RESOLUCIÓN Nº 1411 /2011

POR LA QUE SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, AISP Y AIG" - 2° LLAMADO.----------

Asunción, 09 de setiembre de 2011

VISTO: El Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación Nº 30/2011, del Comité de Evaluación de Ofertas del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2011, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 198/11, del Departamento de Presupuesto, las providencias de la Unidad Operativa de Contrataciones, de la Subdirección de Administración y Finanzas y de la Auditoría Interna, el Dictamen Nº 1365/11, de la Asesoría Jurídica, (Exp. DINAC Nº 001978/11), y, ----------

CONSIDERANDO: Que, el citado Comité eleva el Informe respectivo de recomendación de adjudicación, para su aprobación y adjudicación correspondiente.----------

Que, el mencionado Comité recomienda adjudicar la citada Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2011, "Para el mantenimiento de ascensores del MDN, AISP y AIG" – 2° llamado, a la Empresa HOLLER INGENIERÍA S.R.L., para el Lote 1: Ministerio de Defensa Nacional y Lote 2: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por un monto máximo de Gs. 121.800.000 (Guaraníes ciento veinte y un millones ochocientos mil) IVA Incluido y un monto mínimo de Gs. 60.900.000 (Guaraníes Sesenta millones novecientos mil) IVA Incluido, correspondiente al ejercicio 2011, la suma de Gs. 68.500.000 (Guaraníes sesenta y ocho millones quinientos mil) IVA Incluido y para el ejercicio 2012, la suma de Gs. 53.300.000 (Guaraníes cincuenta y tres millones trescientos mil) IVA Incluido, conforme a la Planilla de lista de precios unitarios adjudicados.----------

Que, de igual manera, recomienda declarar desierto el Lote 3, correspondiente al Aeropuerto Internacional Guaraní, conforme a lo dispuesto en el Art. 30 inc. a) de la Ley 2051/03 "…que no se hubiera presentado oferta alguna".----------

Que, el Departamento de Presupuesto, informa del crédito presupuestario disponible en el rubro 240 del gasto que implicará la adjudicación de la LCO N° 09/11.----------

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones, informa que se cumplieron con todos los procedimientos administrativos establecidos en la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, elevando a consideración para la adjudicación, sobre la base del informe del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, remite el referido pedido de adjudicación, para los fines que corresponda.----------

Que, la Asesoría Jurídica, recomienda la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación de Ofertas, emitida dentro del plazo establecido por la Ley 2051/03, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/2011, Para el mantenimiento de ascensores del MDN, AISP y AIG – 2° llamado.----------

Que, el Auditor Interno Int., menciona que realizada la revisión documentaria, remite carpeta original del llamado mencionado precedentemente, para proseguir con los trámites correspondientes.----------

..//2

RESOLUCIÓN Nº 1411 /2011

POR TANTO: De conformidad con las atribuciones conferídale por la Ley Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" y la Ley Nº 2199/2003, "Que Dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".----------

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

R E S U E L V E:

Art. 1º **Adjudicar el llamado a** Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2011, "Para el mantenimiento de ascensores del MDN, AISP y AIG" – 2° llamado, a la Empresa HOLLER INGENIERÍA S.R.L., para el Lote 1: Ministerio de Defensa Nacional y Lote 2: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por un monto máximo de Gs. 121.800.000 (Guaraníes ciento veinte y un millones ochocientos mil) IVA Incluido y un monto mínimo de Gs. 60.900.000 (Guaraníes Sesenta millones novecientos mil) IVA Incluido, correspondiente al ejercicio 2011, la suma de Gs. 68.500.000 (Guaraníes sesenta y ocho millones quinientos mil) IVA Incluido y para el ejercicio 2012, la suma de Gs. 53.300.000 (Guaraníes cincuenta y tres millones trescientos mil) IVA Incluido, conforme al Anexo B-02-09 – Planilla de Lista de Precios Unitarios Adjudicados, que forma parte de la presente Resolución.----------

Art. 2º **Declarar Desierto** el Lote 3, correspondiente al Aeropuerto Internacional Guaraní, conforme a lo dispuesto en el Art. 30, inc. a) de la Ley 2051/03 "...que no se hubiera presentado oferta alguna", conforme a la planilla de ítems desiertos que forma parte de la presente Resolución.----------

Art. 3° **La Subdirección de Administración y Finanzas,** a través del Departamento de Presupuesto, imputará el presente gasto en el rubro correspondiente.----------

Art. 4º **La Unidad Operativa de Contrataciones** realizará las gestiones tendientes para la firma del Contrato respectivo, con la empresa adjudicada en el Art. 1° de la presente.----------

Art. 5º **Comunicar** a quienes corresponda y cumplida, archivar.----------

ABOG. NICANOR CÉSPEDES CÉSPEDES
Presidente

LIC. MARÍA LORENA BARRERA CAÑISÁ
Secretaria General Int.

MLBC/mp

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 09/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, AISP Y AIG"- 2DO LLAMADO

ID: 218.996

LISTA DE PRECIOS UNITARIOS ADJUDICADOS

HOLLER INGENIERIA S.R.L

LOTE Nº 1 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCED.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	S/M	Paraguay	MESES	MESES	1	850.000
2	72101506-001	Cambio de cabo de acero	IPH	Argentina	METRO	METRO	1	69.575
3	72101506-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores	IPH	Argentina	METRO	METRO	1	69.575
4	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.624.260
5	72101506-001	Cambio de carretilla de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	653.315
6	72101506-001	Cambio de buje para brazo de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	165.600
7	72101506-001	Rectificación de polea de regulador (paracaidas)	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	894.470
8	72101506-001	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	692.875
9	72101506-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	516.8[illegible]
10	72101506-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	63.480
11	72101506-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	317.400
12	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor excitatriz	SKF	FRANCIA	UNIDAD	UNIDAD	1	952.200
13	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor de máquina	SKF	FRANCIA	UNIDAD	UNIDAD	1	1.190.250
14	72101506-001	Rectificación juego de poleas de máquinas	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	3.32[illegible].900
15	72101506-001	Rectificación de motor de maquina corona y sinfin	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	10.593.000
16	72101506-001	Rectificación de poleas de desvió	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	2.656.500

Abog. NICANOR CÉSPEDES CÉSPEDES
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Abog. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Secretaria General Int.
Nacional de Aeronáutica Civil

17	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor generador MG21	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	184.288
18	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor excitatriz	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	184.288
19	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor de maquina	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	184.288
20	72101506-001	Cambio juego de contactos de contactores cobre	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	198.375
21	72101506-001	Cambio de bobinas de tablero de comando y selector	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	642.275
22	72101506-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.391.500
23	72101506-001	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	261.855
24	72101506-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	166.365
25	72101506-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	885.960
26	72101506-001	Revisión, rectificación y calibración de puertas de cabina	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD		3.543.150
27	72101506-001	Rectificación de juego de frenos electromecánicos	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	2.214.900
28	72101506-001	Cambio de juegos de fibra de frenos	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.033.620
29	72101506-001	Cambio de aceite especial	YPF	ARGENTINA	LITRO	LITRO	1	74.400
30	72101506-001	Cambio de corona y eje del motor de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	977.500
31	72101506-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	37.260
32	72101506-001	Correa para MG45	OPTIBEL	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	1	204.700
33	72101506-001	Porta carbón para MG45	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.148.390
34	72101506-001	Cambio de cinta selectora	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD		241.500
35	72101506-001	Guía de plástico para cinta selectora	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	47.495
36	72101506-001	Resorte para pick-up	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	30.475
37	72101506-001	Buje de nylon para pick-up	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	53.820
38	72101506-001	Cabito de acero para cinta selectora	IPH	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	1	40.250
39	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	750.750

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Unidad Operativa de Contratación Dpto. de Licitaciones

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. María Beatriz Sosa Cabral
Secretaria General (h)
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. ALFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

MA. LORENA DARRERA CANIS
Secretaria General (h)
ción Nacional de Aeronáutica Civil

Abog. NICANOR CÉSPEDES CÉSPEDES
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

40	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor elevador de tensión	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	3.300.500
41	72101506-001	Cambio de resistencia de partida	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	3.937.600
42	72101506-001	Cambio de resistencia tubular	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.028.100
43	72101506-001	Cambio de fusible de cartucho de 10A por TM	TESYS	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	146.970
44	72101506-001	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección	MEMCO	REINO UNIDO	UNIDAD	UNIDAD	1	9.315.000
45	72101506-001	Actualización y embellecimiento de cabina (colocar	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	3.680.000
46	72101506-001	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico de cielo raso	S/M	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	740.600
47	72101506-001	Ventilador para cabina	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	529.000
48	72101506-001	Guía inferior para hoja de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	14.605
49	72101506-001	Micro ruptor para LPA y LPF	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	270.250
50	72101506-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	4.237.175
51	72101506-001	Fabricar tapa de caja para teléfono en acero inoxidable	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.173.000
52	72101506-001	Lámpara tipo Bayoneta 12V y 12W	OSRAM	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	1	7.705
53	72101506-001	Chicharra para alarma de 220 V	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	437.000
54	72101506-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	170.2[illegible]
55	72101506-001	Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	310.500
						PRECIO UNITARIO ADJUDICADO		68.580.424

OBSERVACIÓN:	*LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES LA DE "CONTRATO ABIERTO" - PLURIANUAL.-*		
Corresponde al LOTE 1 un monto máximo de	*GS.:*	*31.800.000*	*IVA incluido.-*
Corresponde al LOTE 1 un monto mínimo de	*GS.:*	*15.900.000*	*IVA incluido.-*

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) Unidad Operativa de Contratación Dpto. de Licitaciones

Abog. NICANOR CÉSPEDES CÉSPEDES
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Arq. Elva C. Dacak
Jefe Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

LORENA DARRERA CANISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

SECRETARIA GENERAL

LOTE 2- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCED.	UNIDAD MEDI	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	S/M	Paraguay	MESES	MESES	1	850.000
2	72101506-001	Ventilador para máquina, reparación	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	644.000
3	72101506-001	Ventilador para cabina, reparación	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	644.000
4	72101506-001	Fusibles de 3 Amp.	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	7.475
5	72101506-001	Fusibles de 5 Amp.	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	7.475
6	72101506-001	Piolines para puerta de piso	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	29.900
7	72101506-001	Piolines para puerta de cabina	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	28.750
8	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	66.378
9	72101506-001	Forro de freno para operador de puertas	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	110.745
10	7210106-00	Forro guiador de cabina	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	72.105
11	72101506-001	Forro guiador de contrapeso	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	79.120
12	72101506-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	495.880
13	72101506-001	Burletes de goma para puerta de cabina	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	158.700
14	72101506-001	Zócalos p/tubo fluorescente	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	22.575
15	72101506-001	Indicador de posición digital	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	2.197.995
16	72101506-001	Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	5.537.250
17	72101506-001	Circuito impreso KFEB	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	8.843.040
18	72101506-001	Circuito impreso GEC	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	991.875
19	72101506-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.011.540
20	72101506-001	Tope de goma para operador de puerta	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	18.515
21	72101506-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	697.084
22	72101506-001	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	752.905
23	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS 8	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	785.425

Abog. NICANOR CÉSPEDES CÉSPEDES
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

Lorena Moreira Amisa
Secretaria

24	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	SCHINDLE R	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	688.390
25	72101506-001	Led para botón de llamada	S/M	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	5.750
26	72101506-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón	SCHINDLE R	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	28.520
27	72101506-001	Rebobinado de motor principal	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	6.624.000
28	72101506-001	Rebobinado de motor del operador de puertas	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.707.750
29	72101506-001	Correa poly J4	SCHINDLE R	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	196.823
30	72101506-001	Cambio de correa poly J10	SCHINDLE R	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	311.052
31	72101506-001	Microswicht	HONYWEL L	REINO UNIDO	UNIDAD	UNIDAD	1	289.628
32	72101506-001	Interruptor magnético BL	SCHINDLE R	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	784.875
33	72101506-001	Puente de contactos de puerta	SCHINDLE R	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	126.788
34	72101506-001	Contactores principales	SIEMENS	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	1.095.030
35	72101506-0011	Contactores auxiliares	TESYS	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	500.250
36	72101506-001	Rebobinado de transformador	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	991.875
						PRECIO UNITARIO ADJUDICADO		37.353.463

OBSERVACIÓN:	*LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES LA DE "CONTRATO ABIERTO" PLURIANUAL.-*		
Corresponde al LOTE 2 un monto máximo de	*GS.:*	*90.000.000*	*IVA incluido.-*
Corresponde al LOTE 2 un monto minimo de	*GS.:*	*45.000.000*	*IVA incluido.-*
Monto total adjudicado	*GS.:*	*121.800.000*	*IVA incluido.-*
CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	*GS.:*	*68.500.000*	*IVA incluido.-*
CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012 (SUJETO A DISPONOBILIDAD PRESUPUESTARIA)	*GS.:*	*53.300.000*	*IVA incluido.-*

Abog. NIDANOR CESPEDES CESPEDES
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. GAÑAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
LORENA PARCIALA
Secretaria General
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contratación
Dpto. de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Planilla de Items Declarados Desiertos

ID:218.996

LOTE 3- AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDE NC.	UNIDAD MEDIDA	PRESENT	CANT.	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	NO COTIZA	NO COTIZA	MESES	MESES	1	NO COTIZA
2	72101506-001	Cambio de guía de poliuretano de cabina y contrapeso	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
3	72101506-001	Cambio de fibras de zapata de freno	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
4	72101506-001	Rectificación de cilindro de freno	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
5	72101506-001	Rebobinado de motor del sistema de ventilación del motor principal del ascensor	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
6	72101506-001	Cambio de sensor infrarrojo de puertas de cabina	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
7	72101506-001	Cambio de switch de fin de curso de puerta cabina	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
8	72101506-001	Rebobinado del ventilador de cabina	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
9	72101506-001	Cambio de roldanas de poliuretano de guías de puerta de cabina	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
10	72101506-001	Reacondicionamiento del tablero eléctrico de sala de maquina del ascensor	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
	72101506-001	Cambio de protectores térmicos de los componentes IGBT	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA

Abog. NICANOR CESPEDES CÉSPEDES
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC