ANEXO B 02 - 09

Ministerio de Salud
Publica y Bienestar
Social
Unidad Operativa de
Contrataciones

Ministerio de Hacienda
Direc. Gral. de
Contrataciones
Publicas
Decreto

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2012 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MUEBLES - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CAPIATA

Item	CODIGO DE CATALAGO	DESCRIPCION	Presentación	Cant. Solicitada	MYRIAM INSAURRALDE			HECTOR FOT			M&R INGENIERIA			H-SAM		
					Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto
1	72102305-001	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
2	72102305-002	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
3	72102305-003	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
4	72102305-004	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
5	72102305-005	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
6	72102305-006	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
7	72102305-007	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE C
GISSELLE AD
ADMINISTRA
Ministerio de Salud Públ
HOSPITAL MATERNO INF
ADMINISTRA

Dra. Margarita López
Directora General
Capiatá

8	72102305-008	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
9	72102305-009	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
10	72102305-010	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
11	72102305-011	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
12	72102305-012	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
13	72102305-013	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	1.278.000	H-SAM	NACIONAL
14	72102305-014	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
15	72102305-015	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
16	72102305-016	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE CAP
GISSELLE ADOR
ADMINISTRADO

Ministerio de Salud Públ
HOSPITAL REGIONAL CENTRAL
ADMINISTRA

Dra. Margarita Lope
Directora General

17	72102305-017	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
18	72102305-018	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
19	72102305-019	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
20	72102305-020	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
21	72102305-021	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
22	72102305-022	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
23	72102305-023	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
24	72102305-024	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
25	72102305-025	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o mantenimiento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE C
GISSELA A
ADMINISTRA

Ana Margarita López
Directora General
Capiatá

26	72102305-026	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
27	72102305-027	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
28	72102305-028	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
29	72102305-029	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
30	72102305-030	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
31	72102305-031	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
32	72102305-032	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
33	72102305-033	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
34	72102305-034	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

5	72102305-035	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
6	72102305-036	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	1.318.000	H-SAM	NACIONAL
7	72102305-037	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
8	72102305-038	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
9	72102305-039	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
0	72102305-040	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
1	72102305-041	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
2	72102305-042	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
3	72102305-043	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE CA
GUSELLE ALD
ADMINISTRAC

Ministerio de Salud Pública y
HOSPITAL INTERNO INFANTIL
ADMINISTRACION

Dra. Margarita López
Directora General
H.I.I. Capiatá

4	72102305-044	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
5	72102305-045	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
6	72102305-046	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOr DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
7	72102305-047	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
8	72102305-048	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
9	72102305-049	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
0	72102305-050	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
1	72102305-051	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
2	72102305-051	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	2.600.000	MY R	NACIONAL	300.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE LA
GISSELLE ADM
ADMINISTRAC

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Hospital Materno Infantil de Itauguá
Dirección de Administración

Garita López
Directora General
Itauguá

3	81141804-001	Reparacion y/o mantenimiento de Fotocopiadora CANON IMAGE CLASS MF4150, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	1.499.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	1.500.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	2.000.000	MY R	NACIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
4	81141804-001	Reparacion y/o mantenimiento de Fotocopiadora CANON IMAGE CLASS MF4150, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	1.499.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	1.500.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	2.000.000	MY R	NACIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
5	81141804-001	Reparacion y/o mantenimiento de Fotocopiadora LEXMARK modelo X 364dn, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	1.499.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	1.500.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.650.000	MY R	NACIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO C	
6	81141804-001	Reparacion y/o mantenimiento de Fotocopiadora SAMSUNG modelo SCX 4623F el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	899.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	450.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.950.000	MY R	NACIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO C	

HOSPITAL DE CAPI
GISSELLE ADOF
ADMINISTRADO

Ministerio de Salud Pública y Bienes
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CAPIATÁ
ADMINISTRACIÓN

Dra. Margarita Lópe
Directora General
Hospital de Capiatá