RESOLUCIÓN C.A. Nº 079-029/2022

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2528/2022, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 28 de noviembre de 2022, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 554/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe de Evaluación presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional – SBE Nº 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando, de fecha 05 de julio de 2022, identificado como Expediente MEM-0262-2022-000012, la Sección Administración de Insumos y Equipos del Departamento de Electromedicina, a través de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS";

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 0914/2022, de fecha 26 de julio de 2022, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2022, del llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 417.274;

Que, por Memorando CA/N° 5000020306/2022, de fecha 09 de agosto de 2022, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto N° 243 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina", de la Actividad N° 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, para el presente Ejercicio Fiscal por un monto G. 105.493.333.- (Guaraníes

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA CONCEPCION NUÑEZ RODAS. Secretaria Interina del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-12-21 14:45:56.768157-03

ciento cinco millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3311/2022, de fecha 09 de agosto de 2022. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter plurianual, cuyos pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

Que, por Resolución C.A. N° 059-025/2022, de fecha 27 de setiembre de 2022, entre otras cosas se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional – SBE N° 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario N° 2992/19, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 682/2022, de fecha 28 de setiembre de 2022, la Dirección Operativa de Contrataciones, puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado a Licitación Pública Nacional – SBE N° 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS";

Que, por Dictamen U.O.C N° 234/22 de fecha 05 de octubre de 2022, la Unidad de Control y Verificación de Precios, refirió que la convocatoria es por un monto total a Contratar de G. 1.265.920.000.- (Guaraníes mil doscientos sesenta y cinco millones novecientos veinte mil);

Que, en fechas 11, 12 y 13 de octubre de 2022, fue publicada la Licitación Pública Nacional – SBE N° 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 417.274, en medios de prensa escrita;

Que, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID N° 417.274, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las 08:42 del día 02 de noviembre de 2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a los establecido en la legislación vigente, finalizó la Subasta a la Baja Electrónica con ID N°

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA CONCEPCION NUÑEZ RODAS. Secretaria Interina del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-12-21 14:45:56.768157-03

417.274 de la Licitación Pública Nacional – SBE Nº 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS", arrojando el siguiente listado de oferente participante:

1. SERVICIO ELECTROMÉDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO) RUC N° 80006779-7;

Que, según Acta de Apertura de fecha 04 de noviembre de 2022, labrada en las Oficinas de la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social, sito en Constitución esq. Luis Alberto Herrera, 1er piso, se procedió a la apertura de los siguientes sobres-ofertas siendo el plazo establecido, hora apertura 10:00 y hora fin 10:37, para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la Licitación Pública Nacional – SBE Nº 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS";

Que, en virtud a lo establecido en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), se procedió a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1. SERVICIO ELECTROMÉDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO) RUC N° 80006779-7: luisacha@gmail.com Total de 59 (cincuenta y nueve) hojas foliadas;

Que, por Memorando de fecha 16 de noviembre de 2022, la Comisión Especial de Estudio de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio, al Consejo de Administración, su Informe de Evaluación de fecha 16 de noviembre de 2022, en el marco de la Licitación Pública Nacional – SBE Nº 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS", de acuerdo a a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4° "Principios Generales" de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones con sus respectivas Adendas con la sugerencia de:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional – SBE Nº 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA CONCEPCION NUÑEZ RODAS. Secretaria Interina del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-12-21 14:45:56.768157-03

RESOLUCIÓN C.A. Nº 079-029/2022

NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS", a la firma SERVICIO ELECTROMÉDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO) por un monto máximo de G. 1.265.920.000.- (Guaraníes mil doscientos sesenta y cinco millones novecientos veinte mil), por cumplir con los requisitos legales, y técnicos, conforme al ANEXO I del presente informe;

Por tanto en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional – SBE Nº 118/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS", a la firma SERVICIO ELECTROMÉDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO) por un monto máximo de G. 1.265.920.000.- (Guaraníes mil doscientos sesenta y cinco millones novecientos veinte mil), conforme al Anexo 1, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria Interina del Consejo de Administración y por el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, que consta de 14 (catorce) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a la firma adjudicada, y la elaboración del Contrato correspondiente, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

4°) Establecer que el Administrador del Contrato será conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA CONCEPCION NUÑEZ RODAS. Secretaria Interina del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-12-21 14:45:56.768157-03

RESOLUCIÓN C.A. Nº 079-029/2022

5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar el pago correspondiente conforme al marco vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal correspondientes.----------

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/rr/jo.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA CONCEPCION NUÑEZ RODAS. Secretaria Interina del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-12-21 14:45:56.768157-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Ijajapo ñeñongatu tapeʼỹaite
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO I

MONTO MINIMO: GS. 632.960.000 IVA INCL.
MONTO MAXIMO. GS. 1.265.920.000 IVA INCL.

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL						
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo monitor multiparamétrico marca SPACELABS Modelo SL2600 instalados en el rango de 0 a 50km.	Mes	Evento	1	1.254.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS						
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo monitor multiparamétrico marca SPACELABS modelo SL2600 instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	Evento		3.990.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM						
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: Power Switch para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.083.000
4	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: Power Switch para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	86.640
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: Touchscreen, 5-Wire Resistive, 12.1 inch para Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.964.000
6	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: Touchscreen, 5-Wire Resistive, 12.1 inch para Ultraview SL	Unidad	Evento	1	237.120
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: Display, LCD, Color, TFT, 1024 × 728, 12.1 inch	Unidad	Evento	1	13.908.000
8	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: Display, LCD, Color, TFT, 1024 × 728, 12.1 inch	Unidad	Evento	1	1.112.640
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: placa PCBA, CPU	Unidad	Evento	1	20.178.000
10	73171602-006	Costo de: mano de: obra por instalación de: placa PCBA, CPU	Unidad	Evento	1	1.614.240
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: KIT, NVRAM, TIE WRAP, CHIP 32-Pin para SL2600.	Unidad	Evento	1	1.368.000
12	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: KIT, NVRAM, TIE WRAP, CHIP 32-Pin para SL2600.	Unidad	Evento	1	109.440
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: fuente de: alimentacion externa 90W, 20V para Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.280.000
14	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: fuente de: alimentacion externa 90W, 20V para Ultraview SL	Unidad	Evento	1	182.400
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: batería recargable 12V, 2,45Ah	Unidad	Evento	1	1.938.000
16	73171602-006	Costo de: mano de: obra por instalación de: batería recargable 12V, 2,45Ah	Unidad	Evento	1	155.040
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza frontal.	Unidad	Evento	1	4.446.000
18	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza frontal.	Unidad	Evento	1	355.680

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MG. Cynthia Graciela Núñez
Secretaria Interina de
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Hilda Mirtha Villar López

2022-12-21 14:45:56.76

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Ijoja'o Ohendivoga Tape Pyahu
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza posterior.	Unidad	Evento	1	1.938.000
20	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza posterior.	Unidad	Evento	1	155.040
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: PCB ASSY, CPU, MPC860, SDRAM, 91496	Unidad	Evento	1	14.820.000
22	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: PCB ASSY, CPU, MPC860, SDRAM, 91496	Unidad	Evento	1	1.185.600
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo con saturacion para baja perfusión y movimiento.	Unidad	Evento	1	25.080.000
24	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo con saturacion para baja perfusión y movimiento.	Unidad	Evento	1	2.006.400
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable de ECG blindado tipo pinza, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	741.000
26	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable de ECG blindado tipo pinza, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	59.280
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: interface para cable de ECG, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.482.000
28	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: interface para cable de ECG, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	118.560
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: electrodos para ECG para neonatos, caja con 100 unidades	Unidad	Evento	1	1.938.000
30	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: electrodos para ECG para neonatos, caja con 100 unidades	Unidad	Evento	1	155.040
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para sensor de SPO2, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.280.000
32	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface para sensor de SPO2, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	182.400
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
34	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	164.160
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 reusable, tipo Y universal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
36	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 reusable, tipo Y universal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	164.160
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface con conector RD para sensor de SPO2	Unidad	Evento	1	2.166.000
38	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface con conector RD para sensor de SPO2	Unidad	Evento	1	173.280
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 dactilar DCI/YI, RD	Unidad	Evento	1	3.078.000
40	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 dactilar DCI/YI, RD	Unidad	Evento	1	246.240

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
M.C. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-21 - Acta N° 1

rmolinas

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 adesivo, RD, descartable. Caja con 20 unidades.	Unidad	Evento	1	3.534.000
42	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 adesivo, RD, descartable. Caja con 20 unidades.	Unidad	Evento	1	282.720
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 adesivo, RD, descartable, para pacientes de bajo peso. Caja con 20 unidades.	Unidad	Evento	1	4.104.000
44	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 adesivo, RD, descartable, para pacientes de bajo peso. Caja con 20 unidades.	Unidad	Evento	1	328.320
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: brazal tamaño Neonatal para monitor Ultraview SL, tamaños 1, 3 ,5. Caja con 30 unidade:s.	Unidad	Evento	1	1.596.000
46	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: brazal tamaño Neonatal para monitor Ultraview SL, tamaños 1, 3 ,5. Caja con 30 unidade:s.	Unidad	Evento	1	127.680
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: tubo de extensión con conexión rápida para presión no invasiva para pacientes neonatales	Unidad	Evento	1	570.000
48	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: tubo de extensión con conexión rápida para presión no invasiva para pacientes neonatales	Unidad	Evento	1	45.600
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de temperatura de piel o superficie, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	4.104.000
50	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de temperatura de piel o superficie, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	328.320
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de temperatura de esófago/rectal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	3.990.000
52	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de temperatura de esófago/rectal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	319.200
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable adaptador para sensor de temperatura, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.482.000
54	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable adaptador para sensor de temperatura, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	118.560
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable adaptador doble para transductor, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.254.000
56	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable adaptador doble para transductor, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	100.320
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable Interface para transductor de presión, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
58	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable Interface para transductor de presión, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	164.160
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: transductor de presión, montaje en el paciente, caja con 5 unidades	Unidad	Evento	1	3.990.000
60	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: transductor de presión, montaje en el paciente, caja con 5 unidades	Unidad	Evento	1	319.200

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M.G. C. Patricia Núñez
Secretaria interina del
Consejo de Administración

2022-12-21 14:45

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo de capnografía (92517)	Unidad	Evento	1	23.940.000
62	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de capnografía (92517)	Unidad	Evento	1	1.915.200
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor CO2 reutilizable (92517)	Unidad	Evento	1	23.028.000
64	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor CO2 reutilizable (92517)	Unidad	Evento	1	1.842.240
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: adaptador para sensor CO2 semi reutilizable neonatal (92517). Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	2.850.000
66	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador para sensor CO2 semi reutilizable neonatal (92517). Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	228.000
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: adaptador de vias aéreas, humedad elevada, con línea de muestreo de CO2 con filtro/deshumidificador, neonatal, descartable (92517). Caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	6.270.000
68	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador de vias aéreas, humedad elevada, con línea de muestreo de CO2 con filtro/deshumidificador, neonatal, descartable (92517). Caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	501.600
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	27.360.000
70	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	2.188.800
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: adaptador para sensor CO2 reutilizable neonatal/infantil (91517)	Unidad	Evento	1	4.560.000
72	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador para sensor CO2 reutilizable neonatal/infantil(91517)	Unidad	Evento	1	364.800
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: filtro deshumidificador con línea de muestreo con conector T para CO2, neonatal, descartable (91517). Caja con 10 unidades.	Unidad	Evento	1	4.218.000
74	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: filtro deshumidificador con línea de muestreo con conector T para CO2, neonatal, descartable (91517). Caja con 10 unidades.	Unidad	Evento	1	337.400
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo para monitorización de la función cerebral y oximetría regional por infrarrojo cercano	Unidad	Evento	1	22.230.000
76	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo para monitorización de la función cerebral y oximetría regional por infrarrojo cercano	Unidad	Evento	1	1.778.400
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para paciente para función cerebral	Unidad	Evento	1	9.120.000
78	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface para paciente para función cerebral	Unidad	Evento	1	729.600
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para función cerebral, caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	6.384.000
80	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para función cerebral, caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	510.720
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para paciente para oximetría regional por infarrojo cercano	Unidad	Evento	1	16.986.000
82	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de:cable interface para paciente para oximetría regional por infarrojo cercano	Unidad	Evento	1	1.358.880

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M.G.C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-21

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para oximetría regional. Caja con 20 unidades	Unidad	Evento	1	15.276.000
84	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para oximetría regional. Caja con 20 unidades	Unidad	Evento	1	1.222.080
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit para hb.	Unidad	Evento	1	25.080.000
86	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit para hb.	Unidad	Evento	1	2.006.400
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para oximetría hb. Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	8.322.000
88	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para oximetría hb. Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	665.760
MONITOR HEMODINAMICO MARCA GETINGE/MAQUET MODELO PULSIOFLEX						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL						
89	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo monitor hemodinámico marca GETINGE/MAQUET modelo PULSIOFLEX instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	Evento	1	2.394.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS						
90	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo monitor hemodinámico marca GETINGE/MAQUET modelo PULSIOFLEX instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	Evento	1	5.130.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM						
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo Picco PC4510	Unidad	Evento	1	95.532.000
92	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo Picco PC4510	Unidad	Evento	1	7.642.560
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable para conexión arterial	Unidad	Evento	1	4.218.000
94	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable para conexión arterial	Unidad	Evento	1	337.440
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable para sensor de inyección	Unidad	Evento	1	5.700.000
96	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable para sensor de inyección	Unidad	Evento	1	456.000
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: adaptador de salida externa de presión	Unidad	Evento	1	27.360.000
98	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador de salida externa de presión	Unidad	Evento	1	2.188.800
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable para conexión de transductor de presión	Unidad	Evento	1	1.710.000
100	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable para conexión de transductor de presión	Unidad	Evento	1	136.800
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable para sensor ProAQT	Unidad	Evento	1	1.938.000
102	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable para sensor ProAQT	Unidad	Evento	1	155.040
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carro de transporte	Unidad	Evento	1	10.032.000
104	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carro de transporte	Unidad	Evento	1	802.560
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: reparacion de monitor PulsioFlex en fábrica	Unidad	Evento	1	98.800.000
106	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: reparacion de monitor PulsioFlex en fábrica	Unidad	Evento	1	8.664.000
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: actualizacion de software	Unidad	Evento	1	78.660.000
108	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: actualización de software	Unidad	Evento	1	6.292.800

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M.G. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-21 14:45:56.768157-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit adaptador para conexión con monitor externo	Unidad	Evento	1	10.830.000
110	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit adaptador para conexión con monitor externo	Unidad	Evento	1	866.400
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit proaqt	Unidad	Evento	1	11.172.000
112	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit proaqt	Unidad	Evento	1	893.760
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit picco	Unidad	Evento	1	16.758.000
114	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit picco	Unidad	Evento	1	1.340.640
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit fibra optica con sonda	Unidad	Evento	1	10.146.000
116	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit fibra optica con sonda	Unidad	Evento	1	811.680
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: modulo CeVOX	Unidad	Evento	1	43.434.000
118	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: modulo CeVOX	Unidad	Evento	1	3.474.720
MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA SPACELABS MODELO 91373						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL						
119	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo monitor multiparamétrico marca SPACELABS Modelo XPREZZON instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	Evento	1	1.254.000
120	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo monitor multiparamétrico marca SPACELABS Modelo XPREZZON instalados en el rango de 150 a 400km.	Unidad	Evento	1	1.710.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS						
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo monitor multiparamétrico Marca SPACELABS Modelo XPREZZON instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	Evento	1	3.990.000
122	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo monitor multiparamétrico Marca SPACELABS Modelo XPREZZON instalados en el rango de 150 a 400km.	Unidad	Evento	1	6.270.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM						
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: On/Off switch	Unidad	Evento	1	285.000
124	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: On/Off switch	Unidad	Evento	1	22.800
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit display touchscreen de 19"	Unidad	Evento	1	35.340.000
126	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit display touchscreen de 19"	Unidad	Evento	1	2.827.200
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	3.990.000
128	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	319.200
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: placa CPU	Unidad	Evento	1	17.784.000
130	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: placa CPU	Unidad	Evento	1	1.422.720
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: NVRAM de 32 pinos	Unidad	Evento	1	1.596.000
132	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: NVRAM de 32 pinos	Unidad	Evento	1	127.680
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: fuente de alimentación externa 90W, 20V	Unidad	Evento	1	2.394.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MG. C.P.C. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-21 14:45:56.768157-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Ijaje Oñedivega Tape Pyahu
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
134	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: fuente de alimentación externa 90W, 20V	Unidad	Evento	1	191.520
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: conjunto de bateria interna	Unidad	Evento	1	912.000
136	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: conjunto de bateria interna	Unidad	Evento	1	72.960
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza frontal	Unidad	Evento	1	649.800
138	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza frontal	Unidad	Evento	1	51.984
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza de cables con soportes.	Unidad	Evento	1	1.368.000
140	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza de cables con soportes.	Unidad	Evento	1	109.440
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza lateral izquierda	Unidad	Evento	1	570.000
142	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza lateral izquierda	Unidad	Evento	1	45.600
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza lateral derecha.	Unidad	Evento	1	570.000
144	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza lateral derecha.	Unidad	Evento	1	45.600
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: fuente de alimentacion para display 19"	Unidad	Evento	1	1.254.000
146	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: fuente de alimentacion para display 19"	Unidad	Evento	1	100.320
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: placa de comunicación posterior.	Unidad	Evento	1	3.990.000
148	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: placa de comunicación posterior.	Unidad	Evento	1	319.200
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo con saturacion para baja perfusión y movimiento.	Unidad	Evento	1	33.060.000
150	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo con saturacion para baja perfusión y movimiento.	Unidad	Evento	1	2.644.800
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable de ECG blindado tipo pinza, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	741.000
152	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable de ECG blindado tipo pinza, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	59.280
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: interface para cable de ECG, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.368.000
154	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: interface para cable de ECG, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	109.440
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para sensor de SPO2, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.166.000
156	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface para sensor de SPO2, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	173.280
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
158	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	164.160
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 reusable, tipo Y universal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
160	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 reusable, tipo Y universal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	164.160

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MCP Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-21

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface con conector RD para sensor de SPO2	Unidad	Evento	1	2.166.000
162	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface con conector RD para sensor de SPO2	Unidad	Evento	1	173.280
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 dactilar DCI/YI, RD	Unidad	Evento	1	3.078.000
164	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 dactilar DCI/YI, RD	Unidad	Evento	1	246.240
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 adesivo, RD, descartable. Caja con 20 unidades.	Unidad	Evento	1	3.534.000
166	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 adesivo, RD, descartable. Caja con 20 unidades.	Unidad	Evento	1	282.720
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: brazal tamaño adulto para monitor Ultraview SL, diámetro 26-35cm	Unidad	Evento	1	570.000
168	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: brazal tamaño adulto para monitor Ultraview SL, diámetro 26-35cm	Unidad	Evento	1	45.600
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: brazal tamaño adulto grande para monitor Ultraview SL, diámetro 29-38cm	Unidad	Evento	1	570.000
170	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: brazal tamaño adulto grande para monitor Ultraview SL, diámetro 29-38cm	Unidad	Evento	1	45.600
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: tubo de extensión con conexión rápida para presión no invasiva	Unidad	Evento	1	649.800
172	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: tubo de extensión con conexión rápida para presión no invasiva	Unidad	Evento	1	51.984
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de temperatura de piel o superficie, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	3.990.000
174	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de temperatura de piel o superficie, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	319.200
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de temperatura de esófago/rectal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	4.104.000
176	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de temperatura de esófago/rectal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	328.320
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable adaptador para sensor de temperatura, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.482.000
178	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable adaptador para sensor de temperatura, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	118.560
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable adaptador doble para transductor, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.254.000
180	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable adaptador doble para transductor, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	100.320
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable Interface para transductor de presión, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
182	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable Interface para transductor de presión, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	164.160
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: transductor de presión, montaje en el paciente, caja con 5 unidades	Unidad	Evento	1	3.990.000
184	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: transductor de presión, montaje en el paciente, caja con 5 unidades	Unidad	Evento	1	319.200

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Mgter. P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-21

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo de capnografía (92517)	Unidad	Evento	1	24.966.000
186	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de capnografía (92517)	Unidad	Evento	1	1.997.280
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor CO2 reutilizable (92517)	Unidad	Evento	1	25.650.000
188	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor CO2 reutilizable (92517)	Unidad	Evento	1	2.052.000
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: adaptador para sensor CO2 semi reutilizable (92517). Caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	4.218.000
190	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador para sensor CO2 semi reutilizable (92517). Caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	337.440
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: adaptador de vias aéreas, humedad elevada, con línea de muestreo de CO2 con filtro/deshumidificador, descartable (92517). Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	5.814.000
192	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador de vias aéreas, humedad elevada, con línea de muestreo de CO2 con filtro/deshumidificador, descartable (92517). Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	465.120
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	29.070.000
194	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	2.325.600
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit adaptador para sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	4.560.000
196	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit adaptador para sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	364.800
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: filtro deshumidificador con línea de muestreo con conector T para CO2 (91517). Caja con 10 unidades.	Unidad	Evento	1	4.560.000
198	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: filtro deshumidificador con línea de muestreo con conector T para CO2 (91517). Caja con 10 unidades.	Unidad	Evento	1	364.800
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo para monitorización de la función cerebral y oximetría regional por infrarrojo cercano	Unidad	Evento	1	23.370.000
200	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo para monitorización de la función cerebral y oximetría regional por infrarrojo cercano	Unidad	Evento	1	1.869.600
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para paciente para función cerebral	Unidad	Evento	1	9.120.000
202	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface para paciente para función cerebral	Unidad	Evento	1	729.600
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para función cerebral, caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	6.384.000
204	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para función cerebral, caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	510.720
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para paciente para oximetría regional por infarrojo cercano	Unidad	Evento	1	20.178.000
206	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de:cable interface para paciente para oximetría regional por infarrojo cercano	Unidad	Evento	1	1.614.240
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para oximetría regional. Caja con 20	Unidad	Evento	1	15.390.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria interina del
Consejo de Administración

2022-12-21 12:

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		unidades				
208	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para oximetría regional. Caja con 20 unidades	Unidad	Evento	1	1.231.200
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit para hemoblobina total.	Unidad	Evento	1	27.360.000
210	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit para hemoblobina total.	Unidad	Evento	1	2.188.800
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para oximetría hb. Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	8.322.000
212	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para oximetría hb. Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	665.760
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 150 A 400 KM						
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: On/Off switch	Unidad	Evento	1	285.000
214	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: On/Off switch	Unidad	Evento	1	22.800
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit display touchscreen de 19"	Unidad	Evento	1	35.340.000
216	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit display touchscreen de 19"	Unidad	Evento	1	10.602.000
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	3.990.000
218	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	1.197.000
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: placa CPU	Unidad	Evento	1	17.784.000
220	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: placa CPU	Unidad	Evento	1	5.335.200
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: NVRAM de 32 pinos	Unidad	Evento	1	1.596.000
222	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: NVRAM de 32 pinos	Unidad	Evento	1	478.800
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: fuente de alimentación externa 90W, 20V	Unidad	Evento	1	2.394.000
224	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: fuente de alimentación externa 90W, 20V	Unidad	Evento	1	718.200
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: conjunto de bateria interna	Unidad	Evento	1	912.000
226	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: conjunto de bateria interna	Unidad	Evento	1	273.600
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza frontal	Unidad	Evento	1	649.800
228	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza frontal	Unidad	Evento	1	194.940
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza de cables con soportes.	Unidad	Evento	1	1.368.000
230	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza de cables con soportes.	Unidad	Evento	1	410.400
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza lateral izquierda	Unidad	Evento	1	570.000
232	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza lateral izquierda	Unidad	Evento	1	171.000
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: carcaza lateral derecha.	Unidad	Evento	1	570.000
234	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: carcaza lateral derecha.	Unidad	Evento	1	171.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. G.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-21 ... 1003

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: fuente de alimentacion para display 19"	Unidad	Evento	1	1.254.000
236	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: fuente de alimentacion para display 19"	Unidad	Evento	1	376.200
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: placa de comunicación posterior.	Unidad	Evento	1	3.990.000
238	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: placa de comunicación posterior.	Unidad	Evento	1	1.197.000
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo con saturacion para baja perfusión y movimiento.	Unidad	Evento	1	33.060.000
240	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo con saturacion para baja perfusión y movimiento.	Unidad	Evento	1	9.918.000
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable de ECG blindado tipo pinza, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	741.000
242	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable de ECG blindado tipo pinza, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	222.300
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: interface para cable de ECG, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.368.000
244	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: interface para cable de ECG, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	410.400
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para sensor de SPO2, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.166.000
246	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface para sensor de SPO2, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	649.800
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
248	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	615.600
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 reusable, tipo Y universal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
250	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 reusable, tipo Y universal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	615.600
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface con conector RD para sensor de SPO2	Unidad	Evento	1	2.166.000
252	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface con conector RD para sensor de SPO2	Unidad	Evento	1	649.800
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 dactilar DCI/YI, RD	Unidad	Evento	1	3.078.000
254	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 dactilar DCI/YI, RD	Unidad	Evento	1	923.400
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de SPO2 adesivo, RD, descartable. Caja con 20 unidades.	Unidad	Evento	1	3.534.000
256	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de SPO2 adesivo, RD, descartable. Caja con 20 unidades.	Unidad	Evento	1	1.060.200
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: brazal tamaño adulto para monitor Ultraview SL, diámetro 26-35cm	Unidad	Evento	1	570.000
258	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: brazal tamaño adulto para monitor Ultraview SL,	Unidad	Evento	1	171.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-21

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		diámetro 26-35cm				
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: brazal tamaño adulto grande para monitor Ultraview SL, diámetro 29-38cm	Unidad	Evento	1	570.000
260	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: brazal tamaño adulto grande para monitor Ultraview SL, diámetro 29-38cm	Unidad	Evento	1	171.000
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: tubo de extensión con conexión rápida para presión no invasiva	Unidad	Evento	1	649.800
262	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: tubo de extensión con conexión rápida para presión no invasiva	Unidad	Evento	1	194.940
263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de temperatura de piel o superficie, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	3.990.000
264	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de temperatura de piel o superficie, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.197.000
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor de temperatura de esófago/rectal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	4.104.000
266	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor de temperatura de esófago/rectal, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.231.200
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable adaptador para sensor de temperatura, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.482.000
268	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable adaptador para sensor de temperatura, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	444.600
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable adaptador doble para transductor, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	1.254.000
270	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable adaptador doble para transductor, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	376.200
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable Interface para transductor de presión, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	2.052.000
272	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable Interface para transductor de presión, para monitor Ultraview SL	Unidad	Evento	1	615.600
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: transductor de presión, montaje en el paciente, caja con 5 unidades	Unidad	Evento	1	3.990.000
274	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: transductor de presión, montaje en el paciente, caja con 5 unidades	Unidad	Evento	1	1.197.000
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo de capnografía (92517)	Unidad	Evento	1	24.966.000
276	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de capnografía (92517)	Unidad	Evento	1	7.489.800
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor CO2 reutilizable (92517)	Unidad	Evento	1	25.650.000
278	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor CO2 reutilizable (92517)	Unidad	Evento	1	7.695.000
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: adaptador para sensor CO2 semi reutilizable (92517). Caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	4.218.000
280	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador para sensor CO2 semi reutilizable (92517). Caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	1.265.400
281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: adaptador de vias aéreas, humedad elevada, con línea de muestreo de CO2 con filtro/deshumidificador, descartable (92517). Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	5.814.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-7

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
282	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador de vias aéreas, humedad elevada, con línea de muestreo de CO2 con filtro/deshumidificador, descartable (92517). Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	1.744.200
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	29.070.000
284	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	8.721.000
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit adaptador para sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	4.560.000
286	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit adaptador para sensor CO2 reutilizable (91517)	Unidad	Evento	1	1.368.000
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: filtro deshumidificador con línea de muestreo con conector T para CO2 (91517). Caja con 10 unidades.	Unidad	Evento	1	4.560.000
288	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: filtro deshumidificador con línea de muestreo con conector T para CO2 (91517). Caja con 10 unidades.	Unidad	Evento	1	1.368.000
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: módulo para monitorización de la función cerebral y oximetría regional por infrarrojo cercano	Unidad	Evento	1	23.370.000
290	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: módulo para monitorización de la función cerebral y oximetría regional por infrarrojo cercano	Unidad	Evento	1	7.011.000
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para paciente para función cerebral	Unidad	Evento	1	9.120.000
292	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: cable interface para paciente para función cerebral	Unidad	Evento	1	2.736.000
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para función cerebral, caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	6.384.000
294	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para función cerebral, caja con 25 unidades	Unidad	Evento	1	1.915.200
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: cable interface para paciente para oximetría regional por infarrojo cercano	Unidad	Evento	1	20.178.000
296	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de:cable interface para paciente para oximetría regional por infarrojo cercano	Unidad	Evento	1	6.053.400
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para oximetría regional. Caja con 20 unidades	Unidad	Evento	1	15.390.000
298	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para oximetría regional. Caja con 20 unidades	Unidad	Evento	1	4.617.000
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: kit para hemoblobina total.	Unidad	Evento	1	27.360.000
300	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: kit para hemoblobina total.	Unidad	Evento	1	8.208.000
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de: sensor para oximetría hb. Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	8.322.000
302	73171602-006	Costo de mano de obra por instalación de: sensor para oximetría hb. Caja con 10 unidades	Unidad	Evento	1	2.496.600
MONTO TOTAL PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO						1.660.155.588

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M.C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

2022-12-2

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MONTO MAXIMO ADJUDICADO EN LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 118/22 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REPUESTO A NECESIDAD DE LA MARCA SPACELABS Y GETINGE/MAQUET PETENECIENTES AL IPS",** con **ID N° 417.274,** a la firma: **SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)** Son Gs. 1.265.920.000 IVA INCLUIDO. (GUARANÍES UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL) IVA INCLUIDO.-





2022-12-21 14:45:56.768157-03