# RESOLUCIÓN I.M.F.M Nº 729 /2022.-

*Fernando de la Mora, 07 de Abril de 2022.-*

**VISTO:** El llamado por Contratación Directa con ID Nº 405989 para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION"**, y; ----------

## C O N S I D E R A N D O:

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones, remitió a la Asesoría Jurídica de la Institución, el expediente completo referente del Llamado CD ID Nº 405.989 para **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION",** mediante su Memorando Nº 52 de fecha 04/04/2022.----------

Que, los antecedentes se hallan adjuntados al legajo, el informe de la Evaluación de Ofertas Económicas de fecha 29/03/2022, realizada por Contratación Directa y, por ende, los firmantes del Informe se hallan debidamente reconocidos por la máxima autoridad competente.----------

**Que**, el **Art. Nº 27 de la Ley 2051/03 "Contrataciones Públicas"**, el cual menciona textualmente: *"Las convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente. El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas".*----------

**Que, la** Resolución **DNCP Nº 5695/19, en su Art. 30º, establece:** *"En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de tres oferentes en el acto público de apertura de ofertas, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer si lo considera pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar con el mínimo de oferentes indicado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03, siempre que éste último esté debidamente justificado.* El Inc. "c" del Artículo 34º de la misma Ley, establece: P*ara llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación".* ---------- ----------

**Que,** la recomendación realizada por el Comité de Evaluación, a través del Informe de fecha 29/03/2022, se desprende según estudio de oferta, que esta ha recaído sobre la firma "M&C BUSSINES", con RUC Nº 3007180-1, para "MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION", por un monto mínimo de GS. 87.500.000 (OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL) y un monto máximo de Gs. 175.000.000 (GUARANIES CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES). Le representa para este acto la Sra. MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO, en su calidad de representante legal.----------

**Que**, atendiendo a lo establecido al Art. 218 de la Ley 3966/10 "Orgánica Municipal, la Asesoría Jurídica, emite su parecer en virtud a las recomendaciones del Comité de Evaluación, además de los documentos expuestos a consideración por la U.O.C. En tal sentido, la misma indica que no opone reparos legales para la suscripción del contrato respectivo con la Empresa adjudicada, siempre y cuando se establezca en el mismo, los requisitos mencionados en el Art. 37 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", en concordancia con el Art. 76 y siguientes del Decreto Reglamentario de la citada Ley. ----------

# RESOLUCIÓN I.M.F.M Nº 729/2022.-

*Fernando de la Mora, 07 de Abril de 2022.-*

**Que,** a través del dictamen Nº 12/2022 de fecha 05 de Abril del 2022, la Asesoría Jurídica, conforme a la recomendación efectuada por el Comité de Evaluación, sugiere la Adjudicación del Llamado para "MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION" , a la firma "M&C BUSSINES", con RUC Nº 3007180-1, en consecuencia, se deberá formalizar el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Art. N° 36º de la Ley 2051/03.----------

**Que,** a los efectos de especificar el precio unitario y los montos a pagar por los bienes, se incluye el presente cuadro:

| **Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN con ID: 405989** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 87.500.000 Máximo: 175.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | M&C BUSSINES |
| número de orden | número de item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
| 1 | 1 | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros (CAMIONETA KINSTAR PICK UP AÑO 2011) | Unidad Medida Global | 1 | Unidad Medida Global | |
| 1.1 | 1.1 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 210.000 |
| 1.2 | 1.2 | Amortiguador trasero | Unidad | 1 | Unidad | 178.143 |
| 1.3 | 1.3 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 119.760 |
| 1.4 | 1.4 | Buje parrilla superior | Unidad | 1 | Unidad | 119.760 |
| 1.5 | 1.5 | Buje parrilla inferior | Unidad | 1 | Unidad | 134.930 |
| 1.6 | 1.6 | Cruceta cardan para camión | Unidad | 1 | Unidad | 349.300 |
| 1.7 | 1.7 | Horquilla de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 195.209 |
| 1.8 | 1.8 | Reten brida diferencial | Unidad | 1 | Unidad | 435.627 |
| 1.9 | 1.9 | Correa alternador | Unidad | 1 | Unidad | 144.710 |
| 1.10 | 1.10 | Centralizador para camión | Unidad | 1 | Unidad | 299.400 |
| 1.11 | 1.11 | Ruleman masa delantera | Unidad | 1 | Unidad | 139.371 |
| 1.12 | 1.12 | Reten de masa delantera | Unidad | 1 | Unidad | 19.960 |
| 1.13 | 1.13 | Filtro de agua para camión | Unidad | 1 | Unidad | 249.500 |
| 1.14 | 1.14 | Bomba de aceite | Unidad | 1 | Unidad | 244.510 |
| 1.15 | 1.15 | Bomba de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 384.230 |
| 1.16 | 1.16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1 | Unidad | 1.207.000 |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • SECRETARIA GENERAL •

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros (CAMIONETA KINSTAR PIPCAP DD1022H COLOR BLANCO) | Unidad Medida Global | 1 | Unidad Medida Global | |
| 2.1 | 2.1 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 249.500 |
| 2.2 | 2.2 | Amortiguador trasero | Unidad | 1 | Unidad | 209.580 |
| 2.3 | 2.3 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 125.748 |
| 2.4 | 2.4 | Buje parrilla superior | Unidad | 1 | Unidad | 129.940 |
| 2.5 | 2.5 | Buje parrilla inferior | Unidad | 1 | Unidad | 149.700 |
| 2.6 | 2.6 | Cruceta cardan para camión | Unidad | 1 | Unidad | 374.250 |
| 2.7 | 2.7 | Horquilla de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 189.620 |
| 2.8 | 2.8 | Reten brida diferencial | Unidad | 1 | Unidad | 399.200 |
| 2.9 | 2.9 | Correa alternador | Unidad | 1 | Unidad | 149.700 |
| 2.10 | 2.10 | Centralizador para camión | Unidad | 1 | Unidad | 329.340 |
| 2.11 | 2.11 | Ruleman masa delantera | Unidad | 1 | Unidad | 138.722 |
| 2.12 | 2.12 | Reten masa delantera | Unidad | 1 | Unidad | 21.457 |
| 2.13 | 2.13 | Filtro de agua para camión | Unidad | 1 | Unidad | 249.700 |
| 2.14 | 2.14 | Bomba de aceite | Unidad | 1 | Unidad | 249.700 |
| 2.15 | 2.15 | Bomba de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 315.160 |
| 2.16 | 2.16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1 | Unidad | 1.347.300 |
| 3 | 3 | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros, (CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA JINBEI COLOR BLANCO 2017) | Unidad Medida Global | 1 | Unidad Medida Global | |
| 3.1 | 3.1 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 142.215 |
| 3.2 | 3.2 | Buje parrilla superior | Unidad | 1 | Unidad | 136.227 |
| 3.3 | 3.3 | Buje parrilla inferior | Unidad | 1 | Unidad | 149.700 |
| 3.4 | 3.4 | Cruceta cardan para camión | Unidad | 1 | Unidad | 299.400 |
| 3.5 | 3.5 | Horquilla de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 199.600 |
| 3.6 | 3.6 | Reten brida diferencial | Unidad | 1 | Unidad | 419.160 |
| 3.7 | 3.7 | Correa de alternador | Unidad | 1 | Unidad | 149.700 |
| 3.8 | 3.8 | Centralizador para camión | Unidad | 1 | Unidad | 349.300 |
| 3.9 | 3.9 | Bomba de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 2.994.000 |
| 3.10 | 3.10 | Bomba de Agua vehicular | Unidad | 1 | Unidad | 1.596.800 |
| 3.11 | 3.11 | Reparación de freno completo | Unidad | 1 | Unidad | 94.810 |
| 3.12 | 3.12 | Reparación de radiador | Unidad | 1 | Unidad | 94.810 |
| 3.13 | 3.13 | Reparación pico inyector | Unidad | 1 | Unidad | 149.700 |
| 3.14 | 3.14 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | Unidad | 54.921 |
| 3.15 | 3.15 | Cambio de filtro de aire primario | Unidad | 1 | Unidad | 58.483 |
| 3.16 | 3.16 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | Unidad | 62.768 |
| 3.17 | 3.17 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1 | Unidad | 1.696.600 |
| 4 | 4 | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros, (CAMIONETA MARCA DFM COLOR BORDO TIPO MINIBUS AÑO 2011) | Unidad Medida Global | 1 | Unidad Medida Global | |
| 40.1 | 40.1 | Buje estabilizador central | Unidad | 1 | Unidad | 58.536 |
| 40.2 | 40.2 | Cruceta cardan para camioneta | Unidad | 1 | Unidad | 58.536 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 40.3 | Correa alternador | Unidad | 1 | Unidad | 69.860 |
| 40.4 | 40.4 | Correa dirección | Unidad | 1 | Unidad | 69.661 |
| 40.5 | 40.5 | Homocinética | Unidad | 1 | Unidad | 255.488 |
| 40.6 | 40.6 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 125.748 |
| 40.7 | 40.7 | Cremallera de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 518.960 |
| 40.8 | 40.8 | Precap de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 99.800 |
| 40.9 | 40.9 | Muñequin de dirección corto | Unidad | 1 | Unidad | 88.174 |
| 40.10 | 40.10 | Muñequin de dirección largo | Unidad | 1 | Unidad | 380.484 |
| 40.11 | 40.11 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 117.016 |
| 40.12 | 40.12 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 116.267 |
| 40.13 | 40.13 | Bomba de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 350.797 |
| 40.14 | 40.14 | Kits de reparación de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 214.570 |
| 40.15 | 40.15 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 499.000 |
| 40.16 | 40.16 | Reparación de cojinete de empuje | Unidad | 1 | Unidad | 249.500 |
| 40.17 | 40.17 | Cambio de filtro de aceite de motor | Unidad | 1 | Unidad | 64.870 |
| 40.18 | 40.18 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | Unidad | 45.908 |
| 40.19 | 40.19 | Reparación de arranque | Unidad | 1 | Unidad | 59.880 |
| 40.20 | 40.20 | Reparación de sistema de freno completo | Unidad | 1 | Unidad | 84.830 |
| 40.21 | 40.21 | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | Unidad | 146.341 |
| 40.22 | 40.22 | Reparación de radiador | Unidad | 1 | Unidad | 89.820 |
| 40.23 | 40.23 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1 | Unidad | 2.095.800 |
| 5 | 5 | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros, ((CAMIONETA MARCA DFM TIPO MINIBUS COLOR GRIS AÑO 2011) | Unidad Medida Global | 1 | Unidad Medida Global | |
| 5.1 | 5.1 | Cabo de embraguez | Unidad | 1 | Unidad | 74.850 |
| 5.2 | 5.2 | Ruleman (cojinete) de empuje | Unidad | 1 | Unidad | 124.750 |
| 5.3 | 5.3 | Kits de reparación de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 149.551 |
| 5.4 | 5.4 | Buje Estabilizador central | Unidad | 1 | Unidad | 77.844 |
| 5.5 | 5.5 | Cruceta cardan para camioneta | Unidad | 1 | Unidad | 199.600 |
| 5.6 | 5.6 | Correa alternador | Unidad | 1 | Unidad | 75.469 |
| 5.7 | 5.7 | Correa dirección | Unidad | 1 | Unidad | 58.536 |
| 5.8 | 5.8 | Homocinética | Unidad | 1 | Unidad | 249.500 |
| 5.9 | 5.9 | Ruleta para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 138.722 |
| 5.10 | 5.10 | Cremallera de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 484.030 |
| 5.11 | 5.11 | Precap de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 89.820 |
| 5.12 | 5.12 | Muñequin de dirección corto | Unidad | 1 | Unidad | 114.770 |
| 5.13 | 5.13 | Muñequin de dirección largo | Unidad | 1 | Unidad | 144.710 |
| 5.14 | 5.14 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 144.710 |
| 5.15 | 5.15 | Bomba de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 464.070 |
| 5.16 | 5.16 | Kits de reparación de embregue | Unidad | 1 | Unidad | 196.107 |
| 5.17 | 5.17 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 489.020 |
| 5.18 | 5.18 | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | Unidad | 189.121 |
| 5.19 | 5.19 | Reparación de parte eléctrica | Unidad | 1 | Unidad | 94.810 |
| 5.20 | 5.20 | Reparación de radiador | Unidad | 1 | Unidad | 104.790 |
| 5.22 | 5.22 | Reparación bujes elásticos | Unidad | 1 | Unidad | 189.121 |
| 5.23 | 5.23 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1 | Unidad | |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA * SECRETARIA GENERAL *

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros (CAMIONETA MARCA DFM TRUCK AÑO 2011) | Unidad Medida Global | 1 | Unidad Medida Global | |
| 6.1 | 6.1 | Reparación de cojinete de empuje | Unidad | 1 | Unidad | 249.500 |
| 6.2 | 6.2 | Reparación de arranque | Unidad | 1 | Unidad | 54.890 |
| 6.3 | 6.3 | Reparación de sistema de freno completo | Unidad | 1 | Unidad | 72.505 |
| 6.4 | 6.4 | Cambio de filtro de motor | Unidad | 1 | Unidad | 58.782 |
| 6.5 | 6.5 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | Unidad | 39.920 |
| 6.6 | 6.6 | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 219.560 |
| 6.7 | 6.7 | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | Unidad | 188.622 |
| 6.8 | 6.8 | Reparación de radiador | Unidad | 1 | Unidad | 114.770 |
| 6.9 | 6.9 | Cabo de marcha | Unidad | 1 | Unidad | 58.536 |
| 6.10 | 6.10 | Cabo de embraguez | Unidad | 1 | Unidad | 58.536 |
| 6.11 | 6.11 | Ruleman (cojinete) de empuje | Unidad | 1 | Unidad | 124.750 |
| 6.12 | 6.12 | Kits de reparación de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 164.670 |
| 6.13 | 6.13 | Buje estabilizador central | Unidad | 1 | Unidad | 69.860 |
| 6.14 | 6.14 | Cruceta cardan para camioneta | Unidad | 1 | Unidad | 219.560 |
| 6.15 | 6.15 | Correa alternador | Unidad | 1 | Unidad | 58.536 |
| 6.16 | 6.16 | Correa dirección | Unidad | 1 | Unidad | 75.349 |
| 6.17 | 6.17 | Homocinética | Unidad | 1 | Unidad | 244.510 |
| 6.18 | 6.18 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 129.241 |
| 6.19 | 6.19 | Cremallera de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 479.040 |
| 6.20 | 6.20 | Muñequin de dirección corto | Unidad | 1 | Unidad | 99.800 |
| 6.21 | 6.21 | Muñequin de dirección largo | Unidad | 1 | Unidad | 149.700 |
| 6.22 | 6.22 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 139.570 |
| 6.23 | 6.23 | Bomba de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 434.330 |
| 6.24 | 6.24 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 499.000 |
| 6.25 | 6.25 | Mano de obra - Mantenimiento y/o reparacion | Unidad | 1 | Unidad | 2.245.500 |
| 7 | 7 | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros (CAMIONETA MARCA DFM TRUCK COLOR BLANCO AÑO 2011 IVERTIR) | Unidad Medida Global | 1 | Unidad Medida Global | |
| 7.1 | 7.1 | Reparación de cojinete de empuje | Unidad | 1 | Unidad | 236.027 |
| 7.2 | 7.2 | Reparación de arranque | Unidad | 1 | Unidad | 59.880 |
| 7.3 | 7.3 | Reparación de sistema de freno completo | Unidad | 1 | Unidad | 58.536 |
| 7.4 | 7.4 | Cambio de filtro de aceite de motor | Unidad | 1 | Unidad | 46.829 |
| 7.5 | 7.5 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | Unidad | 35.122 |
| 7.6 | 7.6 | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 214.769 |
| 7.7 | 7.7 | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | Unidad | 179.491 |
| 7.8 | 7.8 | Reparación de radiador | Unidad | 1 | Unidad | 113.576 |
| 7.9 | 7.9 | Cabo de marcha | Unidad | 1 | Unidad | 72.355 |
| 7.10 | 7.10 | Cabo de embraguez | Unidad | 1 | Unidad | 58.536 |
| 7.11 | 7.11 | Ruleman (coiinete) de empuje | Unidad | 1 | Unidad | 134.930 |
| 7.12 | 7.12 | Kits de reparación de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 149.700 |
| 7.13 | 7.13 | Buje estabilizador central | Unidad | 1 | Unidad | 69.860 |
| 7.14 | 7.14 | Cruceta cardan para camioneta | Unidad | 1 | Unidad | 215.069 |
| 7.15 | 7.15 | Correa alternador | Unidad | 1 | Unidad | 74.850 |
| 7.16 | 7.16 | correa dirección | Unidad | 1 | Unidad | 89.800 |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • SECRETARIA GENERAL •



Municipalidad de Fernando de la Mora INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 | 7.17 | Homocinética | Unidad | 1 | Unidad | 264.470 |
| 7.18 | 7.18 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 134.930 |
| 7.19 | 7.19 | Cremallera de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 444.110 |
| 7.20 | 7.20 | precap de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 90.020 |
| 7.21 | 7.21 | Muñequin de dirección corto | Unidad | 1 | Unidad | 111.776 |
| 7.22 | 7.22 | muñequin de dirección largo | Unidad | 1 | Unidad | 144.910 |
| 7.23 | 7.23 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 144.910 |
| 7.24 | 7.24 | Bomba de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 438.621 |
| 7.25 | 7.25 | Kits de reparación de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 189.121 |
| 7.26 | 7.26 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 464.270 |
| 7.27 | 7.27 | Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1 | Unidad | 2.184.622 |
| 8 | 8 | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros (CAMIONETA MARCA NISSAN COLOR VERDE MOTOR TD27-593058) | Unidad Medida Global | 1 | Unidad Medida Global | |
| 8.1 | 8.1 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | 1 | Unidad | 548.900 |
| 8.2 | 8.2 | Reparación de freno completo | Unidad | 1 | Unidad | 349.300 |
| 8.3 | 8.3 | Reparación de radiador y limpieza | Unidad | 1 | Unidad | 169.660 |
| 8.4 | 8.4 | Reparación de parte eléctrica en general | Unidad | 1 | Unidad | 224.750 |
| 8.5 | 8.5 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | Unidad | 84.830 |
| 8.6 | 8.6 | Cambio de filtro de aire primario | Unidad | 1 | Unidad | 85.429 |
| 8.7 | 8.7 | Cambio de filtro de aire secundario | Unidad | 1 | Unidad | 84.830 |
| 8.8 | 8.8 | Reparación de elástico completo | Unidad | 1 | Unidad | 174.850 |
| 8.9 | 8.9 | Cabo de marcha | Unidad | 1 | Unidad | 114.970 |
| 8.10 | 8.10 | Cabo de embraguez | Unidad | 1 | Unidad | 114.970 |
| 8.11 | 8.11 | Ruleman (cojinete) de empuje | Unidad | 1 | Unidad | 189.141 |
| 8.12 | 8.12 | Kits de reparación de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 225.149 |
| 8.13 | 8.13 | Buje estabilizador central | Unidad | 1 | Unidad | 111.776 |
| 8.14 | 8.14 | Cruceta cardan para camioneta | Unidad | 1 | Unidad | 314.370 |
| 8.15 | 8.15 | Correa alternador | Unidad | 1 | Unidad | 96.970 |
| 8.16 | 8.16 | Correa dirección | Unidad | 1 | Unidad | 96.970 |
| 8.17 | 8.17 | Homocinética | Unidad | 1 | Unidad | 395.144 |
| 8.18 | 8.18 | Rotula para cilindro de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 194.810 |
| 8.19 | 8.19 | Cremallera de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 698.600 |
| 8.20 | 8.20 | Precap de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 136.247 |
| 8.21 | 8.21 | Muñequin de dirección corto | Unidad | 1 | Unidad | 149.700 |
| 8.22 | 8.22 | Muñequin de dirección largo | Unidad | 1 | Unidad | 229.540 |
| 8.23 | 8.23 | Rotula para cilindro | Unidad | 1 | Unidad | 224.550 |
| 8.24 | 8.24 | Boma de dirección | Unidad | 1 | Unidad | 678.640 |
| 8.25 | 8.25 | Kits de reparación de embrague | Unidad | 1 | Unidad | 319.360 |
| 8.26 | 8.26 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | Unidad | 768.460 |
| 8.27 | 8.27 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1 | Unidad | 1.996.000 |
| | | | | | | 51.082.525 |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • SECRETARIA GENERAL •

Municipalidad de la Ciudad de Fdo. de la Mora • INTENDENCIA •

# RESOLUCIÓN I.M.F.M Nº 729/2022.-

Fernando de la Mora, 07 de Abril de 2022

**Que**, a través del Acuerdo y Sentencia Nº 126 de fecha 13 de Octubre del 2021, el Tribunal Electoral de la Capital - Primera Sala ha proclamado como Intendente Municipal del Distrito de Fernando de la Mora del Departamento Central, al señor Alcides Ramón Riveros Candia con C.I. N° 1.428.339, para cumplir el período de mandato 2021-2025, por lo que, quien suscribe la presente Resolución, ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales como Intendente Municipal de conformidad a la Resolución supra citada.----------

Por lo tanto y, en uso de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA**

## RESUELVE:

**Art. 1º) ADJUDICAR** la CONTRATACION POR ID **Nº 405.989,** para "MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION" a la Firma **"M&C BUSSINES"** con RUC Nº 3007180-1, representada por la Sra. MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO, por un monto mínimo de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (GS. 87.500.000) y un monto máximo de GUARANIES CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES (Gs. 175.000.000), IVA INCLUIDO, de conformidad con establecido en la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".**----------

**Art. 2º) AUTORIZAR** la suscripción del Contrato respectivo con la Firma adjudicada, en los términos y condiciones de la presente contratación.----------

**Art. 3º) REMITIR** a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) y a la Dirección de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.----------

**Art. 4º) COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

**Dra. NILSA SANCHEZ VERGARA**
**Secretaria General**

**Lic. ALCIDES RAMÓN RIVEROS CANDIA**
**Intendente Municipal**