INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 23/2022

REF.: Evaluación de Oferta presentada en el Llamado en la modalidad por Contratación Directa para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"** ID: **420415.-**

Señor Director Nacional de Transporte:

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de la oferta presentada en la modalidad de Licitación por Contratación Directa para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"** ID: **420415.-**

El Abg. Juan R. Velázquez Vera, el Abg. Oscar Martin Ocampos, el Abg. Miguel A. Ojeda y la Lic. Marlene Rojas Soria como miembros integrantes del Comité de Evaluación, conformado por Resolución C.D N° 46 de fecha 1 de febrero de 2022, para todos los llamados a licitación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, elevan a consideración el resultado del análisis y evaluación efectuado a las ofertas presentadas, de conformidad a los siguientes criterios:

Que, a los efectos de la evaluación encomendada, este Comité se ha fundamentado en lo establecido en la Ley N° 2.051/2.003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Artículo 16, Inciso c), que regula los procedimientos de Contratación Directa.

Se ha velado así mismo por el cumplimiento del Decreto N° 2992/2019, Reglamentario de la referida Ley de Contrataciones Públicas del presente llamado.

Que, en la presente convocatoria se han realizado los siguientes actos procesales:

Nota Dinatran/D.G.C N° 310 de fecha 27 de octubre de 2022, remitida al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la publicación a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de conformidad a la Ley de Contrataciones Públicas.

Acta de Apertura

Conforme al Acta de Apertura de fecha 03 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la apertura del llamado, en la oficina de la Dirección de Unidad de Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Transporte en la cual fue presentada la siguiente oferta:

N°	EMPRESAS	MONTOS OFERTADOS
1	NERVA S.R.L.	Monto total: GS. 6.999.800.-
2	SERNA SERVICE de DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	Monto total: GS. 7.446.000.-
3	LG TRADING de LOURDES ELIZABETCH GIMENEZ BAREIRO	Monto total: GS. 5.550.000.-
4	TECNOFRIO de PASCUAL TORRES NUÑEZ	Monto total: GS. 3.659.000.-
5	RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA	Monto total: GS. 10.527.000.-
6	MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO.	Monto total: GS. 20.037.336.-

Constancia de observaciones realizada por el asistente al acto de apertura:

De conformidad a lo establecido en el Art. 57° del Decreto N° 2992/19, ***"Acto de Apertura"*** hubo observaciones por parte del asistente.

1- El representante de la empresa SERNA SERVICE, el Señor JUAN DARIO GONZALEZ, CON C.I. NRO 4.041.530, deja constancia que las empresas TECNOFRIO de PASCUAL TORRES y la de LG TRADING de LOURDES GIMENEZ, presentan una oferta irrisoria y temeraria, imposible de competir en el mercado con los precios que presentan y NERVA SERVICE no presenta la constancia de Visita Técnica.

Abg. Juan Darío Velázquez Vera, Director General de Relaciones y Negociaciones Interinstitucionales

Abg. Oscar Martin Ocampos, Director General de Asuntos Jurídicos

Abg. Miguel Angel Ojeda Ortega, Director General de Administración y Finanzas

Con relación a observación sobre los oferentes **TECNOFRIO de PASCUAL TORRES** y la de **LG TRADING de LOURDES GIMENEZ,** el comité ha resuelto declarar inaceptable conforme los fundamentos expuesto en el presente documento.

Con relación a observación formulada sobre el oferente NERVA S.R.L, el Pliego de Bases y Condiciones en punto Capacidad Técnica. Indica *3.* ***Constancia de visita técnica y/o Declaración Jurada donde manifieste contar con la información necesaria para preparar las ofertas y celebrar el contrato.*** Se ha verificado las documentaciones presentadas por el oferente mencionado, y la misma ha presentado la Declaración jurada requerida en el punto 3, mencionado, por lo tanto, no es requisito presentar la constancia de visita técnica.

Este Comité verifica las observaciones realizadas por los oferentes, y procede al análisis.

No se encontraron errores aritméticos en la oferta presentada.

Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 63° del Decreto N° 2992/19 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Empresas	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta (Declaración Jurada)	Documento que Acredita la Identidad y la representación del firmante de la oferta	DD.JJ. ART. 40	Constancia SIPE N°
NERVA S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1721358
SERNA SERVICE de DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1721930
LG TRADING de LOURDES ELIZABETCH GIMENEZ BAREIRO	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1720889
TECNOFRIO de PASCUAL TORRES NUÑEZ	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1721229
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA	PRESENTA NO CUMPLE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1722142
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO	PRESENTA NO CUMPLE	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1722126

Observación. El oferente **MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO**, NO presenta la garantía de mantenimiento de oferta y además el Formulario de oferta segunda página en el Campo Firma, en calidad de oferente, está el Sello, pero no la firma en ese sector, considerando una desviación sustancial, insalvable, por tal razón queda descalificada. El Decreto 2992/19 Artículo 61. Documentos sustanciales Serán considerados documentos de carácter sustancial: a. El **formulario de oferta** y la lista de precios, debidamente llenados y firmados; b. La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida

Artículo 60. Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de bases y condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de bases y condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva o omisiones que: **c) De rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, en cuanto al suministro y conformidad de los documentos considerados sustanciales.**

El oferente **RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA,** en la planilla de precios **NO,** no fue impresa en forma total, es decir **NO** figurar la casilla de la columna de los ítems, y a columna correspondiente a la descripción del Código de Catalogo la impresión de los datos figura solo una parte siendo incompleta.

El Decreto 2992/19 Artículo 61. Documentos sustanciales Serán considerados documentos de carácter sustancial: a. El formulario de oferta **y la lista de precios**, debidamente llenados y firmados;

Artículo 60. Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de bases y condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de bases y condiciones cuando

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Angel Oleda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanz.
DINATRAN

concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisiones que: **c) De rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, en cuanto al suministro y conformidad de los documentos considerados sustanciales.**

En vista a la tabla de referencia en cumplimiento a los requisitos de carácter sustancial se ha verificado la presentación de las documentaciones ajustándose al requerimiento establecido en la Carta de Invitación.

Prosiguiendo, este Comité solicitó informe de la base de datos del SINARH, bajo MEMORANDUM C.E. N° 51/2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, a la Dirección General de Gestión de Talentos Humanos, a fin de dar cumplimiento a los incisos A y B del Articulo 40 de la Ley 2051/03, son o no funcionarios públicos los oferentes o los representantes de las empresas:

- **TECNOFRIO**

PASCUAL TORRES NUÑEZ C.I. N° 1.388.647

- **LG TRADING**

LOURDES ELIZABETCH GIMENEZ BAREIRO C.I. N° 3.484.327

- **NERVA S.R.L**

BANIA SOFÍA GAMARRA FATECHA C.I. N° 3.526.336
JUAN CARLOS RODRIGUEZ VERÓN C.I. N° 4.262522

- **SERNA SERVICE**

DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN C.I. N° 3.487.063

RESULTADO DE LA CONSULTA		
Empresas/ oferentes	En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como parte del formulario de oferta. Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40	Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública
TECNOFRIO de PASCUAL TORRES NUÑEZ C.I. N° 1.388.647	El oferente No está registrado como funcionario público	
LG TRADINS de LOURDES ELIZABETCH GIMENEZ BAREIRO C.I. N° 3.484.327	El oferente No está registrado como funcionario público	
NERVA S.R.L. BANIA SOFÍA GAMARRA FATECHA C.I. N° 3.526.336 JUAN CARLOS RODRIGUEZ C.I. N° 4.262522	Los oferentes No están registrados como funcionarios público	
SERNA SERVICE de DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN C.I. N° 3.487.063	El oferente No está registrado como funcionario público	

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Ángel Ortega Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

Ord	DOCUMENTOS	NERVA S.R.L.	SERNA SERVICE de DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	LG TRADING de LOURDES ELIZABETCH GIMENEZ BAREIRO	TECNOFRIO de PASCUAL TORRES NUÑEZ
1.	Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.	Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.	Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.	Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.	Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Este Comité ha solicitado por NOTA a las Empresas la remisión de los requisitos documentales de las siguientes:

Este Comité solicita por nota a las empresas lo siguientes.

<u>Oferente:</u> TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez

- Contar con por lo menos de (1) un técnico en reparación de acondicionadores de aire
- Declaración Jurada de poseer la capacidad de proveer los servicios requeridos en tiempo y forma.
- Presentar una Declaración Jurada mediante la cual el oferente manifiesta de que posee toda la infraestructura necesaria para la elaboración, fraccionamiento, almacenaje y/o depósito de los bienes ofertados-
- Una explicación detallada de la composición del precio ofertado de todos los ítems que se detallan en la planilla que se adjunta, a excepción de los ítems 37,49,53,66,78,82, por estar dentro del rango permitido, conforme a la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.

En fecha 11 de noviembre de 2022, fue recepcionada las documentaciones requeridas, como así también el descargo de la composición de precios solicitados y es como sigue;

''Quien suscribe, Pascual Torres Núñez, con RUC N° 1388647-9, en carácter de propietario de la empresa unipersonal TECNOFRIO, y en mi carácter de Oferente en el marco del llamado de referencia, me dirijo a Uds., en relación al citado Procedimiento de Contratación, a efectos de explicar la composición de los precios ofertados, en respuesta a la NOTA CE N° 50/2022.
Los mismos han sido cuidadosamente estudiados y cotizados en base a nuestra experiencia de más de 24 años en el mercado nacional. Han sido ofertados teniendo en cuenta la naturaleza que reviste la realización delos mismos, el costo de mano de obra, el costo fijo mensual y el costo de los repuestos, piezas, insumos y materiales necesarios para llevarlos a cabo.
Cabe mencionar que como empresa hemos llevado a cabo alianzas comerciales para la compra de repuestos y partes, como así también para la asistencia en casos específicos. Esto último nos permite alcanzar un mayor grado de eficiencia, la cual, junto con el personal altamente capacitado y los procesos de trabajo, nos permite obtener un rendimiento óptimo en el desempeño de nuestras funciones, sumado a los bajos costos en repuestos, lo cual resulta en los precios ofertados en la utilidad percibida con la realización de estos trabajos. En la fijación de precios también se tuvo en cuenta lo referente al aspecto impositivo, ya que todos los precios son IVA incluido.''

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Oscar Manuel Guanipa
Director General Jurídico

Abg. Miguel Angel Ortega
Director General de Administración y Finanzas
DINATRAN

Que, el Comité de Evaluación, en lo que respecta a la composición de precios, ha notado que en ocasión de la conformación de los precios referenciales se ha cursado en pedido de cotización referencial, al cual ha remitido cotizando todos los ítems por un monto total de Gs. **36.665.000.-** (Guaraníes Treinta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil), este documento es público está el Portal de este llamado y físicamente como evidencia documentada.

Y, en ocasión de la apertura de oferta la misma ha cotizado el monto de Gs. 3.659.000 (Guaraníes Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil), es decir el equivalente al 10% del presupuesto inicialmente remitido. Al respecto cabe indicar que en doctrina este tipo de ofertas es conocida como OFERTA TEMERARIA, que en expresiones del ilustro maestro Roberto Dromi dice ***'' debemos entender por oferta temeraria a aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida como consecuencia de sostener precios '' anormalmente bajos''***

Que, la DNCP ha sentado criterio al respecto en la Resolución DNCP Nro. 375/2008 de fecha 23 de mayo de 2.008, de la cual se extracta lo siguiente:
"La diferencia de la magnitud que se presenta en este caso revela que la posibilidad de comercializar los bienes y obtener ganancia alguna, siquiera salvar los costos de producción al precio ofrecido, es irreal. La entidad convocante tiene la obligación de basar su decisión en la propia oferta, el conocimiento especializado de sus técnicos en la materia y su interés en proteger la integridad del erario contra el riesgo de un eventual incumplimiento".

"La doctrina asimismo señala la racionalidad que debe existir entre los precios ofertados y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones, es así que ROBERTO DROMI en su libro LICITACION PUBLICA, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, Año 1999 manifiesta: "debemos entender por oferta temeraria a aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida como consecuencia de sostener precios "anormalmente" bajos. Este tipo de oferta se halla considerado en estos términos en el derecho comparado. Es cuando a la oferta demasiado barata o "anormalmente" barata, es conveniente establecer que el poder adjudicado compruebe la composición de las ofertas antes de decidir la adjudicación del contrato. Para ello, deberá solicitar al proveedor que le proporcione las justificaciones necesarias, señalándole, si fuera menester, las que sean inaceptables".

"La buena administración de un gobierno es una virtud de la democracia, y parte de una buena administración implica que las entidades lleven a cabo sus funciones como compradores con eficiencia, honestidad y corrección para proteger los intereses y dinero del pueblo que como delegados de dicho gobierno representan"

Que, la Constitución Nacional establece en el Artículo 107 – ''DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA
Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.
Se garantiza la competencia en el mercado. *No serán permitidas* la creación de monopolios y *el alza o la baja artificial de precios que traben la libre concurrencia''*

Que, en base a exposición de los fundamentos y la normativa aplicable RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020 la oferta presentada por **TECNOFRIO** de Pascual Torres Núñez, en lo que respecta al precio, el Comité de Evaluación concluye, declarar; **el precio inaceptable y rechazar la oferta,** y en consecuencia se prosigue a evaluar la siguiente oferta.

Oferente: SERVA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román

- Experiencia requerida. Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire en instituciones públicas y/o privadas con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: último 3 (tres) años 2019-2020-2021.
- Contar con por lo menos de (1) un técnico en reparación de acondicionadores de aire
- Presentar una Declaración Jurada mediante la cual el oferente manifiesta de que posee toda la infraestructura necesaria para la elaboración, fraccionamiento, almacenaje y/o depósito de los bienes ofertados-

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Ángel Ojeda Ortega
Director General de Administración y Finanzas
DINATRAN

- Una explicación detallada de la composición del precio ofertado de todos los ítems que se detallan en la planilla que se adjunta, conforme a la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.

Oferente: LG TRADING de Lourdes Elizabeth Giménez B.

- Experiencia requerida. Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire en instituciones públicas y/o privadas con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: último 3 (tres) años 2019-2020-2021.
- Contar con por lo menos de (1) un técnico en reparación de acondicionadores de aire
- Presentar una Declaración Jurada mediante la cual el oferente manifiesta de que posee toda la infraestructura necesaria para la elaboración, fraccionamiento, almacenaje y/o depósito de los bienes ofertados-
- Una explicación detallada de la composición del precio ofertado de todos los ítems que se detallan en la planilla que se adjunta, a excepción de los ítems 19,35,51,77,106,135, por estar dentro del rango permitido conforme a la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.

La empras LG TRADING de **Lourdes Elizabeth Giménez B.,** no dio cumplimiento al requerimiento hecho por este Comité.

Que, en ocasión de la apertura de oferta la misma ha cotizado el monto de **Gs. 5.550.000** (Guaraníes Cinco Millones Quinientos Cincuenta Mil), monto muy por debajo del referencial publicado en el SICP, esta situación amerita un análisis exhaustivo, se cita al ilustre maestro Roberto Dromi dice '' debemos entender por oferta temeraria a aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida como consecuencia de sostener precios '' anormalmente bajos 'Al respecto cabe indicar que en doctrina este tipo de ofertas es conocida como OFERTA TEMERARIA.

Que, la DNCP ha sentado criterio al respecto en la Resolución DNCP Nro. 375/2008 de fecha 23 de mayo de 2.008, de la cual se extracta lo siguiente:
"La diferencia de la magnitud que se presenta en este caso revela que la posibilidad de comercializar los bienes y obtener ganancia alguna, siquiera salvar los costos de producción al precio ofrecido, es irreal. La entidad convocante tiene la obligación de basar su decisión en la propia oferta, el conocimiento especializado de sus técnicos en la materia y su interés en proteger la integridad del erario contra el riesgo de un eventual incumplimiento".

"La doctrina asimismo señala la racionalidad que debe existir entre los precios ofertados y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones, es así que ROBERTO DROMI en su libro LICITACION PUBLICA, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, Año 1999 manifiesta: ", debemos entender por oferta temeraria a aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida como consecuencia de sostener precios "anormalmente" bajos. Este tipo de oferta se halla considerado en estos términos en el derecho comparado. Es cuando a la oferta demasiado barata o "anormalmente" barata, es conveniente establecer que el poder adjudicado compruebe la composición de las ofertas antes de decidir la adjudicación del contrato. Para ello, deberá solicitar al proveedor que le proporcione las justificaciones necesarias, señalándole, si fuera menester, las que sean inaceptables".

"La buena administración de un gobierno es una virtud de la democracia, y parte de una buena administración implica que las entidades lleven a cabo sus funciones como compradores con eficiencia, honestidad y corrección para proteger los intereses y dinero del pueblo que como delegados de dicho gobierno representan"

Que, la Constitución Nacional establece en el Articulo 107 ''DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.
Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificial de precios que traben la libre concurrencia''

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Oscar Mario Ocampos
Director General

Abg. Miguel Ángel Ojeda Ortega
Director General Administrativo y Financiero
DINATRAN

Que, en base a exposición de los fundamentos y la normativa aplicable RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020 la oferta presentada Lourdes Elizabeth Giménez B., en lo que respecta al precio, el Comité de Evaluación concluye; **declarar el precio inaceptable y rechazar la oferta**, y en consecuencia se prosigue a evaluar la siguiente oferta.

Oferente: NERVA S.R.L.

- Experiencia requerida. Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire en instituciones públicas y/o privadas con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: último 3 (tres) años 2019-2020-2021.
- Contar con por lo menos de (1) un técnico en reparación de acondicionadores de aire
- Presentar una Declaración Jurada mediante la cual el oferente manifiesta de que posee toda la infraestructura necesaria para la elaboración, fraccionamiento, almacenaje y/o depósito de los bienes ofertados-
- Una explicación detallada de la composición del precio ofertado de todos los ítems que se detallan en la planilla que se adjunta, conforme a la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.

En fecha 11 de noviembre del corriente año, ha enviado las documentaciones requeridas, así como la composición de precios requerido en los siguientes términos;

''Que, como estrategia comercial la empresa ha decido reducir los márgenes de ganancias, sin que ello signifique disminuir la calidad de la prestación del servicio, así como los materiales o componentes que deben ser utilizados para la correcta ejecución del contrato, en caso de ser adjudicado. La empresa, tiene como visión prestar servicios de calidad a los clientes, en ese tenor es muy importante para la firma, la adjudicación de este contrato, a tal efecto como estrategia comercial disminuye el margen de ganancia para poder así presentar una oferta seria, competitiva, razonable acorde al precio promedio del mercado, que a la vez permita a la convocante seleccionar al oferente que cumpla con todos los criterios técnicos del PBC, así también que la oferta sea conveniente al interés de la Dirección Nacional de Transporte, que toda administración debe perseguir conforme la ley 2051/03 De Contrataciones Públicas Art. 4. a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades.., de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Por lo brevemente expuesto; solicito que la oferta económica presentada por la firma NERVA S.R.L, sea aceptada.''

El comité de evaluación, posterior al análisis en forma minuciosa de las documentaciones y del desglose y justificación realizada, se ha aceptado la oferta de la empresa NERVA S.R.L., por ajustarse a los términos del Pliego de bases y representar la oferta más conveniente para la institución.

Las empresas **SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román y NERVA S.R.L.,** han cumplido con los requerimientos en fecha y forma, este Comité considera razonable y prosigue los análisis.

Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes:

La oferta presentada no requirió ninguna aclaración por parte de este comité.

No se encontraron errores aritméticos en la oferta presentada.

Conforme al Art. 63 del Dcto. 2992/2019 se ordenan las ofertas de menor a mayor y la aplicación del Margen de Preferencia local CPS

ITEM 1	EMPRESA	MONTOS OFERTADOS	40% CPEN	MONTO C/ CPS
1	NERVA S.R.L.	GS. 6.999.800	N/A	GS. 6.999.800
2	SERNA SERVICE de DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	GS 7.446.000	N/A	GS 7.446.000

Las Empresa **NERVA S.R.L. y SERNA SERVICE de DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN**, no presentaron el certificado emitido por el MIC CPEN, por lo tanto, no se aplicó el Margen de Preferencia.

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera, Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales, DINATRAN

Abg. Miguel Angel Cuevas Ortega, Director General, Direc. Gral. de Administración y Finanzas, DINATRAN

Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes:

LLAMADO MANTEMIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ID 420.415

OFERENTE: NERVA S.R.L

Nº	código	catalogo	descripción	Unid. Med.	Present.	Precio unit.estimado	Precio unit.Ofertado	%
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del condensador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	71.667	45.000	-37.21
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del evaporador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	61.667	43.167	-30.00
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza de la bandeja de drenaje para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	38.000	21.000	-44.74
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del filtro y careta para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	21.333	14.933	-30.00
5	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldaduras varias y carga de gas para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	54.667	24.000	-56.10
6	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y Lubricación de Turbina para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	19.333	13.533	-30.00
7	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	19.333	13.533	-30.00
8	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Carga de gas Refrigerante para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	143.333	80.000	-44.19
9	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldadura por perdida de gas para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	59.667	41.767	-30.00
10	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Rebobinado de motor ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	148.333	77.000	-48.09
11	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	AdaptaciÃ³n del ruleman del motor ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	74.667	52.267	-30.00
12	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de buje ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	31.000	21.700	-30.00
13	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	180.000	60.000	-66.67
14	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de paleta de ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	50.000	35.000	-30.00
15	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de irradiador de calor para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	27.333	19.133	-30.00
16	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de relay térmico para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	30.667	21.467	-30.00
17	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de alta para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.333	25.000	-42.31
18	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de baja para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.333	30.333	-30.00
19	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de llave selectora para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	36.333	25.433	-30.00

Ing. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Ing. Miguel Ángel Ojeda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

20	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capacitor de compresor para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	93.333	55.000	-41.07
21	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de turbina para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	126.333	77.000	-39.05
22	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de solenoide para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	54.000	37.800	-30.00
23	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de perillas de mando para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	31.000	21.700	-30.00
24	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de placa electrónica para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	57.667	38.000	-34.10
25	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de válvula inversora para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	80.000	44.000	-45.00
26	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de protector térmico para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	56.668	34.000	-40.00
27	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de filtro de gas para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	31.000	21.700	-30.00
28	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capilar para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.000	30.100	-30.00
29	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor compresor para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	600.000	150.000	-75.00
30	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del condensador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	71.667	40.000	-44.19
31	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del evaporador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	61.667	43.167	-30.00
32	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza de la bandeja de drenaje para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.333	30.333	-30.00
33	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del filtro y careta para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	23.000	16.100	-30.00
34	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldaduras varias y carga de gas para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	57.333	40.133	-30.00
35	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y Lubricación de Turbina para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	23.000	16.100	-30.00
36	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	23.000	16.100	-30.00
37	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Carga de gas Refrigerante para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	153.333	77.000	-49.78
38	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldadura por perdida de gas para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	63.333	44.333	-30.00
39	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Rebobinado de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	126.667	88.667	-30.00
40	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Adaptación del ruleman del motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	67.333	47.133	-30.00
41	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de buje ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	34.667	24.267	-30.00

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Internacionales y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Ángel Oleda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

42	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	213.333	70.000	-67.19
43	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de paleta de ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	50.000	35.000	-30.00
44	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de irradiador de calor para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	31.000	21.700	-30.00
45	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de relay térmico para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	33.333	23.333	-30.00
46	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de alta para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.667	30.567	-30.00
47	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de baja para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.667	30.567	-30.00
48	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de llave selectora para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	33.667	23.567	-30.00
49	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capacitor de compresor para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	96.667	67.667	-30.00
50	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de turbina para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	146.667	88.000	-40.00
51	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de solenoide para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	52.333	36.633	-30.00
52	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de perillas de mando para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	30.333	21.233	-30.00
53	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de placa electrÃ'nica para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	155.000	102.000	-34.19
54	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de válvula inversora para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	83.333	58.333	-30.00
55	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de protector térmico para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	51.667	36.167	-30.00
56	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de filtro de gas para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	33.333	23.333	-30.00
57	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capilar para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.333	30.333	-30.00
58	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor compresor para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	716.667	99.000	-86.19
59	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del condensador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	73.333	40.000	-45.45
60	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del evaporador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	73.333	40.000	-45.45
61	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza de la bandeja de drenaje para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.000	30.100	-30.00
62	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del filtro y careta para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	39.334	27.534	-30.00
63	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldaduras varias y carga de gas para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	56.667	39.667	-30.00

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Oscar Martínez Quintana
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Abg. Miguel Angel Oreda Ortega
Director General
Direc. Gral de Administración y Finanzas
DINATRAN

MISIÓN: Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica.

64	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y LubricaciÃ³n de Turbina para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	38.333	26.833	- 30.00
65	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y LubricaciÃ³n de paleta ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	30.000	21.000	- 30.00
66	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Carga de gas Refrigerante para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	156.667	99.000	- 36.81
67	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldadura por perdida de gas para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	60.000	42.000	- 30.00
68	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Rebobinado de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	126.667	88.667	- 30.00
69	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Adaptación del ruleman del motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	68.333	47.833	- 30.00
70	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de buje ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	33.334	23.334	- 30.00
71	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	213.333	99.000	- 53.59
72	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de paleta de ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	51.333	35.933	- 30.00
73	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de irradiador de calor para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	30.667	21.467	- 30.00
74	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de relay térmico para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	35.000	24.500	- 30.00
75	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de alta para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	45.333	31.733	- 30.00
76	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de baja para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	45.333	31.733	- 30.00
77	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de llave selectora para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	34.000	23.800	- 30.00
78	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capacitor de compresor para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	96.667	67.667	- 30.00
79	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de turbina para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	145.000	101.500	- 30.00
80	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de solenoide para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	52.000	36.400	- 30.00
81	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de perillas de mando para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	35.667	24.967	- 30.00
82	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de placa electrÃ³nica para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	165.000	99.000	- 40.00
83	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de valvula inversora para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	85.000	59.500	- 30.00
84	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de protector termico para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	51.333	35.933	- 30.00
85	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de filtro de gas para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	33.333	23.333	- 30.00

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Francisco Martínez Vespinos
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Miguel Angel Ojeda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

86	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capilar para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	44.667	31.267	-30.00
87	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Cambio de motor compresor para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	900.000	350.000	-61.11
88	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Limpieza del condensador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	73.333	41.000	-44.09
89	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Limpieza del evaporador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	73.333	51.333	-30.00
90	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza de la bandeja de drenaje para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.333	30.333	-30.00
91	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del filtro y caretapara acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	40.000	28.000	-30.00
92	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldaduras varias y carga de gas para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	58.333	40.833	-30.00
93	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y Lubricación de Turbina para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	39.333	27.533	-30.00
94	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	31.000	21.700	-30.00
95	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Carga de gas Refrigerante para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	180.000	99.000	-45.00
96	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldadura por perdida de gas para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	61.000	42.700	-30.00
97	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Rebobinado de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	126.667	88.667	-30.00
98	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Adaptación del rulemán del motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	71.667	50.167	-30.00
99	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de buje ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	34.334	24.334	-29.13
100	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	213.333	99.000	-53.59
101	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de paleta de ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	51.667	36.167	-30.00
102	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de irradiador de calor para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	30.333	21.233	-30.00
103	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de relay térmico para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	33.667	23.567	-30.00
104	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de alta para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	44.000	30.800	-30.00
105	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de baja para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	44.000	30.800	-30.00
106	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de llave selectora para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	35.333	24.733	-30.00
107	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capacitor de compresor para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	111.667	44.000	-60.60

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Administración y Recursos Humanos
DINATRAN

Abg. Miguel Angel Ojeda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

108	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de turbina para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	145.000	77.000	- 46.90
109	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de solenoide para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	52.667	36.867	- 30.00
110	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de perillas de mando para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	31.333	21.933	- 30.00
111	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de placa electrÃ³nica para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	155.000	70.000	- 54.84
112	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de valvula inversora para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	83.333	40.000	- 52.00
113	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de protector térmico para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	51.667	36.167	- 30.00
114	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de filtro de gas para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	32.667	22.867	- 30.00
115	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capilar para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	45.000	31.500	- 30.00
116	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor compresor para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1.166.667	310.000	- 73.43
117	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del condensador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	111.667	78.167	- 30.00
118	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del evaporador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	111.667	78.167	- 30.00
119	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza de la bandeja de drenaje para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	38.000	26.600	- 30.00
120	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza del filtro y careta para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	39.333	27.533	- 30.00
121	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldaduras varias y carga de gas para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	76.667	44.000	- 42.61
122	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y Lubricación de Turbina para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	41.667	29.167	- 30.00
123	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	40.000	28.000	- 30.00
124	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Carga de gas Refrigerante para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	276.667	75.000	- 72.89
125	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Soldadura por perdida de gas para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	63.333	44.333	- 30.00
126	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Rebobinado de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	226.667	90.000	- 60.29
127	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Adaptación del ruleman del motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	95.000	66.500	- 30.00
128	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de buje ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	43.333	30.333	- 30.00
129	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	276.667	55.000	- 80.12

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Ángel Ojeda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

130	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de paleta de ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	101.667	55.000	-45.90
131	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de irradiador de calor para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	51.000	30.000	-41.18
132	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de relay térmico para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	38.333	20.000	-47.83
133	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de alta para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	55.000	38.500	-30.00
134	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de presostato de baja para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	55.000	24.000	-56.36
135	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de llave selectora para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	36.667	25.667	-30.00
136	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capacitor de compresor para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	90.000	48.000	-46.67
137	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de turbina para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	186.667	88.000	-52.86
138	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de solenoide para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	60.000	42.000	-30.00
139	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de perillas de mando para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	33.333	23.333	-30.00
140	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de placa electrÃ'nica para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	270.000	77.000	-71.48
141	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de válvula inversora para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	63.667	44.567	-30.00
142	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de protector térmico para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	53.333	37.333	-30.00
143	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de filtro de gas para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	44.333	31.333	-29.32
144	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de capilar para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	46.667	22.000	-52.86
145	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Cambio de motor compresor para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1.783.333	140.000	-92.15
						15.365.335	6.999.800	-54.44

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Oscar Marcelo [illegible]
Director General
Direc. Gral. de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel Angel Ojeda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

En cumplimiento a las Reglamentaciones vigente
Conforme al análisis realizado en cumplimiento a normativas vigentes, procedemos a aceptar el precio de la oferta ya que la misma se halla dentro del porcentaje del precio referencial de este llamado ya que las reglamentaciones establecen que cuando la oferta se encuentre por debajo del 25% o por encima del 15% se solicitará el Desglose y justificación detallado de los componentes del precio ofertado. Las empresas **NERVA S.R.L, CUMPLE**

Verificación de las documentaciones presentadas
Conforme a lo establecido en las normativas vigentes, se seleccionará provisoriamente a la única oferta la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento, con el sistema "CUMPLE – NO CUMPLE". Se procede a examinar la oferta, correspondiente a la firma OFERENTE: **NERVA S.R.**L. El resultado del estudio se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales.

Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:

DOCUMENTOS	NERVA S.R.L
Experiencia requerida	
Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire en instituciones públicas y/o privadas con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: último 3 (tres) años 2019-2020-2021.	**CUMPLE**
Copia de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales (certificado de constancia) que avalen la experiencia requerida.	**CUMPLE**
Constancia de RUC	**CUMPLE**
Patente Comercial Vigente.	**CUMPLE**
Constancia de RUC emitida por la SET.	**CUMPLE**
Capacidad Técnica	
1. Contar con por lo menos de (1) un técnico en reparación de acondicionadores de aire 2. Declaración Jurada de poseer la capacidad de proveer los servicios requeridos en tiempo y forma. 3. Constancia de visita técnica y/o Declaración Jurada donde manifieste contar con la información necesaria para preparar las ofertas y celebrar el contrato.	**CUMPLE**

RECOMENDACIÓN
Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 27 y 28 de la Ley N° 2051/03, se recomienda la ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE LLAMADO a la firma: **NERVA S.R.L**. con Ruc. 80106094-0. En virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe.

CUADRO DE ADJUDICACIÓN.

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 420415							
Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102305-001	Limpieza del condensador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
2	72102305-001	Limpieza del evaporador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
3	72102305-001	Limpieza de la bandeja de drenaje para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	14.933	14.933
5	72102305-001	Soldaduras varias y carga de gas para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
6	72102305-001	Limpieza y Lubricación de Turbina para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	13.533	13.533

Ing. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Licitaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Angel Ortega
Director General de Finanzas
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

7	72102305-001	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	13.533	13.533
8	72102305-001	Carga de gas Refrigerante para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.767	41.767
10	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	52.267	52.267
12	72102305-001	Cambio de buje ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.700	21.700
13	72102305-001	Cambio de motor ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
14	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
15	72102305-001	Cambio de irradiador de calor para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	19.133	19.133
16	72102305-001	Cambio de relay térmico para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.467	21.467
17	72102305-001	Cambio de presostato de alta para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
18	72102305-001	Cambio de presostato de baja para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.333	30.333
19	72102305-001	Cambio de llave selectora para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	25.433	25.433
20	72102305-001	Cambio de capacitor de compresor para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
21	72102305-001	Cambio de turbina para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
22	72102305-001	Cambio de solenoide para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800
23	72102305-001	Cambio de perillas de mando para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.700	21.700
24	72102305-001	Cambio de placa electrónica para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000
25	72102305-001	Cambio de válvula inversora para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
26	72102305-001	Cambio de protector térmico para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000
27	72102305-001	Cambio de filtro de gas para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.700	21.700
28	72102305-001	Cambio de capilar para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.100	30.100
29	72102305-001	Cambio de motor compresor para aire tipo ventana de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
30	72102305-001	Limpieza del condensador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
31	72102305-001	Limpieza del evaporador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
32	72102305-001	Limpieza de la bandeja de drenaje para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.333	30.333
33	72102305-001	Limpieza del filtro y careta para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	16.100	16.100
34	72102305-001	Soldaduras varias y carga de gas para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	40.133	40.133
35	72102305-001	Limpieza y Lubricación de Turbina para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	16.100	16.100
36	72102305-001	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	16.100	16.100
37	72102305-001	Carga de gas Refrigerante para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
38	72102305-001	Soldadura por perdida de gas para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	44.333	44.333

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Angel Ortega
Director General de Administración y Finanzas
DINATRAN

39	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	88.667	88.667
40	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	47.133	47.133
41	72102305-001	Cambio de buje ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.267	24.267
42	72102305-001	Cambio de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
43	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
44	72102305-001	Cambio de irradiador de calor para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.700	21.700
45	72102305-001	Cambio de relay térmico para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	23.333	23.333
46	72102305-001	Cambio de presostato de alta para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.567	30.567
47	72102305-001	Cambio de presostato de baja para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.567	30.567
48	72102305-001	Cambio de llave selectora para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	23.567	23.567
49	72102305-001	Cambio de capacitor de compresor para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	67.667	67.667
50	72102305-001	Cambio de turbina para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
51	72102305-001	Cambio de solenoide para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	36.633	36.633
52	72102305-001	Cambio de perillas de mando para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.233	21.233
53	72102305-001	Cambio de placa electrónica para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	102.000	102.000
54	72102305-001	Cambio de válvula inversora para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	58.333	58.333
55	72102305-001	Cambio de protector térmico para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	36.167	36.167
56	72102305-001	Cambio de filtro de gas para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	23.333	23.333
57	72102305-001	Cambio de capilar para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.333	30.333
58	72102305-001	Cambio de motor compresor para acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
59	72102305-001	Limpieza del condensador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
60	72102305-001	Limpieza del evaporador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
61	72102305-001	Limpieza de la bandeja de drenaje para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.100	30.100
62	72102305-001	Limpieza del filtro y carcta para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.534	27.534
63	72102305-001	Soldaduras varias y carga de gas para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	39.667	39.667
64	72102305-001	Limpieza y Lubricación de Turbina para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	26.833	26.833
65	72102305-001	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
66	72102305-001	Carga de gas Refrigerante para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
67	72102305-001	Soldadura por perdida de gas para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
68	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	88.667	88.667
69	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
70	72102305-001	Cambio de buje ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	23.334	23.334

Ing. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Internacionales y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Miguel Angel Ortega
Director Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

71	72102305-001	Cambio de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
72	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	35.933	35.933
73	72102305-001	Cambio de irradiador de calor para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.467	21.467
74	72102305-001	Cambio de relay térmico para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.500	24.500
75	72102305-001	Cambio de presostato de alta para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	31.733	31.733
76	72102305-001	Cambio de presostato de baja para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	31.733	31.733
77	72102305-001	Cambio de llave selectora para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	23.800	23.800
78	72102305-001	Cambio de capacitor de compresor para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	67.667	67.667
79	72102305-001	Cambio de turbina para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
80	72102305-001	Cambio de solenoide para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	36.400	36.400
81	72102305-001	Cambio de perillas de mando para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.967	24.967
82	72102305-001	Cambio de placa electrónica para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
83	72102305-001	Cambio de válvula inversora para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
84	72102305-001	Cambio de protector térmico para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	35.933	35.933
85	72102305-001	Cambio de filtro de gas para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	23.333	23.333
86	72102305-001	Cambio de capilar para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	31.267	31.267
87	72102305-001	Cambio de motor compresor para acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
88	72102305-001	Limpieza del condensador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000
89	72102305-001	Limpieza del evaporador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
90	72102305-001	Limpieza de la bandeja de drenaje para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.333	30.333
91	72102305-001	Limpieza del filtro y caretapara acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000
92	72102305-001	Soldaduras varias y carga de gas para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
93	72102305-001	Limpieza y Lubricación de Turbina para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.533	27.533
94	72102305-001	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.700	21.700
95	72102305-001	Carga de gas Refrigerante para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
96	72102305-001	Soldadura por perdida de gas para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700
97	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	88.667	88.667
98	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	50.167	50.167
99	72102305-001	Cambio de buje ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.334	24.334
100	72102305-001	Cambio de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
101	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	36.167	36.167
102	72102305-001	Cambio de irradiador de calor para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.233	21.233

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director Gral. de Asuntos Jurídicos y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Ing. Miguel Angel Ortega Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

103	72102305-001	Cambio de relay térmico para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	23.567	23.567
104	72102305-001	Cambio de presostato de alta para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.800	30.800
105	72102305-001	Cambio de presostato de baja para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.800	30.800
106	72102305-001	Cambio de llave selectora para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.733	24.733
107	72102305-001	Cambio de capacitor de compresor para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
108	72102305-001	Cambio de turbina para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
109	72102305-001	Cambio de solenoide para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	36.867	36.867
110	72102305-001	Cambio de perillas de mando para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.933	21.933
111	72102305-001	Cambio de placa electrónica para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
112	72102305-001	Cambio de válvula inversora para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
113	72102305-001	Cambio de protector térmico para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	36.167	36.167
114	72102305-001	Cambio de filtro de gas para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	22.867	22.867
115	72102305-001	Cambio de capilar para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
116	72102305-001	Cambio de motor compresor para acondicionador de aire tipo split de 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
117	72102305-001	Limpieza del condensador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
118	72102305-001	Limpieza del evaporador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
119	72102305-001	Limpieza de la bandeja de drenaje para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	26.600	26.600
120	72102305-001	Limpieza del filtro y careta para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.533	27.533
121	72102305-001	Soldaduras varias y carga de gas para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
122	72102305-001	Limpieza y Lubricación de Turbina para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	29.167	29.167
123	72102305-001	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000
124	72102305-001	Carga de gas Refrigerante para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
125	72102305-001	Soldadura por perdida de gas para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	44.333	44.333
126	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
127	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
128	72102305-001	Cambio de buje ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.333	30.333
129	72102305-001	Cambio de motor ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
130	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
131	72102305-001	Cambio de irradiador de calor para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
132	72102305-001	Cambio de relay térmico para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
133	72102305-001	Cambio de presostato de alta para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
134	72102305-001	Cambio de presostato de baja para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Angel Oleda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

135	72102305-001	Cambio de llave selectora para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
136	72102305-001	Cambio de capacitor de compresor para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
137	72102305-001	Cambio de turbina para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
138	72102305-001	Cambio de solenoide para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
139	72102305-001	Cambio de perillas de mando para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	23.333	23.333
140	72102305-001	Cambio de placa electrónica para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
141	72102305-001	Cambio de válvula inversora para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	44.567	44.567
142	72102305-001	Cambio de protector térmico para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.333	37.333
143	72102305-001	Cambio de filtro de gas para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	31.333	31.333
144	72102305-001	Cambio de capilar para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000
145	72102305-001	Cambio de motor compresor para acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
					Monto total	**6.999.800**	**6.999.800**

MONTO ADJUDICADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

MONTO MINIMO	Gs. 50.000.000.-
MONTO MAXIMO	Gs. 100.000.000.-

Es nuestro informe,

Este informe de evaluación fue dado, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil veinte dos, en la Ciudad de San Lorenzo.

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales
DINATRAN

Abg. Miguel Ángel Ojeda Ortega
Director General
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN