DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 1				Construvip				Contepar				Equipac				Arq. Margarita Caceres			
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
	Reubicación de rejas y portones																		
1	Desmontaje de rejas y portones acceso	1	Gl	Construvip	Py	1.680.000	1.680.000	Contepar	Py	272.800	272.800	Equipac	Py	2.250.000	2.250.000	M.Caceres	Py	1.250.000	1.250.000
2	Reubicación de portones desmontados en el acceso de servicio incluido dos pilares en chapa doblada de 20 cm x 30cm 3 mm , inst. eléctrica y puesta en funcionamiento del motor previo mant. del mismo.	1	Gl	Construvip	Py	5.540.000	5.540.000	Contepar	Py	3.763.357	3.763.357	Equipac	Py	18.000.000	18.000.000	M.Caceres	Py	2.500.000	2.500.000
3	Desmontaje de barrera metálica existente incluido soportes y accesorios y acondicionamiento del sector.	1	Gl	Construvip	Py	1.130.000	1.130.000	Contepar	Py	886.600	886.600	Equipac	Py	4.500.000	4.500.000	M.Caceres	Py	2.500.000	2.500.000
4	Pintura sintética de toda la estructura metálica	1	Gl	Construvip	Py	1.028.000	1.028.000	Contepar	Py	1.052.572	1.052.572	Equipac	Py	3.000.000	3.000.000	M.Caceres	Py	5.625.000	5.625.000
	Prov. y colocación de portón corredizo y adecua. de caseta						0								0				0
5	Demolición de pared y ventana de caseta y retiro de escombros	1	Gl	Construvip	Py	5.520.000	5.520.000	Contepar	Py	1.063.920	1.063.920	Equipac	Py	3.750.000	3.750.000	M.Caceres	Py	2.500.000	2.500.000
6	Mampostería de elevación de 0,15	20	M2	Construvip	Py	72.800	1.456.000	Contepar	Py	84.322	1.686.450	Equipac	Py	87.000	1.740.000	M.Caceres	Py	87.500	1.750.000
7	Revoque de pared	40	M2	Construvip	Py	28.000	1.120.000	Contepar	Py	31.058	1.242.331	Equipac	Py	21.000	840.000	M.Caceres	Py	37.500	1.500.000
8	Re-ubicación de ventana de seguridad incluido vidrio	1	Gl	Construvip	Py	952.000	952.000	Contepar	Py	272.800	272.800	Equipac	Py	3.150.000	3.150.000	M.Caceres	Py	3.125.000	3.125.000
9	Reparación de partes afectadas piso, pared	1	Gl	Construvip	Py	2.072.000	2.072.000	Contepar	Py	327.518	327.518	Equipac	Py	1.950.000	1.950.000	M.Caceres	Py	2.500.000	2.500.000
10	Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,80 X 2,10 incluido marco metálico y cerraduras	1	Gl	Construvip	Py	1.402.000	1.402.000	Contepar	Py	1.432.200	1.432.200	Equipac	Py	4.222.500	4.222.500	M.Caceres	Py	1.875.000	1.875.000
11	Provisión y colocación de portón de chapa doblada corredizo de 6,00 m X 2,70 m	1	Gl	Construvip	Py	5.896.800	5.896.800	Contepar	Py	9.136.618	9.136.618	Equipac	Py	9.000.000	9.000.000	M.Caceres	Py	8.750.000	8.750.000
12	Inst. y Prov. de motor eléctrico industrial de la línea SPA o movimiento de 1/2 HP trifásico accionado de caseta de guardia	1	Gl	Construvip	Py	2.072.000	2.072.000	Contepar	Py	8.731.744	8.731.744	Equipac	Py	10.500.000	10.500.000	M.Caceres	Py	6.250.000	6.250.000
13	Pintura general de la caseta , pórtico de acceso, muros, losas, casetonados, vigas y paredes	1	Gl	Construvip	Py	1.200.000	1.200.000	Contepar	Py	5.162.076	5.162.076	Equipac	Py	8.250.000	8.250.000	M.Caceres	Py	7.500.000	7.500.000
14	Pintura general de rejas, portones, aberturas nuevas y existentes	1	Gl	Construvip	Py	1.000.000	1.000.000	Contepar	Py	2.138.036	2.138.036	Equipac	Py	7.200.000	7.200.000	M.Caceres	Py	10.000.000	10.000.000
15	Cerramiento metálico lateral del acceso en chapa doblada N° 19, 2 mm (montado sobre un bastidor de tubos) incluido pilares de chapa doblada de 15 X 30 c/cargado de hormigón y revestimiento de rejas existente con chapa de mismos espesor y desarrollo	1	Gl	Construvip	Py	6.657.000	6.657.000	Contepar	Py	9.833.157	9.833.157	Equipac	Py	12.750.000	12.750.000	M.Caceres	Py	6.875.000	6.875.000
16	Reparación de filtraciones	160	M2	Construvip	Py	69.200	11.072.000	Contepar	Py	65.226	10.436.237	Equipac	Py	30.000	4.800.000	M.Caceres	Py	150.000	24.000.000
	Adecuacion de salidas de emergencia										0								0
17	Adecuacion de Puertas de PB del Centro Cultural	1	Gl	Construvip	Py	4.600.000	4.600.000	Contepar	Py	4.817.648	4.817.648	Equipac	Py	3.900.000	3.900.000	M.Caceres	Py	3.750.000	3.750.000
18	Adecuacion de Puerta de 2do subsuelo del Centro Cultural cabecera sur	1	Gl	Construvip	Py	5.600.000	5.600.000	Contepar	Py	6.327.596	6.327.596	Equipac	Py	6.300.000	6.300.000	M.Caceres	Py	3.750.000	3.750.000
19	Adecuacion puerta de area maternal primer subsuelo, incluida rampa	1	Gl	Construvip	Py	4.600.000	4.600.000	Contepar	Py	1.940.972	1.940.972	Equipac	Py	10.800.000	10.800.000	M.Caceres	Py	3.750.000	3.750.000
	Pintura										0								0
20	Pintura de cieloraso	1200	M2	Construvip	Py	29.520	35.424.000	Contepar	Py	47.360	56.832.424	Equipac	Py	25.000	30.000.000	M.Caceres	Py	37.500	45.000.000
21	Pintura de Muro	600	M2	Construvip	Py	18.020	10.812.000	Contepar	Py	13.426	8.055.329	Equipac	Py	25.000	15.000.000	M.Caceres	Py	37.500	22.500.000
22	Prov. De alfombra	500	M2	Construvip	Py	58.400	29.200.000	Contepar	Py	88.660	44.330.000		Py	58.500	29.250.000	M.Caceres	Py	112.500	56.250.000
23	Tratamiento ignifugo de butacas y alfombras	1	Gl	Construvip	Py	16.520.000	16.520.000	Contepar	Py	19.096.000	19.096.000	Equipac	Py	10.500.000	10.500.000	M.Caceres	Py	56.250.000	56.250.000
							156.553.800				198.838.384				201.652.500				279.750.000

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 1				Ing. Diego Szklarkiervicz				Arq. Carlos Meza				Yatyta SA			
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
	Reubicación de rejas y portones														
1	Desmontaje de rejas y portones acceso	1	Gl	No Cotiza				No Cotiza				No Cotiza			
2	Reubicación de portones desmontados en el acceso de servicio incluido dos pilares en chapa doblada de 20 cm x 30cm 3 mm , inst. eléctrica y puesta en funcionamiento del motor previo mant. del mismo.	1	Gl												
3	Desmontaje de barrera metálica existente incluido soportes y accesorios y acondicionamiento del sector.	1	Gl												
4	Pintura sintética de toda la estructura metálica	1	Gl												
	Prov. y colocación de portón corredizo y adecua. de caseta														
5	Demolición de pared y ventana de caseta -y retiro de escombros	1	Gl	No Cotiza				No Cotiza				No Cotiza			
6	Mamposteria de elevación de 0,15	20	M2												
7	Revoque de pared	40	M2												
8	Re-ubicación de ventana de seguridad incluido vidrio	1	Gl												
9	Reparación de partes afectadas piso, pared	1	Gl												
10	Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,80 X 2,10 incluido marco metálico y cerraduras	1	Gl												
11	Provisión y colocación de portón de chapa doblada corredizo de 6,00 m X 2,70 m	1	Gl												
12	Inst. y Prov. de motor eléctrico industrial de la línea SPA o movimiento de 1/2 HP trifásico accionado de caseta de guardia	1	Gl												
13	Pintura general de la caseta , pórtico de acceso, muros, losas, casetonados, vigas y paredes	1	Gl												
14	Pintura general de rejas, portones, aberturas nuevas y existentes	1	Gl												
15	Cerramiento metálico lateral del acceso en chapa doblada N° 19, 2 mm (montado sobre un bastidor de tubos) incluido pilares de chapa doblada de 15 X 30 c/cargado de hormigón y revestimiento de rejas existente con chapa de mismos espesor y desarrollo	1	Gl												
16	Reparación de filtraciones	160	M2												
	Adecuacion de salidas de emergencia										0				
17	Adecuacion de Puertas de PB del Centro Cultural	1	Gl	No Cotiza				No Cotiza				No Cotiza			
18	Adecuacion de Puerta de 2do subsuelo del Centro Cultural cabecera sur	1	Gl												
19	Adecuacion puerta de area maternal primer subsuelo, incluida rampa	1	Gl												
	Pintura										0				
20	Pintura de cieloraso	1200	M2	No Cotiza				No Cotiza				No Cotiza			
21	Pintura de Muro	600	M2												
22	Provi. De alfombra	500	M2												
23	Tratamiento Ignifugos de butacas y alfombras	1	Gl												

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Construvip				Contepar				Equipac				Arq. Margarita Caceres			
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
	Limpieza , destronque y retiro de basuras																		
1	Demolición de paredes, piso, losa de hormigón en planta baja, alta y retiro de escombros	1	Gl	Construvip	Py	4.082.500	4.082.500	Contepar	Py	4.978.731	4.978.731	Equipac	Py	2.055.000	2.055.000	M.Caceres	Py	2.725.000	2.725.000
2	Destronque y retiro de restos de pos y destroque de raiz	1	Gl	Construvip	Py	1.725.000	1.725.000	Contepar	Py	3.334.818	3.334.818	Equipac	Py	1.178.200	1.178.200	M.Caceres	Py	1.526.000	1.526.000
	Estructura de Hormigón Armado																		
3	Hormigón para fundación	4	M3	Construvip	Py	1.725.000	6.900.000	Contepar	Py	2.055.216	8.220.863	Equipac	Py	1.918.000	7.672.000	M.Caceres	Py	1.635.000	6.540.000
4	Viga de arriostramiento	25	Ml	Construvip	Py	134.550	3.363.750	Contepar	Py	247.368	6.184.204	Equipac	Py	321.950	8.048.750	M.Caceres	Py	130.800	3.270.000
5	Hormigón para pilares, losas y vigas	30	M3	Construvip	Py	1.782.500	53.475.000	Contepar	Py	2.554.363	76.630.881	Equipac	Py	2.192.000	65.760.000	M.Caceres	Py	1.635.000	49.050.000
6	Hormigón para escalera	1	Gl	Construvip	Py	7.475.000	7.475.000	Contepar	Py	2.807.171	2.807.171	Equipac	Py	2.603.000	2.603.000	M.Caceres	Py	3.597.000	3.597.000
7	Hormigón visto para columnas	14	Ml	Construvip	Py	253.000	3.542.000	Contepar	Py	158.619	2.220.666	Equipac	Py	411.000	5.754.000	M.Caceres	Py	218.000	3.052.000
	Mamposterías:																		
8	de elev.de ladrillo visto LAMINADO de 0.15	160	M^2	Construvip	Py	115.000	18.400.000	Contepar	Py	140.719	22.514.967	Equipac	Py	134.260	21.481.600	M.Caceres	Py	119.900	19.184.000
9	de elev.de ladrillo común de 0.15	45	M^2	Construvip	Py	74.750	3.363.750	Contepar	Py	72.626	3.268.188	Equipac	Py	79.460	3.575.700	M.Caceres	Py	65.400	2.943.000
	Mesada de bar y cocina																		
10	Mesada de bar de granito natural incluida mamposteria de soporte y revoque	1	Unidad	Construvip	Py	7.675.000	7.675.000	Contepar	Py	6.340.322	6.340.322	Equipac	Py	6.302.000	6.302.000	M.Caceres	Py	3.815.000	3.815.000
11	Mesada de granito natural entre bar y cocina de 0,50 x 2,30 incluido demolicion de pared y colocacion de perfil de H°A°	1	Unidad	Construvip	Py	5.175.000	5.175.000	Contepar	Py	1.533.108	1.533.108	Equipac	Py	1.219.300	1.219.300	M.Caceres	Py	2.180.000	2.180.000
12	Mesadas de acero inoxidable para cocina	1	Gl	Construvip	Py	2.750.000	2.750.000	Contepar	Py	5.646.492	5.646.492	Equipac	Py	1.644.000	1.644.000	M.Caceres	Py	6.812.500	6.812.500
	Aislación Horizontal:																		
13	Aislación de losa de hormigón	75	M2	Construvip	Py	80.000	6.000.000	Contepar	Py	113.142	8.485.632	Equipac	Py	57.540	4.315.500	M.Caceres	Py	109.000	8.175.000
	Revoques:																		
14	Interior	240	M2	Construvip	Py	24.150	5.796.000	Contepar	Py	24.769	5.944.581	Equipac	Py	19.180	4.603.200	M.Caceres	Py	30.520	7.324.800
15	Exterior	30	M2	Construvip	Py	28.750	862.500	Contepar	Py	30.417	912.503	Equipac	Py	20.824	624.720	M.Caceres	Py	31.610	948.300
16	Cielorraso	85	M2	Construvip	Py	46.400	3.944.000	Contepar	Py	34.016	2.891.367	Equipac	Py	52.060	4.425.100	M.Caceres	Py	33.790	2.872.150

BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Construvip				Contepar				Equipac				Arq. Margarita Caceres			
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
	Contrapiso de Cascote:																		
17	Sobre losa de e=7 cm.	150	M2	Construvip	Py	16.100	2.415.000	Contepar	Py	28.077	4.211.552	Equipac	Py	30.140	4.521.000	M.Caceres	Py	27.250	4.087.500
	Pisos :																		
18	*provisión y colocación de porcelanato (45x45)	110	M2	Construvip	Py	213.900	23.529.000	Contepar	Py	214.237	23.566.083	Equipac	Py	137.411	15.115.210	M.Caceres	Py	103.550	11.390.500
19	*Provisión y colocación de cerámica	18	M2	Construvip	Py	75.000	1.350.000	Contepar	Py	117.622	2.117.202	Equipac	Py	97.270	1.750.860	M.Caceres	Py	76.300	1.373.400
20	Reparación piso planta baja incluido contrapiso en los casos necesarios	1	Gl	Construvip	Py	2.875.000	2.875.000	Contepar	Py	2.727.020	2.727.020	Equipac	Py	1.096.000	1.096.000	M.Caceres	Py	763.000	763.000
21	Revestido de huellas y contrahuellas con planchas de porcelanato	1	Gl	Construvip	Py	5.071.500	5.071.500	Contepar	Py	2.362.053	2.362.053	Equipac	Py	2.065.960	2.065.960	M.Caceres	Py	5.232.000	5.232.000
	Zócalos:																		
22	Provisión y colocación de porcelanato	60	Ml	Construvip	Py	63.250	3.795.000	Contepar	Py	50.345	3.020.683	Equipac	Py	93.160	5.589.600	M.Caceres	Py	27.250	1.635.000
23	Provisión y colocación de cerámica	16	Ml.	Construvip	Py	28.750	460.000	Contepar	Py	22.427	358.826	Equipac	Py	65.760	1.052.160	M.Caceres	Py	19.620	313.920
	Revestimientos:																		
24	de azulejos de baños incluido guarda	18	M^2	Construvip	Py	74.750	1.345.500	Contepar	Py	77.080	1.387.442	Equipac	Py	116.450	2.096.100	M.Caceres	Py	87.200	1.569.600
25	de azulejos blanco para cocina cantina y salon	15	M2	Construvip	Py	74.750	1.121.250	Contepar	Py	73.846	1.107.697	Equipac	Py	116.450	1.746.750	M.Caceres	Py	87.200	1.308.000
26	de muros con piedra basáltica	10	M^2	Construvip	Py	250.000	2.500.000	Contepar	Py	268.829	2.688.293	Equipac	Py	95.900	959.000	M.Caceres	Py	272.500	2.725.000
	Carpintería de Madera:																		
27	Puerta tipo P_1 para baños de 0.70 X 2.10 incluidos marco , herrajes y cerraduras	2	Unidad	Construvip	Py	1.227.500	2.455.000	Contepar	Py	969.907	1.939.815	Equipac	Py	737.060	1.474.120	M.Caceres	Py	741.200	1.482.400
28	Puerta tipo P2 TIPO VAIVEN para cocina	1	Unidad	Construvip	Py	1.725.000	1.725.000	Contepar	Py	1.619.000	1.619.000	Equipac	Py	730.210	730.210	M.Caceres	Py	817.500	817.500
29	Contramarcos	25	Ml	Construvip	Py	15.000	375.000	Contepar	Py	16.136	403.405	Equipac	Py	27.400	685.000	M.Caceres	Py	21.800	545.000
	Carpintería Metálica con perfilería de aluminio																		
30	Ventanas V_1 de 0.80 X 06 incluido vidrio de 4 mm	2	Unidad	Construvip	Py	402.500	805.000	Contepar	Py	470.640	941.279	Equipac	Py	822.000	1.644.000	M.Caceres	Py	545.000	1.090.000
31	Ventanas V_2 de 0.9 X 1.8 escalera incluido vidrio de 6 mm	1	Unidad	Construvip	Py	1.138.500	1.138.500	Contepar	Py	827.788	827.788	Equipac	Py	822.000	822.000	M.Caceres	Py	763.000	763.000

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Construvip				Contepar				Equipac				Arq. Margarita Caceres			
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
32	Provisión y colocación de puerta corrediza para acceso al salón de 1,00 m x 2,10 m con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm de espesor incluido cerradura y tratamiento de arenado s/diseño	1	Unidad	Construvip	Py	2.875.000	2.875.000	Contepar	Py	2.151.495	2.151.495	Equipac	Py	3.425.000	3.425.000	M.Caceres	Py	2.834.000	2.834.000
33	Provisión y colocación de cerramiento vidriado en planta baja de 3,70 m x 3,20 m incluido puerta corrediza para acceso a la cantina de 1,40 m x 2,10 m con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm de espesor incluido cerraduras. Los vidrios tendran tramiento de arenado s/diseño	1	Unidad	Construvip	Py	14.660.200	14.660.200	Contepar	Py	8.033.683	8.033.683	Equipac	Py	3.425.000	3.425.000	M.Caceres	Py	11.445.000	11.445.000
34	Ventana para cocina 2,00 m X 1,20 m incluido vidrio	1	Unidad	Construvip	Py	1.518.000	1.518.000	Contepar	Py	1.847.597	1.847.597	Equipac	Py	437.304	437.304	M.Caceres	Py	1.689.500	1.689.500
	Barandas																		
35	Metálica para escalera y losa de llegada con pasamos de madera lustradas	1	Gl	Construvip	Py	9.000.000	9.000.000	Contepar	Py	2.672.560	2.672.560	Equipac	Py	4.110.000	4.110.000	M.Caceres	Py	2.725.000	2.725.000
	Carpintería vidriera																		
36	Puertas de Acceso de dos hojas de 1,50 x 2,10 con cerradura	1	Gl	Construvip	Py	4.025.000	4.025.000	Contepar	Py	4.168.522	4.168.522	Equipac	Py	3.425.000	3.425.000	M.Caceres	Py	5.450.000	5.450.000
37	Ventana corrediza con vidrio templado de 10 mm con perfiuleria de aliminio bronce de 2,40 X1,20	7	Unidad	Construvip	Py	1.821.600	12.751.200	Contepar	Py	2.176.775	15.237.427	Equipac	Py	1.242.864	8.700.048	M.Caceres	Py	1.962.000	13.734.000
	Pintura:																		
38	de aberturas metálicas	40	M2	Construvip	Py	12.650	506.000	Contepar	Py	27.428	1.097.101	Equipac	Py	27.400	1.096.000	M.Caceres	Py	23.980	959.200
39	de paredes al látex con enduido	160	M2	Construvip	Py	18.975	3.036.000	Contepar	Py	22.325	3.572.080	Equipac	Py	24.660	3.945.600	M.Caceres	Py	18.530	2.964.800
40	de paredes al látex sin enduido	120	M2	Construvip	Py	12.650	1.518.000	Contepar	Py	13.235	1.588.252	Equipac	Py	15.070	1.808.400	M.Caceres	Py	16.350	1.962.000
41	de cielorraso con enduido	140	M2	Construvip	Py	18.975	2.656.500	Contepar	Py	22.325	3.125.570	Equipac	Py	27.400	3.836.000	M.Caceres	Py	18.530	2.594.200
42	Tratamiento ladrillo visto	220	M2	Construvip	Py	9.775	2.150.500	Contepar	Py	16.136	3.549.967	Equipac	Py	16.440	3.616.800	M.Caceres	Py	16.350	3.597.000
43	de abertura de madera	30	M2	Construvip	Py	10.925	327.750	Contepar	Py	20.843	625.278	Equipac	Py	8.220	246.600	M.Caceres	Py	25.070	752.100

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Construvip				Contepar				Equipac				Arq. Margarita Caceres			
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
	Tratamiento de muros de Hormigón Visto																		
44	Tratamiento de pilares y vigas de hormigoon	200	M2	Construvip	Py	14.375	2.875.000	Contepar	Py	13.235	2.647.086	Equipac	Py	41.100	8.220.000	M.Caceres	Py	21.800	4.360.000
	Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias																		
45	Provisión e instalación agua fría y caliente para baños damas y caballeros y cocina	1	Gl	Construvip	Py	5.695.000	5.695.000	Contepar	Py	1.620.631	1.620.631	Equipac	Py	2.733.150	2.733.150	M.Caceres	Py	3.270.000	3.270.000
46	Desagüe Cloacal baños y cocina	1	Gl	Construvip	Py	3.125.000	3.125.000	Contepar	Py	2.082.235	2.082.235	Equipac	Py	1.644.000	1.644.000	M.Caceres	Py	2.180.000	2.180.000
47	Provisión e instalación inodoros de color con cisterna baja baños damas y caballeros incluido tapas acolchadas	2	Unidad	Construvip	Py	3.000.000	6.000.000	Contepar	Py	955.849	1.911.698	Equipac	Py	3.288.000	6.576.000	M.Caceres	Py	981.000	1.962.000
48	Provisión y colocación de mingitorios incluido válvulas de descarga	2	Unidad	Construvip	Py	1.380.000	2.760.000	Contepar	Py	504.458	1.008.917	Equipac	Py	4.932.000	9.864.000	M.Caceres	Py	654.000	1.308.000
49	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal de línea moderna , jerarquica incluido griferia con accionamiento automatico con regulador de agua para baños.	2	Unidad	Construvip	Py	1.817.000	3.634.000	Contepar	Py	799.146	1.598.292	Equipac	Py	3.397.600	6.795.200	M.Caceres	Py	981.000	1.962.000
50	Provisión y colocación de griferia con mezcladora con pico movil para cocina, incluida conexiones flexibles.	2	Unidad	Construvip	Py	747.500	1.495.000	Contepar	Py	444.779	889.558	Equipac	Py	493.200	986.400	M.Caceres	Py	872.000	1.744.000
51	Provisión e instalación de Termo calefones de 200 lts.para cocina	1	Unidad	Construvip	Py	4.025.000	4.025.000	Contepar	Py	3.868.691	3.868.691	Equipac	Py	2.466.000	2.466.000	M.Caceres	Py	1.744.000	1.744.000
52	Provisión y colocación de portarrollo de papel higiénico dobles de acero inoxidable	2	Unidad	Construvip	Py	632.500	1.265.000	Contepar	Py	236.664	473.329	Equipac	Py	548.000	1.096.000	M.Caceres	Py	163.500	327.000
53	Jabonera Liquida de acero inoxidable	2	Unidad	Construvip	Py	632.500	1.265.000	Contepar	Py	653.517	1.307.033	Equipac	Py	479.500	959.000	M.Caceres	Py	381.500	763.000
54	Papeleras de acero inoxidable	2	Unidad	Construvip	Py	517.500	1.035.000	Contepar	Py	100.851	207.703	Equipac	Py	548.000	1.096.000	M.Caceres	Py	327.000	654.000
55	Portapapel de toalla de mano con accionamiento manual	2	Unidad	Construvip	Py	368.000	736.000	Contepar	Py	638.725	1.277.450	Equipac	Py	342.500	685.000	M.Caceres	Py	218.000	436.000
56	Provisión e instalación de espejo de línea modera y marco de acero inoxidable	2	Unidad	Construvip	Py	920.000	1.840.000	Contepar	Py	268.937	537.874	Equipac	Py	1.644.000	3.288.000	M.Caceres	Py	218.000	436.000

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Operativa de Contratación

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Construvip				Contepar				Equipac				Arq. Margarita Caceres			
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
57	Provisión y colocación de papeleras de acero inoxidable para papel de mano de 30 litros	2	Unidad	Construvip	Py	402.500	805.000	Contepar	Py	356.341	712.683	Equipac	Py	822.000	1.644.000	M.Caceres	Py	327.000	654.000
	Instalación Eléctrica																		
58	Instalación de Tablero General	1	Gl	Construvip	Py	2.875.000	2.875.000	Contepar	Py	3.044.083	3.044.083	Equipac	Py	1.918.000	1.918.000	M.Caceres	Py	7.651.800	7.651.800
59	Instalación de llaves y Tomas para todos los ambientes incluir tableros de mando, cañerías, cableado y mano de obra	1	Gl	Construvip	Py	8.050.000	8.050.000	Contepar	Py	12.335.824	12.335.824	Equipac	Py	4.384.000	4.384.000	M.Caceres	Py	17.004.000	17.004.000
60	Iluminación sobre mesada de bar	1	Gl	Construvip	Py	1.150.000	1.150.000	Contepar	Py	3.693.579	3.693.579	Equipac	Py	3.151.000	3.151.000	M.Caceres	Py	1.635.000	1.635.000
61	Iluminación de salón con artefactos de embutir con lámpara tipo leds	10	Unidad	Construvip	Py	212.750	2.127.500	Contepar	Py	371.906	3.719.061	Equipac	Py	2.192.000	21.920.000	M.Caceres	Py	523.200	5.232.000
62	Iluminación de salón con artefactos de emergencia con lámpara tipo leds	6	Unidad	Construvip	Py	212.750	1.276.500	Contepar	Py	221.873	1.331.238	Equipac	Py	175.360	1.052.160	M.Caceres	Py	403.300	2.419.800
63	Iluminación Cocina con artefactos de 2 X 40 W florescente con casquets de proteccion	3	Unidad	Construvip	Py	373.750	1.121.250	Contepar	Py	271.484	814.452	Equipac	Py	1.315.200	3.945.600	M.Caceres	Py	272.500	817.500
64	Iluminación baños con artefactos de embutir con	4	Unidad	Construvip	Py	287.500	1.150.000	Contepar	Py	201.192	804.767	Equipac	Py	876.800	3.507.200	M.Caceres	Py	136.250	545.000
65	Instalación de tomacorrientes para iluminación especial	4	Unidad	Construvip	Py	138.000	552.000	Contepar	Py	113.833	455.332	Equipac	Py	1.682.360	6.729.440	M.Caceres	Py	218.000	872.000
66	Instalación tableros General y distribución de luz y fuerza	1	Gl	Construvip	Py	2.300.000	2.300.000	Contepar	Py	2.766.479	2.766.479	Equipac	Py	2.192.000	2.192.000	M.Caceres	Py	1.308.000	1.308.000
	Instalación Seguridad Física y Electrónica																		
67	Detectores de humo	3	Unidad	Construvip	Py	345.000	1.035.000	Contepar	Py	988.343	2.965.029	Equipac	Py	274.000	822.000	M.Caceres	Py	381.500	1.144.500
68	Detectores de temperatura	3	Unidad	Construvip	Py	287.500	862.500	Contepar	Py	988.343	2.965.029	Equipac	Py	274.000	822.000	M.Caceres	Py	381.500	1.144.500
69	Alarmas audio visuales	2	Unidad	Construvip	Py	747.500	1.495.000	Contepar	Py	322.724	645.449	Equipac	Py	479.500	959.000	M.Caceres	Py	218.000	436.000
70	Tablero de mando	1	Gl	Construvip	Py	747.500	747.500	Contepar	Py	4.941.716	4.941.716	Equipac	Py	2.740.000	2.740.000	M.Caceres	Py	1.635.000	1.635.000
71	Caños, cajas y cables	1	Gl	Construvip	Py	5.175.000	5.175.000	Contepar	Py	2.218.729	2.218.729	Equipac	Py	2.192.000	2.192.000	M.Caceres	Py	1.635.000	1.635.000
72	Provisión e instalación de extintores de tipo ABC de 8 Kg	6	Unidad	Construvip	Py	460.000	2.760.000	Contepar	Py	359.031	2.154.185	Equipac	Py	602.800	3.616.800	M.Caceres	Py	414.200	2.485.200

BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Construvip				Contepar				Equipac				Arq. Margarita Caceres			
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
	Instalación de aire acondicionado																		
73	Provisión e instalación de Split de 36.000BTU	4	Unidad	Construvip	Py	5.175.000	20.700.000	Contepar	Py	10.206.380	40.825.518	Equipac	Py	7.535.000	30.140.000	M.Caceres	Py	9.483.000	37.932.000
	Equipamiento																		
74	Provisión e instalación Campana extractora de aire	1	Unidad	Construvip	Py	5.175.000	5.175.000	Contepar	Py	1.785.539	1.785.539	Equipac	Py	1.644.000	1.644.000	M.Caceres	Py	8.938.000	8.938.000
75	Equipos para cocina	2	Unidad	Construvip	Py	3.650.000	7.300.000	Contepar	Py	3.939.926	7.879.851	Equipac	Py	8.700.000	17.400.000	M.Caceres	Py	5.777.000	11.554.000
76	Mesada de acero inoxidable para cocina de 3,00 m de largo X 0,60 m de ancho	1	Unidad	Construvip	Py	7.475.000	7.475.000	Contepar	Py	3.361.711	3.361.711	Equipac	Py	1.040.000	1.040.000	M.Caceres	Py	3.259.100	3.259.100
	Trabajos Varios																		
77	Restitución y reparación de partes afectadas en planta baja.	1	Gl	Construvip	Py	7.475.000	7.475.000	Contepar	Py	409.174	409.174	Equipac	Py	1.096.000	1.096.000	M.Caceres	Py	1.308.000	1.308.000
78	Construcción parrilla con mesada de granito natural. La parrilla será enlozada y tendrá guía.	1	Gl	Construvip	Py	9.200.000	9.200.000	Contepar	Py	6.107.692	6.107.692	Equipac	Py	7.800.000	7.800.000	M.Caceres	Py	5.232.000	5.232.000
79	Jardinería exterior	1	Gl	Construvip	Py	5.175.000	5.175.000	Contepar	Py	672.342	672.342	Equipac	Py	959.000	959.000	M.Caceres	Py	2.180.000	2.180.000
80	Cieloraso de yeso incluido enduido y pintura	70	M2	Construvip	Py	97.750	6.842.500	Contepar	Py	127.883	8.951.826	Equipac	Py	122.000	8.540.000	M.Caceres	Py	130.800	9.156.000
	Limpieza Final de Obra																		
81	Limpieza Final de Obra	1	Gl	Construvip	Py	2.500.000	2.500.000		Py	2.689.369	2.689.369	Equipac	Py	685.000	685.000	M.Caceres	Py	2.725.000	2.725.000
							381.589.150				396.537.318				397.989.742				359.866.770

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Ing. Diego Szklarkiervicz				Arq. Carlos Meza				Yatyta SA			
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
	Limpieza , destronque y retiro de basuras														
1	Demolición de paredes, piso, losa de hormigón en planta baja, alta y retiro de escombros	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	6.750.000	6.750.000	C.Meza	Py	1.575.000	1.575.000	Yatyta SA	Py	11.200.000	11.200.000
2	Destronque y retiro de restos de pos y destroque de raiz	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	3.375.000	3.375.000	C.Meza	Py	945.000	945.000	Yatyta SA	Py	2.100.000	2.100.000
	Estructura de Hormigón Armado														
3	Hormigón para fundación	4	M3	D.Szklarkiervicz	Py	1.890.000	7.560.000	C.Meza	Py	1.638.000	6.552.000	Yatyta SA	Py	2.450.000	9.800.000
4	Viga de arriostramiento	25	Ml	D.Szklarkiervicz	Py	162.000	4.050.000	C.Meza	Py	85.050	2.126.250	Yatyta SA	Py	175.000	4.375.000
5	Hormigón para pilares, losas y vigas	30	M3	D.Szklarkiervicz	Py	1.930.500	57.915.000	C.Meza	Py	1.732.500	51.975.000	Yatyta SA	Py	2.450.000	73.500.000
6	Hormigón para escalera	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	4.050.000	4.050.000	C.Meza	Py	2.520.000	2.520.000	Yatyta SA	Py	6.825.000	6.825.000
7	Hormigón visto para columnas	14	Ml	D.Szklarkiervicz	Py	202.500	2.835.000	C.Meza	Py	110.250	1.543.500	Yatyta SA	Py	175.000	2.450.000
	Mamposterías:														
8	de elev.de ladrillo visto LAMINADO de 0.15	160	M^2	D.Szklarkiervicz	Py	135.000	21.600.000	C.Meza	Py	122.850	19.656.000	Yatyta SA	Py	105.000	16.800.000
9	de elev.de ladrillo común de 0.15	45	M^2	D.Szklarkiervicz	Py	81.000	3.645.000	C.Meza	Py	73.710	3.316.950	Yatyta SA	Py	74.200	3.339.000
	Mesada de bar y cocina														
10	Mesada de bar de granito natural incluida mamposteria de soporte y revoque	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	8.100.000	8.100.000	C.Meza	Py	1.197.000	1.197.000	Yatyta SA	Py	2.520.000	2.520.000
11	Mesada de granito natural entre bar y cocina de 0,50 x 2,30 incluido demolicion de pared y colocacion de perfil de H°A°	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	4.050.000	4.050.000	C.Meza	Py	1.575.000	1.575.000	Yatyta SA	Py	2.100.000	2.100.000
12	Mesadas de acero inoxidable para cocina	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	3.375.000	3.375.000	C.Meza	Py	1.449.000	1.449.000	Yatyta SA	Py	2.100.000	2.100.000
	Aislación Horizontal:														
13	Aislación de losa de hormigón	75	M2	D.Szklarkiervicz	Py	67.500	5.062.500	C.Meza	Py	59.850	4.488.750	Yatyta SA	Py	140.000	10.500.000
	Revoques:														
14	Interior	240	M2	D.Szklarkiervicz	Py	20.250	4.860.000	C.Meza	Py	17.640	4.233.600	Yatyta SA	Py	22.400	5.376.000
15	Exterior	30	M2	D.Szklarkiervicz	Py	20.250	607.500	C.Meza	Py	17.640	529.200	Yatyta SA	Py	23.100	693.000
16	Cielorraso	85	M2	D.Szklarkiervicz	Py	44.550	3.786.750	C.Meza	Py	30.870	2.623.950	Yatyta SA	Py	34.300	2.915.500
	Contrapiso de Cascote:														
17	Sobre losa de e=7 cm.	150	M2	D.Szklarkiervicz	Py	24.300	3.645.000	C.Meza	Py	29.610	4.441.500	Yatyta SA	Py	24.500	3.675.000
	Pisos :														
18	*provisión y colocación de porcelanato (45x45)	110	M2	D.Szklarkiervicz	Py	108.000	11.880.000	C.Meza	Py	126.000	13.860.000	Yatyta SA	Py	168.000	18.480.000
19	*Provisión y colocación de cerámica	18	M2	D.Szklarkiervicz	Py	81.000	1.458.000	C.Meza	Py	66.150	1.190.700	Yatyta SA	Py	77.000	1.386.000
20	Reparación piso planta baja incluido contrapiso en los casos necesarios	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	675.000	675.000	C.Meza	Py	2.205.000	2.205.000	Yatyta SA	Py	3.850.000	3.850.000
21	Revestido de huellas y contrahuellas con planchas de porcelanato	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	1.080.000	1.080.000	C.Meza	Py	2.835.000	2.835.000	Yatyta SA	Py	4.900.000	4.900.000
	Zócalos:														

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
Unidad Operativa de Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Ing. Diego Szklarkiervicz				Arq. Carlos Meza				Yatyta SA			
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
22	Provisión y colocación de porcelanato	60	Ml	D.Szklarkiervicz	Py	21.600	1.296.000	C.Meza	Py	59.850	3.591.000	Yatyta SA	Py	38.500	2.310.000
23	Provisión y colocación de cerámica	16	Ml	D.Szklarkiervicz	Py	18.900	302.400	C.Meza	Py	18.270	292.320	Yatyta SA	Py	21.700	347.200
	Revestimientos:										0				
24	de azulejos de baños incluido guarda	18	M^2	D.Szklarkiervicz	Py	81.000	1.458.000	C.Meza	Py	69.300	1.247.400	Yatyta SA	Py	88.200	1.587.600
25	de azulejos blanco para cocina cantina y salon	15	M2	D.Szklarkiervicz	Py	67.500	1.012.500	C.Meza	Py	63.000	945.000	Yatyta SA	Py	77.000	1.155.000
26	de muros con piedra basáltica	10	M^2	D.Szklarkiervicz	Py	135.000	1.350.000	C.Meza	Py	63.000	630.000	Yatyta SA	Py	77.000	770.000
	Carpintería de Madera:										0				
27	Puerta tipo P_1 para baños de 0,70 X 2,10 incluidos marco , herrajes y cerraduras	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	607.500	1.215.000	C.Meza	Py	598.500	1.197.000	Yatyta SA	Py	770.000	1.540.000
28	Puerta tipo P2 TIPO VAIVEN para cocina	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	675.000	675.000	C.Meza	Py	598.500	598.500	Yatyta SA	Py	1.372.000	1.372.000
29	Contramarcos	25	Ml	D.Szklarkiervicz	Py	13.500	337.500	C.Meza	Py	15.750	393.750	Yatyta SA	Py	28.000	700.000
	Carpinteria Metálica con perfileria de aluminio										0				
30	Ventanas V_1 de 0,80 X 06 incluido vidrio de 4 mm	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	405.000	810.000	C.Meza	Py	567.000	1.134.000	Yatyta SA	Py	504.000	1.008.000
31	Ventanas V_2 de 0.9 X 1,8 escalera incluido vidrio de 6 mm	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	1.080.000	1.080.000	C.Meza	Py	1.512.000	1.512.000	Yatyta SA	Py	1.120.000	1.120.000
32	Provisión y colocación de puerta corrediza para acceso al salón de 1,00 m x 2,10 m con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm de espesor incluido cerradura y tratamiento de arenado s/diseño	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	1.620.000	1.620.000	C.Meza	Py	4.095.000	4.095.000	Yatyta SA	Py	1.680.000	1.680.000
33	Provisión y colocación de cerramiento vidriado en planta baja de 3,70 m x 3,20 m incluido puerta corrediza para acceso a la cantina de 1,40 m x 2,10 m con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm de espesor incluido cerraduras. Los vidrios tendran tramiento de arenado s/diseño	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	8.707.500	8.707.500	C.Meza	Py	8.505.000	8.505.000	Yatyta SA	Py	7.000.000	7.000.000
34	Ventana para cocina 2,00 m X 1,20 m incluido vidrio	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	1.080.000	1.080.000	C.Meza	Py	982.800	982.800	Yatyta SA	Py	1.680.000	1.680.000
	Barandas														
35	Metálica para escalera y losa de llegada con pasamos de madera lustradas	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	2.025.000	2.025.000	C.Meza	Py	787.500	787.500	Yatyta SA	Py	3.024.000	3.024.000
	Carpinteria vidriera														
36	Puertas de Acceso de dos hojas de 1,50 x 2,10 con cerradura	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	3.780.000	3.780.000	C.Meza	Py	1.984.500	1.984.500	Yatyta SA	Py	1.190.000	1.190.000
37	Ventana corrediza con vidrio templado de 10 mm con perfiuleria de aliminio bronce de 2,40 X1,20	7	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	1.890.000	13.230.000	C.Meza	Py	1.814.400	12.700.800	Yatyta SA	Py	2.100.000	14.700.000
	Pintura:										0				
38	de aberturas metálicas	40	M2	D.Szklarkiervicz	Py	16.200	648.000	C.Meza	Py	22.050	882.000	Yatyta SA	Py	27.300	1.092.000
39	de paredes al látex con enduido	160	M2	D.Szklarkiervicz	Py	16.200	2.592.000	C.Meza	Py	18.270	2.923.200	Yatyta SA	Py	21.700	3.472.000
40	de paredes al látex sin enduido	120	M2	D.Szklarkiervicz	Py	12.150	1.458.000	C.Meza	Py	9.450	1.134.000	Yatyta SA	Py	21.700	2.604.000
41	de cielorraso con enduido	140	M2	D.Szklarkiervicz	Py	40.500	5.670.000	C.Meza	Py	18.270	2.557.800	Yatyta SA	Py	21.700	3.038.000
42	Tratamiento ladrillo visto	220	M2	D.Szklarkiervicz	Py	13.500	2.970.000	C.Meza	Py	13.860	3.049.200	Yatyta SA	Py	10.500	2.310.000

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Ing. Diego Szklarkiervicz				Arq. Carlos Meza				Yatyta SA			
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
43	de abertura de madera	30	M2	D.Szklarkiervicz	Py	16.200	486.000	C.Meza	Py	18.270	548.100	Yatyta SA	Py	27.300	819.000
	Tratamiento de muros de Hormigón Visto										0				
44	Tratamiento de pilares y vigas de hormigoon	200	M2	D.Szklarkiervicz	Py	13.500	2.700.000	C.Meza	Py	18.900	3.780.000	Yatyta SA	Py	19.600	3.920.000
	Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias														
45	Provisión e instalación agua fria y caliente para baños damas y caballeros y cocina	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	2.700.000	2.700.000	C.Meza	Py	1.953.000	1.953.000	Yatyta SA	Py	2.170.000	2.170.000
46	Desagüe Cloacal baños y cocina	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	1.620.000	1.620.000	C.Meza	Py	945.000	945.000	Yatyta SA	Py	2.170.000	2.170.000
47	Provisión e instalación inodoros de color con cisterna baja baños damas y caballeros incluido tapas acolchadas	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	675.000	1.350.000	C.Meza	Py	535.500	1.071.000	Yatyta SA	Py	630.000	1.260.000
48	Provisión y colocación de mingitorios incluido válvulas de descarga	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	540.000	1.080.000	C.Meza	Py	283.500	567.000	Yatyta SA	Py	630.000	1.260.000
49	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal de linea moderna , jerarquica incluido grifería con accionamiento automatico con regulador de agua para baños.	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	675.000	1.350.000	C.Meza	Py	774.900	1.549.800	Yatyta SA	Py	1.120.000	2.240.000
50	Provisión y colocación de grifería con mezcladora con pico movil para cocina, incluida conexiones flexibles.	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	675.000	1.350.000	C.Meza	Py	636.300	1.272.600	Yatyta SA	Py	980.000	1.960.000
51	Provisión e instalación de Termo calefones de 200 lts.para cocina	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	2.025.000	2.025.000	C.Meza	Py	2.331.000	2.331.000	Yatyta SA	Py	1.960.000	1.960.000
52	Provisión y colocación de portarrollo de papel higiénico dobles de acero inoxidable	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	135.000	270.000	C.Meza	Py	94.500	189.000	Yatyta SA	Py	91.000	182.000
53	Jabonera Liquida de acero inoxidable	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	270.000	540.000	C.Meza	Py	126.000	252.000	Yatyta SA	Py	308.000	616.000
54	Papeleras de acero inoxidable	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	135.000	270.000	C.Meza	Py	189.000	378.000	Yatyta SA	Py	210.000	420.000
55	Portapapel de toalla de mano con accionamiento manual	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	202.500	405.000	C.Meza	Py	252.000	504.000	Yatyta SA	Py	308.000	616.000
56	Provisión e instalación de espejo de línea modera y marco de acero inoxidable	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	472.500	945.000	C.Meza	Py	252.000	504.000	Yatyta SA	Py	420.000	840.000
57	Provisión y colocación de papeleras de acero inoxidable para papel de mano de 30 litros	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	472.500	945.000	C.Meza	Py	189.000	378.000	Yatyta SA	Py	308.000	616.000
	Instalación Eléctrica														
58	Instalación de Tablero General	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	675.000	675.000	C.Meza	Py	882.000	882.000	Yatyta SA	Py	3.500.000	3.500.000
59	Instalación de llaves y Tomas para todos los ambientes incluir tableros de mando, cañerías, cableado y mano de obra	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	2.700.000	2.700.000	C.Meza	Py	3.465.000	3.465.000	Yatyta SA	Py	3.850.000	3.850.000
60	Iluminación sobre mesada de bar	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	675.000	675.000	C.Meza	Py	441.000	441.000	Yatyta SA	Py	2.520.000	2.520.000
61	Iluminación de salón con artefactos de embutir con lámpara tipo leds	10	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	270.000	2.700.000	C.Meza	Py	182.700	1.827.000	Yatyta SA	Py	490.000	4.900.000
62	Iluminación de salón con artefactos de emergencia con lámpara tipo leds	6	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	202.500	1.215.000	C.Meza	Py	132.300	793.800	Yatyta SA	Py	350.000	2.100.000
63	Iluminación Cocina con artefactos de 2 X 40 W florescente con casquets de proteccion	3	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	162.000	486.000	C.Meza	Py	122.850	368.550	Yatyta SA	Py	280.000	840.000
64	Iluminación baños con artefactos de embutir con	4	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	270.000	1.080.000	C.Meza	Py	94.500	378.000	Yatyta SA	Py	350.000	1.400.000

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
Unidad Operativa de Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 43/2012 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP Y SEDE SOCIAL

LOTE 2				Ing. Diego Szklarkiervicz				Arq. Carlos Meza				Yatyta SA			
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
65	Instalación de tomacorrientes para iluminación especial	4	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	135.000	540.000	C.Meza	Py	94.500	378.000	Yatyta SA	Py	133.000	532.000
66	Instalación tableros General y distribución de luz y fuerza	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	540.000	540.000	C.Meza	Py	945.000	945.000	Yatyta SA	Py	2.380.000	2.380.000
	Instalación Seguridad Física y Electrónica														
67	Detectores de humo	3	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	337.500	1.012.500	C.Meza	Py	252.000	756.000	Yatyta SA	Py	315.000	945.000
68	Detectores de temperatura	3	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	405.000	1.215.000	C.Meza	Py	252.000	756.000	Yatyta SA	Py	315.000	945.000
69	Alarmas audio visuales	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	405.000	810.000	C.Meza	Py	630.000	1.260.000	Yatyta SA	Py	420.000	840.000
70	Tablero de mando	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	540.000	540.000	C.Meza	Py	4.725.000	4.725.000	Yatyta SA	Py	2.100.000	2.100.000
71	Caños, cajas y cables	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	1.080.000	1.080.000	C.Meza	Py	3.150.000	3.150.000	Yatyta SA	Py	693.000	693.000
72	Provisión e instalación de extintores de tipo ABC de 8 Kg	6	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	337.500	2.025.000	C.Meza	Py	315.000	1.890.000	Yatyta SA	Py	532.000	3.192.000
	Instalación de aire acondicionado														
73	Provisión e instalación de Split de 36.000BTU	4	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	6.615.000	26.460.000	C.Meza	Py	8.190.000	32.760.000	Yatyta SA	Py	10.500.000	42.000.000
	Equipamiento														
74	Provisión e instalación Campana extractora de aire	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	1.350.000	1.350.000	C.Meza	Py	2.205.000	2.205.000	Yatyta SA	Py	7.000.000	7.000.000
75	Equipos para cocina	2	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	4.725.000	9.450.000	C.Meza	Py	1.890.000	3.780.000	Yatyta SA	Py	7.000.000	14.000.000
76	Mesada de acero inoxidable para cocina de 3,00 m de largo X 0,60 m de ancho	1	Unidad	D.Szklarkiervicz	Py	1.350.000	1.350.000	C.Meza	Py	378.000	378.000	Yatyta SA	Py	2.100.000	2.100.000
	Trabajos Varios														
77	Restitución y reparación de partes afectadas en planta baja.	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	675.000	675.000	C.Meza	Py	1.512.000	1.512.000	Yatyta SA	Py	2.800.000	2.800.000
78	Construcción parrilla con mesada de granito natural. La parrilla será enlozada y tendrá guía.	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	6.750.000	6.750.000	C.Meza	Py	5.985.000	5.985.000	Yatyta SA	Py	7.000.000	7.000.000
79	Jardinería exterior	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	810.000	810.000	C.Meza	Py	1.512.000	1.512.000	Yatyta SA	Py	3.500.000	3.500.000
80	Cieloraso de yeso incluido enduido y pintura	70	M2	D.Szklarkiervicz	Py	155.250	10.867.500	C.Meza	Py	151.200	10.584.000	Yatyta SA	Py	168.000	11.760.000
	Limpieza Final de Obra														
81	Limpieza Final de Obra	1	Gl	D.Szklarkiervicz	Py	3.375.000	3.375.000	C.Meza	Py	1.039.500	1.039.500	Yatyta SA	Py	4.200.000	4.200.000
							310.093.650				279.974.520				388.730.300

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación
BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY