COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Jefatura
Planilla de Cuadro Camparativa de Precios

U.R. 313 - CIAERE

Lote N° 1: Mantenimienta y Reparación de Fatocapiadara marca CANON

Item	Codigo de Catalago	Descripcián del Bien/Servieia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimienta y reparacian de fotocopiadora CANON IR1022IF, Rotulada N° 12005-04-84-1808, ubicado en la ECEMFAER**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	250.000	250.000	150.000	150.000	257.833	257.833	257.833	257.833
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	180.000	180.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	130.000	130.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	400.000	400.000	5.000	5.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	175.000	175.000	75.000	75.000	182.700	182.700	182.700	182.700
1.6		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	150.000	150.000	75.000	75.000	139.533	139.533	139.533	139.533
1.7		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	200.000	200.000	150.000	150.000	171.033	171.033	171.033	171.033
1.8		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	200.000	200.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
1.9		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
		Tatal Item N° 1				1.445.000		1.805.000		980.000		1.691.665		1.671.665	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocapiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulada N° 12005-04-84-2355, ubicado en la Ayudantia del CIAERE.**													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	257.833	257.833	257.833	257.833
2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	180.000	180.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	130.000	130.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	400.000	400.000	5.000	5.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	175.000	175.000	75.000	75.000	182.700	182.700	182.700	182.700
2.6		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	150.000	150.000	75.000	75.000	139.533	139.533	139.533	139.533
2.7		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	200.000	200.000	150.000	150.000	171.033	171.033	171.033	171.033
2.8		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	200.000	200.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
2.9		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
		Total Item N° 2				1.445.000		1.805.000		1.080.000		1.691.665		1.671.665	
3	81141804-001	**Mantenimienta y reparacian de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado N° 12005-04-84-2356, ubicado en la DAF.**													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	257.833	257.833	257.833	257.833
3.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	180.000	180.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
3.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	130.000	130.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
3.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	400.000	400.000	5.000	5.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	175.000	175.000	75.000	75.000	182.700	182.700	182.700	182.700
3.6		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	150.000	150.000	75.000	75.000	139.533	139.533	139.533	139.533
3.7		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	200.000	200.000	150.000	150.000	171.033	171.033	171.033	171.033
3.8		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	200.000	200.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
3.9		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
		Total Item N° 3				1.445.000		1.805.000		1.080.000		1.691.665		1.671.665	
		Total Lote N° 1				4.335.000		5.415.000		3.140.000		5.074.995		5.014.995	

Lote N° 2: Mantenimiento y Reparación de Fatacopiadara marca BROTHER

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimienta y reparacian de fotocopiadara Brother DCP-8t50 dn. Rotulado N° 12005-04-84-1915, ubicado en la EFSOFAER**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	100.000	100.000	140.000	140.000	137.433	137.433	137.433	137.433
1.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	120.000	120.000	140.000	140.000	130.200	130.200	130.200	130.200
1.3		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	80.000	80.000	80.000	80.000	55.000	55.000	86.800	86.800	86.800	86.800
1.4		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	26.000	26.000	30.000	30.000	25.000	25.000	28.933	28.933	28.933	28.933
1.5		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	53.000	53.000	65.000	65.000	15.000	15.000	57.867	57.867	57.867	57.867
1.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	47.000	47.000	50.000	50.000	20.000	20.000	50.633	50.633	50.633	50.633
1.7		Cambio de bujes de unidad de función	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	45.000	45.000	15.000	15.000	43.400	43.400	43.400	43.400
1.8		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	50.000	50.000	40.000	40.000	15.000	15.000	54.250	54.250	54.250	54.250
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	15.000	15.000	39.783	39.783	39.783	39.783
1.10		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	60.000	60.000	90.000	90.000	120.000	120.000	65.100	65.100	65.100	65.100
1.11		Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	130.200	130.200	130.200	130.200
1.12		Zocalo Transferencia	Unidad	Evento	1	60.000	60.000	50.000	50.000	90.000	90.000	65.100	65.100	65.100	65.100
1.13		Ruedas de separacion de bandeja	Unidad	Evento	1	80.000	80.000	100.000	100.000	75.000	75.000	86.800	86.800	86.800	86.800
		Tatal Item N° 1				899.000		880.000		805.000		976.499		976.499	
		Total Lote N° 2				899.000		880.000		805.000		976.499		976.499	

Lote N° 3: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimienta y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480 Rotulado N° 12005-04-84-1314, ubicado en la EFSOFAER**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	No cotiza		150.000	150.000	149.333	149.333	130.000	130.000
1.2		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	95.000	95.000			50.000	50.000	102.667	102.667	102.667	182.667
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	86.000	86.000			70.000	70.000	93.333	93.333	93.333	93.333
1.4		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	216.000	216.000			250.000	250.000	233.333	233.333	233.333	233.333
1.5		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	186.000	186.000			150.000	150.000	200.667	200.667	200.667	200.667
1.6		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	67.000	67.000			20.000	20.000	72.333	72.333	72.333	72.333
1.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	39.000	39.000			15.000	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.8		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	58.000	58.000			15.000	15.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.9		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	107.000	107.000			50.000	50.000	115.500	115.500	115.500	115.500
1.10		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	Evento	1	72.000	72.000			55.000	55.000	78.167	78.167	78.167	78.167
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	31.000	31.000			20.000	20.000	33.833	33.833	33.833	33.833
1.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000			10.000	10.000	50.167	50.167	50.167	50.167
1.13		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	91.000	91.000			5.000	5.000	98.000	98.000	98.000	98.000

1.14		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	56.000	56.000			15.000	15.000	60.667	60.667	60.667	60.667
Total Item N° 1						**1.288.000**		**0**		**875.000**		**1.393.000**		**1.373.667**	
Total Lote N° 3						**1.288.000**		**0**		**875.000**		**1.393.000**		**1.373.667**	

Lote N° 4: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacian de fotocapiadara KYOCERA modela Taskalfa 3500i., Rotulada N° 12005-04-84-1909, ubicada en la EFSOFAER**													
1.1		Mantenimienta Preventivo	Unidad	Evento	1	224.000	224.000	No Catiza		150.000	150.000	241.500	241.500	220.000	220.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconduetor	Unidad	Evento	1	1.121.000	1.121.000			1.500.000	1.500.000	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	149.000	149.000			80.000	80.000	161.000	161.000	161.000	161.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	216.000	216.000			170.000	170.000	233.450	233.450	233.450	233.450
1.5		Cambia de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	523.000	523.000			550.000	550.000	563.500	563.500	563.500	563.500
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	149.000	149.000			15.000	15.000	161.000	161.000	161.000	161.000
1.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	89.000	89.000			10.000	10.000	96.600	96.600	96.600	96.600
1.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	67.000	67.000			10.000	10.000	72.450	72.450	72.450	72.450
1.9		Cambia de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	224.000	224.000			180.000	180.000	241.500	241.500	241.500	241.500
1.10		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	411.000	411.000			550.000	550.000	442.750	442.750	442.750	442.750
1.11		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	171.000	171.000			120.000	120.000	185.150	185.150	185.150	185.150
1.12		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	89.000	89.000			25.000	25.000	96.600	96.600	96.600	96.600
Total Item N° 1						**3.433.000**		**0**		**3.360.000**		**3.703.800**		**3.681.500**	
2	81141804-001	**Mantenimienta y reparacian de fotocapiadara KYOCERA madela Taskalfa 3500i., Ratulada N° 12005-04-84-1910, ubicada en la Sección de Capiada del CIAERE**													
2.1		Mantenimicnto Preventivo	Unidad	Evento	1	224.000	224.000	No Cotiza		150.000	150.000	241.500	241.500	220.000	220.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconduetor	Unidad	Evento	1	1.121.000	1.121.000			1.500.000	1.500.000	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
2.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Eventa	1	149.000	149.000			80.000	80.000	161.000	161.000	161.000	161.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	216.000	216.000			170.000	170.000	233.450	233.450	233.450	233.450
2.5		Cambio de rodilla de presion	Unidad	Evento	1	523.000	523.000			550.000	550.000	563.500	563.500	563.500	563.500
2.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	149.000	149.000			15.000	15.000	161.000	161.000	161.000	161.000
2.7		Cambio de hila de corona	Unidad	Evento	1	89.000	89.000			10.000	10.000	96.600	96.600	96.600	96.600
2.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	67.000	67.000			10.000	10.000	72.450	72.450	72.450	72.450
2.9		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	224.000	224.000			180.000	180.000	241.500	241.500	241.500	241.500
2.10		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	411.000	411.000			550.000	550.000	442.750	442.750	442.750	442.750
2.11		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	171.000	171.000			120.000	120.000	185.150	185.150	185.150	185.150
2.12		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	89.000	89.000			25.000	25.000	96.600	96.600	96.600	96.600
Total Item N° 2						**3.433.000**		**0**		**3.360.000**		**3.703.000**		**3.681.500**	
Total Lote N° 4						**6.866.000**		**0**		**6.720.000**		**7.406.000**		**7.363.000**	

U.R.: 312 - BAT

Lote N° 5: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precin Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141a04-001	**Mantenimienta y Reparación de Fatocopiadora digital marca CANON IR 1024, pracedencia Japon resalucion de 600x600 PDI, Ratulado N° 12005-04-82-1417, ubicada en la Ayudantia de la BAT "SP".**													
1.1		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	180.000	180.000	50.000	50.000	149.333	149.333	149.333	149.333
1.2		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	150.000	150.000	50.000	50.000	123.200	123.200	123.200	123.200
1.3		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	400.000	400.000	450.000	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.4		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	220.000	220.000	25.000	25.000	182.700	182.700	182.700	182.700
1.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	150.000	150.000	15.000	15.000	139.533	139.533	139.533	139.533
1.6		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	180.000	180.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
1.7		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	100.000	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
Total Item N° 1						**1.079.000**		**1.380.000**		**890.000**		**1.262.799**		**1.242.799**	
2	81141804-001	**Mantenimienta y Reparación de Fotacapiadara digitxl marca CANON IR 1024, pracedencia Japon resolucian de 600x600 PDI, Rotulado N° 12005-04-81-1596, ubicada en el G-1 de la BAT "SP".**													
2.1		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	180.000	180.000	50.000	50.000	149.333	149.333	149.333	149.333
2.2		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	150.000	150.000	50.000	50.000	123.200	123.200	123.200	123.200
2.3		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	400.000	400.000	450.000	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.4		Cambio de rodilla de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	220.000	220.000	25.000	25.000	182.700	182.700	182.700	182.700
2.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	150.000	150.000	15.000	15.000	139.533	139.533	139.533	139.533
2.6		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	180.000	180.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
2.7		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	100.000	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
Total Item N° 2						**1.079.000**		**1.380.000**		**890.000**		**1.262.799**		**1.242.799**	
Total Lote N° 5						**2.158.000**		**2.760.800**		**1.780.000**		**2.525.598**		**2.485.598**	

Lote N° 6: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca SHARP

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	a1141804-001	**Mantenimienta y Reparacióa de Fotacapiadara digital marca SHARP AL-1642CS, Ratulada N° 12005-04-82-1293, ubicada en el DAF de la BAT "SP".**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	100.000	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	150.000	150.000	120.000	120.000	149.333	149.333	149.333	149.333
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Eventa	1	188.000	188.000	150.000	150.000	75.000	75.000	203.000	203.000	203.000	203.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	71.000	71.000	100.000	100.000	60.000	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	180.000	180.000	120.000	120.000	149.333	149.333	149.333	149.333
1.6		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	157.000	157.000	220.000	220.000	120.000	120.000	169.167	169.167	169.167	169.167
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	50.000	50.000	25.000	25.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.8		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	50.000	50.000	25.000	25.000	50.167	50.167	50.167	50.167
1.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	39.000	39.000	50.000	50.000	10.000	10.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.10		Cambia de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	32.000	32.000	50.000	50.000	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	100.000	100.000	15.000	15.000	95.667	95.667	95.667	95.667
1.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	100.000	100.000	25.000	25.000	79.333	79.333	79.333	79.333
1.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Eventa	1	34.000	34.000	50.000	50.000	25.000	25.000	37.333	37.333	37.333	37.333
1.14		Cambia de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	50.000	50.000	5.000	5.000	98.000	98.000	98.000	98.000
1.15		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	260.000	260.000	350.000	350.000	250.000	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.16		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	125.000	125.000	150.000	150.000	50.000	50.000	135.333	135.333	135.333	135.333
1.17		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	100.000	100.000	15.000	15.000	88.667	88.667	88.667	88.667

1.18		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	55.000	55.000	60.000	60.000	15.000	15.000	59.500	59.500	59.500	59.500
Total Item N° 1						**1.792.000**		**2.060.000**		**1.120.000**		**1.937.833**		**1.917.833**	
Total Lote N° 6						**1.792.000**		**2.060.000**		**1.120.000**		**1.937.833**		**1.917.833**	

Lote N° 7: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimienta y Reparación de Fatocapiadara digital marca OKI modela MB 480, Ratulada N° 12005-04-82-1597, ubicada en el Batallan N° t de la BAT "SP".**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	No Cotiza		150.000	150.000	149.333	149.333	130.000	130.000
1.2		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	95.000	95.000			50.000	50.000	102.667	102.667	102.667	102.667
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	86.000	86.000			70.000	70.000	93.333	93.333	93.333	93.333
1.4		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	216.000	216.000			250.000	250.000	233.333	233.333	233.333	233.333
1.5		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	186.000	186.000			150.000	150.000	200.667	200.667	200.667	200.667
1.6		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	67.000	67.000			20.000	20.000	72.333	72.333	72.333	72.333
1.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	39.000	39.000			15.000	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.8		Cambio de hila de corona	Unidad	Evento	1	58.000	58.000			15.000	15.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.9		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	107.000	107.000			50.000	50.000	115.500	115.500	115.500	115.500
1.10		Cambio de rueda de separacian de bandeja	Unidad	Evento	1	72.000	72.000			55.000	55.080	78.167	78.167	78.167	78.167
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	31.000	31.000			20.000	20.000	33.833	33.833	33.833	33.833
1.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000			10.000	10.000	50.167	50.167	50.167	50.167
1.13		Cambio de pelicula de fuaion	Unidad	Evento	1	91.000	91.000			5.000	5.000	98.000	98.000	98.000	98.000
1.14		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Eventa	1	56.000	56.000			15.000	15.000	60.667	60.667	60.667	60.667
Tatal Lote N° 4						**1.288.000**		**0**		**875.000**		**1.393.000**		**1.373.667**	
Total Lote N° 7						**1.288.000**		**0**		**875.000**		**1.393.000**		**1.373.667**	

Lote N° 8: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimienta y reparacian de Impresara Impresara marca HP Laser Jet P1606dn, Ratulada N° 12005-04-82-1665 ubicado en el G-1 de la BAT "SP".**													
1.1		Mantenimiento Preventiva	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.800	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Cambia del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.080	158.000	230.000	230.000	60.000	60.000	170.683	170.683		
1.3		Rodilla de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	20.000	20.000	23.275	23.275		
1.4		Rodilla de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	20.000	20.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
1.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
1.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	95.000	95.000	20.000	20.000	77.583	77.583		
1.7		Cambia de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.8		Cambia de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.9		Cambia de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	25.000	25.000	62.227	61.227		
1.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	50.000	50.000	10.000	10.000	68.880	68.880		
1.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
Total Item N° 1						**577.000**		**560.000**		**295.000**		**626.326**		**0**	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacian de Impresara Impresora marca HP Laser Jet P1606dn, Rotulada N° 12005-04-82-1418 ubicada en la Ayudancia de la BAT "SP".**													
2.1		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	20.000	20.000	23.275	23.275	No Cotiza	
2.2		Rodilla de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	35.000	35.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
2.3		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
2.4		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	95.000	95.000	20.000	20.000	77.583	77.583		
2.5		Cambio de zocala de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.7		Cambia de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	25.000	25.000	15.517	15.517		
2.8		Cambio de bujes de unidad de fusar	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	70.000	70.000	10.000	10.000	61.227	61.227		
2.9		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.880	60.880		
2.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000	25.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
Total Item N° 2						**325.000**		**310.000**		**145.000**		**354.785**			
3	81111812-002	**Maotenimienta y reparacion de Impresora Impresora marca HP Deskjet2050 All-in-One, Ratulado N° 12005-04-82-1466 ubicada eo la Ayudantia de la BAT "SP".**													
3.1		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	23.275	23.275	No Cotiza	
3.2		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	38.792	38.792		
3.3		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.6		Cambio de hila de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
Total Item N° 3						**134.000**		**70.000**		**70.000**		**147.095**		**0**	
Total Lote N° 8						**1.036.000**		**940.000**		**510.000**		**1.128.206**		**0**	

U.R.: 320 - COMREGAER

Lote N° 9: Mantenimiento y Reparación de Fatocopiadora marca CANON

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Pracio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fatacopiadara CANON 1435 I , Rotulado N° 2042, ubieado en la DAF**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconduetor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	300.000	300.000	250.000	250.000	257.833	257.833	257.833	257.033
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	120.000	120.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	350.000	350.000	5.000	5.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	345.000	345.000	400.000	400.000	250.000	250.000	403.666	403.666	403.666	403.666
Total Item N° 1						**1.097.000**		**1.320.000**		**730.000**		**1.284.032**		**1.284.032**	
2	81141804-001	**Mantenimienta y reparacion de fatocapiadora CANON LBP 162 BW , Ratulada N° 6395, ubieado en COMRAOCC**													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	350.000	350.000	180.000	180.000	257.833	257.833	257.833	257.033
2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	195.000	195.000	90.000	90.000	149.333	149.333	149.333	149.333
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	150.000	150.000	90.000	90.000	123.200	123.200	123.200	123.200
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	450.000	450.000	5.000	5.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	345.000	345.000	500.000	500.000	25.000	25.000	403.666	403.666	403.666	403.666
2.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	250.000	250.000	25.000	25.000	102.700	182.700	182.700	182.700
2.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	130.000	130.000	15.000	15.000	1.395.333	1.395.333	139.533	139.533
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	195.000	195.000	150.000	150.000	171.033	171.033	171.033	171.033

2.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	200.000	200.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
2.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	100.000	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
Total Item N° 2						**1.790.000**		**2.520.000**		**880.800**		**3.351.131**		**2.075.331**	
Total Lote N° 9						**2.887.000**		**3.840.000**		**1.610.000**		**4.635.163**		**3.359.363**	

Lote N° 10: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141884-001	**Mantenimienta y reparacion de fotocopiadora Brather DCP 8085DN, Rotulado N° 1765, ubicado en la Aydtia.Gral del COMREGAER**													
1.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	50.000	50.000	50.000	50.000	79.333	79.333	79.333	79.333
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000	161.000	161.000	161.000	161.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	30.000	30.000	50.000	50.000	53.667	53.667	53.667	53.667
1.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	30.000	30.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
1.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	30.000	30.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
1.7		Cambio de rodilla de carga	Unidad	Evento	1	476.000	476.000	450.000	450.000	50.000	50.000	513.333	513.333	513.333	513.333
1.8		Cambia de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	53.667	53.667	53.667	53.667
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	32.667	32.667	32.667	32.667
1.10		Cambio de cilindro	Unidad	Eventa	1	34.000	34.000	30.000	30.000	75.000	75.000	37.333	37.333	37.333	37.333
1.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	172.667	172.667	172.667	172.667
1.12		Cambia de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	205.000	205.000	280.000	280.000	150.000	150.000	221.667	221.667	221.667	221.667
1.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
1.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	50.000	50.000	74.667	74.667	74.667	74.667
1.15		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	100.000	100.000	150.000	150.000	128.333	128.333	120.000	120.000
Total Item N° 1						**1.786.000**		**1.730.800**		**1.215.000**		**1.930.833**		**1.922.500**	
Total Lote N° 10						**1.786.000**		**1.730.000**		**1.215.000**		**1.930.833**		**1.922.500**	

Lote N° 11: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimienta y reparacian de Impresora HP Laser Jet P1606 DN, Rotulada N° 1632, ubicado en G -1 Personal**													
1.1		Mantenimiento Preventiva	Unidad	Evcato	1	108.000	108.000	80.000	80.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Cambio del modula de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	60.000	60.000	170.683	170.683		
1.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.275	23.275		
1.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
1.5		Cambia de rodillo magneto	Unidad	Eventa	1	28.000	28.000	30.000	30.000	15.000	15.000	31.033	31.033		
1.6		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.517	15.517		
1.7		Kit fusor	Unidad	Evento	1	324.000	324.000	400.000	400.000	150.000	150.000	349.125	349.125		
1.8		Unidad Laser	Unidad	Evento	1	201.000	201.000	290.000	290.000	150.000	150.000	217.233	217.233		
1.9		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	95.000	95.000	25.000	25.000	77.583	77.583		
Total Item N° 1						**962.000**		**1.160.000**		**555.000**		**1.039.616**		**0**	
2	81111811-002	**Mantenimienta y reparacian de Impresara HP Dfficejet Pra 8100, Rotulado N° 1719, ubicada en la DAF**													
2.1		Cambia de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	23.275	23.275	No Cotiza	
2.2		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Eventa	1	14.000	14.000	18.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.4		Cambio de hila de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.5		Cambio de bujes de unidad de fusar	Unidad	Eventa	1	56.800	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.227	61.227		
2.6		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.880	68.880		
2.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
Total Item N° 2						**203.000**		**70.000**		**70.000**		**222.893**		**0**	
Total Lote N° 11						**1.165.000**		**1.230.000**		**625.000**		**1.262.509**		**0**	

Lote N° 12: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca LEXMARK

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora LEXMARK MS315DN, Ratulada N° 2073, ubicada en la Jefatura de Estado Mayor.**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Eventa	1	108.800	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Cambia de cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000	77.583	77.583		
1.3		Cambia de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000	25.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	60.000	60.000	50.000	50.000	49.000	49.000		
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	17.000	17.000	20.000	20.000	10.000	10.000	18.317	18.317		
1.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	40.000	40.000	10.000	10.000	34.417	34.417		
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	80.000	80.000	10.000	10.000	61.227	61.227		
1.9		Cambia de rodilla de magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
Total Item N° 1						**392.000**		**478.000**		**310.000**		**426.744**		**0**	
Total Lote N° 12						**392.000**		**470.000**		**310.000**		**426.744**		**0**	

U.R.: 314 - BRIG LOG

Lote N° 13: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimienta y reparacion de fotocopiadara CANDN IR 1024, Ratulado N° 2436, ubicado en el Departamento de Administracian y Finanzas**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	280.000	280.000	150.000	150.000	257.833	257.833	257.833	257.833
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.008	100.000	100.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
1.4		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	150.000	150.000	25.000	25.000	182.700	182.700	182.700	182.700
1.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	130.000	130.000	25.000	25.000	139.533	138.533	139.533	139.533
1.6		Cambio de rodillo fusor superar	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	200.000	200.000	150.000	150.000	171.033	171.033	171.033	171.033
1.7		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	195.000	195.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
1.8		Mantenimineto Preventiva	Unidad	Eventa	1	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
Total Item N° 1						**1.145.000**		**1.355.000**		**875.000**		**1.341.665**		**1.321.665**	

2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 1437, ubicado en LA Ayundatia de la Brig. Log.**														
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	280.000	280.000	150.000	150.000	257.833	257.833	257.833	257.833
2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	100.000	100.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
2.4		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	150.000	150.000	25.000	25.000	182.700	182.700	182.700	182.700
2.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	130.000	130.000	25.000	25.000	139.533	139.533	139.533	139.533
2.6		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	200.000	200.000	150.000	150.000	171.033	171.033	171.033	171.033
2.7		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	195.000	195.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
2.8		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
Total Item N° 2						**1.145.000**		**1.355.000**		**875.000**		**1.341.665**		**1.321.665**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 2437, ubicado en LA Ayundatia de la Brig. Log.**													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	280.000	280.000	150.000	150.000	257.833	257.833	257.833	257.833
3.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
3.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	100.000	100.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
3.4		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	150.000	150.000	25.000	25.000	182.700	182.700	182.700	182.700
3.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	130.000	130.000	25.000	25.000	139.533	139.533	139.533	139.533
3.6		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	200.000	200.000	150.000	150.000	171.033	171.033	171.033	171.033
3.7		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	195.000	195.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
3.8		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
Total Item N° 3						**1.145.000**		**1.355.000**		**875.000**		**1.341.665**		**1.321.665**	
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON 1435I, Rotulado N° 3249, ubicado en el Departamento de Administracion y Finanzas**													
4.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	257.833	257.833	257.833	257.833
4.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	130.000	130.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
4.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	100.000	100.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
4.4		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	150.000	150.000	25.000	25.000	182.700	182.700	182.700	182.700
4.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	100.000	100.000	25.000	25.000	139.533	139.533	139.533	139.533
4.6		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	200.000	200.000	150.000	150.000	171.033	171.033	171.033	171.033
4.7		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	195.000	195.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
4.8		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	100.000	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
Total Item N° 4						**1.145.000**		**1.225.000**		**975.000**		**1.341.665**		**1.321.665**	
Total Lote N° 13						**4.580.000**		**5.290.000**		**3.600.000**		**5.366.660**		**5.286.660**	

Lote N° 14: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 11642 C5, Rotulado N° 2135, ubicado en la Direccion DSI**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	130.000	130.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	150.000	150.000	120.000	120.000	149.333	149.333	149.333	149.333
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	71.000	71.000	80.000	80.000	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	157.000	157.000	150.000	150.000	60.000	60.000	169.167	169.167	169.167	169.167
1.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	50.000	50.000	25.000	25.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	50.000	50.000	25.000	25.000	50.167	50.167	88.667	88.667
1.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	39.000	39.000	20.000	20.000	10.000	10.000	42.000	42.000	50.167	50.167
1.8		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	32.000	32.000	30.000	30.000	25.000	25.000	35.000	35.000	42.000	42.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	100.000	100.000	10.000	10.000	95.667	95.667	35.000	35.000
1.10		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	100.000	100.000	15.000	15.000	79.333	79.333	95.667	95.667
1.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	30.000	30.000	15.000	15.000	37.333	37.333	79.333	79.333
1.12		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	30.000	30.000	25.000	25.000	98.000	98.000	37.333	37.333
1.13		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	80.000	80.000	25.000	25.000	88.667	88.667	98.000	98.000
1.14		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	55.000	55.000	50.000	50.000	5.000	5.000	59.500	59.500	59.500	59.500
1.15		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.000	50.000	5.000	5.000	46.667	46.667	46.667	46.667
1.16		Cambio de Kit fusor	Unidad	Evento	1	268.000	268.000	380.000	380.000	150.000	150.000	289.333	289.333	289.333	289.333
Total Item N° 1						**1.392.000**		**1.480.000**		**740.000**		**1.506.167**		**1.486.167**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 11642 CS, Rotulado N° 2134, ubicado en Direccion de personal G1**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	130.000	130.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	150.000	150.000	120.000	120.000	149.333	149.333	149.333	149.333
2.3		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	71.000	71.000	80.000	80.000	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	157.000	157.000	150.000	150.000	60.000	60.000	169.167	169.167	169.167	169.167
2.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	50.000	50.000	25.000	25.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	50.000	50.000	25.000	25.000	50.167	50.167	50.167	50.167
2.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	39.000	39.000	20.000	20.000	10.000	10.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.8		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	32.000	32.000	30.000	30.000	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.9		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	100.000	100.000	10.000	10.000	95.667	95.667	95.667	95.667
2.10		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	100.000	100.000	15.000	15.000	79.333	79.333	79.333	79.333
2.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	30.000	30.000	15.000	15.000	37.333	37.333	37.333	37.333
2.12		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	30.000	30.000	25.000	25.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.13		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	80.000	80.000	25.000	25.000	88.667	88.667	88.667	88.667
2.14		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	55.000	55.000	50.000	50.000	5.000	5.000	59.500	59.500	59.500	59.500
2.15		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.000	50.000	5.000	5.000	46.667	46.667	46.667	46.667
2.16		Cambio de Kit fusor	Unidad	Evento	1	268.000	268.000	380.000	380.000	150.000	150.000	289.333	289.333	289.333	289.333
Total Item N° 2						**1.392.000**		**1.480.000**		**740.000**		**1.506.167**		**1.486.167**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 11642 CS, Rotulado N° 2133, ubicado en el Departamento de Administracion y Finanzas**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	130.000	130.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
3.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	150.000	150.000	120.000	120.000	149.333	149.333	149.333	149.333
3.3		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	71.000	71.000	80.000	80.000	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	157.000	157.000	15.000	15.000	60.000	60.000	169.167	169.167	169.167	169.167
3.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	50.000	50.000	25.000	25.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	5.000	5.000	25.000	25.000	50.167	50.167	50.167	50.167
3.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	39.000	39.000	20.000	20.000	10.000	10.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.8		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	100.000	100.000	25.000	25.000	95.667	95.667	95.667	95.667
3.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	100.000	100.000	10.000	10.000	79.333	79.333	79.333	79.333
3.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	30.000	30.000	15.000	15.000	37.333	37.333	37.333	37.333
3.11		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	30.000	30.000	15.000	15.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3.12		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	80.000	80.000	25.000	25.000	88.667	88.667	88.667	88.667
3.13		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	55.000	55.000	50.000	50.000	25.000	25.000	59.500	59.500	59.500	59.500
3.14		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.000	50.000	5.000	5.000	46.667	46.667	46.667	46.667
3.15		Cambio de Kit fusor	Unidad	Evento	1	268.000	268.000	380.000	380.000	150.000	150.000	289.333	289.333	289.333	289.333
Total Item N° 3						**1.360.000**		**1.270.000**		**735.000**		**1.471.167**		**1.451.167**	
Total Lote N° 14						**4.144.000**		**4.230.000**		**2.215.000**		**4.483.501**		**4.423.501**	

Lote N° 15: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

Ítem	Código Catálogo	Deseripción del Bien	Unidad de Medida	Presentaei ón	Canti dad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimientn y reparacion de fntneopiadora BROTHER DCP-L5600DN, Rotutadn N° 3262, ubieadn la Ayudantia**													
1.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	80.000	80.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
1.2		Cambio de cuehilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	30.000	30.000	50.000	50.000	79.333	79.333	79.333	79.333
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	230.000	230.000	150.000	150.000	161.000	161.000	161.000	161.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	30.000	30.000	50.000	50.000	53.667	53.667	53.667	53.667
1.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	40.000	40.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
1.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
1.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
1.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
1.9		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
		Tntal Item N° t				**588.008**		**560.008**		**415.000**		**638.166**		**638.166**	
		Tatal Lote N° 15				**588.008**		**568.008**		**425.000**		**638.166**		**638.166**	

U.R.: 310 - COMFAER

Lote N° 16: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marea CANON

Ítem	Código Catálogo	Deseripei4n del Bien	Unidad de Medida	Presentaei ón	Canti dad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacian de fotocopiadora CANON 1R t824, ROT: 2727 Ubieada en la Direccian del Centro Finaneiera**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	300.000	300.000	150.000	150.000	257.833	257.833	257.833	257.833
1.2		Cambio de rodillco	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	100.000	100.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
1.4		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	200.000	200.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
1.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	345.000	345.000	200.000	200.000	75.000	75.000	403.666	403.666	403.666	403.666
1.6		Manteniminete Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	100.000	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
		Tatal Item N° 1				**1.869.880**		**1.850.800**		**750.800**		**1.252.065**		**1.232.065**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparaeian de fotoeopiadara CANON 1R 1024, ROT: ROT: 2725 Ubieada en el Departamento de Operociones A - 3**													
2.1		Cambio de ciiindro fotoconductar	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	300.000	300.000	150.000	150.000	257.833	257.833	257.833	257.833
2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	150.000	158.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
2.3		Cambio de cuchiila	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	100.000	100.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
2.4		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.800	152.000	200.000	200.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.833	178.033
2.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	345.000	345.000	200.000	200.000	75.000	75.000	403.666	403.666	403.666	403.666
2.6		Manteniminete Preventiva	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	100.000	100.008	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
		Total Item N° 2				**1.069.080**		**t.058.080**		**758.800**		**1.252.065**		**1.232.065**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2726 Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones**													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	300.000	300.008	150.000	150.000	257.833	257.833	257.833	257.833
3.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
3.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	100.000	100.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
3.4		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	200.000	200.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.033	178.033
3.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	345.000	345.000	200.000	200.000	75.000	75.000	403.666	403.666	403.666	403.666
3.6		Manteniminete Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	100.000	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000	120.000	120.000
		Total Item N° 3				**t.069.000**		**t.058.080**		**750.000**		**1.252.065**		**1.232.065**	
4	81141804-001	**Mantenimiente y reparacion de fotoeopiadora Multifuneión CANON IMAGE RUNNER 1435 I, ROT: 468t Ubicado en el departamento de Contabilidad**													
4.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	300.000	300.000	150.000	150.000	257.833	257.833	257.833	257.833
4.2		Cambio de rodillas	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000	149.333	149.333	149.333	149.333
4.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	100.000	100.000	75.000	75.000	123.200	123.200	123.200	123.200
4.4		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	200.000	200.000	150.000	150.000	178.033	178.033	178.833	178.033
4.5		Manteniminete Preventivo	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	100.000	100.000	75.000	75.000	140.000	140.000	120.000	120.000
		Tatal Item N° 4				**724.000**		**850.000**		**600.008**		**848.399**		**828.399**	
		Total Lote N° 16				**3,93t.080**		**4.000,000**		**2,850.800**		**4.604.594**		**4,524.594**	

Lote N° 17: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentaci ón	Canti dad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotaeopiadora/impresora/scaner BROTHER ROT: 3458 Ubicado en el JEMGFAER**													
1.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
1.2		Cambio de cuchiila de limpieza,	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	30.000	30.000	50.000	50.000	79.333	79.333	79.333	79.333
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	150.000	150.000	161.000	161.000	161.000	161.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	30.000	30.000	50.000	50.000	53.667	53.667	53.667	53.667
1.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	30.000	30.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
1.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	30.000	30.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
1.7		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	200.000	200.000	150.000	150.000	172.667	172.667	172.667	172.667
1.8		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	205.000	205.000	300.000	300.000	15.000	15.000	221.667	221.667	221.667	221.667
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
1.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
		Tatal Item N° 2				**904.000**		**950.000**		**575.000**		**978.833**		**978.833**	
2	81141804-001	**Mantenimienta y reparacion de fatocopiodara/impresora/scaner BROTHER 0CP8150 DN, ROT: 3459 Ubicado en el Departamento de Tesoreria**													
2.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	30.000	30.000	50.000	50.000	79.333	79.333	79.333	79.333
2.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	150.000	150.000	161.000	161.000	161.000	161.000
2.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	30.000	30.000	50.000	50.000	53.667	53.667	53.667	53.667
2.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	30.000	30.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
2.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	30.000	30.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
2.7		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	200.000	200.000	150.000	150.000	172.667	172.667	172.667	172.667
2.8		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	205.000	205.000	300.000	300.000	15.000	15.000	221.667	221.667	221.667	221.667
2.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
2.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	78.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
		Total Item N°2				**904.008**		**950.008**		**575.800**		**978.833**		**978.833**	
		Total Lote N° 17				**1.808.000**		**t.900,800**		**1.158.000**		**1.957.666**		**1.957.666**	

U.R.: 315 - CUARTEL GENERAL

Lote N° 18: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras marca HP						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT: 3118 Ubicada en el Departamento de Personal A - 1**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
1.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
1.4		cambio de rodilla magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
1.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 1				298.000		230.000		300.000		324.696		0	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2731 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero N°4**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
2.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
2.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
2.4		cambia de rodilla magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
2.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
2.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 2				298.000		230.000		300.000		324.696		0	
3	81111812-002	**Mantenimienta y reparacian de Impresora marca HP LASERJET 2015 DN, ROT:1781 Ubicado en el Departamento de Contabilidad**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
3.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
3.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
3.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.008	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
3.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
3.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 3				298.000		230.000		300.000		324.696		0	
4	81111812-002	**Mantenimienta y reparacian de impresara HP LASERJET PRO MFP127 FN, ROT: 3119 Ubicada en el Departamento de Persanal A - 1**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
4.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
4.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
4.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
4.5		cambio de cuchilla	Unidad	Eventa	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.7		Cambio de bujes de reveiado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
4.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 4				298.000		230.000		300.000		324.696		0	
5	81111812-002	**Mantenimiento y reparacian de Impresara marca HP LASSER P1606 DN, ROT: 273 - Ubicada en el departamento Unidad Administrativa Comfaer**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
5.2		Rodilla de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
5.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
5.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Eventa	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
5.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
5.6		Cambio de uñas de separacian	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	25.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
5.7		Cambia de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
5.8		Cambia de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 5				298.000		230.000		300.000		324.696		0	
6	81111812-002	**Mantenimienlo y reparacian de Impresara marca HP LASSER JET NP 2015 DN, ROT: 2266 - Ubicada en el Departamento Ayudantia General**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
6.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
6.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
6.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
6.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
6.6		Cambia de uñas de separacian	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
6.7		Cambia de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
6.8		Cambia de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 6				298.000		230.000		300.000		324.696		0	
7	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER JET P 2035, ROT: 2284 - Ubicada en el Departamenta de RR. HH.**													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
7.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
7.3		Rodilla de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
7.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
7.5		cambia de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
7.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
7.7		Cambio de bujes de revelada	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
7.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 7				298.000		230.000		300.000		324.696		0	
8	81111812-002	**Mantenimienta y reparacian de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 1411 - Ubicada en el Departamento de Presupuesta**													
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
8.2		Rodillo de carga	Unidad	Eventa	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
8.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Eventa	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
8.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
8.5		cambia de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
8.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
8.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
8.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 8				298.000		230.000		300.000		324.696		0	

9	81111812-002	**Mantenimienta y reparacian de Impresora marca HP LA5ER JET P 1606 DN, ROT: 3119 - Ubicado en el Departamenta de Educacian Fisica**													
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.008	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
9.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	28.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
9.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
9.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
9.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.800	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
9.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
9.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
9.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 9				298.000		238.008		308.080		324.696		0	
10	81111812-002	**Mantenimienta y reparacion de impresora marca HP LA5ER JET P 1606 DN, ROT: 2728 - Ubicado en el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones**													
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
10.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
10.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
10.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.008	28.000	30.008	38.000	10.000	18.000	31.033	31.033		
10.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.080	15.800	10.000	10.000	15.517	15.517		
10.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.080	14.800	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
10.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
10.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Total Item N° 10				298.088		238.008		380.000		324.696		0	
11	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresara marca HP LASERJET D 1102 WC, ROT: 3463 - Ubicado en la Direccion de Asesoria Juridica**													
11.1		Mamenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.008	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
11.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.800	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
11.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
11.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.008	28.000	30.000	30.000	10.000	18.000	31.033	31.033		
11.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
11.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.088	14.000	15.080	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
11.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	28.800	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
11.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	56.000	50.000	50.000	120.000	120.000	61.227	61.227		
		Tatal Item N° 11				298.008		230.008		308.080		324.696		0	
		Total Lote N° 18				3.278.800		2.530.880		3.300.000		3.571.656		0	

Lote N° 19: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fatocopiadora marca HP

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA HP LA5ERJET PRO MPF 1400, ROT: 4066 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	80.000	80.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	208.000	90.000	90.000	170.683	178.683		
1.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.008	21.000	28.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
1.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.880	36.800	30.000	30.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
1.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.800	28.000	30.800	30.000	10.000	10.000	31.033	31.833		
1.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	18.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
1.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
1.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
1.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.088	14.000	15.080	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.800	14.008	15.800	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
1.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	180.000	188.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
		Tatal Item N° 1				656.080		698.080		475.800		711.457		0	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LA5ERJET 1536, ROT: 3289 - Ubicado en la Ayudantia General**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.088	108.000	80.000	80.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
2.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.880	158.000	200.000	200.000	90.000	90.000	170.683	170.683		
2.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.888	21.000	28.008	20.000	15.800	15.000	23.275	23.275		
2.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.800	15.000	15.000	38.792	38.792		
2.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.800	28.000	30.800	30.000	10.000	10.000	31.033	31.833		
2.6		cambio de euchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.008	10.000	10.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
2.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
2.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
2.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.008	15.000	10.000	18.000	15.517	15.517		
2.18		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.800	14.000	15.000	15.000	10.000	20.000	15.517	15.517		
2.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
2.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.800	15.000	18.000	10.000	15.517	15.517		
2.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	180.000	180.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
		Tatal Item N° 2				656.000		698.080		475.000		711.457		8	
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA MARCA HP LA5ERJET 1536, ROT: 3290 Ubicado en el Departamenta de Obras**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.008	108.000	80.000	88.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
3.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	90.000	90.000	170.683	170.683		
3.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
3.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
3.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.800	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
3.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
3.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
3.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
3.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.080	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
3.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.008	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.800	135.000	188.000	180.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
		Total Item N° 3				656.800		690.880		475.000		711.457		0	
4	81111812-002	**Mantenimiento y reparacian de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LA5ERJET 1536, ROT: 3291 Ubicada en el Departamento de Auditaria**													
4.1		Mamenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.080	108.000	80.008	80.000	100.000	100.000	116.375	116.375		
4.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.800	200.000	200.000	90.000	90.000	170.683	170.683		
4.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.800	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
4.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
4.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.008	18.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		

4.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.517	15.517	No Cotiza	
4.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
4.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.9		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
4.11		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.12		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	180.000	180.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
		Total Item N°4				656.000		690.000		475.000		711.457		0	
5	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 400, ROT: 4065 - Ubicada en el Departamenta UAC**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	80.000	80.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
5.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	90.000	90.000	170.683	170.683		
5.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
5.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
5.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
5.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
5.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
5.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
5.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
5.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
5.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
5.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
5.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	180.000	180.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
		Total Item N° 5				656.000		690.000		475.000		711.457		0	
6	81111812-002	**Montenimienta y reparacion de IMPRESORA MARCA HP LASERJET 2410, ROT: 2954 - Ubicado en el Departamento de Inteligencia - A2**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	80.000	80.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
6.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	90.000	90.000	170.683	170.683		
6.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
6.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
6.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
6.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
6.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
6.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	15.000	15.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
6.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
6.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
6.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
6.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
6.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	180.000	180.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
		Total Item N° 6				656.000		690.000		475.000		711.457		0	
		Tatal Late N° 19				3.936.000		4.140.000		2.850.000		4.268.742		0	

U.R.: 311 - IBA

Lote N° 20: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	Código Catáloga	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimienta y reparacian de fatacapiadara CANON IR 1040, Ratulada N° 6143, ubicada en G-1**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	345.000	345.000	150.000	150.000	257.833	257.833	No Cotiza	
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	127.000	127.000	180.000	180.000	150.000	150.000	149.333	149.333		
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	120.000	120.000	75.000	75.000	123.200	123.200		
1.5		Cambia de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	156.000	156.000	120.000	120.000	25.000	25.000	182.700	182.700		
1.6		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	146.000	146.000	200.000	200.000	25.000	25.000	171.033	171.033		
		Tatal Item N° 1				754.000		965.000		425.000		884.099		0	
		Tatal Late N° 20				754.000		965.000		425.000		884.099		0	

Lote N° 21: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	Código Catálaga	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadara Brother MFC-8710, Rotulado N° 6260, ubicado en el G-2**													
1.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
1.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
1.3		Cambia de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
1.4		Cambio de hila de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
1.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
1.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
1.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
1.8		Cambia de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
1.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
1.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.000	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		Tatal Item N° 1				814.000		820.000		510.000		880.833		880.833	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Ratulado N° 6261, ubicado en el G-6**													
2.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
2.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
2.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
2.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
2.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
2.6		Cambia de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
2.7		Cambia de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
2.8		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
2.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
2.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.000	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		Tatal Item N° 2				814.000		820.800		510.000		880.833		880.833	
3	81141804-001	**Mantenimienta y reparacion de fatacapiadora Brother MFC-8710, Ratulado N° 6262, ubicado en la JEFATURA DE ESTADO MAYOR**													
3.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
3.2		Cambia de rodilla de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
3.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333

3.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
3.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
3.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
3.8		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
3.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
3.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.000	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		Total Item N° 3				**814.000**		**820.008**		**510.880**		**880.833**		**880.833**	
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8718, Rotulada N° 6263, ubicada en la G-4**													
4.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
4.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
4.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
4.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
4.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
4.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
4.8		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
4.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.000	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		Tatal Item N° 4				**814.000**		**820.008**		**518.000**		**880.833**		**880.833**	
5	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocapiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6264, ubicado en la G-1**													
5.1		Cambio de revelador digital	Umdad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
5.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
5.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
5.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Eventa	1	d9.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
5.6		Cambia de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
5.7		Cambia de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
5.8		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
5.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.000	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		Tatal Item N° 5				**814.000**		**820.008**		**510.000**		**888.833**		**880.833**	
6	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Ratulado N° 6286, ubicado en el DEPARTAMENTO DE ADM Y FINANZAS**													
6.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
6.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
6.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
6.5		Cambia de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
6.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
6.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
6.8		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	t	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
6.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.000	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		Total Item N° 6				**814.000**		**820.000**		**510.000**		**888.833**		**880.833**	
7	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6287, ubicado en la COMANDANCIA**													
7.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
7.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
7.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
7.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
7.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
7.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
7.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
7.8		Cambio de roditto de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
7.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.008	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		Tatal Item N° 7				**814.000**		**820.000**		**518.000**		**880.833**		**880.833**	
8	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8718, Rotulado N° 6289, ubicado eo el GATE**													
8.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
8.2		Cambia de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
8.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
8.4		Cambio de hila de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
8.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
8.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
8.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
8.8		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	180.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
8.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
8.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.000	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		Total Item N° 0				**814.000**		**820.800**		**510.000**		**880.833**		**880.833**	
9	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8718, Rotulado N° 6290, ubicada en el GAT**													
9.t		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000	50.000	142.333	142.333	142.333	142.333
9.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	200.000	200.000	5.000	5.000	161.000	161.000	161.000	161.000
9.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	20.000	20.000	15.000	15.000	33.833	33.833	33.833	33.833
9.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	20.000	20.000	10.000	10.000	44.333	44.333	44.333	44.333
9.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	15.000	15.000	53.667	53.667	53.667	53.667
9.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	t	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	15.000	32.667	32.667	32.667	32.667
9.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	70.000	70.000	37.333	37.333	37.333	37.333
9.8		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	100.000	180.000	150.000	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
9.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	30.000	30.000	74.667	74.667	74.667	74.667
9.10		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	160.000	160.000	150.000	150.000	119.000	119.000	119.000	119.000
9.11		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	00.000	00.000	15.000	15.000	74.667	74.667	74.667	74.667
		Tatal Item N° 9				**083.800**		**980.800**		**525.000**		**955.500**		**955.500**	
		Tatal Lote N° 21				**7.395.008**		**7.468.008**		**4.605.000**		**8.002.164**		**8.002.164**	

Lote N° 22: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP

Ítem	Código Catáloga	Descripeión del Bien	Unidad de Medida	Presentaei ón	Canti dad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
9	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresors HP 1536DNF, Rotulado N° 6216, ubicado en el GATE**													
t.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	150.000	150.000	10.000	10.000	142.333	142.333		
1.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	t	149.000	149.000	200.000	200.000	90.000	90.000	161.000	161.000		

1.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	30.000	30.000	15.000	15.000	33.833	33.833	No Cotiza
1.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	30.000	30.000	5.000	5.000	44.333	44.333	
1.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	10.000	10.000	53.667	53.667	
1.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	32.667	32.667	
1.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	60.000	60.000	37.333	37.333	
1.8		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	220.000	220.000	100.000	100.000	172.667	172.667	
1.9		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	205.000	205.000	280.000	280.000	15.000	15.000	221.667	221.667	
1.10		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	240.000	240.000	10.000	10.000	182.000	182.000	
1.11		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	10.000	10.000	74.667	74.667	
1.12		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	150.000	150.000	120.000	120.000	119.000	119.000	
1.14		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	30.000	30.000	180.000	180.000	61.227	61.227	
1.15		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	80.000	80.000	1.000	1.000	68.880	68.880	
1.16		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	150.000	150.000	90.000	90.000	145.413	145.413	
1.17		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.960	22.960	
Total Item N° 1						1.454.000		1.780.000		741.008		1.573.647		0
Total Lote N° 22						1.454.000		1.780.000		741.000		1.573.647		0

Lote N° 23: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP

Item	Código Catáloga	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimienta y reparacian de Impresara marca HP LASERJET P1606dn, ROT: 6226 - Ubicada en el CIVA**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
1.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
1.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
1.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	50.000	50.000	15.517	15.517		
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	150.000	150.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
1.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	22.960	22.960		
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	60.000	60.000	15.000	15.000	61.227	61.227		
Total Item N° 1						298.000		375.000		235.080		324.696		0	
2	81111812-002	**Mantenimienta y reparacian de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4302 - Ubicado en el CIVA**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	150.000	150.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
2.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	208.000	200.000	120.000	120.000	170.683	170.683		
2.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000	25.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
2.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	50.000	50.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
2.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
2.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
2.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	60.800	60.000	77.583	77.583		
2.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
2.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	18.000	10.000	15.517	15.517		
2.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	30.000	30.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
2.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	200.000	200.000	120.000	128.000	145.413	145.413		
Total Item N° 2						656.088		875.008		515.800		711.457		8	
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4303 - Ubicado en el CIVA**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	150.000	150.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
3.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	120.000	120.000	170.683	170.683		
3.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000	25.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
3.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	50.000	50.000	25.008	25.000	38.792	38.792		
3.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
3.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
3.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
3.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
3.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	30.000	30.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
3.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	200.000	200.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
Total Item N° 3						656.000		875.800		515.000		711.457		0	
4	81111812-002	**Mantenimienta y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4304 - Ubicada en el CIVA**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	150.000	150.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
4.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	120.000	120.000	170.683	170.683		
4.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000	25.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
4.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.800	36.000	50.000	50.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
4.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
4.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
4.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
4.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
4.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	30.000	30.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
4.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	200.000	200.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
Total Item N° 4						656.088		875.000		525.000		711.457		0	
Total Lote N° 23						2.266.000		3.088.080		1.780.800		2.459.067		0	

Lote N° 24: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca LEXMARK

Item	Código Católogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimienta y reparacion de Impresora Lexmark MS312dn ROT: 6308 Ubicado en el CIVA**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	80.000	80.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000	77.583	77.583		
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	45.800	45.000	60.000	60.000	50.000	50.000	49.000	49.000		
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	17.000	17.000	15.000	15.000	10.000	10.000	18.317	18.317		
1.8		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evemo	1	31.000	31.000	30.000	30.000	10.000	10.000	34.417	34.417		

1.3		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	30.000	30.000	15.000	15.000	33.833	33.833	No Cotiza
1.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	30.000	30.000	5.000	5.000	44.333	44.333	
1.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	50.000	50.000	10.000	10.000	53.667	53.667	
1.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	32.667	32.667	
1.7		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	50.000	50.000	60.000	60.000	37.333	37.333	
1.8		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	220.000	220.000	100.000	100.000	172.667	172.667	
1.9		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	205.000	205.000	280.000	280.000	15.000	15.000	221.667	221.667	
1.10		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	240.000	240.000	10.000	10.000	182.000	182.000	
1.11		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	80.000	80.000	10.000	10.000	74.667	74.667	
1.12		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	150.000	150.000	120.000	120.000	119.000	119.000	
1.14		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	30.000	30.000	180.000	180.000	61.227	61.227	
1.15		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	80.000	80.000	1.000	1.000	68.880	68.880	
1.16		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	150.000	150.000	90.000	90.000	145.413	145.413	
1.17		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.960	22.960	
Total Item N° 1						**1.454.000**		**1.780.000**		**741.000**		**1.573.647**		0
Total Lote N° 22						**1.454.000**		**1.780.000**		**741.000**		**1.573.647**		0

Lote N° 23: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimienta y reparacion de Impresora marca HP LASERJET P1606dn, ROT: 6226 - Ubicado en el CIVA**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
1.3		Rodilla de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	30.000	30.000	15.000	15.000	38.792	38.792		
1.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
1.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	50.000	50.000	15.517	15.517		
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	150.000	150.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
1.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	15.000	15.000	22.960	22.960		
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	60.000	60.000	15.000	15.000	61.227	61.227		
Total Item N° 1						**298.000**		**375.000**		**235.000**		**324.696**		0	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4302 - Ubicado en el CIVA**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	150.000	150.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
2.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	120.000	120.000	170.683	170.683		
2.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000	25.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
2.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	50.000	50.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
2.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
2.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
2.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
2.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
2.9		Cambio de zocalo de transfereneia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	30.000	30.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
2.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	200.000	200.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
Total Item N° z						**656.000**		**875.000**		**515.000**		**711.457**		0	
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4303 - Ubicada en el CIVA**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	150.000	150.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
3.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	120.000	120.000	170.683	170.683		
3.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000	25.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
3.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	50.000	50.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
3.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
3.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
3.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
3.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
3.9		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	30.000	30.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
3.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	200.000	200.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
Total Item N° 3						**656.000**		**875.000**		**515.000**		**711.457**		0	
4	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4304 - Ubicada en el CIVA**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	150.000	150.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
4.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	200.000	200.000	120.000	120.000	170.683	170.683		
4.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000	25.000	15.000	15.000	23.275	23.275		
4.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	50.000	50.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
4.5		cambio de rodillo magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033		
4.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.517	15.517		
4.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
4.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
4.9		Cambio de zocala de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.10		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	30.000	30.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
4.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
4.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	200.000	200.000	120.000	120.000	145.413	145.413		
Total Item N° 4						**656.000**		**875.000**		**515.000**		**711.457**		0	
Total Late N° 23						**2.266.000**		**3.000.000**		**1.780.000**		**2.459.067**		0	

Lote N° 24: Serviciu de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca LEXMARK

Item	Código Catálaga	Descripciân del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New & Asociados Precio Unitario	Compu New & Asociados Precio Total	SETCOM Precio Unitario	SETCOM Precio Total	LG TRADING Precio Unitario	LG TRADING Precio Total	OFFICENTER Precio Unitario	OFFICENTER Precio Total	MN SERVICE Precio Unitario	MN SERVICE Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimienta y reparacion de Impresara Lexmark MS312dn ROT: 6308 Ubicada en el CIVA**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	80.000	80.000	200.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000	77.583	77.583		
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	20.000	20.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	60.000	60.000	50.000	50.000	49.000	49.000		
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	20.000	20.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	17.000	17.000	15.000	15.000	10.000	10.000	18.317	18.317		
1.8		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	31.000	31.000	30.000	30.000	10.000	10.000	34.417	34.417		

1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	70.000	70.000	10.000	10.000	61.227	61.227	
1.10		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	30.000	30.000	10.000	10.000	31.033	31.033	
1.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.960	22.960	
1.12		Cambio de pelicula de función	Evento	Evento	1	83.000	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000	89.833	89.833	
Total Item N° 1						510.000		555.000		430.000		555.054		0
Total Lote N° 24						510.000		555.000		430.000		555.054		0

U.R.: 317 - SETAM

Lote N° 25: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocapiadora Brother 8710DW , Rotulado N° 6288, ubicado en Seccion Escuadron Mantenimiento GTA**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	239.000	239.000	180.000	180.000	90.000	90.000	257.833	257.833	257.833	257.833
1.2		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	114.000	114.000	50.000	50.000	50.000	50.000	123.200	123.200	123.200	123.200
1.3		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	325.000	325.000	450.000	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.4		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	15.000	15.000	25.000	25.000	182.700	182.700	182.700	182.700
1.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	129.000	129.000	80.000	80.000	15.000	15.000	139.533	139.533	139.533	139.533
Total Item N° 1						976.000		775.000		530.000		1.053.266		1.053.266	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother 5450DN , Rotulado N° 6377, ubicado en Operaciones GTA**													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	239.000	239.000	280.000	280.000	90.000	90.000	257.833	257.833	257.833	257.833
2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	150.000	150.000	50.000	50.000	149.333	149.333	149.333	149.333
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	114.000	114.000	50.000	50.000	350.000	350.000	123.200	123.200	123.200	123.200
2.4		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	169.000	169.000	150.000	150.000	25.000	25.000	182.700	182.700	182.700	182.700
2.5		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	129.000	129.000	80.000	80.000	15.000	15.000	139.533	139.533	139.533	139.533
Total Item N° 2						789.000		710.000		530.000		852.599		852.599	
Total Lote N° 25						1.765.000		1.485.000		1.060.000		1.905.865		1.905.865	

Lote N° 26: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP

						Compu New & Asociados		SETCOM		LG TRADING		OFFICENTER		MN SERVICE	
Ítem	**Código Catálaga**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresara HP 1515, Ratulada N° 6299, ubirada en la Comandancia GTA**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
1.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
1.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	10.000	10.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
1.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.5		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	10.000	10.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.227	61.227		
1.9		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.880	68.880		
1.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
Total Item N° 1						419.000		140.000		255.000		455.643		0	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresara HP 2135, Ratulada N° 6374, ubicada en la Ayudantia del GTA**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
2.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	10.000	10.000	90.000	90.000	170.683	170.683		
2.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
2.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	10.000	10.000	25.000	25.000	38.792	38.792		
2.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
2.8		Cambio de bujes de unidad de fosor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.227	61.227		
2.9		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.880	68.880		
2.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
Total Item N° 2						505.000		140.000		285.000		548.743		8	
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresara HP Desk Jet 2135, Rotulado N° 6375, ubicado en la Oficina del SETAM**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	50.000	50.000	100.000	100.000	116.375	116.375	No Cotiza	
3.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000	10.000	10.000	90.000	90.000	170.683	170.683		
3.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	23.275	23.275		
3.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.5		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	10.000	10.000	60.000	60.000	77.583	77.583		
3.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.517	15.517		
3.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.227	61.227		
3.9		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.880	68.880		
3.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.960	22.960		
Total Item N° 3						541.000		140.000		320.000		587.534		0	
Total Late N° 26						1.465.000		420.000		860.008		1.591.920		8	

Tatal Lote N° 1 al 26	63.760.000	57.640.000	45.876.000	71.958.181	52.525.738

AKAMI SOLEDAD CANETE MENDEZ
VS1º TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ
VS1º TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

VIVIANA MARGARITA AYALA CESPEDES
S1º TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
SATEC – MIEMBRO DE COMITÉ

JAVIER BARRIOS ROA
SOM AVC INT – MIEMBRO DE COMITÉ

LISSANDRY SARARATE LEDESMA
STTE AVL – PDTE COMITÉ DE EVAL.