		PROPIETARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA						
		UBICACION: Calle Taruma N° 255, Ruta 1 Km 2,5						
					Ing. Rafael Ruiz		**Arq. Edgar Netto**	
Item	**Código**	**Rubros - Lote I**	**Cant.**	**Un.**	**P.Unitario**	**P.Total**	**P.Unitario**	**P.Total**
		Medicina Encarnación						
	72102802-001	**Mantenimiento de Edificio**						
1		Pintura de mampostería con látex exterior a 2 manos	1.927	m2	13.125	25.291.875	9.323	17.965.421
2		Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	30	m2	13.750	412.500	18.645	559.350
3		Pintura de aberturas de madera con barniz	40	m2	12.500	500.000	13.673	546.920
4		Reparación de puerta de acceso, cambio de cerradura y zócalo	1	un.	875.000	875.000	310.750	310.750
5		Colocación de cerradura antipanico y acondicionamiento de puerta de acceso principal	1	un.	625.000	625.000	571.780	571.780
6		Reposición de puerta tableros 0,85 x 2,10 con herrajes y cerradura	3	un.	812.500	2.437.500	870.100	2.610.300
7		Reposición de puerta tablero de 1,10 x 2,10 m. con herrajes y cerradura	3	un.	1.062.500	3.187.500	1.491.600	4.474.800
8		Reposición de puerta tablero de 1,20 x 2,10 m. con herrajes y cerradura	3	un.	1.187.500	3.562.500	1.678.050	5.034.150
		Total Presupuesto(IVA Incluido)				**36.891.875**		**32.073.471**
		Derecho - Campus UNI Encarnación						
	72102802-001	**Mantenimiento de Edificio**						
1		Readecuación de estacionamiento						
2		Demolición de caminero 3,5 ml	1	gl	187.500	187.500	6.837	6.837
3		Provisión de piedra triturada IV y esparcido 0,05 m.	11	m3	93.750	1.031.250	123.057	1.353.627
4		Piso de Ho masa e= 10 cm.	18	m2	75.000	1.350.000	94.468	1.700.424
5		Baldosones de Ho. Incluye contrapiso y nivelación	6	m2	40.000	240.000	98.197	589.182
6		Empedrado	44	m2	50.000	2.200.000	52.828	2.324.432
7		Reposición de tapa de registro y adecuación al nivel del caminero	1	gl	187.500	187.500	323.180	323.180
8		Mampostería ladrillos vistos 0,15 m. de 30 cm de altura y terminación con ladrillos en sardinel	17	ml.	68.750	1.168.750	36.000	612.000
9		Mampostería ladrillos comunes 0,15 m. de 30 cm de altura para reparación de canaleta a cielo abierto	1	gl	562.500	562.500	397.760	397.760
		Total Presupuesto(IVA Incluido)				**6.927.500**		**7.307.442**
		Rectorado - Campus UNI Encarnación						
		Decanato y secretaría FACEA						
	72102802-001	**Mantenimiento de Edificio**						
1		Piso cerámico tipo alto tránsito	35	m2	93.750	3.281.250	167.805	5.873.175
		Piso cerámico tipo alto tránsito	35	m2	93.750	3.281.250	167.805	5.873.175
		Pintura látex interior con pomo	350	m2	13.125	4.593.750	9.323	3.263.050
		Pintura látex interior preparado en baldes	150	m2	15.625	2.343.750	9.323	1.398.450
		Pintura de canalón de Ho con pintura látex exterior en segundo piso con silletas	207	m2	13.750	2.846.250	13.673	2.830.311
		Total Presupuesto(IVA Incluido)				**16.346.250**		**19.238.161**
		Humanidades - Campus UNI Encarnación						
	72102802-001	**Mantenimiento de Edificio**						
1		Provisión y colocación de cerradura	1	un	156.250	156.250	118.085	118.085
2		Pintura Interior y exterior al látex.	230	m2	11.875	2.731.250	9.323	2.144.290
		Total Presupuesto(IVA Incluido)				**2.887.500**		**2.262.375**

		Fa.C.A.F - Gral. Artigas						
	72102802-001	**Mantenimiento de Edificio**						
1		PINTURAS						
1,1		Pintura látex	1167	m2	13.125	15.316.875	9.323	10.879.941
1,2		Pintura sintética	300	m2	11.875	3.562.500	18.645	5.593.500
2		TECHO						
2,1		Provisión y colocación de chapa galvanizada Nº28 para prolongación de alas de canalón; 0.50cm a cada lado debajo de las tejas con soldadura continua	25	m2	65.000	1.625.000	81.360	2.034.000
2,2		Retiro de tejas exitentes;provisión y colocación de teja cerámica francesa	100	m2	48.750	4.875.000	294.930	29.493.000
2,3		Provisión y colocación de membrana asfáltica TBA10 con aluminio	40	m2	52.500	2.100.000	51.528	2.061.120
	72102802-001	**Mantenimiento de Edificio**						
3		Reposición de equipo fluorescente de 2x40w	20	un	156.250	3.125.000	75.489	1.509.780
4		Reposición y colocación de dispositivos reflectores de 250W HPIT con carcaza metálica.	4	un	281.250	1.125.000	339.000	1.356.000
5		Reposición de columna de hierro de 6m de longitud para reflectores de tipo tinglado 4 φ 10 y diagonales de φ 8	1	un	562.500	562.500	1.152.600	1.152.600
6		Cable de 4 mm	400	ml	3.625	1.450.000	3.526	1.410.400
7		Provisión y colocación de caño 1/2" roscable para pileta de lavar	4	un	35.000	140.000	81.360	325.440
		Total Presupuesto(IVA Incluido)				**33.881.875**		**55.815.781**
		Total Presupuesto lote I (IVA Incluido)				**96.935.000**		**116.697.230**
		Rectorado Lote II - Gral. Artigas						
	72102802-001	**Mantenimiento de Edificio**						
1		**Cercado perimetral**						
1,1		de Ho.	165	m2	77.250	12.746.250	56.824	9.375.960
1,2		Reposición de portón metálico de acceso peatonal	2	m2	362.500	725.000	262.200	524.400
2		Reposición de piso externo						
2,1		Cordón de ladrillo común	6	m2	48.750	292.500	80.040	480.240
		Reposición de caminero						
2,2		Contrapiso de cascote	7	m2	15.625	109.375	31.740	222.180
2,3		Piso alisado de cemento	7	m2	49.375	345.625	37.260	260.820
3		Lavadero						
3,1		Mampostería de ladrillo convocó	4	m2	48.750	195.000	117.300	469.200
3,2		Reposición de pileta para lavado, con conexión a desagüe existente y reposición de piso	1	gl	1.500.000	1.500.000	524.400	524.400
4		Reposición de tanque elevado de 500 lts c/ estructura metálica; con tanque inferior de 2000 lt	1	gl	8.125.000	8.125.000	4.029.600	4.029.600
		Total Presupuesto Lote II (IVA Incluido)				**24.038.750**		**15.886.800**
		Total General(IVA Incluido)				**120.973.750**		**132.584.030**

Obs: En el item 1,2 Lote II Artigas el arq. Netto oferta 20 m2 de portón metálico cuando en el pliego se solicita 2 m2 cambiando la planilla original.