fondo ganadero
creciendo juntos

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

PLANILLA DE PRECIOS

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.								BIOS GROUP S.R.L.				
Item	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
1	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora laser color corporativa	Lexmar c544dm	Unidad	Evento	1	88.000	Lexmar c544dm	Unidad	Evento	1	120.000
						PRECIO TOTAL	88.000				PRECIO TOTAL	120.000

M&R Ingenieria de Sergio Mendoza							
Item	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
1	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora laser color corporativa	Lexmar c544dm	Unidad	Evento	1	2.170.000
						PRECIO TOTAL	2.170.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dr. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero
creciendo juntos

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

Desglose de Lista de Precios:

Ítem 1 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser color corporativa Lexmar c544dm, sin incluir repuestos.

	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.					BIOS GROUP S.R.L.				M&R Ingenieria de Sergio Mendoza			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	30000	Unidad	Evento	1	60000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	30000	Unidad	Evento	1	60000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	8000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	940000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	8000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	360000
	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	8000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	220000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	8000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	180000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	8000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	90000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	8000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	260000
				Precio Total	88000			Precio total	120000			Precio total	2170000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

ANEXO B-02-08

fondo ganadero
creciendo juntos

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.								BIOS GROUP S.R.L.				
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
2	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora laser Blanco y Negro	HP Laserjet 4250, 2200, 2550	Unidad	Evento	1	250000	HP Laserjet 4250, 2200, 2550	Unidad	Evento	1	300000
						PRECIO TOTAL	250000				PRECIO TOTAL	300000

M&R Ingenieria de Sergio Mendoza							
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
2	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora laser Blanco y Negro	HP Laserjet 4250, 2200, 2550	Unidad	Evento	1	4874000
						PRECIO TOTAL	4.874.000

FONDO GANADERO COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina Division U.O.C.
Fondo Ganadero

fondo ganadero

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

Desgloce del Item 2

Ítem 2 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser Blanco y Negro de Rango Medio HP Laserjet 4250, HP Laserjet 2200, HP Laserjet 2550, sin incluir repuestos.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.						BIOS GROUP S.R.L.				M&R Ingenieria de Sergio Mendoza			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
HP Laserjet 4250						HP Laserjet 4250				HP Laserjet 4250			
2	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	530000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	280000
	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	230000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	180000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	120000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	230000
				Sub-Total	80000			Sub-Total	100000			Sub-Total	1.690.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
COMITE DE ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA

fondo ganadero
excelencia juntos

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

Ítem 2 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser Blanco y Negro de Rango Medio HP Laserjet 4250, HP Laserjet 2200, HP Laserjet 2550, sin incluir repuestos. - DESGLOSEDEL ITEM N°2 (continuacion)

HP Laserjet 2200						HP Laserjet 2200				HP Laserjet 2200			
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	520000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	265000
	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	210000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	170000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	110000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	225000
				Sub-Total	85000			Sub-Total	100000			Sub-Total	1.620.000
HP Laserjet 2550						**HP Laserjet 2550**				**HP Laserjet 2550**			
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	525.000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	260.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Vicente Colmán
Director Administrativo

	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	215.000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	165.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	109.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	170.000
				Sub-Total	85000			**Sub-Total**	100000			**Sub-Total**	1.564.000
				Total	250000			**Total**	300000			**Total**	4.874.000

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.								BIOS GROUP S.R.L.				
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
3	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora laser Blanco y Negro de escritorio	Canon LBP 3250 – Xerox Phaser 3140 – HP Laserjet 6P – Lexmar e230 – HP Laserjet P1005 – HP Laserjet P1020	Unidad	Evento	1	510000	Canon LBP 3250 – Xerox Phaser 3140 – HP Laserjet 6P – Lexmar e230 – HP Laserjet P1005 – HP Laserjet P1020	Unidad	Evento	1	600000
						PRECIO TOTAL	510000				**Precio Total**	600000

M&R Ingenieria de Sergio Mendoza							
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
3	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora laser Blanco y Negro de escritorio	Canon LBP 3250 – Xerox Phaser 3140 – HP Laserjet 6P – Lexmar e230 – HP Laserjet P1005 – HP Laserjet P1020	Unidad	Evento	1	8629000
						PRECIO TOTAL	8.629.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

Fondo ganadero

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

Desglose de Lista de Precios:

Ítem 3 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser Blanco y Negro de Escritorio - Canon LBP 3250; Xerox Phaser 3140; HP Laserjet 6P; Lexmark e230; Laserjet P1005; Laserjet P1020, sin incluir repuestos.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.						BIOS GROUP S.R.L.				M&R Ingenieria de Sergio Mendoza			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	Canon LBP 3250					Canon LBP 3250				Canon LBP 3250			
3	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	420000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	340000
	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	180000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	180000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	12000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	90000
				Sub-Total	85000			Sub-Total	100000			Sub-Total	1.342.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero
creciendo juntos

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

Ítem 3 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser Blanco y Negro de Escritorio - Canon LBP 3250; Xerox Phaser 3140; HP Laserjet 6P; Lexmark e230; Laserjet P1005; Laserjet P1020, sin incluir repuestos (CONTINUACION)

	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	430000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	350000
	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	190000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	190000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	130000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	95000
				Sub-Total	85000			**Sub-Total**	100000			**Sub-Total**	1.505.000

	HP Laserjet 6P					HP Laserjet 6P				HP Laserjet 6P			
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	415000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	345000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	175000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	175000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	128000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	97000
				Sub-Total	85000			**Sub-Total**	100000			**Sub-Total**	1.455.000
	Lexmark e230					**Lexmark e230**				**Lexmark e230**			
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	425.000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	340.000
	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	170.000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	160.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	117.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	97.000
				Sub-Total	85000			**Sub-Total**	100000			**Sub-Total**	1.429.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
COMITE DE ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Lic. Ramón Vallente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

Ítem 3 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser Blanco y Negro de Escritorio - Canon LBP 3250; Xerox Phaser 3140; HP Laserjet 6P; Lexmark e230; Laserjet P1005; Laserjet P1020, sin incluir repuestos (CONTINUACION)

HP Laserjet P1005						HP Laserjet P1005				HP Laserjet P1005			
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	410.000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	335.000
	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	165.000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	165.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	119.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	94.000
				Sub-Total	85000			**Sub-Total**	100000			**Sub-Total**	1.408.000
HP Laserjet P1020						**HP Laserjet P1020**				**HP Laserjet P1020**			
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio del fusor	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparación o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	345.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Rafael Valiente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

Ítem 3 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser Blanco y Negro de Escritorio - Canon LBP 3250; Xerox Phaser 3140; HP Laserjet 6P; Lexmark e230; Laserjet P1005; Laserjet P1020, sin incluir repuestos (CONTINUACION)

	Reparación o cambio de placa de función especifica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	185.000
	Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	175.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	128.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	97.000
				Sub-Total	85000			**Sub-Total**	100000			**Sub-Total**	1.490.000
				Total	510000			**Total**	600000			**Total**	8.629.000

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.								BIOS GROUP S.R.L.				
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido)**
4	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora multifunción a chorro de tinta	HP 1400 Series	Unidad	Evento	1	65000	HP 1400 Series	Unidad	Evento	1	80000
						PRECIO TOTAL	65000					80000

M&R Ingenieria de Sergio Mendoza							
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido)**
4	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora multifunción a chorro de tinta	HP 1400 Series	Unidad	Evento	1	990000
						PRECIO TOTAL	990000

Teresa Wagner
...ría interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Rubén Valiente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero
excelencia juntos

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

Desglose de Lista de Precios:

Ítem 4 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Multifunción a Chorro de Tinta – HP 1400 Series, sin incluir repuestos.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.						BIOS GROUP S.R.L.				M&R Ingenieria de Sergio Mendoza			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
4	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparación o cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	140.000
	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	90.000
	Servicio total del service station	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	40.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	80.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	120.000
	Cambio de disco de media de fijación	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	30.000
	Reparación o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	110.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	40.000
				Precio Total	65000			Precio Total	80000			Precio Total	990.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero

ANEXO B-02-08
Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: " Servicio de Mantenimiento y Reparación del Impresoras y Monitores de PC"-230391

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2012

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.								BIOS GROUP S.R.L.				
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
5	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora a chorro de tinta	HP Deskjet 800 Series – HP Photosmart – HP 3000 Series	Unidad	Evento	1	195000	HP Deskjet 800 Series – HP Photosmart – HP 3000 Series	Unidad	Evento	1	240000
						PRECIO TOTAL	195000				Precio Total	240000

M&R Ingenieria de Sergio Mendoza							
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
5	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora a chorro de tinta	HP Deskjet 800 Series – HP Photosmart – HP 3000 Series	Unidad	Evento	1	2592000
						PRECIO TOTAL	2592000

Desglose de Lista de Precios:

Ítem 5 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Multifunción a Chorro de Tinta – HP Deskjet 800 Series, HP Photosmart, y HP 3000 Series, sin incluir repuestos.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.						BIOS GROUP S.R.L.				M&R Ingenieria de Sergio Mendoza			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
HP Deskjet 800 Series						HP Deskjet 800 Series				HP Deskjet 800 Series			
5	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	225.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Pablo Valiente Colmán
Asesor Administrativo

	Reparación o cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	145.000
	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	95.000
	Servicio total del service station	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	45.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	85.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	110.000
	Cambio de disco de medida de fijación	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	30.000
	Reparación o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	107.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	35.000
				Sub-Total	65000			**Sub-Total**	80000			**Sub-Total**	997.000

HP Photosmart						HP Photosmart				HP Photosmart			
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	215.000
	Reparación o cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	135.000
	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	88.000
	Servicio total del service station	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	35.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	78.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	107.000
	Cambio de disco de medida de fijación	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	28.000
	cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	103.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	42.000
				Sub-Total	65000			**Sub-Total**	80000			**Sub-Total**	951.000
	HP 3000 Series					**HP 3000 Series**				**HP 3000 Series**			
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	21.000
	Reparación o cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	13.000
	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	75.000
	Servicio total del service station	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	37.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	83.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	105.000
	Cambio de disco de medida de fijación	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	32.000
	Reparación o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	113.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	45.000
				Sub-Total	65000			**Sub-Total**	80000			**Sub-Total**	644.000
				Total	195000			**Total**	240000			**Total**	2.592.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Ramón Vicente Colmán
Director Administrativo

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.								BIOS GROUP S.R.L.				
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
6	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora Matricial de carro largo	Epson LQ 2090	Unidad	Evento	1	115000	Epson LQ 2090	Unidad	Evento	1	140000
						PRECIO TOTAL	115000				Precio Total	140000

M&R Ingenieria de Sergio Mendoza							
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
6	81111812-002	Mantenimiento y reparación de impresora Matricial de carro largo	Epson LQ 2090	Unidad	Evento	1	1.750.000
						PRECIO TOTAL	1.750.000

Desglose de Lista de Precios:

Ítem 6 – Mantenimiento y Reparación de Impresora Matricial de carro largo – Epson LQ 2090, sin incluir repuestos.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.						BIOS GROUP S.R.L.				M&R Ingenieria de Sergio Mendoza			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
6	Diagnostico	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa, lubricación	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	30000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación o cambio de cabezal de impresión	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	480.000
	Reparación o cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	360.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. R... Guzmán
Director Administrativo

	Reparación o cambio de fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	180.000
	Reparación de placa mecánica	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	120.000
	Reparación de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	90.000
	Reparación de motores	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	80.000
	Reparación de engranajes	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación de sensores	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	40.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	220.000
					Precio Total	**115000**			**Precio Total**	140000			**Precio Total**	1.750.000

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.								BIOS GROUP S.R.L.				
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca/Tipo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)	Marca/Tipo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
7	81111812-002	Mantenimiento y reparación de Monitores de PC - CRT	PC- CRT	Unidad	Evento	1	50000	PC- CRT	Unidad	Evento	1	60000
						PRECIO TOTAL	50000			**Precio Total**		60000

M&R Ingenieria de Sergio Mendoza							
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca/Tipo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
7	81111812-002	Mantenimiento y reparación de Monitores de PC - CRT	PC- CRT	Unidad	Evento	1	695.000
						PRECIO TOTAL	695.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

Desglose de Lista de Precios:

Ítem 7 – Mantenimiento y Reparación de Monitor de PC – CRT de 15 y 17 pulgadas, sin incluir repuestos.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.						BIOS GROUP S.R.L.				M&R Ingenieria de Sergio Mendoza			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
7	Diagnostico	Unidad	Evento	1	15000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	60.000
	Regulación de las funciones	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	20.000
	Cambio de Integrado	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	250.000
	Cambio de Tubo CRT	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	110.000
	Cambio de Flyback	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	90.000
	Cambio de Cable fijo de datos	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	60.000
	Reparación/Cambio de Fuente	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	45.000
				Precio Total	50000		Precio Total		60000		Precio Total		695.000

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.								BIOS GROUP S.R.L.				
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca/Tipo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)	Marca/Tipo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
8	81111812-002	Mantenimiento y reparación de Monitores de PC - LCD	PC- LCD	Unidad	Evento	1	50000	PC- LCD	Unidad	Evento	1	60000
						PRECIO TOTAL	50000				Precio Total	60000

Abog. Teresa Wagner
Jefa interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón [illegible] Colmán
Director Administrativo

FONDO GANADERO · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M&R Ingenieria de Sergio Mendoza							
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca/Tipo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
8	81111812-002	Mantenimiento y reparación de Monitores de PC - LCD	PC- LCD	Unidad	Evento	1	605.000
						PRECIO TOTAL	605.000

Desglose de Lista de Precios:

Ítem 8 – Mantenimiento y Reparación de Monitor de PC – LCD de 15, 17 y 19 pulgadas, sin incluir repuestos.

	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.					BIOS GROUP S.R.L.				M&R Ingenieria de Sergio Mendoza			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
8	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	20000	Unidad	Evento	1	60.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	60.000
	Regulación de las funciones	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	80.000
	Cambio de Integrado (s)	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	40.000
	Cambio de Cable de datos	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	90.000
	Reparación de puerto de comunicación	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	170.000
	Reparación / Cambio de fuente	Unidad	Evento	1	5000	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	105.000
				Precio Total	50000			Precio Total	60000			Precio Total	605.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Dr. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo