CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 2929/2015

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1.	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**															
1.1	Juego de pastillas delantera	Automotor	Paraguaya	1	1.025.000	1.025.000										
1.2	Discos de Frenos delantera	Automotor	Paraguaya	1	3.602.000	3.602.000										
1.3	Juego de reparación de mordaza	Automotor	Paraguaya	1	278.000	278.000										
1.4	Cilindros de frenos trasero	Automotor	Paraguaya	1	316.000	316.000										
1.5	Zapatas de frenos trasero	Automotor	Paraguaya	1	696.000	696.000										
1.6	Tambores de Freno	Automotor	Paraguaya	1	1.980.000	1.980.000										
1.7	Cabos de frenos de mano	Automotor	Paraguaya	1	766.000	766.000										
1.8	Bomba central de freno	Automotor	Paraguaya	1	1.642.000	1.642.000										
1.9	Fluido de freno	Automotor	Paraguaya	1	32.000	32.000										
1.10	Caños flexibles de frenos	Automotor	Paraguaya	1	2.060.000	2.060.000										
1.11	seguros de zapata	Automotor	Paraguaya	1	168.000	168.000										
1.12	Rectificación de discos de freno	Automotor	Paraguaya	1	150.000	150.000										
1.13	Cementado de zapatas	Automotor	Paraguaya	1	250.000	250.000										
1.14	Rectificación de tambores de freno	Automotor	Paraguaya	1	150.000	150.000										
1.15	Resortes de zapata	Automotor	Paraguaya	1	312.000	312.000										
1.16	juego de reparo de cilindro de frenos	Automotor	Paraguaya	1	198.000	198.000										
1.17	Regulador de freno RH	Automotor	Paraguaya	1	115.000	115.000										
1.18	Regulador de freno LH	Automotor	Paraguaya	1	115.000	115.000										
1.19	Leva de freno	Automotor	Paraguaya	1	90.000	90.000										
1.20	Perno de zapata	Automotor	Paraguaya	1	168.000	168.000										
1.21	Pistón de mordaza	Automotor	Paraguaya	1	792.000	792.000										
1.22	Mordaza de freno delantero RH	Automotor	Paraguaya	1	1.687.000	1.687.000										
1.23	Mordaza de freno delantero LH	Automotor	Paraguaya	1	1.687.000	1.687.000										
1.24	Perno de mordaza	Automotor	Paraguaya	1	540.000	540.000										
1.25	tapa de polvo	Automotor	Paraguaya	1	80.000	80.000										
1.26	goma pedal TM	Automotor	Paraguaya	1	32.000	32.000										
1.27	bulbo de freno	Automotor	Paraguaya	1	215.000	215.000										
1.28	Mecanismo de freno de mano	Automotor	Paraguaya	1	715.000	715.000										
1.29	Juego reparo bomba central de freno	Automotor	Paraguaya	1	348.000	348.000										
1.30	Sensor de desaceleración	Automotor	Paraguaya	1	888.000	888.000										
1.31	Bomba de vacio	Automotor	Paraguaya	1	2.224.000	2.224.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1.32	Servo Freno	Automotor	Paraguaya	1	4.110.000	4.110.000										
1.33	Válvula de freno	Automotor	Paraguaya	1	2.190.000	2.190.000										
1.34	Sensor ABS de rueda del izquierda	Automotor	Paraguaya	1	2.614.000	2.614.000										
1.35	Sensor ABS de rueda del derecha	Automotor	Paraguaya	1	2.614.000	2.614.000										
1.36	Sensor ABS de rueda trasera	Automotor	Paraguaya	1	3.430.000	3.430.000										
1.37	Modulo hidráulico de ABS	Automotor	Paraguaya	1	13.117.000	13.117.000										
1.38	Rotor sensor de ABS	Automotor	Paraguaya	1	1.720.000	1.720.000										
1.39	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**53.246.000**										
2	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**															
2.1	Amortiguadores	Automotor	Paraguaya	1	1.384.000	1.384.000										
2.2	Rotulas inferiores	Automotor	Paraguaya	1	832.000	832.000										
2.3	Rotulas superiores	Automotor	Paraguaya	1	1.022.000	1.022.000										
2.4	Bujes de parrilla superior	Automotor	Paraguaya	1	312.000	312.000										
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	Automotor	Paraguaya	1	328.000	328.000										
2.6	Parrilla de suspensión inferior	Automotor	Paraguaya	1	3.283.000	3.283.000										
2.7	Parrilla de suspensión superior	Automotor	Paraguaya	1	2.652.000	2.652.000										
2.8	Buje estabilizador central	Automotor	Paraguaya	1	102.000	102.000										
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	Automotor	Paraguaya	1	160.000	160.000										
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	Automotor	Paraguaya	1	160.000	160.000										
2.11	Barra estabilizadora del.	Automotor	Paraguaya	1	1.414.000	1.414.000										
2.12	Barra de torsión RH	Automotor	Paraguaya	1	1.239.000	1.239.000										
2.13	Barra de torsión LH	Automotor	Paraguaya	1	1.239.000	1.239.000										
2.14	Brazo barra de torsión LH	Automotor	Paraguaya	1	609.000	609.000										
2.15	Brazo barra de torsión RH	Automotor	Paraguaya	1	609.000	609.000										
2.16	Asientos barra torsión superior	Automotor	Paraguaya	1	126.000	126.000										
2.17	Asientos barra torsión inferior	Automotor	Paraguaya	1	90.000	90.000										
2.18	Bulón de torsión	Automotor	Paraguaya	1	122.000	122.000										
2.19	Punta eje RH	Automotor	Paraguaya	1	3.315.000	3.315.000										
2.20	Punta eje LH	Automotor	Paraguaya	1	3.315.000	3.315.000										
2.21	Rodillo de punta eje	Automotor	Paraguaya	1	116.000	116.000										
2.22	Reten de aceite punta eje	Automotor	Paraguaya	1	92.000	92.000										
2.23	Maza rueda delantera	Automotor	Paraguaya	1	3.562.000	3.562.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
2.24	Rotor sensor	Automotor	Paraguaya	1	890.000	890.000										
2.25	Ruleman de maza delantera int	Automotor	Paraguaya	1	572.000	572.000										
2.26	Ruleman de maza delantera ext	Automotor	Paraguaya	1	610.000	610.000										
2.27	Reten de maza delantera	Automotor	Paraguaya	1	136.000	136.000										
2.28	Tuerca de maza	Automotor	Paraguaya	1	192.000	192.000										
2.29	Arandela de maza	Automotor	Paraguaya	1	36.000	36.000										
2.30	Tapa de maza	Automotor	Paraguaya	1	50.000	50.000										
2.31	Buje amortiguador	Automotor	Paraguaya	1	112.000	112.000										
2.32	Perno Parrilla	Automotor	Paraguaya	1	642.000	642.000										
2.33	Taqueador de suspensión LH	Automotor	Paraguaya	1	235.000	235.000										
2.34	Taqueador de suspensión RH	Automotor	Paraguaya	1	235.000	235.000										
2.35	Tazas de ruedas	Automotor	Paraguaya	1	1.572.000	1.572.000										
2.36	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**31.495.000**										
3.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (sistema de arranque)**															
3.1	Bendix de arranque	Automotor	Paraguaya	1	1.269.000	1.269.000										
3.2	Rotor de arranque	Automotor	Paraguaya	1	968.000	968.000										
3.3	Inducido de arranque	Automotor	Paraguaya	1	1.086.000	1.086.000										
3.4	Juego de carbones	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
3.5	Motor de arranque completo	Automotor	Paraguaya	1	5.265.000	5.265.000										
3.6	Trabajos de terceros	Automotor	Paraguaya	1	250.000	250.000										
3.7	Automático de arranque	Automotor	Paraguaya	1	1.216.000	1.216.000										
3.8	Ruleman	Automotor	Paraguaya	1	68.000	68.000										
3.9	Ruleman de arranque	Automotor	Paraguaya	1	295.000	295.000										
3.10	Ruleman	Automotor	Paraguaya	1	96.000	96.000										
3.11	Ruleman	Automotor	Paraguaya	1	157.000	157.000										
3.12	Porta carbón	Automotor	Paraguaya	1	218.000	218.000										
3.13	Bobina motor de arranque	Automotor	Paraguaya	1	680.000	680.000										
3.14	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**11.828.000**										
4	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (alternador)**															
4.1	Juego de regulador de voltaje y juego de	Automotor	Paraguaya	1	2.987.000	2.987.000										
4.2	Rotor de Alternador	Automotor	Paraguaya	1	1.998.000	1.998.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
4.3	Estator de Alternador	Automotor	Paraguaya	1	2.067.000	2.067.000										
4.4	Correa de Alternador	Automotor	Paraguaya	1	182.000	182.000										
4.5	Rulemanes de Alternador	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
4.6	Polea de alternador	Automotor	Paraguaya	1	316.000	316.000										
4.7	Carcasa Trasera de Alternado	Automotor	Paraguaya	1	896.000	896.000										
4.8	Carcasa delantera de alternador	Automotor	Paraguaya	1	988.000	988.000										
4.9	Alternador Completo	Automotor	Paraguaya	1	6.947.000	6.947.000										
4.10	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**16.861.000**										
5	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico**															
5.1	Foco de Alta y Baja	Automotor	Paraguaya	1	508.000	508.000										
5.2	Focos de 2 filamentos	Automotor	Paraguaya	1	42.000	42.000										
5.3	focos de 1 filamento	Automotor	Paraguaya	1	12.000	12.000										
5.4	focos de busca huellas	Automotor	Paraguaya	1	312.000	312.000										
5.5	foco de luz de techo	Automotor	Paraguaya	1	11.000	11.000										
5.6	faritos de luz de chapa	Automotor	Paraguaya	1	334.000	334.000										
5.7	faros busca huellas	Automotor	Paraguaya	1	1.174.000	1.174.000										
5.8	conmutador de luces	Automotor	Paraguaya	1	971.000	971.000										
5.9	bulbo de marcha atrás	Automotor	Paraguaya	1	297.000	297.000										
5.10	bulbo de neutro	Automotor	Paraguaya	1	187.000	187.000										
5.11	tablero instrumental	Automotor	Paraguaya	1	10.237.000	10.237.000										
5.12	comando central de lev. vid . LH	Automotor	Paraguaya	1	1.347.000	1.347.000										
5.13	comando central de lev .vid. RH	Automotor	Paraguaya	1	915.000	915.000										
5.14	interruptor de lev. Vid. tra LH	Automotor	Paraguaya	1	816.000	816.000										
5.15	interruptor de lev. vid . tra. RH	Automotor	Paraguaya	1	816.000	816.000										
5.16	Interruptores de puerta	Automotor	Paraguaya	1	384.000	384.000										
5.17	Interruptor de estacionamiento	Automotor	Paraguaya	1	216.000	216.000										
5.18	interruptor de 4x4	Automotor	Paraguaya	1	526.000	526.000										
5.19	interruptor de busca huella	Automotor	Paraguaya	1	571.000	571.000										
5.20	Relay	Automotor	Paraguaya	1	1.536.000	1.536.000										
5.21	Encendedor	Automotor	Paraguaya	1	281.000	281.000										
5.22	Alarma cinturón	Automotor	Paraguaya	1	398.000	398.000										
5.23	Unidad de control	Automotor	Paraguaya	1	1.281.000	1.281.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
5.24	bocina	Automotor	Paraguaya	1	692.000	692.000										
5.25	Relay limpiaparabrisas	Automotor	Paraguaya	1	418.000	418.000										
5.26	Control apertura	Automotor	Paraguaya	1	1.572.000	1.572.000										
5.27	Unidad de control de apertura	Automotor	Paraguaya	1	2.248.000	2.248.000										
5.28	Unidad de control 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	13.279.000	13.279.000										
5.29	Sensor de baja incandescente	Automotor	Paraguaya	1	197.000	197.000										
5.30	Sensor de posición de leva 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	536.000	536.000										
5.31	Bujías incandescentes	Automotor	Paraguaya	1	592.000	592.000										
5.32	Motor limpiaparabrisas	Automotor	Paraguaya	1	986.000	986.000										
5.33	Motor lanza agua	Automotor	Paraguaya	1	227.000	227.000										
5.34	Antena centro techo	Automotor	Paraguaya	1	687.000	687.000										
5.35	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**44.736.000**										
6.	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**															
6.1	Pistones	Automotor	Paraguaya	1	3.188.000	3.188.000										
6.2	Juego de Aros	Automotor	Paraguaya	1	1.060.000	1.060.000										
6.3	Juego de Juntas	Automotor	Paraguaya	1	2.632.000	2.632.000										
6.4	casquillos de biela	Automotor	Paraguaya	1	512.000	512.000										
6.5	casquillos de Bancada	Automotor	Paraguaya	1	835.000	835.000										
6.6	Válvulas de Admisión	Automotor	Paraguaya	1	1.560.000	1.560.000										
6.7	Válvulas de Escape	Automotor	Paraguaya	1	1.880.000	1.880.000										
6.8	Junta de Tapa de Cilindros	Automotor	Paraguaya	1	416.000	416.000										
6.9	Árbol de Levas Adm.	Automotor	Paraguaya	1	2.115.000	2.115.000										
6.10	Cigüeñal	Automotor	Paraguaya	1	16.600.000	16.600.000										
6.11	Bielas	Automotor	Paraguaya	1	3.256.000	3.256.000										
6.12	Turbo	Automotor	Paraguaya	1	15.536.000	15.536.000										
6.13	Tapa de Cilindros	Automotor	Paraguaya	1	14.184.000	14.184.000										
6.14	Árbol de levas de Esc.	Automotor	Paraguaya	1	2.987.000	2.987.000										
6.15	Junta de múltiple de adm.	Automotor	Paraguaya	1	113.000	113.000										
6.16	Junta de múltiple de esc.	Automotor	Paraguaya	1	38.000	38.000										
6.17	Junta de frente de motor	Automotor	Paraguaya	1	216.000	216.000										
6.18	Reten frente motor	Automotor	Paraguaya	1	66.000	66.000										
6.19	Reten de bancada tras.	Automotor	Paraguaya	1	167.000	167.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
6.20	resortes de válvulas	Automotor	Paraguaya	1	448.000	448.000										
6.21	Martilletes de Val.	Automotor	Paraguaya	1	2.352.000	2.352.000										
6.22	Reten guía de val.	Automotor	Paraguaya	1	528.000	528.000										
6.23	Juego de Engranajes del frente motor	Automotor	Paraguaya	1	4.112.000	4.112.000										
6.24	Cadena de Distribución	Automotor	Paraguaya	1	1.814.000	1.814.000										
6.25	Lts. De Aceite 15W40	Automotor	Paraguaya	1	312.000	312.000										
6.26	Filtro de aceite	Automotor	Paraguaya	1	167.000	167.000										
6.27	Filtro de Aire	Automotor	Paraguaya	1	189.000	189.000										
6.28	Filtro de Combustible	Automotor	Paraguaya	1	210.000	210.000										
6.29	Tensor de Cadena de Distrib.	Automotor	Paraguaya	1	612.000	612.000										
6.30	Soporte de caja	Automotor	Paraguaya	1	592.000	592.000										
6.31	Soportes de Motor	Automotor	Paraguaya	1	516.000	516.000										
6.32	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Automotor	Paraguaya	1	2.500.000	2.500.000										
6.33	Junta tapa balancín	Automotor	Paraguaya	1	178.000	178.000										
6.34	Guía de válvulas	Automotor	Paraguaya	1	336.000	336.000										
6.35	Bulbo de aceite 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	176.000	176.000										
6.36	Block motor 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	26.471.000	26.471.000										
6.37	Carter motor	Automotor	Paraguaya	1	1.637.000	1.637.000										
6.38	Guía cadena	Automotor	Paraguaya	1	186.000	186.000										
6.39	Leva cadena	Automotor	Paraguaya	1	326.000	326.000										
6.40	Calce lateral	Automotor	Paraguaya	1	134.000	134.000										
6.41	Perno pistón	Automotor	Paraguaya	1	460.000	460.000										
6.42	Buje de biela	Automotor	Paraguaya	1	184.000	184.000										
6.43	Seguro perno pistón	Automotor	Paraguaya	1	96.000	96.000										
6.44	Rotor cigüeñal	Automotor	Paraguaya	1	128.000	128.000										
6.45	Polea cigüeñal	Automotor	Paraguaya	1	1.503.000	1.503.000										
6.46	Múltiple de escape	Automotor	Paraguaya	1	1.258.000	1.258.000										
6.47	Múltiple de admisión	Automotor	Paraguaya	1	2.879.000	2.879.000										
6.48	Bomba de aceite	Automotor	Paraguaya	1	2.224.000	2.224.000										
6.49	Depurador de aire 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	2.750.000	2.750.000										
6.50	Tapa depurador	Automotor	Paraguaya	1	810.000	810.000										
6.51	Válvula de aire	Automotor	Paraguaya	1	67.000	67.000										
6.52	Manguera depurador	Automotor	Paraguaya	1	198.000	198.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
6.53	Ducto de aire	Automotor	Paraguaya	1	471.000	471.000										
6.54	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**124.315.000**										
7.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4**															
7.1	Lts de aceite 80w90	Automotor	Paraguaya	1	144.000	144.000										
7.2	Diferencial completo	Automotor	Paraguaya	1	20.244.000	20.244.000										
7.3	Corona y Piñón de Dif. 4x4	Automotor	Paraguaya	1	6.376.000	6.376.000										
7.4	Rulemanes de Corona	Automotor	Paraguaya	1	374.000	374.000										
7.5	Rulemanes de Piñón	Automotor	Paraguaya	1	430.000	430.000										
7.6	Rulemanes del túnel	Automotor	Paraguaya	1	398.000	398.000										
7.7	Reten de piñón	Automotor	Paraguaya	1	48.000	48.000										
7.8	Tuerca de Piñón	Automotor	Paraguaya	1	36.000	36.000										
7.9	arandela diferencial	Automotor	Paraguaya	1	76.000	76.000										
7.10	Retenes del Túnel del dif.	Automotor	Paraguaya	1	148.000	148.000										
7.11	Guardapolvos de homocinéticas	Automotor	Paraguaya	1	2.380.000	2.380.000										
7.12	Tulipas de Homoc. lado caja	Automotor	Paraguaya	1	7.960.000	7.960.000										
7.13	Tulipas de Homoc. lado rueda	Automotor	Paraguaya	1	7.960.000	7.960.000										
7.14	Bujes del soporte del túnel de Dif.	Automotor	Paraguaya	1	544.000	544.000										
7.15	Homocinética del.	Automotor	Paraguaya	1	12.080.000	12.080.000										
7.16	Reten de homocinética	Automotor	Paraguaya	1	112.000	112.000										
7.17	Ruleman eje homocinética	Automotor	Paraguaya	1	174.000	174.000										
7.18	rodillo eje túnel	Automotor	Paraguaya	1	240.000	240.000										
7.19	Encastre de 4x4	Automotor	Paraguaya	1	1.618.000	1.618.000										
7.20	deslizante de 4x4	Automotor	Paraguaya	1	1.240.000	1.240.000										
7.21	Eje	Automotor	Paraguaya	1	3.374.000	3.374.000										
7.22	Actuador de diferencial	Automotor	Paraguaya	1	1.999.000	1.999.000										
7.23	Acople	Automotor	Paraguaya	1	295.000	295.000										
7.24	Espaciador	Automotor	Paraguaya	1	86.000	86.000										
7.25	Perno diferencial	Automotor	Paraguaya	1	68.000	68.000										
7.26	Planetario	Automotor	Paraguaya	1	1.794.000	1.794.000										
7.27	engranaje satélite	Automotor	Paraguaya	1	1.302.000	1.302.000										
7.28	Caja diferencial	Automotor	Paraguaya	1	1.848.000	1.848.000										
7.29	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
	Sub Total					73.478.000										
8.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**															
8.1	Cremallera de dirección	Automotor	Paraguaya	1	11.541.000	11.541.000										
8.2	Precap	Automotor	Paraguaya	1	686.000	686.000										
8.3	Guardapolvo	Automotor	Paraguaya	1	670.000	670.000										
8.4	Muñequin	Automotor	Paraguaya	1	1.236.000	1.236.000										
8.5	Espárragos de rueda	Automotor	Paraguaya	1	384.000	384.000										
8.6	Tuercas de rueda	Automotor	Paraguaya	1	888.000	888.000										
8.7	Bomba D/H	Automotor	Paraguaya	1	5.383.000	5.383.000										
8.8	Columna de dirección	Automotor	Paraguaya	1	2.942.000	2.942.000										
8.9	Conjunto cilindro contacto	Automotor	Paraguaya	1	1.736.000	1.736.000										
8.10	Eje de dirección	Automotor	Paraguaya	1	1.887.000	1.887.000										
8.11	Tanque de fluido D/H	Automotor	Paraguaya	1	422.000	422.000										
8.12	Manguera D/H	Automotor	Paraguaya	1	1.914.000	1.914.000										
8.13	Manguera de retorno D/H	Automotor	Paraguaya	1	392.000	392.000										
8.14	Manguera de D/H	Automotor	Paraguaya	1	317.000	317.000										
8.15	Juego de rep. retenes bomba D/H	Automotor	Paraguaya	1	487.000	487.000										
8.16	Juego de rep. cartuchos bomba D/H	Automotor	Paraguaya	1	2.987.000	2.987.000										
8.17	Cuerpo trasero bomba D/H	Automotor	Paraguaya	1	1.778.000	1.778.000										
8.18	Alineación y balanceo	Automotor	Paraguaya	1	160.000	160.000										
8.19	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					35.940.000										
9	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado**															
9.1	Radiador de agua	Automotor	Paraguaya	1	9.146.000	9.146.000										
9.2	Bomba de agua	Automotor	Paraguaya	1	1.782.000	1.782.000										
9.3	Ventilador de radiador	Automotor	Paraguaya	1	726.000	726.000										
9.4	Termostato	Automotor	Paraguaya	1	161.000	161.000										
9.5	Junta de termostato	Automotor	Paraguaya	1	62.000	62.000										
9.6	manguera de radiador inferior	Automotor	Paraguaya	1	197.000	197.000										
9.7	manguera de radiador superior	Automotor	Paraguaya	1	210.000	210.000										
9.8	Juego de mangueras de calefacción	Automotor	Paraguaya	1	1.686.000	1.686.000										
9.9	Condensador de A.Ac	Automotor	Paraguaya	1	3.110.000	3.110.000										
9.10	Evaporador de A.Ac.	Automotor	Paraguaya	1	6.467.000	6.467.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
9.11	Válvula expansora	Automotor	Paraguaya	1	916.000	916.000										
9.12	Filtro recibidor de A.Ac.	Automotor	Paraguaya	1	1.181.000	1.181.000										
9.13	Gas refrigerante 134 A	Automotor	Paraguaya	1	300.000	300.000										
9.14	Agua refrigerante c/aditivo	Automotor	Paraguaya	1	120.000	120.000										
9.15	Compresor de A. Ac	Automotor	Paraguaya	1	10.074.000	10.074.000										
9.16	Polea de compresor	Automotor	Paraguaya	1	2.233.000	2.233.000										
9.17	Embrague de compresor	Automotor	Paraguaya	1	2.030.000	2.030.000										
9.18	Caño de compresor	Automotor	Paraguaya	1	1.984.000	1.984.000										
9.19	Guía ventilador	Automotor	Paraguaya	1	443.000	443.000										
9.20	Tapa radiador	Automotor	Paraguaya	1	113.000	113.000										
9.21	Goma soporte radiador	Automotor	Paraguaya	1	166.000	166.000										
9.22	Protector 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	216.000	216.000										
9.23	Tanque aux radiador	Automotor	Paraguaya	1	517.000	517.000										
9.24	Enfriador de aire	Automotor	Paraguaya	1	6.538.000	6.538.000										
9.25	Enfriador de aceite	Automotor	Paraguaya	1	4.948.000	4.948.000										
9.26	Correa A/A	Automotor	Paraguaya	1	147.000	147.000										
9.27	Conjunto polea tensor A/A	Automotor	Paraguaya	1	768.000	768.000										
9.28	Manguera A/A	Automotor	Paraguaya	1	1.987.000	1.987.000										
9.29	Comando A/A	Automotor	Paraguaya	1	1.370.000	1.370.000										
9.30	Motor ventilador A/A	Automotor	Paraguaya	1	1.385.000	1.385.000										
9.31	Filtro habitáculo A/A	Automotor	Paraguaya	1	374.000	374.000										
9.32	Núcleo evaporador A/A	Automotor	Paraguaya	1	2.347.000	2.347.000										
9.33	Motor ventilador	Automotor	Paraguaya	1	2.781.000	2.781.000										
9.34	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**66.615.000**										
10	**Reparación, mantenimiento de bolsas de aire**															
10.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	Automotor	Paraguaya	1	5.685.000	5.685.000										
10.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	Automotor	Paraguaya	1	6.726.000	6.726.000										
10.3	Disco de Air Bag bobina	Automotor	Paraguaya	1	681.000	681.000										
10.4	Modulo de Airbag	Automotor	Paraguaya	1	3.389.000	3.389.000										
10.5	Cinturón seguridad conductor	Automotor	Paraguaya	1	1.115.000	1.115.000										
10.6	Cinturón seguridad acompañante	Automotor	Paraguaya	1	1.115.000	1.115.000										
10.7	Hebilla cinturón	Automotor	Paraguaya	1	1.324.000	1.324.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
10.8	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**20.165.000**										
11	**Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular**															
11.1	Mecanismos de lev vid delnt izq.	Automotor	Paraguaya	1	440.000	440.000										
11.2	Mecanismos de lev vid delnt der.	Automotor	Paraguaya	1	440.000	440.000										
11.3	Mecanismos de lev vid tras izq	Automotor	Paraguaya	1	565.000	565.000										
11.4	Mecanismos de lev vid tras der.	Automotor	Paraguaya	1	565.000	565.000										
11.5	Cerradura de pta del izq.	Automotor	Paraguaya	1	716.000	716.000										
11.6	Cerradura de pta. del der.	Automotor	Paraguaya	1	716.000	716.000										
11.7	Cerradura de pta. tras izq.	Automotor	Paraguaya	1	590.000	590.000										
11.8	Cerradura de pta. tras der.	Automotor	Paraguaya	1	590.000	590.000										
11.9	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**4.752.000**										
12.	**Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo**															
12.1	Tapiz de pta. Del izq.	Automotor	Paraguaya	1	1.712.000	1.712.000										
12.2	Tapiz de pta. Del der.	Automotor	Paraguaya	1	1.712.000	1.712.000										
12.3	Tapiz de pta. tras izq.	Automotor	Paraguaya	1	1.690.000	1.690.000										
12.4	Tapiz de pta. tras der.	Automotor	Paraguaya	1	1.690.000	1.690.000										
12.5	Juego de guía de asiento de cond.	Automotor	Paraguaya	1	2.376.000	2.376.000										
12.6	Guía de asiento de acompañante	Automotor	Paraguaya	1	2.376.000	2.376.000										
12.7	Limpieza integral de Tapizado	Automotor	Paraguaya	1	1.120.000	1.120.000										
12.8	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**12.806.000**										
13.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión**															
13.1	Juego de Anillos Sincronizadores	Automotor	Paraguaya	1	2.964.000	2.964.000										
13.2	Juego de Rulemanes	Automotor	Paraguaya	1	1.895.000	1.895.000										
13.3	Juego de Rodillos	Automotor	Paraguaya	1	860.000	860.000										
13.4	Desplazable de 1y2da.	Automotor	Paraguaya	1	1.557.000	1.557.000										
13.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	Automotor	Paraguaya	1	1.480.000	1.480.000										
13.6	Desplazable de 5ta y M.atras	Automotor	Paraguaya	1	1.621.000	1.621.000										
13.7	Eje de Mando	Automotor	Paraguaya	1	1.585.000	1.585.000										
13.8	Eje Principal	Automotor	Paraguaya	1	1.237.000	1.237.000										
13.9	Engranaje de 1ra.	Automotor	Paraguaya	1	1.287.000	1.287.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 2929/2015

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
13.10	Engranaje de 2da.	Automotor	Paraguaya	1	1.205.000	1.205.000										
13.11	Engranaje de 3ra.	Automotor	Paraguaya	1	1.533.000	1.533.000										
13.12	Engranaje de 5ta.	Automotor	Paraguaya	1	1.372.000	1.372.000										
13.13	Cuádruple	Automotor	Paraguaya	1	2.968.000	2.968.000										
13.14	Reten cola	Automotor	Paraguaya	1	96.000	96.000										
13.15	Reten de frente caja	Automotor	Paraguaya	1	68.000	68.000										
13.16	Lts de aceite 75w90	Automotor	Paraguaya	1	305.000	305.000										
13.17	Placa intermedia	Automotor	Paraguaya	1	621.000	621.000										
13.18	Juego de juntas de caja	Automotor	Paraguaya	1	129.000	129.000										
13.19	Engranaje marcha atrás	Automotor	Paraguaya	1	1.444.000	1.444.000										
13.20	Sincronizador	Automotor	Paraguaya	1	1.209.000	1.209.000										
13.21	Engranaje	Automotor	Paraguaya	1	1.325.000	1.325.000										
13.22	Caja selectora de cambios	Automotor	Paraguaya	1	3.490.000	3.490.000										
13.23	Palanca de cambios	Automotor	Paraguaya	1	1.533.000	1.533.000										
13.24	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**31.914.000**										
14.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague**															
14.1	Plato de Presión	Automotor	Paraguaya	1	1.087.000	1.087.000										
14.2	Disco	Automotor	Paraguaya	1	947.000	947.000										
14.3	Cojinete de empuje	Automotor	Paraguaya	1	416.000	416.000										
14.4	Horquilla	Automotor	Paraguaya	1	352.000	352.000										
14.5	Guardapolvo de Horquilla	Automotor	Paraguaya	1	78.000	78.000										
14.6	Ruleman Piloto	Automotor	Paraguaya	1	92.000	92.000										
14.7	Volante de motor	Automotor	Paraguaya	1	4.186.000	4.186.000										
14.8	Tornillos de volante	Automotor	Paraguaya	1	280.000	280.000										
14.9	Corona volante	Automotor	Paraguaya	1	861.000	861.000										
14.10	Bulbo de embrague	Automotor	Paraguaya	1	68.000	68.000										
14.11	Goma pedal de embrague	Automotor	Paraguaya	1	47.000	47.000										
14.12	Flexible de embrague	Automotor	Paraguaya	1	321.000	321.000										
14.13	Bomba aux de embrague	Automotor	Paraguaya	1	406.000	406.000										
14.14	Juego reparo bomba aux. de embrague	Automotor	Paraguaya	1	97.000	97.000										
14.15	Bomba central de embrague	Automotor	Paraguaya	1	1.701.000	1.701.000										
14.16	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 2929/2015

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
	Sub Total					11.069.000										
15.	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión															
15.1	Diferencial completo	Automotor	Paraguaya	1	24.345.000	24.345.000										
15.2	Juego de piñón y corona	Automotor	Paraguaya	1	5.784.000	5.784.000										
15.3	Rulemanes de corona	Automotor	Paraguaya	1	460.000	460.000										
15.4	Ruleman de piñón grande	Automotor	Paraguaya	1	208.000	208.000										
15.5	Ruleman de piñón chico	Automotor	Paraguaya	1	199.000	199.000										
15.6	Reten piñón	Automotor	Paraguaya	1	48.000	48.000										
15.7	Espaciador	Automotor	Paraguaya	1	77.000	77.000										
15.8	Tuerca de piñón	Automotor	Paraguaya	1	72.000	72.000										
15.9	eje palier trasero	Automotor	Paraguaya	1	3.874.000	3.874.000										
15.10	reten palier	Automotor	Paraguaya	1	94.000	94.000										
15.11	Ruleman palier	Automotor	Paraguaya	1	1.160.000	1.160.000										
15.12	Retentor	Automotor	Paraguaya	1	1.230.000	1.230.000										
15.13	Reten túnel trasero	Automotor	Paraguaya	1	74.000	74.000										
15.14	ollita diferencial	Automotor	Paraguaya	1	9.030.000	9.030.000										
15.15	Satélites	Automotor	Paraguaya	1	2.384.000	2.384.000										
15.16	Disco fricción	Automotor	Paraguaya	1	732.000	732.000										
15.17	Plato fricción	Automotor	Paraguaya	1	484.000	484.000										
15.18	Planetarios	Automotor	Paraguaya	1	1.996.000	1.996.000										
15.19	Lts de aceite 80w90	Automotor	Paraguaya	1	144.000	144.000										
15.20	Aro de presión	Automotor	Paraguaya	1	630.000	630.000										
15.21	cruceta	Automotor	Paraguaya	1	346.000	346.000										
15.22	Acople	Automotor	Paraguaya	1	682.000	682.000										
15.23	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					54.183.000										
16.	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión															
16.1	Amortiguadores traseros	Automotor	Paraguaya	1	774.000	774.000										
16.2	Bujes de elásticos	Automotor	Paraguaya	1	224.000	224.000										
16.3	Grilletes de elásticos	Automotor	Paraguaya	1	584.000	584.000										
16.4	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Automotor	Paraguaya	1	750.000	750.000										
16.5	Taqueador trasero	Automotor	Paraguaya	1	396.000	396.000										
16.6	Perno elástico	Automotor	Paraguaya	1	132.000	132.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
16.7	Buje amortiguador	Automotor	Paraguaya	1	128.000	128.000										
16.8	Buje elástico	Automotor	Paraguaya	1	174.000	174.000										
16.9	Goma cabina	Automotor	Paraguaya	1	2.112.000	2.112.000										
16.10	Mecanismo porta auxilio	Automotor	Paraguaya	1	643.000	643.000										
16.11	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**6.047.000**										
17.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4**															
17.1	Caja de transferencia completa	Automotor	Paraguaya	1	34.826.000	34.826.000										
17.2	Actuador 4x4	Automotor	Paraguaya	1	2.348.000	2.348.000										
17.3	Modulo 4x4	Automotor	Paraguaya	1	807.000	807.000										
17.4	Comando 4x4	Automotor	Paraguaya	1	427.000	427.000										
17.5	Cardan Completo	Automotor	Paraguaya	1	6.823.000	6.823.000										
17.6	Crucetas de Cardan	Automotor	Paraguaya	1	879.000	879.000										
17.7	Centralizador de Cardan	Automotor	Paraguaya	1	521.000	521.000										
17.8	Cardan delantero	Automotor	Paraguaya	1	4.693.000	4.693.000										
17.9	Crucetas de Cardan 4x4	Automotor	Paraguaya	1	792.000	792.000										
17.10	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Automotor	Paraguaya	1	397.000	397.000										
17.11	Brida de Cardan Del. Lado Caja	Automotor	Paraguaya	1	693.000	693.000										
17.12	Interruptor inhibidor	Automotor	Paraguaya	1	647.000	647.000										
17.13	Caja de transferencia	Automotor	Paraguaya	1	29.687.000	29.687.000										
17.14	Bomba de transferencia	Automotor	Paraguaya	1	1.679.000	1.679.000										
17.15	Cadena de transferencia	Automotor	Paraguaya	1	1.376.000	1.376.000										
17.16	Brida	Automotor	Paraguaya	1	915.000	915.000										
17.17	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**87.640.000**										
18.	**Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible**															
18.1	Sensor de masa de aire	Automotor	Paraguaya	1	287.000	287.000										
18.2	Conjunto aceleración	Automotor	Paraguaya	1	2.831.000	2.831.000										
18.3	Bomba de combustible de tanque	Automotor	Paraguaya	1	4.235.000	4.235.000										
18.4	Bomba alimentadora de combustible	Automotor	Paraguaya	1	23.697.000	23.697.000										
18.5	Inyectores	Automotor	Paraguaya	1	13.368.000	13.368.000										
18.6	Solenoide alimentadora	Automotor	Paraguaya	1	1.038.000	1.038.000										
18.7	Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	620.000	620.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 2929/2015

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
18.8	Sensor posición de Árbol de Levas 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	536.000	536.000										
18.9	Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	2.983.000	2.983.000										
18.10	Sensor de Acelerador 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	1.437.000	1.437.000										
18.11	Juego de Caños Sist. de Admisión Turbo/	Automotor	Paraguaya	1	3.550.000	3.550.000										
18.12	Base de Filtro de Combustible	Automotor	Paraguaya	1	697.000	697.000										
18.13	Sensor de presión Common Rail	Automotor	Paraguaya	1	2.018.000	2.018.000										
18.14	Limitador de presión del Common Rail	Automotor	Paraguaya	1	2.148.000	2.148.000										
18.15	Juego de Caños de Combustible	Automotor	Paraguaya	1	1.792.000	1.792.000										
18.16	Flotador de Tanque	Automotor	Paraguaya	1	467.000	467.000										
18.17	Filtro de Combustible	Automotor	Paraguaya	1	210.000	210.000										
18.18	Pedal de acelerador	Automotor	Paraguaya	1	1.973.000	1.973.000										
18.19	Sensor de Velocímetro	Automotor	Paraguaya	1	1.245.000	1.245.000										
18.20	Sensor de temperatura combustible	Automotor	Paraguaya	1	341.000	341.000										
18.21	Sensor presión combustible	Automotor	Paraguaya	1	1.885.000	1.885.000										
18.22	Tubo common rail	Automotor	Paraguaya	1	2.965.000	2.965.000										
18.23	Arandela de pico inyector	Automotor	Paraguaya	1	68.000	68.000										
18.24	Anillo inyector 4JJ1	Automotor	Paraguaya	1	56.000	56.000										
18.25	Sensor filtro de combustible	Automotor	Paraguaya	1	317.000	317.000										
18.26	Interruptor presión combustible	Automotor	Paraguaya	1	376.000	376.000										
18.27	Conjunto soporte filtro de comb	Automotor	Paraguaya	1	781.000	781.000										
18.28	tanque de combustible	Automotor	Paraguaya	1	3.137.000	3.137.000										
18.29	tapa tanque de comb	Automotor	Paraguaya	1	371.000	371.000										
18.30	protector del tanque	Automotor	Paraguaya	1	748.000	748.000										
18.31	tubo de combustible	Automotor	Paraguaya	1	766.000	766.000										
18.32	válvula de retención de comb	Automotor	Paraguaya	1	185.000	185.000										
18.33	Conjunto aceleración	Automotor	Paraguaya	1	2.831.000	2.831.000										
18.34	Válvula EGR	Automotor	Paraguaya	1	2.680.000	2.680.000										
18.35	Válvula EVRV	Automotor	Paraguaya	1	1.396.000	1.396.000										
18.36	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					**84.165.000**										
19.	**Servicio de Gomeria**															
19.1	Alineación	Automotor	Paraguaya	1	150.000	150.000										
19.2	Balanceo	Automotor	Paraguaya	1	150.000	150.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
	Sub Total					300.000										
	Lote N° 2 Minibús Hyundai H1 2016 (una unidad)															
1.	**Reparación De Frenos**															
1.1	Juego Pastilla Freno	Automotor	Paraguaya	1	800.000	800.000										
1.2	Juego Pastilla Freno Tras.	Automotor	Paraguaya	1	518.750	518.750										
1.3	4 Pistón Mordaza	Automotor	Paraguaya	1	680.000	680.000										
1.4	4 Reten Mordaza	Automotor	Paraguaya	1	195.000	195.000										
1.5	4 Guardapolvo Mordaza	Automotor	Paraguaya	1	175.000	175.000										
1.6	2 Reten Mordaza	Automotor	Paraguaya	1	45.000	45.000										
1.7	2 Guardapolvo Mordaza	Automotor	Paraguaya	1	55.000	55.000										
1.8	2 Perno Mordaza	Automotor	Paraguaya	1	110.000	110.000										
1.9	2 Perno Mordaza	Automotor	Paraguaya	1	142.500	142.500										
1.10	2 Guardapolvo Mordaza	Automotor	Paraguaya	1	52.500	52.500										
1.11	2 Disco Freno Del.	Automotor	Paraguaya	1	2.137.500	2.137.500										
1.12	2 Disco Freno Tras.	Automotor	Paraguaya	1	2.190.000	2.190.000										
1.13	Bomba Central Freno	Automotor	Paraguaya	1	1.237.500	1.237.500										
1.14	Cabo Freno Mano	Automotor	Paraguaya	1	456.250	456.250										
1.15	Cabo Freno Mano	Automotor	Paraguaya	1	456.250	456.250										
1.16	Servo Freno	Automotor	Paraguaya	1	2.468.750	2.468.750										
1.17	Fluido	Automotor	Paraguaya	1	40.000	40.000										
1.18	Materiales auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
1.19	Sensor ABS Del. LH	Automotor	Paraguaya	1	618.750	618.750										
1.20	Sensor ABS Del. RH	Automotor	Paraguaya	1	618.750	618.750										
1.21	Sensor ABS Tras. LH	Automotor	Paraguaya	1	596.250	596.250										
1.22	Sensor ABS Tras. RH	Automotor	Paraguaya	1	596.250	596.250										
1.23	Modulo Hidráulico ABS	Automotor	Paraguaya	1	7.273.750	7.273.750										
1.24	Materiales auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
1.25	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					22.293.750										
2.	**Reparación de Suspensión**															
2.1	Amortiguador Del.	Automotor	Paraguaya	1	731.250	731.250										
2.2	Amortiguador Del.	Automotor	Paraguaya	1	731.250	731.250										
2.3	2 Amortiguador Tras.	Automotor	Paraguaya	1	1.237.500	1.237.500										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
2.4	Parrilla Suspensión	Automotor	Paraguaya	1	1.177.500	1.177.500										
2.5	Parrilla Suspensión	Automotor	Paraguaya	1	1.177.500	1.177.500										
2.6	2 Maza Rueda Del.	Automotor	Paraguaya	1	1.987.500	1.987.500										
2.7	Punta Eje LH	Automotor	Paraguaya	1	1.680.000	1.680.000										
2.8	Punta Eje RH	Automotor	Paraguaya	1	1.680.000	1.680.000										
2.9	2 Buje Estabilizador Del.	Automotor	Paraguaya	1	87.500	87.500										
2.10	Barra Estabilizadora Del.	Automotor	Paraguaya	1	918.750	918.750										
2.11	Bieleta Estabilizador Del.	Automotor	Paraguaya	1	268.750	268.750										
2.12	Bieleta Estabilizador Del.	Automotor	Paraguaya	1	268.750	268.750										
2.13	2 Taqueador Amortiguador Del.	Automotor	Paraguaya	1	262.500	262.500										
2.14	2 Guardapolvo Amortiguador Del.	Automotor	Paraguaya	1	117.500	117.500										
2.15	2 Torreta Amortiguador Del.	Automotor	Paraguaya	1	593.000	593.000										
2.16	2 Rotula Suspensión	Automotor	Paraguaya	1	734.250	734.250										
2.17	2 Taqueador Amortiguador Tras.	Automotor	Paraguaya	1	470.000	470.000										
2.18	2 Espiral Tras.	Automotor	Paraguaya	1	1.260.000	1.260.000										
2.19	2 Espiral Del.	Automotor	Paraguaya	1	977.500	977.500										
2.20	Buje Tras.	Automotor	Paraguaya	1	85.000	85.000										
2.21	Buje Tras.	Automotor	Paraguaya	1	85.000	85.000										
2.22	2 Brazo Tras.	Automotor	Paraguaya	1	1.735.000	1.735.000										
2.23	2 Brazo Tensor	Automotor	Paraguaya	1	1.355.000	1.355.000										
2.24	Barra Trasera	Automotor	Paraguaya	1	568.750	568.750										
2.25	2 Buje Estabilizador Tras.	Automotor	Paraguaya	1	92.500	92.500										
2.26	Bieleta Estabilizador Tras.	Automotor	Paraguaya	1	248.750	248.750										
2.27	Bieleta Estabilizador Tras.	Automotor	Paraguaya	1	248.750	248.750										
2.28	2 Buje de Parrilla	Automotor	Paraguaya	1	237.500	237.500										
2.29	2 Buje de Parrilla	Automotor	Paraguaya	1	280.000	280.000										
2.30	4 Cubiertas	Automotor	Paraguaya	1	875.000	875.000										
2.31	4 Llanta	Automotor	Paraguaya	1	8.150.000	8.150.000										
2.32	4 Taza Rueda	Automotor	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.33	24 Tuerca Rueda	Automotor	Paraguaya	1	540.000	540.000										
2.34	24 Prisionero Rueda	Automotor	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.35	Barra Estabilizadora Tras.	Automotor	Paraguaya	1	526.250	526.250										
2.36	Porta Auxilio	Automotor	Paraguaya	1	806.250	806.250										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
2.37	Materiales auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
2.38	Mano de obra p/hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
	Sub Total					33.574.750										
3.	Reparación de Partes Eléctricas en General															
3.1	Motor Arranque	Automotor	Paraguaya	1	3.330.000	3.330.000										
3.2	Alternador	Automotor	Paraguaya	1	3.472.500	3.472.500										
3.3	Batería	Automotor	Paraguaya	1	962.500	962.500										
3.4	Bendix Arranque	Automotor	Paraguaya	1	393.750	393.750										
3.5	Automático Arranque	Automotor	Paraguaya	1	418.750	418.750										
3.6	Inducido Arranque	Automotor	Paraguaya	1	993.750	993.750										
3.7	Porta Carbón	Automotor	Paraguaya	1	1.687.500	1.687.500										
3.8	Campo Arranque	Automotor	Paraguaya	1	468.750	468.750										
3.9	Reductora Arranque	Automotor	Paraguaya	1	218.750	218.750										
3.10	4 Bujía Incandescente	Automotor	Paraguaya	1	735.000	735.000										
3.11	Rotor Alternador	Automotor	Paraguaya	1	993.750	993.750										
3.12	Estator Alternador	Automotor	Paraguaya	1	781.250	781.250										
3.13	Regulador Voltaje	Automotor	Paraguaya	1	716.250	716.250										
3.14	Rectificador	Automotor	Paraguaya	1	668.750	668.750										
3.15	Bomba Vacio Alternador	Automotor	Paraguaya	1	718.750	718.750										
3.16	Ruleman Alternador	Automotor	Paraguaya	1	206.250	206.250										
3.17	Ruleman Alternador	Automotor	Paraguaya	1	168.750	168.750										
3.18	Válvula Solenoide	Automotor	Paraguaya	1	1.037.500	1.037.500										
3.19	2 Faros Delanteros	Automotor	Paraguaya	1	3.287.500	3.287.500										
3.20	2 Faros Traseros	Automotor	Paraguaya	1	1.937.500	1.937.500										
3.21	2 Faros de Busca Huella	Automotor	Paraguaya	1	987.500	987.500										
3.22	2 Focos Alta	Automotor	Paraguaya	1	187.500	187.500										
3.23	2 Focos Baja	Automotor	Paraguaya	1	112.500	112.500										
3.24	6 Focos de 1 Filamento	Automotor	Paraguaya	1	97.500	97.500										
3.25	2 Focos de 2 Filamentos	Automotor	Paraguaya	1	36.250	36.250										
3.26	4 Focos Luz Chica	Automotor	Paraguaya	1	35.000	35.000										
3.27	2 Focos de Busca Huella	Automotor	Paraguaya	1	165.000	165.000										
3.28	Faro Patente LH	Automotor	Paraguaya	1	90.000	90.000										
3.29	Faro Patente RH	Automotor	Paraguaya	1	90.000	90.000										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
3.30	10 Fusibles 10A	Automotor	Paraguaya	1	31.250	31.250										
3.31	10 Fusibles 15A	Automotor	Paraguaya	1	43.750	43.750										
3.32	10 Fusibles 20A	Automotor	Paraguaya	1	56.250	56.250										
3.33	2 Lámpara Interior	Automotor	Paraguaya	1	687.500	687.500										
3.34	Interruptor Limpiaparabrisas	Automotor	Paraguaya	1	371.875	371.875										
3.35	Bobina de Contacto	Automotor	Paraguaya	1	668.750	668.750										
3.36	Interruptor de Luces	Automotor	Paraguaya	1	393.750	393.750										
3.37	2 Bocina	Automotor	Paraguaya	1	389.250	389.250										
3.38	Antena	Automotor	Paraguaya	1	143.750	143.750										
3.39	Sensor Cigüeñal	Automotor	Paraguaya	1	400.000	400.000										
3.40	Motor Limpiaparabrisas Del.	Automotor	Paraguaya	1	900.000	900.000										
3.41	Motor Limpiaparabrisas Tras.	Automotor	Paraguaya	1	818.750	818.750										
3.42	Válvula EGR	Automotor	Paraguaya	1	1.835.000	1.835.000										
3.43	Bomba Vacio Motor	Automotor	Paraguaya	1	1.136.250	1.136.250										
3.44	Válvula	Automotor	Paraguaya	1	475.000	475.000										
3.45	Bulbo Marcha Atrás	Automotor	Paraguaya	1	210.000	210.000										
3.46	Bulbo Neutro	Automotor	Paraguaya	1	168.750	168.750										
3.47	Base Antena	Automotor	Paraguaya	1	348.750	348.750										
3.48	2 Motor Lanza Agua	Automotor	Paraguaya	1	342.500	342.500										
3.49	Bulbo Presión Aceite	Automotor	Paraguaya	1	77.500	77.500										
3.50	Sensor Temperatura Agua	Automotor	Paraguaya	1	135.000	135.000										
3.51	Bulbo Marcha Atrás	Automotor	Paraguaya	1	223.750	223.750										
3.52	Unidad de Control	Automotor	Paraguaya	1	10.396.250	10.396.250										
3.53	Materiales Auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
3.54	Mano de obra por hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**45.732.375**										
4.	**Reparación de Motor**															
4.1	2 Pistón STD 1&2	Automotor	Paraguaya	1	1.375.500	1.375.500										
4.2	2 Pistón STD 3&4	Automotor	Paraguaya	1	1.375.500	1.375.500										
4.3	Juego Aros STD	Automotor	Paraguaya	1	1.451.250	1.451.250										
4.4	Casquillo Bancada	Automotor	Paraguaya	1	450.000	450.000										
4.5	2 Casquillo Biela	Automotor	Paraguaya	1	685.000	685.000										
4.6	2 Calce Lateral	Automotor	Paraguaya	1	352.500	352.500										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
4.7	Ruleman Piloto	Automotor	Paraguaya	1	81.250	81.250										
4.8	4 Buje Biela	Automotor	Paraguaya	1	185.000	185.000										
4.9	Juego Juntas Motor	Automotor	Paraguaya	1	1.687.500	1.687.500										
4.10	4 Camisa Motor	Automotor	Paraguaya	1	1.355.000	1.355.000										
4.11	Filtro Aceite	Automotor	Paraguaya	1	90.000	90.000										
4.12	8 Aceite 15W-40	Automotor	Paraguaya	1	360.000	360.000										
4.13	Filtro Aire	Automotor	Paraguaya	1	122.500	122.500										
4.14	Filtro Combustible	Automotor	Paraguaya	1	372.500	372.500										
4.15	Cigüeñal	Automotor	Paraguaya	1	5.268.750	5.268.750										
4.16	Polea Cigüeñal	Automotor	Paraguaya	1	782.500	782.500										
4.17	Carter Motor	Automotor	Paraguaya	1	1.061.250	1.061.250										
4.18	Eje Leva LH	Automotor	Paraguaya	1	1.215.000	1.215.000										
4.19	Eje Leva RH	Automotor	Paraguaya	1	1.215.000	1.215.000										
4.20	Sensor Flujo Aire	Automotor	Paraguaya	1	1.721.250	1.721.250										
4.21	8 Martillito Leva Ad.	Automotor	Paraguaya	1	220.000	220.000										
4.22	8 Martillito Leva Esc.	Automotor	Paraguaya	1	1.230.000	1.230.000										
4.23	16 Botador Hidráulico	Automotor	Paraguaya	1	1.660.000	1.660.000										
4.24	Reten Frente	Automotor	Paraguaya	1	85.000	85.000										
4.25	Reten Bancada	Automotor	Paraguaya	1	143.750	143.750										
4.26	Reten Frente	Automotor	Paraguaya	1	58.750	58.750										
4.27	Reten Frente	Automotor	Paraguaya	1	35.000	35.000										
4.28	Reten Leva	Automotor	Paraguaya	1	47.500	47.500										
4.29	2 Buje Balanceador	Automotor	Paraguaya	1	80.000	80.000										
4.30	2 Buje Balanceador	Automotor	Paraguaya	1	80.000	80.000										
4.31	Tapa Motor	Automotor	Paraguaya	1	12.305.000	12.305.000										
4.32	Junta Tapa Motor	Automotor	Paraguaya	1	720.000	720.000										
4.33	Tapa Balancín	Automotor	Paraguaya	1	791.250	791.250										
4.34	Junta Tapa Balancín	Automotor	Paraguaya	1	123.750	123.750										
4.35	Bomba Aceite	Automotor	Paraguaya	1	1.893.750	1.893.750										
4.36	Carcasa Frente	Automotor	Paraguaya	1	981.250	981.250										
4.37	Tapa Filtro Aire	Automotor	Paraguaya	1	131.250	131.250										
4.38	Base Filtro Aire	Automotor	Paraguaya	1	246.250	246.250										
4.39	Conducto Aire	Automotor	Paraguaya	1	262.500	262.500										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
4.40	Manguera Depurador Aire	Automotor	Paraguaya	1	490.000	490.000										
4.41	Junta Liquida	Automotor	Paraguaya	1	262.500	262.500										
4.42	2 Soporte Motor	Automotor	Paraguaya	1	1.242.500	1.242.500										
4.43	Soporte Caja	Automotor	Paraguaya	1	645.000	645.000										
4.44	4 Guía Válvula Ad.	Automotor	Paraguaya	1	160.000	160.000										
4.45	4 Guía Válvula Esc.	Automotor	Paraguaya	1	195.000	195.000										
4.46	Correa Dentada	Automotor	Paraguaya	1	372.500	372.500										
4.47	Tensor Correa	Automotor	Paraguaya	1	210.000	210.000										
4.48	Correa Dentada	Automotor	Paraguaya	1	644.625	644.625										
4.49	Tensor Correa	Automotor	Paraguaya	1	336.250	336.250										
4.50	4 Válvula Admisión	Automotor	Paraguaya	1	460.000	460.000										
4.51	4 Válvula Escape	Automotor	Paraguaya	1	862.500	862.500										
4.52	Correa Alternador	Automotor	Paraguaya	1	487.500	487.500										
4.53	Correa D/H	Automotor	Paraguaya	1	90.000	90.000										
4.54	Correa A/C	Automotor	Paraguaya	1	131.250	131.250										
4.55	Turbocargador	Automotor	Paraguaya	1	11.023.750	11.023.750										
4.56	Conjunto Refrigerador Aceite	Automotor	Paraguaya	1	2.106.250	2.106.250										
4.57	Materiales Auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
4.58	Mano de obra por hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**62.501.875**										
5.	**Reparación de Dirección**															
5.1	Extremo Dirección	Automotor	Paraguaya	1	240.000	240.000										
5.2	Extremo Dirección	Automotor	Paraguaya	1	240.000	240.000										
5.3	2 Guardapolvo Cremallera	Automotor	Paraguaya	1	170.000	170.000										
5.4	Precap	Automotor	Paraguaya	1	215.000	215.000										
5.5	Precap	Automotor	Paraguaya	1	215.000	215.000										
5.6	Buje Cremallera	Automotor	Paraguaya	1	206.250	206.250										
5.7	Buje	Automotor	Paraguaya	1	168.750	168.750										
5.8	Buje	Automotor	Paraguaya	1	58.750	58.750										
5.9	Bomba D/H	Automotor	Paraguaya	1	1.768.750	1.768.750										
5.10	Columna Dirección	Automotor	Paraguaya	1	1.747.500	1.747.500										
5.11	Deposito Fluido D/H	Automotor	Paraguaya	1	235.000	235.000										
5.12	Manguera D/H	Automotor	Paraguaya	1	1.212.500	1.212.500										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
5.13	Manguera D/H	Automotor	Paraguaya	1	518.750	518.750										
5.14	Manguera D/H	Automotor	Paraguaya	1	471.250	471.250										
5.15	Cremallera D/H	Automotor	Paraguaya	1	6.893.750	6.893.750										
5.16	2 Súper ATF	Automotor	Paraguaya	1	80.000	80.000										
5.17	Alineación y balanceo	Automotor	Paraguaya	1	200.000	200.000										
5.18	Materiales Auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
5.19	Mano de obra por hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**15.121.250**										
6.	**Reparación de Sistema de Refrigeración Y A.Ac.**															
6.1	Bomba Agua	Automotor	Paraguaya	1	995.000	995.000										
6.2	Junta Bomba Agua	Automotor	Paraguaya	1	43.750	43.750										
6.3	Ventilador	Automotor	Paraguaya	1	381.250	381.250										
6.4	Embrague Ventilador	Automotor	Paraguaya	1	1.093.750	1.093.750										
6.5	Radiador Agua	Automotor	Paraguaya	1	1.719.625	1.719.625										
6.6	Manguera Superior	Automotor	Paraguaya	1	77.500	77.500										
6.7	Manguera Inferior	Automotor	Paraguaya	1	72.500	72.500										
6.8	Radiador Aceite	Automotor	Paraguaya	1	1.943.750	1.943.750										
6.9	Polea Tensora	Automotor	Paraguaya	1	488.750	488.750										
6.10	3 Polea	Automotor	Paraguaya	1	806.250	806.250										
6.11	2 Polea	Automotor	Paraguaya	1	477.500	477.500										
6.12	Depósito de Agua Radiador	Automotor	Paraguaya	1	238.750	238.750										
6.13	Termostato	Automotor	Paraguaya	1	121.250	121.250										
6.14	Condensador A/C	Automotor	Paraguaya	1	2.968.750	2.968.750										
6.15	Protector Ventilador	Automotor	Paraguaya	1	343.750	343.750										
6.16	Conjunto Ventilador A/C	Automotor	Paraguaya	1	1.640.000	1.640.000										
6.17	Compresor A/C	Automotor	Paraguaya	1	7.042.500	7.042.500										
6.18	Disco de Compresor A/C	Automotor	Paraguaya	1	385.000	385.000										
6.19	Bobina Compresor A/C	Automotor	Paraguaya	1	918.750	918.750										
6.20	Polea Compresor A/C	Automotor	Paraguaya	1	872.500	872.500										
6.21	Reten Compresos	Automotor	Paraguaya	1	81.250	81.250										
6.22	2 Manguera A/C	Automotor	Paraguaya	1	1.405.000	1.405.000										
6.23	Manguera A/C	Automotor	Paraguaya	1	535.000	535.000										
6.24	Evaporador A/C	Automotor	Paraguaya	1	3.897.500	3.897.500										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
6.25	2 Filtro A/C Habitáculo	Automotor	Paraguaya	1	345.000	345.000										
6.26	Núcleo Evaporador A/C	Automotor	Paraguaya	1	1.768.750	1.768.750										
6.27	Comando Interruptor A/C	Automotor	Paraguaya	1	2.073.750	2.073.750										
6.28	Actuador	Automotor	Paraguaya	1	363.750	363.750										
6.29	Materiales Auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
6.30	Mano de obra por hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**33.580.875**										
7.	**Reparación de Sistema de Transmisión**															
7.1	Eje Cuádruple	Automotor	Paraguaya	1	1.671.250	1.671.250										
7.2	Eje Principal	Automotor	Paraguaya	1	2.018.750	2.018.750										
7.3	Eje de Mando	Automotor	Paraguaya	1	1.246.250	1.246.250										
7.4	2 Rulemanes	Automotor	Paraguaya	1	317.500	317.500										
7.5	2 Rulemanes	Automotor	Paraguaya	1	1.242.500	1.242.500										
7.6	3 Rulemanes	Automotor	Paraguaya	1	1.241.250	1.241.250										
7.7	2 Rulemanes	Automotor	Paraguaya	1	512.500	512.500										
7.8	2 Anillo Sincronizador	Automotor	Paraguaya	1	492.500	492.500										
7.9	3 Anillo Sincronizador	Automotor	Paraguaya	1	768.750	768.750										
7.10	4 Rodillos	Automotor	Paraguaya	1	490.000	490.000										
7.11	2 Rodillos	Automotor	Paraguaya	1	192.500	192.500										
7.12	2 Rodillos	Automotor	Paraguaya	1	212.500	212.500										
7.13	2 Rodillos	Automotor	Paraguaya	1	217.500	217.500										
7.14	Desplazable 1ra. y 2da.	Automotor	Paraguaya	1	1.183.750	1.183.750										
7.15	Desplazable 3ra. y 4ta.	Automotor	Paraguaya	1	1.100.000	1.100.000										
7.16	Desplazable 5ta. y Reversa	Automotor	Paraguaya	1	768.750	768.750										
7.17	Engranaje 1ra.	Automotor	Paraguaya	1	906.250	906.250										
7.18	Engranaje 2da.	Automotor	Paraguaya	1	1.096.250	1.096.250										
7.19	Engranaje 3ra.	Automotor	Paraguaya	1	771.250	771.250										
7.20	Engranaje 5Ta.	Automotor	Paraguaya	1	521.250	521.250										
7.21	2 Engranaje Reversa	Automotor	Paraguaya	1	1.787.500	1.787.500										
7.22	Engranaje 4ta.	Automotor	Paraguaya	1	713.750	713.750										
7.23	2 Retenes de Caja	Automotor	Paraguaya	1	295.000	295.000										
7.24	2 Retenes de Caja	Automotor	Paraguaya	1	287.500	287.500										
7.25	Cabo de Cambio	Automotor	Paraguaya	1	643.750	643.750										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
7.26	Engranaje Velocímetro	Automotor	Paraguaya	1	135.000	135.000										
7.27	Conjunto Selector	Automotor	Paraguaya	1	1.048.750	1.048.750										
7.28	Materiales Auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
7.29	Mano de obra por hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**22.362.500**										
8.	**Reparación de Embrague**															
8.1	Disco Embrague	Automotor	Paraguaya	1	746.250	746.250										
8.2	Plato Embrague	Automotor	Paraguaya	1	893.750	893.750										
8.3	Cojinete Empuje	Automotor	Paraguaya	1	393.750	393.750										
8.4	Horquilla Embrague	Automotor	Paraguaya	1	115.000	115.000										
8.5	Guardapolvo	Automotor	Paraguaya	1	43.750	43.750										
8.6	Bomba Auxiliar Embrague	Automotor	Paraguaya	1	366.250	366.250										
8.7	Bomba Central Embrague	Automotor	Paraguaya	1	1.031.250	1.031.250										
8.8	Volante Motor	Automotor	Paraguaya	1	9.600.000	9.600.000										
8.9	Corona Volante	Automotor	Paraguaya	1	340.000	340.000										
8.10	Manguera	Automotor	Paraguaya	1	218.750	218.750										
8.11	Materiales Auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
8.12	Mano de obra por hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				14.228.750										
9.	**Reparación de Embrague**															
9.1	Reten Piñón Diferencial	Automotor	Paraguaya	1	85.000	85.000										
9.2	2 Reten Túnel	Automotor	Paraguaya	1	92.500	92.500										
9.3	2 Reten Túnel	Automotor	Paraguaya	1	80.000	80.000										
9.4	2 Seguro	Automotor	Paraguaya	1	242.500	242.500										
9.5	Palier LH	Automotor	Paraguaya	1	1.696.250	1.696.250										
9.6	Palier RH	Automotor	Paraguaya	1	1.696.250	1.696.250										
9.7	Juego Engranajes Diferencial	Automotor	Paraguaya	1	14.308.750	14.308.750										
9.8	Amortiguador Dif.	Automotor	Paraguaya	1	446.250	446.250										
9.9	Diferencial Tras.	Automotor	Paraguaya	1	13.471.250	13.471.250										
9.10	2 Ruleman	Automotor	Paraguaya	1	1.470.000	1.470.000										
9.11	Eje Cardan	Automotor	Paraguaya	1	4.987.500	4.987.500										
9.12	3 Cruceta Cardan	Automotor	Paraguaya	1	1.421.250	1.421.250										
9.13	2 Ruleman	Automotor	Paraguaya	1	1.232.500	1.232.500										

CONACYT

Presidencia de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación por Excepción Nº 01/2016 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Isuzu D-Max y Hyundai H-1"

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
9.14	2 Tuerca	Automotor	Paraguaya	1	282.500	282.500										
9.15	Ruleman	Automotor	Paraguaya	1	248.750	248.750										
9.16	Ruleman	Automotor	Paraguaya	1	506.250	506.250										
9.17	Brida	Automotor	Paraguaya	1	456.250	456.250										
9.18	Reten	Automotor	Paraguaya	1	83.750	83.750										
9.19	Tuerca Piñón	Automotor	Paraguaya	1	77.500	77.500										
9.20	2 Carcasa Ruleman	Automotor	Paraguaya	1	152.500	152.500										
9.21	Materiales Auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
9.22	Mano de obra por hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
		Sub Total				**43.517.500**										
10.	**Reparación de Sistema de Combustible**															
10.1	Tanque Combustible	Automotor	Paraguaya	1	2.408.750	2.408.750										
10.2	Bomba Combustible	Automotor	Paraguaya	1	1.196.250	1.196.250										
10.3	Flotador Combustible	Automotor	Paraguaya	1	473.750	473.750										
10.4	Pedal Acelerador	Automotor	Paraguaya	1	893.750	893.750										
10.5	Filtro Combustible c/ Soporte	Automotor	Paraguaya	1	1.268.750	1.268.750										
10.6	Bomba Inyectora	Automotor	Paraguaya	1	34.375.000	34.375.000										
10.7	4 Inyector de Combustible	Automotor	Paraguaya	1	20.575.000	20.575.000										
10.8	Materiales Auxiliares	Automotor	Paraguaya	1	350.000	350.000										
10.9	Mano de obra por hora	Automotor	Paraguaya	1	130.000	130.000										
Sub						**61.671.250**										
11.	**Servicio de Gomeria**															
11.1	Alineación	Automotor	Paraguaya	1	150.000	150.000										
11.2	Balanceo	Automotor	Paraguaya	1	150.000	150.000										
		Sub Total				**300.000**										
		TOTAL				**1.126.439.875**	**TOTAL**					**TOTAL**				

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la U.O.C.

Lic. Carolina Pereira
Profesional Junior de la U.O.C.