MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY
Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: **REPARACION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA MUNICIPAL.- con ID: 346713**

LOTE NRO: 1

				SYPA IMPORT			BRITEZ SERVICIOS		SYPA OBRAS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CAMBIO DE ACEITE 15W40 PLUS50	Litros	BIDON	100	25.000	2.500.000	25.000	2.500.000	26.000	2.600.000
2	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	Litros	BIDON	200	24.000	4.800.000	24.000	4.800.000	26.000	5.200.000
3	CAMBIO DE ACEITE CAJA Y DIFERENCIAL J20C	Litros	BIDON	110	26.000	2.860.000	26.000	2.860.000	26.000	2.860.000
4	CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE	Unidad	UNIDAD	4	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000
5	CAMBIO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	UNIDAD	4	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000
6	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	UNIDAD	4	130.000	520.000	130.000	520.000	130.000	520.000
7	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNO	Unidad	UNIDAD	4	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000
8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE EXTERNA	Unidad	UNIDAD	4	650.000	2.600.000	650.000	2.600.000	650.000	2.600.000

9	CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO	Unidad	UNIDAD	4	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000
10	CAMBIO DE FILTRO CONVERTIDOR	Unidad	UNIDAD	4	200.000	800.000	200.000	800.000	200.000	800.000
11	CAMBIO DE ACEITE 80W90 MAZA Y DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	UNIDAD	55	32.000	1.760.000	32.000	1.760.000	32.000	1.760.000
12	CAMBIO DE RULEMAN DE PERNO REY	Unidad	UNIDAD	2	280.000	560.000	280.000	560.000	280.000	560.000
13	CAMBIO DE RULEMAN DE MAZA	Unidad	UNIDAD	2	780.000	1.560.000	780.000	1.560.000	780.000	1.560.000
14	CAMBIO DE RETEN DE MAZA EXTERNA	Unidad	UNIDAD	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
15	CAMBIO DE RETEN DE PALIER	Unidad	UNIDAD	4	220.000	880.000	220.000	880.000	220.000	880.000
16	CAMBIO DE REPARACION TREN DELANTERO	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE CAJA	Unidad	UNIDAD	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
18	CAMBIO DE JUEGO DE REPARO RETENES Y JUNTAS DE CAJA	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	CAMBIO DE REPARACION CONJUNTO DE TRANSMISION	Unidad	UNIDAD	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
20	CAMBIO DE SOLENOIDE DE NEUTRO	Unidad	UNIDAD	1	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
21	CAMBIO DE SOLENOIDE DE 4X4	Unidad	UNIDAD	1	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
22	REPARACION DE RETEN SALIDA 4X4	Unidad	UNIDAD	1	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
23	CAMBIO DE RETEN SALIDA CARDAN	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RADIADOR Y REFRIGERADOR	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
25	SERVICIO DE REPARACION DE REPARACION DE PARTE ELECTRICA	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	CAMBIO DE CORREA DE VENTILADOR	Unidad	UNIDAD	1	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

28	CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
29	CAMBIO DE TENSOR AUTOMATICO DE CORREA	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
30	CAMBIO DE REPARACION DE BOMBA INJECTORA	Unidad	UNIDAD	1	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
31	CAMBIO DE REPARO CILINDRO STABLIZADOR	Unidad	UNIDAD	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
32	CAMBIO DE VASTAGO CILINDRO STABLIZADOR	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
33	SERVICIO DE TORNERIA	Unidad	UNIDAD	1	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
34	REPARACION DE TAPA CILINDRO STABLIZADOR	Unidad	UNIDAD	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
35	SERVICIO LAVADERO	Unidad	UNIDAD	6	150.000	900.000	150.000	900.000	150.000	900.000
36	CAMBIO DE BUJE DE TAPA CILINDRO	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
37	SERVICIO DE GOMERIA	Unidad	UNIDAD	14	70.000	980.000	70.000	980.000	70.000	980.000
38	CAMBIO DE UÑAS DE CUCHARA	Unidad	UNIDAD	4	120.000	480.000	120.000	480.000	120.000	480.000
39	SERVICIO DE SOLDADUA REPARACION DE CUCHARA	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
					Precio Total	61.180.000	Precio Total	62.880.000	Precio Total	63.380.000

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
MUNICIPALIDAD ITAPUA POTY
U.O.C.

LOTE NRO: 2										
REPARACION DE LA RETROPALA MUNICIPAL John Deere 310SK.-										
				SYPA IMPORT			BRITEZ SERVICIOS		SYPA OBRAS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CAMBIO DE ACEITE 15W40 PLUS50	Litros	BIDON	46	26.000	1.196.000	26.000	1.196.000	26.000	1.196.000
2	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO PLUS50	Litros	BIDON	160	26.000	4.160.000	26.000	4.160.000	26.000	4.160.000
3	CAMBIO DE ACEITE CAJA Y DIFERENCIAL HYTRAN	Litros	BIDON	60	26.000	1.560.000	26.000	1.560.000	26.000	1.560.000
4	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL Y CUBOS 80W90	Litros	BIDON	30	26.000	780.000	26.000	780.000	26.000	780.000
5	CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE	Unidad	UNIDAD	5	120.000	600.000	120.000	600.000	120.000	600.000
6	CAMBIO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	UNIDAD	5	160.000	800.000	160.000	800.000	160.000	800.000
7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	UNIDAD	5	130.000	650.000	130.000	650.000	130.000	650.000
8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNA	Unidad	UNIDAD	5	180.000	900.000	180.000	900.000	180.000	900.000
9	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE EXTERNA	Unidad	UNIDAD	5	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000
10	CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO	Unidad	UNIDAD	5	350.000	1.750.000	350.000	1.750.000	350.000	1.750.000
11	CAMBIO DE FILTRO CONVERTIDOR	Unidad	UNIDAD	5	210.000	1.050.000	210.000	1.050.000	210.000	1.050.000
12	CAMBIO DE SOLENOIDE CAJA	Unidad	UNIDAD	5						

					2.800.000	14.000.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	14.000.000
13	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	CAMBIO UÑA DE CUCHARA	Unidad	UNIDAD	5	150.000	750.000	150.000	750.000	150.000	750.000
15	CAMBIO DE SENSOR DE ROTACION DE ASIENTO	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	CAMBIO DE LLAVE DE ACELERACION	Unidad	UNIDAD	1	980.000	980.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17	CAMBIO DE BOMBIN DE COMBUSTIBLE	Unidad	UNIDAD	1	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
18	CAMBIO DE REPARO CILINDRO DE PLUMA	Unidad	UNIDAD	1	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	CAMBIO DE REPARO CILINDRO DE STICK	Unidad	UNIDAD	1	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
20	SERVICIO DE REPARACION PALA FRONTAL	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
21	CAMBIO RETEN INTERNA MAZA DELANTERO	Unidad	UNIDAD	2	1.100.000	2.200.000	1.100.000	2.200.000	1.100.000	2.200.000
22	CAMBIO DE ANILLO O RING CUBO	Unidad	UNIDAD	2	90.000	180.000	90.000	180.000	90.000	180.000
23	CAMBIO DE EJE DENTADA DE CUBO DELANTERO	Unidad	UNIDAD	1	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
24	CAMBIO DE PIÑON DE CUBO CON RULEMAN	Unidad	UNIDAD	4	2.200.000	8.800.000	2.200.000	8.800.000	2.200.000	8.800.000
25	CAMBIO DE CORONA DE CUBO DELANTERO	Unidad	UNIDAD	1	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
26	CAMBIO DE CONJUNTO CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL DEL	Unidad	UNIDAD	1	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
27	SERVICIO DE ENGRANAJE SATELITE	Unidad	UNIDAD	2						

MUNICIPALIDAD DE ITA
MUNICIPALIDAD ITAGUA POTY
U.O.C.

	DIFERENCIAL DEL				1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000
28	CAMBIO DE ENGRANAJE PLANETARIA DIFERENCIAL DEL	Unidad	UNIDAD	4	1.480.000	5.920.000	1.480.000	5.920.000	1.480.000	5.920.000
29	CAMBIO DE CRUZETA PLANETARIA DIFERENCIAL DEL	Unidad	UNIDAD	1	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
30	CAMBIO DE RETEN SALIDA DE PIÑON	Unidad	UNIDAD	1	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
31	CAMBIO DE VALVULA DE ALIVIO DE COMANDO FRONTAL	Unidad	UNIDAD	2	3.800.000	7.600.000	3.800.000	7.600.000	3.800.000	7.600.000
32	SERVICIO DE REPARO DE COMANDO FRONTAL	Unidad	UNIDAD	1	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
33	REPOSICION DE MANGUERAS HIDRAULICAS	Unidad	UNIDAD	10	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000
34	SERVICIO LAVADERO	Unidad	UNIDAD	6	150.000	900.000	150.000	900.000	150.000	900.000
35	SERVICIO DE GOMERIA	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
					Precio Total	95.186.000	Precio Total	95.706.000	Precio Total	96.706.000

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
U.O.C.

Ricardo Rodríguez
Responsable de UOC