DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	GINARD RADIADORES DE AGRIPINA JARA				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Reparación General y Limpieza de Radiador 45 x 62 x 3 hileras de conductos - AGRALE	270.000	1	NO APLICA	NO APLICA	270.000
2	Reparación General y Limpieza de Radiador 50 x 54 x 3 hileras de conductos - VW 9150	320.000	1	NO APLICA	NO APLICA	320.000
3	Reparación General y Limpieza de Radiador 38 x 60 x 2 hileras de conductos - MITSUBISHI L200	240.000	1	NO APLICA	NO APLICA	240.000
4	Reparación General y Limpieza de Radiador 47 x 53 x 3 hileras de conductos - TOYOTA HILUX	280.000	1	NO APLICA	NO APLICA	280.000
5	Reparación General y Limpieza de Radiador 50 x 66 x 3 hileras de conductos - FORD F - 11000	340.000	1	NO APLICA	NO APLICA	340.000
6	Reparación General y Limpieza de Radiador 45 x 69 x 3 hileras de conductos - NISSAN FRONTIER	270.000	1	NO APLICA	NO APLICA	270.000
7	Reparación General y Limpieza de Radiador 45 x 66 x 2 hileras de conductos - ISUZU 2.5	250.000	1	NO APLICA	NO APLICA	250.000
8	Reparación General y Limpieza de Radiador 47,5 x 58,8 x 2 hileras de conductos - ISUZU DMAX 3.0	280.000	1	NO APLICA	NO APLICA	280.000
9	Reparación General y Limpieza de Radiador 55 x 56 x 2 hileras de conductos - MAHINDRA 2.5	260.000	1	NO APLICA	NO APLICA	260.000
10	Reparación General y Limpieza de Radiador 74 x 54 x 4 hileras de conductos - FORD CARGO	350.000	1	NO APLICA	NO APLICA	350.000
11	Reparación General y Limpieza de Radiador 58 x 59 x 5 hileras de conductos - M. BENZ 1113	290.000	1	NO APLICA	NO APLICA	290.000
12	Reparación General y Limpieza de Radiador 59 x 42 x 3 hileras de conductos - FORD RANGER	260.000	1	NO APLICA	NO APLICA	260.000
13	Limpieza General de Radiador de Intercooler - MAHINDRA	170.000	1	NO APLICA	NO APLICA	170.000
14	Reparación General y cambio de caja de sellado superior de panal de Radiador 38 x 60 x 2 hileras de conductos - MITSUBISHI L200	360.000	1	NO APLICA	NO APLICA	360.000
15	Reparación General y cambio de caja de sellado inferior de panal de Radiador 45 x 68 x 2 hileras de conductos - MITSUBISHI L200	340.000	1	NO APLICA	NO APLICA	340.000
16	Reparación General y limpieza de radiador 40 x 53 x 3,2 - JMC	270.000	1	NO APLICA	NO APLICA	270.000
17	radiador 45 x 90 x 3 hileras de conductos - NISSAN PATROL	440.000	1	NO APLICA	NO APLICA	440.000
18	Limpieza general y puesta a punto de intercambiador de calor - VARIAS MARCAS	220.000	1	NO APLICA	NO APLICA	220.000
19	Reparación general y soldadura de radiador de aire acondicionado - VARIAS MARCAS	210.000	1	NO APLICA	NO APLICA	210.000
20	Reparación general y limpieza de radiador intercoller - VARIAS MARCAS	180.000	1	NO APLICA	NO APLICA	180.000
21	Confección de radiador nuevo 47,5 x 50,8 x 3 hileras de conductos (Bronce) - TOYOTA HILUX	1.380.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.380.000
22	Confección de radiador completo nuevo 45 x 69 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y Caja de Plástico) - NISSAN FRONTIER	800.000	1	NO APLICA	NO APLICA	800.000
23	Radiador completo nuevo de panal de aluminio 45 x 90 x 2 hileras de conductos (Panal de aluminio y caja de plástico) - NISSAN PATROL	920.000	1	NO APLICA	NO APLICA	920.000
24	Reparación general y limpieza de radiador para Ford Ranger Flex - FORD RANGER flex **2500cc**	280.000	1	NO APLICA	NO APLICA	280.000
25	Reparación general y limpieza de radiador 70 x 47 x 390 x 2 hileras de conductos (Panal de aluminio y caja de plástico) - FORD F 4000	340.000	1	NO APLICA	NO APLICA	340.000
26	Reparación general y limpieza de radiador para VW Parati - VW PARATI	180.000	1	NO APLICA	NO APLICA	180.000
27	Confección de radiador nuevo para Ford Ranger Flex - FORD RANGER FLEX	1.100.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.100.000
28	Confección de radiador nuevo 70 x 47 x 390 x 2 hileras de conductos (Panal de aluminio y caja de plástico) - FORD F 4000	1.950.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.950.000
29	Confección de radiador nuevo para VW Parati - VW PARATI	450.000	1	NO APLICA	NO APLICA	450.000
30	Confección de radiador nuevo de aluminio 43 x 63,8 x 2 hileras de conductos (Panal de aluminio y caja de plástico) - NISSAN PATROL	700.000	1	NO APLICA	NO APLICA	700.000
31	Confección de radiador nuevo de aluminio 60 x 69,8 x 2 hileras de conductos (Panal de aluminio y caja de plástico) - NISSAN PATROL	800.000	1	NO APLICA	NO APLICA	800.000
32	Confección de radiador nuevo de aluminio 45 x 90,8 x 36 (Panal de aluminio y caja de plástico) - NISSAN PATROL	920.000	1	NO APLICA	NO APLICA	920.000
33	Confección de radiador nuevo de aluminio 45 x 66 x 2 hileras de conductos (Panal de aluminio y caja de plástico) - ISUZU 2.5	850.000	1	NO APLICA	NO APLICA	850.000
34	Confección de radiador nuevo de aluminio 47,5 x 58,8 x 2 hileras de conductos (Panal de aluminio y caja de plástico) - ISUZU DMAX 3.0	1.050.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.050.000
35	Confección de radiador intercoller nuevo de aluminio 24,2 x 29 x 6,6 - ISUZU 2.5	1.200.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.200.000
36	Confección de condensador nuevo con filtro de A/C - ISUZU 2.5	950.000	1	NO APLICA	NO APLICA	950.000
37	Confección de radiador nuevo de aluminio 55 x 56 x 2 hileras de conductos (Panal de aluminio y caja de plástico) - MAHINDRA 2.5	1.200.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.200.000
38	Radiador completo en aluminio JMC 40 x 53 x 3,2 (Panal de aluminio y cajas en aluminio) - JMC	1.050.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.050.000
39	Confección de radiador completo nuevo de aluminio plástico Toyota 57,5 x 62,8 x 2 hileras - TOYOTA	980.000	1	NO APLICA	NO APLICA	980.000
						22.700.000

Director