CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	AYALA PERDOMO INGENIERÍA					ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES					SERVICIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CIVIL S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	INSTALACIONES SANITARIAS															
1	Destranque de cañerías fluviales y cloacales.	API	Nacional	1	25.000	25.000	IJEC	Nacional	1	160.000	160.000	SIEC	Nacional	1	14.000	14.000
2	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio (por sectores específicos).	API	Nacional	1	50.000	50.000	IJEC	Nacional	1	150.000	150.000	SIEC	Nacional	1	14.000	14.000
3	Cambio de gomita de canillas tipo externas.	API	Nacional	1	10.000	10.000	IJEC	Nacional	1	50.000	50.000	SIEC	Nacional	1	5.500	5.500
4	Cambio de gomita de canillas sencillas de sanitarios y kitchenettes.	API	Nacional	1	10.000	10.000	IJEC	Nacional	1	50.000	50.000	SIEC	Nacional	1	5.500	5.500
5	Cambio de tapa de inodoro.	API	Nacional	1	75.000	75.000	IJEC	Nacional	1	80.000	80.000	SIEC	Nacional	1	49.000	49.000
6	Colocación y cambio de espejos.	API	Nacional	1	130.000	130.000	IJEC	Nacional	1	150.000	150.000	SIEC	Nacional	1	55.000	55.000
7	Cambio de KIT de descarga de inodoros.	API	Nacional	1	20.000	20.000	IJEC	Nacional	1	80.000	80.000	SIEC	Nacional	1	22.000	22.000
8	Mantenimiento y reparación de cisterna.	API	Nacional	1	25.000	25.000	IJEC	Nacional	1	50.000	50.000	SIEC	Nacional	1	20.000	20.000
9	Colocación de azulejos, conforme a lo existente.	API	Nacional	1	50.000	50.000	IJEC	Nacional	1	80.000	80.000	SIEC	Nacional	1	85.000	85.000
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS															
10	Cambio y colocación de equipos con focos de bajo consumo de fachada y zona de estacionamiento.	API	Nacional	1	30.000	30.000	IJEC	Nacional	1	150.000	150.000	SIEC	Nacional	1	148.000	148.000
11	Cambio y colocación de equipos fluorescentes, con 3 fluorescentes cada equipo (fluorescentes de 36W - base 2G 11, 230V/50Hz -	API	Nacional	1	300.000	300.000	IJEC	Nacional	1	200.000	200.000	SIEC	Nacional	1	148.000	148.000
12	Cambio y colocación de equipos con focos de bajo consumo de 23w/827 - 220-240V/50-60Hz - 2700k - 190mA - E 27, 62 lm/W.	API	Nacional	1	150.000	150.000	IJEC	Nacional	1	130.000	130.000	SIEC	Nacional	1	98.000	98.000
13	Cambio y colocación de toma corriente externa y llaves de luz.	API	Nacional	1	100.000	100.000	IJEC	Nacional	1	80.000	80.000	SIEC	Nacional	1	60.000	60.000
14	Cambio y colocación extensión de toma corrientes y/o punto de luz	API	Nacional	1	150.000	150.000	IJEC	Nacional	1	80.000	80.000	SIEC	Nacional	1	60.000	60.000
15	Mantenimiento de Transformador Eléctrico (cambio de Lubricantes).	API	Nacional	1	2.200.000	2.200.000	IJEC	Nacional	1	3.000.000	3.000.000	SIEC	Nacional	1	5.500.000	5.500.000
16	Cambio y colocación de Equipos de Fotocélulas.	API	Nacional	1	85.000	85.000	IJEC	Nacional	1	100.000	100.000	SIEC	Nacional	1	45.000	45.000
17	Traslado de columnas de Iluminación de la Zona de Estacionamiento	API	Nacional	1	350.000	350.000	IJEC	Nacional	1	1.200.000	1.200.000	SIEC	Nacional	1	980.000	980.000
18	Reparación y/o Provisión de Equipos Iluminación de la Fachada y zona de Estacionamiento.	API	Nacional	1	120.000	120.000	IJEC	Nacional	1	100.000	100.000	SIEC	Nacional	1	180.000	180.000
	INSTALACIONES EDILICIAS															
19	Reparación en filtración y humedad de paredes.	API	Nacional	1	25.000	25.000	IJEC	Nacional	1	120.000	120.000	SIEC	Nacional	1	12.000	12.000
20	Reparación y/o Provisión, cambio y colocación de cielorraso.	API	Nacional	1	180.000	180.000	IJEC	Nacional	1	180.000	180.000	SIEC	Nacional	1	85.000	85.000
21	Reparación de revoque por roturas.	API	Nacional	1	45.000	45.000	IJEC	Nacional	1	150.000	150.000	SIEC	Nacional	1	10.000	10.000
22	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico.	API	Nacional	1	12.000	12.000	IJEC	Nacional	1	60.000	60.000	SIEC	Nacional	1	12.000	12.000

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	AYALA PERDOMO INGENIERÍA					ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES					SERVICIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CIVIL S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
23	Cambio y colocación de Pisos Cerámicos.	API	Nacional	1	45.000	45.000	IJEC	Nacional	1	85.000	85.000	SIEC	Nacional	1	89.000	89.000
24	Reparación de mamparas de madera.	API	Nacional	1	75.000	75.000	IJEC	Nacional	1	100.000	100.000	SIEC	Nacional	1	90.000	90.000
25	Reparación de mamparas con Vidrios.	API	Nacional	1	85.000	85.000	IJEC	Nacional	1	180.000	180.000	SIEC	Nacional	1	90.000	90.000
26	Traslado de Mampara Ciegas y/o Vidriadas (Incluye el desarme y la nueva Colocación)	API	Nacional	1	50.000	50.000	IJEC	Nacional	1	600.000	600.000	SIEC	Nacional	1	90.000	90.000
27	Reparación de paredes externas del edificio.	API	Nacional	1	120.000	120.000	IJEC	Nacional	1	100.000	100.000	SIEC	Nacional	1	85.000	85.000
28	Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior.	API	Nacional	1	50.000	50.000	IJEC	Nacional	1	250.000	250.000	SIEC	Nacional	1	145.000	145.000
29	Aislación externa e interna de canaletas con membrana asfáltica con aluminio.	API	Nacional	1	50.000	50.000	IJEC	Nacional	1	60.000	60.000	SIEC	Nacional	1	45.000	45.000
30	Cambio y colocación de chapas para el techo del edificio del CONACYT.	API	Nacional	1	25.000	25.000	IJEC	Nacional	1	300.000	300.000	SIEC	Nacional	1	400.000	400.000
31	Abertura de paredes para colocación de marcos de madera para puertas.	API	Nacional	1	25,000	25.000	IJEC	Nacional	1	150.000	150.000	SIEC	Nacional	1	200.000	200.000
32	Desmontaje de marcos y contramarcos, y cierre de abertura con mampostería, revoque, enduido y pintura.	API	Nacional	1	120.000	120.000	IJEC	Nacional	1	450.000	450.000	SIEC	Nacional	1	480.000	480.000
33	Colocación de marcos, puertas y cerraduras, conforme a lo existente.	API	Nacional	1	120.000	120.000	IJEC	Nacional	1	250.000	250.000	SIEC	Nacional	1	150.000	150.000
34	Cambio y colocación de tomas de red.	API	Nacional	1	220.000	220.000	IJEC	Nacional	1	150.000	150.000	SIEC	Nacional	1	66.000	66.000
	MANTENIMIENTO Y REPARACÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS															
35	Cambio y colocación de cerraduras, bisagras.-	API	Nacional	1	150.000	150.000	IJEC	Nacional	1	180.000	180.000	SIEC	Nacional	1	85.000	85.000
36	Cambio y colocación de herrajes, bisagras y/o cerraduras de ventanas.	API	Nacional	1	100.000	100.000	IJEC	Nacional	1	50.000	50.000	SIEC	Nacional	1	20.000	20.000
37	Cambio de frenos a Puerta Blindex.	API	Nacional	1	25.000	25.000	IJEC	Nacional	1	800.000	800.000	SIEC	Nacional	1	100.000	100.000
38	Mantenimiento y/o Reparación de cerraduras y herrajes de puerta de Blindex	API	Nacional	1	100.000	100.000	IJEC	Nacional	1	500.000	500.000	SIEC	Nacional	1	20.000	20.000
39	Pintura en puertas de maderas con tratamiento contra plagas (Barnizado y/o pinturas Sintéticas)	API	Nacional	1	22.500	22.500	IJEC	Nacional	1	10.000	10.000	SIEC	Nacional	1	60.480	60.480
40	Pintura de Ventanas con estructura de Metal.	API	Nacional	1	24.000	24.000	IJEC	Nacional	1	10.000	10.000	SIEC	Nacional	1	60.000	60.000
	PINTURA (MANO DE OBRA Y MATERIALES)															
41	Pintura látex para interior.	API	Nacional	1	22.500	22.500	IJEC	Nacional	1	12.000	12.000	SIEC	Nacional	1	22.000	22.000
42	Pintura de cielorraso.	API	Nacional	1	24.000	24.000	IJEC	Nacional	1	12.000	12.000	SIEC	Nacional	1	22.000	22.000
43	Pintura látex para Exterior	API	Nacional	1	24.500	24.500	IJEC	Nacional	1	14.000	14.000	SIEC	Nacional	1	22.000	22.000
44	Barnizado de Pared con Ladrillo Visto	API	Nacional	1	24.500	24.500	IJEC	Nacional	1	12.000	12.000	SIEC	Nacional	1	22.000	22.000
45	Pintura Aislante contra Humedad	API	Nacional	1	22.000	22.000	IJEC	Nacional	1	8.000	8.000	SIEC	Nacional	1	22.000	22.000

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	AYALA PERDOMO INGENIERÍA					ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES					SERVICIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CIVIL S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
46	Pintura de Verjas Institucional.	API	Nacional	1	20.000	20.000	IJEC	Nacional	1	25.000	25.000	SIEC	Nacional	1	22.000	22.000
	OTROS															
47	Provisión, cambio y colocación de mamparas de maderas (ciegas).	API	Nacional	1	130.000	130.000	IJEC	Nacional	1	50.000	50.000	SIEC	Nacional	1	180.000	180.000
48	Provisión, cambio y colocación de mamparas de maderas con	API	Nacional	1	150.000	150.000	IJEC	Nacional	1	320.000	320.000	SIEC	Nacional	1	180.000	180.000
49	Ajuste y reparación de muebles de cocina	API	Nacional	1	120.000	120.000	IJEC	Nacional	1	150.000	150.000	SIEC	Nacional	1	60.000	60.000
50	Mantenimiento y reparación de cortinas verticales.	API	Nacional	1	25.000	25.000	IJEC	Nacional	1	100.000	100.000	SIEC	Nacional	1	12.000	12.000
51	Mantenimiento y Reparación de Basurero de la Institución (soldadura y/o Pintura)	API	Nacional	1	15.000	15.000	IJEC	Nacional	1	100.000	100.000	SIEC	Nacional	1	150.000	150.000
52	Mantenimiento y/o reparación de verjas Institucional (Incluye soldadura y/o pintura)	API	Nacional	1	25.000	25.000	IJEC	Nacional	1	120.000	120.000	SIEC	Nacional	1	150.000	150.000
53	Trabajos de herrería en general.	API	Nacional	1	150.000	150.000	IJEC	Nacional	1	150.000	150.000	SIEC	Nacional	1	330.000	330.000
54	Colocación de cabos de seguridad al tanque de agua, para boca de incendios.	API	Nacional	1	3.500.000	3.500.000	IJEC	Nacional	1	2.500.000	2.500.000	SIEC	Nacional	1	10.140.000	10.140.000
55	Mantenimiento de motobomba, tuberías y cambio de llaves de paso.	API	Nacional	1	150.000	150.000	IJEC	Nacional	1	1.700.000	1.700.000	SIEC	Nacional	1	600.000	600.000
		TOTAL				9.951.000	TOTAL				15.898.000	TOTAL				21.817.480

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Ing. Joel del Pilar Allende
Miembro del Consejo

Dr. Sergio Duarte Masi
Secretario Ejecutivo SECON

Ing. Alba Cabrera
Secretaria Ejecutiva ONA

Ing Cynthia Delgado
Directora de TICs

Q.A. Yrene Caballero
Directora de Acreditación de Laboratorios