ARMADA PARAGUAYA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°3

CCO-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AD REFERÉNDUM 2020 ID N°372356

| | | | AUTOMOTIVE S.A.I.E | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Pres. | Cant | Marca | Proce. | Precio unitario | Precio total |
| 1 | 40161504-003 | Filtros de aceite para camioneta isuzu | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 37.463 | 37.463 |
| 2 | 40161513-002 | Filtros de combustible para camioneta isuzu | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 44.955 | 44.955 |
| 3 | 40161505-004 | Filtros de aire para camioneta isuzu | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 59.940 | 59.940 |
| 4 | 40161504-002 | Filtros de aceite para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 44.955 | 44.955 |
| 5 | 40161513-001 | Filtros de combustible para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 67.433 | 67.433 |
| 6 | 40161505-003 | Filtros de aire para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 74.925 | 74.925 |
| 7 | 40161504-003 | Filtros de aceite de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 8 | 40161513-002 | Filtros de combustible de chevrolet S10 de combustible para camioneta | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 134.865 | 134.865 |
| 9 | 40161505-004 | Filtros de aire de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 74.925 | 74.925 |
| 10 | 40161513-002 | Tanques de almacenaje de combustible de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 1.998.000 | 1.998.000 |
| 11 | 25172009-001 | Amortiguador delantero de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 299.700 | 299.700 |
| 12 | 25172009-001 | Amortiguador trasero de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 299.700 | 299.700 |
| 13 | 25174204-013 | Brazo Z de dirección de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 299.700 | 299.700 |
| 14 | 25172009-005 | Buje parrilla superior de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 44.955 | 44.955 |
| 15 | 25172009-006 | Buje parrilla inferior de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 52.725 | 52.725 |
| 16 | 25174204-004 | Muñequin de dirección de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 17 | 25172001-006 | Rotula superior de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 18 | 25172001-005 | Rotula inferior de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 19 | 25174204-024 | Bomba central de frenos de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 374.625 | 374.625 |
| 20 | 25171708-001 | Disco de freno delantero de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 224.775 | 224.775 |
| 21 | 25171712-002 | Juego pastilla de freno de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 209.790 | 209.790 |
| 22 | 25171718-004 | Juego de reparo de anillos de mordaza de frenos de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 89.910 | 89.910 |
| 23 | 40141705-999 | Caño flexible de frenos delantero de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 89.910 | 89.910 |
| 24 | 40141705-999 | Caño flexible de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 89.910 | 89.910 |
| 25 | 25171714-002 | Tambores de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 224.775 | 224.775 |
| 26 | 25171710-003 | Cilindros de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 134.865 | 134.865 |
| 27 | 25171714-002 | Juego de zapata de freno trasero de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 269.730 | 269.730 |
| 28 | 25171507-003 | Cepillo limpia parabrisa de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 59.940 | 59.940 |
| 29 | 25172604-003 | Espejo retrovisor Convencional de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 584.415 | 584.415 |
| 30 | 46171503-021 | Cerradura interior LH-RH de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 179.820 | 179.820 |
| 31 | 46171503-021 | Cerradura exterior LH-RH de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 224.775 | 224.775 |
| 32 | 40151721-003 | Bomba de agua de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 524.475 | 524.475 |
| 33 | 40141705-999 | Caño de radiador superior de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 179.820 | 179.820 |
| 34 | 40141705-999 | Caño de radiador inferior de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 179.820 | 179.820 |
| 35 | 25131707-213 | Correas de alternador de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 36 | 26112004-001 | Kits de embrague de chevrolet S10 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 2.532.465 | 2.532.465 |
| 37 | 40161504-004 | Filtros de aceite de micro omnibus volare | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 44.955 | 44.955 |
| 38 | 40161513-003 | Filtros de combustible de micro omnibus volare | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 104.895 | 104.895 |
| 39 | 40161505-005 | Filtros de aire de micro omnibus volare | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 164.835 | 164.835 |
| 40 | 40151532-9998 | Trampa de Agua de micro omnibus volare | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 164.835 | 164.835 |
| 41 | 40161504-004 | Filtros de aceite de omnibus mercedes benz ideal | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 89.910 | 89.910 |

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°3
JEFATURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 40161513-003 | Filtros de combustible de omnibus mercedes benz ideale 770 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 112.388 | 112.388 |
| 43 | 40161505-005 | Filtros de aire de omnibus mercedes benz ideale 770 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 299.700 | 299.700 |
| 44 | 40161505-005 | Filtros de aceite de mercedes benz 1414 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 32.967 | 32.967 |
| 45 | 40161513-003 | Filtros de combustible de mercedes benz 1414 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 44.955 | 44.955 |
| 46 | 40161505-005 | Filtros de aire de mercedes benz 1414 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 164.835 | 164.835 |
| 47 | 40161505-005 | Pre filtros de aire de mercedes benz 1414 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 77.922 | 77.922 |
| 48 | 40161504-004 | Filtros de aceite de mercedes benz 1621 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 82.418 | 82.418 |
| 49 | 40161513-003 | Filtros de combustible de mercedes benz 1621 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 101.898 | 101.898 |
| 50 | 40161505-005 | Filtros de aire de mercedes benz 1621 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 284.715 | 284.715 |
| 51 | 40151532-9998 | Trampa de Agua de mercedes benz 1621 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 202.298 | 202.298 |
| 52 | 40161504-003 | Filtros de aceite de toyota coaster | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 44.955 | 44.955 |
| 53 | 40161513-002 | Filtros de combustible de toyota coaster | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 52.448 | 52.448 |
| 54 | 40161505-004 | Filtros de aire de toyota coaster | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 44.955 | 44.955 |
| 55 | 40161504-003 | Filtros de aceite de Hyundai HD -72 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 74.925 | 74.925 |
| 56 | 40161513-002 | Filtros de combustible de Hyundai HD -72 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 37.463 | 37.463 |
| 57 | 40161505-004 | Filtros de aire de Hyundai HD -72 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 82.418 | 82.418 |
| 58 | 40151721-003 | Trampa de Agua de Hyundai HD -72 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 217.283 | 217.283 |
| 59 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor de buque de Guerra PLS675 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 52.448 | 52.448 |
| 60 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor de buque de Guerra RT0716 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 466.200 | 466.200 |
| 61 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor de buque marca PH8A | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 62 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor de buque de Guerra API553 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 374.625 | 374.625 |
| 63 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor de buque de Guerra APL132/1 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 179.820 | 179.820 |
| 64 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor de buque de Guerra 2752604 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 524.475 | 524.475 |
| 65 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor de buque de Guerra 7586 99 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 499.500 | 499.500 |
| 66 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor de buque de Guerra 4-3 CILS | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 499.500 | 499.500 |
| 67 | 40161504-001 | Filtro de aceite para motor propulsor del buque de guerra TECFIL PSL-912 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 68 | 40161505-001 | Filtro de aire para motor propulsor del P-05 TYP 20/24 WERK NR 1165939 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 133.200 | 133.200 |
| 69 | 40161505-001 | Filtro de aire para motor propulsor del buque de guerra 4-3CILS | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 444.000 | 444.000 |
| 70 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra PSD964 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 59.940 | 59.940 |
| 71 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra PC81 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 72 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra PM2020-OR | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 101.898 | 101.898 |
| 73 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra PSC744 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 52.448 | 52.448 |
| 74 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra ACP92 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 233.100 | 233.100 |
| 75 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra APR156 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 299.700 | 299.700 |
| 76 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra AT59 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 299.700 | 299.700 |
| 77 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra IR0749 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 179.820 | 179.820 |
| 78 | 40161513-005 | Filtro de combustible para motor propulsor de buque de guerra PC2/155 | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 164.335 | 164.335 |
| 79 | 26111801-003 | Correa lisa para alternador para motor generador Marca kohler de 20KVA | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 80 | 26111801-003 | Correa lisa para bomba de agua para motor generador Marca kohler de 20KVA | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 119.880 | 119.880 |
| 81 | 40151532-9999 | Bomba de Combustible auxiliar de 12 volt para motor generador marca CARTER N° SERIE 4070BD | Unidad | Evento | 1 | ZWZ | China | 599.400 | 599.400 |
| | | | | | | | | **Precio Total** | **18.599.443** |

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
Cap F DEM-Jefe de la UOC N°3