MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE (INERAM)

"PROF. DR. JUAN MAX BOETTNER"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Cantidad Solic.	Cant Adjud	Unidad	Descripción	ALEXANDER					PC´S SERVICIOS					OLIVA INSUMOS Y SERVICIOS					TECNOMAQ INGENIERIA					OLI SERVICE S.R.L.				
					P. Unitario (IVA incl. si corresp.)	Marca	Proc. Del Prod	Muestra (Opci	P. Total	P. Unitario (IVA incl. si corresp.)	Marca	Proc. Del Prod	Muestra (Opci	P. Total	P. Unitario (IVA incl. si corresp.)	Marca	Proc. Del Prod	Muestra (Opci	P. Total	P. Unitario (IVA incl. si corresp.)	Marca	Proc. Del Produ	Muestra (Opci	P. Total	P. Unitario (IVA incl. si corresp.)	Marca	Proc. Del Produ	Muestra (Opcio	P. Total
1	1	1	Unidad	**Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Marca PE 120 I:** Mantenimiento General, Ajustes y cambio de repuestos de: Cilindro, Cuchilla, Revelador, Rueda de Separacion, Rodillo de Fusor, Rodillo de Presion, Liña de Separacion, Termistor	S/C					S/C					S/C					S/C				S/C	S/C				S/C
2	1	1	Unidad	**Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Marca Minolta EP 1081:** Mantenimiento General, Ajustes y cambio de repuestos de: Cilindro, Cuchilla, Revelador, Rueda de Separacion, Rodillo de Presion, Rodillo de Fusor, Liña de Separacion, Termistor	S/C					S/C					S/C					S/C					3.500.000				3.500.000
3	7	7	Unidad	**Reparacion y Mantenimiento de arie acondicionado de ventana de 18000 BTU** carga de gas, limpieza de filtro y otros componentes, verificacion de placa, desague de agua, control y/o aislamiento de agua, encendido apagado, frio y caliente, cambio de termostato, limpieza de salida de aire	S/C					490.000				3.430.000	550.000				3.850.000	470.000				3.290.000	S/C				S/C
4	1	1	Unidad	**Reparacion y Mantenimiento de aire acondicionado de ventana de 12000 BTU** Carga de gas, limpieza de filtro y otros componentes, verificacion de placa, desague de agua, control y/o aislamiento de agua, encendido apagado, frio y caliente, cambio de termostato, limpieza de salida de aire	S/C					490.000				490.000	560.000				560.000	460.000				460.000	S/C				S/C
5	4	4	Unidad	**Reparacion y Mantenimiento de aire acondicionado tipo split de 24000 BTU** Carga de gas, limpieza de filtro y otros componentes, verificacion de placa, desague de agua, control y/oaislamiento de agua, encendido apagado, frio y caliente, cambio de termostato, limpieza de salida de aire	S/C					490.000				1.960.000	570.000				2.280.000	470.000				1.880.000	S/C				S/C
6	4	4	Unidad	**Reparacion y Mantenimiento de aire acondicionado tipo split de 12000 BTU** Carga de gas, limpieza de filtro y otros componentes, verificacion de placa, desague de agua, encendido apagado, frio y caliente, cambio de termostato, limpieza de salida de aire	S/C					490.000				1.960.000	560.000				2.240.000	460.000				1.840.000	S/C				S/C
7	6	6	Unidad	**Reparacion y Mantenimiento de aire acondicionado tipo split de 36000 BTU** Carga de gas, limpieza de filtro y otros componentes, verificacion de placa, desague de agua, control y/o aislamiento de agua, encendido apagado, frio y caliente, cambio de termostato, limpieza de salida de aire	S/C					490.000				2.940.000	670.000				4.020.000	470.000				2.820.000	S/C				S/C
8	2	2	Unidad	**Reparacion y Mantenimiento de Heladera** Cambio de motor de 1/5 HP, cambio de filtro, carga de gas	S/C					650.000				1.300.000	720.000				1.440.000	620.000				1.240.000	S/C				S/C
9	1	1	Unidad	**Mantenimiento y Reparacion de Congelador** Cambio de filtro, cambio de termostato, cambio de motor, carga de gas y control general de las tuberias	S/C					1.100.000				1.100.000	1.250.000				1.250.000	1.050.000				1.050.000	S/C				S/C

Milkos Emilio Bello Meza
Administrador
Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias y del Ambiente
"Prof. Dr. Juan Max Boettner"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INERAM "Prof. Dr. JUAN MAX BOETTNER"

Dra. Margarita Ojeda
Reg. Prof. 2842
Directora General
INERAM Prof. Dr. J.M. Boettner

10	1	1	Unidad	**Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Lavanderia - Lavarropa Industrial cod. Nº 011-24-25-6** 4 metros cambio de cadena R-860,3 unid. Cambio de correa B 75,4 unid. Cambio de resorte de la tapa y subulon, 1 unid. Cambio de chaveta y 2 ruleman ver medida, 2 unid. Cambio de retén de agua, 1 unidad de mantenimiento del motor y cambio de 2 rulemanes reparacion del drenaje de agua - **Lavarropa Industrial Cod. Nº 011-24-25-07**: 6 cambio de correa B - 119,4 cambio de correa B 96, mantenimiento del motor y cambio de ruleman central y reparacion de la polea de mando y cambio de rulemanes (chaveta ver medida). Reparacion de la puerta y cambio de goma, reparacion de drenaje de agua y cambio de agua. **Centrifuga Cod. Nº 011-24-25-08** Cambio de ruleman del motor ver medida y aceite; tambien la goma, 4 correa B 70, cambio de resorte y fibra de freno ver medida, mantenimiento del motor y ruleman - **Secarropa Chica Cod. Nº 011-24-143-011** Cambio de correa del motor y mantenimiento ver medida, cambio de correa de tambor, cambio de paleta y extractor **Secarropa industrial Cod. Nº 011-424-02-4238** 14 Resistencia aletcada de 70 cm. y 2500 W, 1 Termo estato, 3 correa A 65, 3 Correa A 70, mantenimiento y limpieza del tambor, mantenimiento del motor con cambio de ruleman. **Planchadora** 4 correa A60, cambio de lana de tambor, 1,65 x 2 espesor de 12 mm y forro, 4 cambio de 4 resistencia medida1,50 mantenimiento del regulador de velocidad y cambio de aceite.	**11.850.000**				**11.850.000**	11.900.000				11.900.000	14.200.000				14.200.000	12.200.000				**12.200.000**	S/C				S/C
11	1	1	Unidad	**Reparacion y Mantenimiento de Cocina Cocina1**: cambio de quemador y mantenimiento 1-2-3 hornalla doble 4-5-6 hornalla grande - **Cocina 2:** mantenimiento del horno cambio de chapa y mantenimiento de hornallas	2.000.000				2.000.000	950.000				950.000	1.210.000				1.210.000	**910.000**				**910.000**	S/C				S/C
				TOTALES					**13.850.000**					**24.030.000**					**31.050.000**					**25.690.000**					**3.500.000**

SR. MILKOS EMILIS BELLO MEZA
ADMINISTRADOR

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO PROF. DR. JUAN MAX BOETTNER

DRA. MARGARITA QUEDA DE SALINAS
DIRECTORA