TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

## Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

| 1- FOTOCOPIADORA KYOCERA FS 3040 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | KYO Servis de Genaro Andres Pineda Enciso |
| N° Ítem* | Descripción del Servicio* | Unidad de Medida* | Cantidad* | Presentación* | PRECIO |
| 1.1 | Kit de mantenimiento | Unidad | 1 | EVENTO | 3.158.100 |
| 1.2 | Mantenimiento preventivo | Unidad | 1 | EVENTO | 132.000 |
| 1.3 | Unidad de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 1.333.420 |
| 1.4 | Unidad de fusor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.101.100 |
| 1.5 | Gomas de arrastre superior | Unidad | 1 | EVENTO | 210.540 |
| 1.6 | Gomas de arrastre inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 140.360 |
| 1.7 | Lámpara de exposición | Unidad | 1 | EVENTO | 435.116 |
| 1.8 | Rueda de arrastre de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 168.432 |
| | | | | | **6.679.068** |
| **2- IMPRESORA KYOCERA 5300** | | | | | |
| 2.1 | Kit de mantenimiento | Unidad | 1 | EVENTO | 7.368.900 |
| 2.2 | Mantenimiento preventivo | Unidad | 1 | EVENTO | 132.000 |
| 2.3 | Unidad de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 701.800 |
| 2.4 | Gomas de arrastre superior | Unidad | 1 | EVENTO | 211.750 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Gomas de arrastre inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 140.360 |
| 2.6 | Rueda de arrastre de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 203.522 |
| | | | | | 8.758.332 |
| 3- **FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 2810** | | | | | |
| 3.1 | Kit de mantenimiento cod. MK 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.140.490 |
| 3.2 | Mantenimiento preventivo | Unidad | 1 | EVENTO | 132.000 |
| 3..3 | Unidad de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 1.157.970 |
| 3.4 | Unidad de fusor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.122.880 |
| 3.5 | Gomas de arrastre superior | Unidad | 1 | EVENTO | 196.504 |
| 3.6 | Gomas de arrastre inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 154.396 |
| 3.7 | Embrague Alimentador de papel | Unidad | 1 | EVENTO | 701.800 |
| 3.8 | Fotoconductor | Unidad | 1 | EVENTO | 385.990 |
| 3.9 | Lámpara de exposición | Unidad | 1 | EVENTO | 736.890 |
| 3.10 | Unidad Laser | Unidad | 1 | EVENTO | 2.463.318 |
| 3.11 | Rueda de alimentador de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 1.102.288 |
| 3.12 | Thermistor | Unidad | 1 | EVENTO | 147.378 |
| 3.13 | Thermostato | Unidad | 1 | EVENTO | 231.594 |
| 3.14 | Placa de Escaner | Unidad | 1 | EVENTO | 456.170 |
| 3.15 | Base de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 112.288 |
| 3.17 | Cuchilla de limpieza de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 133.342 |
| | | | | | **11.375.298** |
| 4- FOTOCOPIADORA KYOCERA TASK ALFA 4500, 3500, 5500 | | | | | |
| 4.1 | Kit de mantenimiento | Unidad | 1 | EVENTO | 6.316.200 |
| 4.2 | Mantenimiento preventivo | Unidad | 1 | EVENTO | 198.000 |
| 4.3 | Unidad de fusor | Unidad | 1 | EVENTO | 2.210.670 |
| 4.4 | Rodillo de carga | Unidad | 1 | EVENTO | 1.761.518 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Gomas de arrastre superior | Unidad | 1 | EVENTO | 336.864 |
| 4.6 | Gomas de arrastre inferior | | 1 | | 224.576 |
| 4.7 | Rueda de alimentador de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 275.990 |
| | | | | | **11.323.818** |
| 5- IMPRESORAS KYOCERA FS 2020 | | | | | |
| 5.1 | Kit de mantenimiento | Unidad | 1 | EVENTO | 3.158.100 |
| 5.2 | Mantenimiento preventivo | Unidad | 1 | EVENTO | 132.000 |
| 5.3 | Unidad de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 1.333.420 |
| 5.4 | Unidad de fusor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.101.826 |
| 5.5 | Gomas de arrastre superior | Unidad | 1 | EVENTO | 210.540 |
| 5.6 | Gomas de arrastre inferior | | 1 | | 140.360 |
| 5.7 | Rueda de alimentador de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 182.468 |
| | | | | | **6.258.714** |
| 6- FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M 2035 | | | | | |
| 6.1 | Kit de mantenimiento | Unidad | 1 | EVENTO | 2.140.490 |
| 6.2 | Mantenimiento preventivo | Unidad | 1 | EVENTO | 132.000 |
| 6.3 | Unidad de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 1.157.970 |
| 6.4 | Unidad de fusor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.122.880 |
| 6.5 | Gomas de arrastre superior | Unidad | 1 | EVENTO | 196.504 |
| 6.6 | Gomas de arrastre inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 154.396 |
| 6.7 | Embrague Alimentador de papel | Unidad | 1 | EVENTO | 701.800 |
| 6.8 | Lámpara de exposición | Unidad | 1 | EVENTO | 736.890 |
| 6.9 | Unidad Laser | Unidad | 1 | EVENTO | 2.463.318 |
| 6.10 | Rueda de alimentador de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 126.324 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | Base de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 112.288 |
| 6.12 | Cuchilla de limpieza de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 133.342 |
| | | | | | **9.178.202** |
| 7- IMPRESORAS KYOCERA ECOSYS FS 1370 | | | | | |
| 7.1 | Kit de mantenimiento | Unidad | 1 | EVENTO | 2.140.490 |
| 7.2 | Mantenimiento preventivo | Unidad | 1 | EVENTO | 132.000 |
| 7.3 | Unidad de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 1.157.970 |
| 7.4 | Unidad de fusor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.122.880 |
| 7.5 | Gomas de arrastre superior | Unidad | 1 | EVENTO | 196.504 |
| 7.6 | Gomas de arrastre inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 154.396 |
| 7.7 | Embrague Alimentador de papel | Unidad | 1 | EVENTO | 701.800 |
| 7.8 | Unidad Laser | Unidad | 1 | EVENTO | 2.463.318 |
| 7.9 | Rueda de alimentador de bandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 126.324 |
| 7.10 | Base debandeja manual | Unidad | 1 | EVENTO | 112.288 |
| 7.11 | Cuchilla de limpieza de cilindro | Unidad | 1 | EVENTO | 133.342 |
| | | | | | 8.441.312 |
| | | | | | **62.014.744** |

Carolina Giménez Britez
Jefa Int. del Depto. de Licitaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores