Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

LLAMADO Nº 05/2015
CONTRATACIÓN POR VIA DE EXCEPCIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
ID: N° 295.626

INFORME DE EVALUACION TECNICA **Fecha 20/08/2015**

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 14 de agosto de 2015 constando las observaciones en el Acta S/Nº y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.
La revisión de las propuestas abarcó lo referente a requisitos de presentación y verificación de las operaciones matemáticas de las mismas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 (2) y 61 (2) del Decreto Nº 21.909 respectivamente.

- ## ANTECEDENTES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA		
LOTE N° 1	97.020.000.-	-
LOTE N° 2	MINIMO: 62.502.554.-	MAXIMO: 156.000.000.-
LOTE N° 3	30.000.000.-	-
LOTE N° 4	MINIMO: 55.000.000-	MAXIMO: 150.000.000.-

EMPRESAS PRESENTADAS	MONTO EN GS. SEGÚN ACTA DE APERTURA	
1. HOLLER INGENIERIA S.R.L.	**LOTE N° 1:** Gs. 97.020.000.-	**LOTE N° 2:** Gs. 62.502.554.-
2. COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. (OTIS)	**LOTE N° 3:** Gs. 30.000.000.-	**LOTE N° 4:** Gs. 55.000.000.-

- ## EVALUACIÓN DE OFERTAS

1.-	OFERENTE:	HOLLER INGENIERIA S.R.L.				
OFERTA (IVA incluido) :		159.522.554				
Garantía Mantenimiento :		10.000.000	%Garantía:	6,27%	Vigencia:	122 días
Verificación de Planillas de Ofertas		Planilla sin Errores				

2.-	OFERENTE:	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. (OTIS)				
OFERTA (IVA incluido) :		85.000.000				
Garantía Mantenimiento :		2.550.000	% Garantía:	3,00%	Vigencia:	90 días
Verificación de Planillas de Ofertas		Planilla sin Errores				

Arq. José N. Kronswetter
Jefe Int. D.T. - D.O.R.
M.O.P.C.

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA			
HOLLER INGENIERIA S.R.L.			
		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	X	
VIII	Documentos Adicionales	X	

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA			
COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. (OTIS)			
		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	X	
VIII	Documentos Adicionales	X	

INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA		Cumple	No Cumple
1	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	X	
2	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. (OTIS)	X	

OBSERVACIONES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y emisión del dictamen que servirá como base para la adjudicación.*

3.- *Se adjunta la Planilla del Resumen Final de Ofertas Presentadas.*

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Interino Departamento Técnico

El presente Informe Técnico fue revisado por el Director de Obras Públicas, informando que el mismo se adecua a lo exigido al Pliego de Bases y Condiciones. Por lo tanto, manifiesta su conformidad y eleva a su consideración.

Arq. RICARDO RIEGO VOLPE., *Director*
Dirección de Obras Públicas

CONTRATACIÓN DIRECTA VIA EXCEPCIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES

LOTE N° 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (2) ASCENSORES ATLAS Y (1) ASCENSOR SCHINDLER

								HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	
IT *	**CÓDIGO/ CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRESENTACIÓN**	**P. UNIT (IVA Incl.)**	**P. TOTAL (IVA Incl.)**
		Servicios de Mantenimiento de un 2 (dos) Ascensores Marca ATLAS en el Edificio del MOPC							
1	**72101506-001**	Lubricación de guías, ajustes y control de estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos de los ascensores, así como las inspecciones de las suspensiones y sistemas de seguridad			mes	12	evento	5.390.000	64.680.000
		Servicios de Mantenimiento de un 1 (un) Ascensor Marca SCHINDLER en el Edificio del MOPC							
2	**72101506-001**	Lubricación de guías, ajustes y control de estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos de los ascensores, así como las inspecciones de las suspensiones y sistemas de seguridad			mes	12	evento	2.695.000	32.340.000
		TOTAL IVA INCLUIDO							**97.020.000**

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

LOTE N° 2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (2) ASCENSORES ATLAS Y (1) ASCENSOR SCHINDLER

								HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	
IT *	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
		Reparación de ascensor marca Atlas N° 63421 CARRO A							
1	72101506-003	Contacto principal para contactor			Un.	1	evento	260.000	260.000
2	72101506-003	Contactos de carbón para contactor			Un.	1	evento	125.000	125.000
3	72101506-003	Rectificación de moto generador MG 21			Un.	1	evento	3.650.000	3.650.000
4	72101506-003	Escoba de carbón para máquina C171 A RE			Un.	1	evento	184.000	184.000
5	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de cabina			Un.	1	evento	2.656.000	2.656.000
6	72101506-003	Provisión y cambio de cabos de tracción			Un.	1	evento	4.071.000	4.071.000
7	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de contrapeso			Un.	1	evento	2.656.000	2.656.000
8	72101506-003	Provisión y cambio de ventilador para la cabina			Un.	1	evento	1.150.000	1.150.000
9	72101506-003	Reparación de solera de cabina			Un.	1	evento	780.000	780.000
10	72101506-003	Provisión y cambio de protección de llamada			Un.	1	evento	16.500	16.500
11	72101506-003	Provisión y cambio de 8 botones numerados para botonera de cabina			Un.	1	evento	234.500	234.500
12	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta			Un.	1	evento	16.200	16.200
13	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición de cabina			Un.	1	evento	2.381.400	2.381.400
14	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en los pisos			Un.	1	evento	2.208.800	2.208.800
15	72101506-003	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas			Un.	1	evento	16.500	16.500
16	72101506-003	Reparación de puerta de acomando ascensorista en la cabina			Un.	1	evento	380.000	380.000
17	72101506-003	Provisión y cambio de lámina para pulsador			Un.	1	evento	182.500	182.500
18	72101506-003	Piolín para pesa de puerta			Un.	1	evento	27.500	27.500
19	72101506-003	Lámparas bayoneta 12V 5Watt			Un.	1	evento	27.500	27.500
20	72101506-003	Reparación de lava de contactos límite de apertura y cierre de puertas			Un.	1	evento	1.340.000	1.340.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. TECNICO

Arq. José N. Kronewetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

		Reparación de ascensor marca Atlas N° 63422 CARRO B							
21	**72101506-003**	Contacto principal para contactor			Un.	1	evento	260.000	260.000
22	**72101506-003**	Contactos de carbón para contactor			Un.	1	evento	125.000	125.000
23	**72101506-003**	Rectificación de moto generador MG 21			Un.	1	evento	3.650.000	3.650.000
24	**72101506-003**	Escoba de carbón para máquina C171 A RE			Un.	1	evento	184.000	184.000
25	**72101506-003**	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de cabina			Un.	1	evento	2.656.000	2.656.000
26	**72101506-003**	Provisión y cambio de cabos de tracción			Un.	1	evento	4.554.000	4.554.000
27	**72101506-003**	Provisión y cambio de polea de tracción de la máquina			Un.	1	evento	14.400.000	14.400.000
28	**72101506-003**	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de contrapeso			Un.	1	evento	2.656.000	2.656.000
29	**72101506-003**	Provisión y cambio de ventilador para la cabina			Un.	1	evento	1.150.000	1.150.000
30	**72101506-003**	Reparación de solera de cabina			Un.	1	evento	780.000	780.000
31	**72101506-003**	Provisión y cambio de protección de llamada			Un.	1	evento	16.500	16.500
32	**72101506-003**	Provisión y cambio de 8 botones numerados para botonera de cabina			Un.	1	evento	234.500	234.500
33	**72101506-003**	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta			Un.	1	evento	16.200	16.200
34	**72101506-003**	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición de cabina			Un.	1	evento	2.381.400	2.381.400
35	**72101506-003**	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en los pisos			Un.	1	evento	2.208.800	2.208.800
36	**72101506-003**	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas			Un.	1	evento	16.500	16.500
37	**72101506-003**	Reparación de puerta de acomando ascensorista en la cabina			Un.	1	evento	380.000	380.000
38	**72101506-003**	Provisión y cambio de lámina para pulsador			Un.	1	evento	182.500	182.500
39	**72101506-003**	Piolín para pesa de puerta			Un.	1	evento	27.500	27.500
40	**72101506-003**	Lámparas bayoneta 12V 5Watt			Un.	1	evento	27.500	27.500
41	**72101506-003**	Reparación de lava de contactos límite de apertura y cierre de puertas			Un.	1	evento	1.340.000	1.340.000
		Reparación de ascensor marca Schindler N° 5008245							
42	**72101506-003**	Provisión y cambio de lámina de relay RA			Un	1	evento	35.966	35.966
43	**72101506-003**	Provisión y cambio de placa de relay RA			Un	1	evento	34.188	34.188
44	**72101506-003**	Provisión y cambio de lámina de relay R´J12			Un	1	evento	277.200	277.200

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. TECNICO

Arq. [illegible] N. Kronawetter
Jefe Dpto. D.T. - D.

45	**72101506-003**	Provisión y cambio de forro de freno auxiliar del freno principal de la máquina			Un	1	evento	98.500	98.500
46	**72101506-003**	Provisión y cambio de correa de operador de puertas			Un	1	evento	160.000	160.000
47	**72101506-003**	Provisión y cambio de guiador inferior de puertas			Un	1	evento	55.400	55.400
48	**72101506-003**	Provisión y cambio de grasera de polea del selector			Un	1	evento	65.000	65.000
49	**72101506-003**	Provisión y cambio de grasera de polea del regulador de velocidad			Un	1	evento	65.000	65.000
50	**72101506-003**	Cambio de aceite de máquina			Un	1	evento	1.284.000	1.284.000
51	**72101506-003**	Provisión y cambio de lámparas incandescentes doble contacto 24V 5Watt			Un	1	evento	37.500	37.500
52	**72101506-003**	Reparación de ventilador de cabina			Un	1	evento	780.000	780.000
		TOTAL IVA INCLUIDO							**62.502.554**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. TECNICO

Arq. José M. Kuchar
Jefe Int. D.T. - D.
M.O.P.C.

LOTE N° 3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (1) ASCENSOR OTIS EN EL MOPC Y (1) ASCENSOR OTIS EN EL PALACIO DE GOBIERNO

								COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. (OTIS)	
IT *	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN *	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
		Servicio de Mantenimiento de (1) un ascensor marca OTIS							
1	72101506-001	Servicio de Mantenimiento de (1) un ascensor marca OTIS en el Edificio Central del MOPC			mes	12	evento	1.800.000	21.600.000
		Servicio de Mantenimiento de (1) un ascensor marca OTIS							0
2	72101506-001	Servicio de Mantenimiento de (1) un ascensor marca OTIS en el Edificio del Palacio de Gobierno			mes	12	evento	700.000	8.400.000
		TOTAL IVA INCLUIDO							**30.000.000**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. TECNICO

LOTE N° 4

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - (1) ASCENSOR OTIS EN EL MOPC Y (1) ASCENSOR OTIS EN EL PALACIO DE GOBIERNO

								COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. (OTIS)	
IT *	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
		Reparacion de (1) Ascensor marca OTIS en el Edificio del MOPC							
1	72101506-003	Contactor D			Un	1	evento	889.121	889.121
2	72101506-003	Contactor U			Un	1	evento	889.121	889.121
3	72101506-003	Contactor T			Un	1	evento	889.121	889.121
4	72101506-003	Contactor INS			Un	1	evento	889.121	889.121
5	72101506-003	Contactor BY			Un	1	evento	889.121	889.121
6	72101506-003	Contactor DO			Un	1	evento	889.121	889.121
7	72101506-003	Contactor DC			Un	1	evento	889.121	889.121
8	72101506-003	Ventilador			Un	1	evento	627.615	627.615
9	72101506-003	Sensor DZ			Un	1	evento	679.916	679.916
10	72101506-003	Sensor 1LV			Un	1	evento	679.916	679.916
11	72101506-003	Sensor 2LV			Un	1	evento	679.916	679.916
12	72101506-003	Sensor IPU			Un	1	evento	679.916	679.916
13	72101506-003	Sensor IPD			Un	1	evento	679.916	679.916
14	72101506-003	Tope de goma motor operador			Un	1	evento	156.904	156.904
15	72101506-003	Placa RS 5			Un	1	evento	627.615	627.615
16	72101506-003	Reparación de hoja de cabina			Un	1	evento	2.301.255	2.301.255

Arq. José N. Kronewitter
Jefe Int. D.T. - D.O.
M.O.P.C.

17	72101506-003	Botón ADV			Un	1	evento	1.255.230	1.255.230
18	72101506-003	Contacto GS H/M			Un	1	evento	523.015	523.015
19	72101506-003	Cambio de reten de reductor			Un	1	evento	2.615.063	2.615.063
20	72101506-003	Inserto de puerta de cabina			Un	1	evento	1.255.232	1.255.232
21	72101506-003	Aceite reductor por 5 Lts.			Un	1	evento	1.307.531	1.307.531
22	72101506-003	Sistema de alarma			Un	1	evento	3.138.075	3.138.075
23	72101506-003	Verificación y alineación de guías			Un	1	evento	1.569.038	1.569.038
		Reparación de (1) Ascensor marca OTIS en el Palacio de Gobierno							0
24	72101506-003	Contactor D			Un	1	evento	883.882	883.882
25	72101506-003	Contactor U			Un	1	evento	883.882	883.882
26	72101506-003	Contactor T			Un	1	evento	883.882	883.882
27	72101506-003	Contactor UD			Un	1	evento	883.882	883.882
28	72101506-003	Contactor UX			Un	1	evento	103.986	103.986
29	72101506-003	Contactor AP			Un	1	evento	883.882	883.882
30	72101506-003	Contactor CP			Un	1	evento	883.882	883.882
31	72101506-003	Sensor ULS			Un	1	evento	675.910	675.910
32	72101506-003	Sensor DLS			Un	1	evento	675.910	675.910
33	72101506-003	Sensor 1LV			Un	1	evento	675.910	675.910
34	72101506-003	Sensor 2LV			Un	1	evento	675.910	675.910
35	72101506-003	Sensor IPU			Un	1	evento	675.910	675.910
36	72101506-003	Sensor IPD			Un	1	evento	675.910	675.910
37	72101506-003	Tope de goma motor operador			Un	1	evento	155.979	155.979
38	72101506-003	Placa RS 14			Un	1	evento	1.663.776	1.663.776

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. TECNICO

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

39	72101506-003	Bobinado de motor operador			Un	1	evento	3.847.490	3.847.490
40	72101506-003	Botón NELL			Un	1	evento	1.455.807	1.455.807
41	72101506-003	Contacto auxiliar de puerta PB			Un	1	evento	311.958	311.958
42	72101506-003	Cambio de reten del pistón hidráulico			Un	1	evento	3.327.556	3.327.556
43	72101506-003	Alineación de pistón			Un	1	evento	3.119.584	3.119.584
44	72101506-003	Aceite hidráulico por 10 Lts.			Un	1	evento	1.455.806	1.455.806
45	72101506-003	Limpieza de pozo de restos de aceite			Un	1	evento	2.599.653	2.599.653
46	72101506-003	Verificación y alineación de guías			Un	1	evento	2.599.653	2.599.653
		TOTAL IVA INCLUIDO							**55.000.000**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO TECNICO

Arq. [illegible]
Jefe int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

LLAMADO CE Nº 05/2015
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Experiencia y Capacidad Técnica - HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

(b.1) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

FACTORES	PONDERACIÓN	
	Cumple	No Cumple
1. Presentar garantía del Representante o distribuidor autorizado de existencia de repuestos por el tiempo que dure el contrato.	x	
2. Presentar certificación de ser representante técnico autorizado por el fabricante de los ascensores montados en el Edificio Central del MOPC y el Palacio de Gobierno, así como también contar con un mínimo de 3 (tres) personales técnicos certificados por el fabricante, para realizar tareas de mantenimiento y reparación. Adjuntar Curriculum Vitae de cada uno, con las certificaciones que demuestren la capacitación de los mismos.	x	
3. Constancia de visita e inspección de los equipos. En su defecto deberá presentar Declaración Jurada de que conoce la ubicación de los ascensores y el estado en que se encuentran.	x	
4. Experiencia certificada de trabajos similares a través de Copias de Contratos y Constancia de Buen Desempeño del Contrato de los años 2011, 2012 y 2013, cuya sumatoria debe ser al menos el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo de los lotes.	x	

b.2.) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO

FACTORES	PONDERACIÓN	
	Cumple	No Cumple
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años, (2011, 2012 y 2013) de experiencia en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de igual característica a lo ofertado en la presente licitación, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	x	
2. Certificado de Cumplimiento Tributario o Constancia de no ser Contribuyente, conforme a la Resolución General S.E.T. N° 44/2014.	x	
3. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de igual característica a lo ofertado en la presente licitación, en los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen de venta en un monto de 30 % de su oferta, siempre que hayan sido formalizados en los periodos mencionado (pudiendo ser solamente un periodo o la sumatoria de los 3 (tres) años mencionados).	x	

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.C.P.
M.O.P.C.

LLAMADO CE Nº 05/2015

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES

Experiencia y Capacidad Técnica

CGI-CIA COMERCIAL GENERAL E INDUSTRIAL S.R.L.

(b.1) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

FACTORES	PONDERACIÓN	
	Cumple	No Cumple
1. Presentar garantía del Representante o distribuidor autorizado de existencia de repuestos por el tiempo que dure el contrato.	x	
2. Presentar certificación de ser representante técnico autorizado por el fabricante de los ascensores montados en el Edificio Central del MOPC y el Palacio de Gobierno, así como también contar con un mínimo de 3 (tres) personales técnicos certificados por el fabricante, para realizar tareas de mantenimiento y reparación. Adjuntar Curriculum Vitae de cada uno, con las certificaciones que demuestren la capacitación de los mismos.	x	
3. Constancia de visita e inspección de los equipos. En su defecto deberá presentar Declaración Jurada de que conoce la ubicación de los ascensores y el estado en que se encuentran.	x	
4. Experiencia certificada de trabajos similares a través de Copias de Contratos y Constancia de Buen Desempeño del Contrato de los años 2011, 2012 y 2013, cuya sumatoria debe ser al menos el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo de los lotes.	x	

b.2.) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO

FACTORES	PONDERACIÓN	
	Cumple	No Cumple
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años, (2011, 2012 y 2013) de experiencia en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de igual característica a lo ofertado en la presente licitación, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	x	
2. Certificado de Cumplimiento Tributario o Constancia de no ser Contribuyente, conforme a la Resolución General S.E.T. N° 44/2014.	x	
3. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de igual característica a lo ofertado en la presente licitación, en los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen de venta en un monto de 30 % de su oferta, siempre que hayan sido formalizados en los periodos mencionado (pudiendo ser solamente un periodo o la sumatoria de los 3 (tres) años mencionados).	x	

Arq. José N. Kronberg
Jefe Int. D.T. - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. TECNICO