Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa PMRN N° 2/2014
ID Llamado: 273.537
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO II: Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS:

ITEM 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - MARCA BROTHER 8060

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	COMPU NEW Y ASOCIADOS PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	INSUSERV Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Díaz PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	OLAM Service de Nelson Coronel PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	R&N Service de Roberto Nuñez PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	120.000	50.000	No Cotiza	80.000
2		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	80.000	100.000	No Cotiza	40.000
3		Cilindro	Unidad	1	Evento	120.000	30.000	No Cotiza	150.000
4		Revelador	Unidad	1	Evento	1.000	500	No Cotiza	30.000
5		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	150.000	120.000	No Cotiza	80.000
6		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	140.000	120.000	No Cotiza	60.000
7		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	60.000	500	No Cotiza	50.000
8		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	160.000	100.000	No Cotiza	120.000
9		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	120.000	80.000	No Cotiza	80.000
10		Termistor	Unidad	1	Evento	60.000	50.000	No Cotiza	70.000
11		Engranaje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	20.000	No Cotiza	50.000
12		Rodillo de presión	Unidad	1	Evento	160.000	30.000	No Cotiza	100.000
13		Buje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	10.000	No Cotiza	50.000
		SUB TOTAL				1.251.000	711.000	-	970.000

ITEM 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - MARCA CANON

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	120.000	50.000	No Cotiza	80.000
2		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	80.000	50.000	No Cotiza	80.000
3		Cilindro	Unidad	1	Evento	160.000	80.000	No Cotiza	180.000
4		Revelador	Unidad	1	Evento	1.000	20.000	No Cotiza	180.000
5		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	150.000	180.000	No Cotiza	100.000
6		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	140.000	150.000	No Cotiza	100.000
7		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	60.000	100.000	No Cotiza	80.000
8		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	180.000	80.000	No Cotiza	100.000
9		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	120.000	120.000	No Cotiza	100.000
10		Termistor	Unidad	1	Evento	60.000	50.000	No Cotiza	100.000
11		Engranaje Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	80.000	No Cotiza	50.000
12		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	175.000	150.000	No Cotiza	100.000
13		Buje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	10.000	No Cotiza	50.000
		SUB TOTAL				1.326.000	1.120.000	-	1.300.000

ITEM 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - MARCA KYOSERA KM 1500.

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	120.000	50.000	No Cotiza	80.000
2		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	80.000	20.000	No Cotiza	80.000
3		Cilindro	Unidad	1	Evento	380.000	250.000	No Cotiza	150.000
4		Revelador	Unidad	1	Evento	1.000	100.000	No Cotiza	150.000
5		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	160.000	120.000	No Cotiza	100.000
6		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	140.000	100.000	No Cotiza	100.000
7		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	90.000	80.000	No Cotiza	80.000
8		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	180.000	100.000	No Cotiza	120.000
9		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	120.000	80.000	No Cotiza	100.000
10		Termistor	Unidad	1	Evento	80.000	40.000	No Cotiza	100.000
11		Engranaje Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	10.000	No Cotiza	50.000
12		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	190.000	80.000	No Cotiza	100.000
13		Buje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	5.000	No Cotiza	50.000
		SUB TOTAL				1.621.000	1.035.000	-	1.260.000

ITEM 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - MARCA KYOSERA KM 2810 .-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	120.000	50.000	No Cotiza	80.000
2		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	80.000	20.000	No Cotiza	80.000
3		Cilindro	Unidad	1	Evento	450.000	250.000	No Cotiza	160.000
4		Revelador	Unidad	1	Evento	1.000	100.000	No Cotiza	160.000
5		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	160.000	120.000	No Cotiza	110.000
6		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	140.000	100.000	No Cotiza	110.000
7		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	90.000	80.000	No Cotiza	80.000
8		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	250.000	100.000	No Cotiza	110.000
9		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	120.000	80.000	No Cotiza	120.000
10		Termistor	Unidad	1	Evento	80.000	40.000	No Cotiza	110.000
11		Engranaje Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	10.000	No Cotiza	50.000
12		Rodillo de Presion	Unidad	1	Evento	230.000	80.000	No Cotiza	120.000
13		Buje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	5.000	No Cotiza	50.000
		SUB TOTAL				1.801.000	1.035.000	-	1.340.000
		TOTAL LOTE 1				5.999.000	3.901.000	-	4.870.000

Monto Mínimo	2.500.000 Gs.- (Guaraníes dos millones quinientos mil).-
Monto Máximo	5.000.000Gs.(Guaraníes cinco millones)

Abog. NORMA SOUS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. RUGO LAFUENTE
Representante de la Asesoría Legal de la Dirección De Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ELEFANA MOLINAS BISKOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento Sub UOC DINCAP-MAG

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa PMRN N° 2/2014
ID Llamado: 273.537
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO II: Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 2 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS

ITEM 1 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS- MARCA HP DESJET-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	COMPU NEW Y ASOCIADOS PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	INSUSERV Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Diaz PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	OLAM Service de Nelson Coronel PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	R&N Service de Roberto Nuñez PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81111812-002	Lubricación	Unidad	1	Evento	5.000	10.000	5.000	80.000
2		Ajustes de Piezas	Unidad	1	Evento	5.000	10.000	5.000	80.000
3		Cambio de Piezas	Unidad	1	Evento	120.000	150.000	5.000	200.000
4		Cambio de Correa	Unidad	1	Evento	50.000	30.000	25.000	60.000
5		Cambio de Porta Cabezal	Unidad	1	Evento	120.000	120.000	55.000	80.000
		SUB TOTAL				300.000	320.000	95.000	500.000

ITEM 2 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA - MARCA HP KIOCERA 1020 D-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81111812-002	Lubricación	Unidad	1	Evento	5.000	10.000	5.000	80.000
2		Ajustes de Piezas	Unidad	1	Evento	5.000	50.000	5.000	80.000
3		Cambio de Piezas	Unidad	1	Evento	150.000	450.000	5.000	200.000
4		Cambio de Correa	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	110.000	60.000
5		Cambio de Porta Cabezal	Unidad	1	Evento	150.000	10.000	110.000	80.000
		SUB TOTAL				390.000	600.000	235.000	500.000
		TOTAL LOTE 2				690.000	920.000	330.000	1.000.000

Monto Mínimo: 1.500.000 Gs.- (Guaraníes un millón quinientos mil).-
Monto Máximo: 3.000.000Gs.(Guaraníes tres millones)

LOTE 3 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS

ITEM 1- MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PERSONALES-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	COMPU NEW Y ASOCIADOS PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	INSUSERV Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Diaz PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	OLAM Service de Nelson Coronel PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	R&N Service de Roberto Nuñez PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81111812-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU							
1		Reparación de la Placa Madre	Unidad	1	Evento	150.000	200.000	66.000	No Cotiza
2		Cambio de la Placa Madre	Unidad	1	Evento	250.000	350.000	372.000	No Cotiza
3		Cambio de la Memoria RAM	Unidad	1	Evento	120.000	200.000	186.000	No Cotiza
4		Cambio de DISCO DURO.-	Unidad	1	Evento	300.000	450.000	279.000	No Cotiza
5		Cambio de Procesador.-	Unidad	1	Evento	250.000	500.000	372.000	No Cotiza
6		Reparación del Lector de CD ROM.-	Unidad	1	Evento	5.000	30.000	69.750	No Cotiza
7		Cambio del Lector de CD ROM.-	Unidad	1	Evento	120.000	120.000	116.250	No Cotiza
8		Cambio de Puertos de Comunicación(USB)	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	93.000	No Cotiza
9		Reparación de la Fuente de Poder .-	Unidad	1	Evento	5.000	80.000	46.500	No Cotiza
10		Cambio de la Fuente de Poder.-	Unidad	1	Evento	80.000	130.000	46.500	No Cotiza
11		Mantenimiento de Software	Unidad	1	Evento	50.000	100.000	93.000	No Cotiza
12		Cambio de Software.-	Unidad	1	Evento	80.000	200.000	279.000	No Cotiza
13		Mantenimiento de Antivirus.-	Unidad	1	Evento	50.000	20.000	46.500	No Cotiza
14		Cambio de Antivirus.-	Unidad	1	Evento	150.000	100.000	325.500	No Cotiza
	81111812-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MONITOR							
15		Reparación de la Placa Principal	Unidad	1	Evento	150.000	120.000	93.000	No Cotiza
16		Cambio de la Placa Principal	Unidad	1	Evento	250.000	250.000	255.750	No Cotiza
17		Reparación de la Fuente de Alimentación	Unidad	1	Evento	150.000	120.000	255.750	No Cotiza
		SUBTOTAL				2.210.000	3.020.000	2.995.500	

ITEM 2-NOTEBOOK. MARCA TOSHIBA L755 Y L 50S-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81111812-009	Reparación de la Placa Madre	Unidad	1	Evento	400.000	350.000	66.000	No Cotiza
2		Cambio de la Placa Madre	Unidad	1	Evento	550.000	550.000	372.000	No Cotiza
3		Cambio de la Memoria RAM	Unidad	1	Evento	180.000	180.000	186.000	No Cotiza
4		Cambio de DISCO DURO.-	Unidad	1	Evento	300.000	500.000	279.000	No Cotiza
5		Cambio de Procesador.-	Unidad	1	Evento	300.000	600.000	372.000	No Cotiza
6		Reparación del Lector de CD ROM.-	Unidad	1	Evento	5.000	200.000	69.750	No Cotiza
7		Cambio del Lector de CD ROM.-	Unidad	1	Evento	250.000	350.000	116.250	No Cotiza
8		Cambio de Puertos de Comunicación(USB)	Unidad	1	Evento	120.000	100.000	93.000	No Cotiza
9		Reparación de la Fuente de Poder.-	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	46.500	No Cotiza
10		Cambio de la Fuente de Poder.-	Unidad	1	Evento	300.000	250.000	46.500	No Cotiza
11		Mantenimiento de Software	Unidad	1	Evento	50.000	100.000	93.000	No Cotiza
12		Cambio de Software.-	Unidad	1	Evento	50.000	200.000	279.000	No Cotiza
13		Mantenimiento de Antivirus.-	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	46.500	No Cotiza
14		Cambio de Antivirus.-	Unidad	1	Evento	150.000	100.000	325.500	No Cotiza
		SUBTOTAL				2.855.000	3.680.000	2.391.000	
		TOTAL 3				5.065.000	6.700.000	5.386.500	

Monto Mínimo: 3.500.000.- (Guaraníes tres millones quinientos mil.-)
Monto Máximo: 7.000.000.- (Guaraníes siete millones.-)

Abog. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. HUGO LAFUENTE
Representante de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISKOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento Sub UOC DINCAP-MAG

Ing. RUBEN ESTIGARRIBIA
Jefe de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa PMRN N° 2/2014
ID Llamado: 273.537
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS"

ANEXO III: Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS:

ITEM 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - MARCA BROTHER 8060

INSUSERV Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Díaz

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	50.000
2		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	100.000
3		Cilindro	Unidad	1	Evento	30.000
4		Revelador	Unidad	1	Evento	500
5		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	120.000
6		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	120.000
7		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	500
8		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	100.000
9		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	80.000
10		Termistor	Unidad	1	Evento	50.000
11		Engranaje fusor	Unidad	1	Evento	20.000
12		Rodillo de presión	Unidad	1	Evento	30.000
13		Buje fusor	Unidad	1	Evento	10.000
		SUB TOTAL				711.000

ITEM 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - MARCA CANON

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	50.000
2		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	50.000
3		Cilindro	Unidad	1	Evento	80.000
4		Revelador	Unidad	1	Evento	20.000
5		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	180.000
6		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	150.000
7		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	100.000
8		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	80.000
9		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	120.000
10		Termistor	Unidad	1	Evento	50.000
11		Engranaje Fusor	Unidad	1	Evento	80.000
12		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	150.000
13		Buje fusor	Unidad	1	Evento	10.000
		SUB TOTAL				1.120.000

ITEM 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - MARCA KYOSERA KM 1500.

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	50.000
2		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	20.000
3		Cilindro	Unidad	1	Evento	250.000
4		Revelador	Unidad	1	Evento	100.000
5		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	120.000
6		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	100.000
7		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	80.000
8		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	100.000
9		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	80.000
10		Termistor	Unidad	1	Evento	40.000
11		Engranaje Fusor	Unidad	1	Evento	10.000
12		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	80.000
13		Buje fusor	Unidad	1	Evento	5.000
		SUB TOTAL				1.035.000

ITEM 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - MARCA KYOSERA KM 2810 .-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	50.000
2		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	20.000
3		Cilindro	Unidad	1	Evento	250.000
4		Revelador	Unidad	1	Evento	100.000
5		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	120.000
6		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	100.000
7		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	80.000
8		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	100.000
9		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	80.000
10		Termistor	Unidad	1	Evento	40.000
11		Engranaje Fusor	Unidad	1	Evento	10.000
12		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	80.000
13		Buje fusor	Unidad	1	Evento	5.000
		SUB TOTAL				1.035.000
		TOTAL LOTE 1				3.901.000

Monto Mínimo: 2.500.000 Gs.- (Guaraníes dos millones quinientos mil).-	
Monto Máximo: 5.000.000Gs.(Guaraníes cinco millones)	

Ab. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. HUGO LAFUENTE
Representante de la Asesora Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BOKOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento Sub UOC DINCAP-MAG

Lic. ROSANA ESTIGARRIBIA
Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa PMRN N° 2/2014
ID Llamado: 273.537
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE 2 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS

ITEM 1 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS- MARCA HP DESKJET-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	INSOSERV Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Díaz PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81111812-002	Lubricación	Unidad	1	Evento	10.000
2		Ajustes de Piezas	Unidad	1	Evento	10.000
3		Cambio de Piezas	Unidad	1	Evento	150.000
4		Cambio de Correa	Unidad	1	Evento	30.000
5		Cambio de Porta Cabezal	Unidad	1	Evento	120.000
		SUB TOTAL				320.000

ITEM 2 – MANTENIMIENTD Y REPARACION DE IMPRESORA - MARCA HP KIOCERA 1020 D-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81111812-002	Lubricación	Unidad	1	Evento	10.000
2		Ajustes de Piezas	Unidad	1	Evento	50.000
3		Cambio de Piezas	Unidad	1	Evento	450.000
4		Cambio de Correa	Unidad	1	Evento	80.000
5		Cambio de Porta Cabezal	Unidad	1	Evento	10.000
		SUB TOTAL				600.000
		TOTAL LOTE 2				920.000

Monto Mínimo: 1.500.000 Gs.- (Guaraníes un millón quinientos mil).-
Monto Máximo: 3.000.000Gs.(Guaraníes tres millones)

LOTE 3 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS

ITEM 1- MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PERSONALES-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	INSOSERV Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Díaz PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81111812-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU				
1		Reparación de la Placa Madre	Unidad	1	Evento	200.000
2		Cambio de la Placa Madre	Unidad	1	Evento	350.000
3		Cambio de la Memoria RAM	Unidad	1	Evento	200.000
4		Cambio de DISCO DURO.-	Unidad	1	Evento	450.000
5		Cambio de Procesador.-	Unidad	1	Evento	500.000
6		Reparación del Lector de CD ROM.-	Unidad	1	Evento	30.000
7		Cambio del Lector de CD ROM.-	Unidad	1	Evento	120.000
8		Cambio de Puertos de Comunicación(US8)	Unidad	1	Evento	50.000
9		Reparación de la Fuente de Poder.-	Unidad	1	Evento	80.000
10		Cambio de la Fuente de Poder.-	Unidad	1	Evento	130.000
11		Mantenimiento de Software	Unidad	1	Evento	100.000
12		Cambio de Software.-	Unidad	1	Evento	200.000
13		Mantenimiento de Antivirus.-	Unidad	1	Evento	20.000
14		Cambio de Antivirus.-	Unidad	1	Evento	100.000
	81111812-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MONITOR				
15		Reparación de la Placa Principal	Unidad	1	Evento	120.000
16		Cambio de la Placa Principal	Unidad	1	Evento	250.000
17		Reparación de la Fuente de Alimentación	Unidad	1	Evento	120.000
		SUBTOTAL				3.020.000

ITEM 2-NOTEBOOK. MARCA TOSHIBA L755 Y L 505-

ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIT. INCLUIDO MANO DE OBRA(IVA INCLUIDO)
1	81111812-009	Reparación de la Placa Madre	Unidad	1	Evento	350.000
2		Cambio de la Placa Madre	Unidad	1	Evento	550.000
3		Cambio de la Memoria RAM	Unidad	1	Evento	180.000
4		Cambio de DISCO DURO.-	Unidad	1	Evento	500.000
5		Cambio de Procesador.-	Unidad	1	Evento	600.000
6		Reparación del Lector de CD ROM.-	Unidad	1	Evento	200.000
7		Cambio del Lector de CD ROM.-	Unidad	1	Evento	350.000
8		Cambio de Puertos de Comunicación(USB)	Unidad	1	Evento	100.000
9		Reparación de la Fuente de Poder.-	Unidad	1	Evento	150.000
10		Cambio de la Fuente de Poder.-	Unidad	1	Evento	250.000
11		Mantenimiento de Software	Unidad	1	Evento	100.000
12		Cambio de Software.-	Unidad	1	Evento	200.000
13		Mantenimiento de Antivirus.-	Unidad	1	Evento	50.000
14		Cambio de Antivirus.-	Unidad	1	Evento	100.000
		SUBTOTAL				3.680.000
		TOTAL 3				6.700.000

Monto Mínimo: 3.500.000.- (Guaraníes tres millones quinientos mil.-)
Monto Máximo: 7.000.000.- (Guaraníes siete millones.-)

Total Monto Mínimo Adjudicado Gs. : 7.500.000.- (Guaraníes Siete Millones Quinientas Mil.-) IVA Incluido
Total Monto Máxima Adjudicado Gs. : 15.000.000.- (Guaraníes Quince Millones.-) IVA Incluido

Ing. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. DIGO LA FUENTE
Representante de la Asesoría Legal de la Dirección De Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCIJA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISCOM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento SUB.UOC DINCAP-MAG

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones SUOC-DINCAP