UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - ID 423833

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Ventserv S.R.L.				GCE - Grupo Comercial Empresarial				S&V SERVIS (Grupo Megga Imp.Exp. S.A.)			
Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario
Ítem	Código Catálogo	**Descripción del Servicio**													
		Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado split													
				OFERTA DESESTIMADA											
1	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
2	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
3	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
4	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
5	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
6	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
7	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
8	72102305-001	Mano de obra por servicio de lubricación de motores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
9	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
10	72102305-001	Mano de obra por servicio de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
11	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
12	72102305-001	Mano de obra por servicio de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
13	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
14	72102305-001	Mano de obra por servicio de revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
15	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
16	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento de temporizadores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
17	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	484.633	N/A	Nacional	Unid.	990.000	N/A	Nacional	Unid.	1.563.333
18	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167.500	N/A	Nacional	Unid.	223.333
19	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU.	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650.000	N/A	Nacional	Unid.	1.005.000
20	72102305-001	Mano de obra por servicio de rebobinado motor ventilador del condensador 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
21	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
22	72102305-001	Mano de obra por servicio de rebobinado de motor del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
23	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650.000	N/A	Nacional	Unid.	1.005.000
24	72102305-001	Mano de obra por servicio de provisión y cambio de placa electrónica de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
25	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251.250	N/A	Nacional	Unid.	335.000
26	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio de gas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
27	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
28	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio de robinete de baja presión con válvula de aire acondicionado de 12000 BTU					51925				125.625				167.500
29	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
30	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
31	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586.250	N/A	Nacional	Unid.	781.667
32	72102305-001	Mano de obra por servicio de aislación térmica de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
33	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586.250	N/A	Nacional	Unid.	781.667
34	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
35	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251.250	N/A	Nacional	Unid.	335.000
36	72102305-001	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
37	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502.500	N/A	Nacional	Unid.	670.000
38	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
39	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
40	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
41	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
42	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
43	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
44	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
45	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
46	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
47	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	173.083	N/A	Nacional	Unid.	418.750	N/A	Nacional	Unid.	558.333
48	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
49	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
50	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
51	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502.500	N/A	Nacional	Unid.	670.000
52	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500

Lic. Glastys López Aguilar

				Ventserv S.R.L.				GCE - Grupo Comercial Empresarial				S&V SERVIS (Grupo Megga Imp.Exp. S.A.)			
Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario
53	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
54	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
55	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
56	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
57	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 18000 BTU					51.925				125.625				167.500
58	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
59	72102305-001	Lubricación de motores de de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
60	72102305-001	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
61	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
62	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
63	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
64	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
65	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
66	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
67	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
68	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
69	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	484.633	N/A	Nacional	Unid.	990.000	N/A	Nacional	Unid.	1.563.333
70	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167.500	N/A	Nacional	Unid.	223.333
71	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650.000	N/A	Nacional	Unid.	1.005.000
72	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
73	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
74	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
75	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650.000	N/A	Nacional	Unid.	1.005.000
76	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
77	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251.250	N/A	Nacional	Unid.	335.000
78	72102305-001	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
79	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
80	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
81	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
82	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
83	72102305-001	Provisónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586.250	N/A	Nacional	Unid.	781.667
84	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
85	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586.250	N/A	Nacional	Unid.	781.667
86	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 18000 BTU		N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
87	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251.250	N/A	Nacional	Unid.	335.000
88	72102305-001	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
89	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502.500	N/A	Nacional	Unid.	670.000
90	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
91	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
92	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
93	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
94	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
95	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
96	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
97	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667

Lic. Gladys López Aguilar

				Ventserv S.R.L.				GCE - Grupo Comercial Empresarial				S&V SERVIS (Grupo Megga Imp.Exp. S.A.)			
Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario
98	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
99	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	173.083	N/A	Nacional	Unid.	418.750	N/A	Nacional	Unid.	558.333
100	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
101	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
102	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
103	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502.500	N/A	Nacional	Unid.	670.000
104	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
105	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
106	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
107	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
108	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
109	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
110	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
111	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
112	72102305-001	Mano de obra por servicio de Lubricación de motores de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
113	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
114	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
115	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 24000 BTU		N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
116	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
117	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
118	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
119	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
120	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
121	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	623.100	N/A	Nacional	Unid.	1.280.000	N/A	Nacional	Unid.	2.010.000
122	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167.500	N/A	Nacional	Unid.	223.333
123	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650.000	N/A	Nacional	Unid.	1.005.000
124	72102305-001	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
125	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
126	72102305-001	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
127	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650.000	N/A	Nacional	Unid.	1.005.000
128	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
129	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251.250	N/A	Nacional	Unid.	335.000
130	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
131	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
132	72102305-001	Mano de obra por servicio deProvisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
133	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
134	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
135	72102305-001	Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586.250	N/A	Nacional	Unid.	781.667
136	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
137	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586.250	N/A	Nacional	Unid.	781.667
138	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
139	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251.250	N/A	Nacional	Unid.	335.000
140	72102305-001	Mano de obra por servicio de Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
141	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502.500	N/A	Nacional	Unid.	670.000

Lic. Gladys López Aguilar

				Ventserv S.R.L.				GCE - Grupo Comercial Empresarial				S&V SERVIS (Grupo Megga Imp.Exp. S.A.)			
Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario
142	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
143	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550.000	N/A	Nacional	Unid.	893.333
144	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
145	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
146	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
147	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
148	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
149	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
150	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
151	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	173.083	N/A	Nacional	Unid.	418.750	N/A	Nacional	Unid.	558.333
152	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
153	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335.000	N/A	Nacional	Unid.	446.667
154	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
155	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586.250	N/A	Nacional	Unid.	781.667
156	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
157	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
158	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
159	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
160	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
161	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
162	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
163	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
164	72102305-001	Mano de obra por servicio de Lubricación de motores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
165	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
166	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
167	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
168	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
169	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
170	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
171	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125.625	N/A	Nacional	Unid.	167.500
172	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	27.693	N/A	Nacional	Unid.	67.000	N/A	Nacional	Unid.	89.333
173	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	900.033	N/A	Nacional	Unid.	1.850.000	N/A	Nacional	Unid.	2.903.333
174	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167.500	N/A	Nacional	Unid.	223.333
175	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650000	N/A	Nacional	Unid.	1005000
176	72102305-001	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
177	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550000	N/A	Nacional	Unid.	893333
178	72102305-001	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
179	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	657.717	N/A	Nacional	Unid.	1350000	N/A	Nacional	Unid.	2121667
180	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
181	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
182	72102305-001	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
183	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	484.633	N/A	Nacional	Unid.	990000	N/A	Nacional	Unid.	1563333
184	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
185	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	276.933	N/A	Nacional	Unid.	550000	N/A	Nacional	Unid.	893333
186	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
187	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
188	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
189	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667

Lic. Gladys López Aguilar

				Ventserv S.R.L.				GCE - Grupo Comercial Empresarial				S&V SERVIS (Grupo Megga Imp.Exp. S.A.)			
Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario
190	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
191	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
192	72102305-001	Mano de obra por servicio de Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
193	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650000	N/A	Nacional	Unid.	1005000
194	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
195	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	484.633	N/A	Nacional	Unid.	990000	N/A	Nacional	Unid.	1563333
196	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
197	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335000.25	N/A	Nacional	Unid.	446667
198	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
199	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
200	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
201	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
202	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
203	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
204	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
205	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
206	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
207	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	415.400	N/A	Nacional	Unid.	850000	N/A	Nacional	Unid.	1340000
208	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
209	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499.75	N/A	Nacional	Unid.	223333
210	72102305-001	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
211	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499.75	N/A	Nacional	Unid.	223333
212	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
213	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499.75	N/A	Nacional	Unid.	223333
214	72102305-001	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
215	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499.75	N/A	Nacional	Unid.	223333
216	72102305-001	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
217	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499.75	N/A	Nacional	Unid.	223333
218	72102305-001	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
219	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499.75	N/A	Nacional	Unid.	223333
220	72102305-001	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
221	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499.75	N/A	Nacional	Unid.	223333
222	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
223	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499.75	N/A	Nacional	Unid.	223333
224	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
225	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	1.557.750	N/A	Nacional	Unid.	3200500	N/A	Nacional	Unid.	5025000
226	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502500	N/A	Nacional	Unid.	670000
227	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	415.400	N/A	Nacional	Unid.	850000	N/A	Nacional	Unid.	1340000
228	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
229	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	415.400	N/A	Nacional	Unid.	850000	N/A	Nacional	Unid.	1340000
230	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
231	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	761.567	N/A	Nacional	Unid.	1550000	N/A	Nacional	Unid.	2456667
232	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
233	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502500	N/A	Nacional	Unid.	670000
234	72102305-001	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
235	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	588.483	N/A	Nacional	Unid.	1210000	N/A	Nacional	Unid.	1898333
236	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
237	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	588.483	N/A	Nacional	Unid.	1210000	N/A	Nacional	Unid.	1898333
238	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
239	72102305-001	Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
240	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
241	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
242	72102305-001	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
243	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335000.25	N/A	Nacional	Unid.	446667
244	72102305-001	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
245	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	450.017	N/A	Nacional	Unid.	925000	N/A	Nacional	Unid.	1451667
246	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
247	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	553.867	N/A	Nacional	Unid.	1150000	N/A	Nacional	Unid.	1786667
248	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
249	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502500	N/A	Nacional	Unid.	670000
250	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
251	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
252	72102305-001	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
253	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250.25	N/A	Nacional	Unid.	781667
254	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
255	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650000	N/A	Nacional	Unid.	1005000
256	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000

Lic. Gladys L... Aguilar

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	Ventserv S.R.L.				GCE - Grupo Comercial Empresarial				S&V SERVIS (Grupo Megga Imp.Exp. S.A.)			
				Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Unid. Med.	Precio Unitario
257	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650000	N/A	Nacional	Unid.	1005000
258	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
259	72102305-001	Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	519.250	N/A	Nacional	Unid.	1050000	N/A	Nacional	Unid.	1675000
260	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
261	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499,75	N/A	Nacional	Unid.	223333
262	72102305-001	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
263	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499,75	N/A	Nacional	Unid.	223333
264	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
265	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499,75	N/A	Nacional	Unid.	223333
266	72102305-001	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
267	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499,75	N/A	Nacional	Unid.	223333
268	72102305-001	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
269	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499,75	N/A	Nacional	Unid.	223333
270	72102305-001	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
271	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499,75	N/A	Nacional	Unid.	223333
272	72102305-001	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
273	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499,75	N/A	Nacional	Unid.	223333
274	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
275	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	69.233	N/A	Nacional	Unid.	167499,75	N/A	Nacional	Unid.	223333
276	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
277	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	2.250.083	N/A	Nacional	Unid.	4620000	N/A	Nacional	Unid.	7258333
278	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502500	N/A	Nacional	Unid.	670000
279	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	415.400	N/A	Nacional	Unid.	850000	N/A	Nacional	Unid.	1340000
280	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
281	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	415.400	N/A	Nacional	Unid.	850000	N/A	Nacional	Unid.	1340000
282	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
283	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	761.567	N/A	Nacional	Unid.	1550000	N/A	Nacional	Unid.	2456667
284	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
285	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502500	N/A	Nacional	Unid.	670000
286	72102305-001	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
267	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	588.483	N/A	Nacional	Unid.	1210000	N/A	Nacional	Unid.	1898333
288	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
289	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	588.483	N/A	Nacional	Unid.	1210000	N/A	Nacional	Unid.	1898333
290	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
291	72102305-001	Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250,25	N/A	Nacional	Unid.	781667
292	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
293	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250,25	N/A	Nacional	Unid.	781667
294	72102305-001	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	51.925	N/A	Nacional	Unid.	125625	N/A	Nacional	Unid.	167500
295	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	138.467	N/A	Nacional	Unid.	335000,25	N/A	Nacional	Unid.	446667
296	72102305-001	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
297	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	450.017	N/A	Nacional	Unid.	925000	N/A	Nacional	Unid.	1451667
298	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
299	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	553.867	N/A	Nacional	Unid.	1150000	N/A	Nacional	Unid.	1786667
300	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
301	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	207.700	N/A	Nacional	Unid.	502500	N/A	Nacional	Unid.	670000
302	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
303	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250,25	N/A	Nacional	Unid.	781667
304	72102305-001	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
305	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	242.317	N/A	Nacional	Unid.	586250,25	N/A	Nacional	Unid.	781667
306	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
307	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650000	N/A	Nacional	Unid.	1005000
308	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
309	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	311.550	N/A	Nacional	Unid.	650000	N/A	Nacional	Unid.	1005000
310	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
311	72102305-001	Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	588.483	N/A	Nacional	Unid.	1210000	N/A	Nacional	Unid.	1898333
312	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Unid.	103.850	N/A	Nacional	Unid.	251250	N/A	Nacional	Unid.	335000
		TOTAL					47.030.200				104.596.995				151.710.321

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección Administrativa
U.O.C.

Lic. Gladys López Aguilar
Encargada de UOC