Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL
ID N° 384.225

					1	2	3	4	5	6	7	8
					AYALA PERDOMO INGENIERIA	AIRMECT	DYD ARQUITECTURA Y CONS	CONSORCIO GRAL. MORINIGO	TES INGENIERIA	SERV. Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A.	MERCO SRL	VIS SRL
Items	codigo de catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)
1	72102304-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS										
1.1		Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	1	70.000	57.225	76.300	61.879	87.000	70.000	75.000	64.855
1.2		Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	1	70.000	57.225	76.300	61.879	87.000	75.000	75.000	64.855
1.3		Cambio, provisión y colocación de codos para desagües pluviales.	Unidad	1	40.000	32.700	43.600	35.360	45.000	40.000	41.000	37.060
1.4		Cambio, provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	Unidad	1	40.000	32.700	43.600	35.360	45.000	40.000	41.000	37.060
1.5		Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.	m^2	1	238.100	238.100	317.450	257.452	240.000	280.000	300.000	269.833
1.6		Cambio, provisión y colocación de espejos.	m^2	1	350.000	288.150	192.100	311.586	290.000	288.150	390.000	326.570
1.7		Cambio, provisión y colocación de acometidas de agua corriente	Metro lineal	1	65.100	65.100	86.800	70.395	99.000	80.000	85.000	73.780
1.8		Cambio, provisión y colocación de Cisterna según las existentes.	Unidad	1	125.000	123.000	164.000	133.004	125.000	130.000	160.000	139.400
1.9		Cambio, provisión y colocación de inodoro idéntico al existente.	Unidad	1	305.850	305.850	407.800	330.726	320.000	305.850	360.000	346.630
1.10		Cambio, provisión y colocación de asientos para inodoros acolchados.	Unidad	1	75.000	74.550	99.400	80.613	90.000	96.800	95.000	84.490
1.11		Cambio, provisión y colocación de taza lavatorio.	Unidad	1	170.000	167.400	223.200	181.015	180.000	256.600	230.000	189.720
1.12		Cambio, provisión y colocación de mingitorios idénticos a los existentes.	Unidad	1	313.650	313.650	418.200	339.160	330.000	365.000	410.000	355.470
1.13		Cambio, provisión y colocación de grifos de lavatorio idénticos a los existentes.	Unidad	1	250.000	192.375	256.500	208.022	250.000	290.000	230.000	218.025
1.14		Cambio, provisión y colocación de azulejos de baños.	m^2	1	110.000	86.400	115.200	93.427	130.000	112.500	95.000	97.920
1.15		Cambio, provisión y colocación de mesadas para baño de mármol.	m^2	1	657.750	657.750	877.000	711.247	720.000	721.600	920.000	745.450
1.16		Cambio, provisión y colocación de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente.	Unidad	1	401.400	401.400	535.200	434.047	405.000	600.000	390.000	454.920
1.17		Cambio, provisión y colocación de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	Unidad	1	284.100	284.100	378.800	307.207	350.000	400.000	350.000	321.980
1.18		Cambio, provisión y colocación de zócalo de mesadas para baño de mármol.	Metro lineal	1	150.000	135.375	180.500	146.386	200.000	150.000	170.000	153.425
2	72102802-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES										
2.1		Reparación de filtración y humedad de paredes (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura).	m^2	1	112.650	112.650	150.200	121.812	170.000	150.000	140.000	127.670
2.2		Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	m^2	1	80.000	59.550	79.400	64.393	90.000	75.000	71.000	67.490
2.3		Cambio, provisión y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m^2	1	200.000	133.500	178.000	144.358	204.000	200.000	165.000	151.300
2.4		Reparación de canaletas embutida con aislación para exterior.	Metro lineal	1	81.300	81.300	108.400	87.912	120.000	124.600	90.000	92.140

Abog. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Juan Fernando [illegible]
Director del Registro
DGDAC
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Perla [illegible] Fruitián
Directora General [illegible]
Dirección General de Propiedad Intelectual

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL
ID N° 384.225

					1	2	3	4	5	6	7	8
					AYALA PERDOMO INGENIERIA	AIRMECT	DYD ARQUITECTURA Y CONS	CONSORCIO GRAL. MORINIGO	TES INGENIERIA	SERV. Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A.	MERCO SRL	VIS SRL
Items	codigo de catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)
2.5		Cambio, provisión y colocación de canaleta embutida. Incluye remoción de techo de tejas o chapa, reposición del material removido y pintura	Metro lineal	1	220.000	155.250	207.000	167.877	238.000	195.000	200.000	175.950
2.6		Reparación de revoque en general.	m^2	1	60.000	43.950	58.600	47.525	67.000	51.000	53.000	49.810
2.7		Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	m^2	1	90.000	60.750	81.000	65.691	93.000	93.150	76.000	68.850
2.8		Reparación de Roturas o Quiebres de estructuras de YESO.	m^2	1	82.950	82.950	110.600	89.697	110.000	115.000	100.000	94.010
2.9		Reparación de roturas de paredes con envarillado.	m^2	1	55.500	55.425	73.900	59.933	84.000	61.500	70.000	62.815
2.10		Cambio, provisión y colocación de chapas de techo.	m^2	1	220.000	176.100	234.800	190.423	270.000	220.000	200.000	199.580
2.11		Provisión y cambio de canaletas del alero del edificio, con colocación y pintura.	Metro lineal	1	120.000	99.750	133.000	107.863	150.000	100.000	129.000	113.050
2.12		Provisión y cambio de bajada, con colocación y pintura. (especificar espesor de chapa)	Metro lineal	1	110.000	101.250	135.000	109.485	155.000	105.000	129.000	114.750
2.13		Cambio, provisión y colocación de pisos de porcelanato.	m^2	1	150.000	146.250	214.500	158.145	220.000	200.000	189.000	165.750
2.14		Cambio, provisión y colocación de piso cerámico.	m^2	1	110.000	87.150	127.820	94.238	130.000	132.000	109.000	98.770
2.15		Cambio, provisión y colocación de piso tipo granito idéntico al existente.	m^2	1	110.100	110.100	161.480	119.055	168.000	120.000	140.000	124.780
2.16		Cambio, provisión y colocación de piso de vereda idéntico al existente.	m^2	1	110.000	79.500	116.600	85.966	121.000	85.000	80.000	90.100
2.17		Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m^2	1	130.000	118.350	173.580	127.976	180.000	180.000	151.000	134.130
2.18		Cambio, provisión y colocación de zócalo de piso porcelanato.	m^2	1	60.000	43.800	64.240	47.362	67.000	60.000	51.000	49.640
2.19		Cambio, provisión y colocación de zócalo de madera.	Metro lineal	1	55.000	40.200	58.960	43.470	60.000	60.000	58.000	45.560
2.20		Cambio, provisión y colocación de zócalo de cerámica.	Metro lineal	1	40.000	32.250	47.300	34.873	49.000	44.000	42.000	36.550
2.21		Lustre de mamparas o muebles de madera con tratamiento contra plagas.	m^2	1	100.000	86.550	115.400	93.589	130.000	86.550	90.000	98.090
2.22		Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	m^2	1	99.600	99.600	132.800	107.701	140.000	100.000	125.000	112.880
2.23		Cambio, provisión y colocación de mamparas ciega de madera, con vidrio (incluye pintura según la existente).	m^2	1	250.000	171.300	228.400	185.232	250.000	171.300	226.000	194.140
2.24		Reparación de mamparas de madera ciega de madera, con vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	m^2	1	150.000	133.500	178.000	144.358	200.000	133.500	180.000	151.300
2.25		Reparación de mamparas (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente).	m^2	1	105.200	105.150	140.200	113.702	160.000	105.150	135.000	119.170

Abog. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Juan Fernando Lab[illegible]
Director de Registro
DGDAC
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. [illegible] Rubén
Directora Gen[illegible] Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL
ID N° 384.225

					1	2	3	4	5	6	7	8
					AYALA PERDOMO INGENIERIA	AIRMECT	DYD ARQUITECTURA Y CONS	CONSORCIO GRAL. MORINIGO	TES INGENIERIA	SERV. Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A.	MERCO SRL	VIS SRL
Items	codigo de catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)
2.26		Cambio, provisión y colocación de mamparas (incluye enduido y pintura según la existente).	m^2	1	220.000	174.000	232.000	188.152	260.000	230.000	200.000	197.200
2.27		Reparación de Pared Externa del Edificio	m^2	1	77.250	77.250	103.000	83.533	118.000	97.500	88.000	87.550
2.28		Cambio, provisión y colocación de techos de teja (incluye materiales).	m^2	1	200.000	141.300	188.400	152.792	215.000	190.000	160.000	160.140
2.29		Reparación de piso de hormigón - incluye demolición y retiro de escombros.	m^2	1	141.000	140.100	186.800	151.495	210.000	150.000	185.000	158.780
2.30		Cambio, provisión y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	m^2	1	155.400	155.400	207.200	168.039	220.000	180.000	198.000	176.120
2.31		Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m^2	1	60.000	59.550	79.400	64.393	90.000	80.000	79.000	67.490
2.32		Cambio, provisión y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1	350.000	592.500	790.000	640.690	600.000	760.000	685.000	671.500
2.33		Cambio, provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar, pintado y barnizado.	Unidad	1	300.000	345.150	460.200	373.222	350.000	470.000	410.000	391.170
2.34		Reparación de aberturas de ventanas con colocación de tindeles y mucheta terminada	m^2	1	200.000	199.800	266.400	216.050	200.000	250.000	240.000	226.440
2.35		Cambio, provisión y colocación de POLARIZADO, en puertas o ventanas.	m^2	1	130.000	115.740	154.320	125.154	150.000	120.000	140.000	131.172
2.36		Siliconado de estructuras con SILICONA NORMAL	Metro lineal	1	30.500	30.450	40.600	32.927	45.000	32.000	39.000	34.510
2.37		Siliconado de estructuras con SILICONA ESTRUCTURAL	Metro lineal	1	45.000	42.300	56.400	45.740	64.000	50.000	52.900	47.940
2.38		Provisión de carga de piedra triturada.	Tonelada	1	150.000	122.400	163.200	132.355	180.000	170.000	151.000	138.720
2.39		Ajuste y reparación de muebles de cocina.	Unidad	1	382.500	382.500	150.000	413.610	390.000	480.000	490.000	433.500
2.40		Reparación de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de bandas, lavado en seco).	m^2	1	133.800	133.800	178.400	144.682	200.000	205.000	175.000	151.640
2.41		Cambio, provisión y colocación de piso de goma antideslizante negro.	m^2	1	150.000	116.250	170.500	125.705	178.000	120.000	145.000	131.750
2.42		Cambio, provisión y colocación de cinta tipo antideslizante transparente para bordes de escalera	Metro lineal	1	40.000	29.700	43.560	32.116	45.000	30.000	39.000	33.660
2.43		Provisión y colocación de puerta de vidrio Templado de 10 mm incoloro	Unidad	1	850.000	1.192.500	400.000	1.289.490	900.000	1.200.000	1.800.000	1.351.500
2.44		Provisión y colocación de puerta de vidrio Templado de 10 mm color	Unidad	1	900.000	1.361.250	400.000	1.471.965	1.000.000	1.400.000	2.100.000	1.542.750
2.45		Provisión y cambio de vidrio Templado de 8 mm según medidas especiales	m^2	1	480.000	564.000	827.200	609.872	800.000	690.500	740.000	689.200

Abog. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Juan Fernando Lobato
Director del Registro
DGDAC
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Nerio Olvares Julián
Directora General Jurídica
Dirección General de Propiedad Industrial

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL
ID N° 384.225

					1	2	3	4	5	6	7	8
					AYALA PERDOMO INGENIERIA	AIRMECT	DYD ARQUITECTURA Y CONS	CONSORCIO GRAL. MORINIGO	TES INGENIERIA	SERV. Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A.	MERCO SRL	VIS SRL
Items	codigo de catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)
2.46		Provisión y cambio de vidrio Templado de 10 mm según medidas especiales	m²	1	550.000	618.750	907.500	669.075	900.000	620.000	860.000	701.250
2.47		Provisión y cambio de freno hidráulico de piso para puerta de vidrio templado	Unidad	1	510.000	509.550	150.000	550.993	550.000	620.000	485.000	577.490
2.48		Provisión y cambio de cerradura puerta de vidrio templado	Unidad	1	270.000	268.050	357.400	289.851	400.000	295.000	320.000	303.790
2.49		Reparación y mantenimiento de piso tipo parquet: Cambio de machimbres, pulido, plastificado y encerado.	m²	1	241.500	241.500	322.000	261.142	350.000	370.000	320.000	273.700
2.50		Zócalo de puerta de vidrio templado	Unidad	1	180.000	179.250	239.000	193.829	180.000	200.000	200.000	203.150
2.51		Cambio y colocación de vidrio crudo de 4 a 6 mm de espesor	m²	1	180.000	137.850	183.800	149.062	210.000	145.000	90.000	156.230
2.52		Provisión y cambio de estructura metálica de techo de chapa. Incluye vigas y correas.	m²	1	277.800	277.800	370.400	300.394	420.000	400.000	350.000	314.840
2.53		Realización de aberturas en estructura de mampostería para ventanas o puertas con colocación de tindeles y mucheta terminada (demolición de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. prever trabajo en horario nocturno o días feriados). Incluye acarreo y desalijo de escombros.	m²	1	488.700	488.700	651.600	528.448	600.000	490.000	390.000	553.860
2.54		Retiro y limpieza de Escombro	Unidad	1	468.750	468.750	150.000	506.875	470.000	500.000	600.000	531.250
3	72131601-012	SERVICIOS DE PINTURA										
3.1		Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente).	m²	1	224.000	168.300	246.840	181.988	255.000	200.000	190.000	190.740
3.2		Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana asfáltica.	m²	1	90.900	90.900	133.320	89.293	139.000	125.000	80.000	103.020
3.3		Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	m²	1	100.000	94.950	139.260	102.673	145.000	130.000	80.000	107.610
3.4		Cambio, provisión y colocación de aislaciones de pinturas a 3 manos, con tela poliéster	m²	1	115.000	112.500	165.000	121.650	170.000	145.000	150.000	127.500
3.5		Pintura Látex para interior.	m²	1	30.000	24.150	35.420	26.114	37.000	30.000	29.000	25.000
3.6		Pintura Látex para exterior.	m²	1	35.000	27.975	41.030	30.250	42.800	35.000	31.000	25.000
3.7		Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido).	m²	1	45.000	32.925	48.290	35.603	50.000	50.000	36.500	37.315
3.8		Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido).	m²	1	50.000	36.300	53.240	39.252	55.000	55.000	39.600	41.140
3.9		Pintura sintética para interior/exterior mate.	m²	1	40.000	29.100	42.680	31.467	44.600	35.000	35.000	32.980
3.10		Pintura sintética para interior/exterior brilloso.	m²	1	40.000	29.100	42.680	31.467	44.600	38.000	34.000	32.980

Abog. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Director de Registro
DGDAC
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sandi
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Ávalos Galeano
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL
ID N° 384.225

					1	2	3	4	5	6	7	8
					AYALA PERDOMO INGENIERIA	AIRMECT	DYD ARQUITECTURA Y CONS	CONSORCIO GRAL. MORINIGO	TES INGENIERIA	SERV. Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A.	MERCO SRL	VIS SRL
Items	codigo de catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)
3.11		Pintura de cielorraso.	m^2	1	36.500	26.700	39.160	28.872	40.000	39.500	31.000	28.000
3.12		Pintura de barandas de escaleras.	Metro lineal	1	35.000	28.500	41.800	30.818	40.000	33.000	18.300	26.000
3.13		Pintura de portones eléctricos.	m^2	1	37.500	26.025	38.170	28.142	39.000	35.000	28.000	28.000
3.14		Pintura TIPO TEXTURADO.	m^2	1	91.500	91.500	134.200	98.942	140.000	130.000	89.000	103.700
3.15		Pintura para anti óxido para todo tipo de estructuras METALICAS.	m^2	1	25.000	20.475	30.030	22.140	30.000	31.300	24.500	23.205
3.16		Pintura exterior techo de chapa metalica con membrana liquida fibrada	m^2	1	110.000	93.938	137.775	101.578	140.000	114.000	79.000	106.463
3.17		Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	m^2	1	70.000	65.775	96.470	71.125	100.000	95.000	42.000	74.545
4	72102201-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
4.1		Cambio, provisión y colocación de motor de portones eléctricos.	Unidad	1	1.450.000	1.790.620	200.000	1.936.263	1.400.000	1.800.000	1.800.000	2.740.000
4.2		Reposición de control remoto de portón eléctrico (codificado y en funcionamiento).	Unidad	1	110.000	99.375	145.750	107.458	99.400	120.000	85.000	150.000
4.3		Cambio, provisión y colocación de tubos fluorescentes de 20, 40watt. y circulares, con sus accesorios.	Unidad	1	35.000	27.375	40.150	29.602	40.000	32.000	37.000	36.000
4.4		Cambio, provisión y colocación de Arrancador	Unidad	1	12.750	12.750	18.700	13.787	13.000	15.000	6.000	19.000
4.5		Cambio, provisión y colocación de reactancia	Unidad	1	29.100	29.062	42.625	31.426	40.000	30.000	24.000	42.500
4.6		Cambio, provisión y colocación de reactancia electrónica	Unidad	1	28.150	28.125	41.250	30.413	43.000	35.000	30.000	42.500
4.7		Cambio, provisión y colocación de focos de bajo consumo de 20/25 watt.	Unidad	1	30.000	29.250	42.900	31.629	44.000	35.000	28.000	40.000
4.8		Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes de adosar y de embutir para 1 unidad de fluorescentes de 40 watt con todos los accesorios.	Unidad	1	100.000	99.750	146.300	107.863	100.000	120.000	88.000	150.000
4.9		Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes de adosar y de embutir para 2 unidades de fluorescentes de 40 watt con todos los accesorios.	Unidad	1	140.000	139.875	205.150	151.252	140.000	145.000	114.500	214.000
4.10		Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes de adosar y de embutir para 3 unidades de fluorescentes de 40 watt con todos los accesorios.	Unidad	1	185.000	184.125	270.050	199.101	190.000	200.000	188.000	280.000
4.11		Cambio, provisión y colocación de canaletas de plástico.	Metro lineal	1	25.000	18.844	27.638	20.376	28.500	28.000	15.000	28.000
4.12		Cambio, provisión y colocación de tomas electicas externa.	Unidad	1	90.000	85.687	125.675	92.657	86.000	120.000	62.500	130.000
4.13		Provisión de Bandeja Metálicas con tapa para recorrido de cable eléctrico de 50 cm x 10 cm de alto.	Metro lineal	1	143.500	143.438	210.375	155.104	200.000	200.000	150.000	215.000
4.14		Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 2 MM.	Metro lineal	1	10.000	7.387	10.835	7.988	10.000	11.300	8.500	9.500

Abog. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Director del Registro
DGDAC
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sand.
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Bernardo Báez Ju
Directore General Interin.
Dirección General de Propiedad Industrial

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL
ID N° 384.225

					1	2	3	4	5	6	7	8
					AYALA PERDOMO INGENIERIA	AIRMECT	DYD ARQUITECTURA Y CONS	CONSORCIO GRAL. MORINIGO	TES INGENIERIA	SERV. Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A.	MERCO SRL	VIS SRL
Items	codigo de catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)	precio unitario (iva incluido)
4.15		Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 4 MM.	Metro lineal	1	15.000	13.425	19.690	14.517	20.000	20.500	12.500	17.500
4.16		Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 6 MM.	Metro lineal	1	22.000	16.912	24.805	18.288	25.000	25.900	55.000	22.000
4.17		Cambio, provisión y colocación de fichas, tomas o pico	Unidad	1	70.000	52.687	77.275	56.973	80.000	80.500	66.000	70.000
4.18		Foco tipo Led hasta 18 Watt	Unidad	1	60.000	44.437	65.175	48.052	68.000	55.000	85.000	58.000
4.19		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x10	Unidad	1	69.000	68.812	100.925	74.409	70.000	75.000	85.000	90.000
4.20		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x16	Unidad	1	73.500	73.500	107.800	79.478	80.000	80.000	142.000	97.500
4.21		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x20	Unidad	1	90.400	90.375	132.550	97.726	91.000	95.000	165.000	120.000
4.22		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x25	Unidad	1	104.000	103.875	152.350	112.324	104.000	105.000	190.000	135.000
4.23		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x32	Unidad	1	130.000	129.750	190.300	140.303	130.000	130.000	190.000	170.000
4.24		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x40	Unidad	1	130.000	129.750	190.300	140.303	130.000	130.000	180.000	170.000
4.25		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x50	Unidad	1	144.000	144.000	211.200	155.712	141.500	145.000	220.000	190.000
4.26		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x16	Unidad	1	141.000	141.000	206.800	152.468	141.500	150.000	190.000	180.000
4.27		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x20	Unidad	1	141.000	141.000	206.800	152.468	141.500	150.000	190.000	180.000
4.28		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x25	Unidad	1	161.500	162.250	236.500	174.365	162.000	162.000	220.000	200.000
4.29		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x32	Unidad	1	198.500	198.375	290.950	214.510	198.500	200.000	250.000	250.000
4.30		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x40	Unidad	1	210.000	207.750	304.700	224.647	208.000	208.000	250.000	270.000
4.31		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x50	Unidad	1	250.000	246.000	328.000	266.008	246.100	250.000	285.000	320.000
4.32		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x80	Unidad	1	370.000	362.625	483.500	392.119	363.000	363.000	340.000	480.000
4.33		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x100	Unidad	1	450.000	442.500	590.000	478.490	443.000	450.000	440.000	675.000
4.34		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x180	Unidad	1	670.000	667.500	200.000	721.790	550.000	670.000	700.000	1.023.000
4.35		Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x250	Unidad	1	900.000	1.378.125	200.000	1.490.213	1.000.000	1.380.000	1.755.000	1.800.000
4.36		Desmonte/Montaje de Aire Acondicionado de 18,000 BTU	Unidad	1	400.000	457.500	671.000	494.710	600.000	458.000	600.000	600.000
4.37		Desmonte/Montaje de Aire Acondicionado de 24,000 BTU	Unidad	1	420.000	485.625	712.250	525.123	486.000	486.000	600.000	630.000
4.38		Desmonte/Montaje de Aire Acondicionado de 36,000 BTU	Unidad	1	450.000	588.750	628.000	636.635	700.000	590.000	785.000	780.000
4.39		Desmonte/Montaje de Aire Acondicionado de 60,000 BTU	Unidad	1	500.000	682.500	728.000	738.010	710.000	700.000	785.000	870.000
4.40		Embutido de Cables del sistema eléctrico, telefónico o datos exernos (incluye caños corrugados, revoque y pintura de la zona afectada)	Metro lineal	1	33.800	33.750	49.500	36.495	51.000	50.000	31.000	50.000
4.41		Embutido de caños de aire acondicionado (revoque y pintura de la zona afectada)	Metro lineal	1	65.500	65.437	95.975	70.760	100.000	100.000	36.000	100.000
		MONTO TOTAL			**24.613.550**	**25.918.301**	**26.427.518**	**28.016.241**	**28.900.000**	**29.335.250**	**31.648.800**	**31.865.708**
		MONTO TOTAL - ACTA DE APERTURA			**24.613.550**	**25.918.301**	**26.427.518**	**28.025.236**	**28.900.000**	**29.335.250**	**31.648.800**	**31.865.707**
		DIFERENCIA			-	-	-	**-8.995**	-	-	-	**1**

Abog. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Juan Fernando L...
Director de Registro
DGDVC
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual