Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Ijajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 193

Asunción, 5 de Agosto de 2016

Señores
N&F INGENIERIA de Yanina Notario
Tel.: 021- 990 646
Email: nyfingenieria@hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 20/16 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE", ID Nº 310.651,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 213/16 de fecha 3 de Agosto de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 20/16 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos de la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por un monto mínimo de Guaraníes cuarenta y cinco millones (G. 45.000.000) y máximo de Guaraníes noventa millones (G. 90.000.000) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle de precios unitarios:

Ítem Nº	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario
	Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla			-
1	Rebobinado	1	Unidad	396.000
2	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
3	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
4	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
5	Balanceo	1	Unidad	72.000
6	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	21.900
	Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm			-
7	Rebobinado	1	Unidad	400.000
8	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
9	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
10	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
11	Balanceo	1	Unidad	72.000
12	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.300
	Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm			-
13	Rebobinado	1	Unidad	400.000
14	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
15	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
16	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
17	Balanceo	1	Unidad	72.000
18	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.800
	Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm			-
19	Rebobinado	1	Unidad	450.000
20	Cambio de ventilador	1	Unidad	12.000
21	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
22	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
23	Balanceo	1	Unidad	96.000
24	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	62.200
	Motor trifásico 4HP 6P 950 rpm			-
25	Rebobinado	1	Unidad	650.000
26	Cambio de ventilador	1	Unidad	34.800
27	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
28	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
29	Balanceo	1	Unidad	96.000
30	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.200
	Motor trifásico 5HP 4P 1500 rpm			-
31	Rebobinado	1	Unidad	650.000
32	Cambio de ventilador	1	Unidad	26.400
33	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
34	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
35	Balanceo	1	Unidad	96.000
36	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	125.500

Petropar ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 194

Asunción, 5 de Agosto de 2016

Señores
HIERROS Y ACEROS S.R.L.
Tel.: 0228- 632 373
Email: rv@rvelectromecanica.com.py
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/16 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE", ID N° 310.651,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 213/16 de fecha 3 de Agosto de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 20/16 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos de la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por un monto mínimo de Guaraníes cuarenta y cinco millones (G. 45.000.000) y máximo de Guaraníes noventa millones (G. 90.000.000) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle de precios unitarios:

Ítem N°	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario
	Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla			-
1	Rebobinado	1	Unidad	396.000
2	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
3	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
4	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
5	Balanceo	1	Unidad	72.000
6	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	21.900
	Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm			-
7	Rebobinado	1	Unidad	400.000
8	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
9	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
10	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
11	Balanceo	1	Unidad	72.000
12	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.300
	Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm			-
13	Rebobinado	1	Unidad	400.000
14	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
15	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
16	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
17	Balanceo	1	Unidad	72.000
18	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.800
	Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm			-
19	Rebobinado	1	Unidad	450.000
20	Cambio de ventilador	1	Unidad	12.000
21	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
22	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
23	Balanceo	1	Unidad	96.000
24	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	62.200
	Motor trifásico 4HP 6P 950 rpm			-
25	Rebobinado	1	Unidad	650.000
26	Cambio de ventilador	1	Unidad	34.800
27	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
28	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
29	Balanceo	1	Unidad	96.000
30	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.200
	Motor trifásico 5HP 4P 1500 rpm			-
31	Rebobinado	1	Unidad	650.000
32	Cambio de ventilador	1	Unidad	26.400
33	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
34	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
35	Balanceo	1	Unidad	96.000
36	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	125.500

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 196

Asunción, 5 de Agosto de 2016

Señores
ELECTRO MEC de Roberto C. Rodríguez
Tel.: 021 – 529 126
Email: electro-mec@hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/16 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE", ID N° 310.651,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 213/16 de fecha 3 de Agosto de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 20/16 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos de la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por un monto mínimo de Guaraníes cuarenta y cinco millones (G. 45.000.000) y máximo de Guaraníes noventa millones (G. 90.000.000) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle de precios unitarios:

Ítem N°	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario
	Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla			-
1	Rebobinado	1	Unidad	396.000
2	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
3	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
4	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
5	Balanceo	1	Unidad	72.000
6	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	21.900
	Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm			-
7	Rebobinado	1	Unidad	400.000
8	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
9	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
10	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
11	Balanceo	1	Unidad	72.000
12	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.300
	Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm			-
13	Rebobinado	1	Unidad	400.000
14	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
15	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
16	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
17	Balanceo	1	Unidad	72.000
18	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.800
	Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm			-
19	Rebobinado	1	Unidad	450.000
20	Cambio de ventilador	1	Unidad	12.000
21	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
22	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
23	Balanceo	1	Unidad	96.000
24	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	62.200
	Motor trifásico 4HP 6P 950 rpm			-
25	Rebobinado	1	Unidad	650.000
26	Cambio de ventilador	1	Unidad	34.800
27	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
28	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
29	Balanceo	1	Unidad	96.000
30	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.200
	Motor trifásico 5HP 4P 1500 rpm			-
31	Rebobinado	1	Unidad	650.000
32	Cambio de ventilador	1	Unidad	26.400
33	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
34	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
35	Balanceo	1	Unidad	96.000
36	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	125.500

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Ijapo ñande rapere ko ñá nguive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 195

Asunción, 5 de Agosto de 2016

Señores
ELECTROTECNIA PARAGUAYA de Nery Felipe González
Tel.: 021 - 753 472
Email: electrotecniaparaguaya@hotmail.com
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/16 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE", ID N° 310.651,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 213/16 de fecha 3 de Agosto de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 20/16 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos de la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por un monto mínimo de Guaraníes cuarenta y cinco millones (G. 45.000.000) y máximo de Guaraníes noventa millones (G. 90.000.000) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle de precios unitarios:

Ítem N°	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario
	Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla			-
1	Rebobinado	1	Unidad	396.000
2	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
3	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
4	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
5	Balanceo	1	Unidad	72.000
6	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	21.900
	Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm			-
7	Rebobinado	1	Unidad	400.000
8	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
9	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
10	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
11	Balanceo	1	Unidad	72.000
12	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.300
	Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm			-
13	Rebobinado	1	Unidad	400.000
14	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
15	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
16	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
17	Balanceo	1	Unidad	72.000
18	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.800
	Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm			-
19	Rebobinado	1	Unidad	450.000
20	Cambio de ventilador	1	Unidad	12.000
21	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
22	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
23	Balanceo	1	Unidad	96.000
24	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	62.200
	Motor trifásico 4HP 6P 950 rpm			-
25	Rebobinado	1	Unidad	650.000
26	Cambio de ventilador	1	Unidad	34.800
27	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
28	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
29	Balanceo	1	Unidad	96.000
30	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.200
	Motor trifásico 5HP 4P 1500 rpm			-
31	Rebobinado	1	Unidad	650.000
32	Cambio de ventilador	1	Unidad	26.400
33	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
34	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
35	Balanceo	1	Unidad	96.000
36	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	125.500

	Motor trifásico 5,5 HP 2P 3000 rpm			-
37	Rebobinado	1	Unidad	650.000
38	Cambio de ventilador	1	Unidad	19.200
39	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
40	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
41	Balanceo	1	Unidad	96.000
42	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	125.500
	Motor trifásico 5,5 HP 4P 1500 rpm			-
43	Rebobinado	1	Unidad	650.000
44	Cambio de ventilador	1	Unidad	26.400
45	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
46	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
47	Balanceo	1	Unidad	96.000
48	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	125.500
	Motor trifásico 5,5 HP 2P 1000 rpm			-
49	Rebobinado	1	Unidad	830.000
50	Cambio de ventilador	1	Unidad	39.600
51	Reparación de eje	1	Unidad	96.000
52	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	96.000
53	Balanceo	1	Unidad	96.000
54	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.300
	Motor trifásico 7,5HP 4P 1500 rpm			-
55	Rebobinado	1	Unidad	830.000
56	Cambio de ventilador	1	Unidad	39.600
57	Reparación de eje	1	Unidad	120.000
58	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	120.000
59	Balanceo	1	Unidad	120.000
60	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.300
	Motor trifásico 7,5hHP 6P 965 rpm			-
61	Rebobinado	1	Unidad	1.080.000
62	Cambio de ventilador	1	Unidad	39.600
63	Reparación de eje	1	Unidad	120.000
64	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	120.000
65	Balanceo	1	Unidad	120.000
66	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.300
	Motor trifásico 10HP 2P 3000 rpm			-
67	Rebobinado	1	Unidad	1.080.000
68	Cambio de ventilador	1	Unidad	34.800
69	Reparación de eje	1	Unidad	144.000
70	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	144.000
71	Balanceo	1	Unidad	144.000
72	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.300
	Motor trifásico 10 HP 4P 1500 rpm			-
73	Rebobinado	1	Unidad	1.095.000
74	Cambio de ventilador	1	Unidad	39.600
75	Reparación de eje	1	Unidad	144.000
76	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	144.000
77	Balanceo	1	Unidad	144.000
78	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.250
	Motor trifásico 10HP 6P 986 rpm			-
79	Rebobinado	1	Unidad	1.350.000
80	Cambio de ventilador	1	Unidad	60.000
81	Reparación de eje	1	Unidad	144.000
82	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	144.000
83	Balanceo	1	Unidad	144.000
84	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	223.900
	Motor trifásico 10 HP 8P 750 rpm			-
85	Rebobinado	1	Unidad	1.500.000
86	Cambio de ventilador	1	Unidad	60.000
87	Reparación de eje	1	Unidad	144.000
88	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	144.000
89	Balanceo	1	Unidad	144.000
90	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	223.900
	Motor trifásico 15HP 6P 960 rpm			-
91	Rebobinado	1	Unidad	1.600.000
92	Cambio de ventilador	1	Unidad	60.000
93	Reparación de eje	1	Unidad	168.000
94	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	168.000

95	Balanceo	1	Unidad	168.000
96	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	224.000
	Motor trifásico 15 HP 4P 1500 rpm			-
97	Rebobinado	1	Unidad	1.500.000
98	Cambio de ventilador	1	Unidad	60.000
99	Reparación de eje	1	Unidad	168.000
100	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	168.000
101	Balanceo	1	Unidad	168.000
102	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	223.900
	Motor trifásico 20 HP 4P 1500 rpm			-
103	Rebobinado	1	Unidad	1.870.000
104	Cambio de ventilador	1	Unidad	60.000
105	Reparación de eje	1	Unidad	180.000
106	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	180.000
107	Balanceo	1	Unidad	180.000
108	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	223.900
	Motor trifásico 30 HP 4P 1500 rpm			-
109	Rebobinado	1	Unidad	2.400.000
110	Cambio de ventilador	1	Unidad	54.000
111	Reparación de eje	1	Unidad	180.000
112	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	180.000
113	Balanceo	1	Unidad	180.000
114	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	403.400
	Motor trifásico 30 HP 4P 1500 rpm			-
115	Rebobinado	1	Unidad	2.400.000
116	Cambio de ventilador	1	Unidad	54.000
117	Reparación de eje	1	Unidad	180.000
118	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	180.000
119	Balanceo	1	Unidad	180.000
120	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	403.000
	Motor trifásico 40HP 2P 3000 rpm			-
121	Rebobinado	1	Unidad	3.030.000
122	Cambio de ventilador	1	Unidad	78.000
123	Reparación de eje	1	Unidad	192.000
124	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	192.000
125	Balanceo	1	Unidad	192.000
126	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	475.900
	Motor trifásico 40 HP 4P 1500 rpm			-
127	Rebobinado	1	Unidad	3.150.000
128	Cambio de ventilador	1	Unidad	78.000
129	Reparación de eje	1	Unidad	192.000
130	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	192.000
131	Balanceo	1	Unidad	192.000
132	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	475.950
	Motor trifásico 40 HP 6P 1000 rpm			-
133	Rebobinado	1	Unidad	3.490.000
134	Cambio de ventilador	1	Unidad	108.000
135	Reparación de eje	1	Unidad	192.000
136	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	192.000
137	Balanceo	1	Unidad	192.000
138	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	1.028.800
	Motor trifásico 60 HP 4P 1500			-
139	Rebobinado	1	Unidad	4.130.000
140	Cambio de ventilador	1	Unidad	240.000
141	Reparación de eje	1	Unidad	228.000
142	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	228.000
143	Balanceo	1	Unidad	252.000
144	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	1.029.000
	Motor trifásico 75 HP 4P 1500 rpm			-
145	Rebobinado	1	Unidad	5.350.000
146	Cambio de ventilador	1	Unidad	300.000
147	Reparación de eje	1	Unidad	240.000
148	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	240.000
149	Balanceo	1	Unidad	360.000
150	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	1.029.000
	Motor trifásico 150 HP 4P 1500 rpm			-
151	Rebobinado	1	Unidad	9.759.700
152	Cambio de ventilador	1	Unidad	346.000

153	Reparación de eje	1	Unidad	420.000
154	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	420.000
155	Balanceo	1	Unidad	480.000
156	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	1.651.100
	Motor trifásico 350HP 2P 3000 rpm			-
157	Rebobinado	1	Unidad	17.000.000
158	Cambio de ventilador	1	Unidad	480.000
159	Reparación de eje	1	Unidad	600.000
160	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	600.000
161	Balanceo	1	Unidad	1.080.000
162	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	4.365.500
	Motor trifásico 250HP 4P 1500 rpm			-
163	Rebobinado	1	Unidad	12.000.000
164	Cambio de ventilador	1	Unidad	480.000
165	Reparación de eje	1	Unidad	600.000
166	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	600.000
167	Balanceo	1	Unidad	1.080.000
168	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	4.365.150
	Motor monofásico 2HP 2P 3000 rpm			-
169	Rebobinado	1	Unidad	450.000
170	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
171	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
172	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
173	Balanceo	1	Unidad	72.000
174	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.800
	Motor monofásico 2HP 4P 1500 rpm			-
175	Rebobinado	1	Unidad	450.000
176	Cambio de ventilador	1	Unidad	9.600
177	Reparación de eje	1	Unidad	72.000
178	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	72.000
179	Balanceo	1	Unidad	72.000
180	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	43.800
	Motor monofásico 7,5HP 2P 3000 rpm			-
181	Rebobinado	1	Unidad	950.000
182	Cambio de ventilador	1	Unidad	39.600
183	Reparación de eje	1	Unidad	120.000
184	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	120.000
185	Balanceo	1	Unidad	120.000
186	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.250
	Motor monofásico 7,5HP 4P 1500			-
187	Rebobinado	1	Unidad	950.000
188	Cambio de ventilador	1	Unidad	39.600
189	Reparación de eje	1	Unidad	120.000
190	Reparación de tapa de carcasa	1	Unidad	120.000
191	Balanceo	1	Unidad	120.000
192	Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	Unidad	144.250
193	Rebobinado de estator de motor trif. con rotor bobinado 50 Hp 4P 1780 rpm	1	Unidad	4.850.000
194	Rebobinado de rotor de motor trif. con rotor bobinado 50 Hp 4P 1780 rpm	1	Unidad	4.850.000
195	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50 Hz de 10HP	1	Unidad	1.550.000
196	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50 Hz de 20HP	1	Unidad	2.350.000
197	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380 V 50Hz de 25 HP	1	Unidad	2.450.000
198	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 30HP	1	Unidad	2.650.000
199	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 40HP	1	Unidad	3.050.000
200	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 50HP	1	Unidad	3.200.000
201	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 60 HP	1	Unidad	4.120.000
202	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 75 HP	1	Unidad	4.250.000
203	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 100HP	1	Unidad	4.650.000
204	Rebobinado de estator trifásico bomba sumergible 7,5 Kw 1450 rpm	1	Unidad	1.150.000

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FÉLIX CHAVEZ
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 193 N&F INGENIERIA de Yanina Notario - REF. CD 20/16 - ID Nº 310.651

Microsoft Outlook

vie 05/08/2016 15:12

Para:nyfingenieria@hotmail.com <nyfingenieria@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

nyfingenieria@hotmail.com (nyfingenieria@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 193 N&F INGENIERIA de Yanina Notario - REF. CD 20/16 - ID Nº 310.651

Message delivered: Cédula de Notificación Nº 194 HIERROS Y ACEROS S.R.L. - REF. CD 20/16 - ID 310.651

Mail Delivery Subsystem <postmaster@correo.puntopy.com>

vie 05/08/2016 15:09

Para:contrataciones <contrataciones@petropar.gov.py>;

2 documentos adjuntos

ATT00001; Cédula de Notificación Nº 194 HIERROS Y ACEROS S.R.L. - REF. CD 20/16 - ID 310.651;

This is an informative message sent by correo.puntopy.com.

The server has successfully delivered your mail message

Subject: Cédula de Notificación N° 194 HIERROS Y ACEROS S.R.L. - REF. CD ...
Date: Fri, 5 Aug 2016 19:08:08 +0000

to the following addresses:

<rv@rvelectromecanica.com.py> (delivered)

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 195 ELECTROTECNIA PARAGUAYA - REF. CD 20/16 - ID Nº 310.651

Microsoft Outlook

vie 05/08/2016 15:10

Para:electrotecniaparaguaya@hotmail.com <electrotecniaparaguaya@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

electrotecniaparaguaya@hotmail.com (electrotecniaparaguaya@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 195 ELECTROTECNIA PARAGUAYA - REF. CD 20/16 - ID Nº 310.651

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 196 ELECTRO MEC - REF. CD 20/16 - ID Nº 310.651

Microsoft Outlook

vie 05/08/2016 15:10

Para:electro-mec@hotmail.com <electro-mec@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

electro-mec@hotmail.com (electro-mec@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 196 ELECTRO MEC - REF. CD 20/16 - ID Nº 310.651