FONDO GANADERO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 4780/2021

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FONDO GANADERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN - ID 389214

Ítem	Descripción del Bien	AUTO CENTER - CHUL CHOI CHUNG					SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR (SIA) - GLAOYS JOIADA MORENO CABALLERO					RG - RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ				
		Unidad de Medida	Presentación	Cant	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
1.1	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	Unidad	EVENTO	1	456.645	456.645	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
1.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	Unidad	EVENTO	1	216.556	216.556	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000
1.3	RECTIFICAR DISCO FRENO CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	Unidad	EVENTO	1	96.251	96.251	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
1.4	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	Unidad	EVENTO	1	621.500	621.500	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
1.5	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	Unidad	EVENTO	1	75.727	75.727	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000
1.6	CAMBIAR DISCO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	579.592	579.592	Unidad	EVENTO	1	681.000	681.000
1.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000	Unidad	EVENTO	1	416.948	416.948	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	Unidad	EVENTO	1	90.575	90.575	Unidad	EVENTO	1	106.000	106.000
1.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000	Unidad	EVENTO	1	614.789	614.789	Unidad	EVENTO	1	722.000	722.000
1.10	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	Unidad	EVENTO	1	137.532	137.532	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
1.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	Unidad	EVENTO	1	320.106	320.106	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
1.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	Unidad	EVENTO	1	290.415	290.415	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
1.13	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000	Unidad	EVENTO	1	305.450	305.450	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
1.14	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	Unidad	EVENTO	1	258.883	258.883	Unidad	EVENTO	1	304.000	304.000
1.15	CAMBIO CA?O DE METAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	Unidad	EVENTO	1	126.542	126.542	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
1.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	Unidad	EVENTO	1	228.398	228.398	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000
1.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO C/U	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	Unidad	EVENTO	1	565.351	565.351	Unidad	EVENTO	1	664.000	664.000
1.18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	Unidad	EVENTO	1	139.001	139.001	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000
1.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	47.147	47.147	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
1.20	CAMBIAR CANO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	Unidad	EVENTO	1	150.984	150.984	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
1.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	Unidad	EVENTO	1	718.990	718.990	Unidad	EVENTO	1	845.000	845.000
1.22	REPARACION DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000	Unidad	EVENTO	1	278.391	278.391	Unidad	EVENTO	1	327.000	327.000
1.23	CAMBIO FLUIDOS BOMBAS A CA?ERIAS	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	Unidad	EVENTO	1	61.529	61.529	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
1.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	Unidad	EVENTO	1	317.012	317.012	Unidad	EVENTO	1	372.000	372.000
1.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000	Unidad	EVENTO	1	408.500	408.500	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
2	Servicio Reparacion/ Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2.1	CORRECCION DE PISADA	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000				65.776	65.776	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
2.2	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000				120.648	120.648	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000				164.621	164.621	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				241.636	241.636	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000
2.5	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000				148.586	148.586	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
2.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000				96.202	96.202	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
2.7	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				305.211	305.211	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
2.8	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000				292.533	292.533	Unidad	EVENTO	1	343.000	343.000
2.9	CAMBIO DE BUJER AMORTIGUADOR	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000				62.618	62.618	Unidad	EVENTO	1	73.000	73.000
2.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				202.783	202.783	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
2.11	CAMBIAR RULEMAN DE MASA	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				237.643	237.643	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
2.12	CAMBIO BASE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				211.571	211.571	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
2.13	BARRAS ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000				591.791	591.791	Unidad	EVENTO	1	695.000	695.000
2.14	ROTULA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000				298.582	298.582	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2.15	ROTULA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				326.800	326.800	Unidad	EVENTO	1	384.000	384.000
2.16	PARRILLA SUPERIOR CON EJE	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000				660.208	660.208	Unidad	EVENTO	1	776.000	776.000
2.17	ELASTICO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				491.415	491.415	Unidad	EVENTO	1	577.000	577.000
2.18	ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000				631.548	631.548	Unidad	EVENTO	1	742.000	742.000
2.19	DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000				1.277.116	1.277.116	Unidad	EVENTO	1	1.501.000	1.501.000
2.20	JUEGO DE BUJES ZETA	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				125.958	125.958	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
2.21	PARRILLA INFERIOR CON EJE	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000				712.315	712.315	Unidad	EVENTO	1	837.000	837.000
2.22	BIELETA ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000				204.919	204.919	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
2.23	CAMBIO DE BARRA TORSION DE SUSPENCION	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				752.041	752.041	Unidad	EVENTO	1	883.000	883.000
2.24	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000				53.362	53.362	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
2.25	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000				375.294	375.294	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
2.26	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000				115.170	115.170	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
2.27	REPARACION DE PEDALERA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				152.101	152.101	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
2.28	REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				258.600	258.600	Unidad	EVENTO	1	303.000	303.000
2.29	CAMBIO BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000				308.839	308.839	Unidad	EVENTO	1	363.000	363.000
2.30	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000				150.635	150.635	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
2.31	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000				150.635	150.635	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
2.32	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				118.370	118.370	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
2.33	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				143.040	143.040	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
2.34	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				128.904	128.904	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000
2.35	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	512.000	512.000				486.400	486.400	Unidad	EVENTO	1	571.000	571.000
3	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
3.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000				110.392	110.392	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000
3.2	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000				471.619	471.619	Unidad	EVENTO	1	554.000	554.000
3.3	CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				443.139	443.139	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
3.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000				46.660	46.660	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000
3.5	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000				175.921	175.921	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
3.6	CAMBIO DE CORRE DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				165.503	165.503	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
3.7	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000				234.171	234.171	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

3.8	LUCES FAROS TRASERTO (RETROCESO, ESTAC. Y GIRO)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				202.821	202.821	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
3.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000				48.315	48.315	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
3.10	CAMBIO PERILLA SE?ALEROS Y DE LUCES	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				475.879	475.879	Unidad	EVENTO	1	559.000	559.000
3.11	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES Y FAROS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				475.810	475.810	Unidad	EVENTO	1	559.000	559.000
3.12	CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				606.881	606.881	Unidad	EVENTO	1	713.000	713.000
3.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				111.274	111.274	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
3.14	CAMBIAR RELAY Y DE LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000				124.632	124.632	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
3.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				272.560	272.560	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
3.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000				608.264	608.264	Unidad	EVENTO	1	714.000	714.000
3.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000				327.590	327.590	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
3.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				209.393	209.393	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
3.19	CAMBIO DE BOCINA Y DE RELAY	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000				263.711	263.711	Unidad	EVENTO	1	309.000	309.000
3.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA Y RELAY	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000				184.761	184.761	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
3.21	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES C/U	Unidad	EVENTO	1	154.973	154.973				147.224	147.224	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
3.22	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000				464.132	464.132	Unidad	EVENTO	1	545.000	545.000
3.23	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				352.947	352.947	Unidad	EVENTO	1	414.000	414.000
3.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				268.534	268.534	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
3.25	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				257.946	257.946	Unidad	EVENTO	1	303.000	303.000
3.26	CAMBIO MANOPLA, BOCINA, SE?ALERO, LUZ ALTA BAJA	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000				357.411	357.411	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
3.27	CAMBIO PLAQUETA BOCINA, SE?ALERO, STOP	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				237.653	237.653	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
3.28	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR (TORNERIA)	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000				222.963	222.963	Unidad	EVENTO	1	262.000	262.000
3.29	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000				589.000	589.000	Unidad	EVENTO	1	692.000	692.000
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
4.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				213.751	213.751	Unidad	EVENTO	1	251.000	251.000
4.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000				418.894	418.894	Unidad	EVENTO	1	492.000	492.000
4.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000				540.526	540.526	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
4.4	RECTIFICACION CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				207.687	207.687	Unidad	EVENTO	1	244.000	244.000
4.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				277.066	277.066	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
4.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				322.555	322.555	Unidad	EVENTO	1	379.000	379.000
4.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000				171.861	171.861	Unidad	EVENTO	1	202.000	202.000
4.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				255.945	255.945	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
4.9	CAMBIO CA?ERIA Y FLUIDO	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000				137.253	137.253	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
4.10	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HORQUILLA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				108.462	108.462	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000
4.11	CAMBIAR HORQUILLA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				205.304	205.304	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
4.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000				395.200	395.200	Unidad	EVENTO	1	464.000	464.000
5	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
5.1	SOLDADURA DE CAMPANA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				194.847	194.847	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
5.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000				54.272	54.272	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
5.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000				41.162	41.162	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
5.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				212.255	212.255	Unidad	EVENTO	1	249.000	249.000
5.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000				159.511	159.511	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
5.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				204.436	204.436	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE

5.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				213.875	213.875	Unidad	EVENTO	1	251.000	251.000
5.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000				174.203	174.203	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
5.9	CAMBIO DE RULEMANES O RODILLO DE EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000				203.967	203.967	Unidad	EVENTO	1	239.000	239.000
5.10	CMABIO DE RETEN EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				137.745	137.745	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
5.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000				227.578	227.578	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
5.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000				181.367	181.367	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
5.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				721.576	721.576	Unidad	EVENTO	1	848.000	848.000
5.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				690.879	690.879	Unidad	EVENTO	1	812.000	812.000
5.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000				138.066	138.066	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
5.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000				243.700	243.700	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
5.17	CAMBIO DE ENGRANAJE DE PRIMERA A QUINTA	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000				421.450	421.450	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
5.18	CAMBIO DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				719.753	719.753	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
5.19	CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000				232.732	232.732	Unidad	EVENTO	1	273.000	273.000
5.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4*4	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000				513.127	513.127	Unidad	EVENTO	1	603.000	603.000
5.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4*4	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000				141.062	141.062	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
5.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN, CAJA	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				178.656	178.656	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
5.23	REPARACION GENERAL DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000				874.572	874.572	Unidad	EVENTO	1	1.028.000	1.028.000
5.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4*4	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000				1.011.854	1.011.854	Unidad	EVENTO	1	1.189.000	1.189.000
5.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000				311.889	311.889	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
5.26	AJUSTE DE PI?ON Y CAMBIO DE RETEN	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				197.417	197.417	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
5.27	REPARACION DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000				909.688	909.688	Unidad	EVENTO	1	1.069.000	1.069.000
5.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000				251.774	251.774	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
5.29	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000				1.959.678	1.959.678	Unidad	EVENTO	1	2.303.000	2.303.000
5.30	REPARAR TUNEL Y CARCAZA DEL DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				285.221	285.221	Unidad	EVENTO	1	335.000	335.000
5.31	CAMBIO PALIER	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000				685.707	685.707	Unidad	EVENTO	1	806.000	806.000
5.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000				176.093	176.093	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
5.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				196.028	196.028	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
5.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				251.185	251.185	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
5.35	REPARACION DE PALANCA CAMBIO	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000				216.917	216.917	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000
5.36	CAMBIO DE SATELITE, PLANETARIO Y EJE	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				736.470	736.470	Unidad	EVENTO	1	865.000	865.000
5.37	CAMBIO DE CRUCENTA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				221.702	221.702	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
5.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000				508.546	508.546	Unidad	EVENTO	1	597.000	597.000
5.39	CAMBIO DE CARDAN 4*4 DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000				815.073	815.073	Unidad	EVENTO	1	958.000	958.000
5.40	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000				1.595.599	1.595.599	Unidad	EVENTO	1	1.875.000	1.875.000
5.41	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000				372.791	372.791	Unidad	EVENTO	1	438.000	438.000
5.42	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4*4)	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000				800.422	800.422	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
5.43	CAMBIO DE RULEMAN (CANASTA DE EJE DE HOMOCINETICA 4*4	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				206.411	206.411	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
5.44	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4*4	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				271.920	271.920	Unidad	EVENTO	1	319.000	319.000
5.45	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				129.326	129.326	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000

Lic. Luis Chuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO DEL CAUCA
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE UNIDAD

Econ.
Gerencia de Gestión Institucional

5.46	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000				61.518	61.518	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
5.47	REPARACION DE RUEDA LIBRE	Unidad	EVENTO	1	223.290	223.290				212.126	212.126	Unidad	EVENTO	1	249.000	249.000
5.48	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4*4	Unidad	EVENTO	1	173.249	173.249				164.586	164.586	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
5.49	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4*4	Unidad	EVENTO	1	955.613	955.613				907.833	907.833	Unidad	EVENTO	1	1.067.000	1.067.000
5.50	MANTENIMIENTO DE TRANSMISION (CAJA)	Unidad	EVENTO	1	253.091	253.091				240.436	240.436	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
5.51	MANTENIMIENTO CUBO O MASA 4*4	Unidad	EVENTO	1	156.232	156.232				148.420	148.420	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
5.52	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4*4	Unidad	EVENTO	1	262.121	262.121				249.015	249.015	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
5.53	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000				589.000	589.000	Unidad	EVENTO	1	692.000	692.000
6	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
6.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000				80.956	80.956	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
6.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL A.A.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				296.076	296.076	Unidad	EVENTO	1	348.000	348.000
6.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				212.111	212.111	Unidad	EVENTO	1	249.000	249.000
6.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				198.603	198.603	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
6.5	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000				234.240	234.240	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
6.6	REPARACION DE COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000				753.102	753.102	Unidad	EVENTO	1	885.000	885.000
6.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				207.657	207.657	Unidad	EVENTO	1	244.000	244.000
6.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				105.207	105.207	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000
6.9	CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				185.229	185.229	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
6.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000				2.244.521	2.244.521	Unidad	EVENTO	1	2.638.000	2.638.000
6.11	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000				1.014.199	1.014.199	Unidad	EVENTO	1	1.192.000	1.192.000
6.12	CAMBIO CORREA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000				118.132	118.132	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
6.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000				141.265	141.265	Unidad	EVENTO	1	166.000	166.000
6.14	CAMBIOS CA?OS DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				207.556	207.556	Unidad	EVENTO	1	243.000	243.000
6.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000				165.478	165.478	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
6.16	CAMBIAR VALVULA DE EXPANSION DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				215.099	215.099	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000
6.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				238.000	238.000	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
6.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				163.387	163.387	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
6.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000				159.316	159.316	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
6.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000				627.000	627.000	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
7	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
7.1	CAMBIAR RETEN ARBOL DE LEVA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				143.576	143.576	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
7.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000				178.182	178.182	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
7.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				222.970	222.970	Unidad	EVENTO	1	262.000	262.000
7.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				652.234	652.234	Unidad	EVENTO	1	766.000	766.000
7.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION (JGO)	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000				395.746	395.746	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
7.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE (JGO)	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000				409.996	409.996	Unidad	EVENTO	1	481.000	481.000
7.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS (JGO)	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				325.617	325.617	Unidad	EVENTO	1	382.000	382.000
7.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIOS	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				201.936	201.936	Unidad	EVENTO	1	237.000	237.000
7.9	RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS Y ESMERILAR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				209.681	209.681	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
7.10	CAMBIO DE JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000				345.169	345.169	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
7.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000				519.887	519.887	Unidad	EVENTO	1	611.000	611.000
7.12	CAMBIAR JUEGO DE PISTONES	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000				602.010	602.010	Unidad	EVENTO	1	707.000	707.000
7.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000				389.824	389.824	Unidad	EVENTO	1	458.000	458.000
7.14	CAMBIO PERNO PISTON	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				114.724	114.724	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE B.S.C.

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

7.15	CAMBIO JGO. CASQUILLOS DE BIELA	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000				230.175	230.175	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
7.16	CAMBIO JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000				272.691	272.691	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
7.17	CAMBIO DE CASQUILLO DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000				183.196	183.196	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
7.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000				645.784	645.784	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
7.19	CAMBIO CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				372.661	372.661	Unidad	EVENTO	1	438.000	438.000
7.20	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				175.314	175.314	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
7.21	RECTIFICACION ASIENTO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				109.018	109.018	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
7.22	RECTIFICACION DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000				82.937	82.937	Unidad	EVENTO	1	97.000	97.000
7.23	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				132.223	132.223	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
7.24	RECTIFICACION DE CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000				318.500	318.500	Unidad	EVENTO	1	374.000	374.000
7.25	CAMBIO CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000				2.996.982	2.996.982	Unidad	EVENTO	1	3.522.000	3.522.000
7.26	CAMBIO POLEA CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000				474.437	474.437	Unidad	EVENTO	1	557.000	557.000
7.27	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000				969.528	969.528	Unidad	EVENTO	1	1.139.000	1.139.000
7.28	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				80.039	80.039	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
7.29	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				602.869	602.869	Unidad	EVENTO	1	708.000	708.000
7.30	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				251.754	251.754	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
7.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000				678.901	678.901	Unidad	EVENTO	1	798.000	798.000
7.32	CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				222.159	222.159	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
7.33	CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000				104.483	104.483	Unidad	EVENTO	1	122.000	122.000
7.34	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000				247.965	247.965	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
7.35	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				404.788	404.788	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
7.36	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000				176.804	176.804	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
7.37	CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000				220.913	220.913	Unidad	EVENTO	1	259.000	259.000
7.38	CAMBIAR BUJE DE BIELA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				102.384	102.384	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
7.39	CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				150.548	150.548	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
7.40	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000				251.033	251.033	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
7.41	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				316.139	316.139	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
7.42	CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				301.077	301.077	Unidad	EVENTO	1	353.000	353.000
7.43	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000				552.067	552.067	Unidad	EVENTO	1	648.000	648.000
7.44	REPARACION DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				205.044	205.044	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
7.45	CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000				3.286.965	3.286.965	Unidad	EVENTO	1	3.863.000	3.863.000
7.46	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				315.781	315.781	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
7.47	CAMBIAR TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000				104.408	104.408	Unidad	EVENTO	1	122.000	122.000
7.48	CAMBIO DE JUNTA CARTER	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				184.942	184.942	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
7.49	REPARACION DE CARTER	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000				216.728	216.728	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000
7.50	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				198.438	198.438	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
7.51	CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000				557.665	557.665	Unidad	EVENTO	1	655.000	655.000
7.52	CAMBIAR PICO INYECTOR CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				455.290	455.290	Unidad	EVENTO	1	535.000	535.000
7.53	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000				90.376	90.376	Unidad	EVENTO	1	106.000	106.000
7.54	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				444.344	444.344	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000
7.55	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				444.344	444.344	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000
7.56	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				176.298	176.298	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
7.57	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000				44.870	44.870	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
7.58	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000				92.509	92.509	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
7.59	LIMPIEZA DE TANQUE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				216.459	216.459	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

7.60	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				109.943	109.943	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000
7.61	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000				137.655	137.655	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
7.62	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000				124.322	124.322	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
7.63	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000				119.410	119.410	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
7.64	REPARACION CA?O DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000				243.388	243.388	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
7.65	REPARACION DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				211.785	211.785	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
7.66	CAMBIO DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000				730.831	730.831	Unidad	EVENTO	1	859.000	859.000
7.67	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000				134.630	134.630	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
7.68	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				274.295	274.295	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000
7.69	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000				58.342	58.342	Unidad	EVENTO	1	68.000	68.000
7.70	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000				1.358.500	1.358.500	Unidad	EVENTO	1	1.596.000	1.596.000
8	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
8.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				71.259	71.259	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
8.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				450.000	450.000				435.299	435.299	Unidad	EVENTO	1	511.000	511.000
8.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				180.000	180.000				281.225	281.225	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
8.4	REPARACION DE RADIADOR				350.000	350.000				245.316	245.316	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
8.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.400.000	1.400.000				1.670.703	1.670.703	Unidad	EVENTO	1	1.963.000	1.963.000
8.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				250.000	250.000				179.345	179.345	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
8.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				50.000	50.000				45.352	45.352	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
8.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/ INF)				200.000	200.000				207.448	207.448	Unidad	EVENTO	1	243.000	243.000
8.9	REPARACION DE ELECTROVENTILADOR				250.000	250.000				217.698	217.698	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
8.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				130.000	130.000				150.964	150.964	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
8.11	CAMBIO DE ELECTROVENTILADOR				500.000	500.000				485.533	485.533	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
8.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				380.000	380.000				351.566	351.566	Unidad	EVENTO	1	413.000	413.000
8.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR				45.000	45.000				45.716	45.716	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
8.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				300.000	300.000				294.846	294.846	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
8.15	MANO DE OBRA				350.000	350.000				332.500	332.500	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
9	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
9.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				900.000	900.000				884.715	884.715	Unidad	EVENTO	1	1.039.000	1.039.000
9.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				500.000	500.000				489.258	489.258	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
9.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				60.000	60.000				103.659	103.659	Unidad	EVENTO	1	121.000	121.000
9.4	BALANCEO DE RUEDAS				60.000	60.000				144.472	144.472	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
9.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				950.000	950.000				1.320.745	1.320.745	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
9.6	CAMBIO DE MU?EQUINES				230.000	230.000				219.742	219.742	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
9.7	CREMALLERA DE DIRECCION				1.000.000	1.000.000				1.020.223	1.020.223	Unidad	EVENTO	1	1.199.000	1.199.000
9.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				350.000	350.000				372.415	372.415	Unidad	EVENTO	1	437.000	437.000
9.9	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				150.000	150.000				155.507	155.507	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
9.10	CAMBIO DE BRAZO ZETA				380.000	380.000				373.302	373.302	Unidad	EVENTO	1	438.000	438.000
9.11	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				350.000	350.000				340.874	340.874	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
9.12	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				200.000	200.000				217.972	217.972	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000
9.13	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				480.000	480.000				424.775	424.775	Unidad	EVENTO	1	499.000	499.000
9.14	CAMBIO DE BARRA TENSOR				260.000	260.000				265.042	265.042	Unidad	EVENTO	1	311.000	311.000
9.15	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				450.000	450.000				445.833	445.833	Unidad	EVENTO	1	524.000	524.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UDCI

9.16	ALINEACIDN Y BALANCEO DE RUEDAS				120.000	120.000				124.756	124.756	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
9.17	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				250.000	250.000				213.791	213.791	Unidad	EVENTO	1	251.000	251.000
9.18	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				65.000	65.000				107.816	107.816	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
9.19	MANTENIMIENTO MASA				30.000	30.000				87.639	87.639	Unidad	EVENTO	1	103.000	103.000
9.20	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIDN HIDRAULICA				50.000	50.000				55.141	55.141	Unidad	EVENTO	1	64.000	64.000
9.21	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCIDN				150.000	150.000				177.459	177.459	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
9.22	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				400.000	400.000				418.537	418.537	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
9.23	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				289.300	289.300				274.835	274.835	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.000
9.24	MANO DE OBRA				380.000	380.000				361.000	361.000	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
10	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
10.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				305.587	305.587				290.308	290.308	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
10.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				245.862	245.862				233.569	233.569	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
10.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				80.000	80.000				99.706	99.706	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
10.4	MANO DE OBRA				170.000	170.000				161.500	161.500	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
11	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
11.1	REPARACIDN DE ASIENTOS Y ALFDMBRADOS DE PISOS				500.000	500.000				543.545	543.545	Unidad	EVENTO	1	638.000	638.000
11.2	MANO DE OBRA				230.000	230.000				218.500	218.500	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000
12	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
12.1	CAMBIO BDMBA CENTRAL DE FRENO				500.000	500.000				495.035	495.035	Unidad	EVENTO	1	581.000	581.000
12.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				250.000	250.000				229.541	229.541	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
12.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				120.000	120.000				95.518	95.518	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
12.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				550.000	550.000				670.366	670.366	Unidad	EVENTO	1	787.000	787.000
12.5	REGULACION DE FRENO -				30.000	30.000				35.754	35.754	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
12.6	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE FRENO				650.000	650.000				627.974	627.974	Unidad	EVENTO	1	738.000	738.000
12.7	DISCO DE FRENO				520.000	520.000				522.956	522.956	Unidad	EVENTO	1	614.000	614.000
12.8	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				400.000	400.000				390.225	390.225	Unidad	EVENTO	1	458.000	458.000
12.9	CAMBIAR CABO DE FRENO				160.000	160.000				340.312	340.312	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
12.10	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				380.000	380.000				361.852	361.852	Unidad	EVENTO	1	425.000	425.000
12.11	CAMBIAR JGO. REPARO ANILLOS GUARD. CILINDRO				260.000	260.000				250.791	250.791	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
12.12	CILINDRO DE FRENO				180.000	180.000				213.600	213.600	Unidad	EVENTO	1	251.000	251.000
12.13	TAMBOR DE FRENO				550.000	550.000				562.447	562.447	Unidad	EVENTO	1	661.000	661.000
12.14	ZAPATA DE FRENO TRASERO				200.000	200.000				163.225	163.225	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000
12.15	CAMBIAR MDRDAZA DE FRENO				500.000	500.000				532.009	532.009	Unidad	EVENTO	1	625.000	625.000
12.16	REPARAR MDRDAZA DE FRENO				200.000	200.000				214.388	214.388	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000
12.17	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BDMBA CA?ERIA)				50.000	50.000				58.881	58.881	Unidad	EVENTO	1	69.000	69.000
12.18	CAMBIO CA?O FLEXIBLE Y METAL DE FRENO				150.000	150.000				166.144	166.144	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
12.19	MANO DE OBRA				520.000	520.000				494.000	494.000	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
13	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
13.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				50.000	50.000				85.863	85.863	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
13.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				150.000	150.000				168.768	168.768	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
13.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				165.000	165.000				163.017	163.017	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000
13.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				180.000	180.000				177.267	177.267	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

13.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS.				120.000	120.000				179.380	179.380	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
13.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				89.000	89.000				131.199	131.199	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
13.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				500.000	500.000				401.105	401.105	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
13.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				500.000	500.000				421.521	421.521	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
13.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				35.000	35.000				51.495	51.495	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
13.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				120.000	120.000				168.768	168.768	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
13.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				300.000	300.000				288.578	288.578	Unidad	EVENTO	1	339.000	339.000
13.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION				550.000	550.000				632.150	632.150	Unidad	EVENTO	1	743.000	743.000
13.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADDRA				500.000	500.000				482.526	482.526	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
13.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				290.000	290.000				273.085	273.085	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
13.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				350.000	350.000				321.701	321.701	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
13.16	CAMBIO PERNO DE PARRILLA NFERIDR Y SUPERIOR				120.000	120.000				139.828	139.828	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000
13.17	CAMBIO ELASTICO TRASERO (MAZO)				900.000	900.000				883.179	883.179	Unidad	EVENTO	1	1.038.000	1.038.000
13.18	CAMBIO MU?EQUIN CENTRAL DE DIRECCON				400.000	400.000				371.328	371.328	Unidad	EVENTO	1	436.000	436.000
13.19	CAMBIO HOJA ELASTICO TRASERO				250.000	250.000				252.242	252.242	Unidad	EVENTO	1	296.000	296.000
13.20	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION				220.000	220.000				260.501	260.501	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
13.21	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				200.000	200.000				251.126	251.126	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
13.22	CAMBIO BARRA TORSION				650.000	650.000				671.431	671.431	Unidad	EVENTO	1	789.000	789.000
13.23	CAMBIO BRAZO PITMAN				420.000	420.000				407.717	407.717	Unidad	EVENTO	1	479.000	479.000
13.24	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				450.000	450.000				519.047	519.047	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000
13.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				65.000	65.000				64.730	64.730	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000
13.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				250.000	250.000				249.882	249.882	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
13.27	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				120.000	120.000				121.311	121.311	Unidad	EVENTO	1	142.000	142.000
13.28	CAMBIO BASE TERMINAL BARRA DE TORSION				120.000	120.000				259.325	259.325	Unidad	EVENTO	1	304.000	304.000
13.29	REPARACION DE PEDALERA (JGO. PERNO Y BUJES)				220.000	220.000				226.334	226.334	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
13.30	REPARACION HOMOCINETICA				300.000	300.000				254.546	254.546	Unidad	EVENTO	1	299.000	299.000
13.31	CAMBIO RULEMAN Y RETEN DE MASA				220.000	220.000				216.077	216.077	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
13.32	CAMBIO JUEGO REPARO PERNO PIVOT				120.000	120.000				162.482	162.482	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
13.33	CAMBIO DE PARRILLA SUPERIOR				550.000	550.000				604.681	604.681	Unidad	EVENTO	1	710.000	710.000
13.34	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR				650.000	650.000				747.181	747.181	Unidad	EVENTO	1	878.000	878.000
13.35	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				200.000	200.000				203.369	203.369	Unidad	EVENTO	1	239.000	239.000
13.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				120.000	120.000				158.670	158.670	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
13.37	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				100.000	100.000				143.352	143.352	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
13.38	CAMBIO BRAZO BIELETA DE ESTABILIZADOR				150.000	150.000				192.944	192.944	Unidad	EVENTO	1	226.000	226.000
13.39	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				120.000	120.000				142.237	142.237	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
13.40	MANO DE OBRA				540.000	540.000				513.000	513.000	Unidad	EVENTO	1	603.000	603.000
14	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
14.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				80.000	80.000				102.012	102.012	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
14.2	REPARACION DE ALTERNADDR				330.000	330.000				316.855	316.855	Unidad	EVENTO	1	372.000	372.000
14.3	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000				458.185	458.185	Unidad	EVENTO	1	538.000	538.000
14.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				35.000	35.000				33.889	33.889	Unidad	EVENTO	1	39.000	39.000
14.5	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADDR				150.000	150.000				165.190	165.190	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
14.6	CAMBIO FOCO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				50.000	50.000				58.358	58.358	Unidad	EVENTO	1	68.000	68.000
14.7	CAMBIO FOCO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				50.000	50.000				48.553	48.553	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ.

14.8	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				50.000	50.000				45.060	45.060	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
14.9	CAMBIO PORTA CARBON DE ALTERNADOR				150.000	150.000				164.458	164.458	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
14.10	AJUSTAR FARO AUXILIAR				20.000	20.000				29.889	29.889	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
14.11	CAMBIO FUSIBLEY RELAY				120.000	120.000				146.837	146.837	Unidad	EVENTO	1	172.000	172.000
14.12	CAMBIO MANOPLA (PERILLA) SE?ALERO,LUCES.				250.000	250.000				310.002	310.002	Unidad	EVENTO	1	364.000	364.000
14.13	COLOCACIDN DE RELAY LUZ ALTA				80.000	80.000				103.374	103.374	Unidad	EVENTO	1	121.000	121.000
14.14	REPARACION BASICA DE TABLERO				250.000	250.000				273.638	273.838	Unidad	EVENTO	1	321.000	321.000
14.15	MOTOR DE UMPIA PARABRISAS				300.000	300.000				380.580	380.580	Unidad	EVENTO	1	447.000	447.000
14.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				230.000	230.000				240.239	240.239	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
14.17	CAMBIAR SOLENOIDEY BUJE DEL ARRANQUE				550.000	550.000				530.860	530.860	Unidad	EVENTO	1	623.000	623.000
14.18	CAMBIO BOCINA Y RELAY				150.000	150.000				186.227	186.227	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000
14.19	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				120.000	120.000				145.333	145.333	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
14.20	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE				130.000	130.000				167.935	167.935	Unidad	EVENTO	1	197.000	197.000
14.21	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE				150.000	150.000				116.094	116.094	Unidad	EVENTO	1	136.000	136.000
14.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADDR				450.000	450.000				507.016	507.016	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
14.23	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				250.000	250.000				279.090	279.090	Unidad	EVENTO	1	328.000	328.000
14.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRAQUE				250.000	250.000				270.172	270.172	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
14.25	REGULADOR DE VOLTAGE				250.000	250.000				245.137	245.137	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
14.26	RECTIFICACION EJE DE ALTERNADOR				190.000	190.000				187.184	187.184	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
14.27	CAMBIO MANCHON DE CABLE C/. TERMINALES (M.H.)				250.000	250.000				265.588	265.588	Unidad	EVENTO	1	312.000	312.000
14.28	CAMBIO CARETA DE FARO DELAN. TRAS. Y DE FRENO				220.000	220.000				218.287	218.287	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000
14.29	MANO DE OBRA				500.000	500.000				551.000	551.000	Unidad	EVENTO	1	647.000	647.000
15	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
15.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE				300.000	300.000				307.815	307.815	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
15.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				640.000	640.000				609.706	609.706	Unidad	EVENTO	1	716.000	716.000
15.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				640.000	640.000				614.084	614.084	Unidad	EVENTO	1	721.000	721.000
15.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE				180.000	180.000				180.585	180.585	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
15.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				300.000	300.000				303.328	303.328	Unidad	EVENTO	1	356.000	356.000
15.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				340.000	340.000				347.118	347.118	Unidad	EVENTO	1	408.000	408.000
15.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				200.000	200.000				198.940	198.940	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
15.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				230.000	230.000				236.772	236.772	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000
15.9	CAMBIO GUARDAPOLVO HDROQUILLA EMBRAGUE				150.000	150.000				163.701	163.701	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
15.10	CAMBIO DE ORQUILLA DE EMBRAGUE				230.000	230.000				250.091	250.091	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
15.11	MANO DE OBRA				400.000	400.000				399.000	399.000	Unidad	EVENTO	1	469.000	469.000
16	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
16.1	SOLDADURA DE CAMPANA				200.000	200.000				294.653	294.653	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
16.2	CAMBIO DE TAPDN DE CAJA				50.000	50.000				75.808	75.808	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000
16.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				60.000	60.000				55.345	55.345	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
16.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES				200.000	200.000				233.996	233.996	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
16.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				150.000	150.000				173.775	173.775	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
16.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				218.819	218.819				207.878	207.878	Unidad	EVENTO	1	244.000	244.000
16.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				211.855	211.855				201.262	201.262	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
16.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES				322.105	322.105				306.000	306.000	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000

Lic. Luis Ohiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE CONT.

16.9	CAMBIO DE RULEMANES DE EJE SECUNDARIO				269.671	269.671				256.187	256.187	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
16.10	CAMBIO DE RETENES DE CAJA				195.869	195.869				186.076	186.076	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000
16.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS				233.137	233.137				221.480	221.480	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
16.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				170.816	170.816				162.275	162.275	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
16.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.000.000	1.000.000				1.222.951	1.222.951	Unidad	EVENTO	1	1.437.000	1.437.000
16.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				900.000	900.000				902.864	902.864	Unidad	EVENTO	1	1.061.000	1.061.000
16.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				160.000	160.000				169.742	169.742	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
16.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				300.000	300.000				262.763	262.763	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
16.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO				550.000	550.000				540.113	540.113	Unidad	EVENTO	1	634.000	634.000
16.18	CAMBIO DE EJE MANDO				1.000.000	1.000.000				1.156.179	1.156.179	Unidad	EVENTO	1	1.359.000	1.359.000
16.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				220.000	220.000				228.711	228.711	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000
16.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4				650.000	650.000				663.003	663.003	Unidad	EVENTO	1	779.000	779.000
16.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4X4				150.000	150.000				148.124	148.124	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
16.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				120.000	120.000				202.578	202.578	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
16.23	REPARACION GENERAL DE CAJA				950.000	950.000				1.019.170	1.019.170	Unidad	EVENTO	1	1.197.000	1.197.000
16.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4X4				1.200.000	1.200.000				1.563.938	1.563.938	Unidad	EVENTO	1	1.838.000	1.838.000
16.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				350.000	350.000				359.636	359.636	Unidad	EVENTO	1	422.000	422.000
16.26	CAMBIO DE RETEN PI?ON				120.000	120.000				155.264	155.264	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
16.27	REPARACION DE DIFERENCIAL				900.000	900.000				886.548	886.548	Unidad	EVENTO	1	1.042.000	1.042.000
16.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO				300.000	300.000				312.447	312.447	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
16.29	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO				2.200.000	2.200.000				2.509.945	2.509.945	Unidad	EVENTO	1	2.950.000	2.950.000
16.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				150.000	150.000				161.609	161.609	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
16.31	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				150.000	150.000				161.609	161.609	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
16.32	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL				250.000	250.000				254.167	254.167	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
16.33	REPARACION DE PALANCA CAMBIO				250.000	250.000				256.791	256.791	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
16.34	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				800.000	800.000				774.945	774.945	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
16.35	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				250.000	250.000				245.726	245.726	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
16.36	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				450.000	450.000				452.473	452.473	Unidad	EVENTO	1	531.000	531.000
16.37	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO				1.000.000	1.000.000				1.111.263	1.111.263	Unidad	EVENTO	1	1.306.000	1.306.000
16.38	CAMBIO DE HOMOCINETICA				650.000	650.000				595.885	595.885	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
16.39	REPARACIONOLLA DIFERENCIAL				400.000	400.000				408.633	408.633	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
16.40	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL				400.000	400.000				415.778	415.778	Unidad	EVENTO	1	488.000	488.000
16.41	CAMBIO PALIER				800.000	800.000				784.676	784.676	Unidad	EVENTO	1	922.000	922.000
16.42	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL DELANTERO				1.450.000	1.450.000				1.697.995	1.697.995	Unidad	EVENTO	1	1.995.000	1.995.000
16.43	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)				450.000	450.000				453.509	453.509	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
16.44	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMOCINE. (4X4)				240.000	240.000				227.798	227.798	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
16.45	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4				450.000	450.000				467.466	467.466	Unidad	EVENTO	1	549.000	549.000
16.46	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL				150.000	150.000				135.720	135.720	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
16.47	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				60.000	60.000				44.515	44.515	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
16.48	REPARACION DE RUEDA LIBRE				250.000	250.000				272.621	272.621	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000

Lic. Luis Chuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC ·

Econ. Manuel Valencia
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

16.49	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4				120.000	120.000				190.550	190.550	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000
16.50	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4				650.000	650.000				637.581	637.581	Unidad	EVENTO	1	749.000	749.000
16.51	CAMBIO DE CUBD DE RUEDA LIBRE 4X4				350.000	350.000				491.048	491.048	Unidad	EVENTO	1	577.000	577.000
16.52	MANO DE OBRA				660.000	660.000				627.000	627.000	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
17	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
17.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				80.000	80.000				119.724	119.724	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
17.2	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				380.000	380.000				385.843	385.843	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
17.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R -134				220.000	220.000				219.437	219.437	Unidad	EVENTO	1	257.000	257.000
17.4	CAMBIO TERMOSTATO				230.000	230.000				233.259	233.259	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
17.5	CAMBIO FILTRO				250.000	250.000				277.912	277.912	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
17.6	REPARACION DE COMPRESOR				850.000	850.000				846.243	846.243	Unidad	EVENTO	1	994.000	994.000
17.7	REPARACION CABEZAL DE COMPRESOR				200.000	200.000				218.227	218.227	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000
17.8	CAMBIO ACEITE DE COMPRESOR				150.000	150.000				197.927	197.927	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
17.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				250.000	250.000				305.452	305.452	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
17.10	CAMBIO COMPRESOR DE A.A.				2.450.000	2.450.000				2.829.869	2.829.869	Unidad	EVENTO	1	3.326.000	3.326.000
17.11	CAMBIO EVAPORIZADOR				1.350.000	1.350.000				1.286.621	1.286.621	Unidad	EVENTO	1	1.512.000	1.512.000
17.12	CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO				160.000	160.000				184.296	184.296	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
17.13	CAMBIO RULEAMAN TENSOR DE CORREA				180.000	180.000				179.380	179.380	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
17.14	INSTALACION ELECTRICA A.A.				190.000	190.000				228.679	228.679	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000
17.15	CAMBIO VALVULAS DE EXPANSION DE A.A.				250.000	250.000				254.641	254.641	Unidad	EVENTO	1	299.000	299.000
17.16	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.				300.000	300.000				292.104	292.104	Unidad	EVENTO	1	343.000	343.000
17.17	CAMBIO JUEGO DE JUNTAS Y RETENES DE A.A.				200.000	200.000				211.005	211.005	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
17.18	CAMBIO MANGUERA ALTA Y BAJA				220.000	220.000				226.302	226.302	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
17.19	CAMBIO CA?O A.A.				300.000	300.000				290.463	290.463	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
17.20	MANO DE OBRA				550.000	550.000				494.000	494.000	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
18	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
18.1	CAMBIAR RETEN MOTOR (LEVA) MOTOR				120.000	120.000				167.613	167.613	Unidad	EVENTO	1	197.000	197.000
18.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				55.000	55.000				172.382	172.382	Unidad	EVENTO	1	202.000	202.000
18.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR				250.000	250.000				239.942	239.942	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
18.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				950.000	950.000				1.009.831	1.009.831	Unidad	EVENTO	1	1.186.000	1.186.000
18.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION				180.000	180.000				181.061	181.061	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
18.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE				180.000	180.000				195.311	195.311	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
18.7	CAMBIO JGO. GUIA DE VALVULAS				200.000	200.000				209.489	209.489	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
18.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				150.000	150.000				153.936	153.936	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
18.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR				180.000	180.000				181.881	181.881	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
18.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				550.000	550.000				414.829	414.829	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000
18.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				750.000	750.000				524.682	524.682	Unidad	EVENTO	1	616.000	616.000
18.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				650.000	650.000				596.970	596.970	Unidad	EVENTO	1	701.000	701.000
18.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				350.000	350.000				431.293	431.293	Unidad	EVENTO	1	506.000	506.000
18.14	CAMBIOPERNO PISTON				140.000	140.000				161.423	161.423	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
18.15	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE BIELA				250.000	250.000				293.581	293.581	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
18.16	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE BANCADA				340.000	340.000				325.014	325.014	Unidad	EVENTO	1	382.000	382.000
18.17	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE LEVA				200.000	200.000				203.733	203.733	Unidad	EVENTO	1	239.000	239.000
18.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA				1.000.000	1.000.000				993.090	993.090	Unidad	EVENTO	1	1.167.000	1.167.000
18.19	CAMBIO CORDNA MOTOR				320.000	320.000				346.396	346.396	Unidad	EVENTO	1	407.000	407.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Econ. Miguel Valiente
Gerente

18.20	CAMBIAR TERMOSTATO				200.000	200.000				124.827	124.827	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
18.21	RECTIFICACION DE VALVULAS				120.000	120.000				75.463	75.463	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
18.22	RECTIFICACION DE CILINDRO				120.000	120.000				178.481	178.481	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
18.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				450.000	450.000				478.172	478.172	Unidad	EVENTO	1	562.000	562.000
18.24	CAMBIO CIGUE?AL				2.300.000	2.300.000				2.375.201	2.375.201	Unidad	EVENTO	1	2.791.000	2.791.000
18.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				550.000	550.000				530.581	530.581	Unidad	EVENTO	1	623.000	623.000
18.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.350.000	1.350.000				1.229.377	1.229.377	Unidad	EVENTO	1	1.445.000	1.445.000
18.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				150.000	150.000				167.309	167.309	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
18.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				750.000	750.000				715.546	715.546	Unidad	EVENTO	1	841.000	841.000
18.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				350.000	350.000				382.756	382.756	Unidad	EVENTO	1	449.000	449.000
18.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				850.000	850.000				724.719	724.719	Unidad	EVENTO	1	851.000	851.000
18.31	CAMBIO POLEA TENSOR				250.000	250.000				295.911	295.911	Unidad	EVENTO	1	347.000	347.000
18.32	CAMBIO RULEMAN POLEA				150.000	150.000				157.261	157.261	Unidad	EVENTO	1	184.000	184.000
18.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				350.000	350.000				346.024	346.024	Unidad	EVENTO	1	406.000	406.000
18.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				600.000	600.000				563.622	563.622	Unidad	EVENTO	1	662.000	662.000
18.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				150.000	150.000				156.658	156.658	Unidad	EVENTO	1	184.000	184.000
18.36	CALCE LATERAL				150.000	150.000				232.342	232.342	Unidad	EVENTO	1	273.000	273.000
18.37	CAMBIO BUJE DE BIELA				150.000	150.000				153.680	153.680	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
18.38	CAMBIO BUJE DE LEVA				150.000	150.000				160.360	160.360	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
18.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				200.000	200.000				315.960	315.960	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
18.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				420.000	420.000				385.747	385.747	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
18.41	CAMBIAR CORREA DENTADA				380.000	380.000				370.059	370.059	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000
18.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				750.000	750.000				715.889	715.889	Unidad	EVENTO	1	841.000	841.000
18.43	REPARACION DE RADIADOR				300.000	300.000				233.118	233.118	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
18.44	CAMBIO TAPA MOTOR				2.300.000	2.300.000				2.198.114	2.198.114	Unidad	EVENTO	1	2.583.000	2.583.000
18.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				350.000	350.000				323.960	323.960	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
18.46	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR				50.000	50.000				87.482	87.482	Unidad	EVENTO	1	102.000	102.000
18.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				150.000	150.000				165.494	165.494	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
18.48	REPARACION DE CARTER				200.000	200.000				239.122	239.122	Unidad	EVENTO	1	281.000	281.000
18.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				250.000	250.000				226.108	226.108	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
18.50	CAMBIO EJE BALANCIN				250.000	250.000				315.903	315.903	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
18.51	CAMBIO PICO INYECTOR				850.000	850.000				441.258	441.258	Unidad	EVENTO	1	518.000	518.000
18.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				30.000	30.000				94.081	94.081	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
18.53	CAMBIOEJE BALANCEADOR DERECHO				350.000	350.000				459.044	459.044	Unidad	EVENTO	1	539.000	539.000
18.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				350.000	350.000				501.794	501.794	Unidad	EVENTO	1	589.000	589.000
18.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				150.000	150.000				143.679	143.679	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
18.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				65.000	65.000				41.541	41.541	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
18.57	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				100.000	100.000				109.701	109.701	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
18.58	LIMPIEZA DE TANQUE				200.000	200.000				173.911	173.911	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
18.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				160.000	160.000				96.189	96.189	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
18.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				180.000	180.000				111.771	111.771	Unidad	EVENTO	1	131.000	131.000
18.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				180.000	180.000				104.992	104.992	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000
18.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				160.000	160.000				102.199	102.199	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
18.63	REPARACION CA?O DE ESCAPE				150.000	150.000				225.270	225.270	Unidad	EVENTO	1	264.000	264.000
18.64	REPARACION DE SILENCIADOR				150.000	150.000				257.634	257.634	Unidad	EVENTO	1	302.000	302.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UDC

18.65	CAMBIO SILENCIADOR				500.000	500.000				767.673	767.673	Unidad	EVENTO	1	902.000	902.000
18.66	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				150.000	150.000				253.004	253.004	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
18.67	CAMBIO BOMBIN DE COM8USTIBLE				300.000	300.000				242.329	242.329	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000
18.68	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				60.000	60.000				54.873	54.873	Unidad	EVENTO	1	64.000	64.000
18.69	MANO DE O8RA				1.500.000	1.500.000				1.415.500	1.415.500	Unidad	EVENTO	1	1.663.000	1.663.000
19	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor Camioneta Tritón doble cabina marca MITSU8ISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
19.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				80.000	80.000				105.644	105.644	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
19.2	CAM8IO DE BOMBA DE AGUA				500.000	500.000				512.576	512.576	Unidad	EVENTO	1	602.000	602.000
19.3	REPRACION DE BOM8A DE AGUA				230.000	230.000				244.601	244.601	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
19.4	REPARACION DE RADIADOR				300.000	300.000				198.814	198.814	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
19.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.200.000	1.200.000				1.582.636	1.582.636	Unidad	EVENTO	1	1.860.000	1.860.000
19.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				200.000	200.000				140.268	140.268	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000
19.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				50.000	50.000				53.219	53.219	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
19.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				190.000	190.000				187.788	187.788	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
19.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				200.000	200.000				227.017	227.017	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
19.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				100.000	100.000				109.053	109.053	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
19.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				950.000	950.000				972.738	972.738	Unidad	EVENTO	1	1.143.000	1.143.000
19.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADDR				300.000	300.000				311.493	311.493	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
19.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE DEL RADIADOR				50.000	50.000				74.236	74.236	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000
19.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADDR				500.000	500.000				601.774	601.774	Unidad	EVENTO	1	707.000	707.000
19.15	MANO DE OBRA				550.000	550.000				370.500	370.500	Unidad	EVENTO	1	435.000	435.000
20	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
20.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.000.000	1.000.000				971.670	971.670	Unidad	EVENTO	1	1.142.000	1.142.000
20.2	REPARACION CREMALLERA HIDRAULICO DE DIRECCION				850.000	850.000				760.387	760.387	Unidad	EVENTO	1	893.000	893.000
20.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDA				60.000	60.000				94.721	94.721	Unidad	EVENTO	1	111.000	111.000
20.4	BALANCEO DE RUEDA				60.000	60.000				53.335	53.335	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
20.5	CAMBIO CREMALLERA DE DIRECCION				1.650.000	1.650.000				2.326.930	2.326.930	Unidad	EVENTO	1	2.735.000	2.735.000
20.6	CAMBIO MU?EQUIN DE DIRECCON				250.000	250.000				260.810	260.810	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
20.7	CAMBIO CRUZETA COLUMNA DE DIRECCION				150.000	150.000				204.727	204.727	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
20.8	REPARACION DE BDMBA DIRECCION HIDRAULICA				1.200.000	1.200.000				1.554.149	1.554.149	Unidad	EVENTO	1	1.826.000	1.826.000
20.9	CAMBIO DE EJE DE DIRECCION				220.000	220.000				418.181	418.181	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
20.10	CAM8IO DE CORREA DE DIRECCION				150.000	150.000				145.272	145.272	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
20.11	REPARACION COLUMNA DE DIRECCIDN				340.000	340.000				369.683	369.683	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000
20.12	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION				300.000	300.000				312.418	312.418	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
20.13	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				220.000	220.000				240.473	240.473	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
20.14	CAM8IO DE BARRA LARGA DE DIRECCIDN				450.000	450.000				487.650	487.650	Unidad	EVENTO	1	573.000	573.000
20.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSDR				165.000	165.000				176.165	176.165	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
20.16	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				400.000	400.000				386.851	386.851	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000
20.17	CAMBIO GUARDAPDLVO CREMALLERA Y MANTENIMIENTO				120.000	120.000				143.868	143.868	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
20.18	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				300.000	300.000				238.201	238.201	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
20.19	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				120.000	120.000				165.538	165.538	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
20.20	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				50.000	50.000				59.922	59.922	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

20.21	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				135.000	135.000				185.180	185.180	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
20.22	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				500.000	500.000				539.683	539.683	Unidad	EVENTO	1	634.000	634.000
20.23	MANO DE OBRA				650.000	650.000				513.000	513.000	Unidad	EVENTO	1	603.000	603.000
21	Serv. de repar. y manL sistema limpiaparabrisas - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
21.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				300.000	300.000				302.382	302.382	Unidad	EVENTO	1	355.000	355.000
21.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				250.000	250.000				290.352	290.352	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
21.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				70.000	70.000				84.488	84.488	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
21.4	MANO DE OBRA				180.000	180.000				171.000	171.000	Unidad	EVENTO	1	201.000	201.000
22	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
22.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				460.000	460.000				460.610	460.610	Unidad	EVENTO	1	541.000	541.000
22.2	MANO DE OBRA				360.000	360.000				342.000	342.000	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000
23	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
23.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				420.000	420.000				407.113	407.113	Unidad	EVENTO	1	478.000	478.000
23.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				200.000	200.000				227.980	227.980	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
23.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				120.000	120.000				77.484	77.484	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
23.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				450.000	450.000				597.655	597.655	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000
23.5	REGULACION DE FRENO -				20.000	20.000				31.550	31.550	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000
23.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				550.000	550.000				562.111	562.111	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
23.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				350.000	350.000				368.815	368.815	Unidad	EVENTO	1	433.000	433.000
23.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				120.000	120.000				72.063	72.063	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
23.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO				550.000	550.000				568.178	568.178	Unidad	EVENTO	1	667.000	667.000
23.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				120.000	120.000				136.065	136.065	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
23.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				150.000	150.000				257.973	257.973	Unidad	EVENTO	1	303.000	303.000
23.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO				350.000	350.000				333.237	333.237	Unidad	EVENTO	1	391.000	391.000
23.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO				180.000	180.000				213.680	213.680	Unidad	EVENTO	1	251.000	251.000
23.14	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				50.000	50.000				55.718	55.718	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
23.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO				260.000	260.000				296.350	296.350	Unidad	EVENTO	1	348.000	348.000
23.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				450.000	450.000				577.493	577.493	Unidad	EVENTO	1	678.000	678.000
23.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO				150.000	150.000				188.822	188.822	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
23.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				50.000	50.000				40.969	40.969	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
23.19	CAMBIAR JGO. GUARDAPOLVO Y ANILLOS DE MORDAZA				80.000	80.000				127.603	127.603	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
23.20	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO MANGUERA				480.000	480.000				456.617	456.617	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
23.21	CAMBIAR CA?O DE METAL DE FRENO				145.000	145.000				161.154	161.154	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
23.22	CA?O FLEXIBLE DE FRENO Y METAL				200.000	200.000				211.217	211.217	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
23.23	MANO DE OBRA				550.000	550.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
24	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
24.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				80.914	80.914				85.409	85.409	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
24.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				143.376	143.376				151.342	151.342	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
24.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				141.348	141.348				149.200	149.200	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
24.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				170.891	170.891				180.385	180.385	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
24.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS				126.725	126.725				133.765	133.765	Unidad	EVENTO	1	157.000	157.000
24.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				184.403	184.403				194.648	194.648	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000
24.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				350.000	350.000				324.922	324.922	Unidad	EVENTO	1	381.000	381.000

Lic. Luis Chiuzan
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE

Econ. Miguel Valente
Gerente

24.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				450.000	450.000				340.044	340.044	Unidad	EVENTO	1	399.000	399.000
24.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				47.455	47.455				50.091	50.091	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
24.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				165.268	165.268				174.450	174.450	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
24.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				185.329	185.329				195.625	195.625	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
24.12	CAMBIO SOPORTE DE AMORTIGUADOR DEL. Y TRAS.				221.363	221.363				233.661	233.661	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
24.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA DEL.				355.553	355.553				375.306	375.306	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
24.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				224.405	224.405				236.872	236.872	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000
24.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				268.969	268.969				283.911	283.911	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
24.16	CAMBIO ELASTICO TRASERO (MAZO)				808.245	808.245				853.148	853.148	Unidad	EVENTO	1	1.002.000	1.002.000
24.17	CAMBIO RETEN Y RULEMAN DE MASA				263.408	263.408				278.042	278.042	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
24.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				191.366	191.366				201.998	201.998	Unidad	EVENTO	1	237.000	237.000
24.19	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION				204.164	204.164				215.507	215.507	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
24.20	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR				181.821	181.821				191.922	191.922	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
24.21	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION DEL.				675.225	675.225				712.737	712.737	Unidad	EVENTO	1	837.000	837.000
24.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				42.745	42.745				45.120	45.120	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
24.23	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				256.444	256.444				270.691	270.691	Unidad	EVENTO	1	318.000	318.000
24.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				125.146	125.146				132.099	132.099	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
24.25	REPARACION DE PEDALERA				151.479	151.479				159.895	159.895	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
24.26	REPARACION HOMOCINETICA				232.703	232.703				245.631	245.631	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
24.27	CAMBIO BARRA DE TORCION				645.063	645.063				680.900	680.900	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
24.28	CAMBIO BRAZO PITMAN				256.776	256.776				271.041	271.041	Unidad	EVENTO	1	318.000	318.000
24.29	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR				598.217	598.217				631.451	631.451	Unidad	EVENTO	1	742.000	742.000
24.30	CAMBIO PARRILLA INFERIOR				627.745	627.745				662.619	662.619	Unidad	EVENTO	1	778.000	778.000
24.31	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				152.298	152.298				160.759	160.759	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
24.32	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				159.090	159.090				167.929	167.929	Unidad	EVENTO	1	197.000	197.000
24.33	MANTENIMIENTO DE MASA Y CAMBIO DE RETEN				202.190	202.190				213.423	213.423	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
24.34	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				118.604	118.604				125.193	125.193	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
24.35	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				149.361	149.361				157.659	157.659	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
24.36	MANO DE OBRA				550.000	550.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
25	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
25.1	REPARACION DE ALTERNADOR				284.201	284.201				299.990	299.990	Unidad	EVENTO	1	352.000	352.000
25.2	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000				364.479	364.479	Unidad	EVENTO	1	428.000	428.000
25.3	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA				35.000	35.000				29.529	29.529	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000
25.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				122.258	122.258				129.050	129.050	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000
25.5	CAMBIO DE FOCO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				58.533	58.533				61.785	61.785	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
25.6	CAMBIO DE FOCO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				31.300	31.300				33.039	33.039	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000
25.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				31.300	31.300				33.039	33.039	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000
25.8	CAMBIO DE FARO Y ALINEAR LUCES				321.175	321.175				339.018	339.018	Unidad	EVENTO	1	398.000	398.000
25.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR				50.697	50.697				53.513	53.513	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
25.10	CAMBIO MANCHON DE CABLES				169.291	169.291				178.696	178.696	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
25.11	CAMBIO DE RELAY FUSIBLES				96.298	96.298				101.648	101.648	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
25.12	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				117.974	117.974				124.528	124.528	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO

25.13	REPARACION BASICA DE TABLERO				248.225	248.225				262.015	262.015	Unidad	EVENTO	1	307.000	307.000
25.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				343.755	343.755				362.852	362.852	Unidad	EVENTO	1	426.000	426.000
25.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				307.968	307.968				325.077	325.077	Unidad	EVENTO	1	382.000	382.000
25.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				165.104	165.104				174.277	174.277	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
25.17	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE				195.065	195.065				205.902	205.902	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
25.18	CAMBIO DE BOCINA				124.761	124.761				131.692	131.692	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
25.19	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE Y/O ALTERNADOR				164.576	164.576				173.719	173.719	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
25.20	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE				77.513	77.513				81.819	81.819	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
25.21	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				359.969	359.969				379.967	379.967	Unidad	EVENTO	1	446.000	446.000
25.22	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				185.301	185.301				195.596	195.596	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
25.23	CAMBIO AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE				182.831	182.831				192.988	192.988	Unidad	EVENTO	1	226.000	226.000
25.24	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				175.756	175.756				185.520	185.520	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000
25.25	CAMBIO RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				136.927	136.927				144.534	144.534	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
25.26	CAMBIO TERMINALES DE CABLE (MACHO - HEMBRA)				120.146	120.146				126.821	126.821	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
25.27	CAMBIO DE TAPA FARO DE LUCES DELAN., TRAS. FRENO				113.462	113.462				119.765	119.765	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
25.28	MANO DE OBRA				450.000	450.000				395.200	395.200	Unidad	EVENTO	1	464.000	464.000
26	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
26.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE				270.465	270.465				285.491	285.491	Unidad	EVENTO	1	335.000	335.000
26.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				520.449	520.449				549.363	549.363	Unidad	EVENTO	1	645.000	645.000
26.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				512.422	512.422				540.890	540.890	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
26.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE				220.000	220.000				208.588	208.588	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
26.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				286.550	286.550				302.470	302.470	Unidad	EVENTO	1	355.000	355.000
26.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				385.989	385.989				407.433	407.433	Unidad	EVENTO	1	478.000	478.000
26.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				168.886	168.886				178.268	178.268	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
26.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				241.240	241.240				254.642	254.642	Unidad	EVENTO	1	299.000	299.000
26.9	REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				162.706	162.706				171.746	171.746	Unidad	EVENTO	1	201.000	201.000
26.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE				117.643	117.643				124.178	124.178	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
26.11	CAMBIO MANGUERA Y/O CA?ERIA DE METAL DE EMB.				183.500	183.500				193.694	193.694	Unidad	EVENTO	1	227.000	227.000
26.12	CAMBIO FLUIDO Y CA?ERIA DEL SISTEMA HIDRAULICO				100.000	100.000				139.774	139.774	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000
26.13	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE				206.004	206.004				217.448	217.448	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
26.14	MANO DE OBRA				450.000	450.000				380.000	380.000	Unidad	EVENTO	1	446.000	446.000
27	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
27.1	SOLDADURA DE CAMPANA				199.517	199.517				210.601	210.601	Unidad	EVENTO	1	247.000	247.000
27.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				58.120	58.120				61.349	61.349	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
27.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				55.000	55.000				43.762	43.762	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000
27.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR				223.222	223.222				235.623	235.623	Unidad	EVENTO	1	276.000	276.000
27.5	CAMBIO DE RODILLO				171.353	171.353				180.872	180.872	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
27.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				178.125	178.125				188.021	188.021	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
27.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				212.115	212.115				223.899	223.899	Unidad	EVENTO	1	263.000	263.000
27.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR				178.252	178.252				188.155	188.155	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
27.9	CAMBIO DE RULEMAN EJE SECUNDARIO				165.171	165.171				174.347	174.347	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia Gestión Institucional

27.10	CAMBIO DE RETEN EJE DE MANDO				55.000	55.000				135.489	135.489	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
27.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS				194.607	194.607				205.419	205.419	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
27.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				181.392	181.392				191.469	191.469	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
27.13	CAMBIO DE EJE DE CUADRUPLE				498.792	498.792				526.502	526.502	Unidad	EVENTO	1	618.000	618.000
27.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				673.021	673.021				710.411	710.411	Unidad	EVENTO	1	835.000	835.000
27.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				156.655	156.655				165.358	165.358	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
27.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				270.871	270.871				285.919	285.919	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
27.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				491.748	491.748				519.067	519.067	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000
27.18	CAMBIO DE EJE MANDO				856.419	856.419				903.998	903.998	Unidad	EVENTO	1	1.062.000	1.062.000
27.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				218.323	218.323				230.452	230.452	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
27.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4				650.836	650.836				686.994	686.994	Unidad	EVENTO	1	807.000	807.000
27.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4X4				140.082	140.082				147.864	147.864	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
27.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETENES 4X4				204.339	204.339				215.691	215.691	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
27.23	REPARACION GENERAL DE CAJA				638.728	638.728				674.213	674.213	Unidad	EVENTO	1	792.000	792.000
27.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4X4				695.854	695.854				734.513	734.513	Unidad	EVENTO	1	863.000	863.000
27.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				303.384	303.384				320.239	320.239	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
27.26	CAMBIO DE RETEN PI?ON RULEMAN				197.950	197.950				208.947	208.947	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
27.27	REPARACION DE DIFERENCIAL				712.811	712.811				752.412	752.412	Unidad	EVENTO	1	884.000	884.000
27.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				280.864	280.864				296.468	296.468	Unidad	EVENTO	1	348.000	348.000
27.29	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRS. Y DEL.				1.000.000	1.000.000				1.867.797	1.867.797	Unidad	EVENTO	1	2.195.000	2.195.000
27.30	REPARACION RECTIFICAR TUNEL DIFERENCIAL				382.869	382.869				404.140	404.140	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
27.31	CAMBIO DE PALIER				683.805	683.805				721.794	721.794	Unidad	EVENTO	1	848.000	848.000
27.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				143.810	143.810				151.799	151.799	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
27.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				151.876	151.876				160.314	160.314	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
27.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL				223.723	223.723				236.152	236.152	Unidad	EVENTO	1	277.000	277.000
27.35	REPARACION PALANCA DE CAMBIO				232.829	232.829				245.763	245.763	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
27.36	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				684.146	684.146				722.154	722.154	Unidad	EVENTO	1	848.000	848.000
27.37	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				236.471	236.471				249.608	249.608	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
27.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				428.462	428.462				452.266	452.266	Unidad	EVENTO	1	531.000	531.000
27.39	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO				900.000	900.000				975.063	975.063	Unidad	EVENTO	1	1.146.000	1.146.000
27.40	CAMBIO DE HOMOCINETICA				400.000	400.000				471.374	471.374	Unidad	EVENTO	1	554.000	554.000
27.41	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)				764.371	764.371				806.836	806.836	Unidad	EVENTO	1	948.000	948.000
27.42	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMOCINE. (4X4)				294.513	294.513				310.875	310.875	Unidad	EVENTO	1	365.000	365.000
27.43	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4				287.744	287.744				303.730	303.730	Unidad	EVENTO	1	357.000	357.000
27.44	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL				113.658	113.658				119.972	119.972	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
27.45	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				69.785	69.785				73.662	73.662	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000
27.46	REPARACION DE RUEDA LIBRE				228.769	228.769				241.478	241.478	Unidad	EVENTO	1	283.000	283.000
27.47	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4				135.548	135.548				143.078	143.078	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
27.48	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4				848.361	848.361				895.492	895.492	Unidad	EVENTO	1	1.052.000	1.052.000
27.49	MANTENIMIENTO DEL 4X4 - MASA				145.697	145.697				153.791	153.791	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
27.50	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4X4				508.177	508.177				536.409	536.409	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000

Lic. Luis Chiuza
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Lic. Miguel Valiente

27.51	MANO DE OBRA				550.000	550.000				560.500	560.500	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
28	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
28.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				115.670	115.670				122.096	122.096	Unidad	EVENTO	1	143.000	143.000
28.2	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				283.649	283.649				299.407	299.407	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000
28.3	CARGA GAS ECOLOGICO R - 134				188.143	188.143				198.595	198.595	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
28.4	CAMBIO TERMOSTATO				182.085	182.085				192.201	192.201	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
28.5	CAMBIO FILTRO A.A.				228.969	228.969				241.690	241.690	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000
28.6	REAPARACION DE COMPRESOR				684.722	684.722				722.762	722.762	Unidad	EVENTO	1	849.000	849.000
28.7	REPARACION CABEZAL DE COMPRESOR				196.424	196.424				207.337	207.337	Unidad	EVENTO	1	243.000	243.000
28.8	CAMBIO ACEITE DE COMPRESOR				120.701	120.701				127.406	127.406	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
28.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				192.461	192.461				203.153	203.153	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
28.10	CAMBIO COMPRESOR DE A.A.				1.500.000	1.500.000				1.924.644	1.924.644	Unidad	EVENTO	1	2.262.000	2.262.000
28.11	CAMBIO EVAPORIZADOR				967.172	967.172				1.020.904	1.020.904	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
28.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				124.130	124.130				131.026	131.026	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
28.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				177.322	177.322				187.173	187.173	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
28.14	CAMBIO CA?OS DE A.A.				247.255	247.255				260.992	260.992	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
28.15	INSTALACION ELECTRICA DE A.A.				166.373	166.373				175.616	175.616	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
28.16	CAMBIO VALVULA DE EXPANSION DE A.A.				219.648	219.648				231.850	231.850	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
28.17	CAMBIO BOBINA DE A.A.				219.671	219.671				231.875	231.875	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
28.18	CAMBIO JUEGO DE JUNTAS Y RETENES A.A.				174.095	174.095				183.767	183.767	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
28.19	MANO DE OBRA				279.000	279.000				294.500	294.500	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
29	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
29.1	CAMBIAR RETEN MOTOR (ARBOL DE LEVA)				125.483	125.483				132.454	132.454	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
29.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				188.454	188.454				198.923	198.923	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
29.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				239.415	239.415				252.716	252.716	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
29.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				785.259	785.259				828.885	828.885	Unidad	EVENTO	1	974.000	974.000
29.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION				139.543	139.543				147.295	147.295	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
29.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE				153.043	153.043				161.545	161.545	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
29.7	CAMBIO JGO. GUIA DE VALVULAS				212.541	212.541				224.349	224.349	Unidad	EVENTO	1	263.000	263.000
29.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				192.721	192.721				203.427	203.427	Unidad	EVENTO	1	239.000	239.000
29.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS Y ESMERILAR				371.818	371.818				392.474	392.474	Unidad	EVENTO	1	461.000	461.000
29.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				401.873	401.873				424.200	424.200	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000
29.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				633.727	633.727				668.934	668.934	Unidad	EVENTO	1	786.000	786.000
29.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				828.231	828.231				874.244	874.244	Unidad	EVENTO	1	1.027.000	1.027.000
29.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				275.822	275.822				291.146	291.146	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
29.14	CAMBIO PERNO PISTON				153.201	153.201				161.712	161.712	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
29.15	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BIELA				255.930	255.930				270.149	270.149	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
29.16	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BANCADA				285.644	285.644				301.513	301.513	Unidad	EVENTO	1	354.000	354.000
29.17	CAMBIO JUEGO CASQUILLOS DE LEVA				191.417	191.417				202.051	202.051	Unidad	EVENTO	1	237.000	237.000
29.18	CAMBIO ARBOL DE LEVAS				750.155	750.155				791.830	791.830	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000
29.19	CAMBIO CORONA MOTOR				487.455	487.455				514.536	514.536	Unidad	EVENTO	1	604.000	604.000
29.20	CAMBIO CAMBIAR TERMOSTATO				279.984	279.984				295.538	295.538	Unidad	EVENTO	1	347.000	347.000
29.21	RECTIFICACION DE VALVULA				167.394	167.394				176.694	176.694	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
29.22	RECTIFICACION DE CILINDRO				177.605	177.605				187.472	187.472	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
29.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				343.895	343.895				363.000	363.000	Unidad	EVENTO	1	426.000	426.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE RRHH

Econ. Miguel Valenc...
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

4	CAMBIO CIGUE?AL				2.000.000	2.000.000				2.179.693	2.179.693	Unidad	EVENTO	1	2.562.000	2.562.000
5	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				487.366	487.366				514.442	514.442	Unidad	EVENTO	1	604.000	604.000
6	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.300.000	1.300.000				1.373.931	1.373.931	Unidad	EVENTO	1	1.614.000	1.614.000
7	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				97.439	97.439				102.852	102.852	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
8	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				604.993	604.993				638.604	638.604	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
9	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				424.696	424.696				448.290	448.290	Unidad	EVENTO	1	526.000	526.000
0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				739.271	739.271				780.341	780.341	Unidad	EVENTO	1	917.000	917.000
1	CAMBIO POLEA TENSOR				215.164	215.164				227.118	227.118	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
2	CAMBIO RULEMAN PDLEA				182.003	182.003				192.114	192.114	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
3	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				362.697	362.697				382.847	382.847	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
4	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				455.487	455.487				480.792	480.792	Unidad	EVENTO	1	565.000	565.000
5	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				134.188	134.188				141.643	141.643	Unidad	EVENTO	1	166.000	166.000
6	CAMBIO CALCE LATERAL				217.138	217.138				229.201	229.201	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
7	CAMBIO BUJE DE BIELA				142.592	142.592				150.514	150.514	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
8	CAMBIO BUJE DE LEVA				142.592	142.592				150.514	150.514	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
9	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				311.505	311.505				328.811	328.811	Unidad	EVENTO	1	386.000	386.000
0	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				422.808	422.808				446.297	446.297	Unidad	EVENTO	1	524.000	524.000
1	CAMBIO CORREA DENTADA				310.082	310.082				327.309	327.309	Unidad	EVENTO	1	384.000	384.000
2	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				522.251	522.251				551.265	551.265	Unidad	EVENTO	1	647.000	647.000
3	REPARACION DE RADIADDR				187.656	187.656				198.081	198.081	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
4	CAMBIO TAPA MOTOR				2.721.812	2.721.812				2.873.024	2.873.024	Unidad	EVENTO	1	3.377.000	3.377.000
5	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				218.977	218.977				231.142	231.142	Unidad	EVENTO	1	271.000	271.000
6	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				117.794	117.794				124.338	124.338	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
7	CAMBID DE JUNTA CARTER				189.399	189.399				199.921	199.921	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
8	REPARACION DE CARTER				209.885	209.885				221.545	221.545	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
9	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				163.878	163.878				172.982	172.982	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
0	CAMBIO EJE BALANCIN				278.300	278.300				293.761	293.761	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
1	CAMBIO PICO INYECTOR				403.013	403.013				425.402	425.402	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
2	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				72.276	72.276				76.292	76.292	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000
3	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO				341.863	341.863				360.855	360.855	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
4	CAMBIO EJE BALANCEADDR IZQUIERDO				335.376	335.376				354.008	354.008	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
5	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				125.632	125.632				132.612	132.612	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
6	CAMBID DE ACEITE MOTOR				39.355	39.355				41.541	41.541	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
7	CAMBIO CA?O DE COMBUSTIBLE				105.784	105.784				111.661	111.661	Unidad	EVENTO	1	131.000	131.000
8	LIMPIEZA DE TANQUE				213.291	213.291				225.141	225.141	Unidad	EVENTO	1	264.000	264.000
9	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000				94.292	94.292	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
0	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000				105.399	105.399	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000
1	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				190.000	190.000				115.172	115.172	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
2	CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE				250.000	250.000				228.220	228.220	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000
3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				190.000	190.000				101.519	101.519	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
4	REPARACION CA?O DE ESCAPE				150.000	150.000				221.173	221.173	Unidad	EVENTO	1	259.000	259.000
5	REPARACION DE SILENCIADDR				150.000	150.000				294.097	294.097	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
6	CAMBIO SILENCIADOR				350.000	350.000				717.763	717.763	Unidad	EVENTO	1	843.000	843.000
7	CA?O FLEXIBLE PARA SDPORTE SILENCIADOR				187.638	187.638				198.062	198.062	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
8	CAMBIO CORREA				147.356	147.356				155.543	155.543	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Miguel Valiente

29.69	REPARACIDN UNION MULTIPLE A CA?O DE ESCAPE				238.766	238.766				252.031	252.031	Unidad	EVENTO	1	296.000	296.000
29.70	CA?O FLEXIBLE PARA SOPDRTE SILENCIADOR				179.424	179.424				189.392	189.392	Unidad	EVENTO	1	222.000	222.000
29.71	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				62.160	62.160				65.613	65.613	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
29.72	MANO DE OBRA				1.107.000	1.107.000				1.168.500	1.168.500	Unidad	EVENTO	1	1.373.000	1.373.000
30	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
30.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				60.000	60.000				77.657	77.657	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
30.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				426.826	426.826				450.538	450.538	Unidad	EVENTO	1	529.000	529.000
30.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				256.318	256.318				270.558	270.558	Unidad	EVENTO	1	318.000	318.000
30.4	REPARACION DE RADIADOR				174.819	174.819				184.531	184.531	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
30.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.400.000	1.400.000				1.607.737	1.607.737	Unidad	EVENTO	1	1.889.000	1.889.000
30.6	LIMPIEZA DE RADIADDR				220.000	220.000				133.422	133.422	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
30.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				46.397	46.397				48.974	48.974	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
30.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				149.926	149.926				158.255	158.255	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
30.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				131.127	131.127				138.412	138.412	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
30.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				113.837	113.837				120.162	120.162	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
30.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				400.000	400.000				439.746	439.746	Unidad	EVENTO	1	516.000	516.000
30.12	CAMBIO CDRREA (POLEA - BOMBA DE AGUA)				183.964	183.964				194.184	194.184	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000
30.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR				70.978	70.978				74.921	74.921	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
30.14	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				234.722	234.722				247.762	247.762	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
30.15	MANO DE OBRA				350.000	350.000				275.500	275.500	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.000
31	Serv. de repar. y manL de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
31.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				684.190	684.190				722.200	722.200	Unidad	EVENTO	1	848.000	848.000
31.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				450.000	450.000				422.615	422.615	Unidad	EVENTO	1	496.000	496.000
31.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				60.000	60.000				68.523	68.523	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
31.4	BALANCEO DE RUEDAS				60.000	60.000				54.233	54.233	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
31.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				1.350.000	1.350.000				1.585.989	1.585.989	Unidad	EVENTO	1	1.864.000	1.864.000
31.6	CAMBIO DE MU?EQUINES - CADA UNO				245.871	245.871				259.531	259.531	Unidad	EVENTO	1	305.000	305.000
31.7	EXTREMOS DE DIRECCION				201.918	201.918				213.136	213.136	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
31.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				327.852	327.852				346.066	346.066	Unidad	EVENTO	1	406.000	406.000
31.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCIDN				363.378	363.378				383.566	383.566	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
31.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				112.576	112.576				118.830	118.830	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
31.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				380.253	380.253				401.378	401.378	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
31.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				357.407	357.407				377.263	377.263	Unidad	EVENTO	1	443.000	443.000
31.13	CAMBIO DE BOMBA 0E DIRECCION HIDRAULICA				826.795	826.795				872.728	872.728	Unidad	EVENTO	1	1.025.000	1.025.000
31.14	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				195.187	195.187				206.030	206.030	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
31.15	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				350.359	350.359				369.823	369.823	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000
31.16	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				125.945	125.945				132.942	132.942	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
31.17	CAMBIO DE AMORTIGUADDR DE DIRECCION				200.000	200.000				252.372	252.372	Unidad	EVENTO	1	296.000	296.000
31.18	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS				60.000	60.000				50.670	50.670	Unidad	EVENTO	1	59.000	59.000
31.19	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				152.456	152.456				160.925	160.925	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
31.20	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				60.000	60.000				84.659	84.659	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
31.21	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				50.000	50.000				38.694	38.694	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
31.22	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				111.246	111.246				117.426	117.426	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
31.23	ALINEACION DE DIRECCION				60.000	60.000				65.238	65.238	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOC

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

Lic. Miguel Vallejos
Gerente

31.24	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				400.000	400.000				488.358	488.358	Unidad	EVENTO	1	574.000	574.000
31.25	MANO DE OBRA				450.000	450.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
32	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
32.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				250.000	250.000				283.670	283.670	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
32.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				226.690	226.690				215.356	215.356	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
32.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				50.000	50.000				71.232	71.232	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
32.4	MANO DE OBRA				170.000	170.000				161.500	161.500	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
33	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
33.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				500.000	500.000				485.574	485.574	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
33.2	MANO DE OBRA				290.000	290.000				275.500	275.500	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.000
34	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
34.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				403.850	403.850				451.362	451.362	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
34.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				170.784	170.784				190.876	190.876	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
34.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				120.000	120.000				80.564	80.564	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
34.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				593.673	593.673				663.517	663.517	Unidad	EVENTO	1	779.000	779.000
34.5	REGULACION DE FRENO Y FRENO DE MANO				50.000	50.000				74.831	74.831	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000
34.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				500.000	500.000				556.504	556.504	Unidad	EVENTO	1	654.000	654.000
34.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				288.120	288.120				322.016	322.016	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
34.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				120.000	120.000				78.980	78.980	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
34.9	CAMBIO TAMBOR DE FRENO				500.000	500.000				519.796	519.796	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000
34.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				100.000	100.000				128.873	128.873	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000
34.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				262.376	262.376				293.243	293.243	Unidad	EVENTO	1	344.000	344.000
34.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				300.000	300.000				321.848	321.848	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
34.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO				253.215	253.215				283.005	283.005	Unidad	EVENTO	1	332.000	332.000
34.14	CAMBBIO CILINDRO DE FRENO				146.813	146.813				164.085	164.085	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
34.15	CAMBIO PULMON DE FRENO (VALVULAS)				150.000	150.000				230.721	230.721	Unidad	EVENTO	1	271.000	271.000
34.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA				221.863	221.863				247.965	247.965	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
34.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				450.000	450.000				515.363	515.363	Unidad	EVENTO	1	605.000	605.000
34.18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA				153.241	153.241				171.269	171.269	Unidad	EVENTO	1	201.000	201.000
34.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				55.000	55.000				148.279	148.279	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
34.20	MANTENIMIENTO MORDAZA				116.124	116.124				129.786	129.786	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
34.21	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y REGULACION				99.548	99.548				111.260	111.260	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
34.22	CA?O FLEXIBLE DE FRENO Y FLUIDO				165.925	165.925				185.446	185.446	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
34.23	MANO DE OBRA				500.000	500.000				437.000	437.000	Unidad	EVENTO	1	513.000	513.000
35	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
35.1	CORRECCION DE PISADA				60.000	60.000				75.098	75.098	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
35.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				114.219	114.219				127.656	127.656	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
35.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				138.920	138.920				155.264	155.264	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
35.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				151.670	151.670				169.514	169.514	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
35.5	CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO				127.466	127.466				142.462	142.462	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
35.6	CAMBIO BUJE ELASTICO TRASERO				110.293	110.293				123.268	123.268	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
35.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				450.000	450.000				272.540	272.540	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UCI

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

35.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				550.000	550.000				291.313	291.313	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
35.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				56.152	56.152				62.758	62.758	Unidad	EVENTO	1	73.000	73.000
35.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO TRASERO				185.585	185.585				207.419	207.419	Unidad	EVENTO	1	243.000	243.000
35.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				177.030	177.030				197.857	197.857	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
35.12	CAMBIO ESPIRAL DELANTERO				339.960	339.960				379.955	379.955	Unidad	EVENTO	1	446.000	446.000
35.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA				406.431	406.431				454.247	454.247	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
35.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				225.364	225.364				251.878	251.878	Unidad	EVENTO	1	296.000	296.000
35.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				253.161	253.161				282.945	282.945	Unidad	EVENTO	1	332.000	332.000
35.16	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR CON EJE				598.954	598.954				669.419	669.419	Unidad	EVENTO	1	786.000	786.000
35.17	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE				648.488	648.488				724.781	724.781	Unidad	EVENTO	1	851.000	851.000
35.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO				587.058	587.058				656.124	656.124	Unidad	EVENTO	1	771.000	771.000
35.19	CAMBIO BUJE ELASTICO TRASERO				133.095	133.095				148.753	148.753	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
35.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				142.483	142.483				159.245	159.245	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
35.21	CAMBIO GRILLETE DE ELASTICO TRASERO				303.775	303.775				339.513	339.513	Unidad	EVENTO	1	399.000	399.000
35.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				120.000	120.000				205.895	205.895	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
35.23	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				620.597	620.597				693.608	693.608	Unidad	EVENTO	1	815.000	815.000
35.24	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				48.643	48.643				54.365	54.365	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
35.25	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				200.000	200.000				280.461	280.461	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
35.26	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				84.730	84.730				94.698	94.698	Unidad	EVENTO	1	111.000	111.000
35.27	REPARACION DE PEDALERA (BUJES Y PERNO) EMB.FR.				181.963	181.963				203.370	203.370	Unidad	EVENTO	1	239.000	239.000
35.28	REPARACION HOMOCINETICA				300.000	300.000				232.386	232.386	Unidad	EVENTO	1	273.000	273.000
35.29	CAMBIO JUEGO PERNO PIBOT				120.000	120.000				170.760	170.760	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
35.30	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				120.000	120.000				181.905	181.905	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
35.31	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				120.000	120.000				181.905	181.905	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
35.32	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				120.000	120.000				184.637	184.637	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
35.33	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				90.000	90.000				161.173	161.173	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
35.34	MANTENIMIENTO HOMOCINETICA				25.000	25.000				146.666	146.666	Unidad	EVENTO	1	172.000	172.000
35.35	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				90.000	90.000				144.055	144.055	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
35.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				90.000	90.000				150.399	150.399	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
35.37	MANO DE OBRA				450.000	450.000				370.500	370.500	Unidad	EVENTO	1	435.000	435.000
36	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
36.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				80.467	80.467				89.933	89.933	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
36.2	REPARACION DE ALTERNADOR				319.966	319.966				357.609	357.609	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
36.3	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000				390.070	390.070	Unidad	EVENTO	1	458.000	458.000
36.4	CAMBIO TERMINAL DE BATERIA				34.105	34.105				38.118	38.118	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
36.5	MANTENIMIENTO QEL ALTERNADOR				220.538	220.538				246.484	246.484	Unidad	EVENTO	1	289.000	289.000
36.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				126.917	126.917				141.848	141.848	Unidad	EVENTO	1	166.000	166.000
36.7	CAMBIO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				338.009	338.009				377.775	377.775	Unidad	EVENTO	1	444.000	444.000
36.8	CAMBIO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				247.712	247.712				276.854	276.854	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
36.9	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERAL DELANTERO				34.411	34.411				38.460	38.460	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
36.10	ALINEAR LUCES				66.688	66.688				74.534	74.534	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000
36.11	CAMBIO TERMINAL CABLE (MACHO Y HEMBRA)				161.230	161.230				180.198	180.198	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000
36.12	CAMBIO FUSIBLE Y TERMINAL DE CABLE				59.598	59.598				66.610	66.610	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE CONTROL

Gerencia de Gestión

36.13	CAMBIO RELAY Y TERMINAL DE CABLE				138.360	138.360				154.638	154.638	Unidad	EVENTO	1	181.000	181.000
36.14	CAMBID MANCHON DE UNION				129.971	129.971				145.262	145.262	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
36.15	REPARACIDN BASICA DE TABLERO				242.265	242.265				270.767	270.767	Unidad	EVENTO	1	318.000	318.000
36.16	REPARACIDN MOTOR DE ARRANQUE				322.863	322.863				360.846	360.846	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
36.17	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				346.132	346.132				386.853	386.853	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000
36.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				145.047	145.047				162.111	162.111	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
36.19	CAMBIO BOCINA Y RELAY				151.714	151.714				169.562	169.562	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
36.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				150.500	150.500				168.206	168.206	Unidad	EVENTO	1	197.000	197.000
36.21	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE				96.396	96.396				107.737	107.737	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
36.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				395.267	395.267				441.769	441.769	Unidad	EVENTO	1	519.000	519.000
36.23	CAMBIO BENDIX ARRANQUE				230.138	230.138				257.213	257.213	Unidad	EVENTO	1	302.000	302.000
36.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				191.496	191.496				214.025	214.025	Unidad	EVENTO	1	251.000	251.000
36.25	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				168.318	168.318				188.121	188.121	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
36.26	CAMBIO RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				166.624	166.624				186.227	186.227	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000
36.27	MANO DE OBRA				379.100	379.100				423.700	423.700	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000
37	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
37.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE				247.917	247.917				277.083	277.083	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
37.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				476.607	476.607				532.678	532.678	Unidad	EVENTO	1	626.000	626.000
37.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				490.716	490.716				548.448	548.448	Unidad	EVENTO	1	644.000	644.000
37.4	RECTIFICACION DE CORDNA VOLANTE				135.986	135.986				151.984	151.984	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
37.5	REPARACION DE PLATO DE PRESIDN DE EMBRAGUE				295.142	295.142				329.864	329.864	Unidad	EVENTO	1	387.000	387.000
37.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				343.427	343.427				383.830	383.830	Unidad	EVENTO	1	451.000	451.000
37.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				155.636	155.636				173.946	173.946	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
37.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				259.995	259.995				290.583	290.583	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
37.9	REPARACION BDMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				161.399	161.399				180.387	180.387	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
37.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HDRQUILLA DE EMBRAGUE				119.685	119.685				133.765	133.765	Unidad	EVENTO	1	157.000	157.000
37.11	CAMBIO RULEMAN PIVOT EJE DE MANDO				166.070	166.070				185.607	185.607	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000
37.12	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE				237.597	237.597				265.549	265.549	Unidad	EVENTO	1	312.000	312.000
37.13	MANO DE OBRA				297.500	297.500				332.500	332.500	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
38	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
38.1	SOLDADURA DE CAMPANA				180.909	180.909				202.193	202.193	Unidad	EVENTO	1	237.000	237.000
38.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				71.428	71.428				79.831	79.831	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
38.3	CAMBIO QE ACEITE DE CAJA				55.000	55.000				42.179	42.179	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
38.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR				176.520	176.520				197.287	197.287	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
38.5	CAMBIO DE RODILLO EJE SECUNDARIO				177.423	177.423				198.296	198.296	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
38.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				166.922	166.922				186.560	186.560	Unidad	EVENTO	1	219.000	219.000
38.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				178.307	178.307				199.284	199.284	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
38.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRDNIZADDR				220.417	220.417				246.348	246.348	Unidad	EVENTO	1	289.000	289.000
38.9	CAMBIO DE RULEMAN DE EJE PRIMARIO				169.073	169.073				188.964	188.964	Unidad	EVENTO	1	222.000	222.000
38.10	CAMBIO QE RETEN				55.000	55.000				107.776	107.776	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
38.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS				200.202	200.202				223.755	223.755	Unidad	EVENTO	1	263.000	263.000
38.12	CAMBIO DE ARQ DESLIZANTE				186.695	186.695				208.659	208.659	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
38.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.161.743	1.161.743				1.298.419	1.298.419	Unidad	EVENTO	1	1.526.000	1.526.000
38.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				699.578	699.578				781.881	781.881	Unidad	EVENTO	1	919.000	919.000
38.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				151.874	151.874				169.742	169.742	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

38.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				236.526	236.526				264.352	264.352	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
38.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				444.303	444.303				496.574	496.574	Unidad	EVENTO	1	583.000	583.000
38.18	CAMBIO DE EJE MANDO				720.768	720.768				805.564	805.564	Unidad	EVENTO	1	946.000	946.000
38.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				217.764	217.764				243.383	243.383	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
38.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				183.704	183.704				205.316	205.316	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
38.21	REPARACION CARCAZA DE ENGRANAJE				190.447	190.447				212.852	212.852	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
38.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				259.615	259.615				290.158	290.158	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
38.23	CAMBIO DE RETEN PI?ON				171.468	171.468				191.641	191.641	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
38.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				738.956	738.956				825.892	825.892	Unidad	EVENTO	1	970.000	970.000
38.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				261.929	261.929				292.745	292.745	Unidad	EVENTO	1	344.000	344.000
38.26	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO				1.905.937	1.905.937				2.130.165	2.130.165	Unidad	EVENTO	1	2.503.000	2.503.000
38.27	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL				279.488	279.488				312.369	312.369	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
38.28	CAMBIO PALIER				607.660	607.660				679.150	679.150	Unidad	EVENTO	1	798.000	798.000
38.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				263.363	263.363				294.347	294.347	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
38.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				171.468	171.468				191.641	191.641	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
38.31	CAMBIO RULEMAN DE DIFERENCIAL				219.562	219.562				245.392	245.392	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
38.32	REPARACION PALANCA DE CAMBIO				213.498	213.498				238.615	238.615	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
38.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				618.084	618.084				690.800	690.800	Unidad	EVENTO	1	811.000	811.000
38.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				198.948	198.948				222.354	222.354	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
38.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRAS. C/ DEL.				371.471	371.471				415.174	415.174	Unidad	EVENTO	1	488.000	488.000
38.36	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL				121.434	121.434				135.720	135.720	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
38.37	REPARACION OLLA DIFERENCIAL				234.155	234.155				261.703	261.703	Unidad	EVENTO	1	307.000	307.000
38.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				168.021	168.021				187.788	187.788	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
38.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				42.640	42.640				47.657	47.657	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
38.40	MANO DE OBRA				400.000	400.000				437.000	437.000	Unidad	EVENTO	1	513.000	513.000
39	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
39.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.				119.215	119.215				133.240	133.240	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
39.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				255.873	255.873				285.976	285.976	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
39.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				220.000	220.000				208.914	208.914	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
39.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				164.186	164.186				183.502	183.502	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
39.5	CAMBIO DE FILTRO				204.861	204.861				228.963	228.963	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
39.6	REPARACION DE COMPRESOR				661.275	661.275				739.072	739.072	Unidad	EVENTO	1	868.000	868.000
39.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				177.801	177.801				198.719	198.719	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
39.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				114.914	114.914				128.433	128.433	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
39.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				226.798	226.798				253.480	253.480	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
39.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.				1.564.801	1.564.801				1.748.896	1.748.896	Unidad	EVENTO	1	2.055.000	2.055.000
39.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				941.577	941.577				1.052.351	1.052.351	Unidad	EVENTO	1	1.236.000	1.236.000
39.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				115.332	115.332				128.900	128.900	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000
39.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				135.001	135.001				150.884	150.884	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
39.14	CAMBIO CA?OS A.A.				214.760	214.760				240.026	240.026	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
39.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.				141.184	141.184				157.794	157.794	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
39.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANCION DE A.A.				210.372	210.372				235.122	235.122	Unidad	EVENTO	1	276.000	276.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOC.

Econ. Miguel Valiente
Gerente

	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.				236.073	236.073				263.847	263.847	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
	CAMBIO DE JUEGD DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.				168.596	168.596				188.431	188.431	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				146.907	146.907				164.190	164.190	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
	MANO DE OBRA				350.000	350.000				342.000	342.000	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000
	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo														
	CAMBIAR RETEN TAPA MOTOR				128.566	128.566				143.692	143.692	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				164.557	164.557				183.916	183.916	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR				210.406	210.406				235.160	235.160	Unidad	EVENTO	1	276.000	276.000
	CAMBIO VOLANTE MOTOR				753.058	753.058				841.653	841.653	Unidad	EVENTO	1	989.000	989.000
	CAMBIO VALVULA DE ADMISION				135.411	135.411				151.342	151.342	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE				148.161	148.161				165.592	165.592	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
	CAMBIO GUIA DE VALVULAS				128.669	128.669				143.806	143.806	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				106.356	106.356				118.868	118.868	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULA Y ESMERILAR				108.806	108.806				121.607	121.607	Unidad	EVENTO	1	142.000	142.000
	CAMBIO JUEGO DE AROS				366.924	366.924				410.092	410.092	Unidad	EVENTO	1	482.000	482.000
	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				557.531	557.531				623.123	623.123	Unidad	EVENTO	1	732.000	732.000
	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				621.632	621.632				694.766	694.766	Unidad	EVENTO	1	816.000	816.000
	CAMBIO BRAZO DE PISTON				335.342	335.342				374.794	374.794	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
	CAMBIO PERNO PISTON				128.566	128.566				143.692	143.692	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
	CAMBIO CASQUILO DE BIELA				172.961	172.961				193.310	193.310	Unidad	EVENTO	1	227.000	227.000
	CAMBIO CASQUILLO DE BANCADA				208.875	208.875				233.449	233.449	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
	CAMBIO CASQUILLO DE LEVA				175.099	175.099				195.699	195.699	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
	CAMBIO ARBOL DE LEVA				780.973	780.973				872.852	872.852	Unidad	EVENTO	1	1.025.000	1.025.000
	CAMBIO CORONA MOTOR				623.729	623.729				697.109	697.109	Unidad	EVENTO	1	819.000	819.000
	CAMBIAR TERMOSTATO				144.598	144.598				161.609	161.609	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
	RECTIFICACION DE VALVULA				102.209	102.209				114.234	114.234	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000
	RECTIFICACIDN DE CILINDRO				176.121	176.121				196.842	196.842	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				301.111	301.111				336.536	336.536	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
	CAMBIO CIGUE?AL				2.074.201	2.074.201				2.318.224	2.318.224	Unidad	EVENTO	1	2.724.000	2.724.000
	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				447.765	447.765				500.443	500.443	Unidad	EVENTO	1	588.000	588.000
	REPARACIDN DE BOMBA INYECTORA				1.136.829	1.136.829				1.270.574	1.270.574	Unidad	EVENTO	1	1.493.000	1.493.000
	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				86.352	86.352				96.511	96.511	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
	LIMPIEZA Y CALIBRACIDN DE BOMBA INYECTORA				783.787	783.787				875.997	875.997	Unidad	EVENTO	1	1.029.000	1.029.000
	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				253.643	253.643				283.484	283.484	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				719.736	719.736				804.411	804.411	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
	CAMBIO POLEA TENSOR				206.596	206.596				230.901	230.901	Unidad	EVENTO	1	271.000	271.000
	CAMBIO RULEMAN POLEA				163.426	163.426				182.653	182.653	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				293.195	293.195				327.689	327.689	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				415.821	415.821				464.742	464.742	Unidad	EVENTO	1	546.000	546.000
	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				142.673	142.673				159.458	159.458	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
	CAMBIO CALCE LATERAL				195.614	195.614				218.627	218.627	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000
	CAMBIO BUJE DE BIELA				118.370	118.370				132.296	132.296	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
	CAMBIO BUJE DE LEVA				112.796	112.796				126.066	126.066	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				285.966	285.966				319.609	319.609	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				[illegible]	379.641				424.305	424.305	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

Lic. Miguel Valiente
Gerente

40.41	CAMBIAR CORREA DENTADA				288.785	288.785				322.760	322.760	Unidad	EVENTO	1	379.000	379.000
40.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				552.060	552.060				617.008	617.008	Unidad	EVENTO	1	725.000	725.000
40.43	REPARACION DE RADIADOR				210.426	210.426				235.182	235.182	Unidad	EVENTO	1	276.000	276.000
40.44	CAMBIO TAPA MOTOR				2.176.214	2.176.214				2.432.239	2.432.239	Unidad	EVENTO	1	2.858.000	2.858.000
40.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				261.040	261.040				291.751	291.751	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
40.46	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR				114.561	114.561				128.039	128.039	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
40.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				141.424	141.424				158.062	158.062	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
40.48	REPARACION DE CARTER				223.761	223.761				250.086	250.086	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
40.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				163.116	163.116				182.307	182.307	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
40.50	CAMBIO EJE BALANCIN				262.926	262.926				293.858	293.858	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
40.51	CAMBIO PICO INYECTOR				345.786	345.786				386.467	386.467	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000
40.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				83.376	83.376				93.185	93.185	Unidad	EVENTO	1	109.000	109.000
40.53	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO				303.649	303.649				339.373	339.373	Unidad	EVENTO	1	398.000	398.000
40.54	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				303.649	303.649				339.373	339.373	Unidad	EVENTO	1	398.000	398.000
40.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				132.098	132.098				147.639	147.639	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
40.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				36.556	36.556				40.856	40.856	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
40.57	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				76.256	76.256				85.227	85.227	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
40.58	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE				195.648	195.648				218.665	218.665	Unidad	EVENTO	1	257.000	257.000
40.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000				102.895	102.895	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
40.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000				110.593	110.593	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000
40.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				190.000	190.000				115.372	115.372	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
40.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				190.000	190.000				94.721	94.721	Unidad	EVENTO	1	111.000	111.000
40.63	REPARACION DE SILENCIADOR				240.000	240.000				332.408	332.408	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
40.64	CAMBIO SILENCIADOR				450.000	450.000				566.210	566.210	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
40.65	POR LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				50.000	50.000				62.064	62.064	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
40.66	REPARACION CA?O DE ESCAPE				206.504	206.504				230.798	230.798	Unidad	EVENTO	1	271.000	271.000
40.67	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				189.233	189.233				211.496	211.496	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
40.68	CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE				152.878	152.878				170.863	170.863	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
40.69	MANO DE OBRA				1.045.500	1.045.500				1.168.500	1.168.500	Unidad	EVENTO	1	1.373.000	1.373.000
41	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
41.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				95.244	95.244				106.449	106.449	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
41.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				471.253	471.253				526.694	526.694	Unidad	EVENTO	1	619.000	619.000
41.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				204.139	204.139				228.156	228.156	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000
41.4	REPARACION DE RADIADOR				250.000	250.000				221.488	221.488	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
41.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.307.223	1.307.223				1.461.014	1.461.014	Unidad	EVENTO	1	1.717.000	1.717.000
41.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				220.000	220.000				150.536	150.536	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
41.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				40.000	40.000				45.363	45.363	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
41.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				180.211	180.211				201.412	201.412	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
41.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				226.773	226.773				253.452	253.452	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
41.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				124.264	124.264				138.883	138.883	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000
41.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				398.389	398.389				445.258	445.258	Unidad	EVENTO	1	523.000	523.000
41.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				202.119	202.119				225.897	225.897	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
41.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR				50.000	50.000				71.497	71.497	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
41.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				371.816	371.816				415.559	415.559	Unidad	EVENTO	1	488.000	488.000
41.15	MANO DE OBRA				250.000	250.000				237.500	237.500	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE JOC

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

42	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
42.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				794.380	794.380				887.836	887.836	Unidad	EVENTO	1	1.043.000	1.043.000
42.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				401.991	401.991				449.284	449.284	Unidad	EVENTO	1	528.000	528.000
42.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				60.000	60.000				67.219	67.219	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
42.4	BALANCEO DE RUEDAS				60.000	60.000				67.032	67.032	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000
42.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				1.033.687	1.033.687				1.155.298	1.155.298	Unidad	EVENTO	1	1.357.000	1.357.000
42.6	CAMBIO DE MUñEQUIN				235.301	235.301				262.983	262.983	Unidad	EVENTO	1	309.000	309.000
42.7	REPARACION COLUMNA DE DIRECCION				324.886	324.886				363.108	363.108	Unidad	EVENTO	1	426.000	426.000
42.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				306.239	306.239				342.267	342.267	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000
42.9	CAMBIO CRUZETA COLUMNA DE DIRECCION				176.044	176.044				196.755	196.755	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
42.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				123.854	123.854				138.425	138.425	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
42.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				343.050	343.050				383.409	383.409	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
42.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				533.595	533.595				596.371	596.371	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
42.13	CAMBID DE CAñO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				179.243	179.243				200.330	200.330	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
42.14	CAMBIO BARRA LARGA DE DIRECCION				497.919	497.919				556.498	556.498	Unidad	EVENTO	1	654.000	654.000
42.15	CAMBIO FUIDO DE DIRECCION				60.000	60.000				67.114	67.114	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000
42.16	CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCION				296.212	296.212				331.060	331.060	Unidad	EVENTO	1	389.000	389.000
42.17	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				346.049	346.049				386.760	386.760	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000
42.18	MANO DE OBRA				350.000	350.000				370.500	370.500	Unidad	EVENTO	1	435.000	435.000
43	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
43.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				286.894	286.894				320.647	320.647	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
43.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				189.406	189.406				211.689	211.689	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
43.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				83.586	83.586				93.420	93.420	Unidad	EVENTO	1	109.000	109.000
43.4	MANO DE OBRA				136.000	136.000				152.000	152.000	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
44	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
44.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				442.119	442.119				494.133	494.133	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
44.2	MANO DE OBRA				212.500	212.500				237.500	237.500	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
45	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
45.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FREND				404.117	404.117				451.660	451.660	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
45.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				201.204	201.204				224.875	224.875	Unidad	EVENTO	1	264.000	264.000
45.3	RECTIFICAR DISCO				150.000	150.000				82.632	82.632	Unidad	EVENTO	1	97.000	97.000
45.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				850.000	850.000				1.354.349	1.354.349	Unidad	EVENTO	1	1.591.000	1.591.000
45.5	REGULACION DE FRENO Y DE MANO				30.000	30.000				35.574	35.574	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000
45.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				477.532	477.532				533.713	533.713	Unidad	EVENTO	1	627.000	627.000
45.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				321.046	321.046				358.816	358.816	Unidad	EVENTO	1	421.000	421.000
45.8	RECTIFICACION DE TAMBOR TRASERO				150.000	150.000				77.763	77.763	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
45.9	CAMBIO TAMBOR DE FRENO				550.000	550.000				625.178	625.178	Unidad	EVENTO	1	734.000	734.000
45.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				100.000	100.000				78.352	78.352	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
45.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				256.318	256.318				286.473	286.473	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
45.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				298.159	298.159				333.237	333.237	Unidad	EVENTO	1	391.000	391.000
45.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO				184.813	184.813				206.555	206.555	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
45.14	CAMBIO FLUIDODE FRENO				40.000	40.000				55.718	55.718	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UDC

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

Miguel Valiente
Gerente
Gestión Institucional

45.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO				287.095	287.095				320.871	320.871	Unidad	EVENTO	1	377.000	377.000
45.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				515.290	515.290				575.913	575.913	Unidad	EVENTO	1	676.000	676.000
45.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO				194.446	194.446				217.322	217.322	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
45.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				34.145	34.145				38.162	38.162	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
45.19	CAMBIAR JUEGO REPARO DE MORDAZA				114.171	114.171				127.603	127.603	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
45.20	REPARAR DEPRESOR Y CAMBIO DE MANGUERA				287.427	287.427				321.242	321.242	Unidad	EVENTO	1	377.000	377.000
45.21	CAMBIO CA?O DE METAL DUCTO DE FLUIDO				131.938	131.938				147.460	147.460	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
45.22	CAMBIO CA?O FLEXIBLE				144.607	144.607				161.620	161.620	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
45.23	MANO DE OBRA				550.000	550.000				456.000	456.000	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
46	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
46.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				76.517	76.517				85.519	85.519	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
46.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				125.503	125.503				140.268	140.268	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000
46.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				171.357	171.357				191.517	191.517	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
46.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				184.107	184.107				205.767	205.767	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
46.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS				160.498	160.498				179.380	179.380	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
46.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				121.541	121.541				135.840	135.840	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
46.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				450.000	450.000				383.916	383.916	Unidad	EVENTO	1	451.000	451.000
46.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				550.000	550.000				411.650	411.650	Unidad	EVENTO	1	483.000	483.000
46.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				62.649	62.649				70.020	70.020	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000
46.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				112.753	112.753				126.018	126.018	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
46.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				270.951	270.951				302.828	302.828	Unidad	EVENTO	1	355.000	355.000
46.12	CAMBIO GRILLETE ELASTICO				250.907	250.907				280.426	280.426	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
46.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADOR				407.520	407.520				455.464	455.464	Unidad	EVENTO	1	535.000	535.000
46.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				207.478	207.478				231.887	231.887	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
46.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				258.178	258.178				288.552	288.552	Unidad	EVENTO	1	339.000	339.000
46.16	CAMBIO HOJA ELASTICO TRASERO				309.786	309.786				346.231	346.231	Unidad	EVENTO	1	406.000	406.000
46.17	CAMBIO GRAMPA ELASTICO				157.261	157.261				175.762	175.762	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
46.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				179.973	179.973				201.146	201.146	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
46.19	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION				232.028	232.028				259.325	259.325	Unidad	EVENTO	1	304.000	304.000
46.20	CAMBIO BIELETA ESTABIUZADOR				186.791	186.791				208.766	208.766	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
46.21	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				591.460	591.460				661.043	661.043	Unidad	EVENTO	1	777.000	777.000
46.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				40.853	40.853				45.659	45.659	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
46.23	CAMBIO SOPORTE DE BARRA TORSION				238.637	238.637				266.712	266.712	Unidad	EVENTO	1	313.000	313.000
46.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				79.718	79.718				89.097	89.097	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000
46.25	REPARACION DE PEDALERA (JGO. BUJES Y PERNO)				143.064	143.064				159.895	159.895	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
46.26	REPARACION HOMOCINETICA				236.941	236.941				264.816	264.816	Unidad	EVENTO	1	311.000	311.000
46.27	CAMBIO BASE PUNTA EJE DELANTERO				233.955	233.955				261.479	261.479	Unidad	EVENTO	1	307.000	307.000
46.28	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR				550.000	550.000				703.264	703.264	Unidad	EVENTO	1	826.000	826.000
46.29	CAMBIO PARRILLA INFERIOR				550.000	550.000				807.540	807.540	Unidad	EVENTO	1	949.000	949.000
46.30	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				156.323	155.223				174.714	174.714	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
46.31	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				112.015	112.015				125.193	125.193	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
46.32	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				131.228	131.228				146.666	146.666	Unidad	EVENTO	1	172.000	172.000
46.33	CAMBIO SOPORTE AMORTIGUADOR TRAS. O DELANT.				244.980	244.980				273.801	273.801	Unidad	EVENTO	1	321.000	321.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Miguel Valiente

46.34	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				132.486	132.486				148.072	148.072	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
46.35	MANO DE OBRA				450.000	450.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
47	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
47.1	REPARACION DE ALTERNADOR				317.517	317.517				354.872	354.872	Unidad	EVENTO	1	417.000	417.000
47.2	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000				400.960	400.960	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
47.3	CAMBIO TERMINAL DE BATERIA				30.000	30.000				30.747	30.747	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
47.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				129.980	129.980				145.272	145.272	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
47.5	CAMBIO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				270.301	270.301				302.101	302.101	Unidad	EVENTO	1	355.000	355.000
47.6	CAMBIO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				184.445	184.445				206.144	206.144	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
47.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				39.576	39.576				44.232	44.232	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000
47.8	AJUSTAR FARO AUXILIAR				37.896	37.896				42.354	42.354	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
47.9	CAMBIO DE RELAY Y FUSIBLES				95.692	95.692				106.950	106.950	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
47.10	CAMBIO MANCHON DE CABLE (HEMBRA Y MACHO)				153.928	153.928				172.037	172.037	Unidad	EVENTO	1	202.000	202.000
47.11	CAMBIO DE RELAY LUZ ALTA				80.968	80.968				90.494	90.494	Unidad	EVENTO	1	106.000	106.000
47.12	REPARACION BASICA DE TABLERO				234.228	234.228				261.784	261.784	Unidad	EVENTO	1	307.000	307.000
47.13	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				354.206	354.206				395.877	395.877	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
47.14	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				359.724	359.724				402.045	402.045	Unidad	EVENTO	1	472.000	472.000
47.15	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				216.130	216.130				241.557	241.557	Unidad	EVENTO	1	283.000	283.000
47.16	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE				187.783	187.783				209.875	209.875	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
47.17	CAMBIO BOCINA Y RELAY				158.995	158.995				177.700	177.700	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
47.18	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE				148.800	148.800				166.305	166.305	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
47.19	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE				89.756	89.756				100.316	100.316	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
47.20	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				401.452	401.452				448.682	448.682	Unidad	EVENTO	1	527.000	527.000
47.21	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				221.385	221.385				247.430	247.430	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
47.22	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				193.909	193.909				216.722	216.722	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000
47.23	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				164.112	164.112				183.420	183.420	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
47.24	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				136.397	136.397				152.444	152.444	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000
47.25	CAMBIO MANOPLA (PERILLA) SEñALERO, LUCES, STOP				381.277	381.277				426.133	426.133	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
47.26	CAMBIO PLAQUETA BOCINA, SE?ALERO, LUCES				405.837	405.837				453.583	453.583	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
47.27	CAMBIO TAPA FARO DE LUCES DELAN, TRAS. Y FRENO				171.297	171.297				191.449	191.449	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
47.28	MANO DE OBRA				500.000	500.000				399.000	399.000	Unidad	EVENTO	1	469.000	469.000
48	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
48.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE				256.040	256.040				286.163	286.163	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
48.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				443.140	443.140				495.274	495.274	Unidad	EVENTO	1	582.000	582.000
48.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				434.737	434.737				485.882	485.882	Unidad	EVENTO	1	571.000	571.000
48.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE				217.474	217.474				243.059	243.059	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
48.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				238.367	238.367				266.410	266.410	Unidad	EVENTO	1	313.000	313.000
48.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				299.735	299.735				334.998	334.998	Unidad	EVENTO	1	393.000	393.000
48.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				205.010	205.010				229.129	229.129	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
48.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				267.407	267.407				298.866	298.866	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO

Miguel Valiente
Gerente

48.9	CAMBIO HORQUILLA DE EMBRAGUE				216.688	216.688				242.180	242.180	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000
48.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE				135.241	135.241				151.152	151.152	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
48.11	CAMBIO CAÑERIA Y FLUIDO EMBRAGUE				155.514	155.514				173.810	173.810	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
48.12	MANO DE OBRA				348.500	348.500				389.500	389.500	Unidad	EVENTO	1	457.000	457.000
49	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
49.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				197.792	197.792	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
49.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				65.916	65.916				73.671	73.671	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000
49.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				55.000	55.000				42.179	42.179	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
49.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADDR				172.668	172.668				192.981	192.981	Unidad	EVENTO	1	226.000	226.000
49.5	CAMBIO DE RODILLO				159.328	159.328				178.072	178.072	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
49.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				183.491	183.491				205.078	205.078	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
49.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				194.937	194.937				217.871	217.871	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000
49.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR				176.794	176.794				197.593	197.593	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
49.9	CAMBIO DE RULEMAN EJE SECUNDARIO				179.374	179.374				200.477	200.477	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
49.10	CAMBIO DE RETEN				112.198	112.198				125.398	125.398	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
49.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS				219.696	219.696				245.542	245.542	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
49.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				180.261	180.261				201.468	201.468	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
49.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.225.489	1.225.489				1.369.664	1.369.664	Unidad	EVENTO	1	1.609.000	1.609.000
49.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				881.358	881.358				985.047	985.047	Unidad	EVENTO	1	1.157.000	1.157.000
49.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				129.410	129.410				144.635	144.635	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
49.16	CAMBIO DE SDPORTE DE CAJA				245.466	245.466				274.344	274.344	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000
49.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				473.406	473.406				529.101	529.101	Unidad	EVENTO	1	621.000	621.000
49.18	CAMBIO DE EJE MANDO				801.912	801.912				896.254	896.254	Unidad	EVENTO	1	1.053.000	1.053.000
49.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				201.182	201.182				224.851	224.851	Unidad	EVENTO	1	264.000	264.000
49.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETENES				176.365	176.365				197.114	197.114	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
49.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				763.020	763.020				852.787	852.787	Unidad	EVENTO	1	1.002.000	1.002.000
49.22	CAMBIO DE CENTRAUZADOR CARDAN				295.144	295.144				329.866	329.866	Unidad	EVENTO	1	387.000	387.000
49.23	CAMBIO DE RETEN PI?ON				141.534	141.534				158.185	158.185	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
49.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				854.049	854.049				954.525	954.525	Unidad	EVENTO	1	1.121.000	1.121.000
49.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				267.275	267.275				298.719	298.719	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000
49.26	CAMBIO DE CORDNA Y PI?ON DIF. TRAS. O/. DEL.				2.070.938	2.070.938				2.314.578	2.314.578	Unidad	EVENTO	1	2.720.000	2.720.000
49.27	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL				284.499	284.499				317.970	317.970	Unidad	EVENTO	1	373.000	373.000
49.28	CAMBIO PALIER TRASERO O DELANTERO				521.553	521.553				582.912	582.912	Unidad	EVENTO	1	685.000	685.000
49.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				194.974	194.974				217.912	217.912	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000
49.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				125.520	125.520				140.287	140.287	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000
49.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL				219.562	219.562				245.392	245.392	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
49.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIOS				213.987	213.987				239.162	239.162	Unidad	EVENTO	1	281.000	281.000
49.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				634.714	634.714				709.386	709.386	Unidad	EVENTO	1	833.000	833.000
49.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				200.037	200.037				223.571	223.571	Unidad	EVENTO	1	262.000	262.000
49.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRAS. O/. DEL.				449.060	449.060				501.891	501.891	Unidad	EVENTO	1	589.000	589.000
49.36	CAMBIO JUNTA DE DIFERENCIAL TRS. O DEL.				120.345	120.345				134.503	134.503	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
49.37	REPARACION OLLA DIFERENCIAL				233.165	233.165				260.597	260.597	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
49.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				169.438	169.438				189.372	189.372	Unidad	EVENTO	1	222.000	222.000
49.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				55.000	55.000				47.657	47.657	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000

Lic. Luis Chiuzari
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. [illegible]
Gerente

49.40	MANO DE OBRA				550.000	550.000				513.000	513.000	Unidad	EVENTO	1	603.000	603.000
50	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
50.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.				121.126	121.126				135.376	135.376	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
50.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				262.404	262.404				293.275	293.275	Unidad	EVENTO	1	344.000	344.000
50.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				186.923	186.923				208.914	208.914	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
50.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				164.681	164.681				184.055	184.055	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
50.5	CAMBIO DE FILTRO				194.617	194.617				217.513	217.513	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
50.6	REPARACION DE COMPRESOR				621.092	621.092				694.161	694.161	Unidad	EVENTO	1	815.000	815.000
50.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				179.219	179.219				200.303	200.303	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
50.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				111.480	111.480				124.596	124.596	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
50.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				229.304	229.304				256.281	256.281	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
50.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.				2.058.032	2.058.032				2.300.153	2.300.153	Unidad	EVENTO	1	2.703.000	2.703.000
50.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.025.915	1.025.915				1.146.611	1.146.611	Unidad	EVENTO	1	1.347.000	1.347.000
50.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				124.145	124.145				138.750	138.750	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000
50.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				166.867	166.867				186.499	186.499	Unidad	EVENTO	1	219.000	219.000
50.14	CAMBIO CA?OS A.A.				212.911	212.911				237.959	237.959	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
50.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.				148.113	148.113				165.538	165.538	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
50.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE A.A.				216.925	216.925				242.446	242.446	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000
50.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.				253.625	253.625				283.463	283.463	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
50.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS Y DE RETEN DE A.A.				167.467	167.467				187.169	187.169	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
50.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				179.010	179.010				200.070	200.070	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
50.20	MANO DE OBRA				350.000	350.000				376.200	376.200	Unidad	EVENTO	1	442.000	442.000
51	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
51.1	CAMBIAR RETEN TAPA MOTOR				128.566	128.566				143.692	143.692	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
51.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				178.395	178.395				199.383	199.383	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
51.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR				223.323	223.323				249.597	249.597	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
51.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				676.558	676.558				756.153	756.153	Unidad	EVENTO	1	888.000	888.000
51.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION				133.995	133.995				149.759	149.759	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
51.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE				146.745	146.745				164.009	164.009	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
51.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS				278.044	278.044				310.755	310.755	Unidad	EVENTO	1	365.000	365.000
51.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				124.284	124.284				138.906	138.906	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000
51.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULA Y ESMERILAR				113.984	113.984				127.394	127.394	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
51.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				355.206	355.206				396.995	396.995	Unidad	EVENTO	1	466.000	466.000
51.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				644.048	644.048				719.818	719.818	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
51.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				705.419	705.419				788.410	788.410	Unidad	EVENTO	1	926.000	926.000
51.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				368.314	368.314				411.645	411.645	Unidad	EVENTO	1	483.000	483.000
51.14	CAMBIO PERNO PISTON				116.314	116.314				129.998	129.998	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
51.15	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BIELA				224.137	224.137				250.506	250.506	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
51.16	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BANCADA				243.381	243.381				272.014	272.014	Unidad	EVENTO	1	319.000	319.000
51.17	CAMBIO CASQUILLO DE LEVA				179.950	179.950				201.121	201.121	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
51.18	CAMBIO ARBOL DE LEVAS				774.539	774.539				865.661	865.661	Unidad	EVENTO	1	1.017.000	1.017.000
51.19	CAMBIO CORONA MOTOR				702.141	702.141				784.746	784.746	Unidad	EVENTO	1	922.000	922.000
51.20	CAMBIAR TERMOSTATO				177.564	177.564				198.453	198.453	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
51.21	RECTIFICACION DE VALVULA				104.721	104.721				117.041	117.041	Unidad	EVENTO	1	137.000	137.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ...

Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

51.22	RECTIFICACION DE CILINDRO				173.610	173.610				194.034	194.034	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000
51.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				302.528	302.528				338.119	338.119	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000
51.24	CAMBIO CIGUE?AL				1.964.780	1.964.780				2.195.931	2.195.931	Unidad	EVENTO	1	2.581.000	2.581.000
51.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				451.526	451.526				504.647	504.647	Unidad	EVENTO	1	593.000	593.000
51.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.022.419	1.022.419				1.142.704	1.142.704	Unidad	EVENTO	1	1.343.000	1.343.000
51.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				85.899	85.899				96.005	96.005	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
51.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA				756.139	756.139				845.096	845.096	Unidad	EVENTO	1	993.000	993.000
51.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				258.061	258.061				288.421	288.421	Unidad	EVENTO	1	339.000	339.000
51.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				764.420	764.420				854.352	854.352	Unidad	EVENTO	1	1.004.000	1.004.000
51.31	CAMBIO POLEA TENSOR				218.424	218.424				244.121	244.121	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
51.32	CAMBIO RULEMAN POLEA				159.503	159.503				178.268	178.268	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
51.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				288.466	288.466				322.403	322.403	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
51.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				456.584	456.584				510.299	510.299	Unidad	EVENTO	1	599.000	599.000
51.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				141.256	141.256				157.875	157.875	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
51.36	CAMBIO CALCE LATERALDE CIGUE?AL				193.763	193.763				216.559	216.559	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000
51.37	CAMBIO BUJE DE BIELA				117.282	117.282				131.079	131.079	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
51.38	CAMBIO BUJE DE LEVA				111.707	111.707				124.849	124.849	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
51.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				279.532	279.532				312.418	312.418	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
51.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				423.234	423.234				473.026	473.026	Unidad	EVENTO	1	556.000	556.000
51.41	CAMBIAR CORREA DENTADA				304.041	304.041				339.811	339.811	Unidad	EVENTO	1	399.000	399.000
51.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				468.677	468.677				523.815	523.815	Unidad	EVENTO	1	615.000	615.000
51.43	REPARACION DE RADIADOR				223.176	223.176				249.432	249.432	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
51.44	CAMBIO TAPA MOTOR				2.328.218	2.328.218				2.602.126	2.602.126	Unidad	EVENTO	1	3.058.000	3.058.000
51.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				266.052	266.052				297.352	297.352	Unidad	EVENTO	1	349.000	349.000
51.46	CAMIO TORNILLO DE TAPA MOTOR				102.020	102.020				114.022	114.022	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000
51.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				147.690	147.690				165.066	165.066	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
51.48	REPARACION DE CARTER				214.925	214.925				240.210	240.210	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
51.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				165.950	165.950				185.473	185.473	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000
51.50	CAMBIO EJE BALANCIN				300.146	300.146				335.458	335.458	Unidad	EVENTO	1	394.000	394.000
51.51	CAMBIO PICO INYECTOR				288.280	288.280				322.195	322.195	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
51.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				98.204	98.204				109.757	109.757	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000
51.53	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO				315.862	315.862				353.022	353.022	Unidad	EVENTO	1	414.000	414.000
51.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				315.862	315.862				353.022	353.022	Unidad	EVENTO	1	414.000	414.000
51.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				138.304	138.304				154.575	154.575	Unidad	EVENTO	1	181.000	181.000
51.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				36.556	36.556				40.856	40.856	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
51.57	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				102.916	102.916				115.024	115.024	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
51.58	LIMPIEZA DE TANQUE				139.057	139.057				155.417	155.417	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
51.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000				93.754	93.754	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
51.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000				102.185	102.185	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
51.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				190.000	190.000				96.310	96.310	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
51.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				190.000	190.000				93.131	93.131	Unidad	EVENTO	1	109.000	109.000
51.63	REPARACION CA?O DE ESCAPE				150.000	150.000				237.061	237.061	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000
51.64	REPARACION DE SILENCIADOR				150.000	150.000				212.189	212.189	Unidad	EVENTO	1	249.000	249.000
51.65	CAMBIO SILENCIADOR				664.835	664.835				743.051	743.051	Unidad	EVENTO	1	873.000	873.000
51.66	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				196.596	196.596				219.725	219.725	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE UOC

Miguel Valiente

51.67	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				600.000	600.000				45.801	45.801	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
51.68	REPARACION DE SILENCIADOR				215.585	215.585				240.948	240.948	Unidad	EVENTO	1	283.000	283.000
51.69	CA?O FLEXIBLE PARA SDPORTE SILENCIADOR				196.596	196.596				219.725	219.725	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
51.70	MANO DE OBRA				1.045.500	1.045.500				1.168.500	1.168.500	Unidad	EVENTO	1	1.373.000	1.373.000
52	Serv. de manL y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
52.1	DIAGNDSTICD SISTEMA DE REFRIGERACION				91.330	91.330				102.074	102.074	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
52.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				398.199	398.199				445.046	445.046	Unidad	EVENTO	1	523.000	523.000
52.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				234.726	234.726				262.341	262.341	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
52.4	REPAROACIN DE RADIADOR				220.000	220.000				191.933	191.933	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
52.5	CAMBIO DE RADIADDR				1.400.000	1.400.000				1.654.802	1.654.802	Unidad	EVENTO	1	1.945.000	1.945.000
52.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				220.000	220.000				133.422	133.422	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
52.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				39.994	39.994				44.699	44.699	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
52.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				152.624	152.624				170.579	170.579	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
52.9	REPARACIDN DE ELECTRO VENTILADOR				178.367	178.367				199.351	199.351	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
52.10	CAMBIO BULBO DE PRESIDN DE AGUA				95.260	95.260				106.467	106.467	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
52.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				368.952	368.952				412.358	412.358	Unidad	EVENTO	1	484.000	484.000
52.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				285.072	285.072				318.610	318.610	Unidad	EVENTO	1	374.000	374.000
52.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADDR				395.978	395.978				442.564	442.564	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
52.14	MANO DE OBRA				250.000	250.000				237.500	237.500	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
53	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
53.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCIDN				731.948	731.948				818.060	818.060	Unidad	EVENTO	1	961.000	961.000
53.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				445.547	445.547				497.964	497.964	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
53.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				600.000	600.000				55.705	55.705	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
53.4	BALANCEO DE RUEDAS				60.000	60.000				39.983	39.983	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
53.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				1.396.385	1.396.385				1.560.665	1.560.665	Unidad	EVENTO	1	1.834.000	1.834.000
53.6	CAMBID DE MU?EQUINES - CADA UNO				241.401	241.401				269.801	269.801	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
53.7	CREMALLERA DE DIRECCION				945.388	945.388				1.056.610	1.056.610	Unidad	EVENTO	1	1.241.000	1.241.000
53.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				272.880	272.880				304.983	304.983	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
53.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION				269.925	269.925				301.681	301.681	Unidad	EVENTO	1	354.000	354.000
53.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				100.196	100.196				111.983	111.983	Unidad	EVENTO	1	131.000	131.000
53.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				346.875	346.875				387.684	387.684	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
53.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				334.488	334.488				373.839	373.839	Unidad	EVENTO	1	439.000	439.000
53.13	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				120.000	120.000				199.184	199.184	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
53.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				443.079	443.079				495.206	495.206	Unidad	EVENTO	1	582.000	582.000
53.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSDR				97.506	97.506				108.977	108.977	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
53.16	CAMBIO DE AMDRTIGUADDR DE DIRECCION				318.446	318.446				355.910	355.910	Unidad	EVENTO	1	418.000	418.000
53.17	MANO DE OBRA				382.500	382.500				427.500	427.500	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
54	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
54.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISA				244.400	244.400				273.153	273.153	Unidad	EVENTO	1	321.000	321.000
54.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				198.596	198.596				221.960	221.960	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
54.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				73.168	73.168				81.776	81.776	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
54.4	MANO DE OBRA				161.500	161.500				180.500	180.500	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
55	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
55.1	REPARACION DE ASIENTO Y ALFOMBRADO DE PISO				516.770	516.770				490.932	490.932	Unidad	EVENTO	1	577.000	577.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Mirtha
Gerente

55.2	MANO DE OBRA				250.000	250.000				237.500	237.500	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
56	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
56.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				416.584	416.584				465.594	465.594	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
56.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				199.192	199.192				222.626	222.626	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
56.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO CADA UNO				51.692	51.692				57.773	57.773	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000
56.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				544.770	544.770				608.861	608.861	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
56.5	REGULACION DE FRENO				34.028	34.028				38.032	38.032	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
56.6	DISCO DE FRENO				441.172	441.172				493.075	493.075	Unidad	EVENTO	1	579.000	579.000
56.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				247.120	247.120				276.193	276.193	Unidad	EVENTO	1	324.000	324.000
56.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				51.692	51.692				57.773	57.773	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000
56.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO CADA UNO				497.190	497.190				555.683	555.683	Unidad	EVENTO	1	653.000	653.000
56.10	JUEGO DE CUBETAS				103.157	103.157				115.293	115.293	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
56.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				203.249	203.249				227.161	227.161	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
56.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				278.007	278.007				310.713	310.713	Unidad	EVENTO	1	365.000	365.000
56.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO				262.175	262.175				293.019	293.019	Unidad	EVENTO	1	344.000	344.000
56.14	CILINDRO DE FRENO				161.208	161.208				180.174	180.174	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000
56.15	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA				148.808	148.808				166.315	166.315	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
56.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				333.033	333.033				372.213	372.213	Unidad	EVENTO	1	437.000	437.000
56.17	GUARDAPDLVO Y ANILLO DE MORDAZA				89.810	89.810				100.376	100.376	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
56.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				30.223	30.223				33.778	33.778	Unidad	EVENTO	1	39.000	39.000
56.19	CAMBIO DEPRESOR				396.994	396.994				443.699	443.699	Unidad	EVENTO	1	521.000	521.000
56.20	CA?O FLEXIBLE DE FRENO				126.566	126.566				141.456	141.456	Unidad	EVENTO	1	166.000	166.000
56.21	CA?O FLEXIBLE DE FRENO				123.540	123.540				138.074	138.074	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
56.22	MANO DE OBRA				399.500	399.500				446.500	446.500	Unidad	EVENTO	1	524.000	524.000
57	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
57.1	CORRECCION DE PISADA				55.453	55.453				61.977	61.977	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
57.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				114.219	114.219				127.656	127.656	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
57.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR CADA UNO				161.223	161.223				180.191	180.191	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000
57.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR CADA UNO				183.347	183.347				204.917	204.917	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
57.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS C/U				110.739	110.739				123.767	123.767	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
57.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO CADA UNO				299.411	299.411				334.636	334.636	Unidad	EVENTO	1	393.000	393.000
57.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CADA UNO				307.862	307.862				344.081	344.081	Unidad	EVENTO	1	404.000	404.000
57.8	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR CADA UNO				43.080	43.080				48.148	48.148	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
57.9	RULEMANES DE MASA				173.840	173.840				194.291	194.291	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000
57.10	ESPIRAL DELANTERO				272.847	272.847				304.947	304.947	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
57.11	BARRAS ESTABILIZADDRAS				351.096	351.096				392.402	392.402	Unidad	EVENTO	1	461.000	461.000
57.12	ROTULA SUPERIOR				218.288	218.288				243.969	243.969	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
57.13	ROTULA INFERIOR				238.561	238.561				266.627	266.627	Unidad	EVENTO	1	313.000	313.000
57.14	PARRILLA SUPERIOR CON EJE				358.846	358.846				401.063	401.063	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
57.15	DIRECCION HIDRAULICA				320.435	320.435				358.133	358.133	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
57.16	PARRILLA INFERIOR CON EJE				323.797	323.797				361.891	361.891	Unidad	EVENTO	1	425.000	425.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO

Gerente

57.17	BIELETA DE ESTABILIZADDR DELANTERO Y TRASERO				162.285	162.285				181.377	181.377	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
57.18	CREMALLERA DE DIRECCION				785.440	785.440				877.844	877.844	Unidad	EVENTO	1	1.031.000	1.031.000
57.19	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION CADA UNO				474.135	474.135				529.916	529.916	Unidad	EVENTO	1	622.000	622.000
57.20	CAMBIO DE PRISIDNERO CON TUERCA DE RUEDA C/U				33.373	33.373				37.299	37.299	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000
57.21	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				229.249	229.249				256.219	256.219	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
57.22	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				79.755	79.755				89.138	89.138	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000
57.23	REPARACION DE PADALERA				154.704	154.704				172.904	172.904	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
57.24	REPARACION HDMOCINETICA				232.028	232.028				259.325	259.325	Unidad	EVENTO	1	304.000	304.000
57.25	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				116.865	116.865				130.614	130.614	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
57.26	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				116.865	116.865				130.614	130.614	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
57.27	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				128.891	128.891				144.055	144.055	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
57.28	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				123.607	123.607				138.149	138.149	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
57.29	MANO DE OBRA				331.500	331.500				370.500	370.500	Unidad	EVENTO	1	435.000	435.000
58	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
58.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				91.330	91.330				102.074	102.074	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
58.2	REPARACION DE ALTERNADOR				290.897	290.897				325.120	325.120	Unidad	EVENTO	1	382.000	382.000
58.3	CAMBIO DE BATERIA				331.970	331.970				371.025	371.025	Unidad	EVENTO	1	436.000	436.000
58.4	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA				16.881	16.881				18.867	18.867	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000
58.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR				151.310	151.310				169.111	169.111	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
58.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADDR				106.322	106.322				118.830	118.830	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
58.7	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				37.853	37.853				42.306	42.306	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
58.8	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				39.703	39.703				44.374	44.374	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
58.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				18.322	18.322				20.477	20.477	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
58.10	ALINEAR LUCES				45.663	45.663				51.036	51.036	Unidad	EVENTO	1	59.000	59.000
58.11	AJUSTAR FARO AUXILIAR				40.024	40.024				44.733	44.733	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
58.12	FUSIBLES				7.213	7.213				8.062	8.062	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
58.13	RELAY				108.233	108.233				120.967	120.967	Unidad	EVENTO	1	142.000	142.000
58.14	COLOCACIDN DE RELAY LUZ ALTA				127.319	127.319				142.298	142.298	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
58.15	REPARACION BASICA DE TABLERO				209.001	209.001				233.589	233.589	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
58.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				311.949	311.949				348.648	348.648	Unidad	EVENTO	1	409.000	409.000
58.17	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				241.582	241.582				270.003	270.003	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
58.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				142.029	142.029				158.739	158.739	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
58.19	BOCINA				100.118	100.118				111.897	111.897	Unidad	EVENTO	1	131.000	131.000
58.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				127.124	127.124				142.079	142.079	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
58.21	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE CADA UNO				68.521	68.521				76.582	76.582	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
58.22	ELECTRO VENTILADOR				432.205	432.205				483.052	483.052	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
58.23	BENDIX				219.165	219.165				244.950	244.950	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
58.24	AUTOMATICO				149.301	149.301				166.866	166.866	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
58.25	REGULADOR DE VOLTAGE				157.070	157.070				175.549	175.549	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
58.26	RECTIFICADDR DE ALTERNADOR				147.095	147.095				164.400	164.400	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Econ. N

58.27	MANO DE OBRA				374.000	374.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
59	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
59.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE				244.568	244.568				273.341	273.341	Unidad	EVENTO	1	321.000	321.000
59.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				484.388	484.388				541.375	541.375	Unidad	EVENTO	1	636.000	636.000
59.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				483.530	483.530				540.416	540.416	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
59.4	CAMBIO PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				265.342	265.342				296.559	296.559	Unidad	EVENTO	1	348.000	348.000
59.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE				234.726	234.726				262.341	262.341	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
59.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				272.677	272.677				304.757	304.757	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
59.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE				174.538	174.538				195.072	195.072	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
59.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				257.660	257.660				287.973	287.973	Unidad	EVENTO	1	338.000	338.000
59.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				145.975	145.975				163.148	163.148	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000
59.10	MANO DE OBRA				272.000	272.000				304.000	304.000	Unidad	EVENTO	1	357.000	357.000
60	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
60.1	SOLDADURA DE CAMPANA				175.061	175.061				195.656	195.656	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
60.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				64.078	64.078				71.617	71.617	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
60.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				55.000	55.000				80.016	80.016	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
60.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES				196.280	196.280				219.371	219.371	Unidad	EVENTO	1	257.000	257.000
60.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				139.559	139.559				155.978	155.978	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000
60.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				116.556	116.556				130.269	130.269	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
60.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				143.434	143.434				160.309	160.309	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
60.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UNO				261.062	261.062				291.775	291.775	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
60.9	CAMBIO DE RULEMANES				404.719	404.719				452.333	452.333	Unidad	EVENTO	1	531.000	531.000
60.10	CAMBIO DE RETENES				118.931	118.931				132.923	132.923	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
60.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS				162.074	162.074				181.141	181.141	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
60.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				207.291	207.291				231.678	231.678	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
60.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.020.658	1.020.658				1.140.735	1.140.735	Unidad	EVENTO	1	1.340.000	1.340.000
60.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				780.327	780.327				872.130	872.130	Unidad	EVENTO	1	1.025.000	1.025.000
60.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				137.539	137.539				153.720	153.720	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
60.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				216.200	216.200				241.636	241.636	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000
60.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO				476.528	476.528				532.590	532.590	Unidad	EVENTO	1	626.000	626.000
60.18	CAMBIO DE EJE MANDO				797.033	797.033				890.802	890.802	Unidad	EVENTO	1	1.047.000	1.047.000
60.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				187.771	187.771				209.861	209.861	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
60.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				149.561	149.561				167.156	167.156	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
60.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				590.991	590.991				660.519	660.519	Unidad	EVENTO	1	776.000	776.000
60.22	REPARACION DE PALANCA CAMBIO				214.359	214.359				239.578	239.578	Unidad	EVENTO	1	281.000	281.000
60.23	MANO DE OBRA				408.000	408.000				456.000	456.000	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
61	Serv. de manL y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
61.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA				102.974	102.974				115.088	115.088	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
61.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				304.585	304.585				340.419	340.419	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
61.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				174.670	174.670				195.220	195.220	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
61.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				149.806	149.806				167.430	167.430	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
61.5	CAMBIO DE FILTRO				197.205	197.205				220.406	220.406	Unidad	EVENTO	1	259.000	259.000
61.6	REPARACION DE COMPRESOR				531.797	531.797				594.361	594.361	Unidad	EVENTO	1	698.000	698.000
61.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				148.939	148.939				166.461	166.461	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000

Lic. Luis Chiuzan
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

61.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				87.655	87.655				97.967	97.967	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
61.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				207.292	207.292				231.679	231.679	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
61.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA				1.926.292	1.926.292				2.152.915	2.152.915	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
61.11	CAMBIO DE EVAPORIZADDR				852.083	852.083				952.328	952.328	Unidad	EVENTO	1	1.119.000	1.119.000
61.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIDNADO				106.322	106.322				118.830	118.830	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
61.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				113.435	113.435				126.780	126.780	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
61.14	CAMBIO CA?OS AA				177.222	177.222				198.072	198.072	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
61.15	INSTALACION ELECTRICA AA				133.013	133.013				148.662	148.662	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
61.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSIDN DE AA				172.090	172.090				192.336	192.336	Unidad	EVENTO	1	226.000	226.000
61.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA				223.206	223.206				249.465	249.465	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
61.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA				141.728	141.728				158.402	158.402	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
61.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				129.169	129.169				144.366	144.366	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
61.20	MANO DE OBRA				348.500	348.500				389.500	389.500	Unidad	EVENTO	1	457.000	457.000
62	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
62.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR				125.216	125.216				139.947	139.947	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000
62.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				177.374	177.374				198.242	198.242	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
62.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				175.708	175.708				196.379	196.379	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
62.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				442.065	442.065				494.073	494.073	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
62.5	VALVULA DE ADMISION				266.572	266.572				297.934	297.934	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
62.6	VALVULA DE ESCAPE				298.199	298.199				333.281	333.281	Unidad	EVENTO	1	391.000	391.000
62.7	GUIA DE VALVULAS				197.114	197.114				220.304	220.304	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
62.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				160.744	160.744				179.655	179.655	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000
62.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR				163.768	163.768				183.034	183.034	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
62.10	JUEGO DE AROS				336.211	336.211				375.765	375.765	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
62.11	JUEGO DE CAMISAS				474.776	474.776				530.632	530.632	Unidad	EVENTO	1	623.000	623.000
62.12	JUEGO DE PISTONES				576.995	576.995				644.876	644.876	Unidad	EVENTO	1	758.000	758.000
62.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO				264.267	264.267				295.357	295.357	Unidad	EVENTO	1	347.000	347.000
62.14	PERNO PISTON CADA UNO				114.501	114.501				127.971	127.971	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
62.15	CASQUILLO DE BIELA				216.250	216.250				241.691	241.691	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000
62.16	CASQUILLO DE BANCADA				229.000	229.000				255.941	255.941	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
62.17	CASQUILLO DE LEVA				158.843	158.843				177.530	177.530	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
62.18	ARBOL DE LEVAS				756.653	756.653				845.671	845.671	Unidad	EVENTO	1	994.000	994.000
62.19	CORONA MOTOR				448.801	448.801				501.601	501.601	Unidad	EVENTO	1	589.000	589.000
62.20	CAMBIAR TERMOSTATO				127.124	127.124				142.079	142.079	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
62.21	RECTIFICACION DE CILINDROS				148.492	148.492				165.961	165.961	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
62.22	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				247.706	247.706				276.848	276.848	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
62.23	CIGUE?AL				1.864.746	1.864.746				2.084.127	2.084.127	Unidad	EVENTO	1	2.449.000	2.449.000
62.24	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				437.781	437.781				489.285	489.285	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
62.25	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				986.115	986.115				1.102.128	1.102.128	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	1.295.000
62.26	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				61.686	61.686				68.943	68.943	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
62.27	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				391.598	391.598				437.668	437.668	Unidad	EVENTO	1	514.000	514.000
62.28	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BDMBA				172.311	172.311				192.583	192.583	Unidad	EVENTO	1	226.000	226.000
62.29	POLEA TENSDR				189.854	189.854				212.189	212.189	Unidad	EVENTO	1	249.000	249.000
62.30	RULEMAN POLEA				107.394	107.394				120.028	120.028	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
62.31	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				261.040	261.040				291.751	291.751	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

63.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				470.455	470.455				525.802	525.802	Unidad	EVENTO	1	618.000	618.000
63.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				241.582	241.582				270.003	270.003	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
63.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADDR				302.441	302.441				338.022	338.022	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000
63.14	MANO DE OBRA				191.250	191.250				213.750	213.750	Unidad	EVENTO	1	251.000	251.000
64	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
64.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				782.948	782.948				875.060	875.060	Unidad	EVENTO	1	1.028.000	1.028.000
64.2	ALINEACIDN Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				49.841	49.841				55.705	55.705	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
64.3	BALANCEO DE RUEDAS				35.774	35.774				39.983	39.983	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
64.4	CAMBIO DE MU?EQUINES - CADA UNO				203.648	203.648				227.607	227.607	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
64.5	CREMALLERA DE DIRECCION				945.388	945.388				1.056.610	1.056.610	Unidad	EVENTO	1	1.241.000	1.241.000
64.6	EXTREMOS DE DIRECCION				241.750	241.750				270.191	270.191	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
64.7	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				212.550	212.550				237.556	237.556	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
64.8	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				242.542	242.542				271.076	271.076	Unidad	EVENTO	1	318.000	318.000
64.9	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				123.006	123.006				137.477	137.477	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
64.10	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCIDN				422.996	422.996				472.760	472.760	Unidad	EVENTO	1	555.000	555.000
64.11	MANO DE OBRA				350.000	350.000				266.000	266.000	Unidad	EVENTO	1	312.000	312.000
65	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
65.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				221.978	221.978				248.093	248.093	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
65.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				259.780	259.780				290.342	290.342	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
65.3	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIAPARABRISAS				67.555	67.555				75.503	75.503	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
65.4	MANO DE OBRA				127.500	127.500				142.500	142.500	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
66	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
66.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				482.703	482.703				539.491	539.491	Unidad	EVENTO	1	634.000	634.000
66.2	MANO DE OBRA				255.000	255.000				285.000	285.000	Unidad	EVENTO	1	335.000	335.000
67	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
67.1	CAMBIO BDMBA CENTRAL DE FRENO				480.849	480.849				537.419	537.419	Unidad	EVENTO	1	631.000	631.000
67.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				233.741	233.741				261.240	261.240	Unidad	EVENTO	1	307.000	307.000
67.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				150.000	150.000				97.864	97.864	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
67.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				711.454	711.454				795.154	795.154	Unidad	EVENTO	1	934.000	934.000
67.5	REGULACION DE FRENO				40.000	40.000				49.061	49.061	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
67.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				500.000	500.000				726.649	726.649	Unidad	EVENTO	1	854.000	854.000
67.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				300.000	300.000				363.207	363.207	Unidad	EVENTO	1	426.000	426.000
67.8	RECTIFICACION DE TAMBDR DE FRENO				150.000	150.000				92.015	92.015	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
67.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO				450.000	450.000				397.520	397.520	Unidad	EVENTO	1	467.000	467.000
67.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				144.856	144.856				161.898	161.898	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
67.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				231.251	231.251				258.457	258.457	Unidad	EVENTO	1	303.000	303.000
67.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO				320.735	320.735				358.468	358.468	Unidad	EVENTO	1	421.000	421.000
67.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO				221.023	221.023				247.025	247.025	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
67.14	CAMBIO PULMON DE FRENO				218.550	218.550				244.262	244.262	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
67.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO				329.066	329.066				367.780	367.780	Unidad	EVENTO	1	432.000	432.000
67.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				500.000	500.000				677.178	677.178	Unidad	EVENTO	1	795.000	795.000
67.17	REPARAR MDRDAZA DE FRENO				221.371	221.371				247.415	247.415	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
67.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				47.397	47.397				52.973	52.973	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTIDN INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

econ. [illegible] Valiente
Gerente
Gerencia de Gest[illegible]

62.32	JUEGO DE JUNTA MOTOR				365.855	365.855				408.895	408.895	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
62.33	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				110.739	110.739				123.767	123.767	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
62.34	CALCE LATERAL				175.286	175.286				195.908	195.908	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
62.35	BUJE DE BIELA				184.105	184.105				205.765	205.765	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
62.36	BUJE DE LEVA				91.315	91.315				102.058	102.058	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
62.37	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				264.118	264.118				295.190	295.190	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
62.38	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				365.772	365.772				408.804	408.804	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
62.39	CAMBIAR CORREA DENTADA				288.894	288.894				322.881	322.881	Unidad	EVENTO	1	379.000	379.000
62.40	BOMBA DE ACEITE				457.680	457.680				511.525	511.525	Unidad	EVENTO	1	601.000	601.000
62.41	REPARACION DE RADIADOR				158.632	158.632				177.295	177.295	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
62.42	CAMBIO TAPA MOTOR				1.938.299	1.938.299				2.166.334	2.166.334	Unidad	EVENTO	1	2.546.000	2.546.000
62.43	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				190.610	190.610				213.035	213.035	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
62.44	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				79.181	79.181				88.496	88.496	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000
62.45	CAMBIO DE JUNTA CARTER				136.937	136.937				153.047	153.047	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000
62.46	REPARACION DE CARTER				170.227	170.227				190.253	190.253	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000
62.47	MARTILLO BALANCIN				115.371	115.371				128.944	128.944	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000
62.48	EJE BALANCIN				317.916	317.916				355.317	355.317	Unidad	EVENTO	1	417.000	417.000
62.49	PICO INYECTOR CADA UNO				366.256	366.256				409.345	409.345	Unidad	EVENTO	1	481.000	481.000
62.50	SEGURO DE VALVULA				58.275	58.275				65.130	65.130	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000
62.51	EJE BALANCEADOR DERECHO				212.302	212.302				237.278	237.278	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000
62.52	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				212.302	212.302				237.278	237.278	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000
62.53	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				88.436	88.436				98.840	98.840	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
62.54	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				65.000	65.000				94.992	94.992	Unidad	EVENTO	1	111.000	111.000
62.55	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				93.284	93.284				104.258	104.258	Unidad	EVENTO	1	122.000	122.000
62.56	LIMPIEZA DE TANQUE				129.867	129.867				145.146	145.146	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
62.57	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000				83.205	83.205	Unidad	EVENTO	1	97.000	97.000
62.58	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000				91.063	91.063	Unidad	EVENTO	1	107.000	107.000
62.59	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				4.080.000	4.080.000				456.506	456.506	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
62.60	REPARACION CA?O DE ESCAPE				250.000	250.000				1.320.338	1.320.338	Unidad	EVENTO	1	1.551.000	1.551.000
62.61	REPARACION DE SILENCIADOR				250.000	250.000				233.843	233.843	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
62.62	CAMBIO SILENCIADOR				450.000	450.000				497.844	497.844	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
62.63	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				184.343	184.343				206.030	206.030	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
62.64	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				60.000	60.000				42.378	42.378	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
62.65	MANO DE OBRA				926.500	926.500				1.035.500	1.035.500	Unidad	EVENTO	1	1.217.000	1.217.000
63	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
63.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				89.417	89.417				99.937	99.937	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
63.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				405.817	405.817				453.560	453.560	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
63.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				222.474	222.474				248.647	248.647	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
63.4	REPARACION DE RADIADOR				158.980	158.980				177.683	177.683	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
63.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.327.375	1.327.375				1.483.537	1.483.537	Unidad	EVENTO	1	1.743.000	1.743.000
63.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				119.377	119.377				133.422	133.422	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
63.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				39.994	39.994				44.699	44.699	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
63.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				152.624	152.624				170.579	170.579	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
63.9	REPRACION DE ELECTRO VENTILADOR				141.609	141.609				158.268	158.268	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
63.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				95.260	95.260				106.467	106.467	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOC

67.19	CAMBIO DEPRESOR Y MANGUERA				622.916	622.916				696.200	696.200	Unidad	EVENTO	1	818.000	818.000
67.20	CAMBIO CAñO METAL OUCTO DEL FLUIDO				203.325	203.325				227.245	227.245	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
67.21	CAMBIO CA?O FLEXIBLE DE FRENO				174.732	174.732				195.289	195.289	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
67.22	MANO DE OBRA				400.000	400.000				446.500	446.500	Unidad	EVENTO	1	524.000	524.000
68	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
68.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				95.342	95.342				106.559	106.559	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
68.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO				113.251	113.251				126.574	126.574	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
68.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				155.409	155.409				173.693	173.693	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
68.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				176.932	176.932				197.748	197.748	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
68.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA				182.306	182.306				203.754	203.754	Unidad	EVENTO	1	239.000	239.000
68.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				144.877	144.877				161.922	161.922	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
68.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				355.778	355.778				397.634	397.634	Unidad	EVENTO	1	467.000	467.000
68.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				371.418	371.418				415.114	415.114	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000
68.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				56.152	56.152				62.758	62.758	Unidad	EVENTO	1	73.000	73.000
68.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				127.285	127.285				142.260	142.260	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
68.11	CAMBIO RULEMAN Y RETEN DE MASA				229.118	229.118				256.073	256.073	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
68.12	CAMBIO HOJA ELASTICO				240.020	240.020				268.257	268.257	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
68.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA				446.822	446.822				499.390	499.390	Unidad	EVENTO	1	587.000	587.000
68.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				204.225	204.225				228.252	228.252	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000
68.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				239.712	239.712				267.914	267.914	Unidad	EVENTO	1	314.000	314.000
68.16	CAMBIO MAZO ELASTICO TRASERO				801.236	801.236				895.499	895.499	Unidad	EVENTO	1	1.052.000	1.052.000
68.17	REPARACION BASE AMORTIGUADOR TRAS. Y DEL.				289.470	289.470				323.525	323.525	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
68.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				160.421	160.421				179.294	179.294	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
68.19	CAMBIO DE HOMOCINETICA				350.830	350.830				392.104	392.104	Unidad	EVENTO	1	460.000	460.000
68.20	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				181.710	181.710				203.088	203.088	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
68.21	CAMBIO DE BARRA TORSION DE SUSPENSION				595.206	595.206				665.230	665.230	Unidad	EVENTO	1	781.000	781.000
68.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				52.899	52.899				59.122	59.122	Unidad	EVENTO	1	69.000	69.000
68.23	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				283.883	283.883				317.281	317.281	Unidad	EVENTO	1	372.000	372.000
68.24	CAMBIO TORNILLO BARRA TORSION				96.224	96.224				107.545	107.545	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
68.25	REPARACION PEDALERA DE EMBRAGUE Y/O FRENO				162.780	162.780				181.930	181.930	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
68.26	REPARACION HOMOCINETICA				222.324	222.324				248.480	248.480	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
68.27	CAMBIO JUEGO PERNO Y PIVOT				170.547	170.547				190.611	190.611	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
68.28	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR				587.385	587.385				656.490	656.490	Unidad	EVENTO	1	771.000	771.000
68.29	CAMBIO PARRILLA INFERIOR				640.849	640.849				716.243	716.243	Unidad	EVENTO	1	841.000	841.000
68.30	CAMBIO GRAMPA ELASTICO				187.050	187.050				209.055	209.055	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
68.31	CAMBIO 1ra. HOJA DE ELASTICO				270.280	270.280				302.078	302.078	Unidad	EVENTO	1	355.000	355.000
68.32	CAMBIO CENTRO ELASTICO				128.374	128.374				143.477	143.477	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
68.33	CAMBIO BARRA DE TORSION DELANTERA				541.961	541.961				605.721	605.721	Unidad	EVENTO	1	711.000	711.000
68.34	CAMBIO JUEGO REPO PERNO PIVOT				141.256	141.256				157.875	157.875	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
68.35	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				178.070	178.070				199.019	199.019	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
68.36	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				178.070	178.070				199.019	199.019	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
68.37	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				137.218	137.218				153.361	153.361	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
68.38	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				133.790	133.790				149.530	149.530	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
68.39	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				121.040	121.040				135.280	135.280	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
68.40	MANO DE OBRA				374.000	374.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Don. Miguel Valenzuela

69	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
69.1	REPARACION DE ALTERNADOR				315.339	315.339				352.438	352.438	Unidad	EVENTO	1	414.000	414.000
69.2	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000				407.808	407.808	Unidad	EVENTO	1	479.000	479.000
69.3	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				32.855	32.855				36.721	36.721	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000
69.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				128.755	128.755				143.902	143.902	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
69.5	CAMBIO FOCO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				60.980	60.980				68.154	68.154	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
69.6	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				60.980	60.980				68.154	68.154	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
69.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				47.755	47.755				53.373	53.373	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
69.8	ALINEAR LUCES				40.896	40.896				45.707	45.707	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
69.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR				47.253	47.253				52.812	52.812	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
69.10	CAMBIO FUSIBLE Y REALAY				105.560	105.560				117.979	117.979	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
69.11	CAMBIO RELAY SE?ALERO				86.503	86.503				96.680	96.680	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
69.12	CAMBIO RELAY LUZ ALTA Y BAJA				130.382	130.382				145.721	145.721	Unidad	EVENTO	1	171.000	171.000
69.13	REPARACION BASICA DE TABLERO				250.691	250.691				280.184	280.184	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
69.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				330.900	330.900				369.830	369.830	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000
69.15	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				175.684	175.684				196.352	196.352	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
69.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				173.656	173.656				194.086	194.086	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000
69.17	CAMBIAR SOLENDIDE DEL ARRANQUE				163.804	163.804				183.075	183.075	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
69.18	CAMBIO BOCINA Y RELAY				168.021	168.021				187.788	187.788	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
69.19	PORTA CARBON DE ARRANQUE				159.409	159.409				178.163	178.163	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
69.20	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE				116.275	116.275				129.954	129.954	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
69.21	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				436.378	436.378				487.717	487.717	Unidad	EVENTO	1	573.000	573.000
69.22	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				221.196	221.196				247.219	247.219	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
69.23	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				205.912	205.912				230.137	230.137	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
69.24	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				188.432	188.432				210.601	210.601	Unidad	EVENTO	1	247.000	247.000
69.25	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				181.136	181.136				202.446	202.446	Unidad	EVENTO	1	237.000	237.000
69.26	CAMBIO MANCHON DE CABLE CON TEMINALES				278.509	278.509				311.275	311.275	Unidad	EVENTO	1	365.000	365.000
69.27	CAMBIO BASE CON TERMINALES DE CAJA DE FUSIBLES				191.976	191.976				214.562	214.562	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000
69.28	CAMBIO TAPA FARO TRAS.Y DEL. SE?AL FRENO, CHICA				167.179	167.179				186.847	186.847	Unidad	EVENTO	1	219.000	219.000
69.29	REVISION Y MANT DE LUCES DELAN., TRASE. Y DE FRENO				141.256	141.256				157.875	157.875	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
69.30	MANO DE OBRA				391.000	391.000				437.000	437.000	Unidad	EVENTO	1	513.000	513.000
70	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
70.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE				282.844	282.844				316.120	316.120	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
70.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				522.783	522.783				584.286	584.286	Unidad	EVENTO	1	686.000	686.000
70.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				480.642	480.642				537.188	537.188	Unidad	EVENTO	1	631.000	631.000
70.4	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA				134.152	134.152				149.935	149.935	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
70.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE				264.430	264.430				295.539	295.539	Unidad	EVENTO	1	347.000	347.000
70.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION				273.502	273.502				305.679	305.679	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
70.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE				215.111	215.111				240.419	240.419	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
70.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL				296.633	296.633				331.531	331.531	Unidad	EVENTO	1	389.000	389.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE

70.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL				155.409	155.409				173.693	173.693	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
70.10	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR				284.255	284.255				317.696	317.696	Unidad	EVENTO	1	373.000	373.000
70.11	REPARACION BOMBA AUXILIAR				164.354	164.354				183.689	183.689	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
70.12	RECTIFICACION DE VOLANTE DE INERCIA				156.526	156.526				174.940	174.940	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
70.13	CAMBIO CA?O FLEXIBLE				143.391	143.391				160.260	160.260	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
70.14	CAMBIO CA?O DE METAL				159.756	159.756				178.551	178.551	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
70.15	REPARAR BASE BOMBA AUXILIAR				173.128	173.128				193.496	193.496	Unidad	EVENTO	1	227.000	227.000
70.16	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE				226.801	226.801				253.484	253.484	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
70.17	MANO DE OBRA				348.500	348.500				389.500	389.500	Unidad	EVENTO	1	457.000	457.000
71	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
71.1	SOLDADURA DE CAMPANA				184.748	184.748				206.483	206.483	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
71.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				65.916	65.916				73.671	73.671	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000
71.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				55.000	55.000				81.385	81.385	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
71.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES				171.277	171.277				191.427	191.427	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
71.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				152.425	152.425				170.357	170.357	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
71.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				117.169	117.169				130.954	130.954	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
71.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				161.813	161.813				180.850	180.850	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
71.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UNO				280.435	280.435				313.428	313.428	Unidad	EVENTO	1	368.000	368.000
71.9	CAMBIO DE RULEMANES				339.974	339.974				379.971	379.971	Unidad	EVENTO	1	446.000	446.000
71.10	CAMBIO DE RETENES				120.000	120.000				168.825	168.825	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
71.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS				192.208	192.208				214.821	214.821	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000
71.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				209.856	209.856				234.545	234.545	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
71.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.171.527	1.171.527				1.309.354	1.309.354	Unidad	EVENTO	1	1.539.000	1.539.000
71.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				873.714	873.714				976.503	976.503	Unidad	EVENTO	1	1.147.000	1.147.000
71.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				136.313	136.313				152.350	152.350	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000
71.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				234.580	234.580				262.177	262.177	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
71.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO				501.033	501.033				559.978	559.978	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
71.18	CAMBIO DE EJE MANDO				965.107	965.107				1.078.649	1.078.649	Unidad	EVENTO	1	1.267.000	1.267.000
71.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				193.897	193.897				216.709	216.709	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000
71.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				171.500	171.500				191.677	191.677	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
71.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				730.743	730.743				816.713	816.713	Unidad	EVENTO	1	959.000	959.000
71.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				260.424	260.424				291.063	291.063	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
71.23	CAMBIO DE RETEN PI?ON				136.559	136.559				152.624	152.624	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000
71.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				794.585	794.585				888.065	888.065	Unidad	EVENTO	1	1.043.000	1.043.000
71.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO				231.915	231.915				259.200	259.200	Unidad	EVENTO	1	304.000	304.000
71.26	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO				1.000.000	1.000.000				2.589.232	2.589.232	Unidad	EVENTO	1	3.043.000	3.043.000
71.27	TUNEL DIFERENCIAL				763.992	763.992				853.874	853.874	Unidad	EVENTO	1	1.003.000	1.003.000
71.28	PALIER				502.866	502.866				562.027	562.027	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
71.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				96.927	96.927				108.330	108.330	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000
71.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				96.927	96.927				108.330	108.330	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000
71.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL CADA UNO				202.722	202.722				226.572	226.572	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
71.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIO				202.604	202.604				226.439	226.439	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
71.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				654.484	654.484				731.482	731.482	Unidad	EVENTO	1	859.000	859.000

Lic. Luis Chuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

71.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				184.476	184.476				206.179	206.179	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
71.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				419.940	419.940				469.344	469.344	Unidad	EVENTO	1	551.000	551.000
71.36	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL				98.244	98.244				109.802	109.802	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000
71.37	OLLA DIFERENCIAL				629.625	629.625				703.698	703.698	Unidad	EVENTO	1	827.000	827.000
71.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				132.730	132.730				148.345	148.345	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
71.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				55.000	55.000				72.977	72.977	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
71.40	MANO DE OBRA				467.500	467.500				522.500	522.500	Unidad	EVENTO	1	614.000	614.000
72	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
72.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA				100.344	100.344				112.149	112.149	Unidad	EVENTO	1	131.000	131.000
72.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				279.085	279.085				311.919	311.919	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
72.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO H-134				181.410	181.410				202.752	202.752	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
72.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				127.369	127.369				142.354	142.354	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
72.5	CAMBIO DE FILTRO				206.395	206.395				230.677	230.677	Unidad	EVENTO	1	271.000	271.000
72.6	REPARACION DE COMPRESOR				506.066	506.066				565.604	565.604	Unidad	EVENTO	1	664.000	664.000
72.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				149.551	149.551				167.146	167.146	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
72.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				87.655	87.655				97.967	97.967	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
72.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				223.105	223.105				249.352	249.352	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
72.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA				1.550.000	1.550.000				2.231.291	2.231.291	Unidad	EVENTO	1	2.622.000	2.622.000
72.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				988.027	988.027				1.104.265	1.104.265	Unidad	EVENTO	1	1.297.000	1.297.000
72.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				106.322	106.322				118.830	118.830	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
72.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				119.943	119.943				134.054	134.054	Unidad	EVENTO	1	157.000	157.000
72.14	CAMBIO CA?OS AA				202.722	202.722				226.572	226.572	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
72.15	INSTALACION ELECTRICA AA				116.703	116.703				130.433	130.433	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
72.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE AA				172.090	172.090				192.336	192.336	Unidad	EVENTO	1	226.000	226.000
72.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA				234.846	234.846				262.475	262.475	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
72.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA				121.626	121.626				135.935	135.935	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
72.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				141.422	141.422				158.060	158.060	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
72.20	MANO DE OBRA				550.000	550.000				437.000	437.000	Unidad	EVENTO	1	513.000	513.000
73	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
73.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR				112.963	112.963				126.253	126.253	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
73.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				150.000	150.000				416.794	416.794	Unidad	EVENTO	1	489.000	489.000
73.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				200.000	200.000				206.650	206.650	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
73.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				450.000	450.000				692.639	692.639	Unidad	EVENTO	1	814.000	814.000
73.5	VALVULA DE ADMISION				250.000	250.000				284.240	284.240	Unidad	EVENTO	1	334.000	334.000
73.6	VALVULA DE ESCAPE				267.070	267.070				298.490	298.490	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
73.7	GUIA DE VALVULAS				203.241	203.241				227.152	227.152	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
73.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				148.492	148.492				165.961	165.961	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
73.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR				154.578	154.578				172.764	172.764	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
73.10	JUEGO DE AROS				355.760	355.760				397.614	397.614	Unidad	EVENTO	1	467.000	467.000
73.11	JUEGO DE CAMISAS				493.155	493.155				551.173	551.173	Unidad	EVENTO	1	647.000	647.000
73.12	JUEGO DE PISTONES				619.880	619.880				692.807	692.807	Unidad	EVENTO	1	814.000	814.000
73.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO				376.888	376.888				421.228	421.228	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
73.14	PERNO PISTON CADA UNO				101.751	101.751				113.721	113.721	Unidad	EVENTO	1	133.000	133.000
73.15	CASQUILLO DE BIELA				234.630	234.630				262.233	262.233	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

73.16	CASQUILLO DE BANCADA				260.130	260.130				290.733	290.733	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
73.17	CASQUILLO DE LEVA				177.222	177.222				198.072	198.072	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
73.18	ARBDL DE LEVAS				669.730	669.730				748.522	748.522	Unidad	EVENTO	1	879.000	879.000
73.19	CORONA MOTOR				487.051	487.051				544.351	544.351	Unidad	EVENTO	1	639.000	639.000
73.20	CAMBIAR TERMDSTATO				127.124	127.124				142.079	142.079	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
73.21	RECTIFICACIDN DE VALVULAS				79.062	79.062				88.364	88.364	Unidad	EVENTO	1	103.000	103.000
73.22	RECTIFICACION DE CILINDROS				136.239	136.239				152.267	152.267	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
73.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				185.945	185.945				207.821	207.821	Unidad	EVENTO	1	244.000	244.000
73.24	CIGUE?AL				1.000.000	1.000.000				1.610.512	1.610.512	Unidad	EVENTO	1	1.893.000	1.893.000
73.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				483.650	483.650				540.550	540.550	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
73.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.024.365	1.024.365				1.144.878	1.144.878	Unidad	EVENTO	1	1.345.000	1.345.000
73.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				150.000	150.000				82.637	82.637	Unidad	EVENTO	1	97.000	97.000
73.28	LIMPIEZA Y CALIBRACIDN DE BDMBA INYEC.				500.000	500.000				642.962	642.962	Unidad	EVENTO	1	755.000	755.000
73.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				203.441	203.441				227.375	227.375	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
73.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				651.900	651.900				728.595	728.595	Unidad	EVENTO	1	856.000	856.000
73.31	POLEA TENSOR				208.233	208.233				232.731	232.731	Unidad	EVENTO	1	273.000	273.000
73.32	RULEMAN POLEA				113.520	113.520				126.876	126.876	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
73.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				282.980	282.980				316.271	316.271	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
73.34	JUEGO DE JUNTA MOTOR				387.297	387.297				432.861	432.861	Unidad	EVENTO	1	508.000	508.000
73.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				116.865	116.865				130.614	130.614	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
73.36	CALCE LATERAL				175.286	175.286				195.908	195.908	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
73.37	BUJE DE BIELA				177.979	177.979				198.917	198.917	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
73.38	BUJE DE LEVA				85.189	85.189				95.211	95.211	Unidad	EVENTO	1	111.000	111.000
73.39	RULEMAN TENSDR DE CDRREA DENTADA				267.181	267.181				298.614	298.614	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000
73.40	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				395.161	395.161				441.650	441.650	Unidad	EVENTO	1	519.000	519.000
73.41	CAMBIAR CORREA DENTADA				308.383	308.383				344.663	344.663	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
73.42	BOMBA DE ACEITE				480.611	480.611				537.153	537.153	Unidad	EVENTO	1	631.000	631.000
73.43	REPARACION DE RADIADOR				158.747	158.747				177.423	177.423	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
73.44	CAMBIO TAPA MOTOR				1.148.940	1.148.940				1.284.109	1.284.109	Unidad	EVENTO	1	1.509.000	1.509.000
73.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				190.610	190.610				213.035	213.035	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
73.46	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				63.368	63.368				70.823	70.823	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
73.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				140.001	140.001				156.471	156.471	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000
73.48	REPARACION DE CARTER				154.298	154.298				172.451	172.451	Unidad	EVENTO	1	202.000	202.000
73.49	MARTILLO BALANCIN				106.181	106.181				118.673	118.673	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
73.50	EJE BALANCIN				187.601	187.601				209.672	209.672	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
73.51	PICO INYECTOR CADA UNO				308.384	308.384				344.664	344.664	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
73.52	SEGURO DE VALVULA				78.376	78.376				87.597	87.597	Unidad	EVENTO	1	102.000	102.000
73.53	EJE BALANCEADOR DERECHD				259.741	259.741				290.299	290.299	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
73.54	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				259.741	259.741				290.299	290.299	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
73.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				94.562	94.562				105.687	105.687	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
73.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				86.218	86.218				96.361	96.361	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
73.57	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				87.157	87.157				97.411	97.411	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
73.58	LIMPIEZA DE TANQUE				126.804	126.804				141.723	141.723	Unidad	EVENTO	1	166.000	166.000
73.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000				90.330	90.330	Unidad	EVENTO	1	106.000	106.000
73.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000				98.762	98.762	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UAC

Miguel Valiente
Gerente

73.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				190.000	190.000				82.616	82.616	Unidad	EVENTO	1	97.000	97.000
73.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				190.000	190.000				93.131	93.131	Unidad	EVENTO	1	109.000	109.000
73.63	REPARACIDN CA?O DE ESCAPE				150.000	150.000				209.116	209.116	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
73.64	REPARACION DE SILENCIADOR				120.000	120.000				240.689	240.689	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
73.65	CAMBIO SILENCIADOR				350.000	350.000				600.551	600.551	Unidad	EVENTO	1	705.000	705.000
73.66	CA?O FLEXIBLE PARA SDPORTE SILENCIADDR				222.096	222.096				248.225	248.225	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
73.67	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				60.000	60.000				45.B01	45.B01	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
73.68	MANO DE OBRA				550.000	550.000				836.000	B36.000	Unidad	EVENTO	1	982.000	982.000
74	Serv. de manL y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
74.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				B7.505	B7.505				97.799	97.799	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
74.2	CAMBIO DE BDMBA DE AGUA				425.688	425.688				475.769	475.769	Unidad	EVENTO	1	559.000	559.000
74.3	REPARACIDN DE BOMBA DE AGUA				22B.600	22B.600				255.495	255.495	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
74.4	REPARACION DE RADIADOR				177.856	177.B56				198.7B1	198.781	Unidad	EVENTO	1	233.000	233.000
74.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.000.000	1.000.000				1.552.571	1.552.571	Unidad	EVENTO	1	1.B24.000	1.824.000
74.6	UMPIEZA DE RADIADOR				119.377	119.377				133.422	133.422	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
74.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				36.931	36.931				41.275	41.275	Unidad	EVENTO	1	4B.000	4B.000
74.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				146.498	146.498				163.733	163.733	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
74.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				135.482	135.482				151.421	151.421	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
74.10	CAMBIO BULBO DE PRESIDN DE AGUA				92.197	92.197				103.044	103.044	Unidad	EVENTO	1	121.000	121.000
74.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADDR				362.825	362.825				405.511	405.511	Unidad	EVENTO	1	476.000	476.000
74.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				257.660	257.660				287.973	287.973	Unidad	EVENTO	1	338.000	338.000
74.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				403.446	403.446				450.910	450.910	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
74.14	MANO DE OBRA				263.500	263.500				294.500	294.500	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
75	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
75.1	CAMBIO DE BDMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				764.570	764.570				B54.519	854.519	Unidad	EVENTO	1	1.004.000	1.004.000
75.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCIDN				362.B13	362.813				405.497	405.497	Unidad	EVENTO	1	476.000	476.000
75.3	AUNEACION Y REGULACIDN DE PISADA DE RUEDAS				302.291	302.291				337.855	337.855	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000
75.4	BALANCEO DE RUEDAS				43.424	43.424				48.533	48.533	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
75.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				950.000	950.000				1.643.121	1.643.121	Unidad	EVENTO	1	1.931.000	1.931.000
75.6	CAMBIO DE MU?EQUINES - CADA UNO				194.459	194.459				217.336	217.336	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
75.7	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				263.690	263.690				294.712	294.712	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
75.8	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				105.097	105.097				117.461	117.461	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
75.9	CAMBIO DE BRAZO ZETA				850.000	850.000				1.651.381	1.651.381	Unidad	EVENTO	1	1.941.000	1.941.000
75.10	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				340.614	340.614				380.686	380.686	Unidad	EVENTO	1	447.000	447.000
75.11	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				222.096	222.096				248.225	248.225	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
75.12	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				436.952	436.952				488.358	488.358	Unidad	EVENTO	1	574.000	574.000
75.13	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				135.259	135.259				151.171	151.171	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
75.14	CAMBIO DE AMDRTIGUADOR DE DIRECCION				342.951	342.951				383.298	383.298	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
75.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				132.196	132.196				147.748	147.748	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
75.16	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				103.201	103.201				115.342	115.342	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
75.17	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				30.746	30.746				34.364	34.364	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
75.18	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				117.318	117.318				131.121	131.121	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
75.19	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				348.199	348.199				389.164	389.164	Unidad	EVENTO	1	457.000	457.000
75.20	MANO DE OBRA				374.000	374.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000

Lic. Luis Chiuzan
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE UOC

Miguel Valiente
Gerente
Gerencia Institucional

76	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
76.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				306.445	306.445				291.122	291.122	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
76.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				222.830	222.830				211.689	211.689	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
76.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				86.080	86.080				81.776	81.776	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
76.4	MANO DE OBRA				270.000	270.000				256.500	256.500	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
77	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
77.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				567.947	567.947				539.550	539.550	Unidad	EVENTO	1	634.000	634.000
77.2	MANO DE OBRA				250.000	250.000				237.500	237.500	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
78	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
78.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				401.939	401.939				449.226	449.226	Unidad	EVENTO	1	528.000	528.000
78.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				221.862	221.862				247.964	247.964	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
78.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				79.606	79.606				88.972	88.972	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000
78.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				682.963	682.963				763.312	763.312	Unidad	EVENTO	1	897.000	897.000
78.5	REGULACION DE FRENO				38.257	38.257				42.758	42.758	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
78.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				553.942	553.942				619.111	619.111	Unidad	EVENTO	1	727.000	727.000
78.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				323.372	323.372				361.415	361.415	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
78.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				54.197	54.197				60.573	60.573	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000
78.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO				269.245	269.245				300.921	300.921	Unidad	EVENTO	1	353.000	353.000
78.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				144.739	144.739				161.767	161.767	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
78.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				212.938	212.938				237.989	237.989	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
78.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				310.334	310.334				346.844	346.844	Unidad	EVENTO	1	407.000	407.000
78.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO				224.448	224.448				250.854	250.854	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
78.14	CAMBIO PULMON DE FRENO				187.954	187.954				210.066	210.066	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
78.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO				850.000	850.000				1.583.697	1.583.697	Unidad	EVENTO	1	1.861.000	1.861.000
78.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				512.246	512.246				572.510	572.510	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
78.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO				186.068	186.068				207.958	207.958	Unidad	EVENTO	1	244.000	244.000
78.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				38.568	38.568				43.105	43.105	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
78.19	CA?O FLEXIBLE DE FRENO				168.443	168.443				188.260	188.260	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
78.20	MANO DE OBRA				408.000	408.000				456.000	456.000	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
79	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro															
79.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENCION				90.084	90.084				100.682	100.682	Unidad	EVENTO	1	118.000	118.000
79.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				126.566	126.566				141.456	141.456	Unidad	EVENTO	1	166.000	166.000
79.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR CADA UNO				181.266	181.266				202.591	202.591	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
79.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR CADA UNO				194.016	194.016				216.841	216.841	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000
79.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS C/U				158.995	158.995				177.700	177.700	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
79.6	BUJE ELASTICO				152.066	152.066				169.956	169.956	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
79.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO CADA UNO				396.252	396.252				442.869	442.869	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
79.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CADA UNO				406.344	406.344				454.149	454.149	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
79.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR CADA UNO				69.341	69.341				77.499	77.499	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
79.10	CENTRO ELASTICO				150.783	150.783				168.522	168.522	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
79.11	RULEMANES DE MASA				186.374	186.374				208.300	208.300	Unidad	EVENTO	1	244.000	244.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UCI

Gerente

79.12	BUJES DE AMORTIGUADORES				64.679	64.679				72.289	72.289	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
79.13	BARRAS ESTABILIZADORAS				441.429	441.429				493.362	493.362	Unidad	EVENTO	1	579.000	579.000
79.14	ROTULA SUPERIDR				272.093	272.093				304.104	304.104	Unidad	EVENTO	1	357.000	357.000
79.15	ROTULA INFERIOR				302.234	302.234				337.791	337.791	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000
79.16	ELASTICO TRASERO				725.465	725.465				810.814	810.814	Unidad	EVENTO	1	953.000	953.000
79.17	DIRECCION HIDRAULICA				950.000	950.000				1.162.318	1.162.318	Unidad	EVENTO	1	1.366.000	1.366.000
79.18	JUEGO DE BUJES ZETA				174.628	174.628				195.172	195.172	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
79.19	EXTREMOS DE DIRECCION				256.532	256.532				286.712	286.712	Unidad	EVENTO	1	337.000	337.000
79.20	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				190.938	190.938				213.401	213.401	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
79.21	CAMBIO DE BARRA TORCIDN DE SUSPENSION CADA UNO				670.846	670.846				749.769	749.769	Unidad	EVENTO	1	881.000	881.000
79.22	CAMBIO DE PRISIDNERO CON TUERCA DE RUEDA C/U				61.190	61.190				68.389	68.389	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
79.23	CAMBIO DE SOPDRTE BARRA TORSION				278.457	278.457				311.217	311.217	Unidad	EVENTO	1	365.000	365.000
79.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				132.417	132.417				147.996	147.996	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
79.25	REPARACION DE PADALERA				190.518	190.518				212.931	212.931	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
79.26	REPARACION HOMOCINETICA				256.532	256.532				286.712	286.712	Unidad	EVENTO	1	337.000	337.000
79.27	BARRA DE TORCION				652.467	652.467				729.228	729.228	Unidad	EVENTO	1	857.000	857.000
79.28	JUEGO REPO PERNO PIBOT				83.976	83.976				93.855	93.855	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
79.29	PARRILLA SUPERIOR				680.037	680.037				760.041	760.041	Unidad	EVENTO	1	893.000	893.000
79.30	PARRILLA INFERIOR				731.037	731.037				817.041	817.041	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
79.31	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				157.836	157.836				176.405	176.405	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
79.32	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIDR				182.920	182.920				204.440	204.440	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
79.33	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				170.170	170.170				190.190	190.190	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000
79.34	REPARACIDN HOMOCINETICA				318.875	318.875				356.390	356.390	Unidad	EVENTO	1	418.000	418.000
79.35	BARRA DE TORCIDN				609.547	609.547				681.258	681.258	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
79.36	JUEGO REPO PERNO PIBOT				83.976	83.976				93.855	93.855	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
79.37	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				90.000	90.000				211.334	211.334	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
79.38	TAQUEADDR DE PARRILLA INFERIDR				90.000	90.000				211.334	211.334	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
79.39	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				90.000	90.000				155.892	155.892	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000
79.40	GUARDAPOLVO HDMOCINETICA INTERIOR				120.000	120.000				250.388	250.388	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
79.41	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				120.000	120.000				202.325	202.325	Unidad	EVENTO	1	237.000	237.000
79.42	MANO DE OBRA				450.000	450.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
80	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
80.1	REPARACIDN DE ALTERNADOR				340.222	340.222				380.248	380.248	Unidad	EVENTO	1	446.000	446.000
80.2	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000				390.991	390.991	Unidad	EVENTO	1	459.000	459.000
80.3	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA				30.000	30.000				22.290	22.290	Unidad	EVENTO	1	26.000	26.000
80.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				117.321	117.321				131.124	131.124	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
80.5	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				79.928	79.928				89.331	89.331	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
80.6	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				65.964	65.964				73.725	73.725	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000
80.7	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				16.484	16.484				18.424	18.424	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
80.8	ALINEAR LUCES				62.698	62.698				70.074	70.074	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE UOC

L.C.P. [illegible] Vallente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

80.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR				37.610	37.610				42.035	42.035	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
B0.10	FUSIBLES				4.993	4.993				5.580	5.580	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
B0.11	RELAY				92.629	92.629				103.527	103.527	Unidad	EVENTO	1	121.000	121.000
B0.12	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				121.192	121.192				135.450	135.450	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000
80.13	REPARACION BASICA DE TABLERO				253.626	253.626				283.464	283.464	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
B0.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				352.B24	352.824				394.333	394.333	Unidad	EVENTO	1	463.000	463.000
B0.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				304.089	304.089				339.B64	339.864	Unidad	EVENTO	1	399.000	399.000
B0.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				116.529	116.529				130.239	130.239	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
B0.17	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE				187.440	1B7.440				209.492	209.492	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
B0.1B	BOCINA				121.793	121.793				136.122	136.122	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
80.19	PORTA CARBON DE ARRANQUE				130.411	130.411				145.753	145.753	Unidad	EVENTO	1	171.000	171.000
80.20	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE CADA UNO				88.673	88.673				99.105	99.105	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
B0.21	ELECTRO VENTILADOR				493.388	493.38B				551.434	551.434	Unidad	EVENTO	1	64B.000	64B.000
B0.22	BENDIX				235.476	235.476				263.179	263.179	Unidad	EVENTO	1	309.000	309.000
B0.23	AUTOMATICO				190.503	190.503				212.916	212.916	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
B0.24	REGULADOR DE VOLTAGE				162.854	162.854				182.013	1B2.013	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
B0.25	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				149.606	149.606				167.207	167.207	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
B0.26	REVISION Y MANT DE LUCES DELAN., TRASE. Y DE FRENO				102.79B	102.798				114.B92	114.892	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
80.27	MANO DE OBRA				391.000	391.000				437.000	437.000	Unidad	EVENTO	1	513.000	513.000
B1	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
B1.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE				314.739	314.739				351.767	351.767	Unidad	EVENTO	1	413.000	413.000
81.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				510.119	510.119				570.133	570.133	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000
B1.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				604.373	604.373				675.476	675.476	Unidad	EVENTO	1	793.000	793.000
B1.4	CAMBIO PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				312.719	312.719				349.510	349.510	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
B1.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE				374.833	374.833				41B.931	41B.931	Unidad	EVENTO	1	492.000	492.000
B1.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				317.B28	317.82B				355.219	355.219	Unidad	EVENTO	1	417.000	417.000
B1.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE				259.323	259.323				2B9.831	2B9.831	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
B1.B	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				382.937	382.937				427.988	427.988	Unidad	EVENTO	1	503.000	503.000
B1.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				194.001	194.001				216.825	216.825	Unidad	EVENTO	1	254.000	254.000
B1.10	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				317.134	317.134				354.444	354.444	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
81.11	CAMBIO DE CABO DE EMBRAGUE				203.191	203.191				227.095	227.095	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
B1.12	RECTIFICACION DE VOLANTE DE INERCIA (EMBRAGUE)				193.015	193.015				215.723	215.723	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
B1.13	CAMBIO DE ORQUILLA DE EMBRAGUE				273.488	273.488				305.663	305.663	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
81.14	MANO DE OBRA				348.500	34B.500				389.500	389.500	Unidad	EVENTO	1	457.000	457.000
82	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
82.1	SOLDADURA DE CAMPANA				191.636	191.636				214.181	214.1B1	Unidad	EVENTO	1	251.000	251.000
82.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				68.980	68.980				77.095	77.095	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
82.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				76.643	76.643				85.660	85.660	Unidad	EVENTO	1	10C 000	100.000
82.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES				202.290	202.290				226.089	226.089	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
B2.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				183.554	183.554				205.149	205.149	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
82.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				143.166	143.166				160.009	160.009	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
82.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				187.B11	1B7.B11				209.906	209.906	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE CONTROL

Dr. Miguel Lan...
Gerente
Gerencia de Gestión...

82.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UND				302.375	302.375				337.948	337.948	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000
82.9	CAM8IO DE RULEMANES				535.282	535.282				598.256	598.256	Unidad	EVENTO	1	703.000	703.000
82.10	CAMBIO DE RETENES				144.928	144.928				161.979	161.979	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
82.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAM8IOS				218.454	218.454				244.155	244.155	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
82.12	CAMB!O DE ARO DESLIZANTE				219.543	219.543				245.372	245.372	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
82.13	CAM8!O DE CUADRUPLE				950.000	950.000				1.496.271	1.496.271	Unidad	EVENTO	1	1.758.000	1.758.000
82.14	CAM8IO DE EJE RANURADO				963.146	963.146				1.076.457	1.076.457	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
82.15	CAM8IO DE JUEGO DE JUNTAS				136.313	136.313				152.350	152.350	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000
82.16	CAM8IO DE SDPORTE DE CAJA				247.827	247.827				276.983	276.983	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
82.17	CAM8IO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO				463.032	463.032				517.506	517.506	Unidad	EVENTO	1	608.000	608.000
82.18	CAM8ID DE EJE MANDO				789.415	789.415				882.288	882.288	Unidad	EVENTO	1	1.037.000	1.037.000
82.19	CAM8IO DE RULEMAN EJE MANDO				219.397	219.397				245.209	245.209	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
82.20	CAM8IO DE JUEGO DE RETEN				158.750	158.750				177.427	177.427	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
82.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				950.139	950.139				1.061.920	1.061.920	Unidad	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
82.22	CAM8ID DE CENTRALIZADDR CARDAN				279.301	279.301				312.160	312.160	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
82.23	CAM8IO DE RETEN PI?ON				55.000	55.000				149.200	149.200	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
82.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				950.000	950.000				1.152.523	1.152.523	Unidad	EVENTO	1	1.354.000	1.354.000
82.25	CAM8IO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO				238.539	238.539				266.603	266.603	Unidad	EVENTO	1	313.000	313.000
82.26	CAM8ID DE CORDNA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO				1.000.000	1.000.000				2.554.996	2.554.996	Unidad	EVENTO	1	3.003.000	3.003.000
82.27	TUNEL DIFERENCIAL				207.066	207.066				231.427	231.427	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
82.28	PALIER				633.429	633.429				707.950	707.950	Unidad	EVENTO	1	832.000	832.000
82.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				96.927	96.927				108.330	108.330	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000
82.30	CAM8IO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				90.800	90.800				101.483	101.483	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
82.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL CADA UNO				187.406	187.406				209.454	209.454	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000
82.32	REPARACION DE PALANCA CAM8IO				214.359	214.359				239.578	239.578	Unidad	EVENTO	1	281.000	281.000
82.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARID				603.659	603.659				674.678	674.678	Unidad	EVENTO	1	793.000	793.000
82.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				190.602	190.602				213.026	213.026	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
82.35	CAM8IO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				572.940	572.940				640.344	640.344	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
82.36	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL				98.244	98.244				109.802	109.802	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000
82.37	OLLA DIFERENCIAL				343.993	343.993				384.463	384.463	Unidad	EVENTO	1	451.000	451.000
82.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				85.902	85.902				96.009	96.009	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
82.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				61.969	61.969				69.260	69.260	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
82.40	MANO DE OBRA				450.000	450.000				475.000	475.000	Unidad	EVENTO	1	558.000	558.000
83	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
83.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA				97.102	97.102				108.526	108.526	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000
83.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADD				384.990	384.990				430.283	430.283	Unidad	EVENTO	1	505.000	505.000
83.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				205.111	205.111				229.242	229.242	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
83.4	CAM8IO DE TERMOSTATO				179.346	179.346				200.445	200.445	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
83.5	CAM8ID DE FILTRO				238.798	238.798				266.892	266.892	Unidad	EVENTO	1	313.000	313.000
83.6	REPARACION DE COMPRESDR				544.665	544.665				608.743	608.743	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
83.7	REPARACION DE CA8EZAL DE CDMPRESDR				169.168	169.168				189.070	189.070	Unidad	EVENTO	1	222.000	222.000
83.8	CAM8IO DE ACEITE DE COMPRESOR				94.416	94.416				105.524	105.524	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000

Lic. Luis Chiuzan
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de ...

83.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				234.172	234.172				261.721	261.721	Unidad	EVENTO	1	307.000	307.000
83.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA				1.500.000	1.500.000				2.842.268	2.842.268	Unidad	EVENTO	1	3.340.000	3.340.000
83.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.085.081	1.085.081				1.212.738	1.212.738	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
83.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				631.246	631.246				705.510	705.510	Unidad	EVENTO	1	829.000	829.000
83.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				127.466	127.466				142.462	142.462	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
83.14	CAMBIO CA?OS AA				208.657	208.657				233.205	233.205	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
83.15	INSTALACION ELECTRICA AA				129.354	129.354				144.573	144.573	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000
83.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE AA				196.404	196.404				219.510	219.510	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
83.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA				253.033	253.033				282.802	282.802	Unidad	EVENTO	1	332.000	332.000
83.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA				167.515	167.515				187.223	187.223	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
83.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				164.494	164.494				183.846	183.846	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
83.20	MANO DE OBRA				408.000	408.000				456.000	456.000	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
84	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014 color negro															
84.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR				116.026	116.026				129.676	129.676	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
84.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				55.000	55.000				184.548	184.548	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
84.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				210.397	210.397				235.150	235.150	Unidad	EVENTO	1	276.000	276.000
84.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				558.466	558.466				624.168	624.168	Unidad	EVENTO	1	733.000	733.000
84.5	VALVULA DE ADMISION				248.193	248.193				277.392	277.392	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
84.6	VALVULA DE ESCAPE				273.693	273.693				305.892	305.892	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
84.7	GUIA DE VALVULA				222.614	222.614				248.804	248.804	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
84.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				136.239	136.239				152.267	152.267	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
84.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR				173.455	173.455				193.861	193.861	Unidad	EVENTO	1	227.000	227.000
84.10	JUEGO DE AROS				375.252	375.252				419.400	419.400	Unidad	EVENTO	1	492.000	492.000
84.11	JUEGO DE CAMISAS				474.776	474.776				530.632	530.632	Unidad	EVENTO	1	623.000	623.000
84.12	JUEGO DE PISTONES				725.022	725.022				810.319	810.319	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
84.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO				400.957	400.957				448.128	448.128	Unidad	EVENTO	1	526.000	526.000
84.14	PERNO PISTON CADA UNO				140.001	140.001				156.471	156.471	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000
84.15	CASQUILLO DE BIELA				247.877	247.877				277.039	277.039	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
84.16	CASQUILLO DE BANCADA				260.627	260.627				291.289	291.289	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
84.17	CASQUILLO DE LEVA				158.843	158.843				177.530	177.530	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
84.18	ARBOL DE LEVAS				669.730	669.730				748.522	748.522	Unidad	EVENTO	1	879.000	879.000
84.19	CORONA MOTOR				599.314	599.314				669.822	669.822	Unidad	EVENTO	1	787.000	787.000
84.20	CAMBIAR TERMOSTATO				200.000	200.000				163.733	163.733	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
84.21	RECTIFICACION DE VALVULAS				116.815	116.815				130.558	130.558	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
84.22	RECTIFICACION DE CILINDROS				148.492	148.492				165.961	165.961	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
84.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				198.695	198.695				222.071	222.071	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
84.24	CIGUE?AL				1.500.000	1.500.000				2.371.624	2.371.624	Unidad	EVENTO	1	2.787.000	2.787.000
84.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				489.776	489.776				547.397	547.397	Unidad	EVENTO	1	643.000	643.000
84.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.271.746	1.271.746				1.421.363	1.421.363	Unidad	EVENTO	1	1.670.000	1.670.000
84.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				167.014	167.014				186.662	186.662	Unidad	EVENTO	1	219.000	219.000
84.28	POLEA TENSOR				266.335	266.335				297.669	297.669	Unidad	EVENTO	1	349.000	349.000
84.29	RULEMAN POLEA				78.427	78.427				87.653	87.653	Unidad	EVENTO	1	103.000	103.000
84.30	BRAZO DE BIELA				337.626	337.626				377.346	377.346	Unidad	EVENTO	1	443.000	443.000
84.31	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				218.914	218.914				244.669	244.669	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
84.32	JUEGO DE JUNTA MOTOR				345.835	345.835				386.521	386.521	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE RRHH

Valiente
Gestion Insituciona

84.33	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				248.290	248.290				277.501	277.501	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
84.34	CALCE LATERAL				222.790	222.790				249.001	249.001	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
84.35	8UJE DE BIELA				113.802	113.802				127.190	127.190	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
84.36	8UJE DE LEVA				178.350	178.350				199.332	199.332	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
84.37	BOMBA DE ACEITE				386.862	386.862				432.375	432.375	Unidad	EVENTO	1	508.000	508.000
84.38	REPARACION DE RADIADOR				1.002.443	1.002.443				1.120.377	1.120.377	Unidad	EVENTO	1	1.316.000	1.316.000
84.39	CAMBIO TAPA MOTOR				1.575.111	1.575.111				1.760.418	1.760.418	Unidad	EVENTO	1	2.069.000	2.069.000
84.40	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				292.584	292.584				327.006	327.006	Unidad	EVENTO	1	384.000	384.000
84.41	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				229.317	229.317				256.295	256.295	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
84.42	CAMBIO DE JUEGO DE ARO				406.431	406.431				454.247	454.247	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
84.43	CAM8IO DE JUNTA CARTER				155.828	155.828				174.161	174.161	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
84.44	REPARACION DE CARTER				600.000	600.000				700.710	700.710	Unidad	EVENTO	1	823.000	823.000
84.45	MARTILLO BALANCIN				120.000	120.000				213.035	213.035	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
84.46	EJE BALANCIN				150.000	150.000				301.968	301.968	Unidad	EVENTO	1	354.000	354.000
84.47	PICO INYECTOR CADA UNO				996.150	996.150				1.113.345	1.113.345	Unidad	EVENTO	1	1.308.000	1.308.000
84.48	SEGURO DE VALVULA				113.482	113.482				126.833	126.833	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
84.49	EJE BALANCEADOR DERECHO				200.000	200.000				463.819	463.819	Unidad	EVENTO	1	545.000	545.000
84.50	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				200.000	200.000				497.817	497.817	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
84.51	CAM8IO BULBO DE PRESION DE ACEITE				197.114	197.114				220.304	220.304	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
84.52	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				128.400	128.400				143.505	143.505	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
84.53	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				103.927	103.927				116.153	116.153	Unidad	EVENTO	1	136.000	136.000
84.54	LIMPIEZA DE TANQUE				120.237	120.237				134.383	134.383	Unidad	EVENTO	1	157.000	157.000
84.55	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000				77.465	77.465	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
84.56	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000				155.489	155.489	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
84.57	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				527.032	527.032				589.036	589.036	Unidad	EVENTO	1	692.000	692.000
84.58	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				190.000	190.000				102.396	102.396	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
84.59	REPARACION CA?O DE ESCAPE				200.704	200.704				224.316	224.316	Unidad	EVENTO	1	263.000	263.000
84.60	REPARACION DE SILENCIADOR				176.356	176.356				197.104	197.104	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
84.61	CAMBIO SILENCIADOR				561.049	561.049				627.055	627.055	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
84.62	CA?O FLEXI8LE PARA SDPORTE SILENCIADOR				165.457	165.457				184.922	184.922	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
84.63	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				98.087	98.087				109.626	109.626	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
84.64	MANO DE OBRA				1.450.000	1.450.000				1.491.500	1.491.500	Unidad	EVENTO	1	1.753.000	1.753.000
85	Serv. de manL y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
85.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				87.505	87.505				97.799	97.799	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
85.2	CAM8IO DE BOMBA DE AGUA				379.820	379.820				424.505	424.505	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000
85.3	REPARACION DE BDMBA DE AGUA				200.037	200.037				223.571	223.571	Unidad	EVENTO	1	262.000	262.000
85.4	REPARACION DE RADIADOR				152.854	152.854				170.836	170.836	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
85.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.350.000	1.350.000				1.825.669	1.825.669	Unidad	EVENTO	1	2.145.000	2.145.000
85.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				119.377	119.377				133.422	133.422	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
85.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				39.481	39.481				44.125	44.125	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000
85.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				156.184	156.184				174.559	174.559	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
85.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				142.603	142.603				159.380	159.380	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
85.10	CAM8IO BULBO DE PRESION DE AGUA				95.260	95.260				106.467	106.467	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
85.11	CAM8IO DE ELECTRO VENTILADOR				441.048	441.048				492.936	492.936	Unidad	EVENTO	1	579.000	579.000
85.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				353.397	353.397				394.973	394.973	Unidad	EVENTO	1	464.000	464.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Econ. Miguel Valdivieso
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

85.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				613.459	613.459				685.631	685.631	Unidad	EVENTO	1	805.000	805.000
85.14	MANO DE OBRA				263.500	263.500				294.500	294.500	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
86	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
B6.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				767.005	767.005				857.241	857.241	Unidad	EVENTO	1	1.007.000	1.007.000
B6.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				433.B98	433.B9B				484.945	484.945	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
86.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				49.841	49.841				55.705	55.705	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
86.4	BALANCEO DE RUEDAS				59.37B	59.37B				66.363	66.363	Unidad	EVENTO	1	7B.000	7B.000
86.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				1.250.000	1.250.000				1.919.299	1.919.299	Unidad	EVENTO	1	2.256.000	2.256.000
86.6	CAMBIO DE MU?EQUIN				229.14B	229.148				256.107	256.107	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
B6.7	CAMBIO BASE BARRA TORSION				315.989	315.9B9				353.164	353.164	Unidad	EVENTO	1	415.000	415.000
B6.B	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				2B5.630	285.630				319.233	319.233	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
B6.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION				240.616	240.616				26B.924	268.924	Unidad	EVENTO	1	316.000	316.000
B6.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				126.917	126.917				141.84B	141.84B	Unidad	EVENTO	1	166.000	166.000
B6.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				368.79B	368.798				412.186	412.1B6	Unidad	EVENTO	1	484.000	484.000
B6.12	CAMBIO DE BRAZO PITMAN				369.177	369.177				412.610	412.610	Unidad	EVENTO	1	484.000	484.000
B6.13	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				215.970	215.970				241.37B	241.378	Unidad	EVENTO	1	283.000	283.000
86.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				524.719	524.719				586.450	586.450	Unidad	EVENTO	1	689.000	689.000
86.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				232.312	232.312				259.642	259.642	Unidad	EVENTO	1	305.000	305.000
86.16	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				352.622	352.622				394.107	394.107	Unidad	EVENTO	1	463.000	463.000
B6.17	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				175.507	175.507				196.155	196.155	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
86.1B	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				154.1B7	154.1B7				172.327	172.327	Unidad	EVENTO	1	202.000	202.000
B6.19	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				47.203	47.203				52.756	52.756	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
B6.20	CAMBIO DE CRUZETA DE COLUMNA DE DIRECCION				145.882	145.B82				163.045	163.045	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000
B6.21	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				436.952	436.952				488.35B	488.358	Unidad	EVENTO	1	574.000	574.000
86.22	CAMBIO GUARDAPOLVO DE BRAZO DE DIRECCION				202.831	202.831				226.693	226.693	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
86.23	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				145.B82	145.882				163.045	163.045	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000
86.24	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				471.936	471.936				527.457	527.457	Unidad	EVENTO	1	619.000	619.000
86.25	MANO DE OBRA				351.050	351.050				392.350	392.350	Unidad	EVENTO	1	461.000	461.000
B7	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
B7.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				369.326	369.326				350.860	350.B60	Unidad	EVENTO	1	412.000	412.000
B7.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				324.389	324.389				308.170	308.170	Unidad	EVENTO	1	362.000	362.000
87.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				373.589	373.589				354.910	354.910	Unidad	EVENTO	1	417.000	417.000
87.4	MANO DE OBRA				250.000	250.000				237.500	237.500	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
88	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
88.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				612.947	612.947				582.300	582.300	Unidad	EVENTO	1	684.000	684.000
88.2	MANO DE OBRA				290.000	290.000				275.500	275.500	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.000
89	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
B9.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				508.256	508.256				568.051	568.051	Unidad	EVENTO	1	667.000	667.000
89.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				208.124	208.124				232.609	232.609	Unidad	EVENTO	1	273.000	273.000
89.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				150.000	150.000				95.039	95.039	Unidad	EVENTO	1	111.000	111.000
B9.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				681.B90	681.890				762.113	762.113	Unidad	EVENTO	1	895.000	895.000
89.5	REGLILADOR DE FRENO Y DE MANO				162.297	162.297				181.391	1B1.391	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
89.6	DISCO DE FRENO				646.811	646.811				722.906	722.906	Unidad	EVENTO	1	849.000	849.000

Lic. Luis Oliuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Valiente
Jefe
Institucional

89.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				340.992	340.992				381.108	381.108	Unidad	EVENTO	1	447.000	447.000
89.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				150.000	150.000				84.768	84.768	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
89.9	TAMBOR DE FRENO				500.000	500.000				757.776	757.776	Unidad	EVENTO	1	890.000	890.000
89.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				140.496	140.496				157.025	157.025	Unidad	EVENTO	1	184.000	184.000
89.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				268.531	268.531				300.123	300.123	Unidad	EVENTO	1	352.000	352.000
89.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				307.656	307.656				343.851	343.851	Unidad	EVENTO	1	404.000	404.000
89.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO				294.531	294.531				329.182	329.182	Unidad	EVENTO	1	386.000	386.000
89.14	CILINDRO DE FRENO				256.461	256.461				286.633	286.633	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
89.15	CA?O DE METAL DE FRENO				154.477	154.477				172.651	172.651	Unidad	EVENTO	1	202.000	202.000
89.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA				228.577	228.577				255.468	255.468	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
89.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO CADA UNO				400.000	400.000				629.754	629.754	Unidad	EVENTO	1	740.000	740.000
89.18	GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA				149.050	149.050				166.585	166.585	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
89.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				26.972	26.972				30.145	30.145	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
89.20	CA?O FLEXIBLE DE FRENO				147.896	147.896				165.295	165.295	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
89.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE /. FRENO				642.323	642.323				717.890	717.890	Unidad	EVENTO	1	843.000	843.000
89.22	REAPARACION DEPRESOR DE AIRE /. FERNO				273.772	273.772				305.980	305.980	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
89.23	CAMBIO FLUIDO BOMBA A CA?ERIAS				56.494	56.494				63.141	63.141	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000
89.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIDS				241.375	241.375				269.772	269.772	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
89.25	MANO DE OBRA				408.000	408.000				456.000	456.000	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
90	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
90.1	CORRECCION DE PISADA				58.331	58.331				65.194	65.194	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000
90.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO				135.809	135.809				151.786	151.786	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
90.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				185.224	185.224				207.015	207.015	Unidad	EVENTO	1	243.000	243.000
90.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				214.688	214.688				239.945	239.945	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
90.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA				156.900	156.900				175.359	175.359	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
90.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				147.611	147.611				164.977	164.977	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
90.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				365.686	365.686				408.708	408.708	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
90.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				412.511	412.511				461.042	461.042	Unidad	EVENTO	1	541.000	541.000
90.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				71.117	71.117				79.484	79.484	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
90.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				172.857	172.857				193.194	193.194	Unidad	EVENTO	1	227.000	227.000
90.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				212.777	212.777				237.810	237.810	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
90.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION DELANTERO				361.357	361.357				403.870	403.870	Unidad	EVENTO	1	474.000	474.000
90.13	CAMBIO BARRAS ESTABILIZADORA				469.177	469.177				524.374	524.374	Unidad	EVENTO	1	616.000	616.000
90.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				252.279	252.279				281.959	281.959	Unidad	EVENTO	1	331.000	331.000
90.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				273.063	273.063				305.188	305.188	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
90.16	PARRILLA SUPERIOR CON EJE				476.461	476.461				532.515	532.515	Unidad	EVENTO	1	625.000	625.000
90.17	CAMBIO GRILLETE ELASTICO				220.613	220.613				246.568	246.568	Unidad	EVENTO	1	289.000	289.000
90.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO				651.771	651.771				728.450	728.450	Unidad	EVENTO	1	856.000	856.000
90.19	CAMBIO BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				677.792	677.792				757.532	757.532	Unidad	EVENTO	1	890.000	890.000
90.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				150.155	150.155				167.820	167.820	Unidad	EVENTO	1	197.000	197.000
90.21	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE				522.999	522.999				584.528	584.528	Unidad	EVENTO	1	687.000	687.000
90.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANT. Y TRAS.				170.323	170.323				190.361	190.361	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000
90.23	CAMBIO BASE Y REGULADOR DE SUSPENSION				1.000.000	1.000.000				2.359.233	2.359.233	Unidad	EVENTO	1	2.773.000	2.773.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC ·

Econ. [illegible] Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

90.24	CAMBID DE BARRA TORCION DE SUSPENSION.-				669.699	669.699				748.487	748.487	Unidad	EVENTO	1	879.000	879.000
90.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA.-				213.284	213.284				238.376	238.376	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
90.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				264.721	264.721				295.864	295.864	Unidad	EVENTO	1	347.000	347.000
90.27	CAMBIO DE TORNILLO 8ARRA TORSION				88.369	88.369				98.766	98.766	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
90.28	REPARACION DE PEDALERA FRENO, EMBRAGUE				185.926	185.926				207.800	207.800	Unidad	EVENTO	1	244.000	244.000
90.29	CAMBID HOMOCINETICA				413.481	413.481				462.126	462.126	Unidad	EVENTO	1	543.000	543.000
90.30	CAMBIO JUEGO PERNO PIBOT				148.592	148.592				166.073	166.073	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
90.31	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				146.172	146.172				163.368	163.368	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
90.32	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				146.172	146.172				163.368	163.368	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
90.33	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				137.248	137.248				153.394	153.394	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
90.34	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				127.640	127.640				142.656	142.656	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
90.35	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				161.075	161.075				180.025	180.025	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000
90.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				171.351	171.351				191.510	191.510	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
90.37	MANO DE OBRA				433.500	433.500				484.500	484.500	Unidad	EVENTO	1	569.000	569.000
91	Serv. de repar. y manL de sistema electrico - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
91.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				95.505	95.505				106.740	106.740	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
91.2	REPARACIDN DE ALTERNADOR				321.468	321.468				359.288	359.288	Unidad	EVENTO	1	422.000	422.000
91.3	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000				462.462	462.462	Unidad	EVENTO	1	543.000	543.000
91.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				29.072	29.072				32.492	32.492	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000
91.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR				159.674	159.674				178.459	178.459	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
91.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				138.499	138.499				154.793	154.793	Unidad	EVENTO	1	181.000	181.000
91.7	LUCES FARD DELANTERO (ALTA Y BAJA)				46.797	46.797				52.302	52.302	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000
91.8	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				35.372	35.372				39.533	39.533	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
91.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				33.534	33.534				37.479	37.479	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
91.10	CAMBIO PERILLA SE?ALERO Y DE LUCES				316.792	316.792				354.062	354.062	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
91.11	CAMBIO CAJA DE FUSIBLES Y FAROS				314.778	314.778				351.811	351.811	Unidad	EVENTO	1	413.000	413.000
91.12	CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRASERO, DELANTERO				363.430	363.430				406.186	406.186	Unidad	EVENTO	1	477.000	477.000
91.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)				134.659	134.659				150.502	150.502	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
91.14	CAMBIO DE RELAY DE LUZ ALTA Y BAJA				118.349	118.349				132.272	132.272	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
91.15	REPARACIDN BASICA DE TABLERO				279.858	279.858				312.783	312.783	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
91.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				358.764	358.764				400.971	400.971	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
91.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS				244.410	244.410				273.164	273.164	Unidad	EVENTO	1	321.000	321.000
91.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				173.610	173.610				194.034	194.034	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000
91.19	CAMBIO DE BOCINA Y RELAY				181.935	181.935				203.340	203.340	Unidad	EVENTO	1	239.000	239.000
91.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				147.196	147.196				164.513	164.513	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
91.21	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE				105.940	105.940				118.403	118.403	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000
91.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				555.053	555.053				620.354	620.354	Unidad	EVENTO	1	729.000	729.000
91.23	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				238.539	238.539				266.603	266.603	Unidad	EVENTO	1	313.000	313.000
91.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				213.075	213.075				238.143	238.143	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
91.25	REGULADOR DE VOLTAGE INCORPORADO				226.767	226.767				253.445	253.445	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
91.26	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR (TORNERIA)				138.926	138.926				155.270	155.270	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
91.27	MANO DE OBRA				391.000	391.000				437.000	437.000	Unidad	EVENTO	1	513.000	513.000

Lic. Luis Chiuzanc
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO COOP. GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO JURIDICO

Miguel Valiente
Gerente

92	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
92.1	CAMBID RULEMAN COJINETE				271.877	271.877				303.863	303.863	Unidad	EVENTO	1	357.000	357.000
92.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				505.647	505.647				565.134	565.134	Unidad	EVENTO	1	664.000	664.000
92.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				672.541	672.541				751.664	751.664	Unidad	EVENTO	1	883.000	883.000
92.4	RECTIFICACION DE CDRONA VOLANTE				267.818	267.818				299.326	299.326	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000
92.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION				279.578	279.578				312.469	312.469	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
92.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL				376.219	376.219				420.480	420.480	Unidad	EVENTO	1	494.000	494.000
92.7	REPARACION DE BDMBA CENTRAL				161.075	161.075				180.025	180.025	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000
92.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR				329.426	329.426				368.182	368.182	Unidad	EVENTO	1	432.000	432.000
92.9	CAMBIO FLUIDO				76.090	76.090				85.042	85.042	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
92.10	CAMBIO GUARDAPOLVO DE HORQUILLA				168.288	168.288				188.086	188.086	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
92.11	REPARACION BDMBA AUXILIAR				225.336	225.336				251.846	251.846	Unidad	EVENTO	1	296.000	296.000
92.12	CAMBIO CA?O FLEXIBLE				344.094	344.094				384.576	384.576	Unidad	EVENTO	1	452.000	452.000
92.13	CAMBIO CA?O DUCTO DE FLUIDO				228.309	228.309				255.169	255.169	Unidad	EVENTO	1	299.000	299.000
92.14	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE				273.447	273.447				305.617	305.617	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
92.15	MANO DE OBRA				353.600	353.600				395.200	395.200	Unidad	EVENTO	1	464.000	464.000
93	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
93.1	SOLDADURA DE CAMPANA				222.548	222.548				248.730	248.730	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
93.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				82.143	82.143				91.807	91.807	Unidad	EVENTO	1	107.000	107.000
93.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				48.559	48.559				54.272	54.272	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
93.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR				241.887	241.887				270.344	270.344	Unidad	EVENTD	1	317.000	317.000
93.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				200.679	200.679				224.288	224.288	Unidad	EVENTO	1	263.000	263.000
93.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				188.302	188.302				210.455	210.455	Unidad	EVENTO	1	247.000	247.000
93.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				203.389	203.389				227.317	227.317	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
93.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR				183.274	183.274				204.836	204.836	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
93.9	CAMBIO DE RULEMANES O RODILLO DE EJE PRIMARIO				185.239	185.239				207.031	207.031	Unidad	EVENTO	1	243.000	243.000
93.10	CAMBIO DE RETEN EJE DE MANDO				115.795	115.795				129.418	129.418	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
93.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIO				224.029	224.029				250.386	250.386	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
93.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				215.362	215.362				240.698	240.698	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
93.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.134.146	1.134.146				1.267.575	1.267.575	Unidad	EVENTO	1	1.489.000	1.489.000
93.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				1.081.297	1.081.297				1.208.508	1.208.508	Unidad	EVENTO	1	1.420.000	1.420.000
93.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				175.054	175.054				195.649	195.649	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000
93.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				275.356	275.356				307.751	307.751	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
93.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				451.290	451.290				504.383	504.383	Unidad	EVENTO	1	592.000	592.000
93.18	CAMBIO DE EJE MANDO				824.739	824.739				921.768	921.768	Unidad	EVENTO	1	1.083.000	1.083.000
93.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				231.895	231.895				259.177	259.177	Unidad	EVENTO	1	304.000	304.000
93.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4				831.438	831.438				929.254	929.254	Unidad	EVENTO	1	1.092.000	1.092.000
93.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4X4				140.773	140.773				157.335	157.335	Unidad	EVENTO	1	184.000	184.000
93.22	CAMBID DE JUEGO DE RETEN, CAJA				218.914	218.914				244.669	244.669	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
93.23	REPARACION GENERAL DE CAJA				844.130	844.130				943.439	943.439	Unidad	EVENTO	1	1.108.000	1.108.000
93.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4X4				794.240	794.240				887.680	887.680	Unidad	EVENTO	1	1.043.000	1.043.000
93.25	CAMBIO DE CENTRALIZADDR CARDAN				313.624	313.624				350.521	350.521	Unidad	EVENTO	1	412.000	412.000
93.26	AJUSTE DE PI?ON Y CAMBIO DE RETEN				213.564	213.564				238.689	238.689	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
93.27	REPARACION DE DIFERENCIAL				835.946	835.946				934.292	934.292	Unidad	EVENTO	1	1.098.000	1.098.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTIÓN INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UACI

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

93.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				252.885	252.885				282.636	282.636	Unidad	EVENTO	1	332.000	332.000
93.29	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRASERO				1.400.000	1.400.000				2.101.552	2.101.552	Unidad	EVENTO	1	2.470.000	2.470.000
93.30	REPARAR TUNELY CARCAZA DEL DIFERENCIAL				355.158	355.158				396.942	396.942	Unidad	EVENTO	1	466.000	466.000
93.31	CAMBIO PALIER				766.469	766.469				856.642	856.642	Unidad	EVENTO	1	1.006.000	1.006.000
93.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				211.529	211.529				236.414	236.414	Unidad	EVENTO	1	277.000	277.000
93.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				211.077	211.077				235.909	235.909	Unidad	EVENTO	1	277.000	277.000
93.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL				258.829	258.829				289.279	289.279	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
93.35	REPARACION DE PALANCA CAMBIO				247.541	247.541				276.664	276.664	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
93.36	CAMBIO DE SATELITE, PLANETARIO Y EJE				785.083	785.083				877.445	877.445	Unidad	EVENTO	1	1.031.000	1.031.000
93.37	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				246.377	246.377				275.363	275.363	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.000
93.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				536.561	536.561				599.686	599.686	Unidad	EVENTO	1	704.000	704.000
93.39	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO				880.306	880.306				983.871	983.871	Unidad	EVENTO	1	1.156.000	1.156.000
93.40	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL DELANTERO				1.000.000	1.000.000				1.870.513	1.870.513	Unidad	EVENTO	1	2.198.000	2.198.000
93.41	CAMBIO DE HOMOCINETICA				552.842	552.842				617.882	617.882	Unidad	EVENTO	1	726.000	726.000
93.42	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)				735.299	735.299				821.804	821.804	Unidad	EVENTO	1	965.000	965.000
93.43	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMOCINE. (4X4)				240.162	240.162				268.416	268.416	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
93.44	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4				459.534	459.534				513.597	513.597	Unidad	EVENTO	1	603.000	603.000
93.45	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL				129.487	129.487				144.721	144.721	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
93.46	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				47.208	47.208				52.761	52.761	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
93.47	REPARACION DE RUEDA LIBRE				251.591	251.591				281.190	281.190	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
93.48	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4				192.059	192.059				214.654	214.654	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000
93.49	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4				974.587	974.587				1.089.244	1.089.244	Unidad	EVENTO	1	1.280.000	1.280.000
93.50	MANTENIMIENTO DE TRANSMISION (CAJA)				324.235	324.235				362.380	362.380	Unidad	EVENTO	1	425.000	425.000
93.51	MANTENIMIENTO CUBO O MASA 4X4				205.735	205.735				229.939	229.939	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
93.52	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4X4				425.237	425.237				475.265	475.265	Unidad	EVENTO	1	558.000	558.000
93.53	MANO DE OBRA				408.000	408.000				456.000	456.000	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
94	Serv. de manL y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
94.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.				109.714	109.714				122.622	122.622	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
94.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				296.960	296.960				331.896	331.896	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
94.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				210.109	210.109				234.827	234.827	Unidad	EVENTO	1	276.000	276.000
94.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				189.686	189.686				212.002	212.002	Unidad	EVENTO	1	249.000	249.000
94.5	CAMBIO DE FILTRO				224.139	224.139				250.508	250.508	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
94.6	REPARACION DE COMPRESOR				763.104	763.104				852.881	852.881	Unidad	EVENTO	1	1.002.000	1.002.000
94.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				215.401	215.401				240.742	240.742	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
94.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				116.270	116.270				129.949	129.949	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
94.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				232.455	232.455				259.803	259.803	Unidad	EVENTO	1	305.000	305.000
94.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.				1.500.000	1.500.000				3.058.663	3.058.663	Unidad	EVENTO	1	3.595.000	3.595.000
94.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				930.942	930.942				1.040.465	1.040.465	Unidad	EVENTO	1	1.223.000	1.223.000
94.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				138.000	138.000				154.235	154.235	Unidad	EVENTO	1	181.000	181.000
94.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				250.468	250.468				279.935	279.935	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
94.14	CAMBIO CA?OS A.A.				214.048	214.048				239.230	239.230	Unidad	EVENTO	1	281.000	281.000
94.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.				194.599	194.599				217.493	217.493	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
94.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSIONN DE A.A.				226.596	226.596				253.254	253.254	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
94.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.				279.842	279.842				312.764	312.764	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
94.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.				170.265	170.265				190.296	190.296	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UDC

Econ. Miguel Valencia
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

94.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				182.372	182.372				203.827	203.827	Unidad	EVENTO	1	239.000	239.000
94.20	MANO DE OBRA				408.000	408.000				456.000	456.000	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
95	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
95.1	CAMBIAR RETEN ARBOL DE LEVA MOTOR				302.835	302.835				338.463	338.463	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000
95.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				207.138	207.138				231.507	231.507	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
95.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				271.155	271.155				303.055	303.055	Unidad	EVENTO	1	356.000	356.000
95.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				1.000.000	1.000.000				1.125.248	1.125.248	Unidad	EVENTO	1	1.322.000	1.322.000
95.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION (JGO)				437.488	437.488				488.957	488.957	Unidad	EVENTO	1	574.000	574.000
95.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE (JGO)				450.238	450.238				503.207	503.207	Unidad	EVENTO	1	591.000	591.000
95.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS (JGO.)				321.310	321.310				359.111	359.111	Unidad	EVENTO	1	422.000	422.000
95.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				221.693	221.693				247.775	247.775	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
95.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS Y ESMERILAR				254.889	254.889				284.876	284.876	Unidad	EVENTO	1	334.000	334.000
95.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				574.743	574.743				642.360	642.360	Unidad	EVENTO	1	755.000	755.000
95.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				705.312	705.312				788.289	788.289	Unidad	EVENTO	1	926.000	926.000
95.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				911.903	911.903				1.019.186	1.019.186	Unidad	EVENTO	1	1.197.000	1.197.000
95.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				460.052	460.052				514.175	514.175	Unidad	EVENTO	1	604.000	604.000
95.14	CAMBIO PERNO PISTON				164.237	164.237				183.559	183.559	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
95.15	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE BIELA				345.061	345.061				385.657	385.657	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
95.16	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE BANCADA				411.463	411.463				459.870	459.870	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
95.17	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE LEVA				211.688	211.688				236.593	236.593	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000
95.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA				801.492	801.492				895.785	895.785	Unidad	EVENTO	1	1.052.000	1.052.000
95.19	CAMBIO CORONA MOTOR				712.236	712.236				796.028	796.028	Unidad	EVENTO	1	935.000	935.000
95.20	CAMBIAR TERMOSTATO				183.087	183.087				204.627	204.627	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
95.21	RECTIFICACION ASIENTO DE VALVULA				144.547	144.547				161.553	161.553	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
95.22	RECTIFICACION DE VALVULA				119.047	119.047				133.053	133.053	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000
95.23	RECTIFICACION DE CILINDRO				265.984	265.984				297.277	297.277	Unidad	EVENTO	1	349.000	349.000
95.24	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				430.901	430.901				481.595	481.595	Unidad	EVENTO	1	566.000	566.000
95.25	CAMBIO DE CIGUE?AL				1.500.000	1.500.000				3.939.587	3.939.587	Unidad	EVENTO	1	4.630.000	4.630.000
95.26	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				583.133	583.133				651.737	651.737	Unidad	EVENTO	1	766.000	766.000
95.27	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.489.380	1.489.380				1.664.601	1.664.601	Unidad	EVENTO	1	1.956.000	1.956.000
95.28	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				251.690	251.690				281.300	281.300	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
95.29	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				877.383	877.383				980.604	980.604	Unidad	EVENTO	1	1.152.000	1.152.000
95.30	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				479.008	479.008				535.362	535.362	Unidad	EVENTO	1	629.000	629.000
95.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				950.000	950.000				1.577.097	1.577.097	Unidad	EVENTO	1	1.853.000	1.853.000
95.32	CAMBIO POLEA TENSOR				281.823	281.823				314.979	314.979	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
95.33	CAMBIO RULEMAN POLEA				276.060	276.060				308.538	308.538	Unidad	EVENTO	1	362.000	362.000
95.34	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				447.750	447.750				500.427	500.427	Unidad	EVENTO	1	588.000	588.000
95.35	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				630.305	630.305				704.458	704.458	Unidad	EVENTO	1	828.000	828.000
95.36	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				221.486	221.486				247.544	247.544	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
95.37	CAMBIO CALCE LATERAL				223.263	223.263				249.529	249.529	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
95.38	CAMBIO BUJE DE BIELA				116.682	116.682				130.409	130.409	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
95.39	CAMBIO BUJE DE LEVA				180.026	180.026				201.205	201.205	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
95.40	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				367.239	367.239				410.444	410.444	Unidad	EVENTO	1	482.000	482.000
95.41	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				444.743	444.743				497.066	497.066	Unidad	EVENTO	1	584.000	584.000
95.42	CAMBIAR CORREA DENTADA				588.008	588.008				657.185	657.185	Unidad	EVENTO	1	772.000	772.000

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

Econ. Miguel Valiente
Gerente

95.43	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				780.376	780.376				872.185	872.185	Unidad	EVENTO	1	1.025.000	1.025.000
95.44	REPARACION DE RADIADOR				294.023	294.023				328.614	328.614	Unidad	EVENTO	1	386.000	386.000
95.45	CAMBIO TAPA MOTOR				1.200.000	1.200.000				4.361.624	4.361.624	Unidad	EVENTO	1	5.126.000	5.126.000
95.46	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				517.678	517.678				578.581	578.581	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
95.47	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR				103.234	103.234				115.379	115.379	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
95.48	CAMBIO DE JUNTA CARTER				160.437	160.437				179.312	179.312	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
95.49	REPARACION DE CARTER				230.201	230.201				257.283	257.283	Unidad	EVENTO	1	302.000	302.000
95.50	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				218.009	218.009				243.657	243.657	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
95.51	CAMBIO EJE BALANCIN				199.162	199.162				222.592	222.592	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
95.52	CAMBIO PICO INYECTOR				1.447.753	1.447.753				1.618.077	1.618.077	Unidad	EVENTO	1	1.901.000	1.901.000
95.53	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				115.984	115.984				129.629	129.629	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
95.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO				527.274	527.274				589.306	589.306	Unidad	EVENTO	1	692.000	692.000
95.55	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				527.274	527.274				589.306	589.306	Unidad	EVENTO	1	692.000	692.000
95.56	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				196.553	196.553				219.677	219.677	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
95.57	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				46.338	46.338				51.790	51.790	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
95.58	CAMBIAR CAñO DE COMBUSTIBLE				184.999	184.999				206.764	206.764	Unidad	EVENTO	1	243.000	243.000
95.59	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE				236.205	236.205				263.994	263.994	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
95.60	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000				132.191	132.191	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
95.61	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000				146.901	146.901	Unidad	EVENTO	1	172.000	172.000
95.62	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				190.000	190.000				138.142	138.142	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
95.63	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				190.000	190.000				219.009	219.009	Unidad	EVENTO	1	257.000	257.000
95.64	REPARACION CAÑO DE ESCAPE				200.000	200.000				265.821	265.821	Unidad	EVENTO	1	312.000	312.000
95.65	REPARACION DE SILENCIADOR				269.513	269.513				301.220	301.220	Unidad	EVENTO	1	354.000	354.000
95.66	CAMBIO SILENCIADOR				450.000	450.000				790.700	790.700	Unidad	EVENTO	1	929.000	929.000
95.67	CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR				155.593	155.593				173.898	173.898	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
95.68	CAMBIO CAñO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				216.128	216.128				241.555	241.555	Unidad	EVENTO	1	283.000	283.000
95.69	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				60.000	60.000				69.976	69.976	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000
95.70	MANO DE OBRA				1.266.500	1.266.500				1.415.500	1.415.500	Unidad	EVENTO	1	1.663.000	1.663.000
96	Serv. de manL y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
96.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				96.617	96.617				107.984	107.984	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
96.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				589.791	589.791				659.178	659.178	Unidad	EVENTO	1	774.000	774.000
96.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				297.132	297.132				332.089	332.089	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
96.4	REPARACION DE RADIADOR				202.223	202.223				226.014	226.014	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
96.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.200.000	1.200.000				2.405.535	2.405.535	Unidad	EVENTO	1	2.827.000	2.827.000
96.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				159.906	159.906				178.718	178.718	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
96.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				50.311	50.311				56.230	56.230	Unidad	EVENTO	1	66.000	66.000
96.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/. INF.)				213.324	213.324				238.421	238.421	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
96.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				224.351	224.351				250.745	250.745	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
96.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				166.563	166.563				186.159	186.159	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000
96.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				673.289	673.289				752.500	752.500	Unidad	EVENTO	1	884.000	884.000
96.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				345.466	345.466				386.109	386.109	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
96.13	CAMBIO CORREA POLEA BOMBA AGUA POLEA CENTRAL				179.313	179.313				200.409	200.409	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
96.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				426.962	426.962				477.193	477.193	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
96.15	MANO DE OBRA				263.500	263.500				294.500	294.500	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOC.

Lic. Manuel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

97	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
97.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				500.000	500.000				893.431	893.431	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
97.2	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				94.742	94.742				105.888	105.888	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
97.3	BALANCEO DE RUEDAS				56.393	56.393				63.028	63.028	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000
97.4	CAMBIO DE MUÑEQUIN				201.665	201.665				225.391	225.391	Unidad	EVENTO	1	264.000	264.000
97.5	CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCION				473.396	473.396				529.089	529.089	Unidad	EVENTO	1	621.000	621.000
97.6	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				278.106	278.106				310.824	310.824	Unidad	EVENTO	1	365.000	365.000
97.7	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				155.878	155.878				174.217	174.217	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
97.8	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				209.060	209.060				233.655	233.655	Unidad	EVENTO	1	274.000	274.000
97.9	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				389.669	389.669				435.512	435.512	Unidad	EVENTO	1	511.000	511.000
97.10	CAMBIO DE BARRA TENSOR				262.798	262.798				293.715	293.715	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
97.11	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				275.681	275.681				308.114	308.114	Unidad	EVENTO	1	362.000	362.000
97.12	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				267.194	267.194				298.629	298.629	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000
97.13	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				115.286	115.286				128.849	128.849	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000
97.14	MANTENIMIENTO MASA				136.929	136.929				153.039	153.039	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000
97.15	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				60.246	60.246				67.334	67.334	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
97.16	CAMBIO DE CRUZETA DE COLUMNA DE DIRECCION				219.947	219.947				245.823	245.823	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
97.17	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				537.960	537.960				601.249	601.249	Unidad	EVENTO	1	706.000	706.000
97.18	MANO DE OBRA				374.000	374.000				418.000	418.000	Unidad	EVENTO	1	491.000	491.000
98	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
98.1	CAMBIO DE RESORVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS				324.134	324.134				362.267	362.267	Unidad	EVENTO	1	425.000	425.000
98.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				248.642	248.642				277.894	277.894	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
98.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				76.373	76.373				85.358	85.358	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
98.4	MANO DE OBRA				161.500	161.500				180.500	180.500	Unidad	EVENTO	1	212.000	212.000
99	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombredo para vehiculo - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
99.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				506.265	506.265				565.826	565.826	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
99.2	MANO DE OBRA				246.500	246.500				275.500	275.500	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.000
	TOTAL, GS.					773.305.582			TOTAL, GS.		862.763.509			TOTAL, GS.		1.012.932.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Departamento UOC
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel Vallente
Gerente de Gestion Institucional
Responsable UOC
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 4780/2021

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FONDO GANADERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN - ID 309214

Ítem	Descripción del Bien	MECANICAR S.A					STAR COMPANY - CYNTHIA HUESPE					TALLER INTEGRAL S.A.				
		Unidad de Medida	Presentación	Cant	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
1.1	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	600.848	600.848	Unidad	EVENTO	1	600.848	600.848	Unidad	EVENTO	1	600.848	600.848
1.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	284.942	284.942	Unidad	EVENTO	1	284.942	284.942	Unidad	EVENTO	1	284.942	284.942
1.3	RECTIFICAR DISCO FRENO CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	Unidad	EVENTO	1	126.646	126.646	Unidad	EVENTO	1	126.646	126.646
1.4	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	817.763	817.763	Unidad	EVENTO	1	817.763	817.763	Unidad	EVENTO	1	817.763	817.763
1.5	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	Unidad	EVENTO	1	99.641	99.641	Unidad	EVENTO	1	99.641	99.641
1.6	CAMBIAR DISCO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	762.621	762.621	Unidad	EVENTO	1	762.621	762.621	Unidad	EVENTO	1	762.621	762.621
1.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	Unidad	EVENTO	1	548.616	548.616	Unidad	EVENTO	1	548.616	548.616
1.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	Unidad	EVENTO	1	119.177	119.177	Unidad	EVENTO	1	119.177	119.177
1.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	808.934	808.934	Unidad	EVENTO	1	808.934	808.934	Unidad	EVENTO	1	808.934	808.934
1.10	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	180.963	180.963	Unidad	EVENTO	1	180.963	180.963	Unidad	EVENTO	1	180.963	180.963
1.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	421.192	421.192	Unidad	EVENTO	1	421.192	421.192	Unidad	EVENTO	1	421.192	421.192
1.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	382.125	382.125	Unidad	EVENTO	1	382.125	382.125	Unidad	EVENTO	1	382.125	382.125
1.13	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	401.908	401.908	Unidad	EVENTO	1	401.908	401.908	Unidad	EVENTO	1	401.908	401.908
1.14	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	340.635	340.635	Unidad	EVENTO	1	340.635	340.635	Unidad	EVENTO	1	340.635	340.635
1.15	CAMBIO CA?O DE METAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	166.503	166.503	Unidad	EVENTO	1	166.503	166.503	Unidad	EVENTO	1	166.503	166.503
1.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	300.524	300.524	Unidad	EVENTO	1	300.524	300.524	Unidad	EVENTO	1	300.524	300.524
1.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO C/U	Unidad	EVENTO	1	743.883	743.883	Unidad	EVENTO	1	743.883	743.883	Unidad	EVENTO	1	743.883	743.883
1.18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	182.896	182.896	Unidad	EVENTO	1	182.896	182.896	Unidad	EVENTO	1	182.896	182.896
1.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	Unidad	EVENTO	1	62.036	62.036	Unidad	EVENTO	1	62.036	62.036
1.20	CAMBIAR CA?O FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	198.664	198.664	Unidad	EVENTO	1	198.664	198.664	Unidad	EVENTO	1	198.664	198.664
1.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	946.040	946.040	Unidad	EVENTO	1	946.040	946.040	Unidad	EVENTO	1	946.040	946.040
1.22	REPARACION DE PRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	Unidad	EVENTO	1	366.304	366.304	Unidad	EVENTO	1	366.304	366.304
1.23	CAMBIO FLUIDOS BOMBAS A CA?ERIAS	Unidad	EVENTO	1	80.960	80.960	Unidad	EVENTO	1	80.960	80.960	Unidad	EVENTO	1	80.960	80.960
1.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	1	417.121	417.121	Unidad	EVENTO	1	417.121	417.121	Unidad	EVENTO	1	417.121	417.121
1.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	Unidad	EVENTO	1	537.500	537.500	Unidad	EVENTO	1	537.500	537.500
2	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															

Lic. Luis Chiuzar
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel Valente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

2.1	CORRECCION DE PISADA	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000				86.547	86.547	Unidad	EVENTO	1	86.547	86.547
2.2	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	158.747	158.747				158.747	158.747	Unidad	EVENTO	1	158.747	158.747
2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	216.607	216.607				216.607	216.607	Unidad	EVENTO	1	216.607	216.607
2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	317.942	317.942				317.942	317.942	Unidad	EVENTO	1	317.942	317.942
2.5	CAMBIAR BUJE TENSDR DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	195.509	195.509				195.509	195.509	Unidad	EVENTO	1	195.509	195.509
2.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	Unidad	EVENTO	1	126.581	126.581				126.581	126.581	Unidad	EVENTO	1	126.581	126.581
2.7	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	401.594	401.594				401.594	401.594	Unidad	EVENTO	1	401.594	401.594
2.8	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	384.911	384.911				384.911	384.911	Unidad	EVENTO	1	384.911	384.911
2.9	CAMBIO DE BUJER AMORTIGUADOR	Unidad	EVENTO	1	82.393	82.393				82.393	82.393	Unidad	EVENTO	1	82.393	82.393
2.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	Unidad	EVENTO	1	266.819	266.819				266.819	266.819	Unidad	EVENTO	1	266.819	266.819
2.11	CAMBIAR RULEMAN DE MASA	Unidad	EVENTO	1	312.689	312.689				312.689	312.689	Unidad	EVENTO	1	312.689	312.689
2.12	CAMBIO BASE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	278.383	278.383				278.383	278.383	Unidad	EVENTO	1	278.383	278.383
2.13	BARRAS ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	778.673	778.673				778.673	778.673	Unidad	EVENTO	1	778.673	778.673
2.14	ROTULA SUPERIDR	Unidad	EVENTO	1	392.871	392.871				392.871	392.871	Unidad	EVENTO	1	392.871	392.871
2.15	ROTULA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	430.001	430.001				430.001	430.001	Unidad	EVENTO	1	430.001	430.001
2.16	PARRILLA SUPERIDR CON EJE	Unidad	EVENTO	1	868.694	868.694				868.694	868.694	Unidad	EVENTO	1	868.694	868.694
2.17	ELASTICO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	646.598	646.598				646.598	646.598	Unidad	EVENTO	1	646.598	646.598
2.18	ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	830.984	830.984				830.984	830.984	Unidad	EVENTO	1	830.984	830.984
2.19	DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	1.680.416	1.680.416				1.680.416	1.680.416	Unidad	EVENTO	1	1.680.416	1.680.416
2.20	JUEGO DE BUJES ZETA	Unidad	EVENTO	1	165.734	165.734				165.734	165.734	Unidad	EVENTO	1	165.734	165.734
2.21	PARRILLA INFERIDR CON EJE	Unidad	EVENTO	1	937.257	937.257				937.257	937.257	Unidad	EVENTO	1	937.257	937.257
2.22	BIELETA ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	Unidad	EVENTO	1	269.630	269.630				269.630	269.630	Unidad	EVENTO	1	269.630	269.630
2.23	CAMBIO DE BARRA TORSIDN DE SUSPENCION	Unidad	EVENTO	1	989.528	989.528				989.528	989.528	Unidad	EVENTO	1	989.528	989.528
2.24	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	70.214	70.214				70.214	70.214	Unidad	EVENTO	1	70.214	70.214
2.25	CAMBIO DE SDPORTE BARRA TORSIDN	Unidad	EVENTO	1	493.808	493.808				493.808	493.808	Unidad	EVENTO	1	493.808	493.808
2.26	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000				151.540	151.540	Unidad	EVENTO	1	151.540	151.540
2.27	REPARACIDN DE PEDALERA	Unidad	EVENTO	1	200.132	200.132				200.132	200.132	Unidad	EVENTO	1	200.132	200.132
2.28	REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				340.264	340.264	Unidad	EVENTO	1	340.264	340.264
2.29	CAMBIO BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	406.367	406.367				406.367	406.367	Unidad	EVENTO	1	406.367	406.367
2.30	TAQUEADDR DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	198.204	198.204				198.204	198.204	Unidad	EVENTO	1	198.204	198.204
2.31	TAQUEADDR DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	198.204	198.204				198.204	198.204	Unidad	EVENTO	1	198.204	198.204
2.32	TAQUEADDR DE ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	155.750	155.750				155.750	155.750	Unidad	EVENTO	1	155.750	155.750
2.33	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HDMOCINETICA INTERIDR	Unidad	EVENTO	1	188.211	188.211				188.211	188.211	Unidad	EVENTO	1	188.211	188.211
2.34	CAMBIAR GUARDAPDLVD DE HDMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	169.610	169.610				169.610	169.610	Unidad	EVENTO	1	169.610	169.610
2.35	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000				640.000	640.000	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
3	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
3.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000				145.253	145.253	Unidad	EVENTO	1	145.253	145.253
3.2	REPARACIDN DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000				620.552	620.552	Unidad	EVENTO	1	620.552	620.552
3.3	CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	583.077	583.077				583.077	583.077	Unidad	EVENTO	1	583.077	583.077
3.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000				61.395	61.395	Unidad	EVENTO	1	61.395	61.395
3.5	MANTENIMIENTO DE ALTERNADDR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				231.476	231.476	Unidad	EVENTO	1	231.476	231.476
3.6	CAMBIO DE CORRE DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	217.768	217.768				217.768	217.768	Unidad	EVENTO	1	217.768	217.768
3.7	LUCES FAROS DELANTERDS ALTAS Y BAJAS	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				308.120	308.120	Unidad	EVENTO	1	308.120	308.120

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE ...

Lic. Miguel Valiente
Gerente
... Gestion Institucional

3.8	LUCES FAROS TRASERTO (RETROCESO. ESTAC. Y GIRO)	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				266.870	266.870	Unidad	EVENTO	1	266.870	266.870
3.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	Unidad	EVENTO	1	63.573	63.573				63.573	63.573	Unidad	EVENTO	1	63.573	63.573
3.10	CAMBIO PERILLA SE?ALEROS Y DE LUCES	Unidad	EVENTO	1	626.156	626.156				626.156	626.156	Unidad	EVENTO	1	626.156	626.156
3.11	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES Y FAROS	Unidad	EVENTO	1	626.066	626.066				626.066	626.066	Unidad	EVENTO	1	626.066	626.066
3.12	CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	798.528	798.528				798.528	798.528	Unidad	EVENTO	1	798.528	798.528
3.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				146.414	146.414	Unidad	EVENTO	1	146.414	146.414
3.14	CAMBIAR RELAY Y DE LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	163.989	163.989				163.989	163.989	Unidad	EVENTO	1	163.989	163.989
3.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				358.632	358.632	Unidad	EVENTO	1	358.632	358.632
3.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000				800.348	800.348	Unidad	EVENTO	1	800.348	800.348
3.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS	Unidad	EVENTO	1	431.039	431.039				431.039	431.039	Unidad	EVENTO	1	431.039	431.039
3.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				275.518	275.518	Unidad	EVENTO	1	275.518	275.518
3.19	CAMBIO DE BOCINA Y DE RELAY	Unidad	EVENTO	1	346.988	346.988				346.988	346.988	Unidad	EVENTO	1	346.988	346.988
3.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA Y RELAY	Unidad	EVENTO	1	243.107	243.107				243.107	243.107	Unidad	EVENTO	1	243.107	243.107
3.21	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES C/U	Unidad	EVENTO	1	193.716	193.716				193.716	193.716	Unidad	EVENTO	1	193.716	193.716
3.22	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	610.700	610.700				610.700	610.700	Unidad	EVENTO	1	610.700	610.700
3.23	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	464.404	464.404				464.404	464.404	Unidad	EVENTO	1	464.404	464.404
3.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	353.335	353.335				353.335	353.335	Unidad	EVENTO	1	353.335	353.335
3.25	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	339.402	339.402				339.402	339.402	Unidad	EVENTO	1	339.402	339.402
3.26	CAMBIO MANOPLA, BOCINA, SEÑALERO, LUZ ALTA BAJA	Unidad	EVENTO	1	470.277	470.277				470.277	470.277	Unidad	EVENTO	1	470.277	470.277
3.27	CAMBIO PLAQUETA BOCINA, SE?ALERO, STOP	Unidad	EVENTO	1	312.701	312.701				312.701	312.701	Unidad	EVENTO	1	312.701	312.701
3.28	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR (TORNERIA)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				293.373	293.373	Unidad	EVENTO	1	293.373	293.373
3.29	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000				775.000	775.000	Unidad	EVENTO	1	775.000	775.000
4	Serv. de repar. y manL de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
4.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE	Unidad	EVENTO	1	281.251	281.251				281.251	281.251	Unidad	EVENTO	1	281.251	281.251
4.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	551.177	551.177				551.177	551.177	Unidad	EVENTO	1	551.177	551.177
4.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	711.218	711.218				711.218	711.218	Unidad	EVENTO	1	711.218	711.218
4.4	RECTIFICACION CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				273.273	273.273	Unidad	EVENTO	1	273.273	273.273
4.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000				364.561	364.561	Unidad	EVENTO	1	364.561	364.561
4.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	424.415	424.415				424.415	424.415	Unidad	EVENTO	1	424.415	424.415
4.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				226.133	226.133	Unidad	EVENTO	1	226.133	226.133
4.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	336.770	336.770				336.770	336.770	Unidad	EVENTO	1	336.770	336.770
4.9	CAMBIO CA?ERIA Y FLUIDO	Unidad	EVENTO	1	180.596	180.596				180.596	180.596	Unidad	EVENTO	1	180.596	180.596
4.10	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HORQUILLA	Unidad	EVENTO	1	142.714	142.714				142.714	142.714	Unidad	EVENTO	1	142.714	142.714
4.11	CAMBIAR HORQUILLA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	270.137	270.137				270.137	270.137	Unidad	EVENTO	1	270.137	270.137
4.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000				520.000	520.000	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
5	Serv. de repar. y manL de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
5.1	SOLDADURA DE CAMPANA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				256.378	256.378	Unidad	EVENTO	1	256.378	256.378
5.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000				71.411	71.411	Unidad	EVENTO	1	71.411	71.411
5.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	54.161	54.161				54.161	54.161	Unidad	EVENTO	1	54.161	54.161
5.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				279.283	279.283	Unidad	EVENTO	1	279.283	279.283
5.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	209.883	209.883				209.883	209.883	Unidad	EVENTO	1	209.883	209.883
5.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	Unidad	EVENTO	1	268.995	268.995				268.995	268.995	Unidad	EVENTO	1	268.995	268.995

Lic. Luis Chiuz
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

5.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO	1	281.414	281.414				281.414	281.414	Unidad	EVENTO	1	281.414	281.414
5.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	Unidad	EVENTO	1	229.214	229.214				229.214	229.214	Unidad	EVENTO	1	229.214	229.214
5.9	CAMBIO DE RULEMANES O RODILLO DE EJE PRIMARID	Unidad	EVENTO	1	268.378	268.378				268.378	268.378	Unidad	EVENTO	1	268.378	268.378
5.10	CMABIO DE RETEN EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO	1	181.244	181.244				181.244	181.244	Unidad	EVENTO	1	181.244	181.244
5.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	EVENTO	1	299.445	299.445				299.445	299.445	Unidad	EVENTO	1	299.445	299.445
5.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	Unidad	EVENTO	1	238.641	238.641				238.641	238.641	Unidad	EVENTO	1	238.641	238.641
5.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO	1	949.442	949.442				949.442	949.442	Unidad	EVENTO	1	949.442	949.442
5.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	Unidad	EVENTO	1	909.052	909.052				909.052	909.052	Unidad	EVENTO	1	909.052	909.052
5.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	Unidad	EVENTO	1	181.666	181.666				181.666	181.666	Unidad	EVENTO	1	181.666	181.666
5.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	320.658	320.658				320.658	320.658	Unidad	EVENTO	1	320.658	320.658
5.17	CAMBIO DE ENGRANAJE DE PRIMERA A QUINTA	Unidad	EVENTO	1	554.540	554.540				554.540	554.540	Unidad	EVENTO	1	554.540	554.540
5.18	CAMBIO DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO	1	947.043	947.043				947.043	947.043	Unidad	EVENTO	1	947.043	947.043
5.19	CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO	1	306.227	306.227				306.227	306.227	Unidad	EVENTO	1	306.227	306.227
5.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4*4	Unidad	EVENTO	1	675.167	675.167				675.167	675.167	Unidad	EVENTO	1	675.167	675.167
5.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4*4	Unidad	EVENTO	1	185.608	185.608				185.608	185.608	Unidad	EVENTO	1	185.608	185.608
5.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN, CAJA	Unidad	EVENTO	1	235.073	235.073				235.073	235.073	Unidad	EVENTO	1	235.073	235.073
5.23	REPARACION GENERAL DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000				1.150.752	1.150.752	Unidad	EVENTO	1	1.150.752	1.150.752
5.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4*4	Unidad	EVENTO	1	1.331.387	1.331.387				1.331.387	1.331.387	Unidad	EVENTO	1	1.331.387	1.331.387
5.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO	1	410.381	410.381				410.381	410.381	Unidad	EVENTO	1	410.381	410.381
5.26	AJUSTE DE PI?ON Y CAMBIO DE RETEN	Unidad	EVENTO	1	259.759	259.759				259.759	259.759	Unidad	EVENTO	1	259.759	259.759
5.27	REPARACION DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000				1.196.958	1.196.958	Unidad	EVENTO	1	1.196.958	1.196.958
5.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER	Unidad	EVENTO	1	331.282	331.282				331.282	331.282	Unidad	EVENTO	1	331.282	331.282
5.29	CAMBID DE CORDNA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1	2.578.523	2.578.523				2.578.523	2.578.523	Unidad	EVENTO	1	2.578.523	2.578.523
5.30	REPARAR TUNEL Y CARCAZA DEL DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				375.291	375.291	Unidad	EVENTO	1	375.291	375.291
5.31	CAMBIO PALIER	Unidad	EVENTO	1	902.246	902.246				902.246	902.246	Unidad	EVENTO	1	902.246	902.246
5.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARID	Unidad	EVENTO	1	231.701	231.701				231.701	231.701	Unidad	EVENTO	1	231.701	231.701
5.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	Unidad	EVENTO	1	257.932	257.932				257.932	257.932	Unidad	EVENTO	1	257.932	257.932
5.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	330.506	330.506				330.506	330.506	Unidad	EVENTO	1	330.506	330.506
5.35	REPARACION DE PALANCA CAMBIO	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000				285.418	285.418	Unidad	EVENTO	1	285.418	285.418
5.36	CAMBIO DE SATELITE, PLANETARIO Y EJE	Unidad	EVENTO	1	969.039	969.039				969.039	969.039	Unidad	EVENTO	1	969.039	969.039
5.37	CAMBIO DE CRUCENTA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	291.713	291.713				291.713	291.713	Unidad	EVENTO	1	291.713	291.713
5.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	Unidad	EVENTO	1	669.140	669.140				669.140	669.140	Unidad	EVENTO	1	669.140	669.140
5.39	CAMBIO DE CARDAN 4*4 DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	1.072.464	1.072.464				1.072.464	1.072.464	Unidad	EVENTO	1	1.072.464	1.072.464
5.40	CAMBIO DE CORDNA Y PI?ON DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	2.099.472	2.099.472				2.099.472	2.099.472	Unidad	EVENTO	1	2.099.472	2.099.472
5.41	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	490.515	490.515				490.515	490.515	Unidad	EVENTO	1	490.515	490.515
5.42	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4*4)	Unidad	EVENTO	1	890.000	890.000				1.053.187	1.053.187	Unidad	EVENTO	1	1.053.187	1.053.187
5.43	CAMBIO DE RULEMAN (CANASTA DE EJE DE HOMOCINETICA 4*4	Unidad	EVENTO	1	271.593	271.593				271.593	271.593	Unidad	EVENTO	1	271.593	271.593
5.44	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4*4	Unidad	EVENTO	1	357.789	357.789				357.789	357.789	Unidad	EVENTO	1	357.789	357.789
5.45	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	170.165	170.165				170.165	170.165	Unidad	EVENTO	1	170.165	170.165
5.46	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	80.945	80.945				80.945	80.945	Unidad	EVENTO	1	80.945	80.945
5.47	REPARACION DE RUEDA LIBRE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000				279.113	279.113	Unidad	EVENTO	1	279.113	279.113
5.48	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4*4	Unidad	EVENTO	1	216.561	216.561				216.561	216.561	Unidad	EVENTO	1	216.561	216.561
5.49	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4*4	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000				1.194.517	1.194.517	Unidad	EVENTO	1	1.194.517	1.194.517
5.50	MANTENIMIENTO DE TRANSMISION (CAJA)	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000				316.364	316.364	Unidad	EVENTO	1	316.364	316.364

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

5.51	MANTENIMIENTO CUBO O MASA 4*4	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000				195.290	195.290	Unidad	EVENTO	1	195.290	195.290
5.52	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4*4	Unidad	EVENTO	1	327.651	327.651				327.651	327.651	Unidad	EVENTO	1	327.651	327.651
5.53	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000				775.000	775.000	Unidad	EVENTO	1	775.000	775.000
6	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
6.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000				106.521	106.521	Unidad	EVENTO	1	106.521	106.521
6.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL A.A.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000				389.573	389.573	Unidad	EVENTO	1	389.573	389.573
6.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	Unidad	EVENTO	1	279.093	279.093				279.093	279.093	Unidad	EVENTO	1	279.093	279.093
6.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	261.320	261.320				261.320	261.320	Unidad	EVENTO	1	261.320	261.320
6.5	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	308.210	308.210				308.210	308.210	Unidad	EVENTO	1	308.210	308.210
6.6	REPARACION DE COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000				990.923	990.923	Unidad	EVENTO	1	990.923	990.923
6.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000				273.233	273.233	Unidad	EVENTO	1	273.233	273.233
6.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	138.430	138.430				138.430	138.430	Unidad	EVENTO	1	138.430	138.430
6.9	CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	243.722	243.722				243.722	243.722	Unidad	EVENTO	1	243.722	243.722
6.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	2.953.318	2.953.318				2.953.318	2.953.318	Unidad	EVENTO	1	2.953.318	2.953.318
6.11	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.334.473	1.334.473				1.334.473	1.334.473	Unidad	EVENTO	1	1.334.473	1.334.473
6.12	CAMBIO CORREA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	155.437	155.437				155.437	155.437	Unidad	EVENTO	1	155.437	155.437
6.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	Unidad	EVENTO	1	185.875	185.875				185.875	185.875	Unidad	EVENTO	1	185.875	185.875
6.14	CAMBIOS CANOS DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	273.101	273.101				273.101	273.101	Unidad	EVENTO	1	273.101	273.101
6.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				217.735	217.735	Unidad	EVENTO	1	217.735	217.735
6.16	CAMBIAR VALVULA DE EXPANSION DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	283.025	283.025				283.025	283.025	Unidad	EVENTO	1	283.025	283.025
6.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	313.157	313.157				313.157	313.157	Unidad	EVENTO	1	313.157	313.157
6.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	214.982	214.982				214.982	214.982	Unidad	EVENTO	1	214.982	214.982
6.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	209.627	209.627				209.627	209.627	Unidad	EVENTO	1	209.627	209.627
6.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000				825.000	825.000	Unidad	EVENTO	1	825.000	825.000
7	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
7.1	CAMBIAR RETEN ARBOL DE LEVA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	188.915	188.915				188.915	188.915	Unidad	EVENTO	1	188.915	188.915
7.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	234.450	234.450				234.450	234.450	Unidad	EVENTO	1	234.450	234.450
7.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	293.382	293.382				293.382	293.382	Unidad	EVENTO	1	293.382	293.382
7.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	858.203	858.203				858.203	858.203	Unidad	EVENTO	1	858.203	858.203
7.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION (JGO)	Unidad	EVENTO	1	520.719	520.719				520.719	520.719	Unidad	EVENTO	1	520.719	520.719
7.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE (JGO)	Unidad	EVENTO	1	539.469	539.469				539.469	539.469	Unidad	EVENTO	1	539.469	539.469
7.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS (JGO)	Unidad	EVENTO	1	428.444	428.444				428.444	428.444	Unidad	EVENTO	1	428.444	428.444
7.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIOS	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				265.706	265.706	Unidad	EVENTO	1	265.706	265.706
7.9	RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS Y ESMERILAR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				275.897	275.897	Unidad	EVENTO	1	275.897	275.897
7.10	CAMBIO DE JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	454.169	454.169				454.169	454.169	Unidad	EVENTO	1	454.169	454.169
7.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	684.062	684.062				684.062	684.062	Unidad	EVENTO	1	684.062	684.062
7.12	CAMBIAR JUEGO DE PISTONES	Unidad	EVENTO	1	792.119	792.119				792.119	792.119	Unidad	EVENTO	1	792.119	792.119
7.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON	Unidad	EVENTO	1	512.927	512.927				512.927	512.927	Unidad	EVENTO	1	512.927	512.927
7.14	CAMBIO PERNO PISTON	Unidad	EVENTO	1	150.953	150.953				150.953	150.953	Unidad	EVENTO	1	150.953	150.953
7.15	CAMBIO JGO. CASQUILLOS DE BIELA	Unidad	EVENTO	1	302.861	302.861				302.861	302.66.	Unidad	EVENTO	1	302.861	302.861
7.16	CAMBIO JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	358.804	358.804				358.804	358.804	Unidad	EVENTO	1	358.804	358.804
7.17	CAMBIO DE CASQUILLO DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	241.048	241.048				241.048	241.048	Unidad	EVENTO	1	241.048	241.048
7.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	849.716	849.716				849.716	849.716	Unidad	EVENTO	1	849.716	849.716
7.19	CAMBIO CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	490.344	490.344				490.344	490.344	Unidad	EVENTO	1	490.344	490.344

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE ...

...miguel Valiente
Gerente
...encia de Gestion Institucional

7.20	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	230.677	230.677				230.677	230.677	Unidad	EVENTO	1	230.677	230.677
7.21	RECTIFICACIDN ASIENTO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	143.445	143.445				143.445	143.445	Unidad	EVENTO	1	143.445	143.445
7.22	RECTIFICACION DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	109.127	109.127				109.127	109.127	Unidad	EVENTO	1	109.127	109.127
7.23	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	173.978	173.978				173.978	173.978	Unidad	EVENTO	1	173.978	173.978
7.24	RECTIFICACION DE CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	419.079	419.079				419.079	419.079	Unidad	EVENTO	1	419.079	419.079
7.25	CAMBIO CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	3.943.397	3.943.397				3.943.397	3.943.397	Unidad	EVENTO	1	3.943.397	3.943.397
7.26	CAMBIO POLEA CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	624.260	624.260				624.260	624.260	Unidad	EVENTO	1	624.260	624.260
7.27	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000				1.275.695	1.275.695	Unidad	EVENTO	1	1.275.695	1.275.695
7.28	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	Unidad	EVENTO	1	105.315	105.315				105.315	105.315	Unidad	EVENTO	1	105.315	105.315
7.29	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000				793.249	793.249	Unidad	EVENTO	1	793.249	793.249
7.30	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	Unidad	EVENTO	1	331.255	331.255				331.255	331.255	Unidad	EVENTO	1	331.255	331.255
7.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000				893.291	893.291	Unidad	EVENTO	1	893.291	893.291
7.32	CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	292.314	292.314				292.314	292.314	Unidad	EVENTO	1	292.314	292.314
7.33	CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	137.478	137.478				137.478	137.478	Unidad	EVENTO	1	137.478	137.478
7.34	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	326.270	326.270				326.270	326.270	Unidad	EVENTO	1	326.270	326.270
7.35	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	532.616	532.616				532.616	532.616	Unidad	EVENTO	1	532.616	532.616
7.36	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	232.637	232.637				232.637	232.637	Unidad	EVENTO	1	232.637	232.637
7.37	CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	290.675	290.675				290.675	290.675	Unidad	EVENTO	1	290.675	290.675
7.38	CAMBIAR BUJE DE BIELA	Unidad	EVENTO	1	134.716	134.716				134.716	134.716	Unidad	EVENTO	1	134.716	134.716
7.39	CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	198.090	198.090				198.090	198.090	Unidad	EVENTO	1	198.090	198.090
7.40	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	330.307	330.307				330.307	330.307	Unidad	EVENTO	1	330.307	330.307
7.41	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	415.973	415.973				415.973	415.973	Unidad	EVENTO	1	415.973	415.973
7.42	CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	396.154	396.154				396.154	396.154	Unidad	EVENTO	1	396.154	396.154
7.43	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	726.404	726.404				726.404	726.404	Unidad	EVENTO	1	726.404	726.404
7.44	REPARACION DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				269.795	269.795	Unidad	EVENTO	1	269.795	269.795
7.45	CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	4.324.955	4.324.955				4.324.955	4.324.955	Unidad	EVENTO	1	4.324.955	4.324.955
7.46	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	415.501	415.501				415.501	415.501	Unidad	EVENTO	1	415.501	415.501
7.47	CAMBIAR TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	137.379	137.379				137.379	137.379	Unidad	EVENTO	1	137.379	137.379
7.48	CAMBIO DE JUNTA CARTER	Unidad	EVENTO	1	243.344	243.344				243.344	243.344	Unidad	EVENTO	1	243.344	243.344
7.49	REPARACIDN DE CARTER	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000				285.169	285.169	Unidad	EVENTO	1	285.169	285.169
7.50	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	261.103	261.103				261.103	261.103	Unidad	EVENTO	1	261.103	261.103
7.51	CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	733.770	733.770				733.770	733.770	Unidad	EVENTO	1	733.770	733.770
7.52	CAMBIAR PICO INYECTOR CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	599.066	599.066				599.066	599.066	Unidad	EVENTO	1	599.066	599.066
7.53	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	118.916	118.916				118.916	118.916	Unidad	EVENTO	1	118.916	118.916
7.54	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	584.663	584.663				584.663	584.663	Unidad	EVENTO	1	584.663	584.663
7.55	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	584.663	584.663				584.663	584.663	Unidad	EVENTO	1	584.663	584.663
7.56	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	231.971	231.971				231.971	231.971	Unidad	EVENTO	1	231.971	231.971
7.57	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	59.040	59.040				59.040	59.040	Unidad	EVENTO	1	59.040	59.040
7.58	CAMBIAR CANO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	121.723	121.723				121.723	121.723	Unidad	EVENTO	1	121.723	121.723
7.59	LIMPIEZA DE TANQUE	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000				284.814	284.814	Unidad	EVENTO	1	284.814	284.814
7.60	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000				144.662	144.662	Unidad	EVENTO	1	144.662	144.662
7.61	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	181.125	181.125				181.125	181.125	Unidad	EVENTO	1	181.125	181.125
7.62	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	163.581	163.581				163.581	163.581	Unidad	EVENTO	1	163.581	163.581
7.63	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	157.118	157.118				157.118	157.118	Unidad	EVENTO	1	157.118	157.118
7.64	REPARACION CANO DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				320.248	320.248	Unidad	EVENTO	1	320.248	320.248

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE U.J.C.

Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

7.65	REPARACION DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000				278.664	278.664	Unidad	EVENTO	1	278.664	278.664
7.66	CAMBIO DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	961.620	961.620				961.620	961.620	Unidad	EVENTO	1	961.620	961.620
7.67	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	177.145	177.145				177.145	177.145	Unidad	EVENTO	1	177.145	177.145
7.68	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	360.915	360.915				360.915	360.915	Unidad	EVENTO	1	360.915	360.915
7.69	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	Unidad	EVENTO	1	76.766	76.766				76.766	76.766	Unidad	EVENTO	1	76.766	78.766
7.70	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000				1.787.500	1.787.500	Unidad	EVENTO	1	1.787.500	1.787.500
B	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
8.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				93.761	93.761	Unidad	EVENTO	1	93.761	93.761
8.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				572.762	572.762				572.762	572.762	Unidad	EVENTO	1	572.762	572.762
8.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				300.000	300.000				370.034	370.034	Unidad	EVENTO	1	370.034	370.034
8.4	REPARACION DE RADIADOR				300.000	300.000				322.784	322.784	Unidad	EVENTO	1	322.784	322.784
8.5	CAMBIO DE RADIADOR				2.198.294	2.198.294				2.198.294	2.198.294	Unidad	EVENTO	1	2.198.294	2.198.294
8.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				200.000	200.000				235.981	235.981	Unidad	EVENTO	1	235.981	235.981
8.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				59.674	59.674				59.674	59.674	Unidad	EVENTO	1	59.674	59.674
8.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/ INF)				272.958	272.958				272.958	272.958	Unidad	EVENTO	1	272.958	272.958
8.9	REPARACION DE ELECTROVENTILADOR				250.000	250.000				286.445	286.445	Unidad	EVENTO	1	286.445	286.445
8.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				198.637	198.637				198.637	198.637	Unidad	EVENTO	1	198.637	198.637
8.11	CAMBIO DE ELECTROVENTILADOR				638.859	638.859				638.859	638.859	Unidad	EVENTO	1	638.859	638.859
8.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				462.587	462.587				462.587	462.587	Unidad	EVENTO	1	462.587	462.587
8.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR				60.153	60.153				60.153	60.153	Unidad	EVENTO	1	60.153	60.153
8.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				387.955	387.955				387.955	387.955	Unidad	EVENTO	1	387.955	387.955
8.15	MANO DE OBRA				350.000	350.000				437.500	437.500	Unidad	EVENTO	1	437.500	437.500
9	Serv. de repar. y manL de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
9.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.164.098	1.164.098				1.164.098	1.164.098	Unidad	EVENTO	1	1.164.098	1.164.098
9.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				450.000	450.000				643.760	643.760	Unidad	EVENTO	1	643.760	643.760
9.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				100.000	100.000				136.394	136.394	Unidad	EVENTO	1	136.394	136.394
9.4	BALANCEO DE RUEDAS				100.000	100.000				190.094	190.094	Unidad	EVENTO	1	190.094	190.094
9.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				1.737.823	1.737.823				1.737.823	1.737.823	Unidad	EVENTO	1	1.737.823	1.737.823
9.6	CAMBID DE MUNEQUINES				289.134	289.134				289.134	289.134	Unidad	EVENTO	1	289.134	289.134
9.7	CREMALLERA DE DIRECCION				50.000	50.000				1.342.399	1.342.399	Unidad	EVENTO	1	1.342.399	1.342.399
9.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				490.019	490.019				490.019	490.019	Unidad	EVENTO	1	490.019	490.019
9.9	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				204.614	204.614				204.614	204.614	Unidad	EVENTO	1	204.614	204.614
9.10	CAMBIO DE BRAZO ZETA				491.186	491.186				491.186	491.186	Unidad	EVENTO	1	491.186	491.186
9.11	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				448.518	448.518				448.518	448.518	Unidad	EVENTO	1	448.518	448.518
9.12	CAMBID DE CANO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				286.805	286.805				286.805	286.805	Unidad	EVENTO	1	286.805	286.805
9.13	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				558.914	558.914				558.914	558.914	Unidad	EVENTO	1	558.914	558.914
9.14	CAMBIO DE BARRA TENSOR				348.740	348.740				348.740	348.740	Unidad	EVENTO	1	348.740	348.740
9.15	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				586.622	586.622				586.622	586.622	Unidad	EVENTO	1	586.622	586.622
9.16	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS				100.000	100.000				164.153	164.153	Unidad	EVENTO	1	164.153	164.153
9.17	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				281.304	281.304				281.304	281.304	Unidad	EVENTO	1	281.304	281.304
9.18	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				141.863	141.863				141.863	141.863	Unidad	EVENTO	1	141.863	141.863
9.19	MANTENIMIENTO MASA				100.000	100.000				115.315	115.315	Unidad	EVENTO	1	115.315	115.315
9.20	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				72.554	72.554				72.554	72.554	Unidad	EVENTO	1	72.554	72.554
9.21	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				233.498	233.498				233.498	233.498	Unidad	EVENTO	1	233.498	233.498

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOC.

Miguel Valiente
Gerente
Gestion Institucional

9.22	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				361.625	361.625				550.707	550.707	Unidad	EVENTO	1	550.707	550.707
9.23	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				361.625	361.625				361.625	361.625	Unidad	EVENTO	1	361.625	361.625
9.24	MANO DE OBRA				350.000	350.000				475.000	475.000	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
10	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
10.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				381.984	381.984				381.984	381.984	Unidad	EVENTO	1	381.984	381.984
10.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				307.328	307.328				307.328	307.328	Unidad	EVENTO	1	307.328	307.328
10.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				88.000	88.000				131.192	131.192	Unidad	EVENTO	1	131.192	131.192
10.4	MANO DE OBRA				100.000	100.000				212.500	212.500	Unidad	EVENTO	1	212.500	212.500
11	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo															
11.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				550.000	550.000				715.191	715.191	Unidad	EVENTO	1	715.191	715.191
11.2	MANO DE OBRA				200.000	200.000				287.500	287.500	Unidad	EVENTO	1	287.500	287.500
12	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
12.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				651.362	651.362				651.362	651.362	Unidad	EVENTO	1	651.362	651.362
12.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				250.000	250.000				302.028	302.028	Unidad	EVENTO	1	302.028	302.028
12.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				100.000	100.000				125.682	125.682	Unidad	EVENTO	1	125.682	125.682
12.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				882.060	882.060				882.060	882.060	Unidad	EVENTO	1	882.060	882.060
12.5	REGULACION DE FRENO -				47.045	47.045				47.045	47.045	Unidad	EVENTO	1	47.045	47.045
12.6	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE FRENO				826.281	826.281				826.281	826.281	Unidad	EVENTO	1	826.281	826.281
12.7	DISCO DE FRENO				688.100	688.100				688.100	688.100	Unidad	EVENTO	1	688.100	688.100
12.8	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				400.000	400.000				513.454	513.454	Unidad	EVENTO	1	513.454	513.454
12.9	CAMBIAR CABO DE FRENO				447.779	447.779				447.779	447.779	Unidad	EVENTO	1	447.779	447.779
12.10	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				476.121	476.121				476.121	476.121	Unidad	EVENTO	1	476.121	476.121
12.11	CAMBIAR JGO. REPARO ANILLOS GUARD. CILINDRO				329.989	329.989				329.989	329.989	Unidad	EVENTO	1	329.989	329.989
12.12	CILINDRO DE FRENO				281.053	281.053				281.053	281.053	Unidad	EVENTO	1	281.053	281.053
12.13	TAMBOR DE FRENO				740.062	740.062				740.062	740.062	Unidad	EVENTO	1	740.062	740.062
12.14	ZAPATA DE FRENO TRASERO				214.769	214.769				214.769	214.769	Unidad	EVENTO	1	214.769	214.769
12.15	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				700.012	700.012				700.012	700.012	Unidad	EVENTO	1	700.012	700.012
12.16	REPARAR MORDAZA DE FRENO				200.000	200.000				282.090	282.090	Unidad	EVENTO	1	282.090	282.090
12.17	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CA?ERIA)				77.475	77.475				77.475	77.475	Unidad	EVENTO	1	77.475	77.475
12.18	CAMBIO CANO FLEXIBLE Y METAL DE FRENO				218.611	218.611				218.611	218.611	Unidad	EVENTO	1	218.611	218.611
12.19	MANO DE OBRA				450.000	450.000				650.000	650.000	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
13	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
13.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				70.000	70.000				112.977	112.977	Unidad	EVENTO	1	112.977	112.977
13.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				222.064	222.064				222.064	222.064	Unidad	EVENTO	1	222.064	222.064
13.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				214.496	214.496				214.496	214.496	Unidad	EVENTO	1	214.496	214.496
13.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				233.246	233.246				233.246	233.246	Unidad	EVENTO	1	233.246	233.246
13.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS.				236.026	236.026				236.026	236.026	Unidad	EVENTO	1	236.026	236.026
13.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				172.631	172.631				172.631	172.631	Unidad	EVENTO	1	172.631	172.631
13.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				527.770	527.770				527.770	527.770	Unidad	EVENTO	1	527.770	527.770
13.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				554.633	554.633				554.633	554.633	Unidad	EVENTO	1	554.633	554.633
13.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				67.757	67.757				67.757	67.757	Unidad	EVENTO	1	67.757	67.757
13.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				222.064	222.064				222.064	222.064	Unidad	EVENTO	1	222.064	222.064

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

13.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				379.708	379.708				379.708	379.708	Unidad	EVENTO	1	379.708	379.708
13.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION				831.776	831.776				831.776	831.776	Unidad	EVENTO	1	831.776	831.776
13.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA				634.903	634.903				634.903	634.903	Unidad	EVENTO	1	634.903	634.903
13.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				359.323	359.323				359.323	359.323	Unidad	EVENTO	1	359.323	359.323
13.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				423.290	423.290				423.290	423.290	Unidad	EVENTO	1	423.290	423.290
13.16	CAMBIO PERNO DE PARRILLA NFERIOR Y SUPERIOR				183.985	183.985				183.985	183.985	Unidad	EVENTO	1	183.985	183.985
13.17	CAMBIO ELASTICO TRASERO (MAZO)				1.162.078	1.162.078				1.162.078	1.162.078	Unidad	EVENTO	1	1.162.078	1.162.078
13.18	CAMBIO MU?EQUIN CENTRAL DE DIRECCON				488.590	488.590				488.590	488.590	Unidad	EVENTO	1	488.590	488.590
13.19	CAMBIO HOJA ELASTICO TRASERO				331.898	331.898				331.898	331.898	Unidad	EVENTO	1	331.898	331.898
13.20	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION				342.765	342.765				342.765	342.765	Unidad	EVENTO	1	342.765	342.765
13.21	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				330.429	330.429				330.429	330.429	Unidad	EVENTO	1	330.429	330.429
13.22	CAMBIO BARRA TORSION				883.462	883.462				883.462	883.462	Unidad	EVENTO	1	883.462	883.462
13.23	CAMBIO BRAZO PITMAN				536.470	536.470				536.470	536.470	Unidad	EVENTO	1	536.470	536.470
13.24	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				682.957	682.957				682.957	682.957	Unidad	EVENTO	1	682.957	682.957
13.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				85.172	85.172				85.172	85.172	Unidad	EVENTO	1	85.172	85.172
13.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				328.793	328.793				328.793	328.793	Unidad	EVENTO	1	328.793	328.793
13.27	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				159.620	159.620				159.620	159.620	Unidad	EVENTO	1	159.620	159.620
13.28	CAMBIO BASE TERMINAL BARRA DE TORSION				341.217	341.217				341.217	341.217	Unidad	EVENTO	1	341.217	341.217
13.29	REPARACION DE PEDALERA (JGO. PERNO Y BUJES)				220.000	220.000				297.808	297.808	Unidad	EVENTO	1	297.808	297.808
13.30	REPARACION HOMOCINETICA				250.000	250.000				334.929	334.929	Unidad	EVENTO	1	334.929	334.929
13.31	CAMBIO RULEMAN Y RETEN DE MASA				284.312	284.312				284.312	284.312	Unidad	EVENTO	1	284.312	284.312
13.32	CAMBIO JUEGO REPARO PERNO PIVOT				213.792	213.792				213.792	213.792	Unidad	EVENTO	1	213.792	213.792
13.33	CAMBIO DE PARRILLA SUPERIOR				795.632	795.632				795.632	795.632	Unidad	EVENTO	1	795.632	795.632
13.34	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR				983.132	983.132				983.132	983.132	Unidad	EVENTO	1	983.132	983.132
13.35	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				267.591	267.591				267.591	267.591	Unidad	EVENTO	1	267.591	267.591
13.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				208.777	208.777				208.777	208.777	Unidad	EVENTO	1	208.777	208.777
13.37	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				150.000	150.000				188.621	188.621	Unidad	EVENTO	1	188.621	188.621
13.38	CAMBIO BRAZO BIELETA DE ESTABILIZADOR				253.874	253.874				253.874	253.874	Unidad	EVENTO	1	253.874	253.874
13.39	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				187.154	187.154				187.154	187.154	Unidad	EVENTO	1	187.154	187.154
13.40	MANO DE OBRA				450.000	450.000				675.000	675.000	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
14	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
14.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				77.000	77.000				134.226	134.226	Unidad	EVENTO	1	134.226	134.226
14.2	REPARACION DE ALTERNADOR				350.000	350.000				416.915	416.915	Unidad	EVENTO	1	416.915	416.915
14.3	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000				602.876	602.876	Unidad	EVENTO	1	602.876	602.876
14.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				44.591	44.591				44.591	44.591	Unidad	EVENTO	1	44.591	44.591
14.5	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				217.355	217.355				217.355	217.355	Unidad	EVENTO	1	217.355	217.355
14.6	CAMBIO FOCO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				76.787	76.787				76.787	76.787	Unidad	EVENTO	1	76.787	76.787
14.7	CAMBIO FOCO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				63.885	63.885				63.885	63.885	Unidad	EVENTO	1	63.885	63.885
14.8	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				59.290	59.290				59.290	59.290	Unidad	EVENTO	1	59.290	59.290
14.9	CAMBIO PORTA CARBON DE ALTERNADOR				216.392	216.392				216.392	216.392	Unidad	EVENTO	1	216.392	216.392
14.10	AJUSTAR FARO AUXILIAR				25.000	25.000				39.327	39.327	Unidad	EVENTO	1	39.327	39.327
14.11	CAMBIO FUSIBLEY RELAY				150.000	150.000				193.206	193.206	Unidad	EVENTO	1	193.206	193.206

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOC.

Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

14.12	CAMBIO MANOPLA (PERILLA) SE?ALERO,LUCES,				407.897	407.897				407.897	407.897	Unidad	EVENTO	1	407.897	407.897
14.13	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				35.000	35.000				136.019	136.019	Unidad	EVENTO	1	136.019	136.019
14.14	REPARACION BASICA DE TABLERO				250.000	250.000				360.314	360.314	Unidad	EVENTO	1	360.314	360.314
14.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				500.763	500.763				500.763	500.763	Unidad	EVENTO	1	500.763	500.763
14.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				300.000	300.000				316.104	316.104	Unidad	EVENTO	1	316.104	316.104
14.17	CAMBIAR SOLENDIDEY BUJE DEL ARRANQUE				698.500	698.500				698.500	698.500	Unidad	EVENTO	1	698.500	698.500
14.18	CAMBIO BOCINA Y RELAY				245.036	245.036				245.036	245.036	Unidad	EVENTO	1	245.036	245.036
14.19	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				191.228	191.228				191.228	191.228	Unidad	EVENTO	1	191.228	191.228
14.20	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE				220.967	220.967				220.967	220.967	Unidad	EVENTO	1	220.967	220.967
14.21	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE				152.756	152.756				152.756	152.756	Unidad	EVENTO	1	152.756	152.756
14.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				667.126	667.126				667.126	667.126	Unidad	EVENTO	1	667.126	667.126
14.23	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				367.223	367.223				367.223	367.223	Unidad	EVENTO	1	367.223	367.223
14.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRAQUE				355.490	355.490				355.490	355.490	Unidad	EVENTO	1	355.490	355.490
14.25	REGULADOR DE VOLTAGE				250.000	250.000				322.549	322.549	Unidad	EVENTO	1	322.549	322.549
14.26	RECTIFICACION EJE DE ALTERNADOR				200.000	200.000				246.295	246.295	Unidad	EVENTO	1	246.295	246.295
14.27	CAMBIO MANCHON DE CABLE C/. TERMINALES (M.H.)				349.457	349.457				349.457	349.457	Unidad	EVENTO	1	349.457	349.457
14.28	CAMBIO CARETA DE FARO DELAN. TRAS. Y DE FRENO				287.220	287.220				287.220	287.220	Unidad	EVENTO	1	287.220	287.220
14.29	MANO DE OBRA				450.000	450.000				725.000	725.000	Unidad	EVENTO	1	725.000	725.000
15	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
15.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE				405.020	405.020				405.020	405.020	Unidad	EVENTO	1	405.020	405.020
15.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				802.244	802.244				802.244	802.244	Unidad	EVENTO	1	802.244	802.244
15.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				808.006	808.006				808.006	808.006	Unidad	EVENTO	1	808.006	808.006
15.4	RECTIFICACION DE CORDNA VOLANTE				220.000	220.000				237.611	237.611	Unidad	EVENTO	1	237.611	237.611
15.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				300.000	300.000				399.116	399.116	Unidad	EVENTO	1	399.116	399.116
15.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				456.734	456.734				456.734	456.734	Unidad	EVENTO	1	456.734	456.734
15.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				240.000	240.000				261.763	261.763	Unidad	EVENTO	1	261.763	261.763
15.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				311.543	311.543				311.543	311.543	Unidad	EVENTO	1	311.543	311.543
15.9	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA EMBRAGUE				215.396	215.396				215.396	215.396	Unidad	EVENTO	1	215.396	215.396
15.10	CAMBIO DE ORQUILLA DE EMBRAGUE				329.067	329.067				329.067	329.067	Unidad	EVENTO	1	329.067	329.067
15.11	MANO DE OBRA				450.000	450.000				525.000	525.000	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
16	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
16.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				387.701	387.701	Unidad	EVENTO	1	387.701	387.701
16.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				55.000	55.000				99.747	99.747	Unidad	EVENTO	1	99.747	99.747
16.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				75.000	75.000				72.822	72.822	Unidad	EVENTO	1	72.822	72.822
16.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRDNIZADORES				220.000	220.000				307.889	307.889	Unidad	EVENTO	1	307.889	307.889
16.5	CAMBIO DE RDDILLO CADA UNO				228.652	228.652				228.652	228.652	Unidad	EVENTO	1	228.652	228.652
16.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				273.524	273.524				273.524	273.524	Unidad	EVENTO	1	273.524	273.524
16.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				264.819	264.819				264.819	264.819	Unidad	EVENTO	1	264.819	264.819
16.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES				402.632	402.632				402.632	402.632	Unidad	EVENTO	1	402.632	402.632
16.9	CAMBIO DE RULEMANES DE EJE SECUNDARIO				337.088	337.088				337.088	337.088	Unidad	EVENTO	1	337.088	337.088
16.10	CAMBIO DE RETENES DE CAJA				244.837	244.837				244.837	244.837	Unidad	EVENTO	1	244.837	244.837
16.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS				291.422	291.422				291.422	291.422	Unidad	EVENTO	1	291.422	291.422
16.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				213.520	213.520				213.520	213.520	Unidad	EVENTO	1	213.520	213.520

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC ·

Lcdo. [illegible]
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

16.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.609.146	1.609.146				1.609.146	1.609.146	Unidad	EVENTO	1	1.609.146	1.609.146
16.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				1.187.979	1.187.979				1.187.979	1.187.979	Unidad	EVENTO	1	1.187.979	1.187.979
16.15	CAMBID DE JUEGO DE JUNTAS				223.345	223.345				223.345	223.345	Unidad	EVENTO	1	223.345	223.345
16.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				345.740	345.740				345.740	345.740	Unidad	EVENTO	1	345.740	345.740
16.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO				710.675	710.675				710.675	710.675	Unidad	EVENTO	1	710.675	710.675
16.18	CAMBIO DE EJE MANDO				1.521.288	1.521.288				1.521.288	1.521.288	Unidad	EVENTO	1	1.521.288	1.521.288
16.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				300.936	300.936				300.936	300.936	Unidad	EVENTO	1	300.936	300.936
16.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4				872.372	872.372				872.372	872.372	Unidad	EVENTO	1	872.372	872.372
16.21	CAMBID DE JUEGO DE JUNTAS 4X4				194.900	194.900				194.900	194.900	Unidad	EVENTO	1	194.900	194.900
16.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				266.550	266.550				266.550	266.550	Unidad	EVENTO	1	266.550	266.550
16.23	REPARACIDN GENERAL DE CAJA				900.000	900.000				1.341.014	1.341.014	Unidad	EVENTO	1	1.341.014	1.341.014
16.24	CAMBIO DE ENGRANAJE CDMPLETO 4X4				2.057.813	2.057.813				2.057.813	2.057.813	Unidad	EVENTO	1	2.057.813	2.057.813
16.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				473.206	473.206				473.206	473.206	Unidad	EVENTO	1	473.206	473.206
16.26	CAMBIO DE RETEN PI?ON				204.295	204.295				204.295	204.295	Unidad	EVENTO	1	204.295	204.295
16.27	REPARACION DE DIFERENCIAL				1.000.000	1.000.000				1.166.511	1.166.511	Unidad	EVENTO	1	1.166.511	1.166.511
16.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO				411.114	411.114				411.114	411.114	Unidad	EVENTO	1	411.114	411.114
16.29	CAMBIO DE CORONA Y PI?DN DIFERENCIAL TRASERO				3.302.560	3.302.560				3.302.560	3.302.560	Unidad	EVENTO	1	3.302.560	3.302.560
16.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				212.644	212.644				212.644	212.644	Unidad	EVENTO	1	212.644	212.644
16.31	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				212.644	212.644				212.644	212.644	Unidad	EVENTO	1	212.644	212.644
16.32	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL				334.430	334.430				334.430	334.430	Unidad	EVENTO	1	334.430	334.430
16.33	REPARACIDN DE PALANCA CAMBIO				300.000	300.000				337.883	337.883	Unidad	EVENTO	1	337.883	337.883
16.34	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				1.019.665	1.019.665				1.019.665	1.019.665	Unidad	EVENTO	1	1.019.665	1.019.665
16.35	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				323.324	323.324				323.324	323.324	Unidad	EVENTO	1	323.324	323.324
16.36	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				595.360	595.360				595.360	595.360	Unidad	EVENTO	1	595.360	595.360
16.37	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO				1.462.188	1.462.188				1.462.188	1.462.188	Unidad	EVENTO	1	1.462.188	1.462.188
16.38	CAMBIO DE HOMOCINETICA				784.059	784.059				784.059	784.059	Unidad	EVENTO	1	784.059	784.059
16.39	REPARACIONOLLA DIFERENCIAL				450.000	450.000				537.675	537.675	Unidad	EVENTO	1	537.675	537.675
16.40	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL				500.000	500.000				547.076	547.076	Unidad	EVENTO	1	547.076	547.076
16.41	CAMBIO PALIER				1.032.469	1.032.469				1.032.469	1.032.469	Unidad	EVENTO	1	1.032.469	1.032.469
16.42	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL DELANTERO				2.234.204	2.234.204				2.234.204	2.234.204	Unidad	EVENTO	1	2.234.204	2.234.204
16.43	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)				500.000	500.000				596.723	596.723	Unidad	EVENTO	1	596.723	596.723
16.44	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMOCINE. (4X4)				299.734	299.734				299.734	299.734	Unidad	EVENTO	1	299.734	299.734
16.45	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4				615.087	615.087				615.087	615.087	Unidad	EVENTO	1	615.087	615.087
16.46	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL				178.579	178.579				178.579	178.579	Unidad	EVENTO	1	178.579	178.579
16.47	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				58.573	58.573				58.573	58.573	Unidad	EVENTO	1	58.573	58.573
16.48	REPARACION DE RUEDA LIBRE				300.000	300.000				358.712	358.712	Unidad	EVENTO	1	358.712	358.712
16.49	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4				250.724	250.724				250.724	250.724	Unidad	EVENTO	1	250.724	250.724
16.50	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4				750.000	750.000				838.923	838.923	Unidad	EVENTO	1	838.923	838.923
16.51	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4X4				646.116	646.116				646.116	646.116	Unidad	EVENTO	1	646.116	646.116
16.52	MANO DE OBRA				700.000	700.000				825.000	825.000	Unidad	EVENTO	1	825.000	825.000

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

17	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
17.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				70.000	70.000				157.532	157.532	Unidad	EVENTO	1	157.532	157.532
17.2	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				450.000	450.000				507.688	507.688	Unidad	EVENTO	1	507.688	507.688
17.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R -134				288.733	288.733				288.733	288.733	Unidad	EVENTO	1	288.733	288.733
17.4	CAMBIO TERMOSTATO				306.920	306.920				306.920	306.920	Unidad	EVENTO	1	306.920	306.920
17.5	CAMBIO FILTRO				365.674	365.674				365.674	365.674	Unidad	EVENTO	1	365.674	365.674
17.6	REPARACION DE COMPRESOR				900.000	900.000				1.113.478	1.113.478	Unidad	EVENTO	1	1.113.478	1.113.478
17.7	REPARACION CABEZAL DE COMPRESOR				250.000	250.000				287.141	287.141	Unidad	EVENTO	1	287.141	287.141
17.8	CAMBIO ACEITE DE COMPRESOR				260.431	260.431				260.431	260.431	Unidad	EVENTO	1	260.431	260.431
17.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				401.910	401.910				401.910	401.910	Unidad	EVENTO	1	401.910	401.910
17.10	CAMBIO COMPRESOR DE A.A.				3.723.512	3.723.512				3.723.512	3.723.512	Unidad	EVENTO	1	3.723.512	3.723.512
17.11	CAMBIO EVAPORIZADOR				1.692.922	1.692.922				1.692.922	1.692.922	Unidad	EVENTO	1	1.692.922	1.692.922
17.12	CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO				242.495	242.495				242.495	242.495	Unidad	EVENTO	1	242.495	242.495
17.13	CAMBIO RULEAMAN TENSOR DE CORREA				236.026	236.026				236.026	236.026	Unidad	EVENTO	1	236.026	236.026
17.14	INSTALACION ELECTRICA A.A.				300.893	300.893				300.893	300.893	Unidad	EVENTO	1	300.893	300.893
17.15	CAMBIO VALVULAS DE EXPANSION DE A.A.				335.054	335.054				335.054	335.054	Unidad	EVENTO	1	335.054	335.054
17.16	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.				384.347	384.347				384.347	384.347	Unidad	EVENTO	1	384.347	384.347
17.17	CAMBIO JUEGO DE JUNTAS Y RETENES DE A.A.				277.639	277.639				277.639	277.639	Unidad	EVENTO	1	277.639	277.639
17.18	CAMBIO MANGUERA ALTA Y BAJA				297.766	297.766				297.766	297.766	Unidad	EVENTO	1	297.766	297.766
17.19	CAMBIO CA?O A.A.				382.188	382.188				382.188	382.188	Unidad	EVENTO	1	382.188	382.188
17.20	MANO DE OBRA				450.000	450.000				650.000	650.000	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
18	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
18.1	CAMBIAR RETEN MOTOR (LEVA) MOTOR				220.544	220.544				220.544	220.544	Unidad	EVENTO	1	220.544	220.544
18.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				226.818	226.818				226.818	226.818	Unidad	EVENTO	1	226.818	226.818
18.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR				315.713	315.713				315.713	315.713	Unidad	EVENTO	1	315.713	315.713
18.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				1.328.725	1.328.725				1.328.725	1.328.725	Unidad	EVENTO	1	1.328.725	1.328.725
18.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION				238.238	238.238				238.238	238.238	Unidad	EVENTO	1	238.238	238.238
18.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE				256.988	256.988				256.988	256.988	Unidad	EVENTO	1	256.988	256.988
18.7	CAMBIO JGO. GUIA DE VALVULAS				275.644	275.644				275.644	275.644	Unidad	EVENTO	1	275.644	275.644
18.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				202.548	202.548				202.548	202.548	Unidad	EVENTO	1	202.548	202.548
18.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR				200.000	200.000				239.317	239.317	Unidad	EVENTO	1	239.317	239.317
18.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				545.828	545.828				545.828	545.828	Unidad	EVENTO	1	545.828	545.828
18.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				690.371	690.371				690.371	690.371	Unidad	EVENTO	1	690.371	690.371
18.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				785.486	785.486				785.486	785.486	Unidad	EVENTO	1	785.486	785.486
18.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				567.491	567.491				567.491	567.491	Unidad	EVENTO	1	567.491	567.491
18.14	CAMBIOPERNO PISTON				212.399	212.399				212.399	212.399	Unidad	EVENTO	1	212.399	212.399
18.15	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE BIELA				386.291	386.291				386.291	386.291	Unidad	EVENTO	1	386.291	386.291
18.16	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE BANCADA				427.650	427.650				427.650	427.650	Unidad	EVENTO	1	427.650	427.650
18.17	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE LEVA				268.070	268.070				268.070	268.070	Unidad	EVENTO	1	268.070	268.070
18.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA				1.306.698	1.306.698				1.306.698	1.306.698	Unidad	EVENTO	1	1.306.698	1.306.698
18.19	CAMBIO CORONA MOTOR				455.784	455.784				455.784	455.784	Unidad	EVENTO	1	455.784	455.784
18.20	CAMBIAR TERMOSTATO				164.246	164.246				164.246	164.246	Unidad	EVENTO	1	164.246	164.246
18.21	RECTIFICACION DE VALVULAS				99.294	99.294				99.294	99.294	Unidad	EVENTO	1	99.294	99.294
18.22	RECTIFICACION DE CILINDRO				200.000	200.000				234.844	234.844	Unidad	EVENTO	1	234.844	234.844

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE GESTION INSTITUCIONAL

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

1B.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				550.000	550.000				629.174	629.174	Unidad	EVENTO	1	629.174	629.174
1B.24	CAMBIO CIGUE?AL				3.125.264	3.125.264				3.125.264	3.125.264	Unidad	EVENTO	1	3.125.264	3.125.264
1B.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				698.132	698.132				698.132	698.132	Unidad	EVENTO	1	698.132	698.132
1B.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.300.000	1.300.000				1.617.602	1.617.602	Unidad	EVENTO	1	1.617.602	1.617.602
1B.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				220.143	220.143				220.143	220.143	Unidad	EVENTO	1	220.143	220.143
1B.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				800.000	800.000				941.508	941.508	Unidad	EVENTO	1	941.508	941.508
1B.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				503.627	503.627				503.627	503.627	Unidad	EVENTO	1	503.627	503.627
1B.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				800.000	800.000				953.578	953.578	Unidad	EVENTO	1	953.578	953.578
1B.31	CAMBIO POLEA TENSOR				389.357	389.357				389.357	389.357	Unidad	EVENTO	1	389.357	389.357
1B.32	CAMBIO RULEMAN POLEA				206.923	206.923				206.923	206.923	Unidad	EVENTO	1	206.923	206.923
1B.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				455.295	455.295				455.295	455.295	Unidad	EVENTO	1	455.295	455.295
1B.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				741.608	741.608				741.608	741.608	Unidad	EVENTO	1	741.608	741.608
1B.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				206.129	206.129				206.129	206.129	Unidad	EVENTO	1	206.129	206.129
1B.36	CALCE LATERAL				305.713	305.713				305.713	305.713	Unidad	EVENTO	1	305.713	305.713
1B.37	CAMBIO BUJE DE BIELA				202.211	202.211				202.211	202.211	Unidad	EVENTO	1	202.211	202.211
1B.38	CAMBIO BUJE DE LEVA				211.001	211.001				211.001	211.001	Unidad	EVENTO	1	211.001	211.001
1B.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				415.737	415.737				415.737	415.737	Unidad	EVENTO	1	415.737	415.737
1B.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				507.562	507.562				507.562	507.562	Unidad	EVENTO	1	507.562	507.562
1B.41	CAMBIAR CORREA DENTADA				486.920	486.920				486.920	486.920	Unidad	EVENTO	1	486.920	486.920
1B.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				941.959	941.959				941.959	941.959	Unidad	EVENTO	1	941.959	941.959
1B.43	REPARACION DE RADIADOR				250.000	250.000				306.734	306.734	Unidad	EVENTO	1	306.734	306.734
1B.44	CAMBIO TAPA MOTOR				2.892.255	2.892.255				2.892.255	2.892.255	Unidad	EVENTO	1	2.892.255	2.892.255
1B.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				426.263	426.263				426.263	426.263	Unidad	EVENTO	1	426.263	426.263
1B.46	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR				115.108	115.108				115.108	115.108	Unidad	EVENTO	1	115.108	115.108
1B.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				217.755	217.755				217.755	217.755	Unidad	EVENTO	1	217.755	217.755
1B.48	REPARACION DE CARTER				250.000	250.000				314.634	314.634	Unidad	EVENTO	1	314.634	314.634
1B.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				297.510	297.510				297.510	297.510	Unidad	EVENTO	1	297.510	297.510
1B.50	CAMBIO EJE BALANCIN				415.661	415.661				415.661	415.661	Unidad	EVENTO	1	415.661	415.661
1B.51	CAMBIO PICO INYECTOR				580.602	580.602				580.602	580.602	Unidad	EVENTO	1	580.602	580.602
1B.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				123.791	123.791				123.791	123.791	Unidad	EVENTO	1	123.791	123.791
1B.53	CAMBIOEJE BALANCEADOR DERECHO				604.006	604.006				604.006	604.006	Unidad	EVENTO	1	604.006	604.006
1B.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				660.256	660.256				660.256	660.256	Unidad	EVENTO	1	660.256	660.256
1B.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				189.051	189.051				189.051	189.051	Unidad	EVENTO	1	189.051	189.051
1B.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				54.659	54.659				54.659	54.659	Unidad	EVENTO	1	54.659	54.659
1B.57	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				144.344	144.344				144.344	144.344	Unidad	EVENTO	1	144.344	144.344
1B.58	LIMPIEZA DE TANQUE				200.000	200.000				228.830	228.830	Unidad	EVENTO	1	228.830	228.830
1B.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				126.564	126.564				126.564	126.564	Unidad	EVENTO	1	126.564	126.564
1B.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				147.068	147.068				147.068	147.068	Unidad	EVENTO	1	147.068	147.068
1B.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				138.147	138.147				138.147	138.147	Unidad	EVENTO	1	138.147	138.147
1B.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				134.472	134.472				134.472	134.472	Unidad	EVENTO	1	134.472	134.472
1B.63	REPARACION CA?O DE ESCAPE				250.000	250.000				296.408	296.408	Unidad	EVENTO	1	296.408	296.408
1B.64	REPARACION DE SILENCIADOR				338.992	338.992				338.992	338.992	Unidad	EVENTO	1	338.992	338.992
1B.65	CAMBIO SILENCIADOR				1.010.096	1.010.096				1.010.096	1.010.096	Unidad	EVENTO	1	1.010.096	1.010.096
1B.66	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				332.900	332.900				332.900	332.900	Unidad	EVENTO	1	332.900	332.900
1B.67	CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE				318.854	318.854				318.854	318.854	Unidad	EVENTO	1	318.854	318.854

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión

18.68	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				72.202	72.202				72.202	72.202	Unidad	EVENTO	1	72.202	72.202
18.69	MANO DE DBRA				1.400.000	1.400.000				1.862.500	1.862.500	Unidad	EVENTO	1	1.862.500	1.862.500
19	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
19.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				139.006	139.006	Unidad	EVENTO	1	139.006	139.006
19.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				674.442	674.442				674.442	674.442	Unidad	EVENTO	1	674.442	674.442
19.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				300.000	300.000				321.843	321.843	Unidad	EVENTO	1	321.843	321.843
19.4	REPARACION DE RADIADOR				220.000	220.000				261.597	261.597	Unidad	EVENTO	1	261.597	261.597
19.5	CAMBIO DE RADIADOR				2.082.416	2.082.416				2.082.416	2.082.416	Unidad	EVENTO	1	2.082.416	2.082.416
19.6	LIMPIEZA DE RADIADDR				184.564	184.564				184.564	184.564	Unidad	EVENTO	1	184.564	184.564
19.7	CAMBID DE TAPA DE RADIADDR				70.025	70.025				70.025	70.025	Unidad	EVENTO	1	70.025	70.025
19.8	CAMBIO DE MANCUERA DE RADIADOR				247.090	247.090				247.090	247.090	Unidad	EVENTO	1	247.090	247.090
19.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				250.000	250.000				298.707	298.707	Unidad	EVENTO	1	298.707	298.707
19.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				143.491	143.491				143.491	143.491	Unidad	EVENTO	1	143.491	143.491
19.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				1.279.919	1.279.919				1.279.919	1.279.919	Unidad	EVENTO	1	1.279.919	1.279.919
19.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				409.859	409.859				409.859	409.859	Unidad	EVENTO	1	409.859	409.859
19.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE DEL RADIADOR				97.679	97.679				97.679	97.679	Unidad	EVENTO	1	97.679	97.679
19.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADDR				791.808	791.808				791.808	791.808	Unidad	EVENTO	1	791.808	791.808
19.15	MANO DE OBRA				350.000	350.000				487.500	487.500	Unidad	EVENTO	1	487.500	487.500
20	Serv. de repar. y manL de sistema de dirección - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
20.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.278.513	1.278.513				1.278.513	1.278.513	Unidad	EVENTO	1	1.278.513	1.278.513
20.2	REPARACION CREMALLERA HIDRAULICO DE DIRECCION				900.000	900.000				1.000.510	1.000.510	Unidad	EVENTO	1	1.000.510	1.000.510
20.3	ALINEACIDN Y REGULACION DE PISADA DE RUEDA				100.000	100.000				124.634	124.634	Unidad	EVENTO	1	124.634	124.634
20.4	BALANCEO DE RUEDA				35.000	35.000				70.178	70.178	Unidad	EVENTO	1	70.178	70.178
20.5	CAMBIO CREMALLERA DE DIRECCION				3.061.750	3.061.750				3.061.750	3.061.750	Unidad	EVENTO	1	3.061.750	3.061.750
20.6	CAMBIO MU?EQUIN DE DIRECCON				343.171	343.171				343.171	343.171	Unidad	EVENTO	1	343.171	343.171
20.7	CAMBIO CRUZETA COLUMNA DE DIRECCION				269.378	269.378				269.378	269.378	Unidad	EVENTO	1	269.378	269.378
20.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCIDN HIDRAULICA				1.800.000	1.800.000				2.044.934	2.044.934	Unidad	EVENTO	1	2.044.934	2.044.934
20.9	CAMBIO DE EJE DE DIRECCION				550.238	550.238				550.238	550.238	Unidad	EVENTO	1	550.238	550.238
20.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				191.147	191.147				191.147	191.147	Unidad	EVENTO	1	191.147	191.147
20.11	REPARACION COLUMNA DE DIRECCION				400.000	400.000				486.425	486.425	Unidad	EVENTO	1	486.425	486.425
20.12	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCIDN				411.076	411.076				411.076	411.076	Unidad	EVENTO	1	411.076	411.076
20.13	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				316.412	316.412				316.412	316.412	Unidad	EVENTO	1	316.412	316.412
20.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				641.645	641.645				641.645	641.645	Unidad	EVENTO	1	641.645	641.645
20.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				231.797	231.797				231.797	231.797	Unidad	EVENTO	1	231.797	231.797
20.16	CAMBIO DE AMDRTIGUADDR DE DIRECCION				509.015	509.015				509.015	509.015	Unidad	EVENTO	1	509.015	509.015
20.17	CAMBIO GUARDAPDLVO CREMALLERA Y MANTENIMIENTO				189.300	189.300				189.300	189.300	Unidad	EVENTO	1	189.300	189.300
20.18	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				313.423	313.423				313.423	313.423	Unidad	EVENTO	1	313.423	313.423
20.19	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				217.813	217.813				217.813	217.813	Unidad	EVENTO	1	217.813	217.813
20.20	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				78.845	78.845				78.845	78.845	Unidad	EVENTO	1	78.845	78.845
20.21	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				243.659	243.659				243.659	243.659	Unidad	EVENTO	1	243.659	243.659
20.22	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCIDN				710.109	710.109				710.109	710.109	Unidad	EVENTO	1	710.109	710.109

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL

20.23	MANO DE OBRA				500.000	500.000				675.000	675.000	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
21	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
21.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				397.871	397.871				397.871	397.871	Unidad	EVENTO	1	397.871	397.871
21.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				382.043	382.043				382.043	382.043	Unidad	EVENTO	1	382.043	382.043
21.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				111.169	111.169				111.169	111.169	Unidad	EVENTO	1	111.169	111.169
21.4	MANO DE OBRA				200.000	200.000				225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
22	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris															
22.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				500.000	500.000				606.065	606.065	Unidad	EVENTO	1	606.065	606.065
22.2	MANO DE OBRA				300.000	300.000				450.000	450.000	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
23	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
23.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				535.676	535.676				535.676	535.676	Unidad	EVENTO	1	535.676	535.676
23.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				200.000	200.000				299.974	299.974	Unidad	EVENTO	1	299.974	299.974
23.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				100.000	100.000				101.953	101.953	Unidad	EVENTO	1	101.953	101.953
23.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				786.388	786.388				786.388	786.388	Unidad	EVENTO	1	786.388	786.388
23.5	REGULACION DE FRENO -				41.513	41.513				41.513	41.513	Unidad	EVENTO	1	41.513	41.513
23.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				739.620	739.620				739.620	739.620	Unidad	EVENTO	1	739.620	739.620
23.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				400.000	400.000				485.282	485.282	Unidad	EVENTO	1	485.282	485.282
23.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				95.000	95.000				94.820	94.820	Unidad	EVENTO	1	94.820	94.820
23.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO				747.602	747.602				747.602	747.602	Unidad	EVENTO	1	747.602	747.602
23.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				179.033	179.033				179.033	179.033	Unidad	EVENTO	1	179.033	179.033
23.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				339.438	339.438				339.438	339.438	Unidad	EVENTO	1	339.438	339.438
23.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO				438.470	438.470				438.470	438.470	Unidad	EVENTO	1	438.470	438.470
23.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO				281.159	281.159				281.159	281.159	Unidad	EVENTO	1	281.159	281.159
23.14	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				53.907	53.907				73.313	73.313	Unidad	EVENTO	1	73.313	73.313
23.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO				389.934	389.934				389.934	389.934	Unidad	EVENTO	1	389.934	389.934
23.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				759.859	759.859				759.859	759.859	Unidad	EVENTO	1	759.859	759.859
23.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO				200.000	200.000				248.450	248.450	Unidad	EVENTO	1	248.450	248.450
23.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				53.907	53.907				53.907	53.907	Unidad	EVENTO	1	53.907	53.907
23.19	CAMBIAR JGO. GUARDAPOLVO Y ANILLOS DE MORDAZA				167.899	167.899				167.899	167.899	Unidad	EVENTO	1	167.899	167.899
23.20	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO MANGUERA				600.812	600.812				600.812	600.812	Unidad	EVENTO	1	600.812	600.812
23.21	CAMBIAR CA?O DE METAL DE FRENO				212.045	212.045				212.045	212.045	Unidad	EVENTO	1	212.045	212.045
23.22	CA?O FLEXIBLE DE FRENO Y METAL				277.918	277.918				277.918	277.918	Unidad	EVENTO	1	277.918	277.918
23.23	MANO DE OBRA				440.000	440.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
24	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
24.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				70.000	70.000				112.381	112.381	Unidad	EVENTO	1	112.381	112.381
24.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				199.134	199.134				199.134	199.134	Unidad	EVENTO	1	199.134	199.134
24.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				196.316	196.316				196.316	196.316	Unidad	EVENTO	1	196.316	196.316
24.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				237.349	237.349				237.349	237.349	Unidad	EVENTO	1	237.349	237.349
24.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS				176.007	176.007				176.007	176.007	Unidad	EVENTO	1	176.007	176.007
24.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				256.115	256.115				256.115	256.115	Unidad	EVENTO	1	256.115	256.115
24.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				427.529	427.529				427.529	427.529	Unidad	EVENTO	1	427.529	427.529

Lic. Luis Chiuzan
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

24.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				447.427	447.427				447.427	447.427	Unidad	EVENTO	1	447.427	447.427
24.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				65.909	65.909				65.909	65.909	Unidad	EVENTO	1	65.909	65.909
24.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				229.539	229.539				229.539	229.539	Unidad	EVENTO	1	229.539	229.539
24.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				257.401	257.401				257.401	257.401	Unidad	EVENTO	1	257.401	257.401
24.12	CAMBIO SOPORTE DE AMORTIGUADOR DEL. Y TRAS.				307.449	307.449				307.449	307.449	Unidad	EVENTO	1	307.449	307.449
24.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA DEL.				493.824	493.824				493.824	493.824	Unidad	EVENTO	1	493.824	493.824
24.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				311.674	311.674				311.674	311.674	Unidad	EVENTO	1	311.674	311.674
24.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				373.568	373.568				373.568	373.568	Unidad	EVENTO	1	373.568	373.568
24.16	CAMBIO ELASTICO TRASERO (MAZO)				1.122.563	1.122.563				1.122.563	1.122.563	Unidad	EVENTO	1	1.122.563	1.122.563
24.17	CAMBIO RETEN Y RULEMAN DE MASA				365.845	365.845				365.845	365.845	Unidad	EVENTO	1	365.845	365.845
24.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				265.787	265.787				265.787	265.787	Unidad	EVENTO	1	265.787	265.787
24.19	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION				283.562	283.562				283.562	283.562	Unidad	EVENTO	1	283.562	283.562
24.20	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR				252.529	252.529				252.529	252.529	Unidad	EVENTO	1	252.529	252.529
24.21	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION DEL.				937.812	937.812				937.812	937.812	Unidad	EVENTO	1	937.812	937.812
24.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				59.369	59.369				59.369	59.369	Unidad	EVENTO	1	59.369	59.369
24.23	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				356.173	356.173				356.173	356.173	Unidad	EVENTO	1	356.173	356.173
24.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				173.814	173.814				173.814	173.814	Unidad	EVENTO	1	173.814	173.814
24.25	REPARACION DE PEOALERA				200.000	200.000				210.388	210.388	Unidad	EVENTO	1	210.388	210.388
24.26	REPARACION HOMOCINETICA				250.000	250.000				323.198	323.198	Unidad	EVENTO	1	323.198	323.198
24.27	CAMBID BARRA DE TORCIDN				895.921	895.921				895.921	895.921	Unidad	EVENTO	1	895.921	895.921
24.28	CAMBIO BRAZO PITMAN				356.633	356.633				356.633	356.633	Unidad	EVENTO	1	356.633	356.633
24.29	CAMBIO PARRILLA SUPERIDR				830.857	830.857				830.857	830.857	Unidad	EVENTO	1	830.857	830.857
24.30	CAMBIO PARRILLA INFERIOR				871.868	871.868				871.868	871.868	Unidad	EVENTO	1	871.868	871.868
24.31	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				211.526	211.526				211.526	211.526	Unidad	EVENTO	1	211.526	211.526
24.32	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				220.959	220.959				220.959	220.959	Unidad	EVENTO	1	220.959	220.959
24.33	MANTENIMIENTO DE MASA Y CAMBIO DE RETEN				280.820	280.820				280.820	280.820	Unidad	EVENTO	1	280.820	280.820
24.34	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				130.000	130.000				164.728	164.728	Unidad	EVENTO	1	164.728	164.728
24.35	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				207.446	207.446				207.446	207.446	Unidad	EVENTO	1	207.446	207.446
24.36	MANO DE OBRA				440.000	440.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
25	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
25.1	REPARACION DE ALTERNADOR				300.000	300.000				394.724	394.724	Unidad	EVENTO	1	394.724	394.724
25.2	CAMBIO DE BATERIA				480.000	480.000				479.578	479.578	Unidad	EVENTO	1	479.578	479.578
25.3	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA				38.855	38.855				38.855	38.855	Unidad	EVENTO	1	38.855	38.855
25.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADDR				169.802	169.802				169.802	169.802	Unidad	EVENTO	1	169.802	169.802
25.5	CAMBIO DE FOCO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				68.500	68.500				81.296	81.296	Unidad	EVENTO	1	81.296	81.296
25.6	CAMBIO DE FOCO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				25.000	25.000				43.472	43.472	Unidad	EVENTO	1	43.472	43.472
25.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				25.000	25.000				43.472	43.472	Unidad	EVENTO	1	43.472	43.472
25.8	CAMBIO DE FARO Y ALINEAR LUCES				446.077	446.077				446.077	446.077	Unidad	EVENTO	1	446.077	446.077
25.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR				35.000	35.000				70.412	70.412	Unidad	EVENTO	1	70.412	70.412
25.10	CAMBIO MANCHON DE CABLES				235.126	235.126				235.126	235.126	Unidad	EVENTO	1	235.126	235.126
25.11	CAMBIO DE RELAY FUSIBLES				133.747	133.747				133.747	133.747	Unidad	EVENTO	1	133.747	133.747

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

25.12	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				163.853	163.853				163.853	163.853	Unidad	EVENTO	1	163.853	163.853
25.13	REPARACION BASICA DE TABLERO				344.756	344.756				344.756	344.756	Unidad	EVENTO	1	344.756	344.756
25.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				400.000	400.000				477.437	477.437	Unidad	EVENTO	1	477.437	477.437
25.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				427.733	427.733				427.733	427.733	Unidad	EVENTO	1	427.733	427.733
25.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				229.312	229.312				229.312	229.312	Unidad	EVENTO	1	229.312	229.312
25.17	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE				270.923	270.923				270.923	270.923	Unidad	EVENTO	1	270.923	270.923
25.18	CAMBIO DE BOCINA				173.279	173.279				173.279	173.279	Unidad	EVENTO	1	173.279	173.279
25.19	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE Y/O ALTERNADOR				228.578	228.578				228.578	228.578	Unidad	EVENTO	1	228.578	228.578
25.20	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE				107.657	107.657				107.657	107.657	Unidad	EVENTO	1	107.657	107.657
25.21	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				499.957	499.957				499.957	499.957	Unidad	EVENTO	1	499.957	499.957
25.22	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				257.363	257.363				257.363	257.363	Unidad	EVENTO	1	257.363	257.363
25.23	CAMBIO AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE				253.931	253.931				253.931	253.931	Unidad	EVENTO	1	253.931	253.931
25.24	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				244.106	244.106				244.106	244.106	Unidad	EVENTO	1	244.106	244.106
25.25	CAMBIO RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				190.177	190.177				190.177	190.177	Unidad	EVENTO	1	190.177	190.177
25.26	CAMBIO TERMINALES DE CABLE (MACHO - HEMBRA)				166.870	166.870				166.870	166.870	Unidad	EVENTO	1	166.870	166.870
25.27	CAMBIO DE TAPA FARO DE LUCES DELAN., TRAS. FRENO				157.586	157.586				157.586	157.586	Unidad	EVENTO	1	157.586	157.586
25.28	MANO DE OBRA				400.000	400.000				520.000	520.000	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
26	Serv. de repar. y manL de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
26.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE				375.647	375.647				375.647	375.647	Unidad	EVENTO	1	375.647	375.647
26.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				722.846	722.846				722.846	722.846	Unidad	EVENTO	1	722.846	722.846
26.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				711.698	711.698				711.698	711.698	Unidad	EVENTO	1	711.698	711.698
26.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE				200.000	200.000				274.457	274.457	Unidad	EVENTO	1	274.457	274.457
26.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				350.000	350.000				397.987	397.987	Unidad	EVENTO	1	397.987	397.987
26.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				536.096	536.096				536.096	536.096	Unidad	EVENTO	1	536.096	536.096
26.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				200.000	200.000				234.563	234.563	Unidad	EVENTO	1	234.563	234.563
26.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				335.055	335.055				335.055	335.055	Unidad	EVENTO	1	335.055	335.055
26.9	REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				200.000	200.000				225.981	225.981	Unidad	EVENTO	1	225.981	225.981
26.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE				163.393	163.393				163.393	163.393	Unidad	EVENTO	1	163.393	163.393
26.11	CAMBIO MANGUERA Y/O CA?ERIA DE METAL DE EMB.				254.861	254.861				254.861	254.861	Unidad	EVENTO	1	254.861	254.861
26.12	CAMBIO FLUIDO Y CA?ERIA DEL SISTEMA HIDRAULICO				183.914	183.914				183.914	183.914	Unidad	EVENTO	1	183.914	183.914
26.13	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE				286.116	286.116				286.116	286.116	Unidad	EVENTO	1	286.116	286.116
26.14	MANO DE OBRA				400.000	400.000				500.000	500.000	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
27	Serv. de repar. y manL de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
27.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				277.106	277.106	Unidad	EVENTO	1	277.106	277.106
27.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				55.000	55.000				80.723	80.723	Unidad	EVENTO	1	80.723	80.723
27.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				57.581	57.581				57.581	57.581	Unidad	EVENTO	1	57.581	57.581
27.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR				300.000	300.000				310.031	310.031	Unidad	EVENTO	1	310.031	310.031
27.5	CAMBIO DE RODILLO				237.990	237.990				237.990	237.990	Unidad	EVENTO	1	237.990	237.990
27.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				247.396	247.396				247.396	247.396	Unidad	EVENTO	1	247.396	247.396
27.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				294.604	294.604				294.604	294.604	Unidad	EVENTO	1	294.604	294.604

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

27.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR				247.572	247.572				247.572	247.572	Unidad	EVENTO	1	247.572	247.572
27.9	CAMBIO DE RULEMAN EJE SECUNDARIO				229.404	229.404				229.404	229.404	Unidad	EVENTO	1	229.404	229.404
27.10	CAMBIO DE RETEN EJE DE MANDO				178.275	178.275				178.275	178.275	Unidad	EVENTO	1	178.275	178.275
27.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS				270.288	270.288				270.288	270.288	Unidad	EVENTO	1	270.288	270.288
27.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				251.933	251.933				251.933	251.933	Unidad	EVENTO	1	251.933	251.933
27.13	CAMBIO DE EJE DE CUADRUPLE				692.766	692.766				692.766	692.766	Unidad	EVENTO	1	692.766	692.766
27.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				934.751	934.751				934.751	934.751	Unidad	EVENTO	1	934.751	934.751
27.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				217.577	217.577				217.577	217.577	Unidad	EVENTO	1	217.577	217.577
27.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				376.210	376.210				376.210	376.210	Unidad	EVENTO	1	376.210	376.210
27.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				682.983	682.983				682.983	682.983	Unidad	EVENTO	1	682.983	682.983
27.18	CAMBIO DE EJE MANDO				1.189.472	1.189.472				1.189.472	1.189.472	Unidad	EVENTO	1	1.189.472	1.189.472
27.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				303.227	303.227				303.227	303.227	Unidad	EVENTO	1	303.227	303.227
27.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4				903.939	903.939				903.939	903.939	Unidad	EVENTO	1	903.939	903.939
27.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4X4				194.558	194.558				194.558	194.558	Unidad	EVENTO	1	194.558	194.558
27.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETENES 4X4				283.804	283.804				283.804	283.804	Unidad	EVENTO	1	283.804	283.804
27.23	REPARACION GENERAL DE CAJA				700.000	700.000				887.123	887.123	Unidad	EVENTO	1	887.123	887.123
27.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4X4				966.464	966.464				966.464	966.464	Unidad	EVENTO	1	966.464	966.464
27.25	CAMBIO DE CENTRALIZADDR CARDAN				421.367	421.367				421.367	421.367	Unidad	EVENTO	1	421.367	421.367
27.26	CAMBIO DE RETEN PI?ON RULEMAN				274.931	274.931				274.931	274.931	Unidad	EVENTO	1	274.931	274.931
27.27	REPARACION DE DIFERENCIAL				800.000	800.000				990.016	990.016	Unidad	EVENTO	1	990.016	990.016
27.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				390.089	390.089				390.089	390.089	Unidad	EVENTO	1	390.089	390.089
27.29	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRS. Y DEL.				2.457.628	2.457.628				2.457.628	2.457.628	Unidad	EVENTO	1	2.457.628	2.457.628
27.30	REPARACION RECTIFICAR TUNEL DIFERENCIAL				450.000	450.000				531.763	531.763	Unidad	EVENTO	1	531.763	531.763
27.31	CAMBIO DE PALIER				949.729	949.729				949.729	949.729	Unidad	EVENTO	1	949.729	949.729
27.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				199.736	199.736				199.736	199.736	Unidad	EVENTO	1	199.736	199.736
27.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				210.939	210.939				210.939	210.939	Unidad	EVENTO	1	210.939	210.939
27.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL				310.727	310.727				310.727	310.727	Unidad	EVENTO	1	310.727	310.727
27.35	REPARACION PALANCA DE CAMBIO				250.000	250.000				323.373	323.373	Unidad	EVENTO	1	323.373	323.373
27.36	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				950.203	950.203				950.203	950.203	Unidad	EVENTO	1	950.203	950.203
27.37	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				328.432	328.432				328.432	328.432	Unidad	EVENTO	1	328.432	328.432
27.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				595.087	595.087				595.087	595.087	Unidad	EVENTO	1	595.087	595.087
27.39	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO				1.282.977	1.282.977				1.282.977	1.282.977	Unidad	EVENTO	1	1.282.977	1.282.977
27.40	CAMBIO DE HOMOCINETICA				620.229	620.229				620.229	620.229	Unidad	EVENTO	1	620.229	620.229
27.41	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)				800.000	800.000				1.061.626	1.061.626	Unidad	EVENTO	1	1.061.626	1.061.626
27.42	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMOCINE. (4X4)				409.046	409.046				409.046	409.046	Unidad	EVENTO	1	409.046	409.046
27.43	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4				399.645	399.645				399.645	399.645	Unidad	EVENTO	1	399.645	399.645
27.44	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL				157.858	157.858				157.858	157.858	Unidad	EVENTO	1	157.858	157.858
27.45	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				78.000	78.000				96.923	96.923	Unidad	EVENTO	1	96.923	96.923
27.46	REPARACION DE RUEDA LIBRE				300.000	300.000				317.735	317.735	Unidad	EVENTO	1	317.735	317.735
27.47	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4				188.261	188.261				188.261	188.261	Unidad	EVENTO	1	188.261	188.261
27.48	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4				900.000	900.000				1.178.279	1.178.279	Unidad	EVENTO	1	1.178.279	1.178.279

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UCI

Don Miguel Valiente
Gerente

27.49	MANTENIMIENTO DEL 4X4 - MASA				202.357	202.357				202.357	202.357	Unidad	EVENTO	1	202.357	202.357
27.50	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4X4				705.801	705.801				705.801	705.801	Unidad	EVENTO	1	705.801	705.801
27.51	MANO DE OBRA				500.000	500.000				737.500	737.500	Unidad	EVENTO	1	737.500	737.500
28	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
28.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				160.653	160.653	Unidad	EVENTO	1	160.653	160.653
28.2	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				300.000	300.000				393.957	393.957	Unidad	EVENTO	1	393.957	393.957
28.3	CARGA GAS ECOLOGICO R - 134				261.310	261.310				261.310	261.310	Unidad	EVENTO	1	261.310	261.310
28.4	CAMBIO TERMOSTATO				252.896	252.896				252.896	252.896	Unidad	EVENTO	1	252.896	252.896
28.5	CAMBIO FILTRO A.A.				318.013	318.013				318.013	318.013	Unidad	EVENTO	1	318.013	318.013
28.6	REAPARACION DE COMPRESOR				800.000	800.000				951.002	951.002	Unidad	EVENTO	1	951.002	951.002
28.7	REPARACION CABEZAL DE COMPRESOR				272.812	272.812				272.812	272.812	Unidad	EVENTO	1	272.812	272.812
28.8	CAMBIO ACEITE DE COMPRESOR				167.640	167.640				167.640	167.640	Unidad	EVENTO	1	167.640	167.640
28.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				267.307	267.307				267.307	267.307	Unidad	EVENTO	1	267.307	267.307
28.10	CAMBIO COMPRESOR DE A.A.				2.532.427	2.532.427				2.532.427	2.532.427	Unidad	EVENTO	1	2.532.427	2.532.427
28.11	CAMBIO EVAPORIZADOR				1.343.294	1.343.294				1.343.294	1.343.294	Unidad	EVENTO	1	1.343.294	1.343.294
28.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				172.403	172.403				172.403	172.403	Unidad	EVENTO	1	172.403	172.403
28.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				246.281	246.281				246.281	246.281	Unidad	EVENTO	1	246.281	246.281
28.14	CAMBIO CA?OS DE A.A.				343.410	343.410				343.410	343.410	Unidad	EVENTO	1	343.410	343.410
28.15	INSTALACION ELECTRICA DE A.A.				200.000	200.000				231.074	231.074	Unidad	EVENTO	1	231.074	231.074
28.16	CAMBIO VALVULA DE EXPANSION DE A.A.				305.066	305.066				305.066	305.066	Unidad	EVENTO	1	305.066	305.066
28.17	CAMBIO BOBINA DE A.A.				305.099	305.099				305.099	305.099	Unidad	EVENTO	1	305.099	305.099
28.18	CAMBIO JUEGO DE JUNTAS Y RETENES A.A.				241.799	241.799				241.799	241.799	Unidad	EVENTO	1	241.799	241.799
28.19	MANO DE OBRA				300.000	300.000				387.500	387.500	Unidad	EVENTO	1	387.500	387.500
29	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
29.1	CAMBIAR RETEN MOTOR (ARBOL DE LEVA)				174.282	174.282				174.282	174.282	Unidad	EVENTO	1	174.282	174.282
29.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				261.741	261.741				261.741	261.741	Unidad	EVENTO	1	261.741	261.741
29.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				332.521	332.521				332.521	332.521	Unidad	EVENTO	1	332.521	332.521
29.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				1.090.638	1.090.638				1.090.638	1.090.638	Unidad	EVENTO	1	1.090.638	1.090.638
29.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION				193.810	193.810				193.810	193.810	Unidad	EVENTO	1	193.810	193.810
29.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE				212.560	212.560				212.560	212.560	Unidad	EVENTO	1	212.560	212.560
29.7	CAMBIO JGO. GUIA DE VALVULAS				295.196	295.196				295.196	295.196	Unidad	EVENTO	1	295.196	295.196
29.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				267.668	267.668				267.668	267.668	Unidad	EVENTO	1	267.668	267.668
29.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS Y ESMERILAR				516.413	516.413				516.413	516.413	Unidad	EVENTO	1	516.413	516.413
29.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				558.158	558.158				558.158	558.158	Unidad	EVENTO	1	558.158	558.158
29.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				880.176	880.176				880.176	880.176	Unidad	EVENTO	1	880.176	880.176
29.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				1.150.321	1.150.321				1.150.321	1.150.321	Unidad	EVENTO	1	1.150.321	1.150.321
29.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				383.087	383.087				383.087	383.087	Unidad	EVENTO	1	383.087	383.087
29.14	CAMBIO PERNO PISTON				212.780	212.780				212.780	212.780	Unidad	EVENTO	1	212.780	212.780
29.15	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BIELA				355.459	355.459				355.459	355.459	Unidad	EVENTO	1	355.459	355.459
29.16	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BANCADA				396.728	396.728				396.728	396.728	Unidad	EVENTO	1	396.728	396.728
29.17	CAMBIO JUEGO CASQUILLOS DE LEVA				265.857	265.857				265.857	265.857	Unidad	EVENTO	1	265.857	265.857
29.18	CAMBIO ARBOL DE LEVAS				1.041.882	1.041.882				1.041.882	1.041.882	Unidad	EVENTO	1	1.041.882	1.041.882
29.19	CAMBIO CORONA MOTOR				677.021	677.021				677.021	677.021	Unidad	EVENTO	1	677.021	677.021
29.20	CAMBIO CAMBIAR TERMOSTATO				388.866	388.866				388.866	388.866	Unidad	EVENTO	1	388.866	388.866

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOC.

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

29.21	RECTIFICACION DE VALVULA				232.492	232.492				232.492	232.492	Unidad	EVENTO	1	232.492	232.492
29.22	RECTIFICACION DE CILINDRO				246.674	246.674				246.674	246.674	Unidad	EVENTO	1	246.674	246.674
29.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				400.000	400.000				477.632	477.632	Unidad	EVENTO	1	477.632	477.632
29.24	CAMBIO CIGUE?AL				2.868.017	2.868.017				2.868.017	2.868.017	Unidad	EVENTO	1	2.868.017	2.868.017
29.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				676.897	676.897				676.897	676.897	Unidad	EVENTO	1	676.897	676.897
29.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.400.000	1.400.000				1.807.805	1.807.805	Unidad	EVENTO	1	1.807.805	1.807.805
29.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				135.332	135.332				135.332	135.332	Unidad	EVENTO	1	135.332	135.332
29.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				840.269	840.269				840.269	840.269	Unidad	EVENTO	1	840.269	840.269
29.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				589.856	589.856				589.856	589.856	Unidad	EVENTO	1	589.856	589.856
29.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				800.000	800.000				1.026.765	1.026.765	Unidad	EVENTO	1	1.026.765	1.026.765
29.31	CAMBIO POLEA TENSOR				298.839	298.839				298.839	298.839	Unidad	EVENTO	1	298.839	298.839
29.32	CAMBIO RULEMAN POLEA				252.782	252.782				252.782	252.782	Unidad	EVENTO	1	252.782	252.782
29.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				503.747	503.747				503.747	503.747	Unidad	EVENTO	1	503.747	503.747
29.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				632.621	632.621				632.621	632.621	Unidad	EVENTO	1	632.621	632.621
29.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				186.372	186.372				186.372	186.372	Unidad	EVENTO	1	186.372	186.372
29.36	CAMBIO CALCE LATERAL				301.580	301.580				301.580	301.580	Unidad	EVENTO	1	301.580	301.580
29.37	CAMBIO BUJE DE BIELA				198.044	198.044				198.044	198.044	Unidad	EVENTO	1	198.044	198.044
29.38	CAMBIO BUJE DE LEVA				198.044	198.044				198.044	198.044	Unidad	EVENTO	1	198.044	198.044
29.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				432.647	432.647				432.647	432.647	Unidad	EVENTO	1	432.647	432.647
29.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				587.233	587.233				587.233	587.233	Unidad	EVENTO	1	587.233	587.233
29.41	CAMBIO CORREA DENTADA				430.670	430.670				430.670	430.670	Unidad	EVENTO	1	430.670	430.670
29.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				725.349	725.349				725.349	725.349	Unidad	EVENTO	1	725.349	725.349
29.43	REPARACION DE RADIADOR				200.000	200.000				260.633	260.633	Unidad	EVENTO	1	260.633	260.633
29.44	CAMBIO TAPA MOTOR				3.780.295	3.780.295				3.780.295	3.780.295	Unidad	EVENTO	1	3.780.295	3.780.295
29.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				220.000	220.000				304.135	304.135	Unidad	EVENTO	1	304.135	304.135
29.46	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				163.603	163.603				163.603	163.603	Unidad	EVENTO	1	163.603	163.603
29.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				263.054	263.054				263.054	263.054	Unidad	EVENTO	1	263.054	263.054
29.48	REPARACION DE CARTER				291.506	291.506				291.506	291.506	Unidad	EVENTO	1	291.506	291.506
29.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				227.609	227.609				227.609	227.609	Unidad	EVENTO	1	227.609	227.609
29.50	CAMBIO EJE BALANCIN				386.528	386.528				386.528	386.528	Unidad	EVENTO	1	386.528	386.528
29.51	CAMBIO PICO INYECTOR				559.740	559.740				559.740	559.740	Unidad	EVENTO	1	559.740	559.740
29.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				100.384	100.384				100.384	100.384	Unidad	EVENTO	1	100.384	100.384
29.53	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO				474.809	474.809				474.809	474.809	Unidad	EVENTO	1	474.809	474.809
29.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				465.800	465.800				465.800	465.800	Unidad	EVENTO	1	465.800	465.800
29.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				174.489	174.489				174.489	174.489	Unidad	EVENTO	1	174.489	174.489
29.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				54.659	54.659				54.659	54.659	Unidad	EVENTO	1	54.659	54.659
29.57	CAMBIO CA?O DE COMBUSTIBLE				146.923	146.923				146.923	146.923	Unidad	EVENTO	1	146.923	146.923
29.58	LIMPIEZA DE TANQUE				200.000	200.000				296.238	296.238	Unidad	EVENTO	1	296.238	296.238
29.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				124.068	124.068				124.068	124.068	Unidad	EVENTO	1	124.068	124.068
29.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				138.683	138.683				138.683	138.683	Unidad	EVENTO	1	138.683	138.683
29.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				151.542	151.542				151.542	151.542	Unidad	EVENTO	1	151.542	151.542
29.62	CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE				300.290	300.290				300.290	300.290	Unidad	EVENTO	1	300.290	300.290
29.63	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				133.578	133.578				133.578	133.578	Unidad	EVENTO	1	133.578	133.578
29.64	REPARACION CA?O DE ESCAPE				200.000	200.000				291.017	291.017	Unidad	EVENTO	1	291.017	291.017
29.65	REPARACION DE SILENCIADOR				250.000	250.000				386.970	386.970	Unidad	EVENTO	1	386.970	386.970

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC ·

Econ. [illegible]
Gerente
Gerencia de [illegible]

29.66	CAMBIO SILENCIADOR				944.426	944.426				944.426	944.426	Unidad	EVENTO	1	944.426	944.426
29.67	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				260.609	260.609				260.609	260.609	Unidad	EVENTO	1	260.609	260.609
29.68	CAMBIO CORREA				204.662	204.662				204.662	204.662	Unidad	EVENTO	1	204.662	204.662
29.69	REPARACION UNION MULTIPLE A CA?O DE ESCAPE				300.000	300.000				331.619	331.619	Unidad	EVENTO	1	331.619	331.619
29.70	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				249.200	249.200				249.200	249.200	Unidad	EVENTO	1	249.200	249.200
29.71	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				86.333	86.333				86.333	86.333	Unidad	EVENTO	1	86.333	86.333
29.72	MANO DE OBRA				1.000.000	1.000.000				1.537.500	1.537.500	Unidad	EVENTO	1	1.537.500	1.537.500
30	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
30.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				102.180	102.180	Unidad	EVENTO	1	102.180	102.180
30.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				592.814	592.814				592.814	592.814	Unidad	EVENTO	1	592.814	592.814
30.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				355.997	355.997				355.997	355.997	Unidad	EVENTO	1	355.997	355.997
30.4	REPARACION DE RADIADOR				200.000	200.000				242.804	242.804	Unidad	EVENTO	1	242.804	242.804
30.5	CAMBIO DE RADIADOR				2.115.443	2.115.443				2.115.443	2.115.443	Unidad	EVENTO	1	2.115.443	2.115.443
30.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				175.555	175.555				175.555	175.555	Unidad	EVENTO	1	175.555	175.555
30.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				64.440	64.440				64.440	64.440	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
30.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				208.230	208.230				208.230	208.230	Unidad	EVENTO	1	208.230	208.230
30.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				182.121	182.121				182.121	182.121	Unidad	EVENTO	1	182.121	182.121
30.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				158.108	158.108				158.108	158.108	Unidad	EVENTO	1	158.108	158.108
30.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				578.614	578.614				578.614	578.614	Unidad	EVENTO	1	578.614	578.614
30.12	CAMBIO CORREA (POLEA - BOMBA DE AGUA)				255.506	255.506				255.506	255.506	Unidad	EVENTO	1	255.506	255.506
30.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR				98.580	98.580				98.580	98.580	Unidad	EVENTO	1	98.580	98.580
30.14	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				326.003	326.003				326.003	326.003	Unidad	EVENTO	1	326.003	326.003
30.15	MANO DE OBRA				300.000	300.000				362.500	362.500	Unidad	EVENTO	1	362.500	362.500
31	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
31.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				950.264	950.264				950.264	950.264	Unidad	EVENTO	1	950.264	950.264
31.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				400.000	400.000				556.073	556.073	Unidad	EVENTO	1	556.073	556.073
31.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				90.162	90.162				90.162	90.162	Unidad	EVENTO	1	90.162	90.162
31.4	BALANCEO DE RUEDAS				35.000	35.000				71.360	71.360	Unidad	EVENTO	1	71.360	71.360
31.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				2.086.828	2.086.828				2.086.828	2.086.828	Unidad	EVENTO	1	2.086.828	2.086.828
31.6	CAMBIO DE MU?EQUINES - CADA UNO				341.488	341.488				341.488	341.488	Unidad	EVENTO	1	341.488	341.488
31.7	EXTREMOS DE DIRECCION				280.442	280.442				280.442	280.442	Unidad	EVENTO	1	280.442	280.442
31.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				455.350	455.350				455.350	455.350	Unidad	EVENTO	1	455.350	455.350
31.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION				504.692	504.692				504.692	504.692	Unidad	EVENTO	1	504.692	504.692
31.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				156.356	156.356				156.356	156.356	Unidad	EVENTO	1	156.356	156.356
31.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				528.129	528.129				528.129	528.129	Unidad	EVENTO	1	528.129	528.129
31.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				496.399	496.399				496.399	496.399	Unidad	EVENTO	1	496.399	496.399
31.13	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA				1.148.326	1.148.326				1.148.326	1.148.326	Unidad	EVENTO	1	1.148.326	1.148.326
31.14	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				271.093	271.093				271.093	271.093	Unidad	EVENTO	1	271.093	271.093
31.15	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				486.610	486.610				486.610	486.610	Unidad	EVENTO	1	486.610	486.610
31.16	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				174.924	174.924				174.924	174.924	Unidad	EVENTO	1	174.924	174.924
31.17	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				332.069	332.069				332.069	332.069	Unidad	EVENTO	1	332.069	332.069
31.18	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS				66.671	66.671				66.671	66.671	Unidad	EVENTO	1	66.671	66.671
31.19	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				211.744	211.744				211.744	211.744	Unidad	EVENTO	1	211.744	211.744

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Econ. Miguel Valencia
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

31.20	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				111.393	111.393				111.393	111.393	Unidad	EVENTO	1	111.393	111.393
31.21	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				50.914	50.914				50.914	50.914	Unidad	EVENTO	1	50.914	50.914
31.22	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCIDN				154.508	154.508				154.508	154.508	Unidad	EVENTO	1	154.508	154.508
31.23	ALINEACION DE DIRECCION				50.000	50.000				85.840	85.840	Unidad	EVENTO	1	85.840	85.840
31.24	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				642.577	642.577				642.577	642.577	Unidad	EVENTO	1	642.577	642.577
31.25	MANO DE OBRA				400.000	400.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
32	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
32.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				373.250	373.250				373.250	373.250	Unidad	EVENTO	1	373.250	373.250
32.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				283.363	283.363				283.363	283.363	Unidad	EVENTO	1	283.363	283.363
32.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				93.726	93.726				93.726	93.726	Unidad	EVENTO	1	93.726	93.726
32.4	MANO DE OBRA				212.500	212.500				212.500	212.500	Unidad	EVENTO	1	212.500	212.500
33	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris															
33.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISDS				638.913	638.913				638.913	638.913	Unidad	EVENTO	1	638.913	638.913
33.2	MANO DE OBRA				250.000	250.000				362.500	362.500	Unidad	EVENTO	1	362.500	362.500
34	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
34.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				593.897	593.897				593.897	593.897	Unidad	EVENTO	1	593.897	593.897
34.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				251.153	251.153				251.153	251.153	Unidad	EVENTO	1	251.153	251.153
34.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				106.005	106.005				106.005	106.005	Unidad	EVENTO	1	106.005	106.005
34.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				873.049	873.049				873.049	873.049	Unidad	EVENTO	1	873.049	873.049
34.5	REGULACION DE FRENO Y FRENO DE MANO				98.462	98.462				98.462	98.462	Unidad	EVENTO	1	98.462	98.462
34.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				732.242	732.242				732.242	732.242	Unidad	EVENTO	1	732.242	732.242
34.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				400.000	400.000				423.706	423.706	Unidad	EVENTO	1	423.706	423.706
34.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				103.922	103.922				103.922	103.922	Unidad	EVENTO	1	103.922	103.922
34.9	CAMBIO TAMBDR DE FRENO				683.942	683.942				683.942	683.942	Unidad	EVENTO	1	683.942	683.942
34.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				169.570	169.570				169.570	169.570	Unidad	EVENTO	1	169.570	169.570
34.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				385.847	385.847				385.847	385.847	Unidad	EVENTO	1	385.847	385.847
34.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				423.484	423.484				423.484	423.484	Unidad	EVENTO	1	423.484	423.484
34.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FREND TRASERO				372.375	372.375				372.375	372.375	Unidad	EVENTO	1	372.375	372.375
34.14	CAMBBIO CILINDRO DE FRENO				215.901	215.901				215.901	215.901	Unidad	EVENTO	1	215.901	215.901
34.15	CAMBIO PULMDN DE FRENO (VALVULAS)				303.581	303.581				303.581	303.581	Unidad	EVENTO	1	303.581	303.581
34.16	CAMBIO DE PISTON DE MDRDAZA				326.270	326.270				326.270	326.270	Unidad	EVENTO	1	326.270	326.270
34.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				678.109	678.109				678.109	678.109	Unidad	EVENTO	1	678.109	678.109
34.18	CAMBIO GUARDAPDLVO Y ANILLO DE MDRDAZA				225.354	225.354				225.354	225.354	Unidad	EVENTO	1	225.354	225.354
34.19	CAMBIAR FLUIDD DE FRENO				195.104	195.104				195.104	195.104	Unidad	EVENTO	1	195.104	195.104
34.20	MANTENIMIENTO MORDAZA				170.771	170.771				170.771	170.771	Unidad	EVENTO	1	170.771	170.771
34.21	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y REGULACION				146.395	146.395				146.395	146.395	Unidad	EVENTO	1	146.395	146.395
34.22	CA?O FLEXIBLE DE FRENO Y FLUIDO				244.008	244.008				244.008	244.008	Unidad	EVENTO	1	244.008	244.008
34.23	MANO DE OBRA				400.000	400.000				575.000	575.000	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
35	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
35.1	CORRECCION DE PISADA				98.813	98.813				98.813	98.813	Unidad	EVENTO	1	98.813	98.813

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC ·

35.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				167.969	167.969				167.969	167.969	Unidad	EVENTO	1	167.969	167.969
35.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				204.295	204.295				204.295	204.295	Unidad	EVENTO	1	204.295	204.295
35.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				223.045	223.045				223.045	223.045	Unidad	EVENTO	1	223.045	223.045
35.5	CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO				187.450	187.450				187.450	187.450	Unidad	EVENTO	1	187.450	187.450
35.6	CAMBIO BUJE ELASTICO TRASERO				162.195	162.195				162.195	162.195	Unidad	EVENTO	1	162.195	162.195
35.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				358.605	358.605				358.605	358.605	Unidad	EVENTO	1	358.605	358.605
35.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				383.307	383.307				383.307	383.307	Unidad	EVENTO	1	383.307	383.307
35.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				82.576	82.576				82.576	82.576	Unidad	EVENTO	1	82.576	82.576
35.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO TRASERO				272.920	272.920				272.920	272.920	Unidad	EVENTO	1	272.920	272.920
35.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				260.338	260.338				260.338	260.338	Unidad	EVENTO	1	260.338	260.338
35.12	CAMBIO ESPIRAL DELANTERO				499.941	499.941				499.941	499.941	Unidad	EVENTO	1	499.941	499.941
35.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA				597.693	597.693				597.693	597.693	Unidad	EVENTO	1	597.693	597.693
35.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				331.418	331.418				331.418	331.418	Unidad	EVENTO	1	331.418	331.418
35.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				372.296	372.296				372.296	372.296	Unidad	EVENTO	1	372.296	372.296
35.16	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR CON EJE				880.814	880.814				880.814	880.814	Unidad	EVENTO	1	880.814	880.814
35.17	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE				953.660	953.660				953.660	953.660	Unidad	EVENTO	1	953.660	953.660
35.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO				863.321	863.321				863.321	863.321	Unidad	EVENTO	1	863.321	863.321
35.19	CAMBIO BUJE ELASTICO TRASERO				195.728	195.728				195.728	195.728	Unidad	EVENTO	1	195.728	195.728
35.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				209.534	209.534				209.534	209.534	Unidad	EVENTO	1	209.534	209.534
35.21	CAMBIO GRILLETE DE ELASTICO TRASERO				446.728	446.728				446.728	446.728	Unidad	EVENTO	1	446.728	446.728
35.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				270.915	270.915				270.915	270.915	Unidad	EVENTO	1	270.915	270.915
35.23	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				912.642	912.642				912.642	912.642	Unidad	EVENTO	1	912.642	912.642
35.24	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				71.534	71.534				71.534	71.534	Unidad	EVENTO	1	71.534	71.534
35.25	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				369.027	369.027				369.027	369.027	Unidad	EVENTO	1	369.027	369.027
35.26	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				124.603	124.603				124.603	124.603	Unidad	EVENTO	1	124.603	124.603
35.27	REPARACION DE PEDALERA (BUJES Y PERNO) EMB.FR.				267.593	267.593				267.593	267.593	Unidad	EVENTO	1	267.593	267.593
35.28	REPARACION HOMOCINETICA				305.771	305.771				305.771	305.771	Unidad	EVENTO	1	305.771	305.771
35.29	CAMBIO JUEGO PERNO PIBOT				224.684	224.684				224.684	224.684	Unidad	EVENTO	1	224.684	224.684
35.30	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				239.348	239.348				239.348	239.348	Unidad	EVENTO	1	239.348	239.348
35.31	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				239.348	239.348				239.348	239.348	Unidad	EVENTO	1	239.348	239.348
35.32	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				242.943	242.943				242.943	242.943	Unidad	EVENTO	1	242.943	242.943
35.33	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				212.069	212.069				212.069	212.069	Unidad	EVENTO	1	212.069	212.069
35.34	MANTENIMIENTO HOMOCINETICA				192.982	192.982				192.982	192.982	Unidad	EVENTO	1	192.982	192.982
35.35	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				189.546	189.546				189.546	189.546	Unidad	EVENTO	1	189.546	189.546
35.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				197.894	197.894				197.894	197.894	Unidad	EVENTO	1	197.894	197.894
35.37	MANO DE OBRA				400.000	400.000				487.500	487.500	Unidad	EVENTO	1	487.500	487.500
36	Serv. de repar. y manL de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
36.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				118.334	118.334				118.334	118.334	Unidad	EVENTO	1	118.334	118.334
36.2	REPARACION DE ALTERNADOR				400.000	400.000				470.538	470.538	Unidad	EVENTO	1	470.538	470.538
36.3	CAMBIO DE BATERIA				513.250	513.250				513.250	513.250	Unidad	EVENTO	1	513.250	513.250
36.4	CAMBIO TERMINAL DE BATERIA				40.000	40.000				50.155	50.155	Unidad	EVENTO	1	50.155	50.155
36.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR				324.321	324.321				324.321	324.321	Unidad	EVENTO	1	324.321	324.321

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOC.

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

36.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				186.643	186.643				186.643	186.643	Unidad	EVENTO	1	186.643	186.643
36.7	CAMBIO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				497.072	497.072				497.072	497.072	Unidad	EVENTO	1	497.072	497.072
36.8	CAMBIO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				364.282	364.282				364.282	364.282	Unidad	EVENTO	1	364.282	364.282
36.9	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERAL DELANTERO				50.605	50.605				50.605	50.605	Unidad	EVENTO	1	50.605	50.605
36.10	ALINEAR LUCES				50.000	50.000				98.071	98.071	Unidad	EVENTO	1	98.071	98.071
36.11	CAMBIO TERMINAL CABLE (MACHO Y HEMBRA)				237.103	237.103				237.103	237.103	Unidad	EVENTO	1	237.103	237.103
36.12	CAMBIO FUSIBLE Y TERMINAL DE CABLE				87.644	87.644				87.644	87.644	Unidad	EVENTO	1	87.644	87.644
36.13	CAMBIO RELAY Y TERMINAL DE CABLE				203.471	203.471				203.471	203.471	Unidad	EVENTO	1	203.471	203.471
36.14	CAMBIO MANCHON DE UNION				191.135	191.135				191.135	191.135	Unidad	EVENTO	1	191.135	191.135
36.15	REPARACION BASICA DE TABLERO				150.000	150.000				356.273	356.273	Unidad	EVENTO	1	356.273	356.273
36.16	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE				474.798	474.798				474.798	474.798	Unidad	EVENTO	1	474.798	474.798
36.17	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				509.018	509.018				509.018	509.018	Unidad	EVENTO	1	509.018	509.018
36.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				150.000	150.000				213.304	213.304	Unidad	EVENTO	1	213.304	213.304
36.19	CAMBIO BOCINA Y RELAY				223.109	223.109				223.109	223.109	Unidad	EVENTO	1	223.109	223.109
36.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				221.324	221.324				221.324	221.324	Unidad	EVENTO	1	221.324	221.324
36.21	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE				141.759	141.759				141.759	141.759	Unidad	EVENTO	1	141.759	141.759
36.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				581.276	581.276				581.276	581.276	Unidad	EVENTO	1	581.276	581.276
36.23	CAMBIO BENDIX ARRANQUE				338.438	338.438				338.438	338.438	Unidad	EVENTO	1	338.438	338.438
36.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				281.612	281.612				281.612	281.612	Unidad	EVENTO	1	281.612	281.612
36.25	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				247.527	247.527				247.527	247.527	Unidad	EVENTO	1	247.527	247.527
36.26	CAMBIO RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				245.036	245.036				245.036	245.036	Unidad	EVENTO	1	245.036	245.036
36.27	MANO DE OBRA				450.000	450.000				557.500	557.500	Unidad	EVENTO	1	557.500	557.500
37	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
37.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE				364.583	364.583				364.583	364.583	Unidad	EVENTO	1	364.583	364.583
37.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				700.892	700.892				700.892	700.892	Unidad	EVENTO	1	700.892	700.892
37.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				721.642	721.642				721.642	721.642	Unidad	EVENTO	1	721.642	721.642
37.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE				150.000	150.000				199.979	199.979	Unidad	EVENTO	1	199.979	199.979
37.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				350.000	350.000				434.032	434.032	Unidad	EVENTO	1	434.032	434.032
37.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				505.040	505.040				505.040	505.040	Unidad	EVENTO	1	505.040	505.040
37.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				200.000	200.000				228.876	228.876	Unidad	EVENTO	1	228.876	228.876
37.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				382.346	382.346				382.346	382.346	Unidad	EVENTO	1	382.346	382.346
37.9	REPARACION BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				200.000	200.000				237.352	237.352	Unidad	EVENTO	1	237.352	237.352
37.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE				176.007	176.007				176.007	176.007	Unidad	EVENTO	1	176.007	176.007
37.11	CAMBIO RULEMAN PIVOT EJE DE MANDO				244.220	244.220				244.220	244.220	Unidad	EVENTO	1	244.220	244.220
37.12	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE				349.407	349.407				349.407	349.407	Unidad	EVENTO	1	349.407	349.407
37.13	MANO DE OBRA				350.000	350.000				437.500	437.500	Unidad	EVENTO	1	437.500	437.500
38	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
38.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				266.043	266.043	Unidad	EVENTO	1	266.043	266.043
38.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				55.000	55.000				105.041	105.041	Unidad	EVENTO	1	105.041	105.041
38.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				55.499	55.499				55.499	55.499	Unidad	EVENTO	1	55.499	55.499
38.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR				200.000	200.000				259.589	259.589	Unidad	EVENTO	1	259.589	259.589
38.5	CAMBIO DE RODILLO EJE SECUNDARIO				260.916	260.916				260.916	260.916	Unidad	EVENTO	1	260.916	260.916
38.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				245.474	245.474				245.474	245.474	Unidad	EVENTO	1	245.474	245.474

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Don Manuel Vallejos
Gerente

3B.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				262.216	262.216				262.216	262.216	Unidad	EVENTO	1	262.216	262.216
3B.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR				324.143	324.143				324.143	324.143	Unidad	EVENTO	1	324.143	324.143
3B.9	CAMBIO DE RULEMAN DE EJE PRIMARIO				248.636	248.636				248.636	248.636	Unidad	EVENTO	1	248.636	248.636
38.10	CAMBIO DE RETEN				141.810	141.810				141.810	141.810	Unidad	EVENTO	1	141.810	141.810
3B.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS				294.415	294.415				294.415	294.415	Unidad	EVENTO	1	294.415	294.415
3B.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				274.552	274.552				274.552	274.552	Unidad	EVENTO	1	274.552	274.552
3B.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.708.446	1.708.446				1.708.446	1.708.446	Unidad	EVENTO	1	1.708.446	1.708.446
3B.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				1.028.791	1.028.791				1.028.791	1.028.791	Unidad	EVENTO	1	1.028.791	1.028.791
3B.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				223.345	223.345				223.345	223.345	Unidad	EVENTO	1	223.345	223.345
38.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				347.832	347.832				347.832	347.832	Unidad	EVENTO	1	347.832	347.832
38.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				653.387	653.387				653.387	653.387	Unidad	EVENTO	1	653.387	653.387
38.18	CAMBIO DE EJE MANDO				1.059.953	1.059.953				1.059.953	1.059.953	Unidad	EVENTO	1	1.059.953	1.059.953
3B.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				320.241	320.241				320.241	320.241	Unidad	EVENTO	1	320.241	320.241
38.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				270.153	270.153				270.153	270.153	Unidad	EVENTO	1	270.153	270.153
3B.21	REPARACION CARCAZA DE ENGRANAJE				280.069	280.069				280.069	280.069	Unidad	EVENTO	1	280.069	280.069
3B.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				381.787	381.787				381.787	381.787	Unidad	EVENTO	1	381.787	381.787
3B.23	CAMBIO DE RETEN PI?ON				252.159	252.159				252.159	252.159	Unidad	EVENTO	1	252.159	252.159
3B.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				900.000	900.000				1.086.700	1.086.700	Unidad	EVENTO	1	1.086.700	1.086.700
38.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				385.190	385.190				385.190	385.190	Unidad	EVENTO	1	385.190	385.190
38.26	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO				2.802.848	2.802.848				2.802.848	2.802.848	Unidad	EVENTO	1	2.802.848	2.802.848
38.27	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL				350.000	350.000				411.011	411.011	Unidad	EVENTO	1	411.011	411.011
38.28	CAMBIO PALIER				893.618	893.618				893.618	893.618	Unidad	EVENTO	1	893.618	893.618
3B.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				387.299	387.299				387.299	387.299	Unidad	EVENTO	1	387.299	387.299
3B.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				252.159	252.159				252.159	252.159	Unidad	EVENTO	1	252.159	252.159
38.31	CAMBIO RULEMAN DE DIFERENCIAL				322.885	322.885				322.885	322.885	Unidad	EVENTO	1	322.885	322.885
38.32	REPARACION PALANCA DE CAMBIO				300.000	300.000				313.967	313.967	Unidad	EVENTO	1	313.967	313.967
38.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				908.947	908.947				908.947	908.947	Unidad	EVENTO	1	908.947	908.947
38.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				292.571	292.571				292.571	292.571	Unidad	EVENTO	1	292.571	292.571
38.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRAS. O/ DEL.				546.281	546.281				546.281	546.281	Unidad	EVENTO	1	546.281	546.281
38.36	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL				178.579	178.579				178.579	178.579	Unidad	EVENTO	1	178.579	178.579
3B.37	REPARACION OLLA DIFERENCIAL				344.346	344.346				344.346	344.346	Unidad	EVENTO	1	344.346	344.346
38.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				247.090	247.090				247.090	247.090	Unidad	EVENTO	1	247.090	247.090
38.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				62.706	62.706				62.706	62.706	Unidad	EVENTO	1	62.706	62.706
3B.40	MANO DE OBRA				450.000	450.000				575.000	575.000	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
39	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
39.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.				70.000	70.000				175.316	175.316	Unidad	EVENTO	1	175.316	175.316
39.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				300.000	300.000				376.284	376.284	Unidad	EVENTO	1	376.284	376.284
39.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				274.887	274.887				274.887	274.887	Unidad	EVENTO	1	274.887	274.887
39.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				241.450	241.450				241.450	241.450	Unidad	EVENTO	1	241.450	241.450
39.5	CAMBIO DE FILTRO				301.267	301.267				301.267	301.267	Unidad	EVENTO	1	301.267	301.267
39.6	REPARACION DE COMPRESOR				700.000	700.000				972.463	972.463	Unidad	EVENTO	1	972.463	972.463

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

39.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				261.473	261.473				261.473	261.473	Unidad	EVENTO	1	261.473	261.473
39.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				68.500	68.500				168.991	168.991	Unidad	EVENTO	1	168.991	168.991
39.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				333.527	333.527				333.527	333.527	Unidad	EVENTO	1	333.527	333.527
39.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.				2.301.179	2.301.179				2.301.179	2.301.179	Unidad	EVENTO	1	2.301.179	2.301.179
39.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.384.672	1.384.672				1.384.672	1.384.672	Unidad	EVENTO	1	1.384.672	1.384.672
39.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				169.606	169.606				169.606	169.606	Unidad	EVENTO	1	169.606	169.606
39.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				198.531	198.531				198.531	198.531	Unidad	EVENTO	1	198.531	198.531
39.14	CAMBIO CA?OS A.A.				315.824	315.824				315.824	315.824	Unidad	EVENTO	1	315.824	315.824
39.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.				207.623	207.623				207.623	207.623	Unidad	EVENTO	1	207.623	207.623
39.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANCION DE A.A.				309.371	309.371				309.371	309.371	Unidad	EVENTO	1	309.371	309.371
39.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.				347.167	347.167				347.167	347.167	Unidad	EVENTO	1	347.167	347.167
39.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.				247.936	247.936				247.936	247.936	Unidad	EVENTO	1	247.936	247.936
39.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				216.039	216.039				216.039	216.039	Unidad	EVENTO	1	216.039	216.039
39.20	MANO DE OBRA				400.000	400.000				450.000	450.000	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
40	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
40.1	CAMBIAR RETEN TAPA MOTOR				189.068	189.068				189.068	189.068	Unidad	EVENTO	1	189.068	189.068
40.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				88.000	88.000				241.995	241.995	Unidad	EVENTO	1	241.995	241.995
40.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR				309.421	309.421				309.421	309.421	Unidad	EVENTO	1	309.421	309.421
40.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				1.107.438	1.107.438				1.107.438	1.107.438	Unidad	EVENTO	1	1.107.438	1.107.438
40.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION				199.134	199.134				199.134	199.134	Unidad	EVENTO	1	199.134	199.134
40.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE				217.884	217.884				217.884	217.884	Unidad	EVENTO	1	217.884	217.884
40.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS				189.219	189.219				189.219	189.219	Unidad	EVENTO	1	189.219	189.219
40.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				80.000	80.000				156.406	156.406	Unidad	EVENTO	1	156.406	156.406
40.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULA Y ESMERILAR				160.010	160.010				160.010	160.010	Unidad	EVENTO	1	160.010	160.010
40.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				539.594	539.594				539.594	539.594	Unidad	EVENTO	1	539.594	539.594
40.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				819.899	819.899				819.899	819.899	Unidad	EVENTO	1	819.899	819.899
40.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				914.165	914.165				914.165	914.165	Unidad	EVENTO	1	914.165	914.165
40.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				493.151	493.151				493.151	493.151	Unidad	EVENTO	1	493.151	493.151
40.14	CAMBIO PERNO PISTON				189.068	189.068				189.068	189.068	Unidad	EVENTO	1	189.068	189.068
40.15	CAMBIO CASQUILO DE BIELA				254.355	254.355				254.355	254.355	Unidad	EVENTO	1	254.355	254.355
40.16	CAMBIO CASQUILLO DE BANCADA				307.169	307.169				307.169	307.169	Unidad	EVENTO	1	307.169	307.169
40.17	CAMBIO CASQUILLO DE LEVA				257.499	257.499				257.499	257.499	Unidad	EVENTO	1	257.499	257.499
40.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA				1.148.489	1.148.489				1.148.489	1.148.489	Unidad	EVENTO	1	1.148.489	1.148.489
40.19	CAMBIO CORONA MOTOR				917.249	917.249				917.249	917.249	Unidad	EVENTO	1	917.249	917.249
40.20	CAMBIAR TERMOSTATO				212.644	212.644				212.644	212.644	Unidad	EVENTO	1	212.644	212.644
40.21	RECTIFICACION DE VALVULA				150.308	150.308				150.308	150.308	Unidad	EVENTO	1	150.308	150.308
40.22	RECTIFICACION DE CILINDRO				259.002	259.002				259.002	259.002	Unidad	EVENTO	1	259.002	259.002
40.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				442.811	442.811				442.811	442.811	Unidad	EVENTO	1	442.811	442.811
40.24	CAMBIO CIGUE?AL				3.050.295	3.050.295				3.050.295	3.050.295	Unidad	EVENTO	1	3.050.295	3.050.295
40.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				658.478	658.478				658.478	658.478	Unidad	EVENTO	1	658.478	658.478
40.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.200.000	1.200.000				1.671.808	1.671.808	Unidad	EVENTO	1	1.671.808	1.671.808
40.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				126.989	126.989				126.989	126.989	Unidad	EVENTO	1	126.989	126.989
40.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA				900.000	900.000				1.152.628	1.152.628	Unidad	EVENTO	1	1.152.628	1.152.628
40.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				373.005	373.005				373.005	373.005	Unidad	EVENTO	1	373.005	373.005

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UGC

40.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				1.058.435	1.058.435				1.058.435	1.058.435	Unidad	EVENTO	1	1.058.435	1.058.435
40.31	CAMBIO POLEA TENSOR				303.818	303.818				303.818	303.818	Unidad	EVENTO	1	303.818	303.818
40.32	CAMBIO RULEMAN POLEA				240.332	240.332				240.332	240.332	Unidad	EVENTO	1	240.332	240.332
40.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				431.170	431.170				431.170	431.170	Unidad	EVENTO	1	431.170	431.170
40.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				611.502	611.502				611.502	611.502	Unidad	EVENTO	1	611.502	611.502
40.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				209.B13	209.B13				209.B13	209.B13	Unidad	EVENTO	1	209.B13	209.B13
40.36	CAMBIO CALCE LATERAL				287.667	287.667				287.667	287.667	Unidad	EVENTO	1	287.667	287.667
40.37	CAMBIO BUJE DE BIELA				174.074	174.074				174.074	174.074	Unidad	EVENTO	1	174.074	174.074
40.38	CAMBIO BUJE DE LEVA				165.B76	165.876				165.B76	165.B76	Unidad	EVENTO	1	165.B76	165.B76
40.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				420.538	420.538				420.538	420.538	Unidad	EVENTO	1	420.53B	420.538
40.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				558.296	558.296				558.296	558.296	Unidad	EVENTO	1	558.296	558.296
40.41	CAMBIAR CDRREA DENTADA				424.685	424.685				424.685	424.685	Unidad	EVENTO	1	424.685	424.685
40.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				B11.853	B11.853				B11.853	B11.853	Unidad	EVENTO	1	B11.853	811.853
40.43	REPARACION DE RADIADOR				309.450	309.450				309.450	309.450	Unidad	EVENTO	1	309.450	309.450
40.44	CAMBIO TAPA MOTOR				3.200.315	3.200.315				3.200.315	3.200.315	Unidad	EVENTO	1	3.200.315	3.200.315
40.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				383.883	383.883				383.883	383.B83	Unidad	EVENTO	1	383.883	383.883
40.46	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR				168.472	168.472				168.472	168.472	Unidad	EVENTO	1	168.472	168.472
40.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				207.976	207.976				207.976	207.976	Unidad	EVENTO	1	207.976	207.976
40.48	REPARACION DE CARTER				120.000	120.000				329.061	329.061	Unidad	EVENTO	1	329.061	329.061
40.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				239.B77	239.877				239.B77	239.B77	Unidad	EVENTO	1	239.877	239.B77
40.50	CAMBIO EJE BALANCIN				386.656	386.656				386.656	386.656	Unidad	EVENTO	1	386.656	386.656
40.51	CAMBIO PICO INYECTOR				508.509	508.509				508.509	50B.509	Unidad	EVENTO	1	50B.509	50B.509
40.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				122.612	122.612				122.612	122.612	Unidad	EVENTO	1	122.612	122.612
40.53	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO				446.543	446.543				446.543	446.543	Unidad	EVENTO	1	446.543	446.543
40.54	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				446.543	446.543				446.543	446.543	Unidad	EVENTO	1	446.543	446.543
40.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				194.262	194.262				194.262	194.262	Unidad	EVENTO	1	194.262	194.262
40.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				45.000	45.000				53.759	53.759	Unidad	EVENTO	1	53.759	53.759
40.57	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				112.141	112.141				112.141	112.141	Unidad	EVENTO	1	112.141	112.141
40.58	LIMPIEZA TANQUE DE CDMBUSTIBLE				220.000	220.000				2B7.717	2B7.717	Unidad	EVENTO	1	2B7.717	2B7.717
40.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				135.388	135.38B				135.38B	135.38B	Unidad	EVENTO	1	135.388	135.38B
40.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				145.517	145.517				145.517	145.517	Unidad	EVENTO	1	145.517	145.517
40.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				151.B05	151.B05				151.805	151.805	Unidad	EVENTO	1	151.805	151.805
40.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				124.633	124.633				124.633	124.633	Unidad	EVENTO	1	124.633	124.633
40.63	REPARACION DE SILENCIADOR				437.379	437.379				437.379	437.379	Unidad	EVENTO	1	437.379	437.379
40.64	CAMBIO SILENCIADOR				745.013	745.013				745.013	745.013	Unidad	EVENTO	1	745.013	745.013
40.65	POR LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				B1.664	81.664				81.664	B1.664	Unidad	EVENTO	1	81.664	81.664
40.66	REPARACION CA?O DE ESCAPE				220.000	220.000				303.682	303.682	Unidad	EVENTO	1	303.682	303.682
40.67	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				27B.285	27B.285				27B.285	27B.285	Unidad	EVENTO	1	278.285	27B.285
40.68	CAMBIO 8OMBIN DE COMBUSTIBLE				224.B20	224.820				224.B20	224.B20	Unidad	EVENTO	1	224.820	224.B20
40.69	MANO DE OBRA				1.200.000	1.200.000				1.537.500	1.537.500	Unidad	EVENTO	1	1.537.500	1.537.500
41	Serv. de manL y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
41.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				140.065	140.065	Unidad	EVENTO	1	140.065	140.065
41.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				693.019	693.019				693.019	693.019	Unidad	EVENTO	1	693.019	693.019
41.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				300.205	300.205				300.205	300.205	Unidad	EVENTO	1	300.205	300.205

Lic. Luis Obiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Dr. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

41.4	REPARACION DE RADIADDR				291.431	291.431				291.431	291.431	Unidad	EVENTO	1	291.431	291.431
41.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.922.387	1.922.387				1.922.387	1.922.387	Unidad	EVENTO	1	1.922.387	1.922.387
41.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				198.074	198.074				198.074	198.074	Unidad	EVENTO	1	198.074	198.074
41.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				59.689	59.689				59.689	59.689	Unidad	EVENTO	1	59.689	59.689
41.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				265.016	265.016				265.016	265.016	Unidad	EVENTO	1	265.016	265.016
41.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				250.000	250.000				333.489	333.489	Unidad	EVENTO	1	333.489	333.489
41.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				182.741	182.741				182.741	182.741	Unidad	EVENTO	1	182.741	182.741
41.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				585.866	585.866				585.866	585.866	Unidad	EVENTO	1	585.866	585.866
41.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				297.233	297.233				297.233	297.233	Unidad	EVENTO	1	297.233	297.233
41.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR				94.076	94.076				94.076	94.076	Unidad	EVENTO	1	94.076	94.076
41.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				546.788	546.788				546.788	546.788	Unidad	EVENTO	1	546.788	546.788
41.15	MANO DE OBRA				220.000	220.000				312.500	312.500	Unidad	EVENTO	1	312.500	312.500
42	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
42.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.168.205	1.168.205				1.168.205	1.168.205	Unidad	EVENTO	1	1.168.205	1.168.205
42.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				450.000	450.000				591.164	591.164	Unidad	EVENTO	1	591.164	591.164
42.3	ALINEACION Y REGULACIDN DE PISADA DE RUEDAS				88.446	88.446				88.446	88.446	Unidad	EVENTO	1	88.446	88.446
42.4	BALANCEO DE RUEDAS				88.200	88.200				88.200	88.200	Unidad	EVENTO	1	88.200	88.200
42.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				1.520.129	1.520.129				1.520.129	1.520.129	Unidad	EVENTO	1	1.520.129	1.520.129
42.6	CAMBIO DE MU?EQUIN				346.031	346.031				346.031	346.031	Unidad	EVENTO	1	346.031	346.031
42.7	REPARACION COLUMNA DE DIRECCION				250.000	250.000				477.774	477.774	Unidad	EVENTO	1	477.774	477.774
42.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				450.352	450.352				450.352	450.352	Unidad	EVENTO	1	450.352	450.352
42.9	CAMBIO CRUZETA COLUMNA DE DIRECCION				258.889	258.889				258.889	258.889	Unidad	EVENTO	1	258.889	258.889
42.10	CAMBIO DE CDRREA DE DIRECCIDN				182.138	182.138				182.138	182.138	Unidad	EVENTO	1	182.138	182.138
42.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				504.485	504.485				504.485	504.485	Unidad	EVENTO	1	504.485	504.485
42.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				784.699	784.699				784.699	784.699	Unidad	EVENTO	1	784.699	784.699
42.13	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				263.593	263.593				263.593	263.593	Unidad	EVENTO	1	263.593	263.593
42.14	CAMBIO BARRA LARGA DE DIRECCION				732.234	732.234				732.234	732.234	Unidad	EVENTO	1	732.234	732.234
42.15	CAMBIO FUIDO DE DIRECCION				88.307	88.307				88.307	88.307	Unidad	EVENTO	1	88.307	88.307
42.16	CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCION				435.605	435.605				435.605	435.605	Unidad	EVENTO	1	435.605	435.605
42.17	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				508.895	508.895				508.895	508.895	Unidad	EVENTO	1	508.895	508.895
42.18	MANO DE OBRA				400.000	400.000				487.500	487.500	Unidad	EVENTO	1	487.500	487.500
43	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
43.1	CAMBIO RESERVDRIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				421.904	421.904				421.904	421.904	Unidad	EVENTO	1	421.904	421.904
43.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				278.538	278.538				278.538	278.538	Unidad	EVENTO	1	278.538	278.538
43.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				122.921	122.921				122.921	122.921	Unidad	EVENTO	1	122.921	122.921
43.4	MANO DE OBRA				150.000	150.000				200.000	200.000	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
44	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo															
44.1	REPARACIDN DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				650.175	650.175				650.175	650.175	Unidad	EVENTO	1	650.175	650.175
44.2	MANO DE OBRA				200.000	200.000				312.500	312.500	Unidad	EVENTO	1	312.500	312.500
45	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
45.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				594.290	594.290				594.290	594.290	Unidad	EVENTO	1	594.290	594.290

Lic. Luis Chiuzan
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

45.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				295.888	295.888				295.888	295.888	Unidad	EVENTO	1	295.888	295.888
45.3	RECTIFICAR DISCO				80.000	80.000				108.726	108.726	Unidad	EVENTO	1	108.726	108.726
45.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				1.782.038	1.782.038				1.782.038	1.782.038	Unidad	EVENTO	1	1.782.038	1.782.038
45.5	REGULACION OE FRENO Y DE MANO				47.000	47.000				46.808	46.808	Unidad	EVENTO	1	46.808	46.808
45.6	CAMBIO OISCO DE FRENO				702.254	702.254				702.254	702.254	Unidad	EVENTO	1	702.254	702.254
45.7	REPARACION SISTEMA OE SERVO FRENO				400.000	400.000				472.127	472.127	Unidad	EVENTO	1	472.127	472.127
45.8	RECTIFICACION DE TAMBOR TRASERO				90.000	90.000				102.320	102.320	Unidad	EVENTO	1	102.320	102.320
45.9	CAMBIO TAMBOR DE FRENO				822.602	822.602				822.602	822.602	Unidad	EVENTO	1	822.602	822.602
45.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				103.095	103.095				103.095	103.095	Unidad	EVENTO	1	103.095	103.095
45.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				376.938	376.938				376.938	376.938	Unidad	EVENTO	1	376.938	376.938
45.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				438.470	438.470				438.470	438.470	Unidad	EVENTO	1	438.470	438.470
45.13	CAMBIO CIUNDRO DE FRENO				271.784	271.784				271.784	271.784	Unidad	EVENTO	1	271.784	271.784
45.14	CAMBIO FLUIDODE FRENO				50.213	50.213				73.313	73.313	Unidad	EVENTO	1	73.313	73.313
45.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO				422.198	422.198				422.198	422.198	Unidad	EVENTO	1	422.198	422.198
45.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				757.780	757.780				757.780	757.780	Unidad	EVENTO	1	757.780	757.780
45.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO				285.950	285.950				285.950	285.950	Unidad	EVENTO	1	285.950	285.950
45.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				50.213	50.213				50.213	50.213	Unidad	EVENTO	1	50.213	50.213
45.19	CAMBIAR JUEGO REPARO DE MORDAZA				167.899	167.899				167.899	167.899	Unidad	EVENTO	1	167.899	167.899
45.20	REPARAR DEPRESDR Y CAMBIO DE MANGUERA				422.687	422.687				422.687	422.687	Unidad	EVENTO	1	422.687	422.687
45.21	CAMBIO CA?O DE METAL DUCTO DE FLUIDO				194.026	194.026				194.026	194.026	Unidad	EVENTO	1	194.026	194.026
45.22	CAMBIO CA?O FLEXIBLE				212.658	212.658				212.658	212.658	Unidad	EVENTO	1	212.658	212.658
45.23	MANO DE OBRA				450.000	450.000				600.000	600.000	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
46	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
46.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				70.000	70.000				112.525	112.525	Unidad	EVENTO	1	112.525	112.525
46.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				184.564	184.564				184.564	184.564	Unidad	EVENTO	1	184.564	184.564
46.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				251.996	251.996				251.996	251.996	Unidad	EVENTO	1	251.996	251.996
46.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				270.746	270.746				270.746	270.746	Unidad	EVENTO	1	270.746	270.746
46.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS				236.026	236.026				236.026	236.026	Unidad	EVENTO	1	236.026	236.026
46.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				178.736	178.736				178.736	178.736	Unidad	EVENTO	1	178.736	178.736
46.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				505.152	505.152				505.152	505.152	Unidad	EVENTO	1	505.152	505.152
46.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				541.645	541.645				541.645	541.645	Unidad	EVENTO	1	541.645	541.645
46.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				92.132	92.132				92.132	92.132	Unidad	EVENTO	1	92.132	92.132
46.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				165.814	165.814				165.814	165.814	Unidad	EVENTO	1	165.814	165.814
46.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				398.458	398.458				398.458	398.458	Unidad	EVENTO	1	398.458	398.458
46.12	CAMBIO GRILLETE ELASTICO				368.981	368.981				368.981	368.981	Unidad	EVENTO	1	368.981	368.981
46.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADOR				599.294	599.294				599.294	599.294	Unidad	EVENTO	1	599.294	599.294
46.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				305.115	305.115				305.115	305.115	Unidad	EVENTO	1	305.115	305.115
46.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				379.674	379.674				379.674	379.674	Unidad	EVENTO	1	379.674	379.674
46.16	CAMBIO HOJA ELASTICO TRASERO				455.567	455.567				455.567	455.567	Unidad	EVENTO	1	455.567	455.567
46.17	CAMBIO GRAMPA ELASTICO				231.266	231.266				231.266	231.266	Unidad	EVENTO	1	231.266	231.266
46.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				264.666	264.666				264.666	264.666	Unidad	EVENTO	1	264.666	264.666
46.19	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION				341.217	341.217				341.217	341.217	Unidad	EVENTO	1	341.217	341.217

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE C.C.

...n. Miguel Valiente
Gerente
...Institucional

46.20	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADOR				274.692	274.692				274.692	274.692	Unidad	EVENTO	1	274.692	274.692
46.21	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				869.794	869.794				869.794	869.794	Unidad	EVENTO	1	869.794	869.794
46.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				60.078	60.078				60.078	60.078	Unidad	EVENTO	1	60.078	60.078
46.23	CAMBIO SOPORTE DE BARRA TORSION				350.937	350.937				350.937	350.937	Unidad	EVENTO	1	350.937	350.937
46.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				117.233	117.233				117.233	117.233	Unidad	EVENTO	1	117.233	117.233
46.25	REPARACION DE PEDALERA (JGO. BUJES Y PERNO)				210.388	210.388				210.388	210.388	Unidad	EVENTO	1	210.388	210.388
46.26	REPARACION HOMOCINETICA				348.443	348.443				348.443	348.443	Unidad	EVENTO	1	348.443	348.443
46.27	CAMBIO BASE PUNTA EJE DELANTERO				344.051	344.051				344.051	344.051	Unidad	EVENTO	1	344.051	344.051
46.28	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR				925.348	925.348				925.348	925.348	Unidad	EVENTO	1	925.348	925.348
46.29	CAMBIO PARRILLA INFERIOR				1.062.553	1.062.553				1.062.553	1.062.553	Unidad	EVENTO	1	1.062.553	1.062.553
46.30	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				229.886	229.886				229.886	229.886	Unidad	EVENTO	1	229.886	229.886
46.31	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				164.728	164.728				164.728	164.728	Unidad	EVENTO	1	164.728	164.728
46.32	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				192.982	192.982				192.982	192.982	Unidad	EVENTO	1	192.982	192.982
46.33	CAMBIO SOPORTE AMORTIGUADOR TRAS. O DELANT.				360.265	360.265				360.265	360.265	Unidad	EVENTO	1	360.265	360.265
46.34	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				194.832	194.832				194.832	194.832	Unidad	EVENTO	1	194.832	194.832
46.35	MANO DE OBRA				450.000	450.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
47	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
47.1	REPARACION DE ALTERNADOR				400.000	400.000				466.937	466.937	Unidad	EVENTO	1	466.937	466.937
47.2	CAMBIO DE BATERIA				527.579	527.579				527.579	527.579	Unidad	EVENTO	1	527.579	527.579
47.3	CAMBIO TERMINAL DE BATERIA				40.457	40.457				40.457	40.457	Unidad	EVENTO	1	40.457	40.457
47.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				191.147	191.147				191.147	191.147	Unidad	EVENTO	1	191.147	191.147
47.5	CAMBIO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				397.501	397.501				397.501	397.501	Unidad	EVENTO	1	397.501	397.501
47.6	CAMBIO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				271.242	271.242				271.242	271.242	Unidad	EVENTO	1	271.242	271.242
47.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				58.200	58.200				58.200	58.200	Unidad	EVENTO	1	58.200	58.200
47.8	AJUSTAR FARO AUXILIAR				35.000	35.000				55.729	55.729	Unidad	EVENTO	1	55.729	55.729
47.9	CAMBIO DE RELAY Y FUSIBLES				140.724	140.724				140.724	140.724	Unidad	EVENTO	1	140.724	140.724
47.10	CAMBIO MANCHON DE CABLE (HEMBRA Y MACHO)				226.365	226.365				226.365	226.365	Unidad	EVENTO	1	226.365	226.365
47.11	CAMBIO DE RELAY LUZ ALTA				119.071	119.071				119.071	119.071	Unidad	EVENTO	1	119.071	119.071
47.12	REPARACION BASICA DE TABLERO				200.000	200.000				344.453	344.453	Unidad	EVENTO	1	344.453	344.453
47.13	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				520.891	520.891				520.891	520.891	Unidad	EVENTO	1	520.891	520.891
47.14	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				529.007	529.007				529.007	529.007	Unidad	EVENTO	1	529.007	529.007
47.15	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				220.000	220.000				317.839	317.839	Unidad	EVENTO	1	317.839	317.839
47.16	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE				276.151	276.151				276.151	276.151	Unidad	EVENTO	1	276.151	276.151
47.17	CAMBIO BOCINA Y RELAY				233.816	233.816				233.816	233.816	Unidad	EVENTO	1	233.816	233.816
47.18	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE				218.823	218.823				218.823	218.823	Unidad	EVENTO	1	218.823	218.823
47.19	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE				131.995	131.995				131.995	131.995	Unidad	EVENTO	1	131.995	131.995
47.20	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				590.371	590.371				590.371	590.371	Unidad	EVENTO	1	590.371	590.371
47.21	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				325.566	325.566				325.566	325.566	Unidad	EVENTO	1	325.566	325.566
47.22	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				285.161	285.161				285.161	285.161	Unidad	EVENTO	1	285.161	285.161
47.23	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				241.342	241.342				241.342	241.342	Unidad	EVENTO	1	241.342	241.342

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel Val...
Gerente
Gerencia de Ges...

47.24	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				200.585	200.585				200.585	200.585	Unidad	EVENTO	1	200.585	200.585
47.25	CAMBIO MANOPLA (PERILLA) SE?ALERO, LUCES, STOP				560.701	560.701				560.701	560.701	Unidad	EVENTO	1	560.701	560.701
47.26	CAMBIO PLAQUETA BOCINA, SE?ALERO, LUCES				596.819	596.819				596.819	596.819	Unidad	EVENTO	1	596.819	596.819
47.27	CAMBIO TAPA FARO DE LUCES DELAN, TRAS. Y FRENO				251.907	251.907				251.907	251.907	Unidad	EVENTO	1	251.907	251.907
47.28	MANO DE OBRA				400.000	400.000				525.000	525.000	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
48	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
48.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE				376.530	376.530				376.530	376.530	Unidad	EVENTO	1	376.530	376.530
48.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				651.676	651.676				651.676	651.676	Unidad	EVENTO	1	651.676	651.676
48.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				639.319	639.319				639.319	639.319	Unidad	EVENTO	1	639.319	639.319
48.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE				200.000	200.000				319.815	319.815	Unidad	EVENTO	1	319.815	319.815
48.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				350.540	350.540				350.540	350.540	Unidad	EVENTO	1	350.540	350.540
48.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				440.786	440.786				440.786	440.786	Unidad	EVENTO	1	440.786	440.786
48.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				301.485	301.485				301.485	301.485	Unidad	EVENTO	1	301.485	301.485
48.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				393.245	393.245				393.245	393.245	Unidad	EVENTO	1	393.245	393.245
48.9	CAMBIO HORQUILLA DE EMBRAGUE				318.659	318.659				318.659	318.659	Unidad	EVENTO	1	318.659	318.659
48.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE				198.884	198.884				198.884	198.884	Unidad	EVENTO	1	198.884	198.884
48.11	CAMBIO CA?ERIA Y FLUIDO EMBRAGUE				228.698	228.698				228.698	228.698	Unidad	EVENTO	1	228.698	228.698
48.12	MANO DE OBRA				400.000	400.000				512.500	512.500	Unidad	EVENTO	1	512.500	512.500
49	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
49.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				260.253	260.253	Unidad	EVENTO	1	260.253	260.253
49.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				55.000	55.000				96.936	96.936	Unidad	EVENTO	1	96.936	96.936
49.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				55.499	55.499				55.499	55.499	Unidad	EVENTO	1	55.499	55.499
49.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR				253.923	253.923				253.923	253.923	Unidad	EVENTO	1	253.923	253.923
49.5	CAMBIO DE RODILLO				234.305	234.305				234.305	234.305	Unidad	EVENTO	1	234.305	234.305
49.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				269.840	269.840				269.840	269.840	Unidad	EVENTO	1	269.840	269.840
49.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				286.672	286.672				286.672	286.672	Unidad	EVENTO	1	286.672	286.672
49.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR				259.991	259.991				259.991	259.991	Unidad	EVENTO	1	259.991	259.991
49.9	CAMBIO DE RULEMAN EJE SECUNDARIO				263.786	263.786				263.786	263.786	Unidad	EVENTO	1	263.786	263.786
49.10	CAMBIO DE RETEN				164.998	164.998				164.998	164.998	Unidad	EVENTO	1	164.998	164.998
49.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS				323.082	323.082				323.082	323.082	Unidad	EVENTO	1	323.082	323.082
49.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				265.090	265.090				265.090	265.090	Unidad	EVENTO	1	265.090	265.090
49.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.802.190	1.802.190				1.802.190	1.802.190	Unidad	EVENTO	1	1.802.190	1.802.190
49.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				1.296.114	1.296.114				1.296.114	1.296.114	Unidad	EVENTO	1	1.296.114	1.296.114
49.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				190.310	190.310				190.310	190.310	Unidad	EVENTO	1	190.310	190.310
49.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				360.980	360.980				360.980	360.980	Unidad	EVENTO	1	360.980	360.980
49.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				696.186	696.186				696.186	696.186	Unidad	EVENTO	1	696.186	696.186
49.18	CAMBIO DE EJE MANDO				1.179.282	1.179.282				1.179.282	1.179.282	Unidad	EVENTO	1	1.179.282	1.179.282
49.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				295.856	295.856				295.856	295.856	Unidad	EVENTO	1	295.856	295.856
49.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETENES				259.361	259.361				259.361	259.361	Unidad	EVENTO	1	259.361	259.361
49.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				900.000	900.000				1.122.088	1.122.088	Unidad	EVENTO	1	1.122.088	1.122.088
49.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				434.035	434.035				434.035	434.035	Unidad	EVENTO	1	434.035	434.035
49.23	CAMBIO DE RETEN PI?ON				208.139	208.139				208.139	208.139	Unidad	EVENTO	1	208.139	208.139

Lic. Luis Chinzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE ROC ·

Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

49.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				1.000.000	1.000.000				1.255.954	1.255.954	Unidad	EVENTO	1	1.255.954	1.255.954
49.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				393.051	393.051				393.051	393.051	Unidad	EVENTO	1	393.051	393.051
49.26	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON 0IF. TRAS. O/. DEL.				3.045.497	3.045.497				3.045.497	3.045.497	Unidad	EVENTO	1	3.045.497	3.045.497
49.27	REPARACION TUNEL OIFERENCIAL				418.382	418.382				418.382	418.382	Unidad	EVENTO	1	418.382	418.382
49.28	CAMBIO PALIER TRASERO O OELANTERO				766.990	766.990				766.990	766.990	Unidad	EVENTO	1	766.990	766.990
49.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				286.726	286.726				286.726	286.726	Unidad	EVENTO	1	286.726	286.726
49.30	CAMBIO OE CALCE OEL ENGRANAJE OE SATELITE				184.589	184.589				184.589	184.589	Unidad	EVENTO	1	184.589	184.589
49.31	CAMBIO OE RULEMANES OE DIFERENCIAL				322.885	322.885				322.885	322.885	Unidad	EVENTO	1	322.885	322.885
49.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIOS				314.687	314.687				314.687	314.687	Unidad	EVENTO	1	314.687	314.687
49.33	CAMBIO OE SATELITE Y PLANETARIO				933.403	933.403				933.403	933.403	Unidad	EVENTO	1	933.403	933.403
49.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				294.172	294.172				294.172	294.172	Unidad	EVENTO	1	294.172	294.172
49.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRAS. O/. OEL.				660.383	660.383				660.383	660.383	Unidad	EVENTO	1	660.383	660.383
49.36	CAMBIO JUNTA DE OIFERENCIAL TRS. O DEL.				176.978	176.978				176.978	176.978	Unidad	EVENTO	1	176.978	176.978
49.37	REPARACION OLLA OIFERENCIAL				342.890	342.890				342.890	342.890	Unidad	EVENTO	1	342.890	342.890
49.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				249.173	249.173				249.173	249.173	Unidad	EVENTO	1	249.173	249.173
49.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				62.706	62.706				62.706	62.706	Unidad	EVENTO	1	62.706	62.706
49.40	MANO DE OBRA				500.000	500.000				675.000	675.000	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
50	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
50.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.				70.000	70.000				178.127	178.127	Unidad	EVENTO	1	178.127	178.127
50.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				385.889	385.889				385.889	385.889	Unidad	EVENTO	1	385.889	385.889
50.3	CARGA OE GAS ECOLOGICO R-134				274.887	274.887				274.887	274.887	Unidad	EVENTO	1	274.887	274.887
50.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				242.177	242.177				242.177	242.177	Unidad	EVENTO	1	242.177	242.177
50.5	CAMBIO OE FILTRO				286.202	286.202				286.202	286.202	Unidad	EVENTO	1	286.202	286.202
50.6	REPARACION DE COMPRESOR				913.370	913.370				913.370	913.370	Unidad	EVENTO	1	913.370	913.370
50.7	REPARACION 0E CABEZAL DE COMPRESOR				263.557	263.557				263.557	263.557	Unidad	EVENTO	1	263.557	263.557
50.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				68.500	68.500				163.942	163.942	Unidad	EVENTO	1	163.942	163.942
50.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				337.211	337.211				337.211	337.211	Unidad	EVENTO	1	337.211	337.211
50.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.				3.026.517	3.026.517				3.026.517	3.026.517	Unidad	EVENTO	1	3.026.517	3.026.517
50.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.508.699	1.508.699				1.508.699	1.508.699	Unidad	EVENTO	1	1.508.699	1.508.699
50.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				182.566	182.566				182.566	182.566	Unidad	EVENTO	1	182.566	182.566
50.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR 0E CORREA				245.393	245.393				245.393	245.393	Unidad	EVENTO	1	245.393	245.393
50.14	CAMBIO CA?OS A.A.				313.104	313.104				313.104	313.104	Unidad	EVENTO	1	313.104	313.104
50.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.				217.813	217.813				217.813	217.813	Unidad	EVENTO	1	217.813	217.813
50.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION 0E A.A.				319.007	319.007				319.007	319.007	Unidad	EVENTO	1	319.007	319.007
50.17	CAMBIO OE BOBINA DE A.A.				372.978	372.978				372.978	372.978	Unidad	EVENTO	1	372.978	372.978
50.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS Y DE RETEN DE A.A.				246.275	246.275				246.275	246.275	Unidad	EVENTO	1	246.275	246.275
50.19	CAMBIO 0E MANGUERA DE ALTA Y BAJA				263.250	263.250				263.250	263.250	Unidad	EVENTO	1	263.250	263.250
50.20	MANO DE OBRA				400.000	400.000				495.000	495.000	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
51	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
51.1	CAMBIAR RETEN TAPA MOTOR				189.068	189.068				189.068	189.068	Unidad	EVENTO	1	189.068	189.068
51.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				262.346	262.346				262.346	262.346	Unidad	EVENTO	1	262.346	262.346
51.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR				328.417	328.417				328.417	328.417	Unidad	EVENTO	1	328.417	328.417

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

51.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				994.938	994.938				994.938	994.938	Unidad	EVENTO	1	994.938	994.938
51.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION				197.051	197.051				197.051	197.051	Unidad	EVENTO	1	197.051	197.051
51.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE				215.801	215.801				215.801	215.801	Unidad	EVENTO	1	215.801	215.801
51.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS				408.888	408.888				408.888	408.888	Unidad	EVENTO	1	408.888	408.888
51.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				80.000	80.000				182.771	182.771	Unidad	EVENTO	1	182.771	182.771
51.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULA Y ESMERILAR				167.624	167.624				167.624	167.624	Unidad	EVENTO	1	167.624	167.624
51.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				522.362	522.362				522.362	522.362	Unidad	EVENTO	1	522.362	522.362
51.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				947.129	947.129				947.129	947.129	Unidad	EVENTO	1	947.129	947.129
51.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				1.037.381	1.037.381				1.037.381	1.037.381	Unidad	EVENTO	1	1.037.381	1.037.381
51.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				541.639	541.639				541.639	541.639	Unidad	EVENTO	1	541.639	541.639
51.14	CAMBIO PERNO PISTON				171.050	171.050				171.050	171.050	Unidad	EVENTO	1	171.050	171.050
51.15	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BIELA				329.613	329.613				329.613	329.613	Unidad	EVENTO	1	329.613	329.613
51.16	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BANCADA				357.913	357.913				357.913	357.913	Unidad	EVENTO	1	357.913	357.913
51.17	CAMBIO CASQUILLO DE LEVA				264.632	264.632				264.632	264.632	Unidad	EVENTO	1	264.632	264.632
51.18	CAMBIO ARBOL DE LEVAS				1.139.027	1.139.027				1.139.027	1.139.027	Unidad	EVENTO	1	1.139.027	1.139.027
51.19	CAMBIO CORONA MOTOR				1.032.560	1.032.560				1.032.560	1.032.560	Unidad	EVENTO	1	1.032.560	1.032.560
51.20	CAMBIAR TERMOSTATO				261.123	261.123				261.123	261.123	Unidad	EVENTO	1	261.123	261.123
51.21	RECTIFICACION DE VALVULA				154.001	154.001				154.001	154.001	Unidad	EVENTO	1	154.001	154.001
51.22	RECTIFICACION DE CILINDRO				255.308	255.308				255.308	255.308	Unidad	EVENTO	1	255.308	255.308
51.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				444.894	444.894				444.894	444.894	Unidad	EVENTO	1	444.894	444.894
51.24	CAMBIO CIGUE?AL				2.889.383	2.889.383				2.889.383	2.889.383	Unidad	EVENTO	1	2.889.383	2.889.383
51.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				664.009	664.009				664.009	664.009	Unidad	EVENTO	1	664.009	664.009
51.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.200.000	1.200.000				1.503.558	1.503.558	Unidad	EVENTO	1	1.503.558	1.503.558
51.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				126.322	126.322				126.322	126.322	Unidad	EVENTO	1	126.322	126.322
51.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA				900.000	900.000				1.111.969	1.111.969	Unidad	EVENTO	1	1.111.969	1.111.969
51.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				379.501	379.501				379.501	379.501	Unidad	EVENTO	1	379.501	379.501
51.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				1.124.147	1.124.147				1.124.147	1.124.147	Unidad	EVENTO	1	1.124.147	1.124.147
51.31	CAMBIO POLEA TENSOR				321.212	321.212				321.212	321.212	Unidad	EVENTO	1	321.212	321.212
51.32	CAMBIO RULEMAN POLEA				234.563	234.563				234.563	234.563	Unidad	EVENTO	1	234.563	234.563
51.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				424.214	424.214				424.214	424.214	Unidad	EVENTO	1	424.214	424.214
51.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				671.447	671.447				671.447	671.447	Unidad	EVENTO	1	671.447	671.447
51.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				207.730	207.730				207.730	207.730	Unidad	EVENTO	1	207.730	207.730
51.36	CAMBIO CALCE LATERALDE CIGUE?AL				284.946	284.946				284.946	284.946	Unidad	EVENTO	1	284.946	284.946
51.37	CAMBIO BUJE DE BIELA				172.473	172.473				172.473	172.473	Unidad	EVENTO	1	172.473	172.473
51.38	CAMBIO BUJE DE LEVA				164.275	164.275				164.275	164.275	Unidad	EVENTO	1	164.275	164.275
51.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				411.076	411.076				411.076	411.076	Unidad	EVENTO	1	411.076	411.076
51.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				622.403	622.403				622.403	622.403	Unidad	EVENTO	1	622.403	622.403
51.41	CAMBIAR CORREA DENTADA				447.119	447.119				447.119	447.119	Unidad	EVENTO	1	447.119	447.119
51.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				689.231	689.231				689.231	689.231	Unidad	EVENTO	1	689.231	689.231
51.43	REPARACION DE RADIADOR				328.200	328.200				328.200	328.200	Unidad	EVENTO	1	328.200	328.200
51.44	CAMBIO TAPA MOTOR				3.423.851	3.423.851				3.423.851	3.423.851	Unidad	EVENTO	1	3.423.851	3.423.851
51.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				300.000	300.000				391.253	391.253	Unidad	EVENTO	1	391.253	391.253
51.46	CAMIO TORNILLO DE TAPA MOTOR				150.029	150.029				150.029	150.029	Unidad	EVENTO	1	150.029	150.029
51.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				217.192	217.192				217.192	217.192	Unidad	EVENTO	1	217.192	217.192
51.48	REPARACION DE CARTER				120.000	120.000				316.066	316.066	Unidad	EVENTO	1	316.066	316.066

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

...ion Miguel Valiente
Gerente
...ia Gestión Institucional

51.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				244.044	244.044				244.044	244.044	Unidad	EVENTO	1	244.044	244.044
51.50	CAMBIO EJE BALANCIN				441.392	441.392				441.392	441.392	Unidad	EVENTO	1	441.392	441.392
51.51	CAMBIO PICO INYECTOR				423.941	423.941				423.941	423.941	Unidad	EVENTO	1	423.941	423.941
51.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				144.418	144.418				144.418	144.418	Unidad	EVENTO	1	144.418	144.418
51.53	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO				464.503	464.503				464.503	464.503	Unidad	EVENTO	1	464.503	464.503
51.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				464.503	464.503				464.503	464.503	Unidad	EVENTO	1	464.503	464.503
51.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				203.389	203.389				203.389	203.389	Unidad	EVENTO	1	203.389	203.389
51.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				53.759	53.759				53.759	53.759	Unidad	EVENTO	1	53.759	53.759
51.57	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				151.348	151.348				151.348	151.348	Unidad	EVENTO	1	151.348	151.348
51.58	LIMPIEZA DE TANQUE				204.496	204.496				204.496	204.496	Unidad	EVENTO	1	204.496	204.496
51.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				123.360	123.360				123.360	123.360	Unidad	EVENTO	1	123.360	123.360
51.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				134.454	134.454				134.454	134.454	Unidad	EVENTO	1	134.454	134.454
51.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				126.724	126.724				126.724	126.724	Unidad	EVENTO	1	126.724	126.724
51.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				122.540	122.540				122.540	122.540	Unidad	EVENTO	1	122.540	122.540
51.63	REPARACION CA?O DE ESCAPE				200.000	200.000				311.922	311.922	Unidad	EVENTO	1	311.922	311.922
51.64	REPARACION DE SILENCIADOR				150.000	150.000				279.197	279.197	Unidad	EVENTO	1	279.197	279.197
51.65	CAMBIO SILENCIADDR				977.699	977.699				977.699	977.699	Unidad	EVENTO	1	977.699	977.699
51.66	CA?O FLEXIBLE PARA SOPDRTE SILENCIADOR				150.000	150.000				289.112	289.112	Unidad	EVENTO	1	289.112	289.112
51.67	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				60.265	60.265				60.265	60.265	Unidad	EVENTO	1	60.265	60.265
51.68	REPARACION DE SILENCIADOR				150.000	150.000				317.036	317.036	Unidad	EVENTO	1	317.036	317.036
51.69	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				150.000	150.000				289.112	289.112	Unidad	EVENTO	1	289.112	289.112
51.70	MANO DE OBRA				1.200.000	1.200.000				1.537.500	1.537.500	Unidad	EVENTO	1	1.537.500	1.537.500
52	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
52.1	DIAGNDSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				134.309	134.309				134.309	134.309	Unidad	EVENTO	1	134.309	134.309
52.2	CAMBIO DE BDMBA DE AGUA				585.587	585.587				585.587	585.587	Unidad	EVENTO	1	585.587	585.587
52.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				345.186	345.186				345.186	345.186	Unidad	EVENTO	1	345.186	345.186
52.4	REPAROACIN DE RADIADDR				252.544	252.544				252.544	252.544	Unidad	EVENTO	1	252.544	252.544
52.5	CAMBIO DE RADIADOR				2.177.371	2.177.371				2.177.371	2.177.371	Unidad	EVENTO	1	2.177.371	2.177.371
52.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				175.555	175.555				175.555	175.555	Unidad	EVENTO	1	175.555	175.555
52.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADDR				58.815	58.815				58.815	58.815	Unidad	EVENTO	1	58.815	58.815
52.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				224.447	224.447				224.447	224.447	Unidad	EVENTO	1	224.447	224.447
52.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				150.000	150.000				262.304	262.304	Unidad	EVENTO	1	262.304	262.304
52.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				140.089	140.089				140.089	140.089	Unidad	EVENTO	1	140.089	140.089
52.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				542.576	542.576				542.576	542.576	Unidad	EVENTO	1	542.576	542.576
52.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADDR				419.224	419.224				419.224	419.224	Unidad	EVENTO	1	419.224	419.224
52.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADDR				582.321	582.321				582.321	582.321	Unidad	EVENTO	1	582.321	582.321
52.14	MANO DE OBRA				312.500	312.500				312.500	312.500	Unidad	EVENTO	1	312.500	312.500
53	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
53.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.076.395	1.076.395				1.076.395	1.076.395	Unidad	EVENTO	1	1.076.395	1.076.395
53.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				500.000	500.000				655.216	655.216	Unidad	EVENTO	1	655.216	655.216
53.3	ALINEACION Y REGULACIDN DE PISADA DE RUEDAS				73.296	73.296				73.296	73.296	Unidad	EVENTO	1	73.296	73.296
53.4	BALANCEO DE RUEDAS				52.610	52.610				52.610	52.610	Unidad	EVENTO	1	52.610	52.610
53.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCIDN				1.900.000	1.900.000				2.053.507	2.053.507	Unidad	EVENTO	1	2.053.507	2.053.507
53.6	CAMBIO DE MU?EQUINES - CADA UNO				355.001	355.001				355.001	355.001	Unidad	EVENTO	1	355.001	355.001

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UCI

Lic. Miguel Valente
Gerente

53.7	CREMALLERA DE DIRECCION				1.390.277	1.390.277				1.390.277	1.390.277	Unidad	EVENTO	1	1.390.277	1.390.277
53.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				401.294	401.294				401.294	401.294	Unidad	EVENTO	1	401.294	401.294
53.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION				396.949	396.949				396.949	396.949	Unidad	EVENTO	1	396.949	396.949
53.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				147.347	147.347				147.347	147.347	Unidad	EVENTO	1	147.347	147.347
53.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				510.110	510.110				510.110	510.110	Unidad	EVENTO	1	510.110	510.110
53.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				491.894	491.894				491.894	491.894	Unidad	EVENTO	1	491.894	491.894
53.13	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				262.084	262.084				262.084	262.084	Unidad	EVENTO	1	262.084	262.084
53.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				651.587	651.587				651.587	651.587	Unidad	EVENTO	1	651.587	651.587
53.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				143.391	143.391				143.391	143.391	Unidad	EVENTO	1	143.391	143.391
53.16	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				468.302	468.302				468.302	468.302	Unidad	EVENTO	1	468.302	468.302
53.17	MANO DE OBRA				562.500	562.500				562.500	562.500	Unidad	EVENTO	1	562.500	562.500
54	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
54.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISA				359.412	359.412				359.412	359.412	Unidad	EVENTO	1	359.412	359.412
54.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				292.052	292.052				292.052	292.052	Unidad	EVENTO	1	292.052	292.052
54.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				107.600	107.600				107.600	107.600	Unidad	EVENTO	1	107.600	107.600
54.4	MANO DE OBRA				237.500	237.500				237.500	237.500	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
55	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris															
55.1	REPARACION DE ASIENTO Y ALFOMBRADO DE PISO				645.963	645.963				645.963	645.963	Unidad	EVENTO	1	645.963	645.963
55.2	MANO DE OBRA				312.500	312.500				312.500	312.500	Unidad	EVENTO	1	312.500	312.500
56	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
56.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				612.624	612.624				612.624	612.624	Unidad	EVENTO	1	612.624	612.624
56.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				292.929	292.929				292.929	292.929	Unidad	EVENTO	1	292.929	292.929
56.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO CADA UNO				45.000	45.000				76.017	76.017	Unidad	EVENTO	1	76.017	76.017
56.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				801.133	801.133				801.133	801.133	Unidad	EVENTO	1	801.133	801.133
56.5	REGULACION DE FRENO				40.000	40.000				50.042	50.042	Unidad	EVENTO	1	50.042	50.042
56.6	DISCO DE FRENO				648.783	648.783				648.783	648.783	Unidad	EVENTO	1	648.783	648.783
56.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				363.412	363.412				363.412	363.412	Unidad	EVENTO	1	363.412	363.412
56.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				76.017	76.017				76.017	76.017	Unidad	EVENTO	1	76.017	76.017
56.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO CADA UNO				731.162	731.162				731.162	731.162	Unidad	EVENTO	1	731.162	731.162
56.10	JUEGO DE CUBETAS				151.702	151.702				151.702	151.702	Unidad	EVENTO	1	151.702	151.702
56.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				298.896	298.896				298.896	298.896	Unidad	EVENTO	1	298.896	298.896
56.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				408.833	408.833				408.833	408.833	Unidad	EVENTO	1	408.833	408.833
56.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO				385.551	385.551				385.551	385.551	Unidad	EVENTO	1	385.551	385.551
56.14	CILINDRO DE FRENO				237.071	237.071				237.071	237.071	Unidad	EVENTO	1	237.071	237.071
56.15	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA				218.836	218.836				218.836	218.836	Unidad	EVENTO	1	218.836	218.836
56.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				489.755	489.755				489.755	489.755	Unidad	EVENTO	1	489.755	489.755
56.17	GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA				132.074	132.074				132.074	132.074	Unidad	EVENTO	1	132.074	132.074
56.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				44.445	44.445				44.445	44.445	Unidad	EVENTO	1	44.445	44.445
56.19	CAMBIO DEPRESOR				583.814	583.814				583.814	583.814	Unidad	EVENTO	1	583.814	583.814
56.20	CA?O FLEXIBLE DE FRENO				186.127	186.127				186.127	186.127	Unidad	EVENTO	1	186.127	186.127
56.21	CA?O FLEXIBLE DE FRENO				181.676	181.676				181.676	181.676	Unidad	EVENTO	1	181.676	181.676

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE GESTION

Lic. Miguel Valiente
Gerente

56.22	MANO DE OBRA				450.000	450.000				587.500	587.500	Unidad	EVENTO	1	587.500	587.500
57	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
57.1	CORRECCION DE PISADA				81.549	81.549				81.549	81.549	Unidad	EVENTO	1	81.549	81.549
57.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				167.969	167.969				167.969	167.969	Unidad	EVENTO	1	167.969	167.969
57.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR CADA UNO				50.000	50.000				237.093	237.093	Unidad	EVENTO	1	237.093	237.093
57.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR CADA UNO				269.627	269.627				269.627	269.627	Unidad	EVENTO	1	269.627	269.627
57.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS C/U				162.851	162.851				162.851	162.851	Unidad	EVENTO	1	162.851	162.851
57.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO CADA UNO				440.310	440.310				440.310	440.310	Unidad	EVENTO	1	440.310	440.310
57.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CADA UNO				452.738	452.738				452.738	452.738	Unidad	EVENTO	1	452.738	452.738
57.8	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADDR CADA UNO				63.353	63.353				63.353	63.353	Unidad	EVENTO	1	63.353	63.353
57.9	RULEMANES DE MASA				255.647	255.647				255.647	255.647	Unidad	EVENTO	1	255.647	255.647
57.10	ESPIRAL DELANTERO				401.246	401.246				401.246	401.246	Unidad	EVENTO	1	401.246	401.246
57.11	BARRAS ESTABILIZADORAS				516.318	516.318				516.318	516.318	Unidad	EVENTO	1	516.318	516.318
57.12	ROTULA SUPERIOR				50.000	50.000				321.011	321.011	Unidad	EVENTO	1	321.011	321.011
57.13	ROTULA INFERIOR				350.825	350.825				350.825	350.825	Unidad	EVENTO	1	350.825	350.825
57.14	PARRILLA SUPERIOR CON EJE				50.000	50.000				527.715	527.715	Unidad	EVENTO	1	527.715	527.715
57.15	DIRECCION HIDRAULICA				471.227	471.227				471.227	471.227	Unidad	EVENTO	1	471.227	471.227
57.16	PARRILLA INFERIOR CON EJE				476.172	476.172				476.172	476.172	Unidad	EVENTO	1	476.172	476.172
57.17	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				238.655	238.655				238.655	238.655	Unidad	EVENTO	1	238.655	238.655
57.18	CREMALLERA DE DIRECCION				1.155.059	1.155.059				1.155.059	1.155.059	Unidad	EVENTO	1	1.155.059	1.155.059
57.19	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION CADA UNO				50.000	50.000				697.258	697.258	Unidad	EVENTO	1	697.258	697.258
57.20	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA C/U				49.078	49.078				49.078	49.078	Unidad	EVENTO	1	49.078	49.078
57.21	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				337.130	337.130				337.130	337.130	Unidad	EVENTO	1	337.130	337.130
57.22	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				117.287	117.287				117.287	117.287	Unidad	EVENTO	1	117.287	117.287
57.23	REPARACION DE PADALERA				227.506	227.506				227.506	227.506	Unidad	EVENTO	1	227.506	227.506
57.24	REPARACION HOMOCINETICA				341.217	341.217				341.217	341.217	Unidad	EVENTO	1	341.217	341.217
57.25	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				50.000	50.000				171.861	171.861	Unidad	EVENTO	1	171.861	171.861
57.26	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				171.861	171.861				171.861	171.861	Unidad	EVENTO	1	171.861	171.861
57.27	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				189.546	189.546				189.546	189.546	Unidad	EVENTO	1	189.546	189.546
57.28	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				181.775	181.775				181.775	181.775	Unidad	EVENTO	1	181.775	181.775
57.29	MANO DE OBRA				400.000	400.000				487.500	487.500	Unidad	EVENTO	1	487.500	487.500
58	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
58.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				70.000	70.000				134.309	134.309	Unidad	EVENTO	1	134.309	134.309
58.2	REPARACION DE ALTERNADOR				427.790	427.790				427.790	427.790	Unidad	EVENTO	1	427.790	427.790
58.3	CAMBIO DE BATERIA				488.191	488.191				488.191	488.191	Unidad	EVENTO	1	488.191	488.191
58.4	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA				24.825	24.825				24.825	24.825	Unidad	EVENTO	1	24.825	24.825
58.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR				222.515	222.515				222.515	222.515	Unidad	EVENTO	1	222.515	222.515
58.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				156.356	156.356				156.356	156.356	Unidad	EVENTO	1	156.356	156.356
58.7	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				55.666	55.666				55.666	55.666	Unidad	EVENTO	1	55.666	55.666

Lic. Luis Chiuzan
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION

58.8	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				58.387	58.387				58.387	58.387	Unidad	EVENTO	1	58.387	58.387
58.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				26.944	26.944				26.944	26.944	Unidad	EVENTO	1	26.944	26.944
58.10	ALINEAR LUCES				67.152	67.152				67.152	67.152	Unidad	EVENTO	1	67.152	67.152
58.11	AJUSTAR FARO AUXILIAR				58.859	58.859				58.859	58.859	Unidad	EVENTO	1	58.859	58.859
58.12	FUSIBLES				10.607	10.607				10.607	10.607	Unidad	EVENTO	1	10.607	10.607
58.13	RELAY				159.167	159.167				159.167	159.167	Unidad	EVENTO	1	159.167	159.167
58.14	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				187.234	187.234				187.234	187.234	Unidad	EVENTO	1	187.234	187.234
58.15	REPARACION BASICA DE TABLERO				150.000	150.000				307.354	307.354	Unidad	EVENTO	1	307.354	307.354
58.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				400.000	400.000				458.748	458.748	Unidad	EVENTO	1	458.748	458.748
58.17	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				355.268	355.268				355.268	355.268	Unidad	EVENTO	1	355.268	355.268
58.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				150.000	150.000				208.867	208.867	Unidad	EVENTO	1	208.867	208.867
58.19	BOCINA				147.233	147.233				147.233	147.233	Unidad	EVENTO	1	147.233	147.233
58.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				186.947	186.947				186.947	186.947	Unidad	EVENTO	1	186.947	186.947
58.21	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE CADA UNO				100.766	100.766				100.766	100.766	Unidad	EVENTO	1	100.766	100.766
58.22	ELECTRO VENTILADOR				635.595	635.595				635.595	635.595	Unidad	EVENTO	1	635.595	635.595
58.23	BENDIX				322.302	322.302				322.302	322.302	Unidad	EVENTO	1	322.302	322.302
58.24	AUTOMATICO				219.561	219.561				219.561	219.561	Unidad	EVENTO	1	219.561	219.561
58.25	REGULADOR DE VOLTAGE				230.985	230.985				230.985	230.985	Unidad	EVENTO	1	230.985	230.985
58.26	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				216.316	216.316				216.316	216.316	Unidad	EVENTO	1	216.316	216.316
58.27	MANO DE OBRA				400.000	400.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
59	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
59.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE				359.660	359.660				359.660	359.660	Unidad	EVENTO	1	359.660	359.660
59.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				712.335	712.335				712.335	712.335	Unidad	EVENTO	1	712.335	712.335
59.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				711.074	711.074				711.074	711.074	Unidad	EVENTO	1	711.074	711.074
59.4	CAMBIO PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				390.209	390.209				390.209	390.209	Unidad	EVENTO	1	390.209	390.209
59.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE				345.186	345.186				345.186	345.186	Unidad	EVENTO	1	345.186	345.186
59.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				400.996	400.996				400.996	400.996	Unidad	EVENTO	1	400.996	400.996
59.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE				256.673	256.673				256.673	256.673	Unidad	EVENTO	1	256.673	256.673
59.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				378.911	378.911				378.911	378.911	Unidad	EVENTO	1	378.911	378.911
59.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				214.669	214.669				214.669	214.669	Unidad	EVENTO	1	214.669	214.669
59.10	MANO DE OBRA				400.000	400.000				400.000	400.000	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
60	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
60.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				257.442	257.442	Unidad	EVENTO	1	257.442	257.442
60.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				55.000	55.000				94.233	94.233	Unidad	EVENTO	1	94.233	94.233
60.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				105.284	105.284				105.284	105.284	Unidad	EVENTO	1	105.284	105.284
60.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES				288.647	288.647				288.647	288.647	Unidad	EVENTO	1	288.647	288.647
60.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				205.235	205.235				205.235	205.235	Unidad	EVENTO	1	205.235	205.235
60.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				171.407	171.407				171.407	171.407	Unidad	EVENTO	1	171.407	171.407
60.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				210.933	210.933				210.933	210.933	Unidad	EVENTO	1	210.933	210.933
60.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UNO				383.915	383.915				383.915	383.915	Unidad	EVENTO	1	383.915	383.915
60.9	CAMBIO DE RULEMANES				595.175	595.175				595.175	595.175	Unidad	EVENTO	1	595.175	595.175
60.10	CAMBIO DE RETENES				174.899	174.899				174.899	174.899	Unidad	EVENTO	1	174.899	174.899

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE UOCC

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia Gestion Institucional

60.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS				238.344	238.344				238.344	238.344	Unidad	EVENTO	1	238.344	238.344
60.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				304.839	304.839				304.839	304.839	Unidad	EVENTO	1	304.839	304.839
60.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.500.968	1.500.968				1.500.968	1.500.968	Unidad	EVENTO	1	1.500.968	1.500.968
60.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				1.147.539	1.147.539				1.147.539	1.147.539	Unidad	EVENTO	1	1.147.539	1.147.539
60.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				202.263	202.263				202.263	202.263	Unidad	EVENTO	1	202.263	202.263
60.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				317.942	317.942				317.942	317.942	Unidad	EVENTO	1	317.942	317.942
60.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO				700.776	700.776				700.776	700.776	Unidad	EVENTO	1	700.776	700.776
60.18	CAMBIO DE EJE MANDO				1.172.108	1.172.108				1.172.108	1.172.108	Unidad	EVENTO	1	1.172.108	1.172.108
60.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				276.134	276.134				276.134	276.134	Unidad	EVENTO	1	276.134	276.134
60.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				219.942	219.942				219.942	219.942	Unidad	EVENTO	1	219.942	219.942
60.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				869.104	869.104				869.104	869.104	Unidad	EVENTO	1	869.104	869.104
60.22	REPARACION DE PALANCA CAMBIO				315.234	315.234				315.234	315.234	Unidad	EVENTO	1	315.234	315.234
60.23	MANO DE OBRA				500.000	500.000				600.000	600.000	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
61	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
61.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA				70.000	70.000				151.432	151.432	Unidad	EVENTO	1	151.432	151.432
61.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				447.920	447.920				447.920	447.920	Unidad	EVENTO	1	447.920	447.920
61.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				256.868	256.868				256.868	256.868	Unidad	EVENTO	1	256.868	256.868
61.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				220.303	220.303				220.303	220.303	Unidad	EVENTO	1	220.303	220.303
61.5	CAMBIO DE FILTRO				290.008	290.008				290.008	290.008	Unidad	EVENTO	1	290.008	290.008
61.6	REPARACION DE COMPRESOR				782.054	782.054				782.054	782.054	Unidad	EVENTO	1	782.054	782.054
61.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				219.028	219.028				219.028	219.028	Unidad	EVENTO	1	219.028	219.028
61.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				128.904	128.904				128.904	128.904	Unidad	EVENTO	1	128.904	128.904
61.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				304.841	304.841				304.841	304.841	Unidad	EVENTO	1	304.841	304.841
61.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA				2.832.783	2.832.783				2.832.783	2.832.783	Unidad	EVENTO	1	2.832.783	2.832.783
61.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.253.063	1.253.063				1.253.063	1.253.063	Unidad	EVENTO	1	1.253.063	1.253.063
61.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				156.356	156.356				156.356	156.356	Unidad	EVENTO	1	156.356	156.356
61.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				166.816	166.816				166.816	166.816	Unidad	EVENTO	1	166.816	166.816
61.14	CAMBIO CA?OS AA				260.621	260.621				260.621	260.621	Unidad	EVENTO	1	260.621	260.621
61.15	INSTALACION ELECTRICA AA				195.608	195.608				195.608	195.608	Unidad	EVENTO	1	195.608	195.608
61.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE AA				253.074	253.074				253.074	253.074	Unidad	EVENTO	1	253.074	253.074
61.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA				328.244	328.244				328.244	328.244	Unidad	EVENTO	1	328.244	328.244
61.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA				208.424	208.424				208.424	208.424	Unidad	EVENTO	1	208.424	208.424
61.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				189.955	189.955				189.955	189.955	Unidad	EVENTO	1	189.955	189.955
61.20	MANO DE OBRA				400.000	400.000				512.500	512.500	Unidad	EVENTO	1	512.500	512.500
62	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
62.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR				184.141	184.141				184.141	184.141	Unidad	EVENTO	1	184.141	184.141
62.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				260.845	260.845				260.845	260.845	Unidad	EVENTO	1	260.845	260.845
62.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				258.394	258.394				258.394	258.394	Unidad	EVENTO	1	258.394	258.394
62.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				650.096	650.096				650.096	650.096	Unidad	EVENTO	1	650.096	650.096
62.5	VALVULA DE ADMISION				392.018	392.018				392.018	392.018	Unidad	EVENTO	1	392.018	392.018
62.6	VALVULA DE ESCAPE				438.527	438.527				438.527	438.527	Unidad	EVENTO	1	438.527	438.527
62.7	GUIA DE VALVULAS				289.874	289.874				289.874	289.874	Unidad	EVENTO	1	289.874	289.874
62.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				236.389	236.389				236.389	236.389	Unidad	EVENTO	1	236.389	236.389

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC ·

62.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR				240.835	240.835				240.835	240.835	Unidad	EVENTO	1	240.835	240.835
62.10	JUEGO DE AROS				494.428	494.428				494.428	494.428	Unidad	EVENTO	1	494.428	494.428
62.11	JUEGO DE CAMISAS				698.201	698.201				698.201	698.201	Unidad	EVENTO	1	698.201	698.201
62.12	JUEGO DE PISTONES				848.522	848.522				848.522	848.522	Unidad	EVENTO	1	848.522	848.522
62.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO				388.628	388.628				388.628	388.628	Unidad	EVENTO	1	388.628	388.628
62.14	PERNO PISTON CADA UNO				168.383	168.383				168.383	168.383	Unidad	EVENTO	1	168.383	168.383
62.15	CASQUILLO DE BIELA				318.015	318.015				318.015	318.015	Unidad	EVENTO	1	318.015	318.015
62.16	CASQUILLO DE BANCADA				336.765	336.765				336.765	336.765	Unidad	EVENTO	1	336.765	336.765
62.17	CASQUILLO DE LEVA				233.593	233.593				233.593	233.593	Unidad	EVENTO	1	233.593	233.593
62.18	ARBOL DE LEVAS				1.112.726	1.112.726				1.112.726	1.112.726	Unidad	EVENTO	1	1.112.726	1.112.726
62.19	CORONA MOTOR				660.001	660.001				660.001	660.001	Unidad	EVENTO	1	660.001	660.001
62.20	CAMBIAR TERMOSTATO				186.947	186.947				186.947	186.947	Unidad	EVENTO	1	186.947	186.947
62.21	RECTIFICACION DE CILINDROS				218.370	218.370				218.370	218.370	Unidad	EVENTO	1	218.370	218.370
62.22	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				364.274	364.274				364.274	364.274	Unidad	EVENTO	1	364.274	364.274
62.23	CIGUE?AL				2.742.273	2.742.273				2.742.273	2.742.273	Unidad	EVENTO	1	2.742.273	2.742.273
62.24	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				643.796	643.796				643.796	643.796	Unidad	EVENTO	1	643.796	643.796
62.25	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				50.000	50.000				1.450.169	1.450.169	Unidad	EVENTO	1	1.450.169	1.450.169
62.26	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				90.715	90.715				90.715	90.715	Unidad	EVENTO	1	90.715	90.715
62.27	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				50.000	50.000				575.879	575.879	Unidad	EVENTO	1	575.879	575.879
62.28	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				253.399	253.399				253.399	253.399	Unidad	EVENTO	1	253.399	253.399
62.29	POLEA TENSOR				279.197	279.197				279.197	279.197	Unidad	EVENTO	1	279.197	279.197
62.30	RULEMAN POLEA				157.932	157.932				157.932	157.932	Unidad	EVENTO	1	157.932	157.932
62.31	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				383.883	383.883				383.883	383.883	Unidad	EVENTO	1	383.883	383.883
62.32	JUEGO DE JUNTA MOTOR				538.022	538.022				538.022	538.022	Unidad	EVENTO	1	538.022	538.022
62.33	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				162.851	162.851				162.851	162.851	Unidad	EVENTO	1	162.851	162.851
62.34	CALCE LATERAL				257.774	257.774				257.774	257.774	Unidad	EVENTO	1	257.774	257.774
62.35	BUJE DE BIELA				270.743	270.743				270.743	270.743	Unidad	EVENTO	1	270.743	270.743
62.36	BUJE DE LEVA				134.287	134.287				134.287	134.287	Unidad	EVENTO	1	134.287	134.287
62.37	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				388.409	388.409				388.409	388.409	Unidad	EVENTO	1	388.409	388.409
62.38	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				537.900	537.900				537.900	537.900	Unidad	EVENTO	1	537.900	537.900
62.39	CAMBIAR CORREA DENTADA				424.844	424.844				424.844	424.844	Unidad	EVENTO	1	424.844	424.844
62.40	BOMBA DE ACEITE				673.059	673.059				673.059	673.059	Unidad	EVENTO	1	673.059	673.059
62.41	REPARACION DE RADIADOR				233.282	233.282				233.282	233.282	Unidad	EVENTO	1	233.282	233.282
62.42	CAMBIO TAPA MOTOR				2.850.440	2.850.440				2.850.440	2.850.440	Unidad	EVENTO	1	2.850.440	2.850.440
62.43	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				280.310	280.310				280.310	280.310	Unidad	EVENTO	1	280.310	280.310
62.44	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				116.443	116.443				116.443	116.443	Unidad	EVENTO	1	116.443	116.443
62.45	CAMBIO DE JUNTA CARTER				201.378	201.378				201.378	201.378	Unidad	EVENTO	1	201.378	201.378
62.46	REPARACION DE CARTER				120.000	120.000				250.334	250.334	Unidad	EVENTO	1	250.334	250.334
62.47	MARTILLO BALANCIN				169.663	169.663				169.663	169.663	Unidad	EVENTO	1	169.663	169.663
62.48	EJE BALANCIN				467.523	467.523				467.523	467.523	Unidad	EVENTO	1	467.523	467.523
62.49	PICO INYECTOR CADA UNO				538.612	538.612				538.612	538.612	Unidad	EVENTO	1	538.612	538.612
62.50	SEGURO DE VALVULA				85.698	85.698				85.698	85.698	Unidad	EVENTO	1	85.698	85.698
62.51	EJE BALANCEADOR DERECHO				312.209	312.209				312.209	312.209	Unidad	EVENTO	1	312.209	312.209
62.52	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				312.209	312.209				312.209	312.209	Unidad	EVENTO	1	312.209	312.209
62.53	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				130.052	130.052				130.052	130.052	Unidad	EVENTO	1	130.052	130.052

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

62.54	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				124.989	124.989				124.989	124.989	Unidad	EVENTO	1	124.989	124.989
62.55	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				137.182	137.182				137.182	137.182	Unidad	EVENTO	1	137.182	137.182
62.56	LIMPIEZA DE TANQUE				190.982	190.982				190.982	190.982	Unidad	EVENTO	1	190.982	190.982
62.57	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				109.481	109.481				109.481	109.481	Unidad	EVENTO	1	109.481	109.481
62.58	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				119.819	119.819				119.819	119.819	Unidad	EVENTO	1	119.819	119.819
62.59	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				600.665	600.665				600.665	600.665	Unidad	EVENTO	1	600.665	600.665
62.60	REPARACION CA?O DE ESCAPE				150.000	150.000				1.737.287	1.737.287	Unidad	EVENTO	1	1.737.287	1.737.287
62.61	REPARACION DE SILENCIADOR				150.000	150.000				307.688	307.688	Unidad	EVENTO	1	307.688	307.688
62.62	CAMBIO SILENCIADOR				655.058	655.058				655.058	655.058	Unidad	EVENTO	1	655.058	655.058
62.63	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				271.093	271.093				271.093	271.093	Unidad	EVENTO	1	271.093	271.093
62.64	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				55.760	55.760				55.760	55.760	Unidad	EVENTO	1	55.760	55.760
62.65	MANO DE OBRA				900.000	900.000				1.362.500	1.362.500	Unidad	EVENTO	1	1.362.500	1.362.500
63	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
63.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				131.496	131.496	Unidad	EVENTO	1	131.496	131.496
63.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				596.790	596.790				596.790	596.790	Unidad	EVENTO	1	596.790	596.790
63.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				327.167	327.167				327.167	327.167	Unidad	EVENTO	1	327.167	327.167
63.4	REPARACION DE RADIADOR				233.794	233.794				233.794	233.794	Unidad	EVENTO	1	233.794	233.794
63.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.952.022	1.952.022				1.952.022	1.952.022	Unidad	EVENTO	1	1.952.022	1.952.022
63.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				175.555	175.555				175.555	175.555	Unidad	EVENTO	1	175.555	175.555
63.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				58.815	58.815				58.815	58.815	Unidad	EVENTO	1	58.815	58.815
63.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				224.447	224.447				224.447	224.447	Unidad	EVENTO	1	224.447	224.447
63.9	REPRACION DE ELECTRO VENTILADOR				150.000	150.000				208.248	208.248	Unidad	EVENTO	1	208.248	208.248
63.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				140.089	140.089				140.089	140.089	Unidad	EVENTO	1	140.089	140.089
63.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				691.845	691.845				691.845	691.845	Unidad	EVENTO	1	691.845	691.845
63.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				355.268	355.268				355.268	355.268	Unidad	EVENTO	1	355.268	355.268
63.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				50.000	50.000				444.766	444.766	Unidad	EVENTO	1	444.766	444.766
63.14	MANO DE OBRA				281.250	281.250				281.250	281.250	Unidad	EVENTO	1	281.250	281.250
64	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
64.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.151.395	1.151.395				1.151.395	1.151.395	Unidad	EVENTO	1	1.151.395	1.151.395
64.2	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				73.296	73.296				73.296	73.296	Unidad	EVENTO	1	73.296	73.296
64.3	BALANCEO DE RUEDAS				52.610	52.610				52.610	52.610	Unidad	EVENTO	1	52.610	52.610
64.4	CAMBIO DE MU?EQUINES - CADA UNO				299.483	299.483				299.483	299.483	Unidad	EVENTO	1	299.483	299.483
64.5	CREMALLERA DE DIRECCION				1.390.277	1.390.277				1.390.277	1.390.277	Unidad	EVENTO	1	1.390.277	1.390.277
64.6	EXTREMOS DE DIRECCION				355.515	355.515				355.515	355.515	Unidad	EVENTO	1	355.515	355.515
64.7	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				312.574	312.574				312.574	312.574	Unidad	EVENTO	1	312.574	312.574
64.8	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				356.679	356.679				356.679	356.679	Unidad	EVENTO	1	356.679	356.679
64.9	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				180.891	180.891				180.891	180.891	Unidad	EVENTO	1	180.891	180.891
64.10	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				50.000	50.000				622.052	622.052	Unidad	EVENTO	1	622.052	622.052
64.11	MANO DE OBRA				350.000	350.000				350.000	350.000	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
65	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
65.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				326.438	326.438				326.438	326.438	Unidad	EVENTO	1	326.438	326.438
65.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				382.029	382.029				382.029	382.029	Unidad	EVENTO	1	382.029	382.029

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Lic. Miguel Vallente
Gerente

65.3	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIAPARABRISAS				99.346	99.346				99.346	99.346	Unidad	EVENTO	1	99.346	99.346
65.4	MANO DE OBRA				187.500	187.500				187.500	187.500	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500
66	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris															
66.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				709.857	709.857				709.857	709.857	Unidad	EVENTO	1	709.857	709.857
66.2	MANO DE OBRA				375.000	375.000				375.000	375.000	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
67	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
67.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				707.131	707.131				707.131	707.131	Unidad	EVENTO	1	707.131	707.131
67.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				343.737	343.737				343.737	343.737	Unidad	EVENTO	1	343.737	343.737
67.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				100.000	100.000				128.769	128.769	Unidad	EVENTO	1	128.769	128.769
67.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				1.046.255	1.046.255				1.046.255	1.046.255	Unidad	EVENTO	1	1.046.255	1.046.255
67.5	REGULACION DE FRENO				64.554	64.554				64.554	64.554	Unidad	EVENTO	1	64.554	64.554
67.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				956.117	956.117				956.117	956.117	Unidad	EVENTO	1	956.117	956.117
67.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				477.904	477.904				477.904	477.904	Unidad	EVENTO	1	477.904	477.904
67.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				121.072	121.072				121.072	121.072	Unidad	EVENTO	1	121.072	121.072
67.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO				523.052	523.052				523.052	523.052	Unidad	EVENTO	1	523.052	523.052
67.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				213.023	213.023				213.023	213.023	Unidad	EVENTO	1	213.023	213.023
67.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				340.076	340.076				340.076	340.076	Unidad	EVENTO	1	340.076	340.076
67.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO				471.669	471.669				471.669	471.669	Unidad	EVENTO	1	471.669	471.669
67.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO				325.034	325.034				325.034	325.034	Unidad	EVENTO	1	325.034	325.034
67.14	CAMBIO PULMON DE FRENO				321.397	321.397				321.397	321.397	Unidad	EVENTO	1	321.397	321.397
67.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO				483.921	483.921				483.921	483.921	Unidad	EVENTO	1	483.921	483.921
67.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				891.024	891.024				891.024	891.024	Unidad	EVENTO	1	891.024	891.024
67.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO				220.000	220.000				325.546	325.546	Unidad	EVENTO	1	325.546	325.546
67.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				69.701	69.701				69.701	69.701	Unidad	EVENTO	1	69.701	69.701
67.19	CAMBIO DEPRESOR Y MANGUERA				916.052	916.052				916.052	916.052	Unidad	EVENTO	1	916.052	916.052
67.20	CAMBIO CAÑO METAL DUCTO DEL FLUIDO				299.007	299.007				299.007	299.007	Unidad	EVENTO	1	299.007	299.007
67.21	CAMBIO CA?O FLEXIBLE DE FRENO				256.959	256.959				256.959	256.959	Unidad	EVENTO	1	256.959	256.959
67.22	MANO DE OBRA				500.000	500.000				587.500	587.500	Unidad	EVENTO	1	587.500	587.500
68	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
68.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				70.000	70.000				140.210	140.210	Unidad	EVENTO	1	140.210	140.210
68.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO				166.545	166.545				166.545	166.545	Unidad	EVENTO	1	166.545	166.545
68.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				228.543	228.543				228.543	228.543	Unidad	EVENTO	1	228.543	228.543
68.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				260.195	260.195				260.195	260.195	Unidad	EVENTO	1	260.195	260.195
68.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA				268.097	268.097				268.097	268.097	Unidad	EVENTO	1	268.097	268.097
68.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				213.055	213.055				213.055	213.055	Unidad	EVENTO	1	213.055	213.055
68.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				523.202	523.202				523.202	523.202	Unidad	EVENTO	1	523.202	523.202
68.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				546.203	546.203				546.203	546.203	Unidad	EVENTO	1	546.203	546.203
68.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				82.576	82.576				82.576	82.576	Unidad	EVENTO	1	82.576	82.576
68.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				187.184	187.184				187.184	187.184	Unidad	EVENTO	1	187.184	187.184
68.11	CAMBIO RULEMAN Y RETEN DE MASA				336.938	336.938				336.938	336.938	Unidad	EVENTO	1	336.938	336.938
68.12	CAMBIO HOJA ELASTICO				352.970	352.970				352.970	352.970	Unidad	EVENTO	1	352.970	352.970
68.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA				657.092	657.092				657.092	657.092	Unidad	EVENTO	1	657.092	657.092

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

68.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				300.332	300.332				300.332	300.332	Unidad	EVENTO	1	300.332	300.332
68.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				352.518	352.518				352.518	352.518	Unidad	EVENTO	1	352.518	352.518
68.16	CAMBIO MAZO ELASTICO TRASERO				1.178.288	1.178.288				1.178.288	1.178.288	Unidad	EVENTO	1	1.178.288	1.178.288
68.17	REPARACION BASE AMORTIGUADOR TRAS. Y DEL.				425.691	425.691				425.691	425.691	Unidad	EVENTO	1	425.691	425.691
68.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				235.913	235.913				235.913	235.913	Unidad	EVENTO	1	235.913	235.913
68.19	CAMBIO DE HOMOCINETICA				515.927	515.927				515.927	515.927	Unidad	EVENTO	1	515.927	515.927
68.20	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				267.221	267.221				267.221	267.221	Unidad	EVENTO	1	267.221	267.221
68.21	CAMBIO DE BARRA TORSION DE SUSPENSION				875.303	875.303				875.303	875.303	Unidad	EVENTO	1	875.303	875.303
68.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				77.792	77.792				77.792	77.792	Unidad	EVENTO	1	77.792	77.792
68.23	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				417.476	417.476				417.476	417.476	Unidad	EVENTO	1	417.476	417.476
68.24	CAMBIO TORNILLO BARRA TORSION				141.506	141.506				141.506	141.506	Unidad	EVENTO	1	141.506	141.506
68.25	REPARACION PEDALERA DE EMBRAGUE Y/O FRENO				239.382	239.382				239.382	239.382	Unidad	EVENTO	1	239.382	239.382
68.26	REPARACION HOMOCINETICA				326.947	326.947				326.947	326.947	Unidad	EVENTO	1	326.947	326.947
68.27	CAMBIO JUEGO PERNO Y PIVOT				250.804	250.804				250.804	250.804	Unidad	EVENTO	1	250.804	250.804
68.28	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR				863.802	863.802				863.802	863.802	Unidad	EVENTO	1	863.802	863.802
68.29	CAMBIO PARRILLA INFERIOR				942.425	942.425				942.425	942.425	Unidad	EVENTO	1	942.425	942.425
68.30	CAMBIO GRAMPA ELASTICO				275.073	275.073				275.073	275.073	Unidad	EVENTO	1	275.073	275.073
68.31	CAMBIO 1ra. HOJA DE ELASTICO				397.471	397.471				397.471	397.471	Unidad	EVENTO	1	397.471	397.471
68.32	CAMBIO CENTRO ELASTICO				188.786	188.786				188.786	188.786	Unidad	EVENTO	1	188.786	188.786
68.33	CAMBIO BARRA DE TORSION DELANTERA				797.002	797.002				797.002	797.002	Unidad	EVENTO	1	797.002	797.002
68.34	CAMBIO JUEGO REPO PERNO PIVOT				207.730	207.730				207.730	207.730	Unidad	EVENTO	1	207.730	207.730
68.35	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				261.867	261.867				261.867	261.867	Unidad	EVENTO	1	261.867	261.867
68.36	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				261.867	261.867				261.867	261.867	Unidad	EVENTO	1	261.867	261.867
68.37	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				201.791	201.791				201.791	201.791	Unidad	EVENTO	1	201.791	201.791
68.38	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				196.751	196.751				196.751	196.751	Unidad	EVENTO	1	196.751	196.751
68.39	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				178.001	178.001				178.001	178.001	Unidad	EVENTO	1	178.001	178.001
68.40	MANO DE OBRA				400.000	400.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
69	Serv. de repar. y manl. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
69.1	REPARACION DE ALTERNADOR				400.000	400.000				463.734	463.734	Unidad	EVENTO	1	463.734	463.734
69.2	CAMBIO DE BATERIA				550.000	550.000				536.589	536.589	Unidad	EVENTO	1	536.589	536.589
69.3	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				48.317	48.317				48.317	48.317	Unidad	EVENTO	1	48.317	48.317
69.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				189.345	189.345				189.345	189.345	Unidad	EVENTO	1	189.345	189.345
69.5	CAMBIO FOCO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				89.676	89.676				89.676	89.676	Unidad	EVENTO	1	89.676	89.676
69.6	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				89.676	89.676				89.676	89.676	Unidad	EVENTO	1	89.676	89.676
69.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				35.000	35.000				70.228	70.228	Unidad	EVENTO	1	70.228	70.228
69.8	ALINEAR LUCES				25.000	25.000				60.141	60.141	Unidad	EVENTO	1	60.141	60.141
69.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR				20.000	20.000				69.490	69.490	Unidad	EVENTO	1	69.490	69.490
69.10	CAMBIO FUSIBLE Y REALAY				155.236	155.236				155.236	155.236	Unidad	EVENTO	1	155.236	155.236
69.11	CAMBIO RELAY SE?ALERO				127.211	127.211				127.211	127.211	Unidad	EVENTO	1	127.211	127.211
69.12	CAMBIO RELAY LUZ ALTA Y BAJA				191.738	191.738				191.738	191.738	Unidad	EVENTO	1	191.738	191.738
69.13	REPARACION BASICA DE TABLERO				368.663	368.663				368.663	368.663	Unidad	EVENTO	1	368.663	368.663
69.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				486.618	486.618				486.618	486.618	Unidad	EVENTO	1	486.618	486.618

Lic. Luis Chuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel Valdivieso
Gerente
Gerencia de

69.15	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				258.359	258.359				258.359	258.359	Unidad	EVENTO	1	258.359	258.359
69.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				150.000	150.000				255.376	255.376	Unidad	EVENTO	1	255.376	255.376
69.17	CAMBIAR SOLENOIDE DEL ARRANQUE				240.889	240.889				240.889	240.889	Unidad	EVENTO	1	240.889	240.889
69.18	CAMBIO BOCINA Y RELAY				247.090	247.090				247.090	247.090	Unidad	EVENTO	1	247.090	247.090
69.19	PORTA CARBON DE ARRANQUE				234.425	234.425				234.425	234.425	Unidad	EVENTO	1	234.425	234.425
69.20	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE				170.993	170.993				170.993	170.993	Unidad	EVENTO	1	170.993	170.993
69.21	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				641.733	641.733				641.733	641.733	Unidad	EVENTO	1	641.733	641.733
69.22	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				325.289	325.289				325.289	325.289	Unidad	EVENTO	1	325.289	325.289
69.23	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				302.812	302.812				302.812	302.812	Unidad	EVENTO	1	302.812	302.812
69.24	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				277.106	277.106				277.106	277.106	Unidad	EVENTO	1	277.106	277.106
69.25	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				266.376	266.376				266.376	266.376	Unidad	EVENTO	1	266.376	266.376
69.26	CAMBIO MANCHON DE CABLE CON TEMINALES				409.572	409.572				409.572	409.572	Unidad	EVENTO	1	409.572	409.572
69.27	CAMBIO BASE CON TERMINALES DE CAJA DE FUSIBLES				282.318	282.318				282.318	282.318	Unidad	EVENTO	1	282.318	282.318
69.28	CAMBIO TAPA FARO TRAS.Y DEL. SE?AL FRENO, CHICA				245.851	245.851				245.851	245.851	Unidad	EVENTO	1	245.851	245.851
69.29	REVISION Y MANT DE LUCES DELAN., TRASE. Y DE FRENO				207.730	207.730				207.730	207.730	Unidad	EVENTO	1	207.730	207.730
69.30	MANO DE OBRA				500.000	500.000				575.000	575.000	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
70	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
70.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE				415.948	415.948				415.948	415.948	Unidad	EVENTO	1	415.948	415.948
70.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				768.798	768.798				768.798	768.798	Unidad	EVENTO	1	768.798	768.798
70.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				706.826	706.826				706.826	706.826	Unidad	EVENTO	1	706.826	706.826
70.4	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA				197.282	197.282				197.282	197.282	Unidad	EVENTO	1	197.282	197.282
70.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE				388.868	388.868				388.868	388.868	Unidad	EVENTO	1	388.868	388.868
70.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION				402.209	402.209				402.209	402.209	Unidad	EVENTO	1	402.209	402.209
70.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE				316.340	316.340				316.340	316.340	Unidad	EVENTO	1	316.340	316.340
70.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL				436.226	436.226				436.226	436.226	Unidad	EVENTO	1	436.226	436.226
70.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL				228.543	228.543				228.543	228.543	Unidad	EVENTO	1	228.543	228.543
70.10	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR				418.022	418.022				418.022	418.022	Unidad	EVENTO	1	418.022	418.022
70.11	REPARACION BOMBA AUXILIAR				241.697	241.697				241.697	241.697	Unidad	EVENTO	1	241.697	241.697
70.12	RECTIFICACION DE VOLANTE DE INERCIA				200.000	200.000				230.185	230.185	Unidad	EVENTO	1	230.185	230.185
70.13	CAMBIO CA?O FLEXIBLE				210.869	210.869				210.869	210.869	Unidad	EVENTO	1	210.869	210.869
70.14	CAMBIO CA?O DE METAL				150.000	150.000				234.936	234.936	Unidad	EVENTO	1	234.936	234.936
70.15	REPARAR BASE BOMBA AUXILIAR				120.000	120.000				254.600	254.600	Unidad	EVENTO	1	254.600	254.600
70.16	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE				333.531	333.531				333.531	333.531	Unidad	EVENTO	1	333.531	333.531
70.17	MANO DE OBRA				512.500	512.500				512.500	512.500	Unidad	EVENTO	1	512.500	512.500
71	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
71.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				271.688	271.688	Unidad	EVENTO	1	271.688	271.688
71.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				55.000	55.000				96.936	96.936	Unidad	EVENTO	1	96.936	96.936
71.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				75.000	75.000				107.086	107.086	Unidad	EVENTO	1	107.086	107.086
71.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES				150.000	150.000				251.878	251.878	Unidad	EVENTO	1	251.878	251.878
71.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				224.154	224.154				224.154	224.154	Unidad	EVENTO	1	224.154	224.154
71.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				172.307	172.307				172.307	172.307	Unidad	EVENTO	1	172.307	172.307

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE C.P.

Miguel Valiente
Gerente

71.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				237.961	237.961				237.961	237.961	Unidad	EVENTO	1	237.961	237.961
71.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UNO				412.405	412.405				412.405	412.405	Unidad	EVENTO	1	412.405	412.405
71.9	CAMBIO DE RULEMANES				499.962	499.962				499.962	499.962	Unidad	EVENTO	1	499.962	499.962
71.10	CAMBIO DE RETENES				222.139	222.139				222.139	222.139	Unidad	EVENTO	1	222.139	222.139
71.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS				282.659	282.659				282.659	282.659	Unidad	EVENTO	1	282.659	282.659
71.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				308.612	308.612				308.612	308.612	Unidad	EVENTO	1	308.612	308.612
71.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.722.834	1.722.834				1.722.834	1.722.834	Unidad	EVENTO	1	1.722.834	1.722.834
71.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				1.284.873	1.284.873				1.284.873	1.284.873	Unidad	EVENTO	1	1.284.873	1.284.873
71.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				200.461	200.461				200.461	200.461	Unidad	EVENTO	1	200.461	200.461
71.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				344.970	344.970				344.970	344.970	Unidad	EVENTO	1	344.970	344.970
71.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO				736.814	736.814				736.814	736.814	Unidad	EVENTO	1	736.814	736.814
71.18	CAMBIO DE EJE MANDO				1.419.275	1.419.275				1.419.275	1.419.275	Unidad	EVENTO	1	1.419.275	1.419.275
71.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				285.143	285.143				285.143	285.143	Unidad	EVENTO	1	285.143	285.143
71.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				252.206	252.206				252.206	252.206	Unidad	EVENTO	1	252.206	252.206
71.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				1.074.623	1.074.623				1.074.623	1.074.623	Unidad	EVENTO	1	1.074.623	1.074.623
71.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				382.977	382.977				382.977	382.977	Unidad	EVENTO	1	382.977	382.977
71.23	CAMBIO DE RETEN PI?ON				200.822	200.822				200.822	200.822	Unidad	EVENTO	1	200.822	200.822
71.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				800.000	800.000				1.168.507	1.168.507	Unidad	EVENTO	1	1.168.507	1.168.507
71.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO				341.052	341.052				341.052	341.052	Unidad	EVENTO	1	341.052	341.052
71.26	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO				3.406.884	3.406.884				3.406.884	3.406.884	Unidad	EVENTO	1	3.406.884	3.406.884
71.27	TUNEL DIFERENCIAL				1.123.518	1.123.518				1.123.518	1.123.518	Unidad	EVENTO	1	1.123.518	1.123.518
71.28	PALIER				739.509	739.509				739.509	739.509	Unidad	EVENTO	1	739.509	739.509
71.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				142.540	142.540				142.540	142.540	Unidad	EVENTO	1	142.540	142.540
71.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				142.540	142.540				142.540	142.540	Unidad	EVENTO	1	142.540	142.540
71.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL CADA UNO				298.121	298.121				298.121	298.121	Unidad	EVENTO	1	298.121	298.121
71.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIO				297.947	297.947				297.947	297.947	Unidad	EVENTO	1	297.947	297.947
71.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				962.476	962.476				962.476	962.476	Unidad	EVENTO	1	962.476	962.476
71.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				271.289	271.289				271.289	271.289	Unidad	EVENTO	1	271.289	271.289
71.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				617.558	617.558				617.558	617.558	Unidad	EVENTO	1	617.558	617.558
71.36	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL				144.476	144.476				144.476	144.476	Unidad	EVENTO	1	144.476	144.476
71.37	OLLA DIFERENCIAL				925.919	925.919				925.919	925.919	Unidad	EVENTO	1	925.919	925.919
71.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				195.191	195.191				195.191	195.191	Unidad	EVENTO	1	195.191	195.191
71.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				80.000	80.000				96.023	96.023	Unidad	EVENTO	1	96.023	96.023
71.40	MANO DE OBRA				500.000	500.000				687.500	687.500	Unidad	EVENTO	1	687.500	687.500
72	Serv. de manL y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
72.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA				70.000	70.000				147.564	147.564	Unidad	EVENTO	1	147.564	147.564
72.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				410.420	410.420				410.420	410.420	Unidad	EVENTO	1	410.420	410.420
72.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				266.779	266.779				266.779	266.779	Unidad	EVENTO	1	266.779	266.779
72.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				187.307	187.307				187.307	187.307	Unidad	EVENTO	1	187.307	187.307
72.5	CAMBIO DE FILTRO				303.522	303.522				303.522	303.522	Unidad	EVENTO	1	303.522	303.522
72.6	REPARACION DE COMPRESOR				600.000	600.000				744.215	744.215	Unidad	EVENTO	1	744.215	744.215

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

72.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				219.929	219.929				219.929	219.929	Unidad	EVENTO	1	219.929	219.929
72.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				68.500	68.500				128.904	128.904	Unidad	EVENTO	1	128.904	128.904
72.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				328.095	328.095				328.095	328.095	Unidad	EVENTO	1	328.095	328.095
72.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA				2.935.910	2.935.910				2.935.910	2.935.910	Unidad	EVENTO	1	2.935.910	2.935.910
72.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.452.980	1.452.980				1.452.980	1.452.980	Unidad	EVENTO	1	1.452.980	1.452.980
72.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				156.356	156.356				156.356	156.356	Unidad	EVENTO	1	156.356	156.356
72.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				176.387	176.387				176.387	176.387	Unidad	EVENTO	1	176.387	176.387
72.14	CAMBIO CA?OS AA				298.121	298.121				298.121	298.121	Unidad	EVENTO	1	298.121	298.121
72.15	INSTALACIDN ELECTRICA AA				171.622	171.622				171.622	171.622	Unidad	EVENTO	1	171.622	171.622
72.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE AA				253.074	253.074				253.074	253.074	Unidad	EVENTO	1	253.074	253.074
72.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA				345.362	345.362				345.362	345.362	Unidad	EVENTO	1	345.362	345.362
72.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA				178.862	178.862				178.862	178.862	Unidad	EVENTO	1	178.862	178.862
72.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				207.974	207.974				207.974	207.974	Unidad	EVENTO	1	207.974	207.974
72.20	MANO DE OBRA				400.000	400.000				575.000	575.000	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
73	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
73.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR				166.122	166.122				166.122	166.122	Unidad	EVENTO	1	166.122	166.122
73.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				548.414	548.414				548.414	548.414	Unidad	EVENTO	1	548.414	548.414
73.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				271.908	271.908				271.908	271.908	Unidad	EVENTO	1	271.908	271.908
73.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				911.367	911.367				911.367	911.367	Unidad	EVENTO	1	911.367	911.367
73.5	VALVULA DE ADMISIDN				374.000	374.000				374.000	374.000	Unidad	EVENTO	1	374.000	374.000
73.6	VALVULA DE ESCAPE				392.750	392.750				392.750	392.750	Unidad	EVENTO	1	392.750	392.750
73.7	GUIA DE VALVULAS				298.884	298.884				298.884	298.884	Unidad	EVENTO	1	298.884	298.884
73.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				218.370	218.370				218.370	218.370	Unidad	EVENTO	1	218.370	218.370
73.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR				227.321	227.321				227.321	227.321	Unidad	EVENTO	1	227.321	227.321
73.10	JUEGO DE AROS				523.177	523.177				523.177	523.177	Unidad	EVENTO	1	523.177	523.177
73.11	JUEGO DE CAMISAS				725.228	725.228				725.228	725.228	Unidad	EVENTO	1	725.228	725.228
73.12	JUEGO DE PISTONES				911.588	911.588				911.588	911.588	Unidad	EVENTO	1	911.588	911.588
73.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO				554.248	554.248				554.248	554.248	Unidad	EVENTO	1	554.248	554.248
73.14	PERNO PISTON CADA UNO				149.633	149.633				149.633	149.633	Unidad	EVENTO	1	149.633	149.633
73.15	CASQUILLO DE BIELA				345.044	345.044				345.044	345.044	Unidad	EVENTO	1	345.044	345.044
73.16	CASQUILLO DE BANCADA				382.544	382.544				382.544	382.544	Unidad	EVENTO	1	382.544	382.544
73.17	CASQUILLO DE LEVA				260.621	260.621				260.621	260.621	Unidad	EVENTO	1	260.621	260.621
73.18	ARBOL DE LEVAS				984.897	984.897				984.897	984.897	Unidad	EVENTO	1	984.897	984.897
73.19	CORONA MOTOR				716.251	716.251				716.251	716.251	Unidad	EVENTO	1	716.251	716.251
73.20	CAMBIAR TERMOSTATO				186.947	186.947				186.947	186.947	Unidad	EVENTO	1	186.947	186.947
73.21	RECTIFICACION DE VALVULAS				116.268	116.268				116.268	116.268	Unidad	EVENTO	1	116.268	116.268
73.22	RECTIFICACIDN DE CILINDROS				200.351	200.351				200.351	200.351	Unidad	EVENTO	1	200.351	200.351
73.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				273.449	273.449				273.449	273.449	Unidad	EVENTO	1	273.449	273.449
73.24	CIGUE?AL				2.119.095	2.119.095				2.119.095	2.119.095	Unidad	EVENTO	1	2.119.095	2.119.095
73.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				711.250	711.250				711.250	711.250	Unidad	EVENTO	1	711.250	711.250
73.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.506.419	1.506.419				1.506.419	1.506.419	Unidad	EVENTO	1	1.506.419	1.506.419
73.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				108.734	108.734				108.734	108.734	Unidad	EVENTO	1	108.734	108.734
73.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				846.003	846.003				846.003	846.003	Unidad	EVENTO	1	846.003	846.003
73.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				299.177	299.177				299.177	299.177	Unidad	EVENTO	1	299.177	299.177

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE JOE

Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

73.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				50.000	50.000				958.677	958.677	Unidad	EVENTO	1	958.677	958.677
73.31	POLEA TENSOR				306.225	306.225				306.225	306.225	Unidad	EVENTO	1	306.225	306.225
73.32	RULEMAN POLEA				166.942	166.942				166.942	166.942	Unidad	EVENTO	1	166.942	166.942
73.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				416.147	416.147				416.147	416.147	Unidad	EVENTO	1	416.147	416.147
73.34	JUEGO DE JUNTA MOTOR				569.555	569.555				569.555	569.555	Unidad	EVENTO	1	569.555	569.555
73.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				171.861	171.861				171.861	171.861	Unidad	EVENTO	1	171.861	171.861
73.36	CALCE LATERAL				257.774	257.774				257.774	257.774	Unidad	EVENTO	1	257.774	257.774
73.37	BUJE DE BIELA				261.734	261.734				261.734	261.734	Unidad	EVENTO	1	261.734	261.734
73.38	BUJE DE LEVA				125.278	125.278				125.278	125.278	Unidad	EVENTO	1	125.278	125.278
73.39	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				392.913	392.913				392.913	392.913	Unidad	EVENTO	1	392.913	392.913
73.40	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				581.119	581.119				581.119	581.119	Unidad	EVENTO	1	581.119	581.119
73.41	CAMBIAR CORREA DENTAOA				453.504	453.504				453.504	453.504	Unidad	EVENTO	1	453.504	453.504
73.42	BOMBA DE ACEITE				706.781	706.781				706.781	706.781	Unidad	EVENTO	1	706.781	706.781
73.43	REPARACION DE RADIADDR				233.452	233.452				233.452	233.452	Unidad	EVENTO	1	233.452	233.452
73.44	CAMBIO TAPA MOTOR				1.689.617	1.689.617				1.689.617	1.689.617	Unidad	EVENTO	1	1.689.617	1.689.617
73.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				280.310	280.310				280.310	280.310	Unidad	EVENTO	1	280.310	280.310
73.46	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				93.188	93.188				93.188	93.188	Unidad	EVENTO	1	93.188	93.188
73.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				205.883	205.883				205.883	205.883	Unidad	EVENTO	1	205.883	205.883
73.48	REPARACION DE CARTER				226.910	226.910				226.910	226.910	Unidad	EVENTO	1	226.910	226.910
73.49	MARTILLO BALANCIN				156.149	156.149				156.149	156.149	Unidad	EVENTO	1	156.149	156.149
73.50	EJE BALANCIN				275.885	275.885				275.885	275.885	Unidad	EVENTO	1	275.885	275.885
73.51	PICO INYECTOR CADA UNO				453.506	453.506				453.506	453.506	Unidad	EVENTO	1	453.506	453.506
73.52	SEGURO DE VALVULA				115.259	115.259				115.259	115.259	Unidad	EVENTO	1	115.259	115.259
73.53	EJE BALANCEADOR DERECHO				381.972	381.972				381.972	381.972	Unidad	EVENTO	1	381.972	381.972
73.54	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				381.972	381.972				381.972	381.972	Unidad	EVENTO	1	381.972	381.972
73.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				139.062	139.062				139.062	139.062	Unidad	EVENTO	1	139.062	139.062
73.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				55.000	55.000				126.791	126.791	Unidad	EVENTO	1	126.791	126.791
73.57	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				128.173	128.173				128.173	128.173	Unidad	EVENTO	1	128.173	128.173
73.58	LIMPIEZA DE TANQUE				186.477	186.477				186.477	186.477	Unidad	EVENTO	1	186.477	186.477
73.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				118.856	118.856				118.856	118.856	Unidad	EVENTO	1	118.856	118.856
73.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				129.950	129.950				129.950	129.950	Unidad	EVENTO	1	129.950	129.950
73.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				108.705	108.705				108.705	108.705	Unidad	EVENTO	1	108.705	108.705
73.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				122.540	122.540				122.540	122.540	Unidad	EVENTO	1	122.540	122.540
73.63	REPARACION CA?O DE ESCAPE				150.000	150.000				275.153	275.153	Unidad	EVENTO	1	275.153	275.153
73.64	REPARACION DE SILENCIADOR				150.000	150.000				316.697	316.697	Unidad	EVENTO	1	316.697	316.697
73.65	CAMBIO SILENCIADDR				790.199	790.199				790.199	790.199	Unidad	EVENTO	1	790.199	790.199
73.66	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				326.612	326.612				326.612	326.612	Unidad	EVENTO	1	326.612	326.612
73.67	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				60.265	60.265				60.265	60.265	Unidad	EVENTO	1	60.265	60.265
73.68	MANO DE OBRA				900.000	900.000				1.100.000	1.100.000	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
74	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
74.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				128.684	128.684	Unidad	EVENTO	1	128.684	128.684
74.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				626.012	626.012				626.012	626.012	Unidad	EVENTO	1	626.012	626.012
74.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				300.000	300.000				336.177	336.177	Unidad	EVENTO	1	336.177	336.177
74.4	REPARACION DE RADIADOR				261.554	261.554				261.554	261.554	Unidad	EVENTO	1	261.554	261.554

Lic. Luis Chuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UDC

Econ. [illegible]
Gerencia de [illegible]

74.5	CAMBIO DE RADIADOR				2.042.856	2.042.856				2.042.856	2.042.856	Unidad	EVENTO	1	2.042.856	2.042.856
74.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				175.555	175.555				175.555	175.555	Unidad	EVENTO	1	175.555	175.555
74.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				54.310	54.310				54.310	54.310	Unidad	EVENTO	1	54.310	54.310
74.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				215.438	215.438				215.438	215.438	Unidad	EVENTO	1	215.438	215.438
74.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				199.238	199.238				199.238	199.238	Unidad	EVENTO	1	199.238	199.238
74.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				135.584	135.584				135.584	135.584	Unidad	EVENTO	1	135.584	135.584
74.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				533.567	533.567				533.567	533.567	Unidad	EVENTO	1	533.567	533.567
74.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				378.911	378.911				378.911	378.911	Unidad	EVENTO	1	378.911	378.911
74.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				593.303	593.303				593.303	593.303	Unidad	EVENTO	1	593.303	593.303
74.14	MANO DE OBRA				300.000	300.000				387.500	387.500	Unidad	EVENTO	1	387.500	387.500
75	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
75.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.124.367	1.124.367				1.124.367	1.124.367	Unidad	EVENTO	1	1.124.367	1.124.367
75.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				500.000	500.000				533.549	533.549	Unidad	EVENTO	1	533.549	533.549
75.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				80.000	80.000				444.546	444.546	Unidad	EVENTO	1	444.546	444.546
75.4	BALANCEO DE RUEDAS				63.860	63.860				63.860	63.860	Unidad	EVENTO	1	63.860	63.860
75.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				2.162.002	2.162.002				2.162.002	2.162.002	Unidad	EVENTO	1	2.162.002	2.162.002
75.6	CAMBIO DE MU?EQUINES - CADA UNO				285.969	285.969				285.969	285.969	Unidad	EVENTO	1	285.969	285.969
75.7	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				387.779	387.779				387.779	387.779	Unidad	EVENTO	1	387.779	387.779
75.8	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				154.554	154.554				154.554	154.554	Unidad	EVENTO	1	154.554	154.554
75.9	CAMBIO DE BRAZO ZETA				2.172.869	2.172.869				2.172.869	2.172.869	Unidad	EVENTO	1	2.172.869	2.172.869
75.10	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				500.903	500.903				500.903	500.903	Unidad	EVENTO	1	500.903	500.903
75.11	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				326.612	326.612				326.612	326.612	Unidad	EVENTO	1	326.612	326.612
75.12	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				642.577	642.577				642.577	642.577	Unidad	EVENTO	1	642.577	642.577
75.13	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				198.910	198.910				198.910	198.910	Unidad	EVENTO	1	198.910	198.910
75.14	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				504.340	504.340				504.340	504.340	Unidad	EVENTO	1	504.340	504.340
75.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				194.405	194.405				194.405	194.405	Unidad	EVENTO	1	194.405	194.405
75.16	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				151.766	151.766				151.766	151.766	Unidad	EVENTO	1	151.766	151.766
75.17	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				45.215	45.215				45.215	45.215	Unidad	EVENTO	1	45.215	45.215
75.18	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				172.527	172.527				172.527	172.527	Unidad	EVENTO	1	172.527	172.527
75.19	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				512.058	512.058				512.058	512.058	Unidad	EVENTO	1	512.058	512.058
75.20	MANO DE OBRA				400.000	400.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
76	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
76.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				383.056	383.056				383.056	383.056	Unidad	EVENTO	1	383.056	383.056
76.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				278.538	278.538				278.538	278.538	Unidad	EVENTO	1	278.538	278.538
76.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				107.600	107.600				107.600	107.600	Unidad	EVENTO	1	107.600	107.600
76.4	MANO DE OBRA				120.000	120.000				337.500	337.500	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500
77	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2004, color azul															
77.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				709.934	709.934				709.934	709.934	Unidad	EVENTO	1	709.934	709.934
77.2	MANO DE OBRA				250.000	250.000				312.500	312.500	Unidad	EVENTO	1	312.500	312.500
78	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
78.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				591.086	591.086				591.086	591.086	Unidad	EVENTO	1	591.086	591.086

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

78.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				326.268	326.268				326.268	326.268	Unidad	EVENTO	1	326.268	326.268
78.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				80.000	80.000				117.068	117.068	Unidad	EVENTO	1	117.068	117.068
78.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				1.004.357	1.004.357				1.004.357	1.004.357	Unidad	EVENTO	1	1.004.357	1.004.357
78.5	REGULACION DE FRENO				56.261	56.261				56.261	56.261	Unidad	EVENTO	1	56.261	56.261
78.6	CAMBIO DISCO DE FRENO				814.620	814.620				814.620	814.620	Unidad	EVENTO	1	814.620	814.620
78.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				475.547	475.547				475.547	475.547	Unidad	EVENTO	1	475.547	475.547
78.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				79.702	79.702				79.702	79.702	Unidad	EVENTO	1	79.702	79.702
78.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO				395.949	395.949				395.949	395.949	Unidad	EVENTO	1	395.949	395.949
78.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				212.851	212.851				212.851	212.851	Unidad	EVENTO	1	212.851	212.851
78.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				313.144	313.144				313.144	313.144	Unidad	EVENTO	1	313.144	313.144
78.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				456.374	456.374				456.374	456.374	Unidad	EVENTO	1	456.374	456.374
78.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO				330.071	330.071				330.071	330.071	Unidad	EVENTO	1	330.071	330.071
78.14	CAMBIO PULMON DE FRENO				276.403	276.403				276.403	276.403	Unidad	EVENTO	1	276.403	276.403
78.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO				2.083.812	2.083.812				2.083.812	2.083.812	Unidad	EVENTO	1	2.083.812	2.083.812
78.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				753.302	753.302				753.302	753.302	Unidad	EVENTO	1	753.302	753.302
78.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO				273.629	273.629				273.629	273.629	Unidad	EVENTO	1	273.629	273.629
78.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				56.717	56.717				56.717	56.717	Unidad	EVENTO	1	56.717	56.717
78.19	CA?O FLEXIBLE DE FRENO				247.711	247.711				247.711	247.711	Unidad	EVENTO	1	247.711	247.711
78.20	MANO DE OBRA				500.000	500.000				600.000	600.000	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
79	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro															
79.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENCION				70.000	70.000				132.476	132.476	Unidad	EVENTO	1	132.476	132.476
79.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				186.127	186.127				186.127	186.127	Unidad	EVENTO	1	186.127	186.127
79.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR CADA UNO				266.567	266.567				266.567	266.567	Unidad	EVENTO	1	266.567	266.567
79.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR CADA UNO				285.317	285.317				285.317	285.317	Unidad	EVENTO	1	285.317	285.317
79.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS C/U				233.816	233.816				233.816	233.816	Unidad	EVENTO	1	233.816	233.816
79.6	BUJE ELASTICO				223.627	223.627				223.627	223.627	Unidad	EVENTO	1	223.627	223.627
79.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO CADA UNO				582.723	582.723				582.723	582.723	Unidad	EVENTO	1	582.723	582.723
79.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CADA UNO				597.564	597.564				597.564	597.564	Unidad	EVENTO	1	597.564	597.564
79.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR CADA UNO				101.972	101.972				101.972	101.972	Unidad	EVENTO	1	101.972	101.972
79.10	CENTRO ELASTICO				221.739	221.739				221.739	221.739	Unidad	EVENTO	1	221.739	221.739
79.11	RULEMANES DE MASA				274.079	274.079				274.079	274.079	Unidad	EVENTO	1	274.079	274.079
79.12	BUJES DE AMORTIGUADORES				95.117	95.117				95.117	95.117	Unidad	EVENTO	1	95.117	95.117
79.13	BARRAS ESTABILIZADORAS				649.160	649.160				649.160	649.160	Unidad	EVENTO	1	649.160	649.160
79.14	ROTULA SUPERIOR				400.136	400.136				400.136	400.136	Unidad	EVENTO	1	400.136	400.136
79.15	ROTULA INFERIOR				444.462	444.462				444.462	444.462	Unidad	EVENTO	1	444.462	444.462
79.16	ELASTICO TRASERO				1.066.860	1.066.860				1.066.860	1.066.860	Unidad	EVENTO	1	1.066.860	1.066.860
79.17	DIRECCION HIDRAULICA				1.529.366	1.529.366				1.529.366	1.529.366	Unidad	EVENTO	1	1.529.366	1.529.366
79.18	JUEGO DE BUJES ZETA				50.000	50.000				256.805	256.805	Unidad	EVENTO	1	256.805	256.805
79.19	EXTREMOS DE DIRECCION				377.253	377.253				377.253	377.253	Unidad	EVENTO	1	377.253	377.253
79.20	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				280.791	280.791				280.791	280.791	Unidad	EVENTO	1	280.791	280.791

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel [illegible]
Gerente
Gerencia de Gestión [illegible]

79.21	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION CADA UNO				50.000	50.000				986.538	986.538	Unidad	EVENTO	1	986.538	986.538
79.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA C/U				89.985	89.985				89.985	89.985	Unidad	EVENTO	1	89.985	89.985
79.23	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				50.000	50.000				409.496	409.496	Unidad	EVENTO	1	409.496	409.496
79.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				50.000	50.000				194.732	194.732	Unidad	EVENTO	1	194.732	194.732
79.25	REPARACION DE PADALERA				120.000	120.000				280.173	280.173	Unidad	EVENTO	1	280.173	280.173
79.26	REPARACION HOMOCINETICA				377.253	377.253				377.253	377.253	Unidad	EVENTO	1	377.253	377.253
79.27	BARRA DE TORCION				50.000	50.000				959.510	959.510	Unidad	EVENTO	1	959.510	959.510
79.28	JUEGO REPO PERNO PIBOT				123.494	123.494				123.494	123.494	Unidad	EVENTO	1	123.494	123.494
79.29	PARRILLA SUPERIOR				1.000.055	1.000.055				1.000.055	1.000.055	Unidad	EVENTO	1	1.000.055	1.000.055
79.30	PARRILLA INFERIOR				1.075.055	1.075.055				1.075.055	1.075.055	Unidad	EVENTO	1	1.075.055	1.075.055
79.31	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				232.112	232.112				232.112	232.112	Unidad	EVENTO	1	232.112	232.112
79.32	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				269.000	269.000				269.000	269.000	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
79.33	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				250.250	250.250				250.250	250.250	Unidad	EVENTO	1	250.250	250.250
79.34	REPARACION HOMOCINETICA				468.935	468.935				468.935	468.935	Unidad	EVENTO	1	468.935	468.935
79.35	BARRA OE TORCION				50.000	50.000				896.393	896.393	Unidad	EVENTO	1	896.393	896.393
79.36	JUEGO REPO PERNO PIBOT				123.494	123.494				123.494	123.494	Unidad	EVENTO	1	123.494	123.494
79.37	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				278.071	278.071				278.071	278.071	Unidad	EVENTO	1	278.071	278.071
79.38	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				278.071	278.071				278.071	278.071	Unidad	EVENTO	1	278.071	278.071
79.39	TAQUEADOR OE ELASTICO TRASERO				205.121	205.121				205.121	205.121	Unidad	EVENTO	1	205.121	205.121
79.40	GUAROAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				269.000	269.000				329.458	329.458	Unidad	EVENTO	1	329.458	329.458
79.41	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				250.250	250.250				266.217	266.217	Unidad	EVENTO	1	266.217	266.217
79.42	MANO DE OBRA				450.000	450.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
80	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
80.1	REPARACION DE ALTERNADOR				400.000	400.000				500.327	500.327	Unidad	EVENTO	1	500.327	500.327
80.2	CAMBIO DE BATERIA				550.000	550.000				514.462	514.462	Unidad	EVENTO	1	514.462	514.462
80.3	CAMBIO OE TERMINALES DE BATERIA				29.330	29.330				29.330	29.330	Unidad	EVENTO	1	29.330	29.330
80.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				172.532	172.532				172.532	172.532	Unidad	EVENTO	1	172.532	172.532
80.5	LUCES FARO OELANTERO (ALTA Y BAJA)				117.541	117.541				117.541	117.541	Unidad	EVENTO	1	117.541	117.541
80.6	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				35.000	35.000				97.007	97.007	Unidad	EVENTO	1	97.007	97.007
80.7	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				24.242	24.242				24.242	24.242	Unidad	EVENTO	1	24.242	24.242
80.8	ALINEAR LUCES				40.000	40.000				92.203	92.203	Unidad	EVENTO	1	92.203	92.203
80.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR				30.000	30.000				55.310	55.310	Unidad	EVENTO	1	55.310	55.310
80.10	FUSIBLES				7.343	7.343				7.343	7.343	Unidad	EVENTO	1	7.343	7.343
80.11	RELAY				136.220	136.220				136.220	136.220	Unidad	EVENTO	1	136.220	136.220
80.12	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				30.000	30.000				178.224	178.224	Unidad	EVENTO	1	178.224	178.224
80.13	REPARACION BASICA DE TABLERO				150.000	150.000				372.979	372.979	Unidad	EVENTO	1	372.979	372.979
80.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				518.859	518.859				518.859	518.859	Unidad	EVENTO	1	518.859	518.859
80.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				447.189	447.189				447.189	447.189	Unidad	EVENTO	1	447.189	447.189
80.16	REPARACION DEL SISTEMA OE LIMPIA PARABRISAS				150.000	150.000				171.367	171.367	Unidad	EVENTO	1	171.367	171.367

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UCC

Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión

80.17	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE				275.647	275.647				275.647	275.647	Unidad	EVENTO	1	275.647	275.647
80.18	BOCINA				179.108	179.108				179.108	179.108	Unidad	EVENTO	1	179.108	179.108
80.19	PORTA CARBON DE ARRANQUE				191.780	191.780				191.780	191.780	Unidad	EVENTO	1	191.780	191.780
80.20	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE CADA UNO				130.401	130.401				130.401	130.401	Unidad	EVENTO	1	130.401	130.401
80.21	ELECTRO VENTILADOR				725.571	725.571				725.571	725.571	Unidad	EVENTO	1	725.571	725.571
80.22	BENDIX				346.289	346.289				346.289	346.289	Unidad	EVENTO	1	346.289	346.289
80.23	AUTOMATICO				280.152	280.152				280.152	280.152	Unidad	EVENTO	1	280.152	280.152
80.24	REGULADOR DE VOLTAGE				239.491	239.491				239.491	239.491	Unidad	EVENTO	1	239.491	239.491
80.25	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				220.010	220.010				220.010	220.010	Unidad	EVENTO	1	220.010	220.010
80.26	REVISION Y MANT DE LUCES DELAN., TRASE. Y DE FRENO				100.000	100.000				151.174	151.174	Unidad	EVENTO	1	151.174	151.174
80.27	MANO DE OBRA				575.000	575.000				575.000	575.000	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
B1	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
B1.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE				462.851	462.851				462.851	462.851	Unidad	EVENTO	1	462.851	462.851
B1.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				750.175	750.175				750.175	750.175	Unidad	EVENTO	1	750.175	750.175
B1.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				888.784	888.784				888.784	888.784	Unidad	EVENTO	1	888.784	888.784
B1.4	CAMBIO PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				459.881	459.881				459.881	459.881	Unidad	EVENTO	1	459.881	459.881
B1.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE				551.225	551.225				551.225	551.225	Unidad	EVENTO	1	551.225	551.225
B1.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				467.394	467.394				467.394	467.394	Unidad	EVENTO	1	467.394	467.394
B1.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE				381.357	381.357				381.357	381.357	Unidad	EVENTO	1	381.357	381.357
B1.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				563.143	563.143				563.143	563.143	Unidad	EVENTO	1	563.143	563.143
B1.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				285.296	285.296				285.296	285.296	Unidad	EVENTO	1	285.296	285.296
B1.10	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				466.374	466.374				466.374	466.374	Unidad	EVENTO	1	466.374	466.374
B1.11	CAMBIO DE CABO DE EMBRAGUE				50.000	50.000				298.810	298.810	Unidad	EVENTO	1	298.810	298.810
B1.12	RECTIFICACION DE VOLANTE DE INERCIA (EMBRAGUE)				283.846	283.846				283.846	283.846	Unidad	EVENTO	1	283.846	283.846
B1.13	CAMBIO DE CROUILLA DE EMBRAGUE				402.188	402.188				402.188	402.188	Unidad	EVENTO	1	402.188	402.188
B1.14	MANO DE OBRA				512.500	512.500				512.500	512.500	Unidad	EVENTO	1	512.500	512.500
82	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
82.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				281.817	281.817	Unidad	EVENTO	1	281.817	281.817
82.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				55.000	55.000				101.441	101.441	Unidad	EVENTO	1	101.441	101.441
82.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				112.711	112.711				112.711	112.711	Unidad	EVENTO	1	112.711	112.711
82.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES				297.486	297.486				297.486	297.486	Unidad	EVENTO	1	297.486	297.486
82.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				269.933	269.933				269.933	269.933	Unidad	EVENTO	1	269.933	269.933
82.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				210.539	210.539				210.539	210.539	Unidad	EVENTO	1	210.539	210.539
82.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				276.192	276.192				276.192	276.192	Unidad	EVENTO	1	276.192	276.192
82.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UNO				444.669	444.669				444.669	444.669	Unidad	EVENTO	1	444.669	444.669
82.9	CAMBIO DE RULEMANES				787.179	787.179				787.179	787.179	Unidad	EVENTO	1	787.179	787.179
82.10	CAMBIO DE RETENES				213.130	213.130				213.130	213.130	Unidad	EVENTO	1	213.130	213.130
82.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS				321.257	321.257				321.257	321.257	Unidad	EVENTO	1	321.257	321.257
82.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				322.858	322.858				322.858	322.858	Unidad	EVENTO	1	322.858	322.858
82.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.968.778	1.968.778				1.968.778	1.968.778	Unidad	EVENTO	1	1.968.778	1.968.778
82.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				1.416.391	1.416.391				1.416.391	1.416.391	Unidad	EVENTO	1	1.416.391	1.416.391

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE JUDC

Gerencia de Gestion Institucional

82.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				200.461	200.461				200.461	200.461	Unidad	EVENTO	1	200.461	200.461
82.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				364.451	364.451				364.451	364.451	Unidad	EVENTO	1	364.451	364.451
B2.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO				680.930	680.930				680.930	680.930	Unidad	EVENTO	1	680.930	680.930
82.1B	CAMBIO DE EJE MANDO				1.160.905	1.160.905				1.160.905	1.160.905	Unidad	EVENTO	1	1.160.905	1.160.905
B2.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				322.643	322.643				322.643	322.643	Unidad	EVENTO	1	322.643	322.643
B2.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN				233.456	233.456				233.456	233.456	Unidad	EVENTO	1	233.456	233.456
82.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				1.397.264	1.397.264				1.397.264	1.397.264	Unidad	EVENTO	1	1.397.264	1.397.264
B2.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				410.737	410.737				410.737	410.737	Unidad	EVENTO	1	410.737	410.737
82.23	CAMBIO DE RETEN PI?ON				196.316	196.316				196.316	196.316	Unidad	EVENTO	1	196.316	196.316
82.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				1.516.478	1.516.47B				1.516.478	1.516.47B	Unidad	EVENTO	1	1.516.478	1.516.478
82.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO				350.793	350.793				350.793	350.793	Unidad	EVENTO	1	350.793	350.793
B2.26	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO				3.361.837	3.361.837				3.361.837	3.361.837	Unidad	EVENTO	1	3.361.837	3.361.837
B2.27	TUNEL DIFERENCIAL				304.509	304.509				304.509	304.509	Unidad	EVENTO	1	304.509	304.509
B2.2B	PALIER				931.514	931.514				931.514	931.514	Unidad	EVENTO	1	931.514	931.514
B2.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				142.540	142.540				142.540	142.540	Unidad	EVENTO	1	142.540	142.540
82.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				133.530	133.530				133.530	133.530	Unidad	EVENTO	1	133.530	133.530
82.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL CADA UNO				275.597	275.597				275.597	275.597	Unidad	EVENTO	1	275.597	275.597
82.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIO				315.234	315.234				315.234	315.234	Unidad	EVENTO	1	315.234	315.234
82.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				887.735	887.735				887.735	887.735	Unidad	EVENTO	1	887.735	887.735
82.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				280.29B	2B0.29B				280.298	280.298	Unidad	EVENTO	1	280.298	280.298
82.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				842.55B	842.558				842.558	842.558	Unidad	EVENTO	1	842.558	842.55B
82.36	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL				144.476	144.476				144.476	144.476	Unidad	EVENTO	1	144.476	144.476
82.37	OLLA DIFERENCIAL				505.872	505.872				505.872	505.872	Unidad	EVENTO	1	505.872	505.872
82.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				126.327	126.327				126.327	126.327	Unidad	EVENTO	1	126.327	126.327
82.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				91.131	91.131				91.131	91.131	Unidad	EVENTO	1	91.131	91.131
82.40	MANO DE OBRA				625.000	625.000				625.000	625.000	Unidad	EVENTO	1	625.000	625.000
83	Serv. de manL y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
83.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA				70.000	70.000				142.798	142.798	Unidad	EVENTO	1	142.798	142.798
83.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				566.162	566.162				566.162	566.162	Unidad	EVENTO	1	566.162	566.162
83.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				301.634	301.634				301.634	301.634	Unidad	EVENTO	1	301.634	301.634
83.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				263.744	263.744				263.744	263.744	Unidad	EVENTO	1	263.744	263.744
83.5	CAMBIO DE FILTRO				351.174	351.174				351.174	351.174	Unidad	EVENTO	1	351.174	351.174
83.6	REPARACION DE COMPRESOR				800.978	800.978				800.978	800.978	Unidad	EVENTO	1	800.978	800.97B
83.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				248.777	248.777				248.777	248.777	Unidad	EVENTO	1	248.777	248.777
83.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				68.500	68.500				138.848	138.848	Unidad	EVENTO	1	138.848	138.848
83.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				344.370	344.370				344.370	344.370	Unidad	EVENTO	1	344.370	344.370
83.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA				3.739.826	3.739.826				3.739.826	3.739.826	Unidad	EVENTO	1	3.739.826	3.739.826
83.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.595.708	1.595.708				1.595.708	1.595.70B	Unidad	EVENTO	1	1.595.708	1.595.708
83.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				928.303	928.303				928.303	928.303	Unidad	EVENTO	1	928.303	928.303
83.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				187.450	187.450				187.450	187.450	Unidad	EVENTO	1	187.450	187.450
83.14	CAMBIO CA?OS AA				306.848	306.848				306.848	306.848	Unidad	EVENTO	1	306.848	306.848

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel Valdivieso
Gerente
Gerencia de Gestion Institucional

83.15	INSTALACION ELECTRICA AA				190.227	190.227				190.227	190.227	Unidad	EVENTO	1	190.227	190.227
83.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE AA				288.830	288.830				288.830	288.830	Unidad	EVENTO	1	288.830	288.830
83.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA				372.108	372.108				372.108	372.108	Unidad	EVENTO	1	372.108	372.108
83.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA				246.346	246.346				246.346	246.346	Unidad	EVENTO	1	246.346	246.346
83.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				241.903	241.903				241.903	241.903	Unidad	EVENTO	1	241.903	241.903
83.20	MANO DE OBRA				500.000	500.000				600.000	600.000	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
84	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014 color negro															
84.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR				170.627	170.627				170.627	170.627	Unidad	EVENTO	1	170.627	170.627
84.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				242.826	242.826				242.826	242.826	Unidad	EVENTO	1	242.826	242.826
84.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				309.408	309.408				309.408	309.408	Unidad	EVENTO	1	309.408	309.408
84.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				821.273	821.273				821.273	821.273	Unidad	EVENTO	1	821.273	821.273
84.5	VALVULA DE ADMISION				364.990	364.990				364.990	364.990	Unidad	EVENTO	1	364.990	364.990
84.6	VALVULA DE ESCAPE				402.490	402.490				402.490	402.490	Unidad	EVENTO	1	402.490	402.490
84.7	GUIA DE VALVULA				327.374	327.374				327.374	327.374	Unidad	EVENTO	1	327.374	327.374
84.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				200.351	200.351				200.351	200.351	Unidad	EVENTO	1	200.351	200.351
84.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR				255.080	255.080				255.080	255.080	Unidad	EVENTO	1	255.080	255.080
84.10	JUEGO DE AROS				551.842	551.842				551.842	551.842	Unidad	EVENTO	1	551.842	551.842
84.11	JUEGO DE CAMISAS				698.201	698.201				698.201	698.201	Unidad	EVENTO	1	698.201	698.201
84.12	JUEGO DE PISTONES				1.066.209	1.066.209				1.066.209	1.066.209	Unidad	EVENTO	1	1.066.209	1.066.209
84.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO				589.643	589.643				589.643	589.643	Unidad	EVENTO	1	589.643	589.643
84.14	PERNO PISTON CADA UNO				205.883	205.883				205.883	205.883	Unidad	EVENTO	1	205.883	205.883
84.15	CASQUILLO DE BIELA				364.525	364.525				364.525	364.525	Unidad	EVENTO	1	364.525	364.525
84.16	CASQUILLO DE BANCADA				383.275	383.275				383.275	383.275	Unidad	EVENTO	1	383.275	383.275
84.17	CASQUILLO DE LEVA				233.593	233.593				233.593	233.593	Unidad	EVENTO	1	233.593	233.593
84.18	ARBOL DE LEVAS				984.897	984.897				984.897	984.897	Unidad	EVENTO	1	984.897	984.897
84.19	CORONA MOTOR				881.345	881.345				881.345	881.345	Unidad	EVENTO	1	881.345	881.345
84.20	CAMBIAR TERMOSTATO				215.438	215.438				215.438	215.438	Unidad	EVENTO	1	215.438	215.438
84.21	RECTIFICACION DE VALVULAS				171.787	171.787				171.787	171.787	Unidad	EVENTO	1	171.787	171.787
84.22	RECTIFICACION DE CILINDROS				218.370	218.370				218.370	218.370	Unidad	EVENTO	1	218.370	218.370
84.23	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				292.199	292.199				292.199	292.199	Unidad	EVENTO	1	292.199	292.199
84.24	CIGUE?AL				3.120.557	3.120.557				3.120.557	3.120.557	Unidad	EVENTO	1	3.120.557	3.120.557
84.25	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				720.259	720.259				720.259	720.259	Unidad	EVENTO	1	720.259	720.259
84.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.870.215	1.870.215				1.870.215	1.870.215	Unidad	EVENTO	1	1.870.215	1.870.215
84.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				245.609	245.609				245.609	245.609	Unidad	EVENTO	1	245.609	245.609
84.28	POLEA TENSOR				391.670	391.670				391.670	391.670	Unidad	EVENTO	1	391.670	391.670
84.29	RULEMAN POLEA				115.334	115.334				115.334	115.334	Unidad	EVENTO	1	115.334	115.334
84.30	BRAZO DE BIELA				496.508	496.508				496.508	496.508	Unidad	EVENTO	1	496.508	496.508
84.31	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				321.933	321.933				321.933	321.933	Unidad	EVENTO	1	321.933	321.933
84.32	JUEGO DE JUNTA MOTOR				508.580	508.580				508.580	508.580	Unidad	EVENTO	1	508.580	508.580
84.33	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				365.133	365.133				365.133	365.133	Unidad	EVENTO	1	365.133	365.133
84.34	CALCE LATERAL				327.633	327.633				327.633	327.633	Unidad	EVENTO	1	327.633	327.633
84.35	BUJE DE BIELA				167.356	167.356				167.356	167.356	Unidad	EVENTO	1	167.356	167.356
84.36	BUJE DE LEVA				262.279	262.279				262.279	262.279	Unidad	EVENTO	1	262.279	262.279
84.37	BOMBA DE ACEITE				568.915	568.915				568.915	568.915	Unidad	EVENTO	1	568.915	568.915

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE UOC

84.38	REPARACION DE RADIADOR				1.474.181	1.474.181				1.474.181	1.474.181	Unidad	EVENTO	1	1.474.181	1.474.181
84.39	CAMBIO TAPA MOTOR				2.316.340	2.316.340				2.316.340	2.316.340	Unidad	EVENTO	1	2.316.340	2.316.340
84.40	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				430.271	430.271				430.271	430.271	Unidad	EVENTO	1	430.271	430.271
84.41	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				337.231	337.231				337.231	337.231	Unidad	EVENTO	1	337.231	337.231
84.42	CAMBIO DE JUEGO DE ARO				597.693	597.693				597.693	597.693	Unidad	EVENTO	1	597.693	597.693
84.43	CAMBIO DE JUNTA CARTER				229.159	229.159				229.159	229.159	Unidad	EVENTO	1	229.159	229.159
84.44	REPARACION DE CARTER				921.987	921.987				921.987	921.987	Unidad	EVENTO	1	921.987	921.987
84.45	MARTILLO BALANCIN				280.310	280.310				280.310	280.310	Unidad	EVENTO	1	280.310	280.310
84.46	EJE BALANCIN				397.327	397.327				397.327	397.327	Unidad	EVENTO	1	397.327	397.327
84.47	PICO INYECTOR CADA UNO				1.464.927	1.464.927				1.464.927	1.464.927	Unidad	EVENTO	1	1.464.927	1.464.927
84.48	SEGURO DE VALVULA				166.886	166.886				166.886	166.886	Unidad	EVENTO	1	166.886	166.886
84.49	EJE BALANCEADOR DERECHO				610.288	610.288				610.288	610.288	Unidad	EVENTO	1	610.288	610.288
84.50	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				655.023	655.023				655.023	655.023	Unidad	EVENTO	1	655.023	655.023
84.51	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				289.874	289.874				289.874	289.874	Unidad	EVENTO	1	289.874	289.874
84.52	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				188.823	188.823				188.823	188.823	Unidad	EVENTO	1	188.823	188.823
84.53	CAMBIAR CA?O DE COMBUSTIBLE				152.834	152.834				152.834	152.834	Unidad	EVENTO	1	152.834	152.834
84.54	LIMPIEZA DE TANQUE				176.819	176.819				176.819	176.819	Unidad	EVENTO	1	176.819	176.819
84.55	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				101.927	101.927				101.927	101.927	Unidad	EVENTO	1	101.927	101.927
84.56	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				204.590	204.590				204.590	204.590	Unidad	EVENTO	1	204.590	204.590
84.57	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				775.048	775.048				775.048	775.048	Unidad	EVENTO	1	775.048	775.048
84.58	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				134.732	134.732				134.732	134.732	Unidad	EVENTO	1	134.732	134.732
84.59	REPARACION CA?O DE ESCAPE				150.000	150.000				295.153	295.153	Unidad	EVENTO	1	295.153	295.153
84.60	REPARACION DE SILENCIADOR				150.000	150.000				259.348	259.348	Unidad	EVENTO	1	259.348	259.348
84.61	CAMBIO SILENCIADOR				825.072	825.072				825.072	825.072	Unidad	EVENTO	1	825.072	825.072
84.62	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				243.319	243.319				243.319	243.319	Unidad	EVENTO	1	243.319	243.319
84.63	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				144.245	144.245				144.245	144.245	Unidad	EVENTO	1	144.245	144.245
84.64	MANO DE OBRA				1.500.000	1.500.000				1.962.500	1.962.500	Unidad	EVENTO	1	1.962.500	1.962.500
85	Serv. de manL y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
85.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				128.684	128.684	Unidad	EVENTO	1	128.684	128.684
85.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				558.559	558.559				558.559	558.559	Unidad	EVENTO	1	558.559	558.559
85.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				294.172	294.172				294.172	294.172	Unidad	EVENTO	1	294.172	294.172
85.4	REPARACION DE RADIADOR				224.785	224.785				224.785	224.785	Unidad	EVENTO	1	224.785	224.785
85.5	CAMBIO DE RADIADOR				2.402.196	2.402.196				2.402.196	2.402.196	Unidad	EVENTO	1	2.402.196	2.402.196
85.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				175.555	175.555				175.555	175.555	Unidad	EVENTO	1	175.555	175.555
85.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				58.060	58.060				58.060	58.060	Unidad	EVENTO	1	58.060	58.060
85.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				229.683	229.683				229.683	229.683	Unidad	EVENTO	1	229.683	229.683
85.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				150.000	150.000				209.711	209.711	Unidad	EVENTO	1	209.711	209.711
85.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				140.089	140.089				140.089	140.089	Unidad	EVENTO	1	140.089	140.089
85.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				648.600	648.600				648.600	648.600	Unidad	EVENTO	1	648.600	648.600
85.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				519.701	519.701				519.701	519.701	Unidad	EVENTO	1	519.701	519.701
85.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				902.146	902.146				902.146	902.146	Unidad	EVENTO	1	902.146	902.146
85.14	MANO DE OBRA				387.500	387.500				387.500	387.500	Unidad	EVENTO	1	387.500	387.500
86	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
86.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.127.948	1.127.948				1.127.948	1.127.948	Unidad	EVENTO	1	1.127.948	1.127.948

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Ing. Miguel Valiente
Gerente

B6.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				50.000	50.000				638.085	638.085	Unidad	EVENTO	1	638.085	638.085
B6.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				50.000	50.000				73.296	73.296	Unidad	EVENTO	1	73.296	73.296
B6.4	BALANCEO DE RUEDAS				50.000	50.000				87.320	87.320	Unidad	EVENTO	1	87.320	87.320
B6.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				50.000	50.000				2.525.393	2.525.393	Unidad	EVENTO	1	2.525.393	2.525.393
B6.6	CAMBIO DE MU?EQUIN				336.983	336.983				336.983	336.983	Unidad	EVENTO	1	336.983	336.983
B6.7	CAMBIO BASE BARRA TORSION				50.000	50.000				464.690	464.690	Unidad	EVENTO	1	464.690	464.690
86.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				420.044	420.044				420.044	420.044	Unidad	EVENTO	1	420.044	420.044
B6.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION				50.000	50.000				353.847	353.847	Unidad	EVENTO	1	353.847	353.847
B6.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				186.643	186.643				186.643	186.643	Unidad	EVENTO	1	186.643	186.643
B6.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				50.000	50.000				542.351	542.351	Unidad	EVENTO	1	542.351	542.351
B6.12	CAMBIO DE BRAZO PITMAN				50.000	50.000				542.908	542.908	Unidad	EVENTO	1	542.908	542.908
B6.13	CAMBIO DE CA?O DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				317.603	317.603				317.603	317.603	Unidad	EVENTO	1	317.603	317.603
B6.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				50.000	50.000				771.645	771.645	Unidad	EVENTO	1	771.645	771.645
B6.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				341.635	341.635				341.635	341.635	Unidad	EVENTO	1	341.635	341.635
B6.16	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				50.000	50.000				518.561	518.561	Unidad	EVENTO	1	518.561	518.561
B6.17	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				258.098	258.098				258.098	258.098	Unidad	EVENTO	1	258.098	258.098
B6.18	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				226.746	226.746				226.746	226.746	Unidad	EVENTO	1	226.746	226.746
B6.19	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				69.416	69.416				69.416	69.416	Unidad	EVENTO	1	69.416	69.416
B6.20	CAMBIO DE CRUZETA DE COLUMNA DE DIRECCION				214.532	214.532				214.532	214.532	Unidad	EVENTO	1	214.532	214.532
B6.21	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				50.000	50.000				642.577	642.577	Unidad	EVENTO	1	642.577	642.577
B6.22	CAMBIO GUARDAPOLVO DE BRAZO DE DIRECCION				298.280	298.280				298.280	298.280	Unidad	EVENTO	1	298.280	298.280
B6.23	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				214.532	214.532				214.532	214.532	Unidad	EVENTO	1	214.532	214.532
B6.24	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				50.000	50.000				694.023	694.023	Unidad	EVENTO	1	694.023	694.023
B6.25	MANO DE OBRA				516.250	516.250				516.250	516.250	Unidad	EVENTO	1	516.250	516.250
B7	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
B7.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				461.657	461.657				461.657	461.657	Unidad	EVENTO	1	461.657	461.657
B7.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				405.487	405.487				405.487	405.487	Unidad	EVENTO	1	405.487	405.487
B7.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				466.987	466.987				466.987	466.987	Unidad	EVENTO	1	466.987	466.987
B7.4	MANO DE OBRA				120.000	120.000				312.500	312.500	Unidad	EVENTO	1	312.500	312.500
88	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro															
88.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				766.184	766.184				766.184	766.184	Unidad	EVENTO	1	766.184	766.184
B8.2	MANO DE OBRA				362.500	362.500				362.500	362.500	Unidad	EVENTO	1	362.500	362.500
89	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
B9.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				747.435	747.435				747.435	747.435	Unidad	EVENTO	1	747.435	747.435
B9.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				306.065	306.065				306.065	306.065	Unidad	EVENTO	1	306.065	306.065
B9.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				100.000	100.000				125.051	125.051	Unidad	EVENTO	1	125.051	125.051
89.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				1.002.780	1.002.780				1.002.780	1.002.780	Unidad	EVENTO	1	1.002.780	1.002.780
89.5	REGULADOR DE FRENO Y DE MANO				238.672	238.672				238.672	238.672	Unidad	EVENTO	1	238.672	238.672
89.6	DISCO DE FRENO				951.192	951.192				951.192	951.192	Unidad	EVENTO	1	951.192	951.192
89.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				501.458	501.458				501.458	501.458	Unidad	EVENTO	1	501.458	501.458
B9.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				111.537	111.537				111.537	111.537	Unidad	EVENTO	1	111.537	111.537

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UDC

89.9	TAMBDR DE FRENO				997.073	997.073				997.073	997.073	Unidad	EVENTO	1	997.073	997.073
89.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				206.612	206.612				206.612	206.612	Unidad	EVENTO	1	206.612	206.612
89.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				394.898	394.898				394.898	394.898	Unidad	EVENTO	1	394.898	394.898
89.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				452.436	452.436				452.436	452.436	Unidad	EVENTO	1	452.436	452.436
89.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO				433.134	433.134				433.134	433.134	Unidad	EVENTO	1	433.134	433.134
89.14	CILINDRO DE FRENO				377.149	377.149				377.149	377.149	Unidad	EVENTO	1	377.149	377.149
89.15	CA?O DE METAL DE FRENO				227.173	227.173				227.173	227.173	Unidad	EVENTO	1	227.173	227.173
89.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA				336.143	336.143				336.143	336.143	Unidad	EVENTO	1	336.143	336.143
89.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO CADA UNO				828.624	828.624				828.624	828.624	Unidad	EVENTO	1	828.624	828.624
89.18	GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA				219.191	219.191				219.191	219.191	Unidad	EVENTO	1	219.191	219.191
89.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				39.665	39.665				39.665	39.665	Unidad	EVENTO	1	39.665	39.665
89.20	CA?O FLEXIBLE DE FRENO				217.494	217.494				217.494	217.494	Unidad	EVENTO	1	217.494	217.494
89.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE /. FRENO				944.592	944.592				944.592	944.592	Unidad	EVENTO	1	944.592	944.592
89.22	REAPARACION DEPRESDR DE AIRE /. FERNO				402.605	402.605				402.605	402.605	Unidad	EVENTO	1	402.605	402.605
89.23	CAMBIO FLUIDO BDMBA A CA?ERIAS				83.080	83.080				83.080	83.080	Unidad	EVENTO	1	83.080	83.080
89.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS				354.964	354.964				354.964	354.964	Unidad	EVENTO	1	354.964	354.964
89.25	MANO DE OBRA				600.000	600.000				600.000	600.000	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
90	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
90.1	CORRECCION DE PISADA				85.781	85.781				85.781	85.781	Unidad	EVENTO	1	85.781	85.781
90.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO				199.719	199.719				199.719	199.719	Unidad	EVENTO	1	199.719	199.719
90.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIDR				272.389	272.389				272.389	272.389	Unidad	EVENTO	1	272.389	272.389
90.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				315.717	315.717				315.717	315.717	Unidad	EVENTO	1	315.717	315.717
90.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA				230.736	230.736				230.736	230.736	Unidad	EVENTO	1	230.736	230.736
90.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				217.075	217.075				217.075	217.075	Unidad	EVENTO	1	217.075	217.075
90.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				537.774	537.774				537.774	537.774	Unidad	EVENTO	1	537.774	537.774
90.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				606.634	606.634				606.634	606.634	Unidad	EVENTO	1	606.634	606.634
90.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				104.584	104.584				104.584	104.584	Unidad	EVENTO	1	104.584	104.584
90.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				254.202	254.202				254.202	254.202	Unidad	EVENTO	1	254.202	254.202
90.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				312.908	312.908				312.908	312.908	Unidad	EVENTO	1	312.908	312.908
90.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION DELANTERO				531.408	531.408				531.408	531.408	Unidad	EVENTO	1	531.408	531.408
90.13	CAMBIO BARRAS ESTABILIZADORA				689.966	689.966				689.966	689.966	Unidad	EVENTO	1	689.966	689.966
90.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				370.999	370.999				370.999	370.999	Unidad	EVENTO	1	370.999	370.999
90.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				401.564	401.564				401.564	401.564	Unidad	EVENTO	1	401.564	401.564
90.16	PARRILLA SUPERIDR CON EJE				700.678	700.678				700.678	700.678	Unidad	EVENTO	1	700.678	700.678
90.17	CAMBIO GRILLETE ELASTICO				324.431	324.431				324.431	324.431	Unidad	EVENTO	1	324.431	324.431
90.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO				958.487	958.487				958.487	958.487	Unidad	EVENTO	1	958.487	958.487
90.19	CAMBIO BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				996.753	996.753				996.753	996.753	Unidad	EVENTO	1	996.753	996.753
90.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				220.816	220.816				220.816	220.816	Unidad	EVENTO	1	220.816	220.816
90.21	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE				769.116	769.116				769.116	769.116	Unidad	EVENTO	1	769.116	769.116
90.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANT. Y TRAS.				250.475	250.475				250.475	250.475	Unidad	EVENTO	1	250.475	250.475
90.23	CAMBIO BASE Y REGULADOR DE SUSPENSION				3.104.255	3.104.255				3.104.255	3.104.255	Unidad	EVENTO	1	3.104.255	3.104.255
90.24	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION.-				50.000	50.000				984.851	984.851	Unidad	EVENTO	1	984.851	984.851

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Gerente

90.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA.-				313.653	313.653				313.653	313.653	Unidad	EVENTO	1	313.653	313.653
90.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				50.000	50.000				389.295	389.295	Unidad	EVENTO	1	389.295	389.295
90.27	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				50.000	50.000				129.955	129.955	Unidad	EVENTO	1	129.955	129.955
90.28	REPARACION DE PEDALERA FRENO, EMBRAGUE				120.000	120.000				273.421	273.421	Unidad	EVENTO	1	273.421	273.421
90.29	CAMBIO HOMOCINETICA				608.061	608.061				608.061	608.061	Unidad	EVENTO	1	608.061	608.061
90.30	CAMBIO JUEGO PERNO PIBOT				218.518	218.518				218.518	218.518	Unidad	EVENTO	1	218.518	218.518
90.31	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				214.958	214.958				214.958	214.958	Unidad	EVENTO	1	214.958	214.958
90.32	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				214.958	214.958				214.958	214.958	Unidad	EVENTO	1	214.958	214.958
90.33	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				201.835	201.835				201.835	201.835	Unidad	EVENTO	1	201.835	201.835
90.34	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				187.706	187.706				187.706	187.706	Unidad	EVENTO	1	187.706	187.706
90.35	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				236.876	236.876				236.876	236.876	Unidad	EVENTO	1	236.876	236.876
90.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				251.987	251.987				251.987	251.987	Unidad	EVENTO	1	251.987	251.987
90.37	MANO DE OBRA				637.500	637.500				637.500	637.500	Unidad	EVENTO	1	637.500	637.500
91	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
91.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				70.000	70.000				140.448	140.448	Unidad	EVENTO	1	140.448	140.448
91.2	REPARACION DE ALTERNADOR				472.748	472.748				472.748	472.748	Unidad	EVENTO	1	472.748	472.748
91.3	CAMBIO DE BATERIA				608.502	608.502				608.502	608.502	Unidad	EVENTO	1	608.502	608.502
91.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				42.752	42.752				42.752	42.752	Unidad	EVENTO	1	42.752	42.752
91.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADDR				234.815	234.815				234.815	234.815	Unidad	EVENTO	1	234.815	234.815
91.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				203.675	203.675				203.675	203.675	Unidad	EVENTO	1	203.675	203.675
91.7	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				68.819	68.819				68.819	68.819	Unidad	EVENTO	1	68.819	68.819
91.8	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				52.017	52.017				52.017	52.017	Unidad	EVENTO	1	52.017	52.017
91.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				49.314	49.314				49.314	49.314	Unidad	EVENTO	1	49.314	49.314
91.10	CAMBIO PERILLA SE?ALERO Y DE LUCES				465.871	465.871				465.871	465.871	Unidad	EVENTO	1	465.871	465.871
91.11	CAMBIO CAJA DE FUSIBLES Y FAROS				462.909	462.909				462.909	462.909	Unidad	EVENTO	1	462.909	462.909
91.12	CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRASERO, DELANTERO				534.455	534.455				534.455	534.455	Unidad	EVENTO	1	534.455	534.455
91.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)				198.029	198.029				198.029	198.029	Unidad	EVENTO	1	198.029	198.029
91.14	CAMBIO DE RELAY DE LUZ ALTA Y BAJA				174.043	174.043				174.043	174.043	Unidad	EVENTO	1	174.043	174.043
91.15	REPARACION BASICA DE TABLERO				150.000	150.000				411.557	411.557	Unidad	EVENTO	1	411.557	411.557
91.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				527.594	527.594				527.594	527.594	Unidad	EVENTO	1	527.594	527.594
91.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS				359.426	359.426				359.426	359.426	Unidad	EVENTO	1	359.426	359.426
91.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				150.000	150.000				255.308	255.308	Unidad	EVENTO	1	255.308	255.308
91.19	CAMBIO DE BOCINA Y RELAY				267.552	267.552				267.552	267.552	Unidad	EVENTO	1	267.552	267.552
91.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				216.464	216.464				216.464	216.464	Unidad	EVENTO	1	216.464	216.464
91.21	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE				155.794	155.794				155.794	155.794	Unidad	EVENTO	1	155.794	155.794
91.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				816.255	816.255				816.255	816.255	Unidad	EVENTO	1	816.255	816.255
91.23	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				350.793	350.793				350.793	350.793	Unidad	EVENTO	1	350.793	350.793
91.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				313.346	313.346				313.346	313.346	Unidad	EVENTO	1	313.346	313.346
91.25	REGULADOR DE VOLTAGE INCORPORADO				333.481	333.481				333.481	333.481	Unidad	EVENTO	1	333.481	333.481
91.26	RECTIFICADOR DE ALTERNADDR (TORNERIA)				204.303	204.303				204.303	204.303	Unidad	EVENTO	1	204.303	204.303
91.27	MANO DE OBRA				575.000	575.000				575.000	575.000	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000

Lic. Luis Chiuzanc
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Manuel V...

92	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
92.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE				399.820	399.820				399.820	399.820	Unidad	EVENTO	1	399.820	399.820
92.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				743.598	743.598				743.598	743.598	Unidad	EVENTO	1	743.598	743.598
92.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				989.031	989.031				989.031	989.031	Unidad	EVENTO	1	989.031	989.031
92.4	RECTIFICACION DE CORDNA VOLANTE				220.000	220.000				393.850	393.850	Unidad	EVENTO	1	393.850	393.850
92.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION				411.144	411.144				411.144	411.144	Unidad	EVENTO	1	411.144	411.144
92.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL				553.264	553.264				553.264	553.264	Unidad	EVENTO	1	553.264	553.264
92.7	REPARACION DE BDMBA CENTRAL				236.876	236.876				236.876	236.876	Unidad	EVENTO	1	236.876	236.876
92.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR				484.451	484.451				484.451	484.451	Unidad	EVENTO	1	484.451	484.451
92.9	CAMBIO FLUIDO				58.000	58.000				111.897	111.897	Unidad	EVENTO	1	111.897	111.897
92.10	CAMBIO GUARDAPOLVO DE HORQUILLA				247.482	247.482				247.482	247.482	Unidad	EVENTO	1	247.482	247.482
92.11	REPARACION BOMBA AUXILIAR				331.376	331.376				331.376	331.376	Unidad	EVENTO	1	331.376	331.376
92.12	CAMBIO CA?O FLEXIBLE				506.021	506.021				506.021	506.021	Unidad	EVENTO	1	506.021	506.021
92.13	CAMBIO CA?Q DUCTO DE FLUIDO				335.749	335.749				335.749	335.749	Unidad	EVENTO	1	335.749	335.749
92.14	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE				402.128	402.128				402.128	402.128	Unidad	EVENTO	1	402.128	402.128
92.15	MANO DE OBRA				520.000	520.000				520.000	520.000	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
93	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
93.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000				327.277	327.277	Unidad	EVENTO	1	327.277	327.277
93.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				55.000	55.000				120.799	120.799	Unidad	EVENTO	1	120.799	120.799
93.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				?1.411	?1.411				71.411	71.411	Unidad	EVENTO	1	71.411	71.411
93.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR				355.716	355.716				355.716	355.716	Unidad	EVENTO	1	355.716	355.716
93.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO				295.116	295.116				295.116	295.116	Unidad	EVENTO	1	295.116	295.116
93.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				276.914	276.914				276.914	276.914	Unidad	EVENTO	1	276.914	276.914
93.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				299.101	299.101				299.101	299.101	Unidad	EVENTO	1	299.101	299.101
93.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR				269.521	269.521				269.521	269.521	Unidad	EVENTO	1	269.521	269.521
93.9	CAMBIO DE RULEMANES O RDOILLO DE EJE PRIMARIO				272.410	272.410				272.410	272.410	Unidad	EVENTO	1	272.410	272.410
93.10	CAMBIO DE RETEN EJE DE MANDO				170.287	170.287				170.287	170.287	Unidad	EVENTO	1	170.287	170.287
93.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIO				329.455	329.455				329.455	329.455	Unidad	EVENTO	1	329.455	329.455
93.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				316.709	316.709				316.709	316.709	Unidad	EVENTO	1	316.709	316.709
93.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.667.862	1.667.862				1.667.862	1.667.862	Unidad	EVENTO	1	1.667.862	1.667.862
93.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				1.590.143	1.590.143				1.590.143	1.590.143	Unidad	EVENTO	1	1.590.143	1.590.143
93.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				257.433	257.433				257.433	257.433	Unidad	EVENTO	1	257.433	257.433
93.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				404.936	404.936				404.936	404.936	Unidad	EVENTO	1	404.936	404.936
93.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				663.662	663.662				663.662	663.662	Unidad	EVENTO	1	663.662	663.662
93.18	CAMBIO DE EJE MANDO				1.212.852	1.212.852				1.212.852	1.212.852	Unidad	EVENTO	1	1.212.852	1.212.852
93.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				341.022	341.022				341.022	341.022	Unidad	EVENTO	1	341.022	341.022
93.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4				1.222.703	1.222.703				1.222.703	1.222.703	Unidad	EVENTO	1	1.222.703	1.222.703
93.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4X4				207.020	207.020				207.020	207.020	Unidad	EVENTO	1	207.020	207.020
93.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN, CAJA				321.933	321.933				321.933	321.933	Unidad	EVENTO	1	321.933	321.933
93.23	REPARACION GENERAL DE CAJA				1.241.368	1.241.368				1.241.368	1.241.368	Unidad	EVENTO	1	1.241.368	1.241.368
93.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4X4				1.168.001	1.168.001				1.168.001	1.168.001	Unidad	EVENTO	1	1.168.001	1.168.001
93.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				461.212	461.212				461.212	461.212	Unidad	EVENTO	1	461.212	461.212
93.26	AJUSTE DE PI?ON Y CAMBIO DE RETEN				314.064	314.064				314.064	314.064	Unidad	EVENTO	1	314.064	314.064
93.27	REPARACION DE DIFERENCIAL				1.229.332	1.229.332				1.229.332	1.229.332	Unidad	EVENTO	1	1.229.332	1.229.332

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE INGC

Gerente

93.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				371.890	371.890				371.890	371.890	Unidad	EVENTO	1	371.890	371.890
93.29	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRASERO				2.765.201	2.765.201				2.765.201	2.765.201	Unidad	EVENTO	1	2.765.201	2.765.201
93.30	REPARAR TUNEL Y CARCAZA DEL DIFERENCIAL				522.292	522.292				522.292	522.292	Unidad	EVENTO	1	522.292	522.292
93.31	CAMBIO PALIER				1.127.161	1.127.161				1.127.161	1.127.161	Unidad	EVENTO	1	1.127.161	1.127.161
93.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				311.072	311.072				311.072	311.072	Unidad	EVENTO	1	311.072	311.072
93.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				310.407	310.407				310.407	310.407	Unidad	EVENTO	1	310.407	310.407
93.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL				380.630	380.630				380.630	380.630	Unidad	EVENTO	1	380.630	380.630
93.35	REPARACION DE PALANCA CAMBIO				364.031	364.031				364.031	364.031	Unidad	EVENTO	1	364.031	364.031
93.36	CAMBIO DE SATELITE, PLANETARIO Y EJE				1.154.534	1.154.534				1.154.534	1.154.534	Unidad	EVENTO	1	1.154.534	1.154.534
93.37	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				362.320	362.320				362.320	362.320	Unidad	EVENTO	1	362.320	362.320
93.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO				789.061	789.061				789.061	789.061	Unidad	EVENTO	1	789.061	789.061
93.39	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO				1.294.568	1.294.568				1.294.568	1.294.568	Unidad	EVENTO	1	1.294.568	1.294.568
93.40	CAMBIO DE CORONA Y PI?DN DIFERENCIAL DELANTERO				2.461.202	2.461.202				2.461.202	2.461.202	Unidad	EVENTO	1	2.461.202	2.461.202
93.41	CAMBIO DE HOMOCINETICA				813.003	813.003				813.003	813.003	Unidad	EVENTO	1	813.003	813.003
93.42	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)				1.081.322	1.081.322				1.081.322	1.081.322	Unidad	EVENTO	1	1.081.322	1.081.322
93.43	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMDCINE. (4X4)				353.179	353.179				353.179	353.179	Unidad	EVENTO	1	353.179	353.179
93.44	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4				675.785	675.785				675.785	675.785	Unidad	EVENTO	1	675.785	675.785
93.45	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL				190.422	190.422				190.422	190.422	Unidad	EVENTO	1	190.422	190.422
93.46	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				69.423	69.423				69.423	69.423	Unidad	EVENTO	1	69.423	69.423
93.47	REPARACION DE RUEDA LIBRE				369.986	369.986				369.986	369.986	Unidad	EVENTO	1	369.986	369.986
93.48	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4				282.440	282.440				282.440	282.440	Unidad	EVENTO	1	282.440	282.440
93.49	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4				1.433.216	1.433.216				1.433.216	1.433.216	Unidad	EVENTO	1	1.433.216	1.433.216
93.50	MANTENIMIENTO DE TRANSMISION (CAJA)				476.816	476.816				476.816	476.816	Unidad	EVENTO	1	476.816	476.816
93.51	MANTENIMIENTO CUBO O MASA 4X4				302.552	302.552				302.552	302.552	Unidad	EVENTO	1	302.552	302.552
93.52	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4X4				625.349	625.349				625.349	625.349	Unidad	EVENTO	1	625.349	625.349
93.53	MANO DE OBRA				600.000	600.000				600.000	600.000	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
94	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
94.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.				70.000	70.000				161.345	161.345	Unidad	EVENTO	1	161.345	161.345
94.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				200.000	200.000				436.706	436.706	Unidad	EVENTO	1	436.706	436.706
94.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				308.984	308.984				308.984	308.984	Unidad	EVENTO	1	308.984	308.984
94.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				278.950	278.950				278.950	278.950	Unidad	EVENTO	1	278.950	278.950
94.5	CAMBIO DE FILTRO				329.616	329.616				329.616	329.616	Unidad	EVENTO	1	329.616	329.616
94.6	REPARACION DE COMPRESOR				500.000	500.000				1.122.212	1.122.212	Unidad	EVENTO	1	1.122.212	1.122.212
94.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				316.766	316.766				316.766	316.766	Unidad	EVENTO	1	316.766	316.766
94.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				170.985	170.985				170.985	170.985	Unidad	EVENTO	1	170.985	170.985
94.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				341.846	341.846				341.846	341.846	Unidad	EVENTO	1	341.846	341.846
94.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.				4.024.556	4.024.556				4.024.556	4.024.556	Unidad	EVENTO	1	4.024.556	4.024.556
94.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.369.033	1.369.033				1.369.033	1.369.033	Unidad	EVENTO	1	1.369.033	1.369.033
94.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				202.941	202.941				202.941	202.941	Unidad	EVENTO	1	202.941	202.941
94.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				50.000	50.000				368.336	368.336	Unidad	EVENTO	1	368.336	368.336
94.14	CAMBIO CA?OS A.A.				314.776	314.776				314.776	314.776	Unidad	EVENTO	1	314.776	314.776
94.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.				50.000	50.000				286.175	286.175	Unidad	EVENTO	1	286.175	286.175
94.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSIONN DE A.A.				333.229	333.229				333.229	333.229	Unidad	EVENTO	1	333.229	333.229
94.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.				411.532	411.532				411.532	411.532	Unidad	EVENTO	1	411.532	411.532

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoría Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UDC ·

94.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.				50.000	50.000				250.389	250.389	Unidad	EVENTO	1	250.389	250.389
94.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA				268.194	268.194				268.194	268.194	Unidad	EVENTO	1	268.194	268.194
94.20	MANO DE OBRA				200.000	200.000				600.000	600.000	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
95	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
95.1	CAMBIAR RETEN ARBOL DE LEVA MOTOR				100.000	100.000				445.346	445.346	Unidad	EVENTO	1	445.346	445.346
95.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUE?AL				100.000	100.000				304.615	304.615	Unidad	EVENTO	1	304.615	304.615
95.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				398.757	398.757				398.757	398.757	Unidad	EVENTO	1	398.757	398.757
95.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				1.480.590	1.480.590				1.480.590	1.480.590	Unidad	EVENTO	1	1.480.590	1.480.590
95.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION (JGO)				643.365	643.365				643.365	643.365	Unidad	EVENTO	1	643.365	643.365
95.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE (JGO)				662.115	662.115				662.115	662.115	Unidad	EVENTO	1	662.115	662.115
95.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS (JGO.)				472.514	472.514				472.514	472.514	Unidad	EVENTO	1	472.514	472.514
95.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				326.020	326.020				326.020	326.020	Unidad	EVENTO	1	326.020	326.020
95.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS Y ESMERILAR				100.000	100.000				374.837	374.837	Unidad	EVENTO	1	374.837	374.837
95.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				845.210	845.210				845.210	845.210	Unidad	EVENTO	1	845.210	845.210
95.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				1.037.223	1.037.223				1.037.223	1.037.223	Unidad	EVENTO	1	1.037.223	1.037.223
95.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				1.341.035	1.341.035				1.341.035	1.341.035	Unidad	EVENTO	1	1.341.035	1.341.035
95.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				676.547	676.547				676.547	676.547	Unidad	EVENTO	1	676.547	676.547
95.14	CAMBIO PERNO PISTON				241.525	241.525				241.525	241.525	Unidad	EVENTO	1	241.525	241.525
95.15	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE BIELA				507.443	507.443				507.443	507.443	Unidad	EVENTO	1	507.443	507.443
95.16	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE BANCADA				605.093	605.093				605.093	605.093	Unidad	EVENTO	1	605.093	605.093
95.17	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE LEVA				311.306	311.306				311.306	311.306	Unidad	EVENTO	1	311.306	311.306
95.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA				1.178.665	1.178.665				1.178.665	1.178.665	Unidad	EVENTO	1	1.178.665	1.178.665
95.19	CAMBIO CORONA MOTOR				1.047.406	1.047.406				1.047.406	1.047.406	Unidad	EVENTO	1	1.047.406	1.047.406
95.20	CAMBIAR TERMOSTATO				269.246	269.246				269.246	269.246	Unidad	EVENTO	1	269.246	269.246
95.21	RECTIFICACION ASIENTO DE VALVULA				212.570	212.570				212.570	212.570	Unidad	EVENTO	1	212.570	212.570
95.22	RECTIFICACION DE VALVULA				175.070	175.070				175.070	175.070	Unidad	EVENTO	1	175.070	175.070
95.23	RECTIFICACION DE CILINDRO				391.154	391.154				391.154	391.154	Unidad	EVENTO	1	391.154	391.154
95.24	RECTIFICACION DE CIGUE?AL				633.677	633.677				633.677	633.677	Unidad	EVENTO	1	633.677	633.677
95.25	CAMBIO DE CIGUE?AL				5.183.668	5.183.668				5.183.668	5.183.668	Unidad	EVENTO	1	5.183.668	5.183.668
95.26	CAMBIO POLEA CIGUE?AL				857.549	857.549				857.549	857.549	Unidad	EVENTO	1	857.549	857.549
95.27	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				2.190.264	2.190.264				2.190.264	2.190.264	Unidad	EVENTO	1	2.190.264	2.190.264
95.28	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				370.132	370.132				370.132	370.132	Unidad	EVENTO	1	370.132	370.132
95.29	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				1.290.269	1.290.269				1.290.269	1.290.269	Unidad	EVENTO	1	1.290.269	1.290.269
95.30	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				704.424	704.424				704.424	704.424	Unidad	EVENTO	1	704.424	704.424
95.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				2.075.128	2.075.128				2.075.128	2.075.128	Unidad	EVENTO	1	2.075.128	2.075.128
95.32	CAMBIO POLEA TENSOR				414.446	414.446				414.446	414.446	Unidad	EVENTO	1	414.446	414.446
95.33	CAMBIO RULEMAN POLEA				405.971	405.971				405.971	405.971	Unidad	EVENTO	1	405.971	405.971
95.34	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				658.457	658.457				658.457	658.457	Unidad	EVENTO	1	658.457	658.457
95.35	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				926.919	926.919				926.919	926.919	Unidad	EVENTO	1	926.919	926.919
95.36	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				325.715	325.715				325.715	325.715	Unidad	EVENTO	1	325.715	325.715
95.37	CAMBIO CALCE LATERAL				328.328	328.328				328.328	328.328	Unidad	EVENTO	1	328.328	328.328
95.38	CAMBIO BUJE DE BIELA				171.591	171.591				171.591	171.591	Unidad	EVENTO	1	171.591	171.591
95.39	CAMBIO BUJE DE LEVA				264.744	264.744				264.744	264.744	Unidad	EVENTO	1	264.744	264.744
95.40	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				540.058	540.058				540.058	540.058	Unidad	EVENTO	1	540.058	540.058

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

...ion Manuel Valiente
Gerente

95.41	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				654.034	654.034				654.034	654.034	Unidad	EVENTO	1	654.034	654.034
95.42	CAMBIAR CORREA DENTADA				864.718	864.718				864.718	864.718	Unidad	EVENTO	1	864.718	864.718
95.43	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				1.147.612	1.147.612				1.147.612	1.147.612	Unidad	EVENTO	1	1.147.612	1.147.612
95.44	REPARACION DE RADIADOR				432.387	432.387				432.387	432.387	Unidad	EVENTO	1	432.387	432.387
95.45	CAMBIO TAPA MOTOR				5.738.979	5.738.979				5.738.979	5.738.979	Unidad	EVENTO	1	5.738.979	5.738.979
95.46	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				761.291	761.291				761.291	761.291	Unidad	EVENTO	1	761.291	761.291
95.47	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR				151.815	151.815				151.815	151.815	Unidad	EVENTO	1	151.815	151.815
95.48	CAMBIO DE JUNTA CARTER				235.937	235.937				235.937	235.937	Unidad	EVENTO	1	235.937	235.937
95.49	REPARACION DE CARTER				120.000	120.000				338.531	338.531	Unidad	EVENTO	1	338.531	338.531
95.50	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				320.602	320.602				320.602	320.602	Unidad	EVENTO	1	320.602	320.602
95.51	CAMBIO EJE BALANCIN				292.885	292.885				292.885	292.885	Unidad	EVENTO	1	292.885	292.885
95.52	CAMBIO PICO INYECTOR				2.129.048	2.129.048				2.129.048	2.129.048	Unidad	EVENTO	1	2.129.048	2.129.048
95.53	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				170.565	170.565				170.565	170.565	Unidad	EVENTO	1	170.565	170.565
95.54	CAMBIO EJE BALANCEADDR DERECHO				775.403	775.403				775.403	775.403	Unidad	EVENTO	1	775.403	775.403
95.55	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				775.403	775.403				775.403	775.403	Unidad	EVENTO	1	775.403	775.403
95.56	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				289.049	289.049				289.049	289.049	Unidad	EVENTO	1	289.049	289.049
95.57	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				68.144	68.144				68.144	68.144	Unidad	EVENTO	1	68.144	68.144
95.58	CAMBIAR CANO DE COMBUSTIBLE				272.057	272.057				272.057	272.057	Unidad	EVENTO	1	272.057	272.057
95.59	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE				347.361	347.361				347.361	347.361	Unidad	EVENTO	1	347.361	347.361
95.60	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				173.936	173.936				173.936	173.936	Unidad	EVENTO	1	173.936	173.936
95.61	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				193.291	193.291				193.291	193.291	Unidad	EVENTO	1	193.291	193.291
95.62	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				181.766	181.766				181.766	181.766	Unidad	EVENTO	1	181.766	181.766
95.63	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				288.170	288.170				288.170	288.170	Unidad	EVENTO	1	288.170	288.170
95.64	REPARACION CANO DE ESCAPE				349.765	349.765				349.765	349.765	Unidad	EVENTO	1	349.765	349.765
95.65	REPARACION DE SILENCIADOR				396.343	396.343				396.343	396.343	Unidad	EVENTO	1	396.343	396.343
95.66	CAMBIO SILENCIAOOR				1.040.395	1.040.395				1.040.395	1.040.395	Unidad	EVENTO	1	1.040.395	1.040.395
95.67	CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR				228.813	228.813				228.813	228.813	Unidad	EVENTO	1	228.813	228.813
95.68	CAMBID CANO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				317.835	317.835				317.835	317.835	Unidad	EVENTO	1	317.835	317.835
95.69	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				92.074	92.074				92.074	92.074	Unidad	EVENTO	1	92.074	92.074
95.70	MANO DE OBRA				1.500.000	1.500.000				1.862.500	1.862.500	Unidad	EVENTO	1	1.862.500	1.862.500
96	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
96.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000				142.085	142.085	Unidad	EVENTO	1	142.085	142.085
96.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				867.340	867.340				867.340	867.340	Unidad	EVENTO	1	867.340	867.340
96.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				436.959	436.959				436.959	436.959	Unidad	EVENTO	1	436.959	436.959
96.4	REPARACION DE RADIADOR				297.386	297.386				297.386	297.386	Unidad	EVENTO	1	297.386	297.386
96.5	CAMBIO DE RADIADOR				3.165.178	3.165.178				3.165.178	3.165.178	Unidad	EVENTO	1	3.165.178	3.165.178
96.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				235.156	235.156				235.156	235.156	Unidad	EVENTO	1	235.156	235.156
96.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				73.987	73.987				73.987	73.987	Unidad	EVENTO	1	73.987	73.987
96.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/. INF.)				313.712	313.712				313.712	313.712	Unidad	EVENTO	1	313.712	313.712
96.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				329.928	329.928				329.928	329.928	Unidad	EVENTO	1	329.928	329.928
96.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				244.946	244.946				244.946	244.946	Unidad	EVENTO	1	244.946	244.946
96.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				990.131	990.131				990.131	990.131	Unidad	EVENTO	1	990.131	990.131
96.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				508.039	508.039				508.039	508.039	Unidad	EVENTO	1	508.039	508.039
96.13	CAMBIO CORREA POLEA BOMBA AGUA POLEA CENTRAL				263.696	263.696				263.696	263.696	Unidad	EVENTO	1	263.696	263.696

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Dpto. Auditoria Financiera
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Leon Miguel Vallejo
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

96.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				627.885	627.885				627.885	627.885	Unidad	EVENTO	1	627.885	627.885
96.15	MANO DE OBRA				387.500	387.500				387.500	387.500	Unidad	EVENTO	1	387.500	387.500
97	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
97.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				1.175.567	1.175.567				1.175.567	1.175.567	Unidad	EVENTO	1	1.175.567	1.175.567
97.2	ALINEACION Y REGULACIDN DE PISADA DE RUEDAS				139.327	139.327				139.327	139.327	Unidad	EVENTO	1	139.327	139.327
97.3	BALANCEO DE RUEDAS				82.931	82.931				82.931	82.931	Unidad	EVENTO	1	82.931	82.931
97.4	CAMBIO DE MU?EQUIN				296.567	296.567				296.567	296.567	Unidad	EVENTO	1	296.567	296.567
97.5	CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCION				696.170	696.170				696.170	696.170	Unidad	EVENTO	1	696.170	696.170
97.6	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				408.980	408.980				408.980	408.980	Unidad	EVENTO	1	408.980	408.980
97.7	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				229.232	229.232				229.232	229.232	Unidad	EVENTO	1	229.232	229.232
97.8	CAMBID DE CAND DE ALTA PRESIDN DE DIR HIDRAULICA				307.441	307.441				307.441	307.441	Unidad	EVENTO	1	307.441	307.441
97.9	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				573.042	573.042				573.042	573.042	Unidad	EVENTO	1	573.042	573.042
97.10	CAMBIO DE BARRA TENSOR				386.468	386.468				386.468	386.468	Unidad	EVENTO	1	386.468	386.468
97.11	CAMBIO DE AMDRTIGUADOR DE DIRECCION				50.000	50.000				405.413	405.413	Unidad	EVENTO	1	405.413	405.413
97.12	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				392.933	392.933				392.933	392.933	Unidad	EVENTO	1	392.933	392.933
97.13	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				169.538	169.538				169.538	169.538	Unidad	EVENTO	1	169.538	169.538
97.14	MANTENIMIENTO MASA				201.367	201.367				201.367	201.367	Unidad	EVENTO	1	201.367	201.367
97.15	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				88.597	88.597				88.597	88.597	Unidad	EVENTO	1	88.597	88.597
97.16	CAMBIO DE CRUZETA DE COLUMNA DE DIRECCION				323.451	323.451				323.451	323.451	Unidad	EVENTO	1	323.451	323.451
97.17	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				50.000	50.000				791.117	791.117	Unidad	EVENTO	1	791.117	791.117
97.18	MANO DE OBRA				550.000	550.000				550.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
98	Serv. de repar. y manL sistema limpiaparabrisas - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
98.1	CAMBIO DE RESDRVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS				476.668	476.668				476.668	476.668	Unidad	EVENTO	1	476.668	476.668
98.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				365.650	365.650				365.650	365.650	Unidad	EVENTO	1	365.650	365.650
98.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				112.313	112.313				112.313	112.313	Unidad	EVENTO	1	112.313	112.313
98.4	MANO DE OBRA				50.000	50.000				237.500	237.500	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
99	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro															
99.1	REPARACION DE ASIENTDS Y ALFDMBRADOS DE PISOS				400.000	400.000				744.508	744.508	Unidad	EVENTO	1	744.508	744.508
99.2	MANO DE OBRA				100.000	100.000				362.500	362.500	Unidad	EVENTO	1	362.500	362.500
					TOTAL, GS.	1.069.460.000				TOTAL, GS.	1.135.215.143				TOTAL, GS	1.135.215.461

Lic. Luis Chiuzano
Jefe de Departamento UOC
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE UOC

Econ. Miguel Valiente
Gerente de Gestión Institucional
Responsable UOC
Fondo Ganadero