PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2017 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT

Lote N° 1 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado Consul 12.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	63.000	20.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	63.000	20.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	25.000	28.000	63.000	20.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	63.000	20.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	63.000	20.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	63.000	120.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	50.000	77.000	63.000	90.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	5.000	35.000	63.000	30.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	5.000	45.500	63.000	30.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	2.000	56.000	63.000	30.000
	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	37.000	84.000	63.000	80.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000	560.000	63.000	455.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	60.000	112.000	63.000	100.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	50.000	112.000	63.000	100.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	63.000	80.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	75.000	80.000
						1.099.000	**1.494.500**	**1.020.000**	**1.295.000**

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

Lote N° 2 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado Panasonic 12000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	56.000	30.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	56.000	30.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	56.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	56.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	56.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	56.000	130.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	50.000	77.000	56.000	100.000
	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	5.000	35.000	56.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	5.900	45.500	56.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	5.000	56.000	56.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	20.000	84.000	56.000	90.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	474.000	560.000	56.000	499.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	50.000	112.000	56.000	100.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	50.000	112.000	56.000	120.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	56.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	60.000	90.000
						899.900	**1.494.500**	**900.000**	**1.489.000**

MONTO MÍNIMO	**3.000.000**
MONTO MAXIMO	**6.000.000**

Lote N° 3 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado SPRINGER 12000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	83.000	30.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	83.000	30.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	83.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	83.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	25.000	35.000	83.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	104.000	105.000	83.000	130.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000	77.000	83.000	100.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	83.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500	45.500	83.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	5.400	56.000	83.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000	84.000	83.000	90.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000	560.000	83.000	499.000

C. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW	[redacted]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	83.000	100.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	83.000	120.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	83.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	85.000	90.000
						1.339.900	**1.494.500**	**1.330.000**	**1.489.000**

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

Lote N° 4 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	83.000	30.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	83.000	30.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	83.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	83.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	25.000	35.000	83.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	104.000	105.000	83.000	130.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000	77.000	83.000	100.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	83.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500	45.500	83.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	5.400	56.000	83.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000	84.000	83.000	90.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000	560.000	83.000	499.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	83.000	100.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	83.000	120.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	83.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	90.000	90.000
						1.339.900	**1.494.500**	**1.335.000**	**1.489.000**

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

Lote N° 5 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	48.000	30.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	48.000	30.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	48.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	48.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	48.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	10.000	105.000	48.000	130.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	20.000	77.000	48.000	100.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	48.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	10.000	45.500	48.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	5.900	56.000	48.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	24.000	84.000	48.000	90.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	550.000	665.000	48.000	490.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	40.000	112.000	48.000	100.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	40.000	112.000	48.000	120.000
	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	20.000	70.000	48.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	20.000	70.000	60.000	90.000
						799.900	**1.599.500**	**780.000**	**1.480.000**

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

Lote N° 6 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	69.000	30.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	69.000	30.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	69.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	69.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	69.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	69.000	150.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	20.000	77.000	69.000	100.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	69.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	20.000	45.500	69.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	5.900	56.000	69.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	25.000	84.000	69.000	90.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	555.000	665.000	69.000	549.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	69.000	120.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	69.000	120.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	69.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	75.000	90.000
						1.099.900	**1.599.500**	**1.110.000**	**1.579.000**

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

C.P. IGNACIO BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. [redacted]

		COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT

Lote N° 7 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado RBD 18.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	58.000	30.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	58.000	30.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	58.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	58.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	58.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	58.000	150.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	20.000	77.000	58.000	100.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	58.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	20.000	45.500	58.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	5.900	56.000	58.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	25.000	84.000	58.000	90.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	555.000	665.000	58.000	550.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	62.000	112.000	58.000	120.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	62.000	112.000	58.000	130.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	58.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	60.000	90.000
						999.900	**1.599.500**	**930.000**	**1.590.000**

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

Lote N° 8 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	62.000	30.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	62.000	30.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	62.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	62.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	62.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	62.000	120.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	20.000	77.000	62.000	100.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	10.900	35.000	62.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	30.000	45.500	62.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	20.000	56.000	62.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	26.000	84.000	62.000	80.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000	665.000	62.000	550.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	62.000	100.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	62.000	100.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	77.000	70.000	62.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	77.000	70.000	70.000	90.000
						1.249.900	**1.599.500**	**1.000.000**	**1.500.000**

MONTO MÍNIMO	**6.500.000**
MONTO MAXIMO	**13.000.000**

Lote N° 9 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado JAMES 12.000/18.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	20.000	35.000	84.000	30.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	20.000	35.000	84.000	30.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	84.000	25.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	25.000	35.000	84.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	84.000	25.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	84.000	110.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000	77.000	84.000	100.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	84.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.000	45.500	84.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	84.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	80.000	84.000	84.000	80.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000	560.000	84.000	540.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	84.000	100.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	84.000	100.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	84.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	90.000	90.000
						1.450.000	**1.494.500**	**1.350.000**	**1.470.000**

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

Lote N° 10 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado YOTO 18.000/24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	80.000	25.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	80.000	25.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	80.000	25.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	80.000	25.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	10.500	35.000	80.000	25.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	80.000	100.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	20.000	77.000	80.000	100.000

C.P. IGNACIA BRUTEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	80.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500	45.500	80.000	30.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	80.000	30.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000	84.000	80.000	75.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000	665.000	80.000	530.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	80.000	90.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	80.000	90.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	80.000	80.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	100.000	90.000
						1.370.000	1.599.500	1.300.000	1.370.000

MONTO MÍNIMO	4.500.000
MONTO MAXIMO	9.000.000

Lote N° 11 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado GALAXY 24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	20.000	35.000	80.000	25.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	20.000	35.000	80.000	25.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	20.000	28.000	80.000	20.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	20.000	35.000	80.000	20.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	20.000	35.000	80.000	25.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	55.000	105.000	80.000	100.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	70.000	77.000	80.000	90.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	30.000	35.000	80.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	20.000	45.500	80.000	30.000
	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	80.000	30.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	50.000	84.000	80.000	75.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000	665.000	80.000	530.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	80.000	112.000	80.000	90.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	103.000	112.000	80.000	90.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	80.000	80.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	90.000	90.000
						1.369.000	1.599.500	1.290.000	1.360.000

MONTO MÍNIMO	4.000.000
MONTO MAXIMO	8.000.000

Lote N° 12 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado WHITE WESTINGHOUSE 12.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	70.000	25.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	70.000	25.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	70.000	20.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	70.000	20.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	70.000	25.000
	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	60.000	105.000	70.000	100.000
,	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	50.000	77.000	70.000	90.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	30.000	35.000	70.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.000	45.500	70.000	30.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	70.000	30.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000	84.000	70.000	75.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000	560.000	70.000	530.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	70.000	90.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	70.000	90.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	70.000	80.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	100.000	90.000
						1.299.000	1.494.500	1.150.000	1.360.000

MONTO MÍNIMO	3.500.000
MONTO MAXIMO	7.000.000

Lote N° 13 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado JAM 18.000/24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	10.000	20.000	93.000	20.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	93.000	20.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	93.000	20.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	10.000	35.000	93.000	20.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	93.000	20.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	93.000	140.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	93.000	100.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	93.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.000	45.500	93.000	40.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	93.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000	84.000	93.000	90.000

C.P. IGNACIA BENITEZ
Oficial Inspector Inic.
Dpto. UOC

						COMPUNEW	[redacted]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000	665.000	93.000	590.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	93.000	120.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	96.000	130.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	100.000	90.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	95.000	90.000
						1.499.000	**1.577.500**	**1.500.000**	**1.570.000**

MONTO MÍNIMO	**4.000.000**
MONTO MÁXIMO	**8.000.000**

Lote N° 14 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	62.000	15.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	62.000	15.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	10.000	28.000	62.000	15.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	62.000	15.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	62.000	10.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500	10.500	62.000	10.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	150.000	154.000	62.000	180.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	110.000	115.500	62.000	100.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	62.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	62.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	62.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	10.000	14.000	62.000	10.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	62.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	14.000	62.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	62.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	10.000	17.500	62.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	50.000	56.000	62.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	62.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	50.000	63.000	62.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	50.000	56.000	62.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	110.000	112.000	62.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	62.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	70.000	77.000	62.000	70.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000	84.000	62.000	80.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	62.000	50.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500	24.500	62.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000	665.000	88.000	715.000
						1.814.000	**2.016.000**	**1.700.000**	**1.780.000**

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Lote N° 15 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca VCP de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	37.000	50.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	37.000	50.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	20.000	28.000	37.000	50.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	20.000	35.000	37.000	40.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	37.000	50.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.000	10.500	37.000	20.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	10.000	154.000	37.000	50.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	80.000	115.500	37.000	220.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	37.000	150.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	37.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	15.000	35.000	37.000	50.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	5.000	14.000	37.000	50.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	37.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	14.000	37.000	50.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	37.000	40.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	5.000	17.500	37.000	30.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	5.000	56.000	37.000	30.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	5.000	70.000	37.000	30.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	60.000	63.000	37.000	90.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	55.000	56.000	37.000	40.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	105.000	112.000	37.000	40.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	37.000	120.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	30.000	77.000	37.000	90.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	30.000	84.000	37.000	120.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	37.000	90.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	10.000	24.500	37.000	70.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	559.900	560.000	38.000	20.000
						1.189.900	**1.911.000**	**1.000.000**	**1.720.000**

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

C.P. IGNACIA BAITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

COMPUNEW	[illegible]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT

Lote N° 16 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca RBD de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	68.000	30.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	68.000	30.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	22.000	28.000	68.000	30.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	25.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500	10.500	68.000	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000	154.000	68.000	220.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500	115.500	68.000	150.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	68.000	10.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	68.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500	17.500	68.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	68.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	68.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000	63.000	68.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	68.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000	112.000	68.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	68.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000	77.000	68.000	100.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000	84.000	68.000	90.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	68.000	70.000
[illegible]	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500	84.000	68.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000	665.000	82.000	715.000
						2.000.000	**2.075.500**	**1.850.000**	**2.010.000**

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Lote N° 17 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	64.000	15.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	64.000	15.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	10.000	28.000	64.000	15.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	64.000	15.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	35.000	64.000	10.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.000	10.500	64.000	10.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	150.000	154.000	64.000	180.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	110.000	115.500	64.000	100.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	64.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	64.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	145.000	64.000	20.000
[illegible]	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	64.000	10.000
[illegible]	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	64.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	64.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	64.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500	17.500	64.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	55.000	56.000	64.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000	56.000	64.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000	63.000	64.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	64.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000	112.000	64.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	64.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000	70.000	64.000	70.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	196.000	196.000	64.000	80.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	64.000	50.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500	24.500	64.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000	665.000	86.000	730.000
						1.999.000	**2.217.000**	**1.750.000**	**1.795.000**

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Lote N° 18 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	68.000	30.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	68.000	30.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	21.000	28.000	68.000	30.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	25.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500	10.500	68.000	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000	154.000	68.000	210.000

APROBACIÓN
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW	[redacted]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500	115.500	68.000	150.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	68.000	10.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	68.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	68.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500	17.500	68.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	68.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	68.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000	63.000	68.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	68.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000	112.000	68.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	68.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000	77.000	68.000	100.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000	84.000	68.000	90.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	68.000	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500	24.500	68.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000	665.000	82.000	715.000
						1.999.000	**2.016.000**	**1.850.000**	**2.000.000**

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Lote N° 19 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAMES de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	33.000	30.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	33.000	25.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	21.000	28.000	33.000	25.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	33.000	25.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	33.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500	10.500	33.000	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000	154.000	33.000	210.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500	115.500	33.000	150.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	33.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	33.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	33.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	33.000	10.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	33.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	33.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	33.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500	17.500	33.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	33.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	33.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000	63.000	33.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	33.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000	112.000	33.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	33.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000	77.000	33.000	100.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000	84.000	33.000	90.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	33.000	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500	24.500	33.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000	665.000	52.000	715.000
						1.999.000	**2.016.000**	**910.000**	**1.990.000**

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Lote N° 20 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca YOTO de 12.000/ 18.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	10.000		65.000	20.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	10.000		65.000	20.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	10.000		65.000	20.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	30.000		65.000	20.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	31.000		65.000	20.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		65.000	10.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		65.000	190.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		65.000	120.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		65.000	10.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		65.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		65.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		65.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		65.000	80.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Ind.
Dpto. UOC

						COMPUNEW	[redacted]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		65.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		65.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		65.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		65.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		65.000	100.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		85.000	90.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000		80.000	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000		70.000	715.000
						1.939.000	**0**	**1.800.000**	**1.900.000**

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Lote N° 21 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 12.000/ 18.000 /24.000 BTU - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	25.000	35.000	14.000	28.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	14.000	25.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	21.000	28.000	14.000	25.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	14.000	25.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	30.000	35.000	14.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500	10.500	14.000	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000	35.000	14.000	210.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500	115.500	14.000	150.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	14.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	14.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	14.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	14.000	10.000
[illegible]	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	14.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000	14.000	14.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000	35.000	14.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500	17.500	14.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	14.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	14.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000	63.000	14.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000	56.000	14.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000	112.000	14.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	14.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000	77.000	14.000	100.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000	84.000	14.000	90.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	14.000	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500	24.500	14.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000	665.000	16.000	715.000
						1.984.000	**1.897.000**	**380.000**	**1.988.000**

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Lote N° 22 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	15.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	15.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	15.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	15.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	10.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		62.000	10.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		62.000	180.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		62.000	100.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	10.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		62.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		62.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		62.000	70.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	80.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	50.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		50.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000		100.000	725.000
						2.016.000	**0**	**1.700.000**	**1.790.000**

C.P. IGNACIA BAEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

COMPUNEW	[redacted]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT

MONTO MÍNIMO	2.812.500
MONTO MAXIMO	5.625.000

Lote N° 23 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	30.000		65.000	20.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	30.000		65.000	19.500
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	21.000		65.000	15.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	30.000		65.000	15.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	30.000		65.000	20.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		65.000	10.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	150.000		65.000	190.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		65.000	120.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	10.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		65.000	10.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		65.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		65.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		65.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		65.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		65.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		65.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		65.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		65.000	80.000
[illegible]	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		65.000	100.000
[illegible]	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		65.000	90.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000		65.000	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		65.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000		110.000	715.000
						1.985.000	**0**	**1.800.000**	**1.889.500**

MONTO MÍNIMO	2.812.500
MONTO MAXIMO	5.625.000

Lote N° 24 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	30.000		62.000	15.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	20.000		62.000	13.500
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	15.000		62.000	13.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	20.000		62.000	13.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	20.000		62.000	10.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		62.000	10.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	150.000		62.000	170.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		62.000	70.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	10.000
[illegible]	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
[illegible]	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	10.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	30.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	10.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	20.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	10.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	20.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	80.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		62.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	30.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		62.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		62.000	70.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	80.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	50.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000		83.000	725.000
						1.949.000	**0**	**1.695.000**	**1.729.500**

MONTO MÍNIMO	2.812.500
MONTO MAXIMO	5.625.000

Lote N° 25 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	30.000		68.000	40.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	30.000		68.000	40.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	21.000		68.000	30.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	30.000		68.000	40.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Int.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	30.000		68.000	40.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		68.000	12.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		68.000	120.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		68.000	138.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		68.000	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		68.000	44.500
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		68.000	40.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		68.000	15.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	25.000		68.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		68.000	20.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		68.000	40.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		68.000	20.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		68.000	40.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		68.000	90.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		68.000	50.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		68.000	55.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		68.000	70.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		68.000	90.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		68.000	80.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		68.000	80.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000		68.000	50.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		68.000	30.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000		82.000	550.000
						1.979.000	**0**	**1.850.000**	**1.899.500**

MONTO MÍNIMO	**2.812.500**
MONTO MAXIMO	**5.625.000**

Lote N° 26 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 12.000 BTU . - Prog. 2.1.5

IT	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500		66.000	80.000
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100		66.000	50.000
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		66.000	90.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 12.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	560.000		66.000	680.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950		66.000	130.000
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		66.000	40.000
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500		66.000	20.000
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		66.000	30.000
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		66.000	30.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		66.000	50.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		66.000	60.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900		66.000	90.000
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		66.000	10.000
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000		66.000	60.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		66.000	50.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		66.000	30.000
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		66.000	10.000
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		66.000	30.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750		66.000	30.000
[illegible]	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		66.000	70.000
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		66.000	40.000
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		66.000	50.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		66.000	40.000
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.850		56.000	40.000
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		56.000	20.000
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450		56.000	40.000
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.350		46.000	20.000
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		58.000	10.000
						1.963.700	**0**	**1.790.000**	**1.900.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 27 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 18.000 BTU - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500		44.000	50.000
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100		44.000	25.000
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		44.000	35.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 18.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	560.000		44.000	540.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950		44.000	60.000
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		44.000	40.000
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500		44.000	20.000
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		44.000	25.000
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		44.000	20.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		44.000	40.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		44.000	30.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900		44.000	44.000
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		44.000	10.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000		44.000	40.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		44.000	40.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		44.000	30.000
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		44.000	10.000
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		44.000	30.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750		44.000	30.000
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	132.300		44.000	30.000
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		44.000	40.000
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		44.000	30.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		44.000	30.000
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.150		44.000	30.000
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		44.000	20.000
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450		44.000	20.000
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.350		44.000	20.000
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		62.000	10.000
						2.025.300	**0**	**1.250.000**	**1.349.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 28 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 24.000 BTU - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500		67.000	80.000
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100		67.000	50.000
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		67.000	100.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 24.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	665.000		67.000	750.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950		67.000	130.000
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		67.000	40.000
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500		67.000	20.000
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		67.000	30.000
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		67.000	30.000
	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	5.600		67.000	55.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		67.000	60.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900		67.000	90.000
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		67.000	10.000
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000		67.000	70.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		67.000	50.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		67.000	30.000
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		67.000	10.000
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		67.000	30.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750		67.000	30.000
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	132.300		67.000	70.000
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		67.000	40.000
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		67.000	50.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		67.000	40.000
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.150		67.000	40.000
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		67.000	20.000
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450		67.000	40.000
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.350		67.000	20.000
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		91.000	10.000
						2.079.900	**0**	**1.900.000**	**1.995.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 29 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 36.000 BTU - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500		67.000	80.000
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100		67.000	50.000
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		67.000	70.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 36.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	665.000		67.000	750.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950		67.000	130.000
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		67.000	40.000
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500		67.000	20.000
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		67.000	30.000
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		67.000	30.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		67.000	60.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		67.000	70.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900		67.000	50.000
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		67.000	10.000
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000		67.000	70.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		67.000	50.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		67.000	30.000
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		67.000	10.000
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		67.000	30.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750		67.000	30.000
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		67.000	70.000
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		67.000	40.000
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		67.000	50.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		67.000	40.000
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.150		67.000	40.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Ind.
Dpto. UOC

						[redacted] COMPUNEW	[redacted]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		67.000	20.000
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450		67.000	40.000
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.350		67.000	20.000
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		81.000	10.000
						2.068.000	**0**	**1.890.000**	**1.940.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 30 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500		60.000	80.000
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100		60.000	25.000
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		60.000	70.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 48.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	665.000		60.000	690.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950		60.000	100.000
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		60.000	40.000
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500		60.000	20.000
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		60.000	30.000
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.750		60.000	30.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		60.000	60.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		60.000	70.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900		60.000	44.000
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		60.000	10.000
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000		60.000	70.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		60.000	50.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		60.000	30.000
	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		60.000	10.000
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		60.000	30.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750		60.000	30.000
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		60.000	70.000
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		60.000	40.000
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		60.000	50.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800		60.000	40.000
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.150		60.000	30.000
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400		60.000	20.000
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450		60.000	20.000
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.350		60.000	20.000
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350		110.000	10.000
						2.068.000	**0**	**1.730.000**	**1.789.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 31 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		87.000	40.000
	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		87.000	40.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000		87.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		87.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		87.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000		87.000	100.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador.	UNIDAD	EVENTO	1	77.000		87.000	80.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		87.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500		87.000	50.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		87.000	50.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		87.000	70.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	560.000		87.000	780.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		87.000	80.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		87.000	50.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		87.000	60.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		95.000	120.000
						1.494.500	**0**	**1.400.000**	**1.650.000**

Monto Mínimo	**8.000.000**
Monto Máximo	**10.000.000**

Lote N° 32 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			40.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			40.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000			30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000			130.000

[redacted]
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000			80.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500			50.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000			50.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000			70.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	560.000			800.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000			80.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000			60.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000			60.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000			120.000
						1.494.500	**0**	0	**1.700.000**

Monto Mínimo	**8.000.000**
Monto Máximo	**10.000.000**

Lote N° 33 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			40.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			40.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000			30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000			120.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000			80.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000			40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500			50.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		93.000	50.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		93.000	70.000
	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	665.000		93.000	800.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		93.000	80.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		93.000	60.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		93.000	50.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		105.000	130.000
						1.599.500	**0**	**663.000**	**1.700.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 34 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		92.000	40.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		92.000	40.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000		92.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		92.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		92.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000		92.000	90.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000		92.000	80.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		92.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500		92.000	50.000
	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		92.000	50.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		92.000	70.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	665.000		92.000	690.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		92.000	80.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		92.000	60.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		92.000	50.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		100.000	80.000
						1.599.500	**0**	**1.480.000**	**1.510.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 35 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado GREE 60.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	42.000		160.000	50.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	42.000		160.000	50.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		160.000	50.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	42.000		160.000	50.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		160.000	50.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	140.000		160.000	170.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	98.000		160.000	130.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	7.000		160.000	80.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500		160.000	70.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		160.000	80.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		160.000	110.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	1.610.000		160.000	1.630.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	126.000		160.000	110.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		160.000	150.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		160.000	100.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		180.000	100.000
						2.614.500	**0**	**2.580.000**	**2.980.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 36 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		88.000	40.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		88.000	40.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000		88.000	30.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		88.000	30.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		88.000	30.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000		88.000	70.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000		88.000	80.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000		88.000	40.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500		88.000	50.000
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000		88.000	50.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000		88.000	70.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	665.000		88.000	689.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		88.000	80.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000		88.000	60.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		88.000	50.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000		100.000	80.000
						1.599.500	**0**	**1.420.000**	**1.489.000**

Monto Mínimo	**10.000.000**
Monto Máximo	**20.000.000**

Lote N° 37 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18000/ 24.000 BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	30.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	30.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		66.000	30.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	30.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		66.000	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		66.000	90.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		66.000	80.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	40.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	30.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	40.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		66.000	20.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	20.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		66.000	15.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		66.000	20.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		66.000	20.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		66.000	70.000
	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		66.000	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		66.000	80.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		66.000	70.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		66.000	75.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		66.000	90.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		66.000	70.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		66.000	80.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000		66.000	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		66.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000		74.000	570.000
						2.121.000	**0**	**1.790.000**	**1.805.000**

MONTO MÍNIMO	**3.000.000**
MONTO MAXIMO	**6.000.000**

Lote N° 38 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	30.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	30.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		60.000	30.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	30.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		60.000	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		60.000	80.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		60.000	70.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	30.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	40.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		60.000	20.000

GINA GARCIA BRITE
Oficial Inspector Int
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	20.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		60.000	15.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		60.000	20.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		60.000	20.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		60.000	70.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		60.000	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		60.000	30.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		60.000	70.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		60.000	70.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		60.000	80.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		60.000	70.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		60.000	60.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000		60.000	50.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		60.000	15.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	560.000		60.000	570.000
						2.016.000	**0**	**1.620.000**	**1.670.000**

MONTO MÍNIMO	**2.560.250**
MONTO MAXIMO	**5.120.500**

Lote N° 39 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 18.000 BTU - - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	30.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	30.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		65.000	30.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	30.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		65.000	15.000
	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		65.000	90.000
	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		65.000	80.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	40.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	30.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	40.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		65.000	20.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	20.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		65.000	15.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		65.000	20.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		65.000	20.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		65.000	70.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		65.000	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		65.000	80.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		65.000	70.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		65.000	70.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		65.000	90.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		65.000	70.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		65.000	80.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000		65.000	90.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		65.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	560.000		80.000	570.000
						2.016.000	**0**	**1.770.000**	**1.820.000**

MONTO MÍNIMO	**2.550.000**
MONTO MAXIMO	**5.100.000**

Lote N° 40 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca SPEED de 24.000 BTU. - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	40.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		70.000	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		70.000	90.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		70.000	90.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	30.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	20.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	30.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	30.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	70.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		70.000	80.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	70.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		70.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	90.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		70.000	70.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	80.000

IGNACIA GOMEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	100.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	20.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	560.000		70.000	600.000
						2.016.000	**0**	**1.890.000**	**1.940.000**

MONTO MÍNIMO	**2.000.000**
MONTO MAXIMO	**4.000.000**

Lote N° 41 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Ventanal Marca SPRINGER de 12.000 BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	30.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	30.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		67.000	30.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	30.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	30.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		67.000	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		67.000	85.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		67.000	100.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	30.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	30.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	40.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		67.000	20.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		67.000	20.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		67.000	30.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		67.000	20.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		67.000	50.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		67.000	60.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		67.000	70.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		67.000	70.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		67.000	80.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		67.000	90.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		67.000	90.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		67.000	100.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000		67.000	120.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		67.000	30.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	560.000		88.000	550.000
						2.016.000	**0**	**1.830.000**	**1.890.000**

MONTO MÍNIMO	**2.250.000**
MONTO MAXIMO	**4.500.000**

Lote N° 42 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 60.000 BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	20.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	20.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		89.000	20.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	20.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	20.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		89.000	10.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		89.000	100.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		89.000	120.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	30.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	30.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	30.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		89.000	15.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	30.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		89.000	15.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		89.000	25.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		89.000	20.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		89.000	50.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		89.000	60.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		89.000	60.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		89.000	70.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		89.000	100.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		89.000	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		89.000	80.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		89.000	100.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000		89.000	140.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		89.000	25.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.295.000		106.000	1.210.000
						2.751.000	**0**	**2.420.000**	**2.490.000**

MONTO MÍNIMO	**2.650.000**
MONTO MAXIMO	**5.300.000**

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

COMPUNEW	[redacted]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT

Lote N° 43 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca WESTPOINT modelo CLJ de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	3.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	3.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		14.000	3.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	3.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	3.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		14.000	3.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		14.000	30.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		14.000	20.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	6.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	50.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	20.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		14.000	12.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	10.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		14.000	5.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		14.000	5.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		14.000	7.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		14.000	3.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		14.000	9.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		14.000	10.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		14.000	10.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		14.000	13.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		14.000	15.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		14.000	11.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		14.000	17.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000		14.000	15.000
[illegible]	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		14.000	4.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.295.000		35.000	110.000
						2.751.000	**0**	**399.000**	**400.000**

MONTO MÍNIMO	**2.900.000**
MONTO MAXIMO	**5.800.000**

Lote N° 44 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GOLD H de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	60.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	60.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		110.000	50.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	50.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	60.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		110.000	40.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		110.000	240.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		110.000	180.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	60.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	60.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	50.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		110.000	40.000
[illegible]	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	80.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		110.000	40.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		110.000	60.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		110.000	40.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		110.000	100.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		110.000	200.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		110.000	150.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		110.000	100.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		110.000	180.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		110.000	150.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		110.000	150.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		110.000	180.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000		110.000	140.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		110.000	50.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.715.000		140.000	2.150.000
						3.066.000	**0**	**3.000.000**	**4.720.000**

MONTO MÍNIMO	**2.500.000**
MONTO MAXIMO	**5.000.000**

Lote N° 45 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 48.000 BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000		100.000	30.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500		100.000	10.000

C.P. IGNACIA BRITI
Oficial Inspector Int
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000		100.000	160.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500		100.000	140.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000		100.000	20.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000		100.000	20.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000		100.000	40.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500		100.000	20.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000		100.000	70.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000		100.000	100.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000		100.000	90.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000		100.000	70.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000		100.000	130.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000		100.000	100.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000		100.000	90.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000		100.000	100.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000		100.000	150.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500		100.000	35.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.295.000		100.000	1.445.000
						2.751.000	**0**	**2.700.000**	**3.140.000**

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

Lote N° 46 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado - Prog. 2.2.0

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU**				**3.062.000**	**0**	**4.143.000**	**3.922.000**
1.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	21.000		70.000	25.000
1.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	14.000		70.000	15.000
1.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	Evento	1	14.000		70.000	15.000
1.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	7.000		70.000	7.000
1.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	Evento	1	595.000		70.000	800.000
1.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	Evento	1	70.000		70.000	80.000
1.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	Evento	1	160.000		70.000	300.000
1.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	Evento	1	114.500		70.000	180.000
1.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	Evento	1	35.000		70.000	50.000
1.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	Evento	1	35.000		70.000	50.000
1.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	Evento	1	34.000		70.000	100.000
1.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	Evento	1	76.000		70.000	150.000
1.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	Evento	1	98.000		70.000	110.000
1.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	42.000		70.000	50.000
1.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	70.000		70.000	90.000
1.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	Evento	1	70.000		70.000	80.000
1.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	Evento	1	73.500		70.000	90.000
1.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	98.000		70.000	120.000
1.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	Evento	1	119.000		70.000	150.000
1.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	Evento	1	35.000		70.000	40.000
1.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	Evento	1	28.000		70.000	30.000
1.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	42.000		70.000	50.000
1.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	42.000		70.000	50.000
1.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	28.000		70.000	30.000
1.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	17.500		70.000	20.000
1.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	24.500		70.000	30.000
1.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	42.000		70.000	150.000

GRACIA BRITEZ
Oficial Inspector Int.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
1.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	Evento	1	17.500		70.000	20.000
1.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque	Unidad	Evento	1	105.000		70.000	150.000
1.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	Evento	1	14.000		70.000	15.000
1.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	Evento	1	14.000		70.000	15.000
1.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
1.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
1.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
1.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
1.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
1.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000
1.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000
1.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	45.000
1.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
1.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	25.000
1	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	45.000
1.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
1.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
1.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		70.000	45.000
1.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
1.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
1.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
1.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
1.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
1.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
1.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	35.000
1.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
1.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
1.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
1.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	60.000
1.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	70.000
1.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		153.000	70.000
2	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU**		**1**	**Evento**	**3.297.000**	**0**	**4.143.000**	**3.950.000**
2.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
2.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
2.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
2.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		70.000	10.000
2.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	630.000		70.000	800.000
2.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	80.000
2.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		70.000	300.000
2.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		70.000	280.000
2.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
2.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
2.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	40.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Inf.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
2.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		70.000	140.000
2.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	120.000
2.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
2.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	80.000
2.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	80.000
2.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		70.000	80.000
2.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	120.000
2.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		70.000	140.000
2.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
2.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
2.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
2.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
2.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
2.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
2.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
2.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
2.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
2	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y	Unidad	1	Evento	105.000		70.000	130.000
2.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
2.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
2.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
2.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
2.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
2.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
2.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
2.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	55.000
2.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000
2.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
2	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
2.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
2.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
2.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
2.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
2.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		70.000	35.000
2.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
2.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
2.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
2.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
2.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
2.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
2.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
2.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
2.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
2.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000

C.P. IGNACIA PEREZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
2.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	60.000
2.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	90.000
2.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		153.000	90.000
3	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU**				**3.332.000**	**0**	**4.143.000**	**3.835.000**
3.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
3.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
3.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
3.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		70.000	10.000
3.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	665.000		70.000	750.000
3.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	80.000
3.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		70.000	250.000
3.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		70.000	185.000
3.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
3.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
3.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	90.000
3.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		70.000	160.000
3	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	120.000
3.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
3.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	80.000
3.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	80.000
3.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		70.000	90.000
3.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	120.000
3.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		70.000	160.000
3.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
3.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	35.000
3.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
3.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
3.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
3.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
3.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
3.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
3.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
3.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque	Unidad	1	Evento	105.000		70.000	120.000
3.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
3.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		70.000	15.000
3.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
3.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
3.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
3.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
3.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
3.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000
3.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
3.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
3.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
3.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
3.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
3.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
3.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
3.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		70.000	40.000
3.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
3.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
3.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
3.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
3.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
3.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
3.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
3.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
3	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
3.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
3.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	60.000
3.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	90.000
3.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		153.000	90.000
4	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU**				**4.739.000**	**0**	**4.143.000**	**5.585.000**
4.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	49.000		70.000	60.000
4.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	49.000		70.000	60.000
4.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
4.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
4.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.155.000		70.000	1.250.000
4.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	220.000
4.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		70.000	250.000
4.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		70.000	210.000
4.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	230.000
4.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	230.000
4.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	110.000
4.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		70.000	160.000
4.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	120.000
4.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
4.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	90.000
4.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	90.000
4.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		70.000	90.000
4.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	130.000
4.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		70.000	150.000
4.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
4.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Ing.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
4.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
4.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
4.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	35.000
4.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
4.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	25.000
4.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
4.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
4.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	315.000		70.000	300.000
4.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	126.000		70.000	160.000
4.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	105.000		70.000	140.000
4.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
4.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	30.000
4.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
4.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
4.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
4.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000
4.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	60.000
4.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
4.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
4.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
4.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
4.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
4.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	20.000
4.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		70.000	40.000
4.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
4.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
4.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
4.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
4.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
4.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
4.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
4.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	45.000
4.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
4.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
4.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	70.000
4.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	100.000
4.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		153.000	100.000
5	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU**		**1**	**Evento**	**3.682.000**	**0**	**4.143.000**	**4.615.000**
5.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	70.000
5.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	70.000
5.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	49.000		70.000	60.000

GNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd
Dpto. UO

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
5.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		70.000	10.000
5.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
5.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	240.000
5.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		70.000	290.000
5.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		70.000	230.000
5.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	240.000
5.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	240.000
5.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	110.000
5.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		70.000	160.000
5.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	130.000
5.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
5.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	90.000
5.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	90.000
5.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		70.000	95.000
5.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	130.000
5.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		70.000	160.000
5.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
5.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
5.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
5.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
5.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
5.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
5.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	25.000
5.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
5.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
5.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	315.000		70.000	400.000
5.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	196.000		70.000	170.000
5.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	105.000		70.000	150.000
5.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
5.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
5.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
5.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
5.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
5.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000
5.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	55.000
5.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
5.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
5.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
5.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
5.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
5.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000

C.P. IGNACIA BRITE
Oficial Inspector Inte
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
5.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		70.000	40.000
5.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
5.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
5.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
5.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
5.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
5.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	35.000
5.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	45.000
5.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	45.000
5.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	30.000
5.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	50.000
5.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	50.000
5.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	100.000
5.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		153.000	100.000
6	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU**		**1**	**Evento**	**6.968.000**	**0**	**4.135.000**	**6.593.000**
6.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	70.000
6.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	70.000
6.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	7.000		70.000	90.000
6.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	50.000
6.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.575.000		70.000	1.978.000
6.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	250.000
6.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		70.000	290.000
6.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		70.000	210.000
6.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	230.000
6.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	175.000		70.000	220.000
6.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		70.000	120.000
6.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	245.000		70.000	200.000
6.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	130.000
6.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
6.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	90.000
6.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		70.000	90.000
6.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		70.000	80.000
6.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		70.000	120.000
6.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		70.000	150.000
6.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
6.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	40.000
6.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
6.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	40.000

Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
6.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	30.000
6.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
6.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
6.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
6.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	1.960.000		70.000	280.000
6.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	105.000		70.000	140.000
6.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	126.000		70.000	160.000
6.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	105.000		70.000	130.000
6.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	20.000
6.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
6.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
6.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	30.000
6.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
6.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000
6.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		70.000	50.000
6.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	50.000
6.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
6.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		70.000	30.000
6.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		70.000	50.000
6.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
6.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
6.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		70.000	40.000
6.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	30.000
6.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		70.000	25.000
6.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	16.000		70.000	20.000
6.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	35.000
6.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	40.000
6.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		70.000	35.000
6.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	25.000		70.000	40.000
6.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	25.000		70.000	40.000
6.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		70.000	25.000
6.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	35.000		70.000	40.000
6.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		70.000	70.000
6.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		67.000	90.000
6.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		148.000	90.000
						25.080.000	**0**	**24.850.000**	**28.500.000**

Monto mínimo:	**70.000.000**
Monto máximo:	**140.000.000**

C.P. IGNACIA BRIT
Oficial Inspector In
Dpto. UOC

COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT

LOTE N° 47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PROGRAMA 2.1.7

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
1	72102305-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU**				**3.262.000**	**0**	**3.637.000**	3.975.000
1.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	30.000
1.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
1.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
1.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		62.000	10.000
1.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	595.000		62.000	750.000
1.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
1.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		62.000	200.000
1.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		62.000	200.000
1.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
1.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
1.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		62.000	160.000
1.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
1.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
1.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
1.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
1.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		62.000	90.000
1.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
1.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		62.000	160.000
1.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
1.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
1.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
1.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
1.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
1.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
1.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
1.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
1.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	105.000		62.000	140.000
1.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
1.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
1.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
1.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
1.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
1.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	30.000

IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
1.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
1.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	60.000
1.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	60.000
1.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
1.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
1.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
1.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
1.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
1.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
1.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		62.000	40.000
1.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
1.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
1.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
1.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
1.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
1.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
1.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
1.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
1.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
1.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento1.	35.000		62.000	40.000
1.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	70.000
1.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
-	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		103.000	100.000
2	72102305-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU**		1		**3.297.000**	**0**	**3.637.000**	3.930.000
2.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
2.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
2.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
2.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		62.000	10.000
2.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	630.000		62.000	650.000
2.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
2.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		62.000	250.000
2.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		62.000	230.000
2.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
2.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
2.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	110.000
2.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		62.000	150.000

DORTEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOM

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
2.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
2.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
2.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
2.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
2.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		62.000	90.000
2.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
2.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		62.000	160.000
2.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
2.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
2.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
2.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
2.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
2.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
2.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
2.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
2.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
2.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	105.000		62.000	140.000
2.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
2.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
2.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
2.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
2.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
2.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
2.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
2.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	50.000
2.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	50.000
2.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
2.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
2.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
2.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
2.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
2.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
2.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		62.000	40.000
2.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
2.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
2.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
2.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
2.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
2.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
2.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
2.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
2.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	20.000
2.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento1.	35.000		62.000	40.000
2.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	70.000
2.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
2.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		103.000	100.000
	72102305-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU**		1		**3.332.000**	**0**	**3.637.000**	**3.970.000**
3.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
3.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
3.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
3.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		62.000	10.000
3.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	665.000		62.000	750.000
3.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
3.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		62.000	200.000
3.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		62.000	220.000
3.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
3.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
- -	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	110.000
3.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		62.000	160.000
3.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
3.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
3.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	50.000
3.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
3.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		62.000	90.000
3.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
3.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		62.000	160.000
3.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
3.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	35.000
3.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
3.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
3.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
3.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000

C.P. [illegible] BAEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW	[illegible]	FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
3.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
3.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
3.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
3.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	105.000		62.000	140.000
3.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
3.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
3.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
3.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
3.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
3.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
3.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
3.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	50.000
[illegible]	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	50.000
3.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
3.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
3.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
3.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
3.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	30.000
3.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	20.000
3.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		62.000	40.000
3.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	30.000
3.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
3.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	35.000
3.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	35.000
3.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	35.000
3.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
3.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
3.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
3.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento1.	35.000		62.000	40.000
3.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	70.000
3.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
3.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		103.000	100.000
4	72102305-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU**		1		**3.367.000**	**0**	**3.637.000**	**4.125.000**
4.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000

C.P. ANACIA BRITEZ
Oficial Inspector Inte.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
4.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
4.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
4.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		62.000	10.000
4.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	700.000		62.000	900.000
4.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
4.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		62.000	200.000
4.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		62.000	200.000
4.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
4.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
4.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
4.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		62.000	160.000
4.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
4.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
4.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
4.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
4.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		62.000	90.000
	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
4.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		62.000	160.000
4.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
4.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
4.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
4.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
4.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
4.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
4.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	25.000
4.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
4.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
4.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	105.000		62.000	140.000
4.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
4.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
4.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
4.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
4.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
4.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	30.000
4.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
4.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	60.000
4.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	60.000
4.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
4.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
4.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000

Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
4.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
4.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
4.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
4.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		62.000	40.000
4.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
4.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
4.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
4.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
4.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
4.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
4.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	45.000
4.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	45.000
4.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento1.	35.000		62.000	40.000
4.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	70.000
4.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
4.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		103.000	100.000
5	72102305-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU**		1		**3.412.500**	**0**	**3.637.000**	**100.000**
5.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
5.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
5.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
5.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		62.000	100.000
5.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	745.500		62.000	900.000
	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
5.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		62.000	200.000
5.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		62.000	200.000
5.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
5.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
5.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
5.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		62.000	160.000
5.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
5.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
5.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
5.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
5.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		62.000	90.000
5.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
5.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		62.000	160.000

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
5.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
5.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	35.000
5.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
5.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
5.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
5.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
5.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
5.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
5.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
5.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	105.000		62.000	140.000
5.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
5.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
[illegible]	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
5.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
5.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
5.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
5.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
5.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	50.000
5.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	50.000
5.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
5.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
5.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
5.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
[illegible]	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
[illegible]	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
5.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		62.000	35.000
5.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
5.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
5.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
5.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	35.000
5.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	35.000
5.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	35.000
5.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
5.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
5.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	30.000
5.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento1.	35.000		62.000	40.000
5.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	70.000
5.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000

[illegible] IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
5.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		103.000	100.000
5	72102305-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU**		1		**3.507.000**	**0**	**3.596.000**	**4.390.000**
6.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	20.000
6.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
6.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	20.000
6.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	7.000		62.000	10.000
6.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	840.000		62.000	1.100.000
6.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
6.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	210.000		62.000	250.000
6.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	164.500		62.000	250.000
6.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	50.000
6.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
6.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
6.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	126.000		62.000	140.000
6.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
6.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
6.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	70.000		62.000	90.000
6.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	73.500		62.000	90.000
6.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	98.000		62.000	130.000
6.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	119.000		62.000	160.000
6.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
6.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
6.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
6.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
6.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
6.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
6.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
6.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
6.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	105.000		62.000	140.000
6.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
6.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	14.000		62.000	15.000
6.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
6.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
6.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
6.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
6.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
6.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	60.000
6.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	45.500		62.000	60.000
6.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	45.000
6.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
6.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000

S.P. IGNACIA [illegible]
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

						COMPUNEW		FRIOTEXS G S.R.L.	AIRMECT
6.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000		62.000	50.000
6.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	20.000
6.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	20.000
6.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	31.500		62.000	40.000
6.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	20.000
6.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
6.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	17.500		62.000	20.000
6.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
6.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
6.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	28.000		62.000	30.000
6.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
6.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
6.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	21.000		62.000	25.000
6.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
6.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	70.000
6.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
6.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	100.000
7	72102305-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60000 BTU**		1		**2.820.500**	**0**	**1.139.000**	**3.455.000**
7.1	72102305-001	Provision y cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.230.000		62.000	1.450.000
7.2	72102305-001	Provision y carga de gas refrigerante	Unidad	1	Evento	280.000		62.000	300.000
7.3	72102305-001	Adaptacion del ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y /o condensadora	Unidad	1	Evento	63.000		62.000	80.000
7.4	72102305-001	Provision y cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	91.000		62.000	120.000
7.5	72102305-001	Provision y cambio de termoestato alambrico, con relay de 24v y transformador 220v/24v	Unidad	1	Evento	84.000		62.000	120.000
7.6	72102305-001	Provision y cambio de capacitador de marcha compreso	Unidad	1	Evento	91.000		62.000	120.000
7.7	72102305-001	Desmontaje, rebobinado y montaje de motor trifasico de condesador y evaporador	Unidad	1	Evento	175.000		62.000	200.000
7	72102305-001	consistente en la limpieza quimica de serpentina de condensacion	Unidad	1	Evento	175.000		62.000	200.000
7.9	72102305-001	Provision y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	1	Evento	24.500		62.000	30.000
7.10	72102305-001	Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000		62.000	40.000
7.11	72102305-001	Provision y cambio de rele térmico	Unidad	1	Evento	31.500		62.000	40.000
7.12	72102305-001	Provison de control remoto	Unidad	1	Evento	52.500		62.000	60.000
7.13	72102305-001	Adaptacion de ruleman al motor ventilador	Unidad	1	Evento	63.000		62.000	80.000
7.14	72102305-001	Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre, vacio y prueba de hermetidad con nitrogeno	Unidad	1	Evento	145.000		62.000	275.000
7.15	72102305-001	Provision y cambio de presostato baja presion	Unidad	1	Evento	56.000		62.000	70.000
7.16	72102305-001	Provision y colocacion de filtro de aire UE	Unidad	1	Evento	49.000		62.000	60.000
7.17	72102305-001	Provision y sustitucion de rele temporizador de 0 a 30 segundos	Unidad	1	Evento	175.000		147.000	210.000
						22.998.000	**0**	**22.920.000**	**28.150.000**

Monto mínimo:	**45.000.000**
Monto máximo:	**90.000.000**

Monto Total mínimo:	**441.160.250**
Monto Total máximo:	**870.320.500**

C.P. IGNACIO BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC