CUADRO COMPARATIVO

TDA, Taller de Arquitectura Tel 021-601084 RUC 3300533					
Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL (I.V.A. incluido)
A	ESCENARIO, PISOS				
1	Desmonte de placas dañadas	gl	1,00	219.700	219.700
2	Provisión y colocación de placas	gl	1,00	202.800	202.800
3	Reparación y mantenimiento gral de placas	gl	1,00	1.014.000	1.014.000
4	Limpieza y pulido en general	m2	150,00	20.280	3.042.000
5	Plastificado de placas	m2	150,00	30.420	4.563.000
B	CIELORASO				
1	Verificar, reparar y reemplazar placas dañadas y cabostensores de sosten cielorraso	gl	1,00	1.545.000	1.545.000
C	PINTURA				
C.1	PAREDES				
1	Reparación revoques dañados por humedad lijado de pinturas y pinturas al agua interior	m2	534,00	16.590	8.859.060
C.2	ABERTURAS				
1	Reparaciones de aberturas existentes y pinturas al esmalte sintetico o barniz	m2	27,00	25.350	684.450
D	GOTERAS				
1	Reparaciones generales, limpieza de canaletas y bajadas, reemplazo de chapas dañadas	un	4,00	2.100.000	8.400.000
E	SALA DE SONIDOS-HALL DE ACCESO				
E.1	CIELORRASO				
1	Verificación, reparación y reemplazo de placas dañadas y cabostensores de sosten cielorraso	gl	1,00	800.000	800.000
F	PINTURA				
F.1	PAREDES				
1	Reparación revoques dañados por humedad lijado de pinturas y pinturas al agua interior	m2	788,00	16.590	13.072.920
F.2	ABERTURAS				
1	Reparaciones de aberturas existentes y pinturas al esmalte sintetico o barniz	gl	27,00	32.955	889.785
G	GOTERAS				
1	Reparaciones generales, limpieza de canaletas y bajadas, reemplazo de chapas dañadas	un	3,00	2.150.000	6.450.000
H	SALON AUDITORIO				
H.1	CIELORRASO				
1	Desmonte de placas dañadas	gl	1,00	676.000	676.000
2	Provisión y colocación de placas nuevas (durlok)	gl	1,00	4.225.000	4.225.000
3	Verificación, reparación y reemplazo cabos-tensores de sosten	gl	1,00	1.137.000	1.137.000

I	PINTURA				
I.1	PAREDES				
1	Reparación revoques dañados por humedad lijado de pinturas y pinturas al agua interior	m2	315,00	18.590	5.855.850
I.2	ABERTURAS				
1	Reparaciones de aberturas existentes y pinutras al esmalte sintetico o barniz	m2	44,00	42.842	1.885.048
J	GOTERAS				
1	Reparaciones generales, limpieza de canaletas y bajadas, reemplazo de chapas dañadas	un	3,00	2.100.000	6.300.000
K	EXTERIOR-TRATAMIENTO DE PAREDES				
K.1	PINTURA				
1	Tratamiento de ladrillos vistos de estructura de Hº Aº.	m2	1390,00	20.280	28.189.200
2	Limpieza, reparaciones generales y pintura de aberturas externas	gl	1,00	1.528.000	1.528.000
	TOTAL				99.538.813

Son Guaraníes noventa y nueve millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos trece.-

Ing. Roberto Sánchez Baez Ruc. 279029-7 Tel. 021-673765					
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL (I.V.A. incluido)
A	ESCENARIO, PISOS				
1	Desmonte de placas dañadas	gl	1,00	263.000	263.000
2	Provisión y colocación de placas	gl	1,00	221.000	221.000
3	Reparación y mantenimiento gral de placas	gl	1,00	1.198.000	1.198.000
4	Limpieza y pulido en general	m2	150,00	25.000	3.750.000
5	Plastificado de placas	m2	150,00	37.500	5.625.000
B	CIELORASO				
1	y cabostensores de sosten cielorraso	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
C	PINTURA				
C.1	PAREDES				
1	lijado de pinturas y pinturas al agua interior	m2	534,00	22.000	11.748.000
C.2	ABERTURAS				
1	pinturas al esmalte sintetico o barniz	m2	27,00	30.200	815.400
D	GOTERAS				
1	y bajadas, reemplazo de chapas dañadas	un	4,00	1.920.000	7.680.000
E	SALA DE SONIDOS-HALL DE ACCESO				
E.1	CIELORRASO				
1	dañadas y cabostensores de sosten cielorraso	gl	1,00	1.315.000	1.315.000
F	PINTURA				
F.1	PAREDES				
1	Reparación revoques dañados por humedad	m2	788,00	22.000	17.336.000
F.2	ABERTURAS				
1	pinturas al esmalte sintetico o barniz	gl	27,00	30.200	815.400
G	GOTERAS				
1	y bajadas, reemplazo de chapas dañadas	un	3,00	1.900.000	5.700.000
H	SALON AUDITORIO				
H.1	CIELORRASO				
1	Desmonte de placas dañadas	gl	1,00	780.000	780.000

2	(durlok)	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
3	tensores de sosten	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
I	**PINTURA**				
I.1	**PAREDES**				
1	lijado de pinturas y pinturas al agua interior	m2	315,00	22.000	6.930.000
I.2	**ABERTURAS**				
1	pinutras al esmalte sintetico o barniz	m2	44,00	30.200	1.328.800
J	**GOTERAS**				
1	Reparaciones generales, limpieza de canaletas	un	3,00	1.900.000	5.700.000
K	**EXTERIOR-TRATAMIENTO DE PAREDES**				
K.1	**PINTURA**				
1	Hº Aº.	m2	1390,00	23.000	31.970.000
2	aberturas externas	gl	1,00	2.400.000	2.400.000
	TOTAL				**113.475.600**

Son Guaraníes ciento trece millones cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos.-

IDRO PUERTOS S.R.L del Ing. Federico Ballasch Ruc. 80003404-0 Tel. 0981-405834					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNITARIO**	**TOTAL** (I.V.A. incluido)
A	**ESCENARIO, PISOS**				
1	Desmonte de placas dañadas	gl	1,00	285.000	285.000
2	Provisión y colocación de placas	gl	1,00	260.000	260.000
3	Reparación y mantenimiento gral de placas	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
4	Limpieza y pulido en general	m2	140,00	27.000	3.780.000
5	Plastificado de placas	m2	140,00	39.500	5.530.000
B	**CIELORASO**				
1	y cabostensores de sosten cielorraso	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
C	**PINTURA**				
C.1	**PAREDES**				
1	lijado de pinturas y pinturas al agua interior	m2	485,00	25.000	12.125.000
C.2	**ABERTURAS**				
1	pinturas al esmalte sintetico o barniz	m2	24,00	42.500	1.020.000
D	**GOTERAS**				
1	y bajadas, reemplazo de chapas dañadas	un	4,00	2.100.000	8.400.000
E	**SALA DE SONIDOS-HALL DE ACCESO**				
E.1	**CIELORRASO**				
1	dañadas y cabostensores de sosten cielorraso	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
F	**PINTURA**				
F.1	**PAREDES**				
1	Reparación revoques dañados por humedad	m2	717,00	25.000	17.925.000
F.2	**ABERTURAS**				
1	pinturas al esmalte sintetico o barniz	gl	24,00	42.500	1.020.000
G	**GOTERAS**				
1	y bajadas, reemplazo de chapas dañadas	un	3,00	2.100.000	6.300.000
H	**SALON AUDITORIO**				
H.1	**CIELORRASO**				
1	Desmonte de placas dañadas	gl	1,00	880.000	880.000
2	(durlok)	gl	1,00	5.490.000	5.490.000
3	tensores de sosten	gl	1,00	1.900.000	1.900.000
I	**PINTURA**				

I.1	**PAREDES**				
1	lijado de pinturas y pinturas al agua interior	m2	286,00	25.000	7.150.000
I.2	**ABERTURAS**				
1	pinutras al esmalte sintetico o barniz	m2	40,00	42.500	1.700.000
J	**GOTERAS**				
1	Reparaciones generales, limpieza de canaletas	un	3,00	2.100.000	6.300.000
K	**EXTERIOR-TRATAMIENTO DE PAREDES**				
K.1	**PINTURA**				
1	Hº Aº.	m2	1288,00	26.500	34.132.000
2	aberturas externas	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	TOTAL				**120.447.000**

Son Guaraníes ciento veinte millones cuatrocientos cuarenta y siete mil.-