MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Cuadro Comparativo de Ofertas

			DATA SISTEMS S.A.E.C.A.				
Ítem	**Código**	**Descripción**	**Presentación**	**Unidad de Med.**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
Grupo 1 – LOTE 1 – Mantenimiento Dispositivo de Almacenamiento (SAN) del SIARE							
1	81111812-014	**Marca / Modelo:** Hitachi AMS 200 **Origen:** USA. **Descripción:** Capacidad de almacenamiento en Tbytes Libres (TB) adicional requerida. Mínimo exigido 3. **Configuración:** Capacidad de 3 TB libres en modo RAID 0+1. **Discos:** Discos compatibles tipo FC 10K rpm o superior con una capacidad mínima de 300 GB. Mínimo exigido 21 discos de 300 GB o capacidad requerida. **Conectividad:** Deberá contemplar la configuración del HBA de un server indicado por la DGIC, al arreglo agregado al storage. **Compatibilidad:** Compatible Modelo SAN: Marca Hitachi AMS 200. EXIGIDO. **Montaje e Instalación:** Contemplará todos los suministros, actividades de montaje, instalación en general, configuración y puesta en funcionamiento del arreglo de discos y la instalación de los componentes en el lugar y la modalidad a ser acordada con el cliente. La instalación deberá ser realizada por técnicos certificados por el fabricante del hardware y/o con probada experiencia en manejo del hardware en compañía de técnicos de la DGIC. Los discos deberán ser desembalados en presencia de los técnicos de la DGIC de manera a garantizar que los mismos nuevos de origen y/o contar con documentos que certifiquen su origen. Todos los elementos y accesorios deberán nuevos de fábrica. EXIGIDO. **Pruebas de buen funcionamiento:** Contemplará todas las actividades de pruebas de buen funcionamiento de todos los servicios instalados en su conjunto. Para ello deberá ejecutar pruebas controladas de buen funcionamiento para demostración de la correcta configuración por parte del proveedor de los trabajos solicitados. Estas pruebas se realizarán bajo supervisión de personal técnico de la DGIC del Ministerio de Hacienda. EXIGIDO. **Plazo de Entrega:** 30 días posteriores a la Adjudicación para la instalación de los componentes. **Garantía (escrita):** Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. Mínimo exigido3 años.	Evento	Unidad	1	279.400.000	279.400.000
Precio Total Grupo 1 – Lote 1							**279.400.000**

Grupo 2 – LOTE 2 – Mantenimiento y I ación de Servidores de Desarrollo del SIARE							
1	81111812-015	**Marca / Modelo:** SUN FIRE X4150 **Origen:** USA. **Descripción:** Capacidad de almacenamiento de Memoria RAM en GB adicional requerida. Mínimo exigido 24. **Configuración:** Bancos de 8 GB. Mínimo exigido: 3 bancos de 8GB. **Tipo:** PC2-5300 667 MHz ECC Fully Buffered DDR2 DIMMs. EXIGIDO. **Compatibilidad:**Compatible Server SUN FIRE X4150. EXIGIDO. **Montaje e Instalación:** Contemplará todos los suministros, actividades de montaje, instalación en general, configuración y puesta en funcionamiento de los bancos de memoria. Reubicación de los bancos de memoria remanentes y la instalación de los componentes en el lugar y la modalidad a ser acordada con el cliente. La instalación deberá ser realizada por técnicos certificados por el fabricante del hardware o con probada experiencia en el manejo del hardware, en compañía de técnicos de la DGIC. Las memorias deberán ser desembaladas en presencia de los técnicos de la DGIC de manera a garantizar que las mismas sean nuevas de origen y/o contar con documentos que certifiquen su origen. Todos los elementos y accesorios deberán ser nuevos de fábrica. EXIGIDO. **Pruebas de buen funcionamiento:** Pruebas de buen funcionamiento: Contemplará todas las actividades de pruebas de buen funcionamiento de todos los servicios instalados en su conjunto. Para ello deberá ejecutar pruebas controladas de buen funcionamiento para demostración de la correcta configuración por parte del proveedor de los trabajos solicitados. Estas pruebas se realizarán bajo supervisión de personal técnico de la DGIC del Ministerio de Hacienda. EXIGIDO. **Plazo de entrega:** 30 días posteriores a la Adjudicación para la instalación de los componentes. **Garantía (escrita):** Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. Mínimo exigido 3 años.	Evento	Unidad	1	No Cotiza	-
	Precio Total Grupo 2 – Lote 2						

Grupo 3 – LOTE 3 – Mantenimiento y R ıción de Servidores de Aplicaciones del SIARE							
1	81111812-015	**Marca / Modelo:** HP Proliant ML370 G5 E5320 **Origen:** USA. **Descripción:** Capacidad de almacenamiento de Memoria RAM en GB adicional requerida. Mínimo exigido 32. **Unidad de Medida/Configuración:** Bancos de 8 GB. Mínimo exigido 4 bancos de 8 GB. **Tipo:** PC2-5300 667 MHz DDR2. EXIGIDO. **Compatibilidad:** Compatible con HP Proliant ML370 G5 E5320. EXIGIDO. **Montaje e Instalación:** Contemplará todos los suministros, actividades de montaje, instalación en general, configuración y puesta en funcionamiento de los bancos. Reubicación de los bancos remanentes y la instalación de los componentes en el lugar y la modalidad a ser acordada con el cliente. La instalación deberá ser realizada por técnicos certificados por el fabricante del hardware o con probada experiencia en el manejo del hardware en compañía de técnicos de la DGIC. Las memorias deberán ser desembaladas en presencia de los técnicos de la DGIC de manera a garantizar que las mismas sean nuevas de origen y/o contar con documentos que certifiquen su origen. Todos los elementos y accesorios deberán ser nuevos de fábrica. EXIGIDO. **Pruebas de buen funcionamiento:** Contemplará todas las actividades de pruebas de buen funcionamiento de todos los servicios instalados en su conjunto. Para ello deberá ejecutar pruebas controladas de buen funcionamiento para demostración de la correcta configuración por parte del proveedor de los trabajos solicitados. Estas pruebas se realizarán bajo supervisión de personal técnico de la DGIC del Ministerio de Hacienda. EXIGIDO. **Plazo de entrega:** 30 días posteriores a la Adjudicación para la instalación de los componentes. **Garantía (escrita):** Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. Mínimo exigido3 años.	Evento	Unidad	1	18.425.000	18.425.000
Precio Total Grupo 3 – Lote 3							**18.425.000**

Grupo 4 – LOTE 4 – Mantenimier e Aires de Precisión Data Center DGIC							
1	72102305-001	**Marca / Modelo:** Aire Westric DW-015 **Origen:** Argentina. **Descripción:** Reemplazo de Filtros de retorno de unidad Evaporadora. **Cantidad y Características:** 24 Unidades de Filtro Descartable 493 x 493 x 45 mm. 12 Unidades de Filtro Descartable 595 x 490 x 45 mm. Mínimo exigido 36. **Compatibilidad:** Acondicionador de Aire Westric Modelo DW-015. EXIGIDO. **Montaje e Instalación:** Contemplará todos los suministros, actividades de montaje, instalación en general, configuración y puesta en funcionamiento de los filtros y la instalación de los componentes en el lugar, tiempo y modalidad a ser acordada con el cliente. La instalación será realizada con la presencia de técnicos de la DGIC. Todos los elementos y accesorios deberán ser nuevos de fábrica. EXIGIDO. **Pruebas de buen funcionamiento:** Contemplará todas las actividades de pruebas de buen funcionamiento de todos los servicios instalados en su conjunto. Para ello deberá ejecutar pruebas controladas de buen funcionamiento para demostración de la correcta configuración por parte del proveedor de los trabajos solicitados. Estas pruebas se realizarán bajo supervisión de personal técnico de la DGIC del Ministerio de Hacienda. EXIGIDO. **Plazo de Entrega:** 30 días para el reemplazo del primer juego de filtros, luego durante el periodo de garantía solicitado. **Garantía (escrita):** Soporte de atención del producto ofertado incluyendo el reemplazo si fuese requerido. Mínimo exigido 2 años.	Evento	Unidad	1	No Cotiza	-
Precio Total Grupo 4 – Lote 4							

Grupo 5 – LOTE 5 – Mantenimiento y Reparación de Unic de Alimentación Ininterrumpida (UPS) del DATA CENTER							
1	81111812-008	**Item 1: SERVICIO PREVENTIVO UPS – APC S...rt RT 10000 XL (Series JS0612001731 - NS0621017729). Cantidad de UPS 2 (DOS)** **SERVICIO PREVENTIVO:** Limpieza, calibración, verificación de los parámetros de funcionamiento y de las baterías, y/o ajustes necesarios para el normal funcionamiento de las máquinas, de acuerdo a las necesidades específicas de cada máquina determinada por el Departamento Técnico del Oferente adjudicado. Este servicio se realizará en forma periódica con un total de 2 (dos) visitas de mantenimiento por año por cada oficina donde se halle ubicada las UPS´S. Exigido.	Evento	Unidad	2	9.900.000	19.800.000
2	81111812-008	**Item 2: SERVICIO CORRECTIVO UPS – APC Smart RT 10000 XL (Serie JS0612001731 - NS0621017729). Cantidad de UPS 2 (DOS)** **SERVICIO CORRECTIVO:** Realizado a solicitud de la DGIC por desperfecto en cualquiera de los equipos, consistente en ajustes, reparaciones y/o reemplazo de piezas o partes dañadas o en mal estado. El oferente adjudicado instalará UPS´S similares, si las mismas necesiten reparación, mientras dure la reparación del equipo dañado. El tiempo de respuesta por parte del oferente será: - Asistencia técnica, será de 1(una) hora (lo ideal), o 2 (dos) horas máximo, a partir de la llamada de reclamo de la DGIC. Exigido. **SERVICIOS A CUBRIR:** La provisión de baterías, cuyo reemplazo sea necesario por causa del desgaste o deterioro por su uso normal. Exigido. El oferente deberá asistir técnicamente cuidando en todo momento el buen servicio las 24 (veinticuatro) horas del día, 365 (trescientos sesenta y cinco) días al año. Exigido. Soporte On site de partes y mano de obra con respuesta dentro de las: 2 (dos) horas de reclamo como máximo. Exigido. **Garantía de buen funcionamiento (escrita):** Soporte de atención de Mano de Obra y Repuestos ofertados por desperfectos derivados al mantenimiento realizado, a cargo del proveedor. La Garantía debe incluir una revisión luego de 6 meses y reemplazo de piezas que puedan afectar el buen funcionamiento de los equipos. Las tareas serán coordinadas con el Jefe del Departamento de Soporte Técnico y aprobadas por el Director General de la DGIC. Mínimo exigido 2 años. **Certificación de visita técnica:** Certificación de la DGIC de visita técnica de revisión de los equipos a ser reparados. **Garantía (escrita):** Soporte de atención de hardware, repuestos nuevos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente.	Evento	Unidad	1	46.500.000	46.500.000
Precio Total Grupo 5 – Lote 5							**66.300.000**

Grupo 6 – LOTE 6 – Mantenimiento y Reparación de Unid de Alimentación Ininterrumpida (UPS) del DATA CENTER							
1	81111812-008	**Item 1: SERVICIO PREVENTIVO UPS – POWER WARE 9120 DE 6 KVA (Series RB451A0315 - RB401A0072 - RA451A0316 - RY2362A0372). Cantidad de UPS 4 (CUATRO).** **SERVICIO PREVENTIVO:** Limpieza, calibración, verificación de los parámetros de funcionamiento y de las baterías, y/o ajustes necesarios para el normal funcionamiento de las máquinas, de acuerdo a las necesidades específicas de cada máquina determinada por el Departamento Técnico del Oferente adjudicado. Este servicio se realizará en forma periódica con un total de 2 (dos) visitas de mantenimiento por año por cada oficina donde se halle ubicada las UPS´S. Exigido.	Evento	Unidad	2	7.320.000	14.640.000
2	81111812-008	**Item 2: SERVICIO CORRECTIVO UPS – POWER WARE 9120 DE 6 KVA (Series RB451A0315 - RB401A0072 - RA451A0316 - RY2362A0372). Cantidad de UPS 4 (CUATRO).** **SERVICIO CORRECTIVO:** Realizado a solicitud de la DGIC por desperfecto en cualquiera de los equipos, consistente en ajustes, reparaciones y/o reemplazo de piezas o partes dañadas o en mal estado. El oferente adjudicado instalará UPS´S similares, si las mismas necesiten reparación, mientras dure la reparación del equipo dañado. El tiempo de respuesta por parte del oferente será: - Asistencia técnica, será de 1(una) hora (lo ideal), o 2 (dos) horas máximo, a partir de la llamada de reclamo de la DGIC. Exigido. **SERVICIOS A CUBRIR:** La provisión de baterías, cuyo reemplazo sea necesario por causa del desgaste o deterioro por su uso normal. Exigido. El oferente deberá asistir técnicamente cuidando en todo momento el buen servicio las 24 (veinticuatro) horas del día, 365 (trescientos sesenta y cinco) días al año. Exigido. Soporte On site de partes y mano de obra con respuesta dentro de las: 2 (dos) horas de reclamo como máximo. Exigido. **Garantía de buen funcionamiento (escrita):** Soporte de atención de Mano de Obra y Repuestos ofertados por desperfectos derivados al mantenimiento realizado, a cargo del proveedor. La Garantía debe incluir una revisión luego de 6 meses y reemplazo de piezas que puedan afectar el buen funcionamiento de los equipos. Las tareas serán coordinadas con el Jefe del Departamento de Soporte Técnico y aprobadas por el Director General de la DGIC. Mínimo exigido 2 años. **Certificación de visita técnica:** Certificación de la DGIC de visita técnica de revisión de los equipos a ser reparados. **Garantía (escrita):** Soporte de atención de hardware, repuestos nuevos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente.	Evento	Unidad	1	34.160.000	34.160.000
Precio Total Grupo 6 – Lote 6							**48.800.000**
Precio Total (Suma de los Lotes 1, 3, 5 y 6.-)							**412.925.000**

Abg. Norma Pool
RESPONSABLE CUOC
Ministerio de Hacienda