UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
21 JUL 2022
N°: 1414 Firma:
Hora 09:36 Aclaración: Sr. JULIO SÁNCHEZ
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Resolución D. N° 1054 /2022

21/07/2022

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2022 *'MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFÍA, TOMÓGRAFO Y RESONANCIA MAGNÉTICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS'*, ID Nº 407.968". –

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Dictamen Legal Nº 77/2022, del Abg. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Departamento de Contrataciones Públicas de la FCM-UNA, por el cual, realiza el análisis jurídico de la documentación legal que acompaña a las ofertas presentadas en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 07/2022 con ID Nº 407.968. ----------

El Informe de Evaluación del Comité Evaluador de Contrataciones Públicas culminado en fecha 13 de julio de 2022, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 07/2022 con ID Nº 407.968. ----------

La nota UNA/FCM/DAF Nº 512/2022 con M.E. 4810/2022, de la C.P. Mónica Agüero, Directora de Administración y Finanzas, por la cual remite copia de la nota DCP Nº 1428/2022 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Departamento de Contrataciones Públicas, quien eleva a consideración el Informe de Evaluación correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 07/2022 *"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFÍA, TOMÓGRAFO Y RESONANCIA MAGNÉTICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS"*, ID Nº 407.968. ---

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
En uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art.1º APROBAR la adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 07/2022 ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFÍA, TOMÓGRAFO Y RESONANCIA MAGNÉTICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS"***, ID Nº **407.968,** según el siguiente detalle:

DYSA HEALTHCARE S.A.								
Lote	**Ítem**	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Mantenimiento Preventivo semestral de Angiografo de la Marca Philips modelo Allura.	Unidad	EVENTO	2	8.718.000	17.436.000
2	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Mantenimiento Preventivo semestral de Angiografo de la Marca Philips modelo Allura.	Unidad	EVENTO	2	70.290.000	140.580.000
3	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de P.U.L para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	11.030.000	11.030.000

Resolución D. Nº 1237 /2022

21/07/2022

..//..(2)

DYSA HEALTHCARE S.A.								
Lote	**Ítem**	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
3	2	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de handgrip assy para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	13.061.000	13.061.000
3	3	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de Pot Cath Lab para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	7.137.000	7.137.000
3	4	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de cable set SPP SPC para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	6.936.000	6.936.000
3	5	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de steering roller bearing para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	10.942.000	10.942.000
3	6	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de track roller bearing para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	7.269.000	7.269.000
3	7	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de geared belt para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	12.577.000	12.577.000
3	8	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de flex. Coupling para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	7.139.000	7.139.000
3	9	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de Insulation FRZ-A para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	7.216.000	7.216.000
3	10	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de conn cord TSM para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	5.026.000	5.026.000
3	11	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de TSM swingarm para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	12.602.000	12.602.000
3	12	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de Kit Pan Knob TSO WP para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	5.597.000	5.597.000
3	13	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de kit joysticks GEO IMAG Elastomer para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	13.178.000	13.178.000
3	14	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de cable imaging module snap fit para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	6.056.000	6.056.000
3	15	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de sterilizable handle para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	3.925.000	3.925.000
3	16	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de control panel LED 130/130F para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	6.505.000	6.505.000

Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1237 /2022

21/ 07 /2022

..//..(3)

DYSA HEALTHCARE S.A.								
Lote	**Ítem**	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
3	17	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de node interface unit (NIU) para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	12.903.000	12.903.000
3	18	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de logic psu para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	6.302.000	6.302.000
3	19	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de height potmeter assy para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	11.101.000	11.101.000
3	20	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de force sensor AD7 para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	12.907.000	12.907.000
3	21	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de Pivot NIU para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	12.112.000	12.112.000
3	22	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de FRU AD7 Lateral potmeter assy para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	9.551.000	9.551.000
3	23	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de AD7X Cableset lateral movement para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	6.855.000	6.855.000
3	24	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de AD7X lateral brake assy para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	14.498.000	14.498.000
3	25	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de FRU AD7 NT longitudinal cableslab para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	8.530.000	8.530.000
3	26	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de cable review/geo module para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	7.887.000	7.887.000
3	27	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de 5V Power Unit CRCB DVI para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	9.261.000	9.261.000
3	28	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de optical cable 4 fold LC-LC L=30m para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	8.511.000	8.511.000
3	29	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de FRU DVI ac L=60cm para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	7.886.000	7.886.000
3	30	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de Air-outlet hose with clemp para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	5.950.000	5.950.000
3	31	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de Fan Set Unit para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	10.394.000	10.394.000

Resolución D. Nº 1237 /2022

21 / 07 /2022

..//..(4)

DYSA HEALTHCARE S.A.								
Lote	**Ítem**	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
3	32	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de FRU fan_unit para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	8.733.000	8.733.000
3	33	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de FRU Displayport SL DVI ext. TX str 310mm para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	9.782.000	9.782.000
3	34	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de FRU fan assy SIBBOX para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	9.182.000	9.182.000
3	35	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de PD.ASSY.BASE fan unit kit para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	19.818.000	19.818.000
3	36	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de PD.SBB.MDS - Mains Disconnect Switch para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	10.669.000	10.669.000
3	37	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de PD.SBB.PRS_PB - Power Bus relay para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	12.165.000	12.165.000
3	38	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de PD.SCOMP.PCM_DC24V - PCM powersupply para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	7.816.000	7.816.000
3	39	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de PD.SCOMP.PCM_uSD -card para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	8.608.000	8.608.000
3	40	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de PD.SCOMP.PROPIO_term - IO relay board para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	19.083.000	19.083.000
3	41	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de PD.SCOMP.FUSES para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	5.315.000	5.315.000
3	42	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de MEDICAL NETWORK ISOLATOR MI 1005 2005674 para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	17.938.000	17.938.000
3	43	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión de Allura Host HD para Angiografo marca: Philips, modelo: Allura	Unidad	EVENTO	1	11.987.000	11.987.000
Total Lote Nº 3								**421.940.000**
7	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Mantenimiento Preventivo semestral para equipo de Resonancia Magnética de la Marca Philips modelo Ingenia 1.5T	Unidad	EVENTO	2	155.400.000	310.800.000

Resolución D. Nº 1237 /2022

..//..(5)

21/ 07 /2022

DYSA HEALTHCARE S.A.								
Lote	**Ítem**	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
8	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Mantenimiento Preventivo semestral del sistema acondicionador de aire correspondiente a la sala del Magneto y sistema de Chiller para equipo de Resonancia Magnética de la Marca Philips modelo Ingenia 1.5T	Unidad	EVENTO	2	16.027.000	32.054.000
9	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Servicio de Asistencia Técnica a demanda semestral para equipo de Resonancia Magnética, Marca Philips modelo Ingenia 1.5T	Unidad	EVENTO	2	87.600.000	175.200.000
10	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Servicio de Asistencia Técnica a demanda semestral del sistema acondicionador de aire correspondiente a la sala del Magneto y sistema de Chiller para equipo de Resonancia Magnética de la Marca Philips modelo Ingenia 1.5T	Unidad	EVENTO	2	11.000.000	22.000.000
Total propuesta de Adjudicación								**1.120.010.000**

Lotes desiertos							
Lote	**Ítem**	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Precio Unitario Referencial**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**
4	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Mantenimiento Preventivo semestral de Tomógrafo de la Marca Philips modelo Access 16	4.318.000	Unidad	EVENTO	2
5	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Servicio de Asistencia Técnica a demanda semestral para Tomógrafo, Marca Philips modelo Access 16	69.685.000	Unidad	EVENTO	2
6	1	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU Patient Table Vertical Encoder Assy	3.910.000	Unidad	EVENTO	1
6	2	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,Inverter AC Fan	5.268.000	Unidad	EVENTO	1
6	3	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,Rotor lock pin	5.416.000	Unidad	EVENTO	1
6	4	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,Braking Resistor kit	5.305.000	Unidad	EVENTO	1
6	5	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU, Emergency Stop Switch Unit	4.787.000	Unidad	EVENTO	1

Resolución D. Nº 1237 /2022

..//..(6)

21/07/2022

Lotes desiertos							
Lote	**Ítem**	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Precio Unitario Referencial**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**
6	6	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,AC C930	4.606.000	Unidad	EVENTO	1
6	7	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16:FRU,AC C2630	4.274.000	Unidad	EVENTO	1
6	8	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,AC C6330	4.902.000	Unidad	EVENTO	1
6	9	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,FK W/H 0765513	3.573.000	Unidad	EVENTO	1
6	10	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,Gantry Front Cover Switch	4.089.000	Unidad	EVENTO	1
6	11	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,Access CT Plug Kit-Gantry &Couch	4.569.000	Unidad	EVENTO	1
6	12	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: CBL, Main Control Board	4.710.000	Unidad	EVENTO	1
6	13	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,CBL,R-Host to Rotor Transceiver, C2	4.266.000	Unidad	EVENTO	1
6	14	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,CBL,R-Host to Rotor Transceiver, C1	4.266.000	Unidad	EVENTO	1
6	15	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,CBL,R-Host to Slipring Connect Fiber	4.303.000	Unidad	EVENTO	1
6	16	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,CBL, R-Host power supply	4.303.000	Unidad	EVENTO	1
6	17	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,CBL,Gantry Interface to Couch	4.230.000	Unidad	EVENTO	1
6	18	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU, Belt for Vertical Encoder Assy	3.570.000	Unidad	EVENTO	1
6	19	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,ACCESS CT16 HOST	4.680.000	Unidad	EVENTO	1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1237 /2022

..//..(7)

21/07/2022

Lotes desiertos							
Lote	**Ítem**	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Precio Unitario Referencial**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**
6	20	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: FRU,CT16 HOST ODD	5.841.000	Unidad	EVENTO	1
6	21	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: CBL, Optical Fiber Gantry to Console	4.233.000	Unidad	EVENTO	1
6	22	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos - Provisión del siguiente repuesto para Tomógrafo marca Philips modelo Acces 16: CBL, Network cables gantry to console	4.861.000	Unidad	EVENTO	1

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**
Secretaria de la Facultad

Mg. Prof. Dr. **OSMAR M. CUENCA TORRES**
Decano

C.C. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contrataciones Públicas, Archivo. **OMCT/RGM/hga**