CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Licitación por Excepción Nº 01/2019 ID 356.812

				Cristian Ramón Martinez Fernandez			Ing. Giovanni Fabricio Elizaur			Cristian Gabriel González Benítez		
Ítem	Codigo Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
REPARACIÓN DE UN BLOQUE 4 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. BAS. N° 611 DR. RAÚL PEÑA												
1	72131601-002	Replanteo	M2	279,24	9.700	2.708.628	279,24	8.000	2.233.920	279,24	7.000	1.954.680
2	72131601-006	aislación de paredes	M2	11,00	96.000	1.056.000	11,00	89.000	979.000	11,00	82.000	902.000
3	72131601-015	Reparación de pilares	Gl	1,00	985.000	985.000	1,00	920.000	920.000	1,00	955.000	955.000
4	72131601-007	Cambio de cuatro tirantes de un aula	Gl	1,00	1.850.000	1.850.000	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	1.750.000	1.750.000
5	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa a un metro de altura	M2	223,20	36.500	8.146.800	223,20	38.000	8.481.600	223,20	38.600	8.615.520
6	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115,00	38.000	4.370.000	115,00	38.000	4.370.000	115,00	39.900	4.588.500
7	72131601-009	Reparación de piso de baldosa calcárea	M2	25,00	82.000	2.050.000	25,00	91.000	2.275.000	25,00	94.000	2.350.000
8	72131601-009	Zócalo calcáreo o cerámico	Ml	15,00	28.000	420.000	15,00	27.000	405.000	15,00	29.500	442.500
9	72131601-010	Aberturas de madera de 1,20 x 2,10	Un	6,00	1.200.000	7.200.000	6,00	1.350.000	8.100.000	6,00	1.485.000	8.910.000
10	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	28,80	405.000	11.664.000	28,80	399.000	11.491.200	28,80	410.000	11.808.000
11	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento - arena)	Ml	115,20	24.000	2.764.800	115,20	23.000	2.649.600	115,20	26.000	2.995.200
12	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	714,24	21.500	15.356.160	714,24	23.900	17.070.336	714,24	24.000	17.141.760
13	72131601-012	Pintura de pilares al látex	M2	2,81	21.500	60.415	2,81	23.900	67.159	2,81	24.000	67.440
14	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pinturas sintética	M2	28,80	36.000	1.036.800	28,80	35.000	1.008.000	28,80	33.000	950.400
15	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones	M2	307,16	29.000	8.907.640	307,16	30.000	9.214.800	307,16	29.550	9.076.578
16	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	M2	50,40	29.000	1.461.600	50,40	29.000	1.461.600	50,40	29.550	1.489.320
17	72131601-012	Pintura de pizarrones	Un	4,00	175.000	700.000	4,00	188.000	752.000	4,00	150.000	600.000
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	28,80	165.000	4.752.000	28,80	175.000	5.040.000	28,80	168.000	4.838.400
19	72131601-001	Instalación eléctrica y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología del MEC	Gl	1,00	14.800.000	14.800.000	1,00	13.800.000	13.800.000	1,00	14.000.000	14.000.000
20	72131601-013	Limpieza final	M2	279,24	6.400	1.787.136	279,24	7.000	1.954.680	279,24	8.000	2.233.920
Sub Total						**92.076.979**			**94.073.895**			**95.669.218**

Firma

Abog. Carlos Araujo Cardozo
Encargado UOC - Guairá

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cristian Ramón Martínez Fernández			Ing. Giovanni Fabricio Elizaur			Cristian Gabriel González Benítez		
				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
		REPARACIÓN DE BLOQUE DE 5 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIO DE LA ESC. BAS. Nº 328 SAN CAYETANO										
21	72131601-002	Replanteo	M2	325,55	4.800	1.562.640	325,55	8.000	2.604.400	325,55	7.000	2.278.850
22	72131601-002	Reparación de pilares	Gl	1,00	859.000	859.000	1,00	800.000	800.000	1,00	850.000	850.000
23	72131601-007	Desmonte de techo con recuperación del 50%	M2	358,11	14.000	5.013.540	358,11	15.000	5.371.650	358,11	16.850	6.034.154
24	72131601-007	Construcción de techo de teja con tejuelon	M2	179,05	334.000	59.802.700	179,05	338.000	60.518.900	179,05	340.000	60.877.000
25	72131601-004	Encadenado de H° A°	M3	4,67	1.985.000	9.269.950	4,67	2.020.000	9.433.400	4,67	1.990.000	9.293.300
26	72131601-004	Zapata de H° 0,70 x 0,70 x 0,25	M3	0,86	1.895.000	1.629.700	0,86	1.920.000	1.651.200	0,86	1.900.000	1.634.000
27	72131601-004	Columna de H° A° en apoyo de viga cumbrera 0,20 x 0,30	M3	1,81	2.051.000	3.712.310	1,81	2.020.000	3.656.200	1,81	1.900.000	3.439.000
28	72131601-004	Viga cumbrera de H° A°	M3	3,50	2.150.000	7.525.000	3,50	2.150.000	7.525.000	3,50	2.200.000	7.700.000
29	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa a un metro de altura	M2	92,00	34.900	3.210.800	92,00	38.000	3.496.000	92,00	38.600	3.551.200
30	72131601-008	Revoques de viga cumbrera	M2	32,56	44.900	1.461.944	32,56	38.000	1.237.280	32,56	41.000	1.334.960
31	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	6,00	38.000	228.000	6,00	38.000	228.000	6,00	39.600	237.600
32	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M2	162,78	82.000	13.347.960	162,78	91.000	14.812.980	162,78	94.000	15.301.320
33	72131601-009	Zócalo calcáreo o cerámico	Ml	86,00	28.000	2.408.000	86,00	27.000	2.322.000	86,00	29.500	2.537.000
34	72131601-010	Reparación de puerta de madera	Un	6,00	350.000	2.100.000	6,00	280.000	1.680.000	6,00	320.000	1.920.000
35	72131601-010	Desmontaje sin recuperación de aberturas de madera	Un	16,00	185.000	2.960.000	16,00	160.000	2.560.000	16,00	170.000	2.720.000
36	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,20	Un	16,00	693.000	11.088.000	16,00	720.000	11.520.000	16,00	685.000	10.960.000
37	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	747,60	21.500	16.073.400	747,60	23.900	17.867.640	747,60	24.000	17.942.400
38	72131601-012	Pintura de pilares al látex	M2	2,11	21.500	45.365	2,11	23.900	50.429	2,11	24.000	50.640
39	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones	M2	358,11	26.000	9.310.860	358,11	28.000	10.027.080	358,11	29.550	10.582.151
40	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz	M2	50,40	29.000	1.461.600	50,40	29.000	1.461.600	50,40	29.550	1.489.320
41	72131601-012	Pintura de viga cumbrera	M2	32,56	44.900	1.461.944	32,56	23.900	778.184	32,56	24.000	781.440
42	72131601-012	Pinturas de pizarrones	Un	3,00	174.600	523.800	3,00	188.000	564.000	3,00	150.000	450.000
43	72131601-010	Vidrios dobles	M2	28,80	165.000	4.752.000	28,80	175.000	5.040.000	28,80	168.000	4.838.400
44	72131601-001	Adaptación de la instalación eléctrica y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología del me	Gl	1,00	14.800.000	14.800.000	1,00	13.800.000	13.800.000	1,00	14.000.000	14.000.000
45	72131601-013	Limpieza final	M2	325,55	6.200	2.018.410	325,55	7.000	2.278.850	325,55	8.000	2.604.400
		REPARACIÓN DE SANITARIO										
46	72131601-002	Envarillado en fisuras Ø8	Gl	1,00	125.000	125.000	1,00	150.000	150.000	1,00	210.000	210.000
47	72131601-007	Reparación de techo de tejas con tratamiento anti termitas	Gl	1,00	2.774.000	2.774.000	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	2.650.000	2.650.000
48	72131601-008	revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	15,00	35.600	534.000	15,00	38.000	570.000	15,00	38.600	579.000
49	72131601-009	Reparación de piso de cerámico	M2	22,00	38.000	836.000	22,00	41.000	902.000	22,00	46.000	1.012.000
50	72131601-009	Zócalo calcáreo o cerámico	Ml	8,00	32.300	258.400	8,00	27.000	216.000	8,00	29.500	236.000
51	72131601-010	Reparación de puerta tablero y marco con cambio de cerradura	Un	3,00	480.000	1.440.000	3,00	500.000	1.500.000	3,00	480.000	1.440.000
52	72131601-010	Reparación de puertas para boxes	Un	5,00	280.000	1.400.000	5,00	250.000	1.250.000	5,00	274.000	1.370.000
53	72131601-012	pintura de paredes al látex	M2	66,00	21.500	1.419.000	66,00	23.900	1.577.400	66,00	24.000	1.584.000
54	72131601-012	pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	28.000	282.800	10,10	29.000	292.900	10,10	29.550	298.455
55	72131601-012	pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	28.000	94.080	3,36	35.000	117.600	3,36	33.000	110.880
56	72131601-012	pintura de ladrillos vistos al látex	M2	48,00	28.000	1.344.000	48,00	23.900	1.147.200	48,00	24.000	1.152.000
57	72131601-012	pintura de tirantes y listón de boca con barniz	M2	25,50	22.000	561.000	25,50	29.000	739.500	25,50	29.550	753.525
58	72101510-005	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Ml	17,50	23.000	402.500	17,50	19.000	332.500	17,50	22.000	385.000
59	72131601-011	Provisión y colocación de revestimiento tipo azulejos	M2	12,00	82.000	984.000	12,00	80.000	960.000	12,00	79.000	948.000
60	72131601-010	Vidrios dobles	M2	1,00	165.000	165.000	1,00	175.000	175.000	1,00	168.000	168.000
61	72131601-001	Instalación eléctrica	Gl	1,00	1.950.000	1.950.000	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	1.990.000	1.990.000
62	72131601-001	Artefactos eléctricos - según plano	Gl	1,00	2.450.000	2.450.000	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	2.500.000	2.500.000
63	72131601-011	Cambio de cisternas, tapa de inodoros, grifería, cajas de conexión, cañerías	Gl	1,00	2.450.000	2.450.000	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	2.500.000	2.500.000
64	72131601-013	Limpieza final	Gl	1,00	1.750.000	1.750.000	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.100.000	1.100.000
		Sub Total				**197.846.703**			**201.714.893**			**204.393.994**

Abog. Carlos Araujo
Encargado UOC - Guairá

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cristian Ramón Martinez Fernandez			Ing. Giovanni Fabricio Elizaur			Cristian Gabriel González Benítez		
				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
		REPARACIÓN DE BLOQUE DE 5 AULAS Y SANITARIO DE LA ESC. BAS. N° 5254 DR. VIRGILIO RAMÓN LEGAL										
65	72131601-002	Replanteo	M2	144,84	6.800	984.912	144,84	8.000	1.158.720	144,84	7.000	1.013.880
66	72131601-015	Reparación de pilares	Gl	1,00	685.000	685.000	1,00	725.000	725.000	1,00	699.000	699.000
67	72131601-007	Desmonte de techo con recuperación del 50%	M2	165,12	12.000	1.981.440	165,12	15.000	2.476.800	165,12	18.000	2.972.160
68	72131601-007	Construcción de techo de teja con tejuelon	M2	82,56	354.000	29.226.240	82,56	345.000	28.483.200	82,56	340.000	28.070.400
69	72131601-004	Encadenado de H° A°	M3	2,06	1.985.000	4.089.100	2,06	2.020.000	4.161.200	2,06	1.900.000	3.914.000
70	72131601-004	Zapata de H° 0,70 x 0,70 x 0,25	M3	0,37	1.895.000	701.150	0,37	1.920.000	710.400	0,37	1.900.000	703.000
71	72131601-004	Columna de H° A° en apoyo de viga cumbrera 0,20 x 0,30	M3	0,69	2.051.000	1.415.190	0,69	2.020.000	1.393.800	0,69	1.900.000	1.311.000
72	72131601-004	Viga cumbrera de H° A°	M3	1,28	2.150.000	2.752.000	1,28	2.150.000	2.752.000	1,28	2.200.000	2.816.000
73	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa a un metro de altura	M2	28,00	36.900	1.033.200	28,00	38.000	1.064.000	28,00	38.600	1.080.800
74	72131601-002	Envarillado en pared en sector con fisuras	Gl	1,00	859.000	859.000	1,00	750.000	750.000	1,00	825.000	825.000
75	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	6,00	38.000	228.000	6,00	38.000	228.000	6,00	38.900	233.400
76	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M2	18,00	82.000	1.476.000	18,00	91.000	1.638.000	18,00	94.000	1.692.000
77	72131601-009	Zócalo calcáreo o cerámico	Ml	12,00	28.000	336.000	12,00	27.000	324.000	12,00	29.500	354.000
78	72131601-010	Reparación de puerta de madera	Un	2,00	450.000	900.000	2,00	390.000	780.000	2,00	433.000	866.000
79	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	328,80	21.500	7.069.200	328,80	23.000	7.562.400	328,80	26.000	8.548.800
80	72131601-012	Pintura de pilares al látex	M2	2,11	21.500	45.365	2,11	23.000	48.530	2,11	26.000	54.860
81	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones	M2	159,32	26.000	4.142.320	159,32	28.000	4.460.960	159,32	29.550	4.707.906
82	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz	M2	16,80	29.000	487.200	16,80	29.000	487.200	16,80	29.550	496.440
83	72131601-012	Pintura de pizarrones	Un	2,00	174.600	349.200	2,00	188.000	376.000	2,00	150.000	300.000
84	72131601-010	Vidrios dobles	M2	0,50	165.000	82.500	0,50	175.000	87.500	0,50	168.000	84.000
85	72131601-001	Adaptación de la instalación eléctrica y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología del me	Gl	1,00	6.800.000	6.800.000	1,00	6.600.000	6.600.000	1,00	7.000.000	7.000.000
		REPARACIÓN DE SANITARIO										
86	72131601-011	Reparación de sanitario con cambio de aberturas. Artefactos sanitarios, instalación eléctrica, reparación de techo	Gl	1,00	17.000.000	17.000.000	1,00	17.350.000	17.350.000	1,00	16.500.000	16.500.000
87	72131601-013	Limpieza final	M2	144,84	6.200	898.008	144,84	7.000	1.013.880	144,84	8.000	1.158.720
		Sub Total				**83.541.025**			**84.631.590**			**85.401.366**

Abog. Carlos Araujo Cardozo
Encargado UOC - Guairá

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				Cristian Ramón Martínez Fernández			Ing. Giovanni Fabricio Elizaur			Cristian Gabriel González Benítez		
Ítem	Código catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 5264 PEDRO BENÍTEZ												
88	72131601-002	Replanteo	M2	236,30	6.800	1.606.840	236,30	8.000	1.890.400	236,30	7.000	1.654.100
89	72131601-015	Construcción de pilares	Un	9,00	354.000	3.186.000	9,00	333.000	2.997.000	9,00	325.000	2.925.000
90	72131601-007	Desmontaje de techo sin recuperación	M2	269,38	12.000	3.232.560	269,38	12.000	3.232.560	269,38	14.000	3.771.320
91	72131601-007	Construcción de techo de teja con tejuelon	M2	269,38	289.000	77.850.820	269,38	329.000	88.626.020	269,38	330.000	88.895.400
92	72131601-004	Encadenado de H° A°	M3	3,44	1.985.000	6.828.400	3,44	2.020.000	6.948.800	3,44	1.900.000	6.536.000
93	72131601-004	Zapata de H° A° 0,70 x 0,70 x 0,25	M3	0,61	1.895.000	1.155.950	0,61	1.920.000	1.171.200	0,61	1.900.000	1.159.000
94	72131601-004	Columna de H° A° en apoyo de viga cumbrera 0,20 x0,30	M3	1,29	2.051.000	2.645.790	1,29	2.020.000	2.605.800	1,29	1.900.000	2.451.000
95	72131601-004	Víga cumbrera de H° A°	M3	2,53	2.150.000	5.439.500	2,53	2.020.000	5.110.600	2,53	2.200.000	5.566.000
96	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa a un metro de altura	M2	42,00	36.900	1.549.800	42,00	38.000	1.596.000	42,00	38.600	1.621.200
97	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	6,00	38.000	228.000	6,00	38.000	228.000	6,00	39.900	239.400
98	72131601-009	Reparación de piso de baldosa calcárea	M2	25,00	82.000	2.050.000	25,00	91.000	2.275.000	25,00	94.000	2.350.000
99	72131601-009	Zócalo calcáreo o cerámico	Ml	15,00	28.000	420.000	15,00	27.000	405.000	15,00	29.500	442.500
100	72131601-010	Reparación de puerta de madera	Un	6,00	350.000	2.100.000	6,00	390.000	2.340.000	6,00	433.000	2.598.000
101	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	521,60	21.500	11.214.400	521,60	22.000	11.475.200	521,60	23.000	11.996.800
102	72131601-012	Pintura de pilares al látex	M2	2,11	21.500	45.365	2,11	22.000	46.420	2,11	23.000	48.530
103	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones	M2	269,38	26.000	7.003.880	269,38	27.000	7.273.260	269,38	28.500	7.677.330
104	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	M2	50,40	29.000	1.461.600	50,40	29.000	1.461.600	50,40	28.500	1.436.400
105	72131601-012	Pintura de pizarrones	Un	3,00	174.600	523.800	3,00	188.000	564.000	3,00	150.000	450.000
106	72131601-010	Vidrios dobles	M2	1,00	165.000	165.000	1,00	175.000	175.000	1,00	168.000	168.000
107	72131601-001	Instalación eléctrica y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología del MEC	Gl	1,00	9.800.000	9.800.000	1,00	8.500.000	8.500.000	1,00	8.800.000	8.800.000
108	72131601-013	Limpieza final	M2	236,30	6.200	1.465.060	236,30	7.000	1.654.100	236,30	8.000	1.890.400
Sub Total						**139.972.765**			**150.575.960**			**152.676.380**
TOTAL LOTE 1 + 2 + 3 + 4:						**513.437.472**			**530.996.338**			**538.140.958**

Abog. Carlos Araujo Calder
Encargado UOC - Guaira

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRA
CUNA DE TRADICIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES