Anexo 2

Contratación Directa: Mantenimiento y Reparación de Ascensor _ ID Nº 338.470

Cuadro Comparativo de Precios

Oferentes						RENFE S.A.		INELEC S.A.		HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total
1	72101506-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor									
1.1		Mantenimiento / Cambio de Placa principal.	1	Unidad	EVENTO	1.880.000	1.880.000	1.430.000	1.430.000	1.880.000	1.880.000
1.2		Mantenimiento / Cambio de placa fuente.	1	Unidad	EVENTO	1.220.000	1.220.000	880.000	880.000	1.220.000	1.220.000
1.3		Mantenimiento / Cambio de contactores.	1	Unidad	EVENTO	485.000	485.000	462.000	462.000	485.000	485.000
1.4		Mantenimiento / Cambio placa Opto.	1	Unidad	EVENTO	661.000	661.000	561.000	561.000	661.000	661.000
1.5		Mantenimiento / Cambio de cabo.	1	Unidad	EVENTO	760.000	760.000	696.000	696.000	760.000	760.000
1.6		Mantenimiento / Revisi?n y cambio de los rodamientos al motor de tracci?n.	1	Unidad	EVENTO	1.770.000	1.770.000	1.320.000	1.320.000	1.770.000	1.770.000
1.7		Mantenimiento / Ajuste de nivelaci?n.	1	Unidad	EVENTO	452.000	452.000	330.000	330.000	452.000	452.000
1.8		Mantenimiento / Cambio de variador.	1	Unidad	EVENTO	6.100.000	6.100.000	9.900.000	9.900.000	9.800.000	9.800.000
1.9		Mantenimiento / Encuadre y aplomo de cabina.	1	Unidad	EVENTO	3.900.000	3.900.000	3.200.000	3.200.000	4.520.000	4.520.000
1.10		Mantenimiento / Cambio de resortes para choques.	1	Unidad	EVENTO	540.000	540.000	396.000	396.000	540.000	540.000
1.11		Mantenimiento / Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	1	Unidad	EVENTO	60.000	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
1.12		Mantenimiento / Cambio de botones de llamada, cabina.	1	Unidad	EVENTO	420.000	420.000	352.000	352.000	420.000	420.000
1.13		Mantenimiento / Cambio cerradura de pavimento.	1	Unidad	EVENTO	485.000	485.000	363.000	363.000	485.000	485.000
1.14		Mantenimiento / Cambio de roldanas para puertas de piso y cabina.	1	Unidad	EVENTO	265.000	265.000	198.000	198.000	265.000	265.000
1.15		Mantenimiento / Cambio de cabito de puerta de piso y cabina.	1	Unidad	EVENTO	30.000	30.000	22.000	22.000	30.000	30.000
1.16		Mantenimiento / Cambio de detector infrarrojo de puerta.	1	Unidad	EVENTO	265.000	265.000	198.000	198.000	265.000	265.000
1.17		Mantenimiento / Reparaci?n de variador	1	Unidad	EVENTO	3.500.000	3.500.000	4.510.000	4.510.000	4.740.000	4.740.000
1.18		Mantenimiento / Cambio de bobina para contactores.	1	Unidad	EVENTO	100.000	100.000	77.000	77.000	100.000	100.000
1.19		Mantenimiento / Cambio de cielo raso.	1	Unidad	EVENTO	1.040.000	1.040.000	781.000	781.000	1.040.000	1.040.000
1.20		Mantenimiento / Cambio de ventiladores de cabina.	1	Unidad	EVENTO	320.000	320.000	297.000	297.000	320.000	320.000
1.21		Mantenimiento / Lubricaci?n de gu?as de cabina y contrapeso	1	Unidad	EVENTO	26.500	26.500	22.000	22.000	26.500	26.500
1.22		Mantenimiento / Cambio de piso de cabina.	1	Unidad	EVENTO	870.000	870.000	792.000	792.000	870.000	870.000
1.23		Mantenimiento / Reparaci?n de puerta de cabina y pisos.	1	Unidad	EVENTO	241.000	241.000	198.000	198.000	241.000	241.000
1.24		Mantenimiento / Rebobinado de motor principal.	1	Unidad	EVENTO	3.100.000	3.100.000	4.400.000	4.400.000	4.630.000	4.630.000
1.25		Mantenimiento / Cambio indicadores de cabina y de pavimento.	1	Unidad	EVENTO	88.000	88.000	99.000	99.000	88.000	88.000
1.26		Mantenimiento / rebobinado de motor de puerta.	1	Unidad	EVENTO	650.000	650.000	660.000	660.000	650.000	650.000
1.27		Mantenimiento / Cambio de operador de cabina.	1	Unidad	EVENTO	375.000	375.000	330.000	330.000	375.000	375.000
1.28		Mantenimiento / Cambio de contactos finales de carrera para abertura y cierre de puerta.	1	Unidad	EVENTO	232.000	232.000	198.000	198.000	232.000	232.000
1.29		Mantenimiento / Control de falta de fase electr?nica.	1	Unidad	EVENTO	77.000	77.000	55.000	55.000	77.000	77.000
1.30		Mantenimiento / Rebobinado de motor de tracci?n.	1	Unidad	EVENTO	1.351.000	1.351.000	990.000	990.000	1.351.000	1.351.000
1.31		Mantenimiento / Cambio de aceite al reductor de la m?quina de tracci?n	1	Unidad	EVENTO	387.000	387.000	330.000	330.000	387.000	387.000
1.32		Mantenimiento / Ventilador p/ m?dulo de potencia	1	Unidad	EVENTO	89.000	89.000	66.000	66.000	89.000	89.000
1.33		Mantenimiento / Reparaci?n barra infrarroja	1	Unidad	EVENTO	760.000	760.000	605.000	605.000	760.000	760.000
1.34		Mantenimiento / Reparaci?n y/o cambio de fuente de barra infrarroja	1	Unidad	EVENTO	661.000	661.000	660.000	660.000	661.000	661.000
1.35		Mantenimiento /Llave para ventilador	1	Unidad	EVENTO	15.500	15.500	16.500	16.500	15.500	15.500
1.36		Mantenimiento / Reparaci?n placa principal y fuente	1	Unidad	EVENTO	276.000	276.000	220.000	220.000	276.000	276.000
1.37		Mantenimiento / Cambio de finales de carrera	1	Unidad	EVENTO	210.000	210.000	198.000	198.000	210.000	210.000

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC

Abg. María E. Galván Del Puerto
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.050

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

Lic. Francisco Servín Giubi
Director Administrativo
Secretaría de Acción Social

1.39		Mantenimiento / Cambio Rulem?n polea tensora	1	Unidad	EVENTO	111.000	111.000	88.000	88.000	111.000	111.000
1.40		Mantenimiento /Alarma cabina 220 volt	1	Unidad	EVENTO	166.000	166.000	176.000	176.000	166.000	166.000
1.41		Mantenimiento /Cambio Rulem?n polea de cabina	1	Unidad	EVENTO	331.000	331.000	242.000	242.000	331.000	331.000
1.42		Mantenimiento /Cambio Rulem?n polea contrapeso	1	Unidad	EVENTO	331.000	331.000	242.000	242.000	331.000	331.000
1.43		Mantenimiento / Lubricaci?n de articulaciones de puertas de piso y cabina	1	Unidad	EVENTO	10.000	10.000	8.800	8.800	10.000	10.000
1.44		Mantenimiento / Cambio de sensores magn?ticos	1	Unidad	EVENTO	252.000	252.000	275.000	275.000	252.000	252.000
1.45		Mantenimiento / Cambio de resistor de frenado	1	Unidad	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.210.000	1.210.000	1.550.000	1.550.000
1.46		Mantenimiento / Rebobinado de transformadores	1	Unidad	EVENTO	1.500.000	1.500.000	1.870.000	1.870.000	2.100.000	2.100.000
1.47		Mantenimiento / Cambio de zapatas de freno.	1	Unidad	EVENTO	331.000	331.000	286.000	286.000	331.000	331.000
1.48		Mantenimiento Motor operador	1	Unidad	EVENTO	771.000	771.000	550.000	550.000	771.000	771.000
1.49		Mantenimiento Cabo de tracci?n	1	Unidad	EVENTO	3.900.000	3.900.000	4.950.000	4.950.000	5.620.000	5.620.000
1.50		Mantenimiento preventivo mensual	1	Unidad	EVENTO	1.120.000	1.120.000	1.023.000	1.023.000	870.000	870.000
PRECIO TOTAL (ADICION DE PRECIOS UNITARIOS)							**44.015.000**		**47.118.300**		**53.625.000**

Aplicación de Margen de Preferencia

Oferentes	RENFE S.A.	INELEC S.A.		HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
		Aplicación de Margen de Preferencia	Precio Total	Aplicación de Margen de Preferencia	Precio Total
La firma HOLLER INGENIERIA S.R.L. ha presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional _ Certificado N° 25332 con Vcmto. 28/03/2018. La firma INLEC S.A. se le aplica el 20% a su oferta. La firma RENFE S.A. fue descalificada por no contar con la experiencia mínima de (3) tres años exigida en las bases del llamado.	Oferta Descalificada	20%	9.423.660	0%	0
Aplicación de Margen de preferencia a efectos de determinación de la oferta gananciosa.			56.541.960		53.625.000

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC

Abog. María E. Galván Del Puerto
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.050

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

Lic. Francisco Servín Giubi
Director Administrativo
Secretaría de Acción Social