Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

Ítem	Descripción	CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	japón		254.100	0	254.100				450.000	0	450.000
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	japón		3.643.200	0	3.643.200				800.000	0	800.000
3	Eje ranurado	original	japón		1.909.600	0	1.909.600				475.000	0	475.000
4	Eje cuádruple	original	japón		1.283.700	0	1.283.700				350.000	0	350.000
5	Rulemán	original	japón		275.000	0	275.000				75.000	0	75.000
6	Reten	original	japón		36.300	0	36.300				35.000	0	35.000
7	Juntas	original	japón		198.000	0	198.000				68.000	0	68.000
8	Selectores de cambio	original	japón		397.100	0	397.100				245.000	0	245.000
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	A cargo del taller			0	847.000	847.000				0	650.000	650.000
10	Cambiar soporte de caja	original	japón		315.700	80.300	396.000				45.000	40.000	85.000
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	original	japón		749.100	715.000	1.464.100				375.000	150.000	525.000
12	Cambio de engranaje	original	japón		1.468.500	341.000	1.809.500				250.000	150.000	400.000
13	Cambio de rúleman	original	japón		946.000	110.000	1.056.000				50.000	120.000	170.000
14	Cambio de juego de junta	original	japón		1.260.600	71.500	1.332.100				28.000	1.000	29.000
15	Cambio de retén	original	japón		148.500	110.000	258.500				40.000	1.000	41.000
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	A cargo del taller			0	781.000	781.000				0	600.000	600.000
	TOTAL						**15.941.200**						**4.998.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

Ítem	Descripción	CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	japón		529.100	159.500	688.600				220.000	80.000	300.000
18	Cambiar cruceta cardan	original	japón		198.000	77.000	275.000				160.000	80.000	240.000
19	Cambiar reten de piñón	original	japón		133.100	110.000	243.100				40.000	60.000	100.000
20	Cambiar rúleman de piñón	original	japón		693.000	650.100	1.343.100				190.000	40.000	230.000
21	Cambiar rúleman de corona	original	japón		231.000	750.200	981.200				110.000	30.000	140.000
22	Cambiar corona y piñón diferencia trasero	original	japón		4.516.600	550.000	5.066.600				800.000	360.000	1.160.000
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	japón		309.100	88.000	397.100				40.000	1.000	41.000
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	japón		309.100	88.000	397.100				40.000	1.000	41.000
25	Cambiar rulemanes de diferencial	original	japón		580.800	253.000	833.800				400.000	120.000	520.000
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	original	japón		859.100	396.000	1.255.100				380.000	1.000	381.000
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines – c/u	original	japón		198.000	44.000	242.000				110.000	40.000	150.000
2	Cambiar brazo zeta	original	japón		484.000	154.000	638.000				no cotiza	no cotiza	0
3	Cambiar brazo pitman	original	japón		411.400	88.000	499.400				no cotiza	no cotiza	
	TOTAL						**12.860.100**						**3.303.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección	original	japón		748.000	88.000	836.000				no cotiza	no cotiza	0
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	japón		1.554.300	198.000	1.752.300				450.000	50.000	500.000
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	japón		145.200	44.000	189.200				90.000	80.000	170.000
7	Reparar eje cardánica de dirección	original	japón		0	396.000	396.000					120.000	120.000
8	Cambiar guardapolvo de homocinetica	original	japón		207.900	44.000	251.900				45.000	80.000	125.000
9	Cambiar homocinetica				1.974.500	253.000	2.227.500				570.000	120.000	690.000
10	Cambiar barra larga de dirección	original	japón		1.323.300	110.000	1.433.300				150.000	50.000	200.000
11	Alineación y Balanceo de ruedas	A cargo del taller	japón		0	84.700	84.700				0	80.000	80.000
12	Cambio rúleman carcaza				335.500	44.000	379.500				30.000	1.000	31.000
13	Cambio renten carcaza				127.600	36.300	163.900				15.000	1.000	16.000
14	Cambio rúleman masa extracta del 4x4 ambos lados				661.100	159.500	820.600				160.000	80.000	240.000
15	Cambio de rúleman punta eje				775.700	143.000	918.700				110.000	1.000	111.000
16	Cambio de retén punta eje	original	japón		189.200	36.300	225.500				60.000	1.000	61.000
17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	original	japón		231.000	36.300	267.300				80.000	1.000	81.000
	TOTAL						**9.946.400**						**2.425.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de rúleman masa delantera	original	japón		539.000	132.000	671.000				110.000	40.000	150.000
19	Cambio de ruleman palier masa trasera	original	japón		510.400	159.500	669.900				180.000	80.000	260.000
20	Cambio extremo de dirección	original	japón		214.500	88.000	302.500				20.000	1.000	21.000
21	Cambio sinfin de dirección	original	japón		2.552.000	451.000	3.003.000				20.000	1.000	21.000
22	Reparar sinfin de dirección	original	japón		580.800	850.300	1.431.100				20.000	1.000	21.000
23	Cambiar correa de dirección hidráulica	original	japón		610.500	110.000	720.500				32.000	30.000	62.000
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	japón		198.600	44.000	242.600				450.000	80.000	530.000
25	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	japón		205.700	44.000	249.700				450.000	80.000	530.000
26	Cambiar buje parrilla superior	original	japón		96.800	66.000	162.800				40.000	80.000	120.000
27	Cambiar buje parrilla inferior	original	japón		85.800	66.000	151.800				40.000	80.000	120.000
28	Cambiar buje barra estabilizadora	original	japón		1.804.000	160.600	1.964.600				25.000	40.000	65.000
29	Cambiar buje tensor de rueda	original	japón		60.500	44.000	104.500				40.000	50.000	90.000
30	Cambiar buje amortiguador	original	japón		36.300	0	36.300				10.000	0	10.000
31	Cambiar rotula inferior	original	japón		501.600	66.000	567.600				170.000	80.000	250.000
32	Cambiar rotula superior	original	japón		410.000	88.000	498.000				180.000	80.000	260.000
33	Cambiar juego elásticos -traseros	original	japón		2.519.000	396.000	2.915.000				450.000	150.000	600.000
	TOTAL						**13.690.900**						**3.110.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elásticos-completo	original	japón		242.000	198.000	440.000				25.000	25.000	50.000
35	Cambiar grillete de elástico	original	japón		96.800	44.000	140.800				150.000	80.000	230.000
36	Cambiar centro elástico	original	japón		99.000	36.300	135.300				80.000	80.000	160.000
37	Cambiar juego de bieleta	original	japón		682.000	110.000	792.000				150.000	80.000	230.000
38	Cambiar barra estabilizadora	original	japón		1.804.000	160.600	1.964.600				350.000	80.000	430.000
39	Cambiar barra torsión de suspensión	original	japón		1.639.000	198.000	1.837.000				400.000	150.000	550.000
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague	original	japón		792.000	134.200	926.200				350.000	150.000	500.000
41	Cambiar campana de embrague	original	japón		1.736.900	682.000	2.418.900				20.000	20.000	40.000
42	Cambiar cojinete de empuje	original	japón		217.800	134.200	352.000				190.000	250.000	440.000
43	Cambiar plato de presión	original	japón		1.155.000	134.200	1.289.200				872.000	250.000	1.122.000
44	Cambiar rúleman piloto	original	japón		96.800	36.300	133.100				30.000	80.000	110.000
45	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	original	japón		363.000	66.000	429.000				80.000	150.000	230.000
46	Cambiar reten de bancada	original	japón		145.200	154.000	299.200				35.000	40.000	75.000
	TOTAL						**11.157.300**						**4.167.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar jgo. De reparo bomba auxiliar de embrague	original	japón		231.000	88.000	319.000				150.000	50.000	200.000
48	Cambiar bomba central de embrague	original	japón		242.000	110.000	352.000				250.000	80.000	330.000
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague	original	japón		55.000	82.500	137.500				120.000	80.000	200.000
50	Cambiar horquilla de embrague	original	japón		138.600	110.000	248.600				150.000	40.000	190.000
51	Rectificación volante motor	A cargo del taller			0	121.000	121.000				0	120.000	120.000
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	japón		396.000	110.000	506.000				80.000	80.000	160.000
53	Cambiar disco de freno c/u	original	japón		1.100.000	88.000	1.188.000				180.000	120.000	300.000
54	Rectificar discos de freno –ambos				0	88.000	88.000				0	120.000	120.000
55	Cambiar fibras freno –ambos	original	japón		204.600	110.000	314.600				120.000	80.000	200.000
56	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	japón		192.500	44.000	236.500				250.000	80.000	330.000
57	Cambiar bomba central de freno	original	japón		209.000	88.000	297.000				150.000	150.000	300.000
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	original	japón		96.800	44.000	140.800				120.000	120.000	240.000
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos	A cargo del taller			0	1.100.000	1.100.000				0	150.000	150.000
60	Cambiar servofreno	original	japón		1.554.300	253.000	1.807.300				240.000	50.000	290.000
61	Cambiar cilindro de freno trasero	original	japón		352.000	44.000	396.000				120.000	80.000	200.000
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	japón		96.800	44.000	140.800				80.000	80.000	160.000

TOTAL	7.393.100	3.490.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno	original	japón		1.910.700	143.000	2.053.700				240.000	120.000	360.000
64	Cambiar caño flexible	original	japón		253.000	44.000	297.000				50.000	40.000	90.000
65	Cambiar cabo de freno de mano	original	japón		1.133.000	198.000	1.331.000				150.000	50.000	200.000
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	japón		605.000	44.000	649.000				400.000	120.000	520.000
2	Cambiar faro señalero un lado	original	japón		181.500	44.000	225.500				225.000	80.000	305.000
3	Cambiar faro trasero un lado	original	japón		580.800	44.000	624.800				200.000	80.000	280.000
4	Cambiar focos por unidad	original	alemán		26.400		26.400				0	10.000	10.000
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	original	japón		968.000	44.000	1.012.000				150.000	50.000	200.000
6	Cambiar regulador de voltaje	original	japón		594.000	88.000	682.000				250.000	80.000	330.000
7	Cambiar llave contacto	original	japón		397.100	363.000	760.100				150.000	50.000	200.000
8	Cambiar terminal de batería	original	japón		24.200	24.200	48.400				5.000	15.000	20.000
9	Colocar relay luz alta	A cargo del taller			60.500	36.300	96.800				120.000	80.000	200.000
10	Batería		brasil		621.500	0	621.500				850.000	0	850.000
11	Reparación de motor de arranque	A cargo del taller			0	181.500	181.500				0	850.000	850.000
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	A cargo del taller			0	15.400	15.400				0	45.000	45.000

13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	A cargo del taller			0	88.000	88.000				0	250.000	250.000
	TOTAL						**8.713.100**						**4.710.000**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	japón		550.000	44.000	594.000				250.000	120.000	370.000
15	Ajustar faro auxiliar	A cargo del taller			0	36.300	36.300				0	2.000	2.000
16	Alinear luces	A cargo del taller			0	36.300	36.300				0	2.000	2.000
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	japón		96.800	0	96.800				120.000	0	120.000
18	Cambiar bulbo de aceite	original	japón		121.000	44.000	165.000				50.000	50.000	100.000
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	original	japón		72.600	44.000	116.600				120.000	40.000	160.000
20	Reparar alternador	A cargo del taller			0	462.000	462.000				0	450.000	450.000
21	Cambiar correa de alternador	original	japón		157.300	88.000	245.300				50.000	80.000	130.000
22	Cambiar faro de luces laterales delanteros	original	japón		324.500	44.000	368.500				50.000	20.000	70.000
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	japón		1.892.000	0	1.892.000				450.000	250.000	700.000
2	Juego de Camisa	original	japón		990.000	0	990.000				460.000	0	460.000
3	Casquillo de biela	original	japón		242.000	0	242.000				250.000	0	250.000
4	Casquillo de bancada	original	japón		262.900	0	262.900				270.000	0	270.000

5	Casquillo de leva	original	japón		127.600	0	127.600				250.000	0	250.000
	TOTAL						**5.635.300**						**3.334.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
6	Buje de biela	original	japón		161.700	0	161.700				250.000	0	250.000
7	Juego de juntas	original	japón		588.500	0	588.500				600.000	0	600.000
8	Juego de válvulas	original	japón		655.600	0	655.600				250.000	0	250.000
9	Guías de válvulas	original	japón		262.900	0	262.900				190.000	0	190.000
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	A cargo del taller			0	88.000	88.000				0	450.000	450.000
11	Rectificación de cilindro	A cargo del taller			0	440.000	440.000				0	450.000	450.000
12	Rectificación de cigüeñal	A cargo del taller			0	324.500	324.500				0	250.000	250.000
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	A cargo del taller			0	1.694.000	1.694.000				0	2.850.000	2.850.000
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	original	japón		610.500	0	610.500				450.000	0	450.000
15	Junta tapa motor	original	japón		335.500	0	335.500				250.000	0	250.000
16	Junta carter	original	japón		138.600	0	138.600				50.000	0	50.000
17	Rectificar tapa motor	A cargo del taller			0	533.500	533.500				0	250.000	250.000

18	Mano de obra : Cambio de aro	A cargo del taller			0	847.000	847.000				0	680.000	680.000
	TOTAL						**6.680.300**						**6.970.000**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

Ítem	Descripción	CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	original	japón		776.600	198.000	974.600				650.000	120.000	770.000
20	Reparar Bomba de agua	original	japón		0	1.738.000	1.738.000				0	450.000	450.000
21	Cambiar bomba de aceite	original	japón		1.220.000	451.000	1.671.000				450.000	280.000	730.000
22	Cambiar cabo de velocímetro	original	japón		276.100	88.000	364.100				250.000	80.000	330.000
23	Cambiar correa dentada	original	japón		346.500	198.000	544.500				250.000	250.000	500.000
24	Cambiar tensor de correa	original	japón		405.900	0	405.900				150.000	0	150.000
25	Cambiar ruleman tensor de correa	original	japón		48.400	0	48.400				120.000	0	120.000
26	Cambiar guía de correa dentada	original	japón		110.000	0	110.000				50.000	0	50.000
27	Mantenimiento bomba inyectora	A cargo del taller			0	847.000	847.000				0	450.000	450.000
28	Reparar bomba inyectora	original	japón		0	1.331.000	1.331.000				0	1.400.000	1.400.000
29	Cambiar pico inyector c/u	original	japón		242.000	99.000	341.000				120.000	40.000	160.000
30	Calibrar pico inyector	original	japón		0	253.000	253.000				0	40.000	40.000

31	Cambiar tapa motor	original	japón		3.872.000	753.500	4.625.500				800.000	250.000	1.050.000
32	Cambiar reten culata motor	original	japón		138.600	77.000	215.600				50.000	50.000	100.000
33	Cambiar reten frente motor	original	japón		85.800	198.000	283.800				50.000	50.000	100.000
34	Cambiar soporte motor	original	japón		529.100	110.000	639.100				120.000	120.000	240.000
	TOTAL						**14.392.500**						**6.640.000**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
35	Cambiar junta tapa balancín	original	japón		150.700	88.000	238.700				50.000	50.000	100.000
36	Cambiar ventilador de motor	original	japón		272.800	44.000	316.800				250.000	250.000	500.000
37	Cambiar aleta del ventilador	original	japón		605.000	88.000	693.000				250.000	250.000	500.000
38	Cambiar radiador	original	japón		4.642.000	110.000	4.752.000				400.000	200.000	600.000
39	Reparar radiador	A cargo del taller			0	187.000	187.000				0	250.000	250.000
40	Regular válvulas	A cargo del taller			0	220.000	220.000				0	150.000	150.000
41	Limpieza de tanque de combustible	A cargo del taller			0	181.500	181.500				0	50.000	50.000
42	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	A cargo del taller			0	847.000	847.000				0	350.000	350.000
43	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	A cargo del taller			0	2.134.000	2.134.000				0	850.000	850.000
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	55.000	80.850				70.000	70.000	140.000

	Limpieza de Filtro de aire	A cargo del taller			0	22.000	22.000				0	50.000	50.000
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	0	25.850				70.000	0	70.000
	Cambio de filtro de combustible		argentino		173.800	0	173.800				150.000	0	150.000
	TOTAL						**9.872.500**						**3.760.000**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997 Y 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		92.400	0	92.400				150.000	0	150.000
	Cambio de filtro de aire	original	japón		210.100	0	210.100				240.000	0	240.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 10.000 km	A cargo del taller			0	55.000	55.000				0	400.000	400.000
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	0	25.850				70.000	0	70.000
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		173.800	0	173.800				150.000	0	150.000
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		92.400	0	92.400				150.000	0	150.000
	Cambio de filtro de aire	original	japón		210.100	0	210.100				240.000	0	240.000
	Limpieza radiador	A cargo del taller			198.000	0	198.000				150.000	0	150.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 50.000 km	A cargo del taller			0	55.000	55.000				0	400.000	400.000
	OTROS:												

	Cambio fluido de dirección hidráulica		usa		35.200	0	35.200				50.000	0	50.000
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		usa		44.000	0	44.000				70.000	0	70.000
	Cambiar aceite reuter		usa		25.850	0	25.850				70.000	0	70.000
	Cambiar fluido de freno	A cargo del taller	usa		23.100	0	23.100				70.000	0	70.000
	Lavado completo, pulverizado y engrase	A cargo del taller			0	55.000	55.000				0	150.000	150.000
	TOTAL						**1.295.800**						**2.360.000**
	TOTAL						**117.578.500**						**49.267.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	ford		529.100	0	529.100		japón		70.000	0	70.000
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	ford		4.200.900	0	4.200.900		japón		700.000	0	700.000
3	Eje ranurado	original	ford		1.911.800	0	1.911.800		japón		300.000	0	300.000
4	Eje cuádruple	original	ford		2.625.700	0	2.625.700		japón		250.000	0	250.000
5	Rulemán	original	japón		496.100	0	496.100		japón		75.000	0	75.000
6	Reten	original	ford		133.100	0	133.100		japón		35.000	0	35.000
7	Juntas	original	ford		1.155.000	0	1.155.000		brasil		68.000	0	68.000
8	Selectores de cambio	original	ford		893.200	0	893.200		japón		245.000	0	245.000
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	A cargo del taller			0	847.000	847.000		py		0	650.000	650.000
10	Cambiar soporte de caja	original	ford		529.100	187.000	716.100		taiwan		80.000	40.000	120.000
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	original	ford		2.310.000	715.000	3.025.000		japón		200.000	150.000	350.000
12	Cambio de engranaje	original	ford		1.576.300	0	1.576.300		japón		250.000	0	250.000
13	Cambio de rúleman	original	ford		947.100	0	947.100		japón		120.000	0	120.000
14	Cambio de juego de junta	original	ford		1.261.700	0	1.261.700		brasil		68.000	0	68.000
15	Cambio de retén	original	ford		155.100	0	155.100		japón		32.000	0	32.000
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	A cargo del taller			0	781.000	781.000		py		0	450.000	450.000
	TOTAL						**21.254.200**						**3.783.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

Ítem	Descripción	CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	ford		546.700	159.500	706.200		taiwan		150.000	40.000	190.000
18	Cambiar cruceta cardan	original	ford		199.100	77.000	276.100		japón		190.000	45.000	235.000
19	Cambiar reten de piñón	original	brasil		72.600	72.600	145.200		japón		1.000	25.000	26.000
20	Cambiar rúleman y reten del palier	original	japón		419.100	88.000	507.100		japón		185.000	120.000	305.000
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	original	ford		2.310.000	550.000	2.860.000		japón		750.000	300.000	1.050.000
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	ford		2.310.000	550.000	2.860.000		brasil		85.000	1.000	86.000
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	ford		705.100	110.000	815.100		brasil		85.000	1.000	86.000
24	Cambiar rulemanes de diferencial	original	ford		1.617.000	399.300	2.016.300		japón		250.000	120.000	370.000
25	Cambiar cardan del 4x4	original	ford		3.900.000	280.000	4.180.000		brasil		250.000	250.000	500.000
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario				1.221.000	253.000	1.474.000		japón		120.000	120.000	240.000
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección				7.520.000	385.000	7.905.000		taiwan		800.000	150.000	950.000
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	original	ford		645.000	750.000	1.395.000		taiwan		300.000	150.000	450.000
3	Cambiar muñequines – c/u	original	ford		310.200	88.000	398.200		japón		120.000	80.000	200.000
	TOTAL						**25.538.200**						**4.688.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar brazo precat	original	ford		170.000	240.000	410.000		japón		280.000	80.000	360.000
5	Cambiar masa delantera	original	ford		1.683.000	120.000	1.803.000		brasil		25.000	30.000	55.000
6	Cambiar masa trasera	original	ford		390.500	160.000	550.500		japón		50.000	45.000	95.000
7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	ford		1.912.900	253.000	2.165.900		brasil		250.000	50.000	300.000
8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	ford		287.100	144.100	431.200		py		75.000	30.000	105.000
9	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	original	ford		217.800	88.000	305.800		japón		35.000	70.000	105.000
10	Cambiar homocinetica	original	ford		1.239.700	1.047.860	2.287.560		brasil		0	100.000	100.000
11	Alineación y Balanceo de ruedas	original	ford		0	90.200	90.200		py		50.000	50.000	100.000
12	Cambiar de ruleman carcaza	original	ford		217.800	44.000	261.800		japón		45.000	45.000	90.000
13	Cambio reten carzaza	original	ford		96.800	44.000	140.800		brasil		35.000	30.000	65.000
14	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	original	ford		287.100	36.300	323.400		japón			140.000	140.000
	SUSPENSION:												
15	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	ford		683.100	88.000	771.100		brasil		350.000	120.000	470.000
16	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	ford		683.100	88.000	771.100		taiwan		450.000	120.000	570.000
17	Cambiar buje parrilla superior	original	ford		72.600	44.000	116.600		taiwan		35.000	30.000	65.000
18	Cambiar buje parrilla inferior	original	ford		72.600	44.000	116.600		brasil		30.000	35.000	65.000
19	Cambiar buje barra estabilizadora	original	ford		72.600	36.300	108.900		brasil		2.000	1.000	3.000
20	Cambiar brazo de suspensión	original	ford		756.000	280.500	1.036.500		brasil		150.000	120.000	270.000
21	Cambiar buje amortiguador	original	ford		36.300	22.000	58.300		japón		2.000	3.000	5.000
	TOTAL						**11.749.260**						**2.963.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
22	Cambiar rotulas por lados	original	ford		610.500	44.000	654.500		japón		120.000	50.000	170.000
23	Cambiar juego de elásticos traseros	original	ford		2.993.100	242.000	3.235.100		brasil		290.000	150.000	440.000
24	Cambiar buje elástico completo	original	ford		363.000	187.000	550.000		brasil		1.000	30.000	31.000
25	Cambiar grillete de elástico	original	ford		96.800	13.310	110.110		brasil		30.000	50.000	80.000
26	Cambiar centro elástico	original	ford		72.600	36.300	108.900		brasil		8.000	40.000	48.000
27	Cambiar bieleta	original	ford		230.000	110.000	340.000		japón		3.000	15.000	18.000
28	Cambiar barra torsión de suspensión	original	ford		1.818.300	0	1.818.300		brasil		150.000	0	150.000
	EMBRAGUE:												
29	Cambiar disco de embrague	original	ford		1.419.000	132.000	1.551.000		brasil		650.000	150.000	800.000
30	Cambiar campana de embrague	original	ford		1.735.800	650.000	2.385.800		brasil		1.000	30.000	31.000
31	Cambiar cojinete de empuje	original	ford		529.100	132.000	661.100		japón		120.000	120.000	240.000
32	Cambiar plato de presión	original	ford		1.997.600	165.000	2.162.600		korea		850.000	250.000	1.100.000
33	Cambiar rúleman piloto	original	ford		221.100	44.000	265.100		korea		1.000	20.000	21.000
34	Cambiar reten de bancada	original	ford		309.100	132.000	441.100		brasil		15.000	30.000	45.000
35	Cambiar embrague viscozo	original	ford		3.600.300	165.000	3.765.300		korea		1.000	0	1.000
36	Cambiar bomba central de embrague	original	ford		547.800	165.000	712.800		py		250.000	50.000	300.000
	TOTAL						**18.761.710**						**3.475.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
37	Cambiar bomba auxiliar de embrague	A cargo del taller			917.400	750.200	1.667.600		brasil		50.000	80.000	130.000
38	Rectificación volante motor	original	ford		0	121.000	121.000		py		0	80.000	80.000
	FRENOS:												
39	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	ford		133.100	88.000	221.100		brasil		160.000	160.000	320.000
40	Cambiar disco de freno c/u	A cargo del taller			675.000	165.000	840.000		brasil		80.000	80.000	160.000
41	Rectificar discos de freno –ambos	original	ford		0	88.000	88.000		py		0	120.000	120.000
42	Cambiar fibras freno –ambos	original	ford		206.800	88.000	294.800		brasil		80.000	50.000	130.000
43	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	ford		397.100	44.000	441.100		brasil		35.000	35.000	70.000
44	Cambiar bomba central de freno	original	ford		1.892.000	154.000	2.046.000		brasil		350.000	80.000	430.000
45	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	A cargo del taller			133.100	165.000	298.100		brasil		50.000	50.000	100.000
46	Rectificar tambor freno trasero- ambos	original	ford		0	110.000	110.000		py		0	120.000	120.000
47	Cambiar servofreno	original	ford		2.018.500	242.000	2.260.500		brasil		400.000	120.000	520.000
48	Cambiar cilindro de freno trasero	original	ford		178.200	44.000	222.200		brasil		40.000	40.000	80.000
49	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	ford		199.100	88.000	287.100		brasil		80.000	40.000	120.000
50	Cambiar depresor de freno	original	ford		2.270.400	253.000	2.523.400		brasil		350.000	40.000	390.000
51	Cambiar caño flexible	original	ford		0	44.000	44.000		brasil		0	120.000	120.000
52	Cambiar cabo de freno de mano	original	ford		1.029.600	253.000	1.282.600		japón		350.000	120.000	470.000

TOTAL	12.747.500	3.360.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	ford		716.100	44.000	760.100		brasil		250.000	50.000	300.000
2	Cambiar faro trasero un lado	original	ford		529.100	36.300	565.400		brasil		70.000	50.000	120.000
3	Cambiar focos por unidad	original	alemán		72.600	0	72.600		py		0	2.000	2.000
4	Cambiar palanca comando señalaros, luces	original	ford		363.000	44.000	407.000		brasil		180.000	250.000	430.000
5	Cambiar regulador de voltaje	original	ford		663.300	36.300	699.600		japón		150.000	50.000	200.000
6	Cambiar llave contacto	original	ford		199.100	36.300	235.400		japón		250.000	120.000	370.000
7	Cambiar terminal de batería	original	ford		72.600	13.310	85.910		japón		7.000	2.000	9.000
8	Colocar relay luz alta	original	brasil		121.000	36.300	157.300		japón		85.000	45.000	130.000
9	Batería	A cargo del taller			508.200	0	508.200		taiwan		750.000	0	750.000
10	Reparación de motor de arranque	original	brasil		0	219.010	219.010		py		0	850.000	850.000
11	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo		ford		0	253.000	253.000		py		0	250.000	250.000
12	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	ford		727.100	88.000	815.100		brasil		250.000	50.000	300.000
13	Ajustar faro auxiliar	A cargo del taller			0	13.310	13.310		py		0	15.000	15.000
14	Alinear luces	A cargo del taller			0	13.310	13.310		py		0	25.000	25.000
15	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	ford		96.800	0	96.800		argentino		75.000	0	75.000
16	Cambiar bulbo de aceite	original	ford		121.000	44.000	165.000		brasil		120.000	50.000	170.000
17	Cambiar bulbo de temperatura o relay	original	ford		145.200	36.300	181.500		brasil		170.000	50.000	220.000

18	Reparar alternador	original	ford		0	243.210	243.210		py		0	850.000	850.000
19	Cambiar correa de alternador	original	ford		177.100	88.000	265.100		taiwan		75.000	25.000	100.000
	TOTAL						**5.756.850**						**5.166.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	ford		1.996.500	0	1.996.500		japón		1.100.000	0	1.100.000
2	Juego de Camisa	original	ford		1.470.700	0	1.470.700		argentino		450.000	0	450.000
3	Casquillo de biela	original	ford		354.200	0	354.200		japón		170.000	0	170.000
4	Brazo biela	original	ford		1.420.000	0	1.420.000		brasil		50.000	0	50.000
5	Casquillo de bancada	original	ford		419.100	0	419.100		brasil		290.000	0	290.000
6	Casquillo de leva	original	ford		144.100	0	144.100		brasil		75.000	0	75.000
7	Buje de biela	original	ford		205.700	0	205.700		brasil		60.000	0	60.000
8	Juego de juntas	original	ford		1.313.400	0	1.313.400		brasil		450.000	0	450.000
9	Juego de válvulas	original	ford		767.800	0	767.800		brasil		200.000	0	200.000
10	Guías de válvulas	original	ford		265.100	0	265.100		brasil		15.000	0	15.000
11	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	A cargo del taller			0	88.000	88.000		brasil		0	250.000	250.000
12	Rectificación de cilindro	A cargo del taller			0	461.010	461.010		brasil		0	450.000	450.000
13	Rectificación de cigüeñal	A cargo del taller			0	341.220	341.220		brasil		0	200.000	200.000
14	Mano de obra Reparación Gral.motor	A cargo del taller			0	1.620.300	1.620.300		brasil		0	2.850.000	2.850.000

TOTAL	10.867.130	6.610.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CAMBIO DE ARO:												
15	Juego de aros	original	ford		947.100	0	947.100		brasil		500.000	0	500.000
16	Junta tapa motor	original	ford		529.100	0	529.100		brasil		250.000	0	250.000
17	Junta carter	original	ford		332.200	0	332.200		brasil		40.000	0	40.000
18	Rectificar tapa motor	A cargo del taller			0	280.000	280.000		brasil		0	180.000	180.000
19	Mano de obra : Cambio de aro	A cargo del taller			0	848.210	848.210		brasil		0	250.000	250.000
	OTROS:												
20	Cambiar bomba de agua	original	ford		1.449.800	165.000	1.614.800		brasil		450.000	150.000	600.000
21	Cambiar polea de bomba de agua	original	ford		120.000	135.300	255.300		brasil		250.000	50.000	300.000
22	Cambiar bomba de alta presión	original	ford		9.900.000	450.000	10.350.000		brasil		450.000	50.000	500.000
23	Cambiar sensor de velocímetro				230.000	110.000	340.000		brasil		950.000	120.000	1.070.000
24	Cambiar correa de distribución				4.400.000	550.000	4.950.000		taiwan		50.000	120.000	170.000
25	Cambiar tensor de correa serpiente	original	ford		135.000	0	135.000		japón		50.000	0	50.000
26	Cambiar correa serpiente	original	ford		88.000	0	88.000		taiwan		50.000	0	50.000
27	Mantenimiento bomba inyectora	original	ford			848.210	848.210		py		0	650.000	650.000

TOTAL	21.517.920	4.610.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
28	Reparar bomba inyectora				0	616.000	616.000				0	1.250.000	1.250.000
29	Cambiar pico inyector	original	ford		390.000	253.000	643.000			brasil	150.000	40.000	190.000
30	Diagnostico IDS	original	ford		0	154.000	154.000			py	0	350.000	350.000
31	Cambiar tapa motor	original	ford		10.890.000	1.600.500	12.490.500			brasil	850.000	250.000	1.100.000
32	Cambiar reten culata motor	A cargo del taller			177.100	88.000	265.100			japón	35.000	50.000	85.000
33	Cambiar reten frente motor	A cargo del taller			199.100	182.710	381.810			korea	40.000	40.000	80.000
34	Cambiar soporte motor	original	ford		353.100	88.000	441.100			taiwan	85.000	120.000	205.000
35	Cambiar junta tapa balancín	original	ford		121.000	110.000	231.000			taiwan	150.000	80.000	230.000
36	Cambiar ventilador de motor	original	ford		265.100	88.000	353.100			korea	320.000	50.000	370.000
37	Cambiar aleta de ventilador	original	ford		760.000	88.000	848.000			py	250.000	50.000	300.000
38	Cambiar radiador	original	ford		3.850.000	110.000	3.960.000			py	400.000	150.000	550.000
39	Reparar radiador	A cargo del taller			0	187.000	187.000			py	0	420.000	420.000
40	Cambiar regulador de alta presión de combustible	original	ford		0	250.000	250.000			py	0	50.000	50.000
41	Limpieza de tanque de combustible	original	ford		0	181.500	181.500			py	0	50.000	50.000

42	Cambiar compresor de a.a	original	ford		3.360.500	350.000	3.710.500			japón	450.000	450.000	900.000
43	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	original	ford		0	606.210	606.210			py	0	450.000	450.000
44	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	original	ford		0	848.210	848.210			py	0	600.000	600.000
	TOTAL						**26.167.030**						**7.180.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	48.400	74.250			brasil	75.000	15.000	90.000
	Limpieza de Filtro de aire	A cargo del taller			0	20.570	20.570			py	0	50.000	50.000
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	0	25.850			brasil	75.000	0	75.000
	Cambio de filtro de combustible	original	ford		177.100	0	177.100			brasil	130.000	0	130.000
	Cambio de filtro de aceite	original	ford		205.700	0	205.700			brasil	140.000	0	140.000
	Cambio de filtro de aire	original	ford		94.600	0	94.600			brasil	250.000	0	250.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 10.000 km	A cargo del taller			0	48.400	48.400			py	0	380.000	380.000
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	0	25.850			brasil	75.000	0	75.000
	Cambio de filtro de combustible	original	ford		177.100	0	177.100			brasil	130.000	0	130.000

	Cambio de filtro de aceite	original	ford		205.700	0	205.700			brasil	140.000	0	140.000
	Cambio de filtro de aire	original	ford		94.600	0	94.600			brasil	250.000	0	250.000
	Limpieza radiador	A cargo del taller			284.900	0	284.900			py	250.000	0	250.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 50.000 km				0	48.400	48.400			py	0	380.000	380.000
	TOTAL						**1.483.020**						**2.340.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica		usa		36.300	0	36.300			brasil	45.000	0	45.000
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		argentino		59.400	0	59.400			brasil	78.000	0	78.000
	Cambio de aceite ruter		usa		59.400	0	59.400			brasil	78.000	0	78.000
	Cambio liquido refrigerante				85.000	0	85.000			brasil	120.000	0	120.000
	Cambiar fluido de freno				24.200	0	24.200			py	50.000	0	50.000
	Lavado completo, pulverizado y engrase					44.000	44.000					120.000	120.000
	TOTAL						**308.300**						**491.000**
	TOTAL						**156.151.120**						**44.666.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	japón		504.900	0	504.900		japón		75.000	0	75.000
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	japón		3.990.800	0	3.990.800		japón		500.000	0	500.000
3	Eje ranurado	original	japón		1.921.700	0	1.921.700		japón		500.000	0	500.000
4	Eje cuádruple	original	japón		2.520.100	0	2.520.100		japón		450.000	0	450.000
5	Rulemán	original	japón		474.100	0	474.100		japón		120.000	0	120.000
6	Reten	original	japón		127.600	0	127.600		japón		30.000	0	30.000
7	Juntas	original	japón		1.156.000	0	1.156.000		brasil		30.000	0	30.000
8	Selectores de cambio	original	japón		898.200	0	898.200		japón		120.000	0	120.000
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	A cargo del taller			0	533.500	533.500		py		0	1.200.000	1.200.000
10	Cambiar soporte de caja	original	japón		506.000	159.500	665.500		taiwan		100.000	40.000	140.000
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	original	japón		2.101.000	341.000	2.442.000		japón		250.000	250.000	500.000
12	Cambio de engranaje	original	japón		1.468.500	341.000	1.809.500		japón		250.000	150.000	400.000
13	Cambio de rúleman	original	japón		946.000	110.000	1.056.000		japón		50.000	120.000	170.000
14	Cambio de juego de junta	original	japón		1.260.600	71.500	1.332.100		brasil		28.000	1.000	29.000
15	Cambio de retén	original	japón		148.500	110.000	258.500		japón		40.000	1.000	41.000
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	A cargo del taller			0	781.000	781.000		py		0	450.000	450.000
	TOTAL						**20.471.500**						**4.755.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	japón		346.500	159.500	506.000		taiwan		250.000	80.000	330.000
18	Cambiar cruceta cardan	original	japón		138.600	88.000	226.600		japón		160.000	80.000	240.000
19	Cambiar reten de piñón	original	japón		127.600	110.000	237.600		japón		40.000	60.000	100.000
20	Cambiar rúleman piñon	original	japón		830.500	750.200	1.580.700		japón		190.000	40.000	230.000
21	Cambiar ruleman corona	original	japón		231.000	750.200	981.200		japón		110.000	30.000	140.000
22	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	original	japón		5.040.200	253.000	5.293.200		brasil		800.000	600.000	1.400.000
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	japón		441.100	88.000	529.100		brasil		40.000	1.000	41.000
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	japón		378.400	88.000	466.400		japón		40.000	1.000	41.000
25	Cambiar rulemanes de diferencial	original	japón		577.500	253.000	830.500		brasil		250.000	120.000	370.000
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	original	japón		1.680.800	396.000	2.076.800		japón		50.000	1.000	51.000
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	original	japón		9.075.000	253.000	9.328.000		taiwan		500.000	500.000	1.000.000
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	original	japón		2.145.000	253.000	2.398.000		taiwan		350.000	250.000	600.000
3	Cambiar brazo precat	original	japón		750.200	121.000	871.200		japón		220.000	80.000	300.000
	TOTAL						**25.325.300**						**4.843.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar muñequines – c/u	original	japón		293.700	88.000	381.700		japón		150.000	80.000	230.000
5	Cambiar brazo zeta	original	japón		819.500	159.500	979.000		japón		120.000	1.000	121.000
6	Cambiar brazo pitman	original	japón		650.100	165.000	815.100		japón		260.000	40.000	300.000
7	Cambiar amortiguador de dirección	original	japón		1.344.200	253.000	1.597.200		japón		150.000	40.000	190.000
8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	japón		1.554.300	396.000	1.950.300		japón		150.000	100.000	250.000
9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	japón		484.000	165.000	649.000		py		120.000	80.000	200.000
10	Reparar eje cardánica de dirección	A cargo del taller			0	396.000	396.000		py		0	120.000	120.000
11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	original	japón		207.900	44.000	251.900		taiwan		45.000	80.000	125.000
12	Cambiar cinetico	original	japón		1.974.500	253.000	2.227.500		taiwan		450.000	120.000	570.000
13	Cambiar barra larga de dirección	original	japón		1.323.300	110.000	1.433.300		japón		120.000	50.000	170.000
14	Alineación y Balanceo de ruedas	A cargo del taller			0	84.700	84.700		py		0	150.000	150.000
15	Cambiar de ruleman carcaza	original	japón		335.500	44.000	379.500		japón		30.000	1.000	31.000
16	Cambio reten carzaza	original	japón		127.600	36.300	163.900		japón		15.000	1.000	16.000
17	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	original	japón		661.100	159.500	820.600		japón		160.000	80.000	240.000
18	Cambio de rúleman punta eje	original	japón		775.700	143.000	918.700		japón		110.000	1.000	111.000
19	Cambio de retén punta eje	original	japón		189.200	36.300	225.500		japón		60.000	1.000	61.000
20	Cambio de rúleman del boyin de dirección	original	japón		231.000	36.300	267.300		japón		80.000	1.000	81.000
	TOTAL						**13.541.200**						**2.966.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	Cambio de rúleman masa delantera	original	japón		539.000	132.000	671.000		japón		110.000	40.000	150.000
22	Cambio de ruleman palier masa trasera	original	japón		510.400	159.500	669.900		japón		180.000	80.000	260.000
23	Cambio extremo de dirección	original	japón		214.500	88.000	302.500		japón		20.000	1.000	21.000
24	Cambio sinfín de dirección	original	japón		2.552.000	451.000	3.003.000		brasil		10.000	10.000	20.000
25	Reparar sinfín de dirección	original	japón		580.800	850.300	1.431.100		japón		10.000	10.000	20.000
26	Cambiar correa de dirección hidráulica	original	japón		610.500	110.000	720.500		japón		70.000	30.000	100.000
	SUSPENSION:												
27	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	japón		441.100	49.500	490.600		japón		250.000	50.000	300.000
28	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	japón		346.500	49.500	396.000		japón		350.000	80.000	430.000
29	Cambiar buje parrilla superior	original	japón		92.400	66.000	158.400		taiwan		60.000	80.000	140.000
30	Cambiar buje parrilla inferior	original	japón		81.400	66.000	147.400		japón		80.000	80.000	160.000
31	Cambiar buje barra estabilizadora	original	japón		69.300	36.300	105.600		japón		10.000	5.000	15.000
32	Cambiar buje tensor de rueda	original	japón		57.200	44.000	101.200		japón		45.000	10.000	55.000
33	Cambiar buje amortiguador	original	japón		34.100	0	34.100		japón		40.000	0	40.000
34	Cambiar rotula inferior	original	japón		609.400	66.000	675.400		japón		240.000	60.000	300.000
35	Cambiar rotula superior	original	japón		410.000	88.000	498.000		brasil		140.000	60.000	200.000
36	Cambiar juego de elásticos traseros	original	japón		2.520.100	396.000	2.916.100		brasil		270.000	120.000	390.000
	TOTAL						**12.320.800**						**2.601.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
37	Cambiar buje elásticos-completo	original	japón		346.500	198.000	544.500		brasil		80.000	80.000	160.000
38	Cambiar espiral de suspensión c/u	original	japón		1.640.100	165.000	1.805.100		brasil		300.000	120.000	420.000
39	Cambiar grillete de elástico	original	japón		92.400	44.000	136.400		brasil		90.000	40.000	130.000
40	Cambiar centro elástico	original	japón		69.300	24.200	93.500		brasil		30.000	60.000	90.000
41	Cambiar juego de bieleta	original	japón		682.000	110.000	792.000		japón		120.000	60.000	180.000
42	Cambiar barra estabilizadora	original	japón		1.804.000	160.600	1.964.600		brasil		300.000	80.000	380.000
43	Cambiar barra torsión de suspensión	original	japón		1.639.000	198.000	1.837.000		taiwan		380.000	160.000	540.000
	EMBRAGUE:												
44	Cambiar disco de embrague	original	japón		1.343.100	165.000	1.508.100		korea		290.000	260.000	550.000
45	Cambiar campana de embrague	original	japón		1.736.900	682.000	2.418.900		brasil		1.000	1.000	2.000
46	Cambiar cojinete de empuje	original	japón		504.900	165.000	669.900		korea		260.000	160.000	420.000
47	Cambiar plato de presión	original	japón		1.910.700	165.000	2.075.700		korea		420.000	1.000	421.000
48	Cambiar rúleman piloto	original	japón		231.000	55.000	286.000		japón		30.000	1.000	31.000
49	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	original	japón		344.300	66.000	410.300		taiwan		40.000	60.000	100.000
50	Cambiar reten de bancada	original	japón		189.200	143.000	332.200		taiwan		30.000	100.000	130.000
	TOTAL						**14.874.200**						**3.554.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
51	Cambiar jgo. De reparo bomba auxiliar de embrague	original	japón		272.800	88.000	360.800		taiwan		30.000	30.000	60.000
52	Cambiar bomba central de embrague	original	japón		605.000	110.000	715.000		taiwan		160.000	60.000	220.000
53	Cambiar bomba auxiliar de embrague	original	japón		345.400	110.000	455.400		taiwan		60.000	30.000	90.000
54	Cambiar horquilla de embrague	original	japón		485.100	165.000	650.100		taiwan		80.000	180.000	260.000
55	Rectificación volante motor	A cargo del taller			0	165.000	165.000		py		0	120.000	120.000
	FRENOS:												
56	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	japón		504.900	110.000	614.900		korea		120.000	100.000	220.000
57	Cambiar disco de freno c/u	original	japón		1.100.000	88.000	1.188.000		taiwan		340.000	80.000	420.000
58	Rectificar discos de freno –ambos	A cargo del taller			0	88.000	88.000		py		0	160.000	160.000
59	Cambiar fibras freno –ambos	original	japón		194.700	110.000	304.700		taiwan		220.000	40.000	260.000
60	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	japón		273.900	44.000	317.900		py		120.000	90.000	210.000
61	Cambiar bomba central de freno	original	japón		231.000	88.000	319.000		taiwan		400.000	50.000	450.000
62	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	original	japón		92.400	44.000	136.400		taiwan		90.000	80.000	170.000
63	Rectificar tambor freno trasero- ambos	A cargo del taller			0	110.000	110.000		taiwan		0	120.000	120.000
64	Cambiar servofreno	original	japón		2.992.000	253.000	3.245.000		py		350.000	150.000	500.000
65	Cambiar cilindro de freno trasero	original	japón		334.400	44.000	378.400		brasil		140.000	40.000	180.000

66	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	japón		251.900	44.000	295.900		taiwan		30.000	30.000	60.000
	TOTAL						**9.344.500**						**3.500.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
67	Cambiar depresor de freno	original	japón		1.910.700	143.000	2.053.700		japón		220.000	80.000	300.000
68	Cambiar caño flexible	original	japón		253.000	44.000	297.000		taiwan		160.000	30.000	190.000
69	Cambiar cabo de freno de mano	original	japón		1.364.000	198.000	1.562.000		japón		340.000	80.000	420.000
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	japón		1.102.200	44.000	1.146.200		brasil		490.000	30.000	520.000
2	Cambiar faro señalero un lado	original	japón		368.500	36.300	404.800		brasil		80.000	60.000	140.000
3	Cambiar faro trasero un lado	original	japón		580.800	36.300	617.100		brasil		260.000	40.000	300.000
4	Cambiar focos por unidad		alemán		26.400	0	26.400		brasil		0	10.000	10.000
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	original	japón		968.000	36.300	1.004.300		brasil		350.000	50.000	400.000
6	Cambiar regulador de voltaje	original	japón		594.000	88.000	682.000		japón		420.000	80.000	500.000
7	Cambiar llave contacto	original	japón		397.100	36.300	433.400		japón		80.000	80.000	160.000
8	Cambiar terminal de batería	original	japón		24.200	24.200	48.400		taiwan		8.000	10.000	18.000
9	Colocar relay luz alta	original	japón		60.500	36.300	96.800		argentino		200.000	30.000	230.000
10	Batería	original	japón		621.500	0	621.500		korea		750.000	0	750.000

11	Reparación de motor de arranque	A cargo del taller			0	181.500	181.500		py		0	450.000	450.000
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	A cargo del taller			0	15.400	15.400		py		0	1.000	1.000
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	A cargo del taller			0	55.000	55.000		py		0	320.000	320.000
	TOTAL						**9.245.500**						**4.709.000**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	japón		550.000	44.000	594.000		japón		260.000	120.000	380.000
15	Ajustar faro auxiliar	A cargo del taller			0	36.300	36.300		py		0	30.000	30.000
16	Alinear luces	A cargo del taller			0	36.300	36.300		py		0	10.000	10.000
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	japón		96.800	0	96.800		taiwan		60.000	0	60.000
18	Cambiar bulbo de aceite	original	japón		121.000	44.000	165.000		japón		35.000	20.000	55.000
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay				72.600	44.000	116.600		japón		160.000	60.000	220.000
20	Reparar alternador	A cargo del taller			0	462.000	462.000		py		0	850.000	850.000
21	Cambiar correa de alternador	original	japón		157.300	88.000	245.300		singapur		160.000	40.000	200.000
22	Cambiar faro de luces laterales delanteros	original	japón		324.500	44.000	368.500		taiwan		80.000	30.000	110.000
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	japón		1.892.000	0	1.892.000		taiwan		1.800.000	0	1.800.000
2	Juego de Camisa	original	japón		1.469.600	0	1.469.600		argentino		460.000	0	460.000

3	Casquillo de biela	original	japón		377.300	0	377.300		japón		130.000	0	130.000
4	Casquillo de bancada	original	japón		399.300	0	399.300		japón		260.000	0	260.000
5	Casquillo de leva	original	japón		127.600	0	127.600		japón		170.000	0	170.000
	TOTAL						**6.386.600**						**4.735.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
6	Buje de biela	original	japón		168.300	0	168.300		japón		120.000	0	120.000
7	Juego de juntas	original	japón		1.155.000	0	1.155.000		taiwan		420.000	0	420.000
8	Juego de válvulas	original	japón		839.300	0	839.300		japón		250.000	0	250.000
9	Guías de válvulas	original	japón		272.800	0	272.800		brasil		13.000	0	13.000
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	A cargo del taller			0	88.000	88.000		py		0	320.000	320.000
11	Rectificación de cilindro	A cargo del taller			0	440.000	440.000		py		0	250.000	250.000
12	Rectificación de cigüeñal	A cargo del taller			0	324.500	324.500		py		0	160.000	160.000
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	A cargo del taller			0	1.694.000	1.694.000		py		0	2.500.000	2.500.000
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	original	japón		924.000	0	924.000		japón		600.000	0	600.000
15	Junta tapa motor	original	japón		482.900	0	482.900		taiwan		360.000	0	360.000

16	Junta carter	original	japón		319.000	0	319.000		brasil		58.000	58.000	116.000
17	Rectificar tapa motor	A cargo del taller			0	533.500	533.500		py		0	180.000	180.000
18	Mano de obra : Cambio de aro	A cargo del taller			0	847.000	847.000		py		0	220.000	220.000
	TOTAL						**8.088.300**						**5.509.000**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	original	japón		1.344.200	198.000	1.542.200		taiwan		450.000	160.000	610.000
20	Reparar Bomba de agua	A cargo del taller			0	1.738.000	1.738.000		taiwan		0	1.000	1.000
21	Cambiar bomba de aceite	original	japón		1.220.000	451.000	1.671.000		taiwan		450.000	50.000	500.000
22	Cambiar correa poli B	original	japón		693.000	88.000	781.000		japón		160.000	40.000	200.000
23	Cambiar censor de velocímetro	original	japón		1.295.800	231.000	1.526.800		taiwan		900.000	30.000	930.000
24	Cambiar correa dentada	original	japón		346.500	198.000	544.500		japón		150.000	150.000	300.000
25	Cambiar tensor de correa	original	japón		405.900	0	405.900		taiwan		150.000	80.000	230.000
26	Cambiar ruleman tensor de correa	original	japón		405.900	0	405.900		taiwan		30.000	0	30.000
27	Cambiar guía de correa dentada	original	japón		290.400	0	290.400		taiwan		100.000	0	100.000

28	Mantenimiento bomba inyectora	A cargo del taller			0	935.000	935.000		py		0	800.000	800.000
29	Reparar bomba inyectora	A cargo del taller			0	1.331.000	1.331.000		py		0	1.250.000	1.250.000
30	Cambiar pico inyector electrónico c/u	original	japón		3.982.000	121.000	4.103.000		japón		350.000	100.000	450.000
31	Calibrar pico inyector	A cargo del taller			0	401.500	401.500		japón		0	50.000	50.000
32	Cambiar tapa motor	original	japón		10.890.000	753.500	11.643.500		korea		1.500.000	300.000	1.800.000
33	Cambiar reten culata motor	original	japón		168.300	77.000	245.300		japón		50.000	10.000	60.000
34	Cambiar reten frente motor	original	japón		199.100	198.000	397.100		japón		25.000	20.000	45.000
35	Cambiar soporte motor	original	japón		671.000	110.000	781.000		taiwan		70.000	80.000	150.000
	TOTAL						**28.743.100**						**7.506.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar junta tapa balancín	original	japón		179.300	66.000	245.300		taiwan		60.000	20.000	80.000
37	Cambiar ventilador de motor	original	japón		345.400	44.000	389.400		taiwan		350.000	100.000	450.000
38	Cambiar aleta de ventilador	original	japón		605.000	88.000	693.000		taiwan		150.000	50.000	200.000
39	Cambiar radiador	original	japón		4.642.000	110.000	4.752.000		py		450.000	100.000	550.000
40	Reparar radiador	A cargo del taller			0	198.000	198.000		py		0	350.000	350.000
41	Regular válvulas	A cargo del taller			0	220.000	220.000		py		0	120.000	120.000
42	Limpieza de tanque de combustible	A cargo del taller			0	181.500	181.500		py		0	250.000	250.000
43	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	A cargo del taller			0	847.000	847.000		py		0	450.000	450.000

44	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	A cargo del taller			0	2.244.000	2.244.000		py		0	950.000	950.000
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	55.000	80.850		brasil		80.000		80.000
	Limpieza de Filtro de aire	A cargo del taller			0	22.000	22.000		py			30.000	30.000
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	0	25.850		brasil		70.000	0	70.000
	Cambio de filtro de combustible	A cargo del taller			173.800	0	173.800		japón		120.000	0	120.000
	TOTAL						**10.072.700**						**3.700.000**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		92.400	0	92.400		japón		120.000	0	120.000
	Cambio de filtro de aire	original	japón		210.100	0	210.100		japón		150.000	0	150.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 10.000 km	A cargo del taller			0	55.000	55.000		py		0	300.000	300.000
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		argentino		25.850	0	25.850		brasil		70.000	0	70.000
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		173.800	0	173.800		japón		120.000	0	120.000
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		92.400	0	92.400		japón		120.000	0	120.000

	Cambio de filtro de aire	original	japón		210.100	0	210.100		japón		150.000	0	150.000
	Limpieza radiador	A cargo del taller			264.000	0	264.000		py		160.000	0	160.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 50.000 km	A cargo del taller			0	55.000	55.000		py		0	300.000	300.000
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica		usa		35.200	0	35.200		brasil		70.000	0	70.000
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		usa		44.000	0	44.000		brasil		70.000	0	70.000
	Cambio de aceite ruter		usa		25.850	0	25.850		brasil		70.000	0	70.000
	Cambiar fluido de freno	A cargo del taller	usa		23.100	0	23.100		brasil		70.000	0	70.000
	Lavado completo, pulverizado y engrase	A cargo del taller				55.000	55.000		py			150.000	150.000
	TOTAL						**1.361.800**						**1.920.000**
	TOTAL						**159.775.500**						**50.298.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

Ítem	Descripción	CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	japón		254.100	0	254.100		japón		75.000	0	75.000
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	japón		3.643.200	0	3.643.200		japón		700.000	0	700.000
3	Eje ranurado	original	japón		1.909.600	0	1.909.600		japón		700.000	0	700.000
4	Eje cuádruple	original	japón		1.283.700	0	1.283.700		japón		300.000	0	300.000
5	Rulemán	original	japón		275.000	0	275.000		japón		100.000	0	100.000
6	Reten	original	japón		36.300	0	36.300		japón		40.000	0	40.000
7	Juntas	original	japón		198.000	0	198.000		brasil		28.000	0	28.000
8	Selectores de cambio	original	japón		397.100	0	397.100		japón		40.000	0	40.000
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	847.000	847.000		Soto	Nacional	0	500.000	500.000
10	Cambiar soporte de caja	original	japón		315.700	80.300	396.000		taiwan		60.000	40.000	100.000
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x2	original	japón		749.100	715.000	1.464.100		japón		350.000	200.000	550.000
12	Cambio de engranaje	original	japón		1.468.500	341.000	1.809.500		japón		80.000	60.000	140.000
13	Cambio de rúleman	original	japón		946.000	110.000	1.056.000		japón		120.000	1.000	121.000
14	Cambio de juego de junta	original	japón		1.260.600	71.500	1.332.100		brasil		28.000	1.000	29.000
15	Cambio de retén	original	japón		148.500	110.000	258.500		japón		80.000	160.000	240.000
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x2	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	781.000	781.000		Soto	Nacional	0	450.000	450.000
	TOTAL						**15.941.200**						**4.113.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

Ítem	Descripción	CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	japón		529.100	159.500	688.600		taiwan		180.000	80.000	260.000
18	Cambiar cruceta cardan	original	japón		198.000	77.000	275.000		japón		180.000	60.000	240.000
19	Cambiar reten de piñón	original	japón		133.100	110.000	243.100		japón		30.000	80.000	110.000
20	Cambiar rúleman de piñón	original	japón		693.000	650.100	1.343.100		japón		280.000	400.000	680.000
21	Cambiar rúleman de corona	original	japón		231.000	750.200	981.200				90.000	1.000	91.000
22	Cambiar corona y piñón diferencia trasero	original	japón		4.516.600	550.000	5.066.600				1.200.000	250.000	1.450.000
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	japón		309.100	88.000	397.100		brasil		40.000	1.000	41.000
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	japón		309.100	88.000	397.100		brasil		40.000	1.000	41.000
25	Cambiar rulemanes de diferencial	original	japón		580.800	253.000	833.800		japón		400.000	120.000	520.000
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	original	japón		859.100	396.000	1.255.100		japón		380.000	1.000	381.000
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
	TOTAL						**11.480.700**						**3.814.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Cambiar muñequines – c/u	original	japón		198.000	44.000	242.000		japón		120.000	40.000	160.000
2	Cambiar brazo zeta	original	japón		484.000	154.000	638.000		japón		320.000	40.000	360.000
3	Cambiar brazo pitman	original	japón		411.400	88.000	499.400		japón		260.000	40.000	300.000
4	Cambiar amortiguador de dirección	original	japón		748.000	88.000	836.000		japón		380.000	40.000	420.000
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	japón		1.554.300	198.000	1.752.300		japón		800.000	80.000	880.000
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	japón		145.200	44.000	189.200		py		120.000	30.000	150.000
7	Reparar eje cardánica de dirección	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	396.000	396.000	Soto	py		0	120.000	120.000
8	Cambiar barra larga de dirección	original	japón		1.323.300	110.000	1.433.300		japón		540.000	140.000	680.000
9	Alineación y Balanceo de ruedas	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	84.700	84.700	Soto	py		0	80.000	80.000
10	Cambio de rúleman punta eje	original	japón		775.700	143.000	918.700		japón		120.000	80.000	200.000
11	Cambio de retén punta eje	original	japón		189.200	36.300	225.500		japón		40.000	80.000	120.000
12	Cambio de rúleman del boyin de dirección	original	japón		231.000	36.300	267.300		japón		15.000	15.000	30.000
	TOTAL						**7.482.400**						**3.500.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
13	Cambio de rúleman masa delantera	original	japón		539.000	132.000	671.000		japón		120.000	85.000	205.000
14	Cambio de ruleman palier masa trasera	original	japón		510.400	159.500	669.900		japón		120.000	40.000	160.000
15	Cambio extremo de dirección	original	japón		214.500	88.000	302.500		japón		160.000	60.000	220.000
16	Cambio sinfín de dirección	CRISTIAN PAATS	Nacional		2.552.000	451.000	3.003.000		brasil		120.000	40.000	160.000
17	Reparar sinfín de dirección	CRISTIAN PAATS	Nacional		580.800	850.300	1.431.100		japón		350.000	120.000	470.000
18	Cambiar correa de dirección hidráulica	original	japón		610.500	110.000	720.500		japón		25.000	20.000	45.000
	SUSPENSION:												
19	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	japón		198.600	44.000	242.600		japón		160.000	30.000	190.000
20	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	japón		205.700	44.000	249.700		japón		250.000	55.000	305.000
21	Cambiar buje parrilla superior	original	japón		96.800	66.000	162.800		taiwan		25.000	30.000	55.000
22	Cambiar buje parrilla inferior	original	japón		85.800	66.000	151.800		japón		50.000	150.000	200.000
23	Cambiar buje barra estabilizadora	original	japón		1.804.000	160.600	1.964.600		japón		1.000	15.000	16.000
24	Cambiar buje tensor de rueda	original	japón		60.500	44.000	104.500		japón		50.000	50.000	100.000
25	Cambiar buje amortiguador	original	japón		36.300	0	36.300		japón		20.000	15.000	35.000
26	Cambiar rotula inferior	original	japón		501.600	66.000	567.600		japón		250.000	90.000	340.000
27	Cambiar rotula superior	original	japón		410.000	88.000	498.000		brasil		160.000	80.000	240.000
28	Cambiar espiral delantero	CRISTIAN PAATS	Nacional		880.000	242.000	1.122.000		brasil		1.000	1.000	2.000
	TOTAL						**11.897.900**						**2.743.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
29	Cambiar juego de elásticos-trasero	original	japón		2.519.000	396.000	2.915.000		brasil		200.000	150.000	350.000
30	Cambiar buje elásticos-completo	original	japón		242.000	198.000	440.000		brasil		10.000	30.000	40.000
31	Cambiar grillete de elástico	original	japón		96.800	44.000	140.800		brasil		120.000	120.000	240.000
32	Cambiar centro elástico	original	japón		99.000	36.300	135.300		brasil		20.000	30.000	50.000
33	Cambiar juego de bieleta	original	japón		682.000	110.000	792.000		japón		20.000	50.000	70.000
34	Cambiar barra estabilizadora	original	japón		1.804.000	160.600	1.964.600		brasil		250.000	100.000	350.000
35	Cambiar barra torsión de suspensión	original	japón		1.639.000	198.000	1.837.000		taiwan		150.000	200.000	350.000
	EMBRAGUE:												
36	Cambiar disco de embrague	original	japón		792.000	134.200	926.200		korea		300.000	250.000	550.000
37	Cambiar campana de embrague	original	japón		1.736.900	682.000	2.418.900		brasil		1.000	10.000	11.000
38	Cambiar cojinete de empuje	original	japón		217.800	134.200	352.000		korea		150.000	100.000	250.000
39	Cambiar plato de presión	original	japón		1.155.000	134.200	1.289.200		korea		450.000	40.000	490.000
40	Cambiar rúleman piloto	original	japón		96.800	36.300	133.100		japón		10.000	10.000	20.000
41	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	original	japón		363.000	66.000	429.000		taiwan		40.000	50.000	90.000
42	Cambiar reten de bancada	original	japón		145.200	154.000	299.200		taiwan		50.000	250.000	300.000
	TOTAL						**14.072.300**						**3.161.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
43	Cambiar jgo. De reparo bomba auxiliar de embrague	original	japón		231.000	88.000	319.000		taiwan		30.000	30.000	60.000
44	Cambiar bomba central de embrague	original	japón		242.000	110.000	352.000		taiwan		200.000	30.000	230.000
45	Cambiar bomba auxiliar de embrague	original	japón		55.000	82.500	137.500		taiwan		60.000	30.000	90.000
46	Cambiar horquilla de embrague	original	japón		138.600	110.000	248.600		taiwan		10.000	100.000	110.000
47	Rectificación volante motor	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	121.000	121.000		py		0	120.000	120.000
	FRENOS:												
48	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	japón		396.000	110.000	506.000		korea		120.000	60.000	180.000
49	Cambiar disco de freno c/u	original	japón		1.100.000	88.000	1.188.000		taiwan		220.000	80.000	300.000
50	Rectificar discos de freno –ambos	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	88.000	88.000		py		0	140.000	140.000
51	Cambiar fibras freno –ambos	original	japón		204.600	110.000	314.600		taiwan		170.000	80.000	250.000
52	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	japón		192.500	44.000	236.500		py		130.000	80.000	210.000
53	Cambiar bomba central de freno	original	japón		209.000	88.000	297.000		taiwan		240.000	140.000	380.000
54	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	original	japón		96.800	44.000	140.800		taiwan		70.000	30.000	100.000
55	Rectificar tambor freno trasero- ambos	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	1.100.000	1.100.000		taiwan		0	80.000	80.000
56	Cambiar servofreno	original	japón		1.554.300	253.000	1.807.300		py		60.000	160.000	220.000
57	Cambiar cilindro de freno trasero	original	japón		352.000	44.000	396.000		brasil		80.000	30.000	110.000
58	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	japón		96.800	44.000	140.800		taiwan		30.000	30.000	60.000
	TOTAL						**7.393.100**						**2.640.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
59	Cambiar depresor de freno	original	japón		1.910.700	143.000	2.053.700		japón		350.000	120.000	470.000
60	Cambiar caño flexible	original	japón		253.000	44.000	297.000		taiwan		160.000	30.000	190.000
61	Cambiar cabo de freno de mano	original	japón		1.133.000	198.000	1.331.000		japón		150.000	40.000	190.000
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	japón		605.000	44.000	649.000		brasil		150.000	30.000	180.000
2	Cambiar faro señalero un lado	original	japón		181.500	44.000	225.500		brasil		80.000	60.000	140.000
3	Cambiar faro trasero un lado	original	japón		580.800	44.000	624.800		brasil		140.000	60.000	200.000
4	Cambiar focos por unidad	CRISTIAN PAATS	alemán		44.000		44.000		brasil		1.000	20.000	21.000
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	original	japón		968.000	44.000	1.012.000		brasil		450.000	150.000	600.000
6	Cambiar regulador de voltaje	original	japón		594.000	88.000	682.000		japón		360.000	80.000	440.000
7	Cambiar llave contacto	original	japón		397.100	363.000	760.100		japón		260.000	90.000	350.000
8	Cambiar terminal de batería	CRISTIAN PAATS	brasil		24.200	24.200	48.400		taiwan		10.000	10.000	20.000
9	Colocar relay luz alta	CRISTIAN PAATS	Nacional		60.500	36.300	96.800		argentino		56.000	30.000	86.000
10	Batería		brasil		621.500	0	621.500		korea		750.000	0	750.000
11	Reparación de motor de arranque	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	181.500	181.500		py		0	120.000	120.000
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	15.400	15.400		py		0	1.000	1.000

13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	88.000	88.000		py		0	300.000	300.000
	TOTAL						**8.730.700**						**4.058.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	japón		550.000	44.000	594.000		japón		180.000	50.000	230.000
15	Ajustar faro auxiliar	CRISTIAN PAATS	japón		0	36.300	36.300		py		0	1.000	1.000
16	Alinear luces	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	36.300	36.300		py		0	10.000	10.000
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	japón		96.800	0	96.800		taiwan		45.000	40.000	85.000
18	Cambiar bulbo de aceite	original	japón		121.000	44.000	165.000		japón		35.000	20.000	55.000
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	original	japón		72.600	44.000	116.600		japón		120.000	30.000	150.000
20	Reparar alternador	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	462.000	462.000		py		0	250.000	250.000
21	Cambiar correa de alternador	original	japón		157.300	88.000	245.300		singapur		80.000	30.000	110.000
22	Cambiar faro de luces laterales delanteros	original	japón		324.500	44.000	368.500		taiwan		150.000	30.000	180.000
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	japón		1.892.000	0	1.892.000		taiwan		600.000	0	600.000
2	Juego de Camisa	original	japón		990.000	0	990.000		argentino		380.000	0	380.000
3	Casquillo de biela	original	japón		242.000	0	242.000		japón		95.000	0	95.000
4	Casquillo de bancada	original	japón		262.900	0	262.900		japón		190.000	0	190.000

5	Casquillo de leva	original	japón		127.600	0	127.600		japón		170.000	0	170.000
	TOTAL						**5.635.300**						**2.506.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
6	Buje de biela	original	japón		161.700	0	161.700		japón		120.000	0	120.000
7	Juego de juntas	original	japón		588.500	0	588.500		taiwan		180.000	0	180.000
8	Juego de válvulas	original	japón		655.600	0	655.600		japón		380.000	0	380.000
9	Guías de válvulas	original	japón		262.900	0	262.900		brasil		20.000	0	20.000
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	88.000	88.000		py		0	440.000	440.000
11	Rectificación de cilindro	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	440.000	440.000		py		0	260.000	260.000
12	Rectificación de cigüeñal	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	324.500	324.500		py		0	150.000	150.000
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	1.694.000	1.694.000		py		0	1.600.000	1.600.000
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	original	japón		610.500	0	610.500		japón		650.000	0	650.000
15	Junta tapa motor	original	japón		335.500	0	335.500		taiwan		120.000	0	120.000
16	Junta carter	original	japón		138.600	0	138.600		brasil		28.000	0	28.000
17	Rectificar tapa motor	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	533.500	533.500		py		0	180.000	180.000

18	Mano de obra : Cambio de aro	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	847.000	847.000		py		0	600.000	600.000
	TOTAL						**6.680.300**						**4.728.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

Ítem	Descripción	CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	original	japón		776.600	198.000	974.600		taiwan		160.000	120.000	280.000
20	Reparar Bomba de agua	original	japón		1.738.000	280.000	2.018.000		taiwan		40.000	120.000	160.000
21	Cambiar bomba de aceite	original	japón		1.220.000	451.000	1.671.000		taiwan		400.000	350.000	750.000
22	Cambiar cabo de velocímetro	original	japón		276.100	88.000	364.100		taiwan		35.000	30.000	65.000
23	Cambiar correa dentada	original	japón		346.500	198.000	544.500		japón		180.000	120.000	300.000
24	Cambiar tensor de correa	original	japón		405.900	0	405.900		taiwan		160.000	0	160.000
25	Cambiar ruleman tensor de correa	original	japón		48.400	0	48.400		taiwan		30.000	0	30.000
26	Cambiar guía de correa dentada	original	japón		110.000	0	110.000		taiwan		260.000	0	260.000
27	Mantenimiento bomba inyectora	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	847.000	847.000		py		0	450.000	450.000
28	Reparar bomba inyectora	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	1.331.000	1.331.000		py		0	1.250.000	1.250.000
29	Cambiar pico inyector c/u	CRISTIAN PAATS	Nacional		242.000	99.000	341.000		japón		120.000	50.000	170.000
30	Calibrar pico inyector	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	253.000	253.000		japón		0	120.000	120.000

31	Cambiar tapa motor	CRISTIAN PAATS	Nacional		3.872.000	753.500	4.625.500		korea		1.250.000	100.000	1.350.000
32	Cambiar reten culata motor	original	japón		138.600	77.000	215.600		japón		70.000	30.000	100.000
33	Cambiar reten frente motor	original	japón		85.800	198.000	283.800		japón		40.000	40.000	80.000
34	Cambiar soporte motor	original	japón		529.100	110.000	639.100		taiwan		80.000	60.000	140.000
	TOTAL						**14.672.500**						**5.665.000**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
35	Cambiar junta tapa balancín	original	japón		150.700	88.000	238.700		taiwan		20.000	30.000	50.000
36	Cambiar ventilador de motor	original	japón		272.800	44.000	316.800		taiwan		120.000	80.000	200.000
37	Cambiar radiador	CRISTIAN PAATS	Nacional		4.642.000	110.000	4.752.000		py		400.000	250.000	650.000
38	Reparar radiador	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	187.000	187.000	Soto	py		0	290.000	290.000
39	Regular válvulas	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	220.000	220.000	Soto	py		0	150.000	150.000
40	Limpieza de tanque de combustible	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	181.500	181.500	Soto	py		0	50.000	50.000
41	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	847.000	847.000	Soto	py		0	450.000	450.000
42	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	2.134.000	2.134.000	Soto	py		0	500.000	500.000
	PROGRAMA Nº 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	argentino		25.850	55.000	80.850		brasil		80.000	1.000	81.000

	Limpieza de Filtro de aire	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	22.000	22.000	Soto	py		0	30.000	30.000
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	argentino		25.850	0	25.850		brasil		70.000	0	70.000
	Cambio de filtro de combustible	CRISTIAN PAATS	Nacional		115.500	0	115.500		japón		145.000	0	145.000
	TOTAL						**9.121.200**						**2.666.000**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		CRISTIAN PAATS						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		92.400	0	92.400		japón		130.000	0	130.000
	Cambio de filtro de aire	original	japón		210.100	0	210.100		japón		250.000	0	250.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 10.000 km	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	55.000	55.000	Soto	py		0	350.000	350.000
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	CRISTIAN PAATS	argentino		25.850	0	25.850		brasil		70.000	0	70.000
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		173.800	0	173.800		japón		145.000	0	145.000
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		92.400	0	92.400		japón		130.000	0	130.000
	Cambio de filtro de aire	original	japón		210.100	0	210.100		japón		250.000	0	250.000
	Limpieza radiador	CRISTIAN PAATS	Nacional		198.000	0	198.000	Soto	py			150.000	150.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 50.000 km	CRISTIAN PAATS	Nacional			55.000	55.000	Soto	py			370.000	370.000

	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	CRISTIAN PAATS	usa		35.200	0	35.200		brasil		78.000	0	78.000
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	CRISTIAN PAATS	usa		44.000	0	44.000		brasil		90.000	0	90.000
	Cambiar fluido de freno	CRISTIAN PAATS	japón		23.100	0	23.100		brasil		50.000	0	50.000
	Lavado completo, pulverizado y engrase	CRISTIAN PAATS	Nacional		0	55.000	55.000	Soto	py		0	80.000	80.000
	TOTAL						**1.269.950**						**2.143.000**
	TOTAL						**114.377.550**						**41.737.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.