UOC N° 05 - Hospital de Trauma "Manuel Giagni" - MSPyBS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS MARCA GENTIGE MODELO SERVO-S, LUCEA, VOLISTA, HANAULUX - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID N° 428.247.-

ITEMS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT.	U.M	PRESENTACION	SEMPRO S.A.		PRECIO REFERENCIAL	%
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADORES PULMONARES MARCA GENTIGE/MAQUET MODELO SERVO-S Cod. Patrimonial: 011.310.09.0466, 011.310.09.0467, 011.310.09.0468.-							
1	Mantenimiento preventivo de Kit de mantenimiento	1	Unidad	Evento	3.068.000	3.068.000	2.600.000	18%
2	Sustitucion de Kit de mantenimiento	1	Unidad	Evento	306.800	306.800	260.000	18%
3	Mantenimiento preventivo de sensor de Oxigeno	1	Unidad	Evento	3.622.600	3.622.600	3.070.000	18%
4	Sustitucion de sensor de oxigeno	1	Unidad	Evento	362.260	362.260	307.000	18%
5	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos	1	Unidad	Evento	4.130.000	4.130.000	3.500.000	18%
6	Provisión de Bateria Interna	1	Unidad	Evento	5.428.000	5.428.000	4.600.000	18%
7	Sustitucion cambio de batería interna	1	Unidad	Evento	542.800	542.800	460.000	18%
8	Provisión de Modulo de Oxigeno	1	Unidad	Evento	28.400.000	28.400.000	28.400.000	0%
9	Sustitucion de Modulo de Oxigeno	1	Unidad	Evento	2.840.000	2.840.000	2.840.000	0%
10	Provisión de Modulo de Aire Comprimido	1	Unidad	Evento	33.512.000	33.512.000	28.400.000	18%
11	Sustitucion de Modulo de Aire Comprimido	1	Unidad	Evento	3.351.200	3.351.200	2.840.000	18%
12	Provisión de Placa de transductor de presión PC1781	1	Unidad	Evento	3.422.000	3.422.000	2.900.000	18%
13	Sustitucion de Placa de transductor de presión PC1781	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
14	Provisión de Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	1	Unidad	Evento	10.030.000	10.030.000	8.500.000	18%
15	Sustitucion de Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	1	Unidad	Evento	1.003.000	1.003.000	850.000	18%
16	Provisión de Placa PC 1772	1	Unidad	Evento	33.394.000	33.394.000	28.300.000	18%
17	Sustitucion de Placa PC 1772	1	Unidad	Evento	3.339.400	3.339.400	2.830.000	18%
18	Provisión de Cassete espiratorio	1	Unidad	Evento	15.576.000	15.576.000	13.200.000	18%
19	Sustitucion de Cassete espiratorio	1	Unidad	Evento	1.557.600	1.557.600	1.320.000	18%
20	Provisión de Filtro servo duo	1	Unidad	Evento	7.552.000	7.552.000	6.400.000	18%
21	Sustitucion de Filtro servo duo	1	Unidad	Evento	755.200	755.200	640.000	18%
22	Provisión de tapa de Botones	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
23	Sustitucion de tapa de Botones	1	Unidad	Evento	34.220	34.220	29.000	18%
24	Provisión de modulo de Nebulización	1	Unidad	Evento	27.700.000	27.700.000	27.700.000	0%
25	Sustitucion de modulo de Nebulización	1	Unidad	Evento	2.770.000	2.770.000	2.770.000	0%
26	Provisión de kit de Nebulización	1	Unidad	Evento	10.384.000	10.384.000	8.800.000	18%
27	Sustitucion de kit de Nebulización	1	Unidad	Evento	1.038.400	1.038.400	880.000	18%
28	Provisión de actualización de Sofware	1	Unidad	Evento	36.500.000	36.500.000	36.500.000	0%
29	Sustitucion de actualización de Sofware	1	Unidad	Evento	3.650.000	3.650.000	3.650.000	0%
30	Provisión de sistema activo de humidificación	1	Unidad	Evento	21.900.000	21.900.000	21.900.000	0%
31	Sustitucion de sistema activo de humidificación	1	Unidad	Evento	2.190.000	2.190.000	2.190.000	0%
32	Provisión de kit de sistema de respiración Pediatrico/adulto	1	Unidad	Evento	4.366.000	4.366.000	3.700.000	18%
33	Sustitucion de kit de sistema de respiración Pediatrico/adulto	1	Unidad	Evento	436.600	436.600	370.000	18%
34	Provisión de kit sistema Hytrel	1	Unidad	Evento	1.770.000	1.770.000	1.500.000	18%
35	Sustitucion de kit sistema Hytrel	1	Unidad	Evento	177.000	177.000	150.000	18%
36	Provisión de kit filtros con tapas	1	Unidad	Evento	1.298.000	1.298.000	1.100.000	18%
37	Sustitucion de kit filtros con tapas	1	Unidad	Evento	129.800	129.800	110.000	18%
38	Provisión de placa de control PC 1784	1	Unidad	Evento	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0%
39	Sustitucion de placa de control PC 1784	1	Unidad	Evento	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0%
40	Provisión de Baterias internas para placas PC	1	Unidad	Evento	1.050.200	1.050.200	890.000	18%
41	Sustitucion de Baterias internas para placas PC	1	Unidad	Evento	105.020	105.020	89.000	18%
42	Provisión de Trampa de Humedad	1	Unidad	Evento	1.050.200	1.050.200	890.000	18%
43	Sustitucion de Trampa de Humedad	1	Unidad	Evento	105.020	105.020	89.000	18%
44	Provisión de cable de control del monitor	1	Unidad	Evento	4.838.000	4.838.000	4.100.000	18%
45	Sustitucion de cable de control del monitor	1	Unidad	Evento	483.800	483.800	410.000	18%
46	Provisión de placa de canal espiratorio PC 1785	1	Unidad	Evento	1.770.000	1.770.000	1.500.000	18%
47	Sustitucion de placa de canal espiratorio PC 1785	1	Unidad	Evento	177.000	177.000	150.000	18%
48	Provisión de Kit canal inspiratorio	1	Unidad	Evento	2.596.000	2.596.000	2.200.000	18%
49	Sustitucion de Kit canal inspiratorio	1	Unidad	Evento	259.600	259.600	220.000	18%
50	Provisión de pantalla touchscreen	1	Unidad	Evento	24.900.000	24.900.000	24.900.000	0%
51	Sustitucion de pantalla touchscreen	1	Unidad	Evento	2.490.000	2.490.000	2.490.000	0%
52	Provisión de valvula espiratoria	1	Unidad	Evento	13.570.000	13.570.000	11.500.000	18%
53	Sustitucion de valvula espiratoria	1	Unidad	Evento	1.357.000	1.357.000	1.150.000	18%
54	Provisión de kit mangueras de aire con conexión AGA	1	Unidad	Evento	3.422.000	3.422.000	2.900.000	18%
55	Sustitucion de kit mangueras de aire con conexión AGA	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
56	Provisión de Kit manguera de oxigeno con conexión AGA	1	Unidad	Evento	3.422.000	3.422.000	2.900.000	18%

Dra. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abg. César Benítez Gómez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

57	Sustitucion de Kit manguera de oxigeno con conexión AGA	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
58	Provisión de Kit brazo articulado	1	Unidad	Evento	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0%
59	Sustitucion de Kit brazo articulado	1	Unidad	Evento	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0%
60	Provisión de membrana adesiva del panel de control	1	Unidad	Evento	1.770.000	1.770.000	1.500.000	18%
61	Sustitucion de membrana adesiva del panel de control	1	Unidad	Evento	177.000	177.000	150.000	18%
62	Provisión de sistema de respiración VNI	1	Unidad	Evento	8.614.000	8.614.000	7.300.000	18%
63	Sustitucion de sistema de respiración VNI	1	Unidad	Evento	861.400	861.400	730.000	18%
64	Provisión de Cable para celda de oxigeno	1	Unidad	Evento	1.534.000	1.534.000	1.300.000	18%
65	Sustitucion de Cable para celda de oxigeno	1	Unidad	Evento	153.400	153.400	130.000	18%
66	Provisión de Carro de transporte	1	Unidad	Evento	24.900.000	24.900.000	24.900.000	0%
67	Sustitucion de Carro de transporte	1	Unidad	Evento	2.490.000	2.490.000	2.490.000	0%
68	Provisión de Servo Humidificación	1	Unidad	Evento	7.434.000	7.434.000	6.300.000	18%
69	Sustitucion de Servo Humidificación	1	Unidad	Evento	743.400	743.400	630.000	18%
70	Provisión de Filtro de entrada con trampa de agua	1	Unidad	Evento	3.422.000	3.422.000	2.900.000	18%
71	Sustitucion de Filtro de entrada con trampa de agua	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LAMPARA SCIALITICA MARCA GENTIGE/MAQUET MODELO LUCEA 100-100 Cod. Patrimonial: 011-456-05-9448, 011-456-05-9450, 011-456-05-9451, 011-456-05-9452, 011-456-05-9453, 011-456-05-9454, 011-456-05-9455.-								
72	Mantenimiento preventivo con provision de kit de frenos y tapas para mantenimiento	1	Unidad	Evento	10.856.000	10.856.000	9.200.000	18%
73	Sustitución de kit de frenos y tapas para mantenimiento	1	Unidad	Evento	1.085.600	1.085.600	920.000	18%
74	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos	1	Unidad	Evento	4.130.000	4.130.000	3.500.000	18%
75	Provisión de Fuente de alimentación llaveada	1	Unidad	Evento	4.012.000	4.012.000	3.400.000	18%
76	Sustitucion de Fuente de alimentación llaveada	1	Unidad	Evento	401.200	401.200	340.000	18%
77	Provisión de Tapa ciega de techo	1	Unidad	Evento	3.422.000	3.422.000	2.900.000	18%
78	Sustitucion de Tapa ciega de techo	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
79	Provisión de kit cable de brazo de extensión	1	Unidad	Evento	2.183.000	2.183.000	1.850.000	18%
80	Sustitucion de kit cable de brazo de extensión	1	Unidad	Evento	218.300	218.300	185.000	18%
81	Provisión de kit tapas ciegas	1	Unidad	Evento	1.534.000	1.534.000	1.300.000	18%
82	Sustitucion de kit tapas ciegas	1	Unidad	Evento	153.400	153.400	130.000	18%
83	Provisión de buje de suspensión para brazo resorte DF LCA50/100	1	Unidad	Evento	2.183.000	2.183.000	1.850.000	18%
84	Sustitucion de buje de suspensión para brazo resorte DF LCA50/100	1	Unidad	Evento	218.300	218.300	185.000	18%
85	Provisión de brazo resorte 3.5 - 7kg para DF LCA50/100	1	Unidad	Evento	25.370.000	25.370.000	21.500.000	18%
86	Sustitucion de brazo resorte 3.5 - 7kg para DF LCA50/100	1	Unidad	Evento	2.537.000	2.537.000	2.150.000	18%
87	Provisión de Kit tapas laterales y guardapolvos para brazo resorte	1	Unidad	Evento	4.248.000	4.248.000	3.600.000	18%
88	Sustitucion de Kit tapas laterales y guardapolvos para brazo resorte	1	Unidad	Evento	424.800	424.800	360.000	18%
89	Provisión de traba de seguridad de brazo resorte	1	Unidad	Evento	2.006.000	2.006.000	1.700.000	18%
90	Sustitucion de traba de seguridad de brazo resorte	1	Unidad	Evento	200.600	200.600	170.000	18%
91	Provisión de arco comfort para LCA100 DF	1	Unidad	Evento	7.198.000	7.198.000	6.100.000	18%
92	Sustitucion de arco comfort para LCA100 DF	1	Unidad	Evento	719.800	719.800	610.000	18%
93	Provisión de Placa reguladora para LCA100	1	Unidad	Evento	5.074.000	5.074.000	4.300.000	18%
94	Sustitucion de Placa reguladora para LCA100	1	Unidad	Evento	507.400	507.400	430.000	18%
95	Provisión de Kit de protección para placa reguladora para LCA100	1	Unidad	Evento	1.085.600	1.085.600	920.000	18%
96	Sustitucion de Kit de protección para placa reguladora para LCA100	1	Unidad	Evento	108.560	108.560	92.000	18%
97	Provisión de Cubierta transparente L100	1	Unidad	Evento	4.248.000	4.248.000	3.600.000	18%
98	Sustitucion de Cubierta transparente L100	1	Unidad	Evento	424.800	424.800	360.000	18%
99	Provisión de Kit modulo LEDS con colimadores	1	Unidad	Evento	10.620.000	10.620.000	9.000.000	18%
100	Sustitucion de Kit modulo LEDS con colimadores	1	Unidad	Evento	1.062.000	1.062.000	900.000	18%
101	Provisión de kit keypad capacitivo y llave de encendido con Cables	1	Unidad	Evento	1.888.000	1.888.000	1.600.000	18%
102	Sustitucion de kit keypad capacitivo y llave de encendido con Cables	1	Unidad	Evento	188.800	188.800	160.000	18%
103	Provisión de tapa inferior con arco L100	1	Unidad	Evento	7.670.000	7.670.000	6.500.000	18%
104	Sustitucion de tapa inferior con arco L100	1	Unidad	Evento	767.000	767.000	650.000	18%
105	Provisión de Manijas esterilizables	1	Unidad	Evento	3.422.000	3.422.000	2.900.000	18%
106	Sustitucion de Manijas esterilizables	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
107	Provisión de kit marco superior con frenos	1	Unidad	Evento	1.416.000	1.416.000	1.200.000	18%
108	Sustitucion de kit marco superior con frenos	1	Unidad	Evento	141.600	141.600	120.000	18%
109	Provisión de kit sistema de frenos L100	1	Unidad	Evento	1.770.000	1.770.000	1.500.000	18%
110	Sustitucion de kit sistema de frenos L100	1	Unidad	Evento	177.000	177.000	150.000	18%
111	Provisión de Kit de instalación de sistema de suspensión satelite	1	Unidad	Evento	29.500.000	29.500.000	29.500.000	0%
112	Sustitucion de Kit de instalación de sistema de suspensión satelite	1	Unidad	Evento	2.950.000	2.950.000	2.950.000	0%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LAMPARA SCIALITICA MARCA GENTIGE/MAQUET MODELO VOLISTA 64 Cod. Patrimonial: 011-456-05-9446, 011-456-05-9447.-								
113	Mantenimiento preventivo con provision de kit de frenos y tapas para mantenimiento	1	Unidad	Evento	14.278.000	14.278.000	12.100.000	18%
114	Sustitución de kit de frenos y tapas para mantenimiento	1	Unidad	Evento	1.427.800	1.427.800	1.210.000	18%

V° Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. César Bordón Gómez
Asesoría Jurídica
Trauma "Manuel Giagni"

115	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos	1	Unidad	Evento	4.130.000	4.130.000	3.500.000	18%
116	Provisión de fuente de alimentación VPS 2 COM	1	Unidad	Evento	48.498.000	48.498.000	41.100.000	18%
117	Sustitucion de fuente de alimentación VPS 2 COM	1	Unidad	Evento	4.849.800	4.849.800	4.110.000	18%
118	Provisión de Fuente de alimentación llaveada	1	Unidad	Evento	8.496.000	8.496.000	7.200.000	18%
119	Sustitucion de Fuente de alimentación llaveada	1	Unidad	Evento	849.600	849.600	720.000	18%
120	Provisión de panel de control touchscreen color	1	Unidad	Evento	33.000.000	33.000.000	29.200.000	13%
121	Sustitucion de panel de control touchscreen color	1	Unidad	Evento	3.300.000	3.300.000	2.920.000	13%
122	Provisión de tapa del panel de control	1	Unidad	Evento	1.652.000	1.652.000	1.400.000	18%
123	Sustitucion de tapa del panel de control	1	Unidad	Evento	165.200	165.200	140.000	18%
124	Provisión de tapa ciega de techo con vedantes	1	Unidad	Evento	5.664.000	5.664.000	4.800.000	18%
125	Sustitucion de tapa ciega de techo con vedantes	1	Unidad	Evento	566.400	566.400	480.000	18%
126	Provisión de kit cable con placa de comunicación de brazo de extensión	1	Unidad	Evento	11.328.000	11.328.000	9.600.000	18%
127	Sustitucion de kit cable con placa de comunicación de brazo de extensión	1	Unidad	Evento	1.132.800	1.132.800	960.000	18%
128	Provisión de kit tapas ciegas	1	Unidad	Evento	1.534.000	1.534.000	1.300.000	18%
129	Sustitucion de kit tapas ciegas	1	Unidad	Evento	153.400	153.400	130.000	18%
130	Provisión de buje de suspensión para brazo resorte AC2000 VLT 400/600 DF	1	Unidad	Evento	5.664.000	5.664.000	4.800.000	18%
131	Sustitucion de buje de suspensión para brazo resorte AC2000 VLT 400/600 DF	1	Unidad	Evento	566.400	566.400	480.000	18%
132	Provisión de Brazo resorte, para VLT 600/400 DF	1	Unidad	Evento	21.500.000	21.500.000	21.500.000	0%
133	Sustitucion de Brazo resorte, para VLT 600/400 DF	1	Unidad	Evento	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0%
134	Provisión de Kit tapas laterales y guardapolvos para brazo resorte.	1	Unidad	Evento	4.248.000	4.248.000	3.600.000	18%
135	Sustitucion de Kit tapas laterales y guardapolvos para brazo resorte.	1	Unidad	Evento	424.800	424.800	360.000	18%
136	Provisión de kit de seguridad de brazo resorte	1	Unidad	Evento	2.006.000	2.006.000	1.700.000	18%
137	Sustitucion de kit de seguridad de brazo resorte	1	Unidad	Evento	200.600	200.600	170.000	18%
138	Provisión de arco S/A VLT600/400 DF	1	Unidad	Evento	26.900.000	26.900.000	26.900.000	0%
139	Sustitucion de arco S/A VLT600/400 DF	1	Unidad	Evento	2.690.000	2.690.000	2.690.000	0%
140	Provisión de Keypad capacitivo con cables, para VLT 600/400 DF	1	Unidad	Evento	16.048.000	16.048.000	13.600.000	18%
141	Sustitucion de Keypad capacitivo con cables, para VLT 600/400 DF	1	Unidad	Evento	1.604.800	1.604.800	1.360.000	18%
142	Provisión de Placa CPU para VLT 600/400	1	Unidad	Evento	5.782.000	5.782.000	4.900.000	18%
143	Sustitucion de Placa CPU para VLT 600/400	1	Unidad	Evento	578.200	578.200	490.000	18%
144	Provisión de kit de protección para placa reguladora	1	Unidad	Evento	1.085.600	1.085.600	920.000	18%
145	Sustitucion de kit de protección para placa reguladora	1	Unidad	Evento	108.560	108.560	92.000	18%
146	Provisión de kit cubierta transparente VLT600/400 con sello	1	Unidad	Evento	16.638.000	16.638.000	14.100.000	18%
147	Sustitución de kit cubierta transparente VLT600/400 con sello	1	Unidad	Evento	1.663.800	1.663.800	1.410.000	18%
148	Provisión de kit modulo LEDs	1	Unidad	Evento	2.714.000	2.714.000	2.300.000	18%
149	Sustitución de kit modulo LEDs	1	Unidad	Evento	271.400	271.400	230.000	18%
150	Provisión de kit sensor AIM	1	Unidad	Evento	1.416.000	1.416.000	1.200.000	18%
151	Sustitución de kit sensor AIM	1	Unidad	Evento	141.600	141.600	120.000	18%
152	Provisión de Kit LEDs central	1	Unidad	Evento	7.434.000	7.434.000	6.300.000	18%
153	Sustitución de Kit LEDs central	1	Unidad	Evento	743.400	743.400	630.000	18%
154	Provisión de kit soporte para manija esterilizable ALM	1	Unidad	Evento	5.664.000	5.664.000	4.800.000	18%
155	Sustitución de kit soporte para manija esterilizable ALM	1	Unidad	Evento	566.400	566.400	480.000	18%
156	Provisión de Manijas esterilizables ALM	1	Unidad	Evento	3.422.000	3.422.000	2.900.000	18%
157	Sustitución de Manijas esterilizables ALM	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
158	Provisión de Manijas esterilizables para cámara HD	1	Unidad	Evento	2.124.000	2.124.000	1.800.000	18%
159	Sustitución de Manijas esterilizables para cámara HD	1	Unidad	Evento	212.400	212.400	180.000	18%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LAMPARA SCIALITICA MARCA GENTIGE/MAQUET MODELO HANAULUX 2000 Cod. Patrimonial: 011-22-30-0041, 011-22-78-0001.-							
160	Mantenimiento preventivo con provision de kit de frenos y tapas para mantenimiento	1	Unidad	Evento	10.384.000	10.384.000	8.800.000	18%
161	Sustitución de kit de frenos y tapas para mantenimiento	1	Unidad	Evento	1.038.400	1.038.400	880.000	18%
162	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos	1	Unidad	Evento	4.130.000	4.130.000	3.500.000	18%
163	Provision de transformador aislado principal de alimentacion	1	Unidad	Evento	11.564.000	11.564.000	9.800.000	18%
164	Sustitución de transformador aislado principal de alimentación	1	Unidad	Evento	1.156.400	1.156.400	980.000	18%
165	Provisión de gabinete de proteción para transformador principal	1	Unidad	Evento	3.422.000	3.422.000	2.900.000	18%
166	Sustitución de gabinete de proteción para transformador principal	1	Unidad	Evento	342.200	342.200	290.000	18%
167	Provisión de focos hanauchrome para serie HLX2000, caja con 8 unidades	1	Unidad	Evento	6.254.000	6.254.000	5.300.000	18%
168	Sustitución de focos hanauchrome para serie HLX2000, caja con 8 unidades	1	Unidad	Evento	625.400	625.400	530.000	18%
169	Provisión de zócalo para foco hanauchrome para serie HLX2000	1	Unidad	Evento	1.652.000	1.652.000	1.400.000	18%
170	Sustitución de zócalo para foco hanauchrome para serie HLX2000	1	Unidad	Evento	165.200	165.200	140.000	18%
171	Provisión de Lente de fresnel para HLX2001i A HLX2005i	1	Unidad	Evento	2.950.000	2.950.000	2.500.000	18%
172	Sustitución de Lente de fresnel para HLX2001i A HLX2005i	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	250.000	18%

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abg. César Benítez Gómez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

173	Provisión de seguro para sistema de lente de fresnel, caja con 6 unidades	1	Unidad	Evento	1.109.200	1.109.200	940.000	18%
174	Sustitución de seguro para sistema de lente de fresnel, caja con 6 unidades	1	Unidad	Evento	110.920	110.920	94.000	18%
175	Provisión de sistema reflector 2001-5 I/IXL o 2001 STAT	1	Unidad	Evento	13.688.000	13.688.000	11.600.000	18%
176	Sustitucion de sistema reflector 2001-5 I/IXL o 2001 STAT	1	Unidad	Evento	1.368.800	1.368.800	1.160.000	18%
177	Provisión de Kit varillas de focalización serie HLX2000, caja con 5 unidades	1	Unidad	Evento	1.888.000	1.888.000	1.600.000	18%
178	Sustitución de Kit varillas de focalización serie HLX2000, caja con 5 unidades	1	Unidad	Evento	188.800	188.800	160.000	18%
179	Provisión de sistema de focalización Ergofocus para HLX2000	1	Unidad	Evento	1.144.600	1.144.600	970.000	18%
180	Sustitución de sistema de focalización Ergofocus para HLX2000	1	Unidad	Evento	114.460	114.460	97.000	18%
181	Provisión de Manijas esterilizables caja con 2 unidades	1	Unidad	Evento	2.832.000	2.832.000	2.400.000	18%
182	Sustitución de Manijas esterilizables caja con 2 unidades	1	Unidad	Evento	283.200	283.200	240.000	18%
183	Provisión de kit tapas laterales con bandas de metal para spring arm HLX2000, caja con 4 unidades	1	Unidad	Evento	2.950.000	2.950.000	2.500.000	18%
184	Sustitución de kit tapas laterales con bandas de metal para spring arm HLX2000, caja con 4 unidades	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	250.000	18%
185	Provisión de kit tapa ciega para techo	1	Unidad	Evento	6.490.000	6.490.000	5.500.000	18%
186	Sustitución de kit tapa ciega para techo	1	Unidad	Evento	649.000	649.000	550.000	18%
187	Provisión de kit de frenos para HLX2000	1	Unidad	Evento	4.602.000	4.602.000	3.900.000	18%
188	Sustitución de kit de frenos para HLX2000	1	Unidad	Evento	460.200	460.200	390.000	18%
189	Provisión de sello para cúpula	1	Unidad	Evento	1.050.200	1.050.200	890.000	18%
190	Sustitución de sello para cúpula	1	Unidad	Evento	105.020	105.020	89.000	18%
191	Provisión de rulemán tipo aguja	1	Unidad	Evento	519.200	519.200	440.000	18%
192	Sustitución de rulemán tipo aguja	1	Unidad	Evento	51.920	51.920	44.000	18%
193	Provisión de tapa de cúpula, tamaño pequeño	1	Unidad	Evento	6.844.000	6.844.000	5.800.000	18%
194	Sustitución de tapa de cúpula, tamaño pequeño	1	Unidad	Evento	684.400	684.400	580.000	18%
MONTO TOTAL								935.131.760

TSE Marcelo Manzur
Representante de la Dependencia Requirente
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Abg. César Bordón
Representante de la Dirección General
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Sra. Vidalina Rotela
Representante de la Dirección Administrativa
Hospital de Trauma Manuel Giagni

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY