ANEXO B - 02 - 08

essap

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	ADOLFO MALLADA				TECNOSIPLAN S.A.							
		Presentacion	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido)	Presentacion	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (IVA incluido)
1	Remoción total de material filtrante	Evento	1	Unid.	2.952.000	Evento	1	Unid.	1.794.500				
2	Remoción de las juntas de mortero	Evento	1	Unid.	2.358.000	Evento	1	Unid.	1.261.000				
3	Remoción y limpieza de toberas o boquillas de plásticos	Evento	1	Unid.	2.178.000	Evento	1	Unid.	2.037.000				
4	Provisión y montaje de flejes metálicos	Evento	1	Unid.	1.432.800	Evento	1	Unid.	970.000				
5	Reparación de las losetas desprendidas	Evento	1	Unid.	1.375.200	Evento	1	Unid.	814.800				
6	Reparación del sistema de sujeción de las losetas con tornillo inox 5/8" con tuercas y arandela de presión	Evento	1	Unid.	1.263.600	Evento	1	Unid.	1.552.000				
7	Reposición de la junta a base de asfalto con fibra en caliente tipo matic	Evento	1	Unid.	10.720.800	Evento	1	Unid.	2.134.000				
8	Rellenado con mortero de la juntas 1:3 y aditivos plastificantes	Evento	1	Unid.	3.110.400	Evento	1	Unid.	1.940.000				
Totales					**25.390.800**				**12.503.300**				**0**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abog. Victoria Palacios Castro
Responsable U.O.C.
ESSAP S.A.