# INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
# CONTRATACION DIRECTA SICOM Nº 01/2011
# "2º LLAMADO MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS R.T.N."

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días mes de junio de 2.011, en la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, dependiente de la Presidencia de la República, sito en la Calle Ayolas Nº 451 c/Oliva, Edificio capital 4to Piso, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación designado mediante **Resolución SICOM N° 095** de fecha 05 de abril de 2.011, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Nº 2.051/2004 "De Contrataciones Públicas" y del Art. 64º del Decreto Nº 21.909/2003: Arq. Gerardo González, Jefe de Gabinete; Lic. Regina Barrios; Directora General de Administración y Finanzas; Abog. Juan José Caballero, Secretario General, a los efectos de proceder al estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado iniciado bajo la modalidad de Contratación Directa SICOM Nº 01/2011 **"2º LLAMADO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS R.T.N."**.-

Al respecto mencionamos los antecedentes del proceso:

1. Plan Anual de Contrataciones correspondiente a la SICOM, aprobado por Resolución Nº 65 de fecha 25 de Febrero de 2.011, en el cual se contempla la adquisición de Elementos y Útiles de Limpieza, con **ID Nº 215.530**.-
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 304/2011** de fecha 08 de marzo de 2.011, con disponibilidad en la partida presupuestaria Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programas de Administración – Programa 006: Difusión de las Actividades del Estado, Código: 240 – Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones Menores, Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro del Presupuesto asignado a la SICOM, para el Ejercicio Fiscal 2011.-
3. **Nota UOC_SICOM Nº 047/2011** de fecha 07 de junio de 2011, en la cual se comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del segundo llamado de la Contratación Directa Nº 01/2011 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS R.T.N."**.-
4. **Nota DNCP Nº 10993/2011** de fecha 10 de junio de 2.011, por la que se genera reparo teniendo en cuenta la modalidad del contrato a ser utilizado en virtud al presente llamado.-
5. **Nota UOC_SICOM Nº 059/2011** de fecha 13 de junio de 2.011, por la cuál se comunica a la DNCP, el reparo realizado por la UOC, al Expediente Nº 346.244.-
6. Invitaciones cursadas a las siguientes firmas: **PLUSCAR S.A., CARLOS BARRIENTOS GODOY, BENITA YEGROS VALLEJOS, MIGUEL SOSA CABAÑAS, GILCO PAR S.R.L.**-
7. Acta de Apertura de Ofertas de fecha 24 de junio de 2.011.-
8. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", todo lo efectuado fue asentado en el Acta de Apertura de Ofertas. Las ofertas fueron anunciadas en el acto y las mismas se detallan a continuación:-

| OFERENTE | COTIZACION | |
|---|---|---|
| 1. TALLER DM **(*)** | LOTE Nº 1 | 26.780.000 |
| | LOTE Nº 2 | 51.100.000 |
| | LOTE Nº 3 | 34.600.000 |
| | **TOTAL** | **112.480.000** |

| OFERENTE | COTIZACION | |
|---|---|---|
| 2. AUTOMECANICA SAN ANTONIO (**) | LOTE Nº 1 | 12.668.000 |
| | LOTE Nº 2 | 12.585.000 |
| | LOTE Nº 3 | 9.679.000 |
| | **TOTAL** | **34.932.000** |
| 3. TALLER INTEGRAL (***) | LOTE Nº 1 | 29.810.000 |
| | LOTE Nº 2 | 53.600.000 |
| | LOTE Nº 3 | 36.600.000 |
| | **TOTAL** | **120.010.000** |

9. Se ha constatado que las ofertas de los siguientes oferentes, han presentado un error aritmético de las cantidades solicitadas en el lote Nº 1, y que teniendo en cuenta los precios unitarios, quedan de la siguiente manera:
   **(*) Taller DM: Total Gs. 22.910.000 (Veintidós Millones Novecientos Diez Mil).-**
   **(***) Taller Integral: Total Gs. 25.810.000 (Veinticinco Millones Ochocientos Diez Mil).-**
10. Se ha constatado un error aritmético en la oferta presentada por **Automecánica San Antonio**, al momento de consignar el total del lote Nº 1, quedando de la siguiente manera:
    **(**)Automecánica San Antonio: Total GS. 12.669.000 (doce Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil).-**

**INFORME TECNICO**

11. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el **Anexo** A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.-
12. Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el **Anexo B** "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe.-

**ANALISIS, ESTUDIO Y EVALUACION DE OFERTAS**

13. De conformidad con las disposiciones establecidas en el Art. 11º del Decreto Nº 21.909/2003 el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la Contratación Directa SICOM Nº 01/2011 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS R.T.N."**, que todas han dado cumplimiento a las exigencias establecidas en la Carta de Invitación, los formularios de oferta y planillas de precios, se hallan debidamente completados, preparados, firmadas e igualmente los demás documentos en general se encuentran en orden.-
14. El sistema de adjudicación establecido en la Carta de Invitación es por **EL POR LOTE.-**
15. De conformidad con el art. 61 del Decreto Nº 21.909/203, que reglamenta la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", referente al método de evaluación, se procedió a seleccionar provisoriamente a la oferta económica más bajas por lote, que corresponde a la/s empresa/s según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas que se adjunta al presente informe.-
16. Del análisis detallado resulta que la/s oferta/s seleccionada/s, cumple/n con las exigencias establecidas en la Carta de Invitación y Anexos.-

**CONCLUSION**

17. De todo lo expuesto anteriormente se concluye, que la firma **AUTOMECANICA SAN ANTONIO de Carlos Antonio Barrientos Godoy, RUC: 2276272-8,** posee la capacidad suficiente para hacer frente a las obligaciones que tendría a su cargo, ante una adjudicación a favor de la misma, en el marco de la Contratación Directa SICOM Nº 01/2011 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS R.T.N."**.-

**PROPUESTA DE ADJUDICACION**

18. Las propuestas estudiadas, analizadas y evaluadas en este informe, fueron presentadas en la primera fecha del llamado de conformidad a lo dispuesto en el **Decreto Nº 21.909/03**, que reglamenta la **Ley Nº 2051/2003** "De Contrataciones Públicas".-
19. Atendiendo a lo dispuesto en el **Art. 61º** del **Decreto Nº 21.909/03**, que reglamenta la **Ley Nº 2051/03** "De Contrataciones Públicas" y habiendo el Comité de Evaluación verificado que la oferta de la firma citada en el numeral 19º, del presente informe, cumple y se adecua a los requerimientos establecidos en la Carta de Invitación y Anexos, la misma constituye la oferta económica evaluada más bajas, por lote, y por consiguiente es propuesta para su adjudicación.-
20. **LOTE Nº 1: AUTOMECANICA SAN ANTONIO RUC: 2276272-8,** por un monto de **Gs. 12.669.000 (Guaraníes Doce Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil)**.-
    **LOTE Nº 2: AUTOMECANICA SAN ANTONIO RUC: 2276272-8**, por un monto de **Gs. 12.585.000 (Guaraníes Doce Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil)**.-
    **LOTE Nº 3: AUTOMECANICA SAN ANTONIO RUC: 2276272-8**, por un monto de **Gs. 9.679.000 (Guaraníes Nueve Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil)**.-

    Es nuestro informe.-

**Arq. Gerardo González Paciello**
Jefe de Gabinete
SICOM

**Lic. Regina Barrios**
Directora Gral. de Administración y Finanzas
SICOM

**Abog. Juan José Caballero**
Secretario General
SICOM

## Anexo A

## Evaluación de la Documentación Requerida

| DOCUMENTOS | OFERENTE | | |
|---|---|---|---|
| | 1.- TALLER DM | 2.- AUTOMECANICA SAN ANTONIO | 3.- TALLER INTEGRAL |
| **Anexo 2** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Fotocopia simple de la C.I del firmante de la Oferta.** | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO |
| **Carta de Representación** | ------- | CUMPLE | ACTIVO |
| **Fotocopia simple de la cedula tributaria RUC** | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO |
| **Fotocopia simple de última DDJJ de IVA.** | CUMPLE | ACTIVO | ACTIVO |
| **Declaración simple de Renta.** | CUMPLE | ACTIVO | ACTIVO |
| **Certificado de Cumplimiento Tributario Actualizado** | CUMPLE | ACTIVO | ACTIVO |
| **Fotocopia simple de Patente Municipal** | ------- | CUMPLE | ACTIVO |
| **Fotocopia de estatutos ( P. Jurídica)** | ------- | ------- | ------- |
| **POR LA CUAL SE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMNISTRADOS O EL EFICIENTE DESEMPEÑO DE LA PRESTACION DE DE LOS SERVICIOS A LA INSTITUCION** | ------- | CUMPLE | ------- |
| **Fotocopia que acredite de capacidad de Firmante** | ------- | ACTIVO | ACTIVO |
| **DDJJ Por la cual se garantiza que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los menores** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Declaración Jurada Art. 40** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Constancia del SIPE** | 1134961 | 1135027 | 1134578 |
| **OTROS** | -Planilla de Precios<br>-Especific. Técnicas | -Planilla de Precios<br>-Especific. Técnicas<br>-Autorización del representante | -Planilla de Precios<br>-Especific. Técnicas |
| **RESULTADO** | **PASA** | **PASA** | **PASA** |

# Anexo B

## Evaluación de las Especificaciones Técnicas

| ITEM | CODIGO CATALOGO | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. TALLER DM | 2. SAN ANTONIO | 3. TALLER INTEGRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC Nº 215.530 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-240-10-1-99 Unidad Responsable 27 | | | | | | | | | |
| FORD FESTIVA, 4 PUERTAS, MODELO 1.995 | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-003 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | -2 Cambio de Homocinética lado rueda.<br>-Reparación y/o sustitución de Cremallera.<br>-2 Cambio Precad.<br>-2 Cambio de Muñequin.<br>-Sustitución Triceta lado caja.<br>-4 Cambio Guardapolvo Homocinética..<br>-Cambio de dos Rótulas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 78180101-004 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión | -2 Cambio de Buje estabilizador.<br>-2 Cambio Amortiguadores Delanteros.<br>-2 Cambio Amortiguadores Traseros.<br>-2 Cambio Buje Parrila Delantero.<br>-2 Cambio Buje Parrila Trasero.<br>-Cambio Buje tensor delantero.<br>-Cambio Buje media luna de estabilizador.<br>-Cambio Guardapolvo de amortiguador y taqueador.<br>-Virificación de espiral delantero y trasero | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 78180101-005 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | -Cambio de Disco de Embrague.<br>-Cambio de Plato de Presión.<br>-Cambio de Coginete de Empuje.<br>-Cambio de Cabo de Embrague.<br>-Verificación de Corona Volante.<br>-Palanca de Cambio.<br>-Cambio Rulemán de Caja, Sincronizadores, Desplazante y seguros. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 78180101-006 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de freno | -Cambio de Bomba Central de Freno.<br>-4 Pastilla de Freno delantero.<br>-2 Zapata trasera.<br>-2 Disco de Freno Delantero.<br>-Cambio de Cilindro de freno trasero o cubeta de freno<br>-Reparo de pistón de freno delantero.<br>-Cabo de Freno de Mano. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 78180101-009 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | -Reparación Alternador.<br>-Fusibles y Cableado.<br>-Part. Eléctrica Motor de Arranque.<br>-Llave de limpia parabrisas.<br>-Llave de Luz alta y baja.<br>-4 juego de cable bujía<br>-4 juego Bujia y tapa distribuidor.<br>-Rotor de distribuidor.<br>-Batería de 70 Amp. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 78180101-011 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | -Bujes y soportes varios.<br>-4 Buje Estabilizador.<br>-Sustitución de 2 Rulemanes<br>-2 Rotula Inferior. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | 78180101-012 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Tren trasero | -Bujes y soportes varios.<br>- Cambio de punta eje.<br>-2 Ruleman de Masa Trasera. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | 78180101-013 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Inyector | -Reparación de Carburador.<br>-2 Cambio de Filtro de Combustible. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | 78180101-014 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Serv. de mant. y repar. de Motor | -Cepillado de tapa motor.<br>-Rectificación de cilindro motor.<br>-Cambio de aro.<br>-Cambio de Tensor de Correa Dentada.<br>-Ruleman de Tensor de Correa Dentada.<br>-2 Cambio soporte de Caja.<br>- Rectificacion de sigueñal 0,25<br>- Calce lateral.<br>- Casquillo de viela y bancada<br>- Junta tapa, válvula, guia y reten de válvula<br>- Cambio de retenes de frente motor<br>- Reten bancada<br>-3 Cambio soporte Motor. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | 78180101-015 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | -Mant. y Limpieza Radiador.<br>-Cambio de Filtro de Aire.<br>-Cambio de Bomba de Agua. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | 78180101-019 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Cambio de Correa | -Cambio de Correa Dentada.<br>-Cambio de Correa de Alternador. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | 78180101-021 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria | -Reparación de Tapicería y alfombras. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo –SICOM
Ayolas 451 Ed. Capital 4º Piso Tel. 595 21 449111

| ITEM | CODIGO CATALOGO | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. TALLER DM | 2. SAN ANTONIO | 3. TALLER INTEGRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC Nº 215.530 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-240-10-1-99 Unidad Responsable 27 | | | | | | | | | |
| TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 1.991 | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-003 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | -Reparación y/o sust, de de Bomba de Dirección, rotor y pista.-<br>- Verificación del sinfín , reparacón o cambio del aracol y eje. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 78180101-004 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión | -2 Cambio Amortiguadores Delanteros.<br>-2 Cambio Buje Elastico delanteros<br>-2 Cambio Amortiguadores Traseros.<br>-8 Cambio Buje Elastico Trasero.<br>-2 Cambio Buje Parrila inferior.<br>- 2 cambio de perno de la barra de suspensión<br>- 2 Cambio de taqueadores de parrilla de suspension inferior y superior<br>-4 Cambio Buje Parrila Superior. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 78180101-005 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | -Cambio de Disco de Embrague.<br>-Cambio de Plato de Presión.<br>-Cambio de Coginete de Empuje.<br>-Reparación Bomba Central de Embrague.<br>- Controlar corona volante<br>- Cambio de ruleman caja<br>- Cambio de sincronizadores<br>- Cambio de rodillo de eje de mando<br>- Cambio de desplazante<br>- Buje palanca de cambio<br>-Reparación Bomba Auxiliar de Embrague. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 78180101-006 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de freno | -Cambio de Bomba Central de Freno.<br>-4 Pastilla de Freno delantero.<br>-2 Reparación de Mordaza de Freno.<br>- 2 Cambio de Cabo de freno de mano.<br>- Reparo de pistón de freno delantero.<br>-2 Cambio Zapata y Cubeta de Freno trasero. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 78180101-009 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | -Reparación Alternador.<br>-Fusibles y Cableado.<br>-Part. Eléctrica Motor de Arranque.<br>- Precalentado de bujia incadecente<br>- Llave de contacto de arranque<br>- Llave de luz señalero alta y baja<br>- Llave limpia parabrisas c/Raquera limpiaparabrisas<br>- Soporte de bateria<br>-Batería de 90 Amp. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 78180101-011 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | -Bujes y soportes varios.<br>- Buje tensor (4 Unidades)<br>- Barra de extremo de dirección<br>- Viela de suspensión y media luna<br>-2 Rotula Inferior.<br>-4 Ruleman de Masa<br>-2 Muñequin Corto.<br>-Brazo Prima.<br>-Brazo Z.<br>-2 Muñequin Largo.<br>-2 Reten de Masa.<br>-2 Rotula Inferior. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | 78180101-012 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Tren trasero | -Bujes y soportes varios.<br>-4 Cruzeta Cardan.<br>-2 Cambio Elastico.<br>- Cambio de ruleman de diferencial y calces.<br>- Cambio de corona, piño y retén de diferencial.<br>-2 Ruleman de Masa Trasera. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | 78180101-013 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Inyector | -Reparación y/o cambio Bomba Inyectora.<br>-Cambio 4 Pico Inyector. Calibración.<br>-2 Cambio de Filtro de Combustible<br>-Cambio cabezal bomba inyectora. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | 78180101-014 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Serv. de mant. y repar. de Motor | -Reparación Piston.<br>-Cambio camisa.<br>-Cambio de Aro.<br>-Cambio Casquillo Viela.<br>-Cambio Casquillo Bancada.<br>-4 Cambio Valvula de Admisión.<br>-4 Cambio Valvula de Escape.<br>-Calce Lateral<br>-8 Guía de Valvula.<br>-4 Buje de Viela.<br>-Rectificación de Cigüeñal.<br>-Cepillado de Tapa.<br>-Alineación y Rectificación de Brazo de Viela.<br>-Esmerilado, Asiento de válvulas.<br>-Cambio de Leva de Distribución.<br>-Cambio de Reten de Valvula.<br>-Cambio de Juego de Junta (completo).<br>-2 Tensor de Correa Dentada. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 1.991 - continuación | | | | | | | | | |
| 9 | 78180101-014 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Serv. de mant. y repar. de Motor | -Verificación Tapa - Motor.<br>-Control de aitura de Pistón.<br>-Cambio Bomba de Aceite. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | 78180101-015 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | -Mant. Y Limpieza Radiador.<br>-Embraque de ventilador<br>-Cambio Ventilador<br>-Tapa de Block<br>-Cambio de Filtro de Aire. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | 78180101-019 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Cambio de Correa | -Cambio de Correa Dentada.<br>-Cambio de Correa Hidraulica.<br>-Cambio de Correa de Alternador | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | 78180101-021 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria | -Reparación de Tapiceria y manija Levanta Vidrios.<br>-Reposición de Cerradura de Puerta y Manija de Puerta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. TALLER DM | 2. SAN ANTONIO | 3. TALLER INTEGRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC Nº 215.530 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-240-10-1-99 Unidad Responsable 27 | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI L-300, MODELO 1.995 | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-003 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sbteme de Direcció | -Cambio de Bomba de Dirección.<br>-2 Cambio de Guardapolvo de Precad.<br>-2 Reparación y/o cambio de Precad.<br>-2 Cambio de Muñequín.<br>-2 Cambio Cruzeta Cardán.<br>-Cambio de columna de Dirección.<br>-Cambio Soporte de cremallera<br>-Reparación y/o cambio de Cremallera. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 78180101-004 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión | -2 Cambio Amortiguadores Delanteros.<br>-8 Cambio Buje Elastico delanteros<br>-2 Cambio Amortiguadores Traseros.<br>-8 Cambio Buje Elastico Trasero<br>- Cambio de Ruleman de dif.<br>-Cambio de corona y piñon de dif.<br>-Calce y Engranaje Planetario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 78180101-005 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | -Cambio de Disco de Embrague.<br>-Cambio de Plato de Presión.<br>-Cambio de Coginete de Empuje.<br>-Cambio de Rulemán de Caja.<br>-Cambio de Sincronizadores.<br>-Cambio de Rodillo y Eje de Mando.<br>-Cambio de desplazante.<br>-Cambio de buje de palanca de cambio.<br>-Reparación y/o cambio de Corona Volante. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 78180101-006 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de freno | -2 Cambio de Cabo de Freno de Mano.<br>-4 Pastilla de Freno delantero.<br>-2 Reparación de Mordaza de Freno.<br>-Reparo de piston de freno.<br>-2 Cambio Zapata y Cubeta de Freno trasero. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 78180101-009 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | -Reparación Alternador.<br>-Reparación de llave de contacto.<br>-Fusibles y Cableado.<br>-Reparación de llave luz de freno.<br>-Cambio de llave de luz alta y baja y señaleros<br>-Part. Eléctrica Motor de Arranque.<br>-Bateria de 90 Amp. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 78180101-011 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | -Bujes y soportes varios.<br>-2 Rotula Inferior.<br>-2 Rotula Superior.<br>-4 Ruleman de Masa Delantero<br>-Buje parrilla inf.<br>-Buje tensor (2 unidades)<br>-Buje media luna de estabilizador<br>-Viela de Suspensión<br>-Ruleman de Punte eje.<br>-2 Reten de Masa. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | 78180101-013 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Inyector | -Reparación Bomba Inyectora.<br>-4 Pico Inyector. Reparación, calibración.<br>-Cambio de cabeza) de bomba inyectora.<br>-Cambio de tuberia de inyección.<br>-2 Cambio de Filtro de Combustible. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | 78180101-014 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Serv. de mant. y repar. de Motor | -Reparación o cambio de Piston.<br>-Cambio camisa.<br>-Cambio de Aro.<br>-Cambio Casquillo Viela.<br>-Cambio Casquillo Bancada.<br>-4 Cambio Valvula de Admisión.<br>-4 Cambio Valvula de Escape.<br>-8 Guia de Valvula.<br>-Buje de Leva.<br>-Rectificación de Cigüeñal.<br>-Cepillado de Tapa.<br>-Buje de Viela.<br>-Esmerilado, Asiento y Regulación de Tapa.<br>-Rectificación, Asiento y Esmerilado de Válvula.<br>-Tensor de Correa Dentada (chico).<br>-Tensor de Correa Dentada (grande).<br>-2 Tensor Completo.<br>-8 Martillito de Válvula.<br>-Cambio de Reten de Valvula.<br>-Cambio Bomba de Aceite.<br>-Cambio de Filtro de Aceite.<br>-Cambio de Aceite Motor (Cuatro Litros).<br>-Cambio de vancadita de leva.<br>-Cambio de tornilo de leva.<br>-Cambio de buje de leva de velanceados.<br>-Cambio de Juego de Junta (completo). | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | 78180101-015 | EVENTO | UNIDAD | 2 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | -Mant. Y Limpieza Radiador.<br>-Cambio Bomba de Agua.<br>-Embraque de ventilador.<br>-Cambio y/o rep. de ventilador.<br>-Cambio de Filtro de Aire. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| MITSUBISHI L-300, MODELO 1.995 - continuación | | | | | | | | | |
| 10 | 78180101-019 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Cambio de Correa | -Cambio de Correa Dentada Grande.<br>-Cambio de Correa Dentada Chico.<br>-Cambio de Correa de Dirección.<br>-Cambio de Correa de Alternador. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |