ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS" – PLURIANUAL ID: 386753.

Lote 1 Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e impresoras Marca: CANON, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 16.000.000 Máximo: 32.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						1) HZ INGENIERIA de Carlos Holtzberger		2) COMPUNEW de Antonio Fernandez		3) G&B de Catalina Almada		4) DATA SYSTEMS SAECA		5) RV Service de Rodolfo Villalba		6) PRINTEC S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentaci	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON IR 1435 IF**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**2.140.000**	**2.140.000**	**8.710.000**	**8.710.000**	-	-	-	-
1.1		Unidad de Cilindro	Unidad	EVENTO	1					204.000	204.000	1.360.000	1.360.000				
1.2		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1					448.000	448.000	2.240.000	2.240.000				
1.3		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1					100.000	100.000	500.000	500.000				
1.4		Rodillo Magn?tico	Unidad	EVENTO	1					124.000	124.000	620.000	620.000				
1.5		Rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1					232.000	232.000	580.000	580.000				
1.6		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1					420.000	420.000	2.100.000	2.100.000				
1.7		Almohadilla de separacion del ADF	Unidad	EVENTO	1					34.000	34.000	340.000	340.000				
1.8		Rodillo de recolecci?n de ADF	Unidad	EVENTO	1					24.000	24.000	120.000	120.000				
1.9		Rodillo de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1					24.000	24.000	120.000	120.000				
1.10		Rodillo de separaci?n	Unidad	EVENTO	1					60.000	60.000	120.000	120.000				
1.11		Eje de rodillo	Unidad	EVENTO	1					30.000	30.000	60.000	60.000				
1.12		Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1					40.000	40.000	50.000	50.000				
1.13		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1					200.000	200.000	250.000	250.000				
1.14		Mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1					200.000	200.000	250.000	250.000				
2	**81141804-002**	**Mantenimiento y/oreparación de Fotocopiadora Multifunción Canon 400i**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**2.433.000**	**2.433.000**	**6.184.000**	**6.184.000**	-	-	-	-
2.1		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1					678.000	678.000	1.724.000	1.724.000				
2.2		Recipiente de toner de desperdicio	Unidad	EVENTO	1					60.000	60.000	150.000	150.000				
2.3		Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1					150.000	150.000	150.000	150.000				
2.4		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1					690.000	690.000	2.300.000	2.300.000				
2.5		Rodillo de alimentaci?n del cassette	Unidad	EVENTO	1					18.000	18.000	60.000	60.000				
2.6		Rodillo de separaci?n del cassette	Unidad	EVENTO	1					24.000	24.000	80.000	80.000				
2.7		Rodillo de recolecci?n del bypass	Unidad	EVENTO	1					18.000	18.000	60.000	60.000				
2.8		Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1					8.000	8.000	80.000	80.000				
2.9		Unidad de rodillo de recolecci?n del ADF	Unidad	EVENTO	1					45.000	45.000	300.000	300.000				
2.10		Almohadilla de separaci?n del ADF	Unidad	EVENTO	1					12.000	12.000	60.000	60.000				
2.11		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1					410.000	410.000	820.000	820.000				
2.12		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1					160.000	160.000	200.000	200.000				
2.13		Mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1					160.000	160.000	200.000	200.000				
3	**81111812-002**	**Mantenimiento y/o reparación de Impresoras Canon LBP215x**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**922.000**	**922.000**	**2.280.000**	**2.280.000**	-	-	-	-
3.1		Bandeja de entrega	Unidad	EVENTO	1					30.000	30.000	150.000	150.000				
3.2		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1					378.000	378.000	1.260.000	1.260.000				
3.3		Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1					30.000	30.000	150.000	150.000				
3.4		Rodillo de bandeja lateral	Unidad	EVENTO	1					30.000	30.000	60.000	60.000				
3.5		Almohadilla de bandeja lateral	Unidad	EVENTO	1					24.000	24.000	60.000	60.000				
3.6		Rodillo de recoleccion	Unidad	EVENTO	1					30.000	30.000	100.000	100.000				
3.7		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1					200.000	200.000	250.000	250.000				
3.8		Mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1					200.000	200.000	250.000	250.000				
4	**81111812-002**	**Mantenimiento y/o reparación de Impresoras Canon LBP 623 Cdw**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**1.399.500**	**1.399.500**	**5.245.000**	**5.245.000**	-	-	-	-
4.1		Rodillo de separaci?n	Unidad	EVENTO	1					10.500	10.500	35.000	35.000				
4.2		Rodillo de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1					10.000	10.000	20.000	20.000				
4.3		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1					340.000	340.000	1.700.000	1.700.000				
4.4		Placa de fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1					91.000	91.000	910.000	910.000				
4.5		Placa controladora demecanismos	Unidad	EVENTO	1					108.000	108.000	1.080.000	1.080.000				
4.6		Banda de transferencia de imagen	Unidad	EVENTO	1					600.000	600.000	1.200.000	1.200.000				

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.

ADOLFO GODOY MONTEFUSI
Contralor Principal ASCP

4.7		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1					120.000	120.000	150.000	150.000					
4.8		Mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1					120.000	120.000	150.000	150.000					
						Precio Total	-	Precio Total	-	Precio Total	6.894.500	Precio Total	########	Precio Total	-	Precio Total	-	

Lote 2 Mantenimiento y Reparación de impresoras Multifunción Kyosera Ecosys M2040dn, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentaci	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y Reparaciónes de Impresoras	Unidad	EVENTO	1	-	-	-	-	1.163.600	1.163.600	-	-	-	-	-	-
1.1		Mantenimiento General, Limpieza Interior y Exterior (Mantenimiento Preventivo)	Unidad	EVENTO	1					220.000	220.000						
1.2		Mantenimiento Correctivo	Unidad	EVENTO	1					250.000	250.000						
1.3		Goma de Arrastre de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1					65.000	65.000						
1.4		Freno de la Bandeja	Unidad	EVENTO	1					24.000	24.000						
1.5		Guide Turn	Unidad	EVENTO	1					20.000	20.000						
1.6		Parts Clutch 20-2W Z35R	Unidad	EVENTO	1					26.000	26.000						
1.7		Clutch 50 Z35R	Unidad	EVENTO	1					16.000	16.000						
1.8		Parts Clutch 35 Z35RSP	Unidad	EVENTO	1					24.000	24.000						
1.9		Parts CIS SP	Unidad	EVENTO	1					110.000	110.000						
1.10		Hinge Left	Unidad	EVENTO	1					22.000	22.000						
1.11		Hinge Right	Unidad	EVENTO	1					22.000	22.000						
1.12		Gear Z 119 R	Unidad	EVENTO	1					4.600	4.600						
1.13		Parts Hight Voltaje Unit	Unidad	EVENTO	1					360.000	360.000						
						Precio Total	-	Precio Total	-	Precio Total	1.163.600	Precio Total	-	Precio Total	-	Precio Total	-

Lote 3 Mantenimiento y Reparación de impresoras RICOH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 16.000.000 Máximo: 32.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentaci	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS MARCA RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**866.800**	**866.800**	-	-	-	-	**4.210.000**	**4.210.000**
1.1		Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	EVENTO	1					125.400	125.400					836.000	836.000
1.2		Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	Unidad	EVENTO	1					155.100	155.100					1.034.000	1.034.000
1.3		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	Unidad	EVENTO	1					27.000	27.000					270.000	270.000
1.4		Cambio de Bisagras	Unidad	EVENTO	1					70.000	70.000					350.000	350.000
1.5		Cambio del Rodillo Alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1					60.000	60.000					150.000	150.000
1.6		Cambio de Pila MNV	Unidad	EVENTO	1					26.400	26.400					88.000	88.000
1.7		Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1					26.400	26.400					132.000	132.000
1.8		Cambio de Pad de retardo de ADO	Unidad	EVENTO	1					20.000	20.000					100.000	100.000
1.9		Cambio de Actuador del Sensor de Registro	Unidad	EVENTO	1					10.500	10.500					70.000	70.000
1.10		Cambio de Sensor delD?plex	Unidad	EVENTO	1					16.000	16.000					80.000	80.000
1.11		Cambio de Kit de Unidad de Imagen	Unidad	EVENTO	1					330.000	330.000					1.100.000	1.100.000
2	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS MARCA RICOH Modelo: SP 4510SF**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**1.315.500**	**1.315.500**	-	-	-	-	**4.210.000**	**4.210.000**
2.1		Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	EVENTO	1					334.400	334.400					836.000	836.000
2.2		Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	Unidad	EVENTO	1					310.200	310.200					1.034.000	1.034.000
2.3		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	Unidad	EVENTO	1					81.000	81.000					270.000	270.000
2.4		Cambio de Bisagras	Unidad	EVENTO	1					70.000	70.000					350.000	350.000
2.5		Cambio del Rodillo Alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1					60.000	60.000					150.000	150.000
2.6		Cambio de Pila MNV	Unidad	EVENTO	1					17.600	17.600					88.000	88.000
2.7		Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1					19.800	19.800					132.000	132.000

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

RODOLFO GUIDO MONTEFELI
Comisario Principal MGP

2.8		Cambio de Pad de retardo de ADO	Unidad	EVENTO	1					15.000	15.000					100.000	100.000
2.9		Cambio de Actuador del Sensor de Registro	Unidad	EVENTO	1					10.500	10.500					70.000	70.000
2.10		Cambio de Sensor del D?plex	Unidad	EVENTO	1					12.000	12.000					80.000	80.000
2.11		Cambio de Kit de Unidad de Imagen	Unidad	EVENTO	1					385.000	385.000					1.100.000	1.100.000
3	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS MARCA RICOH Modelo: MP 501 SPF**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**1.192.900**	**1.192.900**	-	-	-	-	**4.310.000**	**4.310.000**
3.1		Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	EVENTO	1					292.600	292.600					836.000	836.000
3.2		Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	Unidad	EVENTO	1					206.800	206.800					1.034.000	1.034.000
3.3		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	Unidad	EVENTO	1					54.000	54.000					270.000	270.000
3.4		Cambio de Bisagras	Unidad	EVENTO	1					35.000	35.000					350.000	350.000
3.5		Cambio del Rodillo Alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1					22.500	22.500					150.000	150.000
3.6		Cambio de Pila MNV	Unidad	EVENTO	1					17.600	17.600					88.000	88.000
3.7		Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1					26.400	26.400					132.000	132.000
3.8		Cambio de Pad de retardo de ADO	Unidad	EVENTO	1					20.000	20.000					100.000	100.000
3.9		Cambio de Actuador del Sensor de Registro	Unidad	EVENTO	1					14.000	14.000					70.000	70.000
3.10		Cambio de Sensor del D?plex	Unidad	EVENTO	1					24.000	24.000					80.000	80.000
3.11		Cambio de Kit de Unidad de Imagen	Unidad	EVENTO	1					480.000	480.000					1.200.000	1.200.000
4	**81111812-002**	**Modelo: SP 360 DNX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**2.166.500**	**2.166.500**	-	-	-	-	**6.560.000**	**6.560.000**
4.1		Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	EVENTO	1					167.200	167.200					836.000	836.000
4.2		Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	Unidad	EVENTO	1					206.800	206.800					1.034.000	1.034.000
4.3		Cambio de Laser	Unidad	EVENTO	1					106.500	106.500					710.000	710.000
4.4		Cambio de Alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1					234.000	234.000					390.000	390.000
4.5		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	Unidad	EVENTO	1					108.000	108.000					270.000	270.000
4.6		Cambio de Bisagras	Unidad	EVENTO	1					70.000	70.000					350.000	350.000
4.7		Cambio de Correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1					25.000	25.000					250.000	250.000
4.8		Cambio del Rodillo Alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1					105.000	105.000					150.000	150.000
4.9		Cambio de Pila MNV	Unidad	EVENTO	1					17.600	17.600					88.000	88.000
4.10		Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1					26.400	26.400					132.000	132.000
4.11		Cambio de Pad de retardo de ADO	Unidad	EVENTO	1					20.000	20.000					100.000	100.000
4.12		Cambio de Actuador del Sensor de Registro	Unidad	EVENTO	1					14.000	14.000					70.000	70.000
4.13		Cambio de Sensor del D?plex	Unidad	EVENTO	1					16.000	16.000					80.000	80.000
4.14		Cambio de Kit de Unidad de Imagen BLACK	Unidad	EVENTO	1					1.050.000	1.050.000					2.100.000	2.100.000
5	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - IMPRESORA RICOH SP 377 DNxW**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**880.300**	**880.300**	-	-	-	-	**1.683.000**	**1.683.000**
5.1		Limpieza (Interior, Exterior, Aspirado), lubricaci?n y calibraci?n, Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1					250.000	250.000					198.000	198.000
5.2		Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	EVENTO	1					85.800	85.800					286.000	286.000
5.3		Cambio de Alimentador de Bandeja B1	Unidad	EVENTO	1					59.400	59.400					198.000	198.000
5.4		Cambio de Pila MNV	Unidad	EVENTO	1					17.600	17.600					88.000	88.000
5.5		Cambio de Actuador del Sensor de Registro	Unidad	EVENTO	1					13.200	13.200					66.000	66.000
5.6		Cambio de Sensor del D?plex	Unidad	EVENTO	1					30.800	30.800					77.000	77.000
5.7		Cambio de Kit de Unidad de Imagen	Unidad	EVENTO	1					423.500	423.500					770.000	770.000
6	**81111812-002**	**Modelo: SP C262**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	-	-	-	-	**2.379.600**	**2.379.600**	-	-	-	-	**6.560.000**	**6.560.000**
6.1		Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	EVENTO	1					334.400	334.400					836.000	836.000
6.2		Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	Unidad	EVENTO	1					310.200	310.200					1.034.000	1.034.000
6.3		Cambio de Laser	Unidad	EVENTO	1					142.000	142.000					710.000	710.000
6.4		Cambio de Alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1					195.000	195.000					390.000	390.000
6.5		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	Unidad	EVENTO	1					108.000	108.000					270.000	270.000
6.6		Cambio de Bisagras	Unidad	EVENTO	1					52.500	52.500					350.000	350.000
6.7		Cambio de Correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1					50.000	50.000					250.000	250.000
6.8		Cambio del Rodillo Alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1					45.000	45.000					150.000	150.000
6.9		Cambio de Pila MNV	Unidad	EVENTO	1					17.600	17.600					88.000	88.000
6.10		Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1					26.400	26.400					132.000	132.000
6.11		Cambio de Pad de retardo de ADO	Unidad	EVENTO	1					15.000	15.000					100.000	100.000

ONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

ADOLFO CORTI MONTES
Comisario Principal MOP

6.12		Cambio de Actuador del Sensor de Registro	Unidad	EVENTO	1					17.500	17.500					70.000	70.000
6.13		Cambio de Sensor del D?plex	Unidad	EVENTO	1					16.000	16.000					80.000	80.000
6.14		Cambio de Kit de Unidad de Imagen BLACK	Unidad	EVENTO	1					1.050.000	1.050.000					2.100.000	2.100.000
						Precio Total	-	Precio Total	-	Precio Total	8.801.600	Precio Total	-	Precio Total	-	Precio Total	#########

Lote 4 Mantenimiento y Reparación de impresoras LEXMARK, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo:No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentacio	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO YREPARACIÓNES DE IMPRESORAS MARCA LEXMARK MX611dhe**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.384.500**	**5.384.500**	**5.026.000**	**5.026.000**	**2.745.000**	**2.745.000**	-	-	**2.065.000**	**2.065.000**	-	-
1.1		Mantenimiento General, Limpieza Interior y Exterior	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	210.000	210.000	270.000	270.000			100.000	100.000		
1.2		Cambio de Kit de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	712.000	712.000	665.000	665.000	617.500	617.500			695.000	695.000		
1.3		Cambio de Kit de Fusion	Unidad	EVENTO	1	615.000	615.000	574.000	574.000	574.000	574.000			540.000	540.000		
1.4		Cambio de Kit de Revelador	Unidad	EVENTO	1	735.000	735.000	686.000	686.000	490.000	490.000			350.000	350.000		
1.5		Cambio de lampara de Exposicion	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	140.000	140.000	20.000	20.000			10.000	10.000		
1.6		Cambio de engranaje Acope Fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	56.000	56.000	16.000	16.000			10.000	10.000		
1.7		Cambio de Buje Unidad de Revelado	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	56.000	56.000	8.000	8.000			5.000	5.000		
1.8		Cambio de Cuchilla Colectora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	9.000	9.000			5.000	5.000		
1.9		Cambio de Ruedas Sepadora de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	9.000	9.000			5.000	5.000		
1.10		Cambio de Felpa Siliconado	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	84.000	84.000	18.000	18.000			5.000	5.000		
1.11		Cambio de Felpa Aceitado	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	84.000	84.000	12.000	12.000			5.000	5.000		
1.12		Cambio de Ruedas Alimentacion de Papel	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	105.000	105.000	22.500	22.500			25.000	25.000		
1.13		Cambio de Juegos de Zocalos y Filamentos	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	105.000	105.000	7.500	7.500			10.000	10.000		
1.14		Cambio de Brazo Carro Optico	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	84.000	84.000	24.000	24.000			15.000	15.000		
1.15		Cambio de Buje de Teflon	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	105.000	105.000	15.000	15.000			10.000	10.000		
1.16		Cambio de U?as de teflon	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	175.000	175.000	25.000	25.000			5.000	5.000		
1.17		Cambio de Rodillos Separadores de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	487.500	487.500	455.000	455.000	65.000	65.000			120.000	120.000		
1.18		Cambio de Bujes de Revelado	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	9.000	9.000			5.000	5.000		
1.19		Cambio de Juego Arrastre de Alimentacion	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	45.000	45.000			20.000	20.000		
1.20		Cambio de Lampara de Fusion	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500	315.000	315.000	315.000	315.000			30.000	30.000		
1.21		Cambio de Confeccion Sincronizada Tambor	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	175.000	175.000	25.000	25.000			50.000	50.000		
1.22		Cambio de Engranaje Revelador	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	245.000	245.000	35.000	35.000			10.000	10.000		
1.23		Cambio de Juego de filamentos	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	175.000	175.000	12.500	12.500			5.000	5.000		
1.24		Cambio de Rodillo Siliconado	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	9.000	9.000			5.000	5.000		
1.25		Cambio de Juegos de Corona	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	49.000	49.000	3.500	3.500			5.000	5.000		
1.26		Cambio de Conjunto Embargue Registro	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	13.500	13.500			5.000	5.000		
1.27		Cambio de Ruedas By Pass	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	105.000	105.000	75.000	75.000			15.000	15.000		
2	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE IMPRESORAS MARCA LEXMARK T654dn**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.384.500**	**5.384.500**	**5.026.000**	**5.026.000**	**2.572.500**	**2.572.500**	-	-	**2.304.000**	**2.304.000**	-	-
2.1		Mantenimiento General, Limpieza Interior y Exterior	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	210.000	210.000	300.000	300.000			120.000	120.000		
2.2		Cambio de Kit de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	712.000	712.000	665.000	665.000	570.000	570.000			785.000	785.000		
2.3		Cambio de Kit de Fusion	Unidad	EVENTO	1	615.000	615.000	574.000	574.000	574.000	574.000			574.000	574.000		
2.4		Cambio de Kit de Revelador	Unidad	EVENTO	1	735.000	735.000	686.000	686.000	98.000	98.000			385.000	385.000		
2.5		Cambio de lampara de Exposicion	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	140.000	140.000	20.000	20.000			80.000	80.000		
2.6		Cambio de engranaje Acope Fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	56.000	56.000	24.000	24.000			20.000	20.000		
2.7		Cambio de Buje Unidad de Revelado	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	56.000	56.000	32.000	32.000			25.000	25.000		
2.8		Cambio de Cuchilla Colectora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	27.000	27.000			20.000	20.000		
2.9		Cambio de Ruedas Sepadora de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	45.000	45.000			20.000	20.000		
2.10		Cambio de Felpa Siliconado	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	84.000	84.000	60.000	60.000			15.000	15.000		
2.11		Cambio de Felpa Aceitado	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	84.000	84.000	60.000	60.000			5.000	5.000		
2.12		Cambio de Ruedas Alimentacion de Papel	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	105.000	105.000	90.000	90.000			25.000	25.000		
2.13		Cambio de Juegos de Zocalos y Filamentos	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	105.000	105.000	22.500	22.500			5.000	5.000		
2.14		Cambio de Brazo Carro Optico	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	84.000	84.000	18.000	18.000			15.000	15.000		

ONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

ADOLFO CANCINO MONTERO
Contador Principal PSUP

2.15		Cambio de Buje de Teflon	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	105.000	105.000	30.000	30.000			15.000	15.000		
2.16		Cambio de U?as de teflon	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	175.000	175.000	50.000	50.000			5.000	5.000		
2.17		Cambio de Rodillos Separadores de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	487.500	487.500	455.000	455.000	32.500	32.500			5.000	5.000		
2.18		Cambio de Bujes deRevelado	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	27.000	27.000			10.000	10.000		
2.19		Cambio de Juego Arrastre de Alimentacion	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	45.000	45.000			15.000	15.000		
2.20		Cambio de Lamparade Fusion	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500	315.000	315.000	360.000	360.000			25.000	25.000		
2.21		Cambio de Confeccion Sincronizada Tambor	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	175.000	175.000	25.000	25.000			40.000	40.000		
2.22		Cambio de Engranaje Revelador	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	245.000	245.000	17.500	17.500			10.000	10.000		
2.23		Cambio de Juego de Filamentos	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	175.000	175.000	12.500	12.500			5.000	5.000		
2.24		Cambio de Rodillo Siliconado	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	9.000	9.000			10.000	10.000		
2.25		Cambio de Juegos de Corona	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	49.000	49.000	7.000	7.000			10.000	10.000		
2.26		Cambio de Conjunto Embargue Registro	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	63.000	63.000	9.000	9.000			15.000	15.000		
2.27		Cambio de Ruedas By Pass	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	105.000	105.000	7.500	7.500			45.000	45.000		
						Precio Total	10.769.000	Precio Total	##########	Precio Total	5.317.500	Precio Total	-	Precio Total	4.369.000	Precio Total	-

Lote 5 Mantenimiento y Reparación de impresoras multifunción BROTHER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentaci	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO YREPARACIÓNES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN MARCA BROTHER DCP 8155dn**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.849.500**	**2.849.500**	**2.467.000**	**2.467.000**	**1.076.000**	**1.076.000**	-	-	**940.000**	**940.000**	-	-
1.1		Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (Sin repuesto)	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	195.000	195.000	270.000	270.000			150.000	150.000		
1.2		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000	455.000	455.000	350.000	350.000			450.000	450.000		
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	390.000	390.000	30.000	30.000			20.000	20.000		
1.4		Cambio de ruedas deseparaci?n	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	97.000	97.000	22.500	22.500			10.000	10.000		
1.5		Cambio de engranajes varios	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	97.000	97.000	30.000	30.000			10.000	10.000		
1.6		Cambio de rodillo depresion	Unidad	EVENTO	1	202.500	202.500	175.000	175.000	216.000	216.000			80.000	80.000		
1.7		Cambio de rodillo defusor	Unidad	EVENTO	1	202.500	202.500	175.000	175.000	13.500	13.500			150.000	150.000		
1.8		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	52.000	52.000	40.000	40.000			5.000	5.000		
1.9		Cambio de gomas dearrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	52.000	52.000	40.000	40.000			15.000	15.000		
1.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1	277.500	277.500	240.000	240.000	18.500	18.500			20.000	20.000		
1.11		Cambio de lampara de fusor	Unidad	EVENTO	1	562.000	562.000	487.000	487.000	37.500	37.500			20.000	20.000		
1.12		Cambio de bujes varios	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	52.000	52.000	8.000	8.000			10.000	10.000		
2	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN MARCA BROTHER DCP L5600dn**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.849.500**	**2.849.500**	**2.467.000**	**2.467.000**	**1.076.000**	**1.076.000**	-	-	**2.467.000**	**2.467.000**	-	-
2.1		Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion y mantenimiento preventivo de Equipo (Sin repuesto)	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	195.000	195.000	270.000	270.000			195.000	195.000		
2.2		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000	455.000	455.000	350.000	350.000			455.000	455.000		
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	390.000	390.000	30.000	30.000			390.000	390.000		
2.4		Cambio de ruedas deseparacion	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	97.000	97.000	22.500	22.500			97.000	97.000		
2.5		Cambio de engranajes varios	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	97.000	97.000	30.000	30.000			97.000	97.000		
2.6		Cambio de rodillo depresion	Unidad	EVENTO	1	202.500	202.500	175.000	175.000	216.000	216.000			175.000	175.000		
2.7		Cambio de rodillo defusor	Unidad	EVENTO	1	202.500	202.500	175.000	175.000	13.500	13.500			175.000	175.000		
2.8		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	52.000	52.000	40.000	40.000			52.000	52.000		
2.9		Cambio de gomas de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	52.000	52.000	40.000	40.000			52.000	52.000		
2.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1	277.500	277.500	240.000	240.000	18.500	18.500			240.000	240.000		
2.11		Cambio de lampara de fusor	Unidad	EVENTO	1	562.000	562.000	487.000	487.000	37.500	37.500			487.000	487.000		
2.12		Cambio de bujes varios	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	52.000	52.000	8.000	8.000			52.000	52.000		
						Precio Total	5.699.000	Precio Total	4.934.000	Precio Total	2.152.000	Precio Total	-	Precio Total	3.407.000	Precio Total	-

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

ADOLFO [illegible]
Contador Principal NCP
[illegible]

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS" – PLURIANUAL ID: 386753.

Lote 6 Mantenimiento y Reparación de impresoras Hewlett- Packard (HP), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentacio	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE IMPRESORAS MARCA HP LASERTJET CP 1025nw**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.572.000**	**2.572.000**	**2.228.000**	**2.228.000**	**599.000**	**599.000**	-	-	**1.417.000**	**1.417.000**	-	-
1.1		Limpieza y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	195.000	195.000	240.000	240.000			120.000	120.000		
1.2		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000	422.000	422.000	65.000	65.000			60.000	60.000		
1.3		Cambio de tambor	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500	357.000	357.000	55.000	55.000			370.000	370.000		
1.4		Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	562.500	562.500	487.000	487.000	150.000	150.000			450.000	450.000		
1.5		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	390.000	390.000	60.000	60.000			40.000	40.000		
1.6		Reservorio de toner	Unidad	EVENTO	1	435.000	435.000	377.000	377.000	29.000	29.000			377.000	377.000		
2	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE IMPRESORAS MARCA HP LASERTJET PRO M452dw**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.572.000**	**2.572.000**	**2.228.000**	**2.228.000**	**599.000**	**599.000**	-	-	**1.410.000**	**1.410.000**	-	-
2.1		Limpieza y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	195.000	195.000	240.000	240.000			120.000	120.000		
2.2		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000	422.000	422.000	65.000	65.000			60.000	60.000		
2.3		Cambio de tambor	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500	357.000	357.000	55.000	55.000			360.000	360.000		
2.4		Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	562.500	562.500	487.000	487.000	150.000	150.000			450.000	450.000		
2.5		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	390.000	390.000	60.000	60.000			320.000	320.000		
2.6		Reservorio de toner	Unidad	EVENTO	1	435.000	435.000	377.000	377.000	29.000	29.000			100.000	100.000		
3	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE IMPRESORAS MARCA HP LASERTJET PRO 8710**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.572.500**	**2.572.500**	**2.228.000**	**2.228.000**	**456.500**	**456.500**	-	-	**1.270.000**	**1.270.000**	-	-
3.1		Limpieza y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	195.000	195.000	300.000	300.000			120.000	120.000		
3.2		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	487.500	487.500	422.000	422.000	32.500	32.500			60.000	60.000		
3.3		Cambio de tambor	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500	357.000	357.000	27.500	27.500			420.000	420.000		
3.4		Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	562.500	562.500	487.000	487.000	37.500	37.500			450.000	450.000		
3.5		Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	390.000	390.000	30.000	30.000			120.000	120.000		
3.6		Reservorio de toner	Unidad	EVENTO	1	435.000	435.000	377.000	377.000	29.000	29.000			100.000	100.000		
						Precio Total	**7.716.500**	**Precio Total**	**6.684.000**	**Precio Total**	**1.654.500**	**Precio Total**	-	**Precio Total**	**4.097.000**	**Precio Total**	-

Lote 7 Mantenimiento y Reparación de impresoras matricial EPSON LX 350, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentacio	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE IMPRESORAS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.601.500**	**2.601.500**	**2.253.000**	**2.253.000**	**1.511.000**	**1.511.000**	-	-	**1.590.000**	**1.590.000**	-	-
1.1		Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	195.000	195.000	240.000	240.000			120.000	120.000		
1.2		Cambio de Cabezal	Unidad	EVENTO	1	562.000	562.000	487.000	487.000	375.000	375.000			560.000	560.000		
1.3		Cambio de rodillo	Unidad	EVENTO	1	615.000	615.000	533.000	533.000	246.000	246.000			150.000	150.000		
1.4		Cambio de control de mando (panel)	Unidad	EVENTO	1	262.000	262.000	227.000	227.000	175.000	175.000			260.000	260.000		
1.5		Cambio de mecanismode arrastre	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	162.000	162.000	125.000	125.000			125.000	125.000		
1.6		Cambio de mango de rodillo	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	162.000	162.000	125.000	125.000			125.000	125.000		
1.7		Cambio de fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	562.500	562.500	487.000	487.000	225.000	225.000			250.000	250.000		
						Precio Total	**2.601.500**	**Precio Total**	**2.253.000**	**Precio Total**	**1.511.000**	**Precio Total**	-	**Precio Total**	**1.590.000**	**Precio Total**	-

SONIA E. AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Repr. Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 1.7.

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Gral. Inspector.
Director de Logística y Abastecimiento