This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas de LPN Nº 04/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES"

EMPRESA 1 - DIETER FEDERAU

LOTE XV - Vehículo: Toyota Pick Up Land Cruiser Año 1994

Item	Código de Catálogo	Definición Específica del Item	Descripción Detallada	Cantidad	PRECIO UNIT. MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS	Precio Total IVA Incluido
1	78180101-001	Serv. de Alineación y Balanceo	Alineación y balanceo de rueda	1	180.000	**180.000**
2	78180101-002	Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión	Juego anillo sincronizadores	1	1.000.000	**1.000.000**
3			Engranaje 1ra a 5ta	1	1.680.000	**1.680.000**
4			Eje ranurado	1	1.520.000	**1.520.000**
5			Eje cuádruple	1	1.680.000	**1.680.000**
6			Rulemán eje ranurado	1	280.000	**280.000**
7			Rulemán cuádruple	1	220.000	**220.000**
8			Reten cola caja	1	110.000	**110.000**
9			Reten eje de mando	1	70.000	**70.000**
10			Juego junta caja	1	120.000	**120.000**
11			Soporte caja	1	450.000	**450.000**
12			Reparación general de caja	1	600.000	**600.000**
13			Cambiar Corona y piñón diferencial	1	250.000	**250.000**
14			Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	250.000	**250.000**
15			Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	180.000	**180.000**
16			Cambiar engranaje satélite y planetario	1	180.000	**180.000**
17			Cambiar rulemanes diferencial	1	120.000	**120.000**
18			Cambiar rulemanes piñón	1	120.000	**120.000**
19			Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	80.000	**80.000**
20			Cambio de palier ambos lados	1	300.000	**300.000**
21			Reparación general transmisión	1	450.000	**450.000**
22	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sist. de dirección	Cambio muñequin dirección – c/u	1	110.000	**110.000**
23			Cambio brazo zeta dirección	1	110.000	**110.000**
24			Cambio brazo pitman de dirección	1	100.000	**100.000**
25			Cambio brazo central de dirección	1	180.000	**180.000**
26			Cambio bomba dirección hidráulica	1	80.000	**80.000**
27			Reparacion de sinfin de direccion	1	750.000	**750.000**
28			Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	80.000	**80.000**

EMPRESA 2 - CENTRO MECANICA

LOTE XV - Vehículo: Toyota Pick Up Land Cruiser Año 1994

Item	Código de Catálogo	Definición Específica del Item	Descripción Detallada	Cantidad	PRECIO UNIT. MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS	Precio Total IVA Incluido
1	78180101-001	Serv. de Alineación y Balanceo	Alineación y balanceo de rueda	1	110.000	110.000
2	78180101-002	Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión	Juego anillo sincronizadores	1	495.000	495.000
3			Engranaje 1ra a 5ta	1	880.000	880.000
4			Eje ranurado	1	550.000	550.000
5			Eje cuádruple	1	550.000	550.000
6			Rulemán eje ranurado	1	440.000	440.000
7			Rulemán cuádruple	1	418.000	418.000
8			Reten cola caja	1	66.000	66.000
9			Reten eje de mando	1	44.000	44.000
10			Juego junta caja	1	44.000	44.000
11			Soporte caja	1	330.000	330.000
12			Reparación general de caja	1	440.000	440.000
13			Cambiar Corona y piñón diferencial	1	1.100.000	1.100.000
14			Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	110.000	110.000
15			Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	110.000	110.000
16			Cambiar engranaje satélite y planetario	1	660.000	660.000
17			Cambiar rulemanes diferencial	1	440.000	440.000
18			Cambiar rulemanes piñón	1	418.000	418.000
19			Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	110.000	110.000
20			Cambio de palier ambos lados	1	220.000	220.000
21			Reparación general transmisión	1	440.000	440.000
22	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sist. de dirección	Cambio muñequin dirección – c/u	1	132.000	132.000
23			Cambio brazo zeta dirección	1	220.000	220.000
24			Cambio brazo pitman de dirección	1	220.000	220.000
25			Cambio brazo central de dirección	1	440.000	440.000
26			Cambio bomba dirección hidráulica	1	660.000	660.000
27			Reparacion de sinfin de direccion	1	660.000	660.000
28			Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	198.000	198.000

29	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sist. de suspensión	Cambio rotula superior- c/u	1	120.000	**120.000**
30			Cambio rotula inferior – c/u	1	120.000	**120.000**
31			Cambio buje parrilla superior	1	110.000	**110.000**
32			Cambio buje parilla inferior	1	120.000	**120.000**
33			Cambio barra de torsión de suspensión	1	200.000	**200.000**
34			Cambio amortiguador delantero	1	90.000	**90.000**
35			Cambio amortiguador trasero	1	90.000	**90.000**
36			Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	80.000	**80.000**
37	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sist. de embrague	Regulación de embrague	1	20.000	**20.000**
38			Cambio bomba central de embrague	1	70.000	**70.000**
39			Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	110.000	**110.000**
40			Cambio bomba auxiliar de embrague	1	70.000	**70.000**
41			Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	30.000	**30.000**
42			Cambio plato de presión	1	420.000	**420.000**
43			Cambio disco de embrague	1	420.000	**420.000**
44			Cambio cojinete empuje	1	420.000	**420.000**
45			Rectificación corona volante	1	140.000	**140.000**
46	78180101-006	Serv. de repar. y mant. de sist. de freno	Control de freno	1	20.000	**20.000**
47			Regulación de freno	1	30.000	**30.000**
48			Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	70.000	**70.000**
49			Cambio juego reparación bomba central de freno	1	60.000	**60.000**
50			Cambio pastilla de freno delantero	1	45.000	**45.000**
			Cambio pastilla de freno trasero	1	65.000	**65.000**
51			Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	115.000	**115.000**
52			Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	130.000	**130.000**
53			Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	50.000	**50.000**
54			Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	50.000	**50.000**
55			Cambio depresor de freno	1	80.000	**80.000**
56			Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	80.000	**80.000**
57			Cambio bomba auxiliar de freno	1	100.000	**100.000**
58			Reparación servo freno	1	600.000	**600.000**
59			Rectificación disco de freno – c/u	1	80.000	**80.000**
60			Rectificación tambor de freno – c/u	1	100.000	**100.000**
61			Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	65.000	**65.000**
62			Cambio bomba central de freno	1	60.000	**60.000**
63			Cambio cilindro de freno trasero	1	40.000	**40.000**
64	78180101-007	Servicio de gomería	Reparación de llantas – c/u	1	50.000	**50.000**
65			Cambio de cubiertas – c/u	1	20.000	**20.000**
66			Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	60.000	**60.000**
67			Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	40.000	**40.000**

29	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sist. de suspensión	Cambio rotula superior- c/u	1	220.000	220.000
30			Cambio rotula inferior – c/u	1	242.000	242.000
31			Cambio buje parrilla superior	1	132.000	132.000
32			Cambio buje parilla inferior	1	154.000	154.000
33			Cambio barra de torsión de suspensión	1	495.000	495.000
34			Cambio amortiguador delantero	1	418.000	418.000
35			Cambio amortiguador trasero	1	396.000	396.000
36			Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	88.000	88.000
37	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sist. de embrague	Regulación de embrague	1	33.000	33.000
38			Cambio bomba central de embrague	1	220.000	220.000
39			Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	110.000	110.000
40			Cambio bomba auxiliar de embrague	1	154.000	154.000
41			Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	88.000	88.000
42			Cambio plato de presión	1	495.000	495.000
43			Cambio disco de embrague	1	220.000	220.000
44			Cambio cojinete empuje	1	264.000	264.000
45			Rectificación corona volante	1	110.000	110.000
46	78180101-006	Serv. de repar. y mant. de sist. de freno	Control de freno	1	44.000	44.000
47			Regulación de freno	1	44.000	44.000
48			Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	110.000	110.000
49			Cambio juego reparación bomba central de freno	1	121.000	121.000
50			Cambio pastilla de freno delantero	1	242.000	242.000
			Cambio pastilla de freno trasero	1	110.000	110.000
51			Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	242.000	242.000
52			Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	110.000	110.000
53			Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	110.000	110.000
54			Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	308.000	308.000
55			Cambio depresor de freno	1	110.000	110.000
56			Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	110.000	110.000
57			Cambio bomba auxiliar de freno	1	440.000	440.000
58			Reparación servo freno	1	88.000	88.000
59			Rectificación disco de freno – c/u	1	88.000	88.000
60			Rectificación tambor de freno – c/u	1	88.000	88.000
61			Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	242.000	242.000
62			Cambio bomba central de freno	1	110.000	110.000
63			Cambio cilindro de freno trasero	1	110.000	110.000
64	78180101-007	Servicio de gomería	Reparación de llantas – c/u	1	44.000	44.000
65			Cambio de cubiertas – c/u	1	44.000	44.000
66			Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	44.000	44.000
67			Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	154.000	154.000

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

68	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico	Control bujías incandescente o cambio	1	30.000	**30.000**
69			Reparación alternador	1	180.000	**180.000**
70			Reparación motor de arranque	1	200.000	**200.000**
71			Reparación motor limpia parabrisas	1	80.000	**80.000**
72			Cambio de bocina	1	30.000	**30.000**
73			Cambio llave luz estacionamiento	1	30.000	**30.000**
74			Cambio de focos – c/u	1	10.000	**10.000**
75			Confeccionar llave de contacto	1	50.000	**50.000**
76			Reparación instrumental tablero	1	320.000	**320.000**
77			Cambio bulbo de temperatura	1	50.000	**50.000**
78			Cambio bulbo de aceite	1	30.000	**30.000**
79			Reparación auto radio	1	150.000	**150.000**
80			Cambio regulador de voltaje	1	60.000	**60.000**
81			Cambio faro delantero – c/u	1	60.000	**60.000**
82			Cambio faro señalero – c/u	1	50.000	**50.000**
83			Cambio faro trasero – c/u	1	60.000	**60.000**
84			Cambio palanca comando señalero, luces	1	110.000	**110.000**
85			Cambio terminal de batería	1	20.000	**20.000**
86			Colocar relay luz alta	1	40.000	**40.000**
87			Cambiar solenoide o automático de arranque	1	120.000	**120.000**
88			Alinear luces	1	20.000	**20.000**
89	78180101-011	Serv. de repar. y mant. de sist. de tren delantero	Buje tensor	1	60.000	**60.000**
90			Cambio brazo tensor	1	90.000	**90.000**
91			Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	80.000	**80.000**
92			Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase	1	240.000	**240.000**
93			Cambio reten masa delantera y engrase	1	180.000	**180.000**
94	78180101-012	Serv. de repar. y mant. de sist. de tren trasero	Cambio centro elástico	1	180.000	**180.000**
95			Cambio grillete elastico	1	120.000	**120.000**
96			Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	80.000	**80.000**
97			Cambio de elastico	1	220.000	**220.000**
98			Cambio buje elástico trasero – c/u	1	220.000	**220.000**
99	78180101-013	Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora	Reparación bomba inyectora	1	2.960.000	**2.960.000**
100			Reparación pico inyector	1	280.000	**280.000**
101			Regulación de válvulas	1	120.000	**120.000**
102			Cambio polea rulemán tensor de correas	1	40.000	**40.000**
103			Juego de pistón	1	960.000	**960.000**
104			Juego de camisa	1	784.000	**784.000**
105			Juego casquillo de biela	1	320.000	**320.000**
106			Juego casquillo bancada	1	380.000	**380.000**
107			Juego casquillo de leva	1	160.000	**160.000**
108			Juego buje de biela	1	120.000	**120.000**

68	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico	Control bujías incandescente o cambio	1	220.000	220.000
69			Reparación alternador	1	220.000	220.000
70			Reparación motor de arranque	1	110.000	110.000
71			Reparación motor limpia parabrisas	1	88.000	88.000
72			Cambio de bocina	1	88.000	88.000
73			Cambio llave luz estacionamiento	1	33.000	33.000
74			Cambio de focos – c/u	1	44.000	44.000
75			Confeccionar llave de contacto	1	242.000	242.000
76			Reparación instrumental tablero	1	88.000	88.000
77			Cambio bulbo de temperatura	1	88.000	88.000
78			Cambio bulbo de aceite	1	220.000	220.000
79			Reparación auto radio	1	154.000	154.000
80			Cambio regulador de voltaje	1	385.000	385.000
81			Cambio faro delantero – c/u	1	132.000	132.000
82			Cambio faro señalero – c/u	1	154.000	154.000
83			Cambio faro trasero – c/u	1	88.000	88.000
84			Cambio palanca comando señalero, luces	1	44.000	44.000
85			Cambio terminal de batería	1	49.500	49.500
86			Colocar relay luz alta	1	154.000	154.000
87			Cambiar solenoide o automático de arranque	1	44.000	44.000
88			Alinear luces	1	110.000	110.000
89	78180101-011	Serv. de repar. y mant. de sist. de tren delantero	Buje tensor	1	132.000	132.000
90			Cambio brazo tensor	1	132.000	132.000
91			Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	374.000	374.000
92			Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase	1	220.000	220.000
93			Cambio reten masa delantera y engrase	1	88.000	88.000
94	78180101-012	Serv. de repar. y mant. de sist. de tren trasero	Cambio centro elástico	1	132.000	132.000
95			Cambio grillete elastico	1	44.000	44.000
96			Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	286.000	286.000
97			Cambio de elastico	1	88.000	88.000
98			Cambio buje elástico trasero – c/u	1	2.750.000	2.750.000
99	78180101-013	Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora	Reparación bomba inyectora	1	440.000	440.000
100			Reparación pico inyector	1	154.000	154.000
101			Regulación de válvulas	1	198.000	198.000
102			Cambio polea rulemán tensor de correas	1	550.000	550.000
103			Juego de pistón	1	660.000	660.000
104			Juego de camisa	1	220.000	220.000
105			Juego casquillo de biela	1	242.000	242.000
106			Juego casquillo bancada	1	110.000	110.000
107			Juego casquillo de leva	1	110.000	110.000
108			Juego buje de biela	1	374.000	374.000

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

109	78180101-014	Serv. de repar. y mant. de sist. de motor	Juego de aros	1	600.000	**600.000**
110			Juego calce lateral	1	120.000	**120.000**
111			Juego guías de válvulas	1	160.000	**160.000**
112			Bomba de aceite	1	840.000	**840.000**
113			Juego de juntas	1	720.000	**720.000**
114			Juego válvulas de escape	1	380.000	**380.000**
115			Juego válvulas de admisión	1	380.000	**380.000**
116			Rectificación de cilindro	1	480.000	**480.000**
117			Rectificación cigüeñal	1	420.000	**420.000**
118			Cepillado tapa motor	1	360.000	**360.000**
119			Alineación brazo de biela	1	160.000	**160.000**
120			Rebajar cabeza de pistón	1	160.000	**160.000**
121			Cepillado superficie de block	1	240.000	**240.000**
122			Control bomba de aceite	1	80.000	**80.000**
123			Cambio guías de válvulas admisión	1	130.000	**130.000**
124			Cambio guías de válvulas escape	1	130.000	**130.000**
125			Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	160.000	**160.000**
126			Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	160.000	**160.000**
127			Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	180.000	**180.000**
128			Rectificación de leva	1	80.000	**80.000**
129			Cambio juego buje de leva	1	60.000	**60.000**
130			Cambio juego de camisa	1	480.000	**480.000**
131			Cambio juego buje eje balanceador	1	120.000	**120.000**
132			Alinear túnel bancada	1	80.000	**80.000**
133			Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	280.000	**280.000**
134			Cambio soporte motor	1	120.000	**120.000**
135			Cambio reten frente motor	1	160.000	**160.000**
136			Cambio junta tapa balancín	1	60.000	**60.000**
137			Cambio junta tapa motor	1	250.000	**250.000**
138			Cambio embrague ventilador de motor	1	80.000	**80.000**
139			Cambio termostato de agua	1	80.000	**80.000**
140			Rectificación de motor comp. en rectificadora	1	750.000	**750.000**
141			Cambio reten bancada	1	120.000	**120.000**
142			Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	80.000	**80.000**
143			Reparación de motor completo	1	1.440.000	**1.440.000**
144	78180101-015	Serv. de repar. y mant. de sist. de refrigeración de motor	Cambio manguera radiador superior	1	30.000	**30.000**
145			Cambio manguera radiador inferior	1	40.000	**40.000**
146			Cambio tapa radiador	1	10.000	**10.000**
147			Cambio bomba de agua	1	80.000	**80.000**
148			Limpieza y reparación de radiador	1	200.000	**200.000**
149			Carga de Gas	1	120.000	**120.000**

109	78180101-014	Serv. de repar. y mant. de sist. de motor	Juego de aros	1	154.000	154.000
110			Juego calce lateral	1	176.000	176.000
111			Juego guías de válvulas	1	440.000	440.000
112			Bomba de aceite	1	308.000	308.000
113			Juego de juntas	1	154.000	154.000
114			Juego válvulas de escape	1	154.000	154.000
115			Juego válvulas de admisión	1	440.000	440.000
116			Rectificación de cilindro	1	330.000	330.000
117			Rectificación cigüeñal	1	220.000	220.000
118			Cepillado tapa motor	1	110.000	110.000
119			Alineación brazo de biela	1	110.000	110.000
120			Rebajar cabeza de pistón	1	220.000	220.000
121			Cepillado superficie de block	1	880.000	880.000
122			Control bomba de aceite	1	132.000	132.000
123			Cambio guías de válvulas admisión	1	132.000	132.000
124			Cambio guías de válvulas escape	1	132.000	132.000
125			Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	132.000	132.000
126			Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	132.000	132.000
127			Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	110.000	110.000
128			Rectificación de leva	1	88.000	88.000
129			Cambio juego buje de leva	1	440.000	440.000
130			Cambio juego de camisa	1	220.000	220.000
131			Cambio juego buje eje balanceador	1	110.000	110.000
132			Alinear túnel bancada	1	220.000	220.000
133			Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	264.000	264.000
134			Cambio soporte motor	1	198.000	198.000
135			Cambio reten frente motor	1	88.000	88.000
136			Cambio junta tapa balancín	1	330.000	330.000
137			Cambio junta tapa motor	1	374.000	374.000
138			Cambio embrague ventilador de motor	1	121.000	121.000
139			Cambio termostato de agua	1	660.000	660.000
140			Rectificación de motor comp. en rectificadora	1	330.000	330.000
141			Cambio reten bancada	1	88.000	88.000
142			Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	660.000	660.000
143			Reparación de motor completo	1	132.000	132.000
144	78180101-015	Serv. de repar. y mant. de sist. de refrigeración de motor	Cambio manguera radiador superior	1	154.000	154.000
145			Cambio manguera radiador inferior	1	110.000	110.000
146			Cambio tapa radiador	1	264.000	264.000
147			Cambio bomba de agua	1	154.000	154.000
148			Limpieza y reparación de radiador	1	88.000	88.000
149			Carga de Gas	1	385.000	385.000

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

150	78180101-016	Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado	Cambio de Evaporador	1	120.000	**120.000**
151			Carga de Gas R134 Ecológico	1	280.000	**280.000**
152			Reparación de compresor	1	520.000	**520.000**
153			Cambio de filtro	1	160.000	**160.000**
154			Cambio válvula Expansora	1	160.000	**160.000**
155			Cambio manguera de alta presión	1	180.000	**180.000**
156			Cambio embrague de compresor	1	320.000	**320.000**
157			Cambio termostato de aire acondicionado	1	120.000	**120.000**
158			Cambio presostato de aire acondicionado	1	100.000	**100.000**
159	78180101-018	Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible	Cambio tapa combustible	1	10.000	**10.000**
160			Limpieza tanque de combustible	1	100.000	**100.000**
161			Cambio flotador tanque de combustible	1	80.000	**80.000**
162			Reparación flotador tanque de combustible	1	60.000	**60.000**
163			Cambio reloj marcador de combustible	1	60.000	**60.000**
164	78180101-019	Cambio de correa	Cambio correa alternador	1	40.000	**40.000**
165			Cambio correa compresor de aire	1	40.000	**40.000**
166			Cambio correa dirección hidráulica	1	40.000	**40.000**
167	78180101-021	Serv. de mant. o repar. de tapicería y alfombrado para vehículo	Reparación asientos – c/u	1	380.000	**380.000**
168	78180101-022	Servicio de engrase	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	120.000	**120.000**
169	78180101-023	Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	30.000	**30.000**
170			Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	220.000	**220.000**
171			Cambio espejo retrovisor – c/u	1	70.000	**70.000**
172			Cambio de manija tapa trasera	1	140.000	**140.000**
173			Cambio cerradura de puertas – c/u	1	140.000	**140.000**
174	78180101-027	Mant. y repar. de carroceria	Trabajos de Chapería y Pintura	1	3.000.000	**3.000.000**
175	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Cambio aceite motor	1	80.000	**80.000**
176			Limpieza filtro de aire o cambio	1	20.000	**20.000**
177			Control aceite diferencial o cambio	1	70.000	**70.000**
178			Control aceite caja mecánica o cambio	1	80.000	**80.000**
179			Cambio filtro de aceite	1	40.000	**90.000**
			TOTAL LOTE XV			**42.594.000**

150	78180101-016	Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado	Cambio de Evaporador	1	330.000	330.000
151			Carga de Gas R134 Ecológico	1	275.000	275.000
152			Reparación de compresor	1	132.000	132.000
153			Cambio de filtro	1	154.000	154.000
154			Cambio válvula Expansora	1	220.000	220.000
155			Cambio manguera de alta presión	1	330.000	330.000
156			Cambio embrague de compresor	1	132.000	132.000
157			Cambio termostato de aire acondicionado	1	132.000	132.000
158			Cambio presostato de aire acondicionado	1	110.000	110.000
159	78180101-018	Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible	Cambio tapa combustible	1	88.000	88.000
160			Limpieza tanque de combustible	1	220.000	220.000
161			Cambio flotador tanque de combustible	1	132.000	132.000
162			Reparación flotador tanque de combustible	1	220.000	220.000
163			Cambio reloj marcador de combustible	1	121.000	121.000
164	78180101-019	Cambio de correa	Cambio correa alternador	1	88.000	88.000
165			Cambio correa compresor de aire	1	66.000	66.000
166			Cambio correa dirección hidráulica	1	220.000	220.000
167	78180101-021	Serv. de mant. o repar. de tapicería y alfombrado para vehículo	Reparación asientos – c/u	1	220.000	220.000
168	78180101-022	Servicio de engrase	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	88.000	88.000
169	78180101-023	Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	220.000	220.000
170			Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	264.000	264.000
171			Cambio espejo retrovisor – c/u	1	154.000	154.000
172			Cambio de manija tapa trasera	1	220.000	220.000
173			Cambio cerradura de puertas – c/u	1	3.300.000	3.300.000
174	78180101-027	Mant. y repar. de carroceria	Trabajos de Chapería y Pintura	1	207.900	207.900
175	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Cambio aceite motor	1	264.000	264.000
176			Limpieza filtro de aire o cambio	1	132.000	132.000
177			Control aceite diferencial o cambio	1	154.000	154.000
178			Control aceite caja mecánica o cambio	1	132.000	132.000
179			Cambio filtro de aceite	1	198.000	198.000
			TOTAL LOTE XV			**45.984.400**

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Víctor Daniel Martínez Torres
Responsable UOC
GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com