UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COMPARACION DE PRECIOS - ADQ. DE REPUESTOS MENORES PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Lotes		Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Marca del Producto	Procedencia	Unidad de Medida	AUTOMOTIVE S.A.I.E Precio Unitario	AUTOMOTIVE S.A.I.E Precio Total (IVA incluido)	RECALCAR Precio Unitario	RECALCAR Precio Total (IVA incluido)
		Lote N° 1								
		Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 547 MOD 2006								
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**								
1	25171712-005	Pastilla de Freno delantero	4			Unidad	92.800	371.200	100.000	400.000
2	25171712-004	Pastilla de Freno Trasero	4			Unidad	92.800	371.200	150.000	600.000
3	25171712-006	Juego de Fibra de Freno	2			Unidad	208.800	417.600	220.000	440.000
B		**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :**								
4	31171503-002	Cojinete	4			Unidad	104.400	417.600	350.000	1.400.000
5	25171714-001	Plato de Presión	2			Unidad	278.400	556.800	403.000	806.000
6	25173816-004	Disco de Embrague	2			Unidad	139.200	278.400	360.000	720.000
C		**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**								
7	25173810-001	Cruceta cardan para camioneta	4			Unidad	29.000	116.000	140.000	560.000
								2.528.800		**4.926.000**
		Lote N° 2								
		Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 518 MOD 2006								
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**								
1	25171712-005	Pastilla de Freno delantero	4			Unidad	92.800	371.200	100.000	400.000
2	25171712-004	Pastilla de Freno Trasero	4			Unidad	92.800	371.200	150.000	600.000
3	25171712-006	Juego de Fibra de Freno	2			Unidad	208.800	417.600	220.000	440.000
B		**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :**								
4	31171503-002	Cojinete	4			Unidad	104.400	417.600	350.000	1.400.000
5	25171714-001	Plato de Presión	2			Unidad	278.400	556.800	403.000	806.000
6	25173816-004	Disco de Embrague	2			Unidad	139.200	278.400	360.000	720.000
C		**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**								
7	25173810-001	Cruceta cardan para camioneta	4			Unidad	29.000	116.000	140.000	560.000
								2.528.800		**4.926.000**
		Lote N° 3								
		Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 556 MOD 2006								
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**								
1	25171712-005	Pastilla de Freno delantero	4			Unidad	92.800	371.200	100.000	400.000
2	25171712-004	Pastilla de Freno Trasero	4			Unidad	92.800	371.200	150.000	600.000
3	25171712-006	Juego de Fibra de Freno	2			Unidad	208.800	417.600	220.000	440.000
		REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :								
4	26101504-045	Cojinete	4			Unidad	104.400	417.600	350.000	1.400.000
5	25171714-001	Plato de Presión	2			Unidad	278.400	556.800	403.000	806.000
6	25173816-004	Disco de Embrague	2			Unidad	139.200	278.400	360.000	720.000
C		**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**								
7	25173810-001	Cruceta cardan para camioneta	4			Unidad	29.000	116.000	130.000	520.000
								2.528.800		**4.886.000**
		Lote N° 4								
		Camioneta: Chevrolet S-10 DC 4X4 ABE 793 MOD. 2000								
A		**REPUESTOS DE SUSPENSION:**								
1	25174204-008	Brazo Pitman	4			Unidad	227.360	909.440	320.000	1.280.000
2	25174204-013	Brazo Zeta de dirección	4			Unidad	313.200	1.252.800	350.000	1.400.000
3	25172004-006	Amortiguadores	4			Unidad	261.000	1.044.000	320.000	1.280.000
4	25172001-005	Rotula Inferior	4			Unidad	113.680	454.720	180.000	720.000
5	25172001-006	Rotula Superior	6			Unidad	113.680	682.080	180.000	1.080.000
6	25174204-005	Extremos de Dirección	10			Unidad	118.320	1.183.200	170.000	1.700.000
B		**REPUESTOS DE MOTOR :**								
7	26101808-001	Base o Soporte de motor	2			Unidad	552.160	1.104.320	440.000	880.000
								6.630.560		**8.340.000**

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

		Lote n° 5									
		Camioneta: Toyota Hilux DC AJO 9034X4 MOD. 1999									
A		**REPUESTOS DE SUSPENSION:**									
1	25174204-008	Brazo Pitman	4				Unidad	104.400	417.600	250.000	1.000.000
2	25174204-013	Brazo Zeta de dirección	4				Unidad	139.200	556.800	305.000	1.220.000
3	25172004-006	Amortiguadores	4				Unidad	92.800	371.200	330.000	1.320.000
4	25172001-005	Rotula Inferior	4				Unidad	96.000	384.000	180.000	720.000
5	25172001-006	Rotula Superior	4				Unidad	87.000	348.000	140.000	560.000
6	25174204-005	Extremos de Dirección	6				Unidad	69.600	417.600	170.000	1.020.000
B		**REPUESTOS DE MOTOR :**									
7	26101808-001	Base o Soporte de motor	2				Unidad	92.800	185.600	350.000	700.000
									2.680.800		**6.540.000**
		Lote n° 6									
		Camioneta: Toyota Hilux DC 4X4 AJP 104 MOD. 1999									
A		**REPUESTOS DE SUSPENSION:**									
1	25174204-008	Brazo Pitman	4				Unidad	104.400	417.600	250.000	1.000.000
2	25174204-013	Brazo Zeta de dirección	4				Unidad	139.200	556.800	305.000	1.220.000
3	25172004-006	Amortiguadores	6				Unidad	92.800	556.800	260.000	1.560.000
4	25172001-005	Rotula Inferior	6				Unidad	87.000	522.000	180.000	1.080.000
5	25172001-006	Rotula Superior	6				Unidad	87.000	522.000	140.000	840.000
6	25174204-005	Extremos de Dirección	6				Unidad	69.600	417.600	170.000	1.020.000
B		**REPUESTOS DE MOTOR :**									
	26101808-001	Base o Soporte de motor	2				Unidad	92.800	185.600	350.000	700.000
									3.178.400		**7.420.000**
		Lote N° 7									
		Camioneta: Nissan Patrol MOD. 2005									
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**									
1	25171712-004	Pastilla de Freno trasero	4				Unidad	92.800	371.200	120.000	480.000
2	25171712-005	Pastilla de freno delantero	4				Unidad	92.800	371.200	140.000	560.000
B		**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**									
3	25174204-008	Brazo Pitman	4				Unidad	127.600	510.400	460.000	1.840.000
4	25174204-013	Brazo Zeta de dirección	2				Unidad	162.400	324.800	330.000	660.000
5	25172001-005	Rotula Inferior	4				Unidad	92.800	371.200	180.000	720.000
6	25172001-006	Rotula Superior	4				Unidad	92.800	371.200	160.000	640.000
C		**REPUESTOS DE MOTOR :**									
7	26101808-001	Soporte de motor	2				Unidad	139.200	278.400	420.000	840.000
									2.598.400		**5.740.000**
		Lote N° 8									
		Camión VW 8140 2re Mod 1998									
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**									
1	25171712-001	Juego de Fibra de Freno	4				Unidad	342.200	1.368.800	NO COTIZA	NO COTIZA
2	25171716-009	Juego de Cubeta	2				Unidad	158.920	317.840	NO COTIZA	NO COTIZA
3	25171709-005	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4				Unidad	156.600	626.400	NO COTIZA	NO COTIZA
B		**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**									
4	25172009-007	Buje Estabilizador Central	4				Unidad	29.000	116.000	NO COTIZA	NO COTIZA
5	25172001-997	Rulemanes de Masa	2				Unidad	350.320	700.640	NO COTIZA	NO COTIZA
6	25172003-003	Amortiguadores	4				Unidad	342.200	1.368.800	NO COTIZA	NO COTIZA
7	25172009-004	Buje Elastico	2				Unidad	102.080	204.160	NO COTIZA	NO COTIZA
C		**REPUESTOS DE MOTOR :**									
8	26101808-001	Soporte de motor	4				Unidad	114.840	459.360	NO COTIZA	NO COTIZA
9	26101504-009	Juego de Junta de motor	2				Unidad	620.600	1.241.200	NO COTIZA	NO COTIZA
10	26101504-003	Bulbo de aceite	6				Unidad	139.200	835.200	NO COTIZA	NO COTIZA
11	26101504-043	Calce Lateral	6				Unidad	229.680	1.378.080	NO COTIZA	NO COTIZA
12	26101504-018	Casquillo de Biela	4				Unidad	272.600	1.090.400	NO COTIZA	NO COTIZA
13	26101504-005	Casquillo de Bancada	6				Unidad	633.360	3.800.160	NO COTIZA	NO COTIZA
14	25172009-014	Buje de Biela	2				Unidad	194.880	389.760	NO COTIZA	NO COTIZA
									13.896.800		

Derlis Peralta Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

		Lote Nº 9								
		Vehiculo: CAMIONETA NISSAN PICKUP AX MODELO 1999								
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**								
1	25171712-002	Juego de Pastilla de Freno	6			Unidad	92.800	556.800	150.000	900.000
2	25171712-006	Juego Fibra de Freno	6			Unidad	185.600	1.113.600	280.000	1.680.000
3	25171716-009	Juego de Cubeta	6			Unidad	17.400	104.400	290.000	1.740.000
4	25171709-005	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4			Unidad	52.200	208.800	450.000	1.800.000
B		**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**								
5	25172009-007	Buje Estabilizador Central	4			Unidad	11.600	46.400	50.000	200.000
6	25172009-006	Buje Parrilla Inferior	6			Unidad	20.880	125.280	120.000	720.000
7	25172009-005	Buje Parrilla Superior	6			Unidad	17.400	104.400	120.000	720.000
8	25172001-997	Rulemanes de Masa	4			Unidad	127.600	510.400	220.000	880.000
9	25172003-003	Amortiguadores	4			Unidad	92.800	371.200	250.000	1.000.000
10	25172001-005	Rotula Inferior	4			Unidad	87.000	348.000	170.000	680.000
11	25172001-006	Rotula Superior	4			Unidad	87.000	348.000	180.000	720.000
C		**REPUESTOS DE EMBRAGUES**								
12	31171503-002	Cojinete	4			Unidad	104.400	417.600	330.000	1.320.000
13	25173816-004	Disco de Embrague	4			Unidad	139.200	556.800	410.000	1.640.000
14	25171714-001	Plato de Presión	4			Unidad	278.400	1.113.600	460.000	1.840.000
								5.925.280		**15.840.000**
		Lote Nº 10								
		Vehiculo: CAMION VOLQUETE VW 14-150 AJO 956 MODELO 1998								
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**								
1	25171716-002	Zapta de Freno	2			Unidad	719.200	1.438.400	NO COTIZA	NO COTIZA
2	25171712-013	Pulmón de Freno	2			Unidad	783.000	1.566.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3	25171709-005	Bomba de Freno	2			Unidad	527.800	1.055.600	NO COTIZA	NO COTIZA
4	25171716-009	Compresor de Freno	2			Unidad	2.842.000	5.684.000	NO COTIZA	NO COTIZA
B		**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**								
5	25172003-003	Amortiguador Delantero	2			Unidad	400.200	800.400	NO COTIZA	NO COTIZA
6	25172003-003	Amortiguador Trasero	2			Unidad	400.200	800.400	NO COTIZA	NO COTIZA
7	25172009-004	Bujes de Elásticos Delanteros	2			Unidad	58.000	116.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	25172009-004	Bujes de Elásticos Traseros	2			Unidad	58.000	116.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9	25174204-030	Reparación de Punta Eje	2			Unidad	893.200	1.786.400	NO COTIZA	NO COTIZA
C		**REPUESTOS DE EMBRAGUES**								
10	25171714-001	Plato de Presión	1			Unidad	893.200	893.200	NO COTIZA	NO COTIZA
11	25173816-004	Disco de Embrague	1			Unidad	748.200	748.200	NO COTIZA	NO COTIZA
12	31171503-002	Cojinete	1			Unidad	308.560	308.560	NO COTIZA	NO COTIZA
								12.053.560		0
		TOTAL						**54.550.200**		**58.618.000**

Observación : La oferta de la empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E presenta errores aritmeticos en la suma total de su ofera

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa