MINISTERIO PÚBLICO
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3665/2010
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA

ANEXO B-02-08

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL- FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	SAGA CONSTRUCTORA					SANUJIS CONSTRUCCIONES CAYLES					LR INGENIERIA					ING. ALFREDO LEZCANO					ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA DE INFORMACION				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Mantenimiento y Reparación de Local – Fiscalía Regional de Villarrica																									
	Planta subsuelo																									
1	Pintura interior al látex acrílico (paredes)	ALBA	Nacional	241	9.600	2.313.600	ALBA	Ind. Pya	241	9.000	2.169.000	ALBA	Paraguay	241	13.100	3.157.100	ALBA	Nacional	241	14.000	3.374.000	AMANECER	Nacional	241	15.000	3.615.000
2	Pintura interior al látex acrílico (cielo raso)	ALBA	Nacional	356	9.600	3.436.800	ALBA	Ind. Pya	356	11.000	3.916.000	ALBA	Paraguay	356	13.100	4.663.600	ALBA	Nacional	356	14.000	5.012.000	AMANECER	Nacional	356	15.000	5.726.000
3	Pintura al esmalte sintético en pared h= 1.50, incluye: masilla y escobrin)	ALBA	Nacional	90	12.000	1.170.000	ALBA	Ind. Pya	90	17.000	1.530.000	ALBA	Paraguay	90	18.000	1.404.000	ALBA	Nacional	90	14.000	1.260.000	AMANECER	Nacional	90	18.500	1.665.000
4	Pintura al esmalte sintético escalera	ALBA	Nacional	9	13.000	117.000	ALBA	Ind. Pya	9	19.000	171.000	ALBA	Paraguay	9	18.000	149.400	ALBA	Nacional	9	14.000	126.000	AMANECER	Nacional	9	18.500	166.500
	Planta baja																									
5	Pintura interior al látex acrílico (paredes)	ALBA	Nacional	206,13	9.600	1.996.049	ALBA	Ind. Pya	206,13	9.000	1.873.170	ALBA	Paraguay	206,13	13.100	2.726.503	ALBA	Nacional	206,13	14.000	2.913.820	AMANECER	Nacional	206,13	15.000	3.121.950
6	Pintura interior al látex acrílico (cielo raso)	ALBA	Nacional	333	9.600	3.196.800	ALBA	Ind. Pya	333	11.000	3.663.000	ALBA	Paraguay	333	13.100	4.362.300	ALBA	Nacional	333	14.000	4.662.000	AMANECER	Nacional	333	16.000	5.328.000
7	Pintura al esmalte sintético en pared h= 1.50, incluye: masilla y escobrin)	ALBA	Nacional	114	13.000	1.482.000	ALBA	Ind. Pya	114	17.000	1.938.000	ALBA	Paraguay	114	16.600	1.892.400	ALBA	Nacional	114	14.000	1.596.000	AMANECER	Nacional	114	16.500	2.109.000
8	Pintura al esmalte sintético escalera	ALBA	Nacional	9	13.000	117.000	ALBA	Ind. Pya	9	19.000	171.000	ALBA	Paraguay	9	16.600	149.400	ALBA	Nacional	9	14.000	126.000	AMANECER	Nacional	9	18.500	166.500
	Planta primer piso																									
9	Pintura interior al látex acrílico (paredes)	ALBA	Nacional	206,13	9.600	1.996.049	ALBA	Ind. Pya	206,13	9.000	1.873.170	ALBA	Paraguay	206,13	13.100	2.726.503	ALBA	Nacional	206,13	14.000	2.913.820	AMANECER	Nacional	206,13	15.000	3.121.950
10	Pintura interior al látex acrílico (cielo raso)	ALBA	Nacional	333	9.600	3.196.800	ALBA	Ind. Pya	333	11.000	3.663.000	ALBA	Paraguay	333	13.100	4.362.300	ALBA	Nacional	333	14.000	4.662.000	AMANECER	Nacional	333	16.000	5.328.000
11	Pintura al esmalte sintético en pared h= 1.50, incluye: masilla y escobrin)	ALBA	Nacional	114	13.000	1.482.000	ALBA	Ind. Pya	114	17.000	1.938.000	ALBA	Paraguay	114	16.600	1.892.400	ALBA	Nacional	114	14.000	1.596.000	AMANECER	Nacional	114	16.500	2.109.000
12	Pintura al esmalte sintético escalera	ALBA	Nacional	9	13.000	117.000	ALBA	Ind. Pya	9	19.000	171.000	ALBA	Paraguay	9	16.600	149.400	ALBA	Nacional	9	14.000	126.000	AMANECER	Nacional	9	18.500	166.500
	Planta segundo piso																									
13	Pintura interior al látex acrílico (paredes)	ALBA	Nacional	206,13	9.600	1.996.049	ALBA	Ind. Pya	206,13	9.000	1.873.170	ALBA	Paraguay	206,13	13.100	2.726.503	ALBA	Nacional	206,13	14.000	2.913.820	AMANECER	Nacional	206,13	15.000	3.121.950
14	Pintura interior al látex acrílico (cielo raso)	ALBA	Nacional	333	9.600	3.196.800	ALBA	Ind. Pya	333	11.000	3.663.000	ALBA	Paraguay	333	13.100	4.362.300	ALBA	Nacional	333	14.000	4.662.000	AMANECER	Nacional	333	16.000	5.328.000
15	Pintura al esmalte sintético en pared h= 1.50, incluye: masilla y escobrin)	ALBA	Nacional	114	13.000	1.482.000	ALBA	Ind. Pya	114	17.000	1.938.000	ALBA	Paraguay	114	16.600	1.892.400	ALBA	Nacional	114	14.000	1.596.000	AMANECER	Nacional	114	16.500	2.109.000
16	Pintura al esmalte sintético escalera	ALBA	Nacional	9	13.000	117.000	ALBA	Ind. Pya	9	19.000	171.000	ALBA	Paraguay	9	16.600	149.400	ALBA	Nacional	9	14.000	126.000	AMANECER	Nacional	9	18.500	166.500
	Planta subsuelo																									
17	Pintura interior al látex acrílico (paredes)	ALBA	Nacional	206,13	9.600	1.993.049	ALBA	Ind. Pya	206,13	9.000	1.873.170	ALBA	Paraguay	206,13	13.100	2.726.503	ALBA	Nacional	206,13	14.000	2.913.820	AMANECER	Nacional	206,13	15.000	3.121.950
18	Pintura interior al látex acrílico (cielo raso)	ALBA	Nacional	333	9.600	3.196.800	ALBA	Ind. Pya	333	11.000	3.663.000	ALBA	Paraguay	333	13.100	4.362.300	ALBA	Nacional	333	14.000	4.662.000	AMANECER	Nacional	333	16.000	5.328.000
19	Pintura al esmalte sintético en pared h= 1.50, incluye: masilla y escobrin)	ALBA	Nacional	114	13.000	1.482.000	ALBA	Ind. Pya	114	17.000	1.938.000	ALBA	Paraguay	114	16.600	1.892.400	ALBA	Nacional	114	14.000	1.596.000	AMANECER	Nacional	114	16.500	2.109.000
	Fachada																									
20	Tratamiento en ladrillos con ácido muriático (fachada calle)	COLSTRAMA	Nacional	1075	4.000	4.300.000	ALBA	Ind. Pya.	1075	3.000	3.225.000	ALBA	Paraguay	1075	4.000	4.300.000	ALBA	Nacional	1075	14.000	15.050.000	AMANECER	Nacional	1075	5.500	5.912.500
21	Pintura exterior látex acrílico (marcalla y ladrillos)	ALBA	Nacional	300	9.600	2.880.000	ALBA	Ind. Pya.	300	11.000	3.300.000	ALBA	Paraguay	300	13.600	4.140.000	ALBA	Nacional	300	14.000	4.200.000	AMANECER	Nacional	300	16.000	4.800.000
22	Pintura al esmalte sintético escalera	ALBA	Nacional	10	13.000	130.000	ALBA	Ind. Pya	10	19.000	190.000	ALBA	Paraguay	10	16.600	166.000	ALBA	Nacional	10	14.000	140.000	AMANECER	Nacional	10	22.500	225.000
23	Pintura al barniz sobre ladrillo visto	SIM	Nacional	1075	6.000	6.450.000	ALBA	Ind. Pya	1075	10.000	10.750.000	INATEC	Paraguay	1075	6.300	6.772.500	ALBA	Nacional	1075	14.000	15.050.000	AMANECER	Nacional	1075	10.000	10.750.000
	Reparaciones adicionales																									
24	Demolición de piso tipo cerámico roto en escalera de acceso	S/M	Nacional	10	8.000	80.000	N/A	Ind. Pya	10	10.000	100.000	LR INGENIERIA	Paraguay	10	65.000	650.000	Nacional	Nacional	10	20.000	200.000	ETI	Nacional	10	7.500	75.000
25	Colocación de piso tipo cerámico roto en escalera de acceso, con contrapiso reforzado	S/M	Nacional	10	70.000	700.000	N/A	Ind. Pya.	10	50.000	500.000	Balsamera Guanet	Paraguay	10	111.000	1.110.000	Nacional	Nacional	10	65.000	650.000	ETI	Nacional	10	69.000	690.000
26	Colocación de membrana asfáltica de 4mm. Un manto	S/M	Nacional	6	42.000	252.000	N/A	Ind. Bisalem	6	40.000	240.000	INATEC	Paraguay	6	45.800	274.800	Nacional	Nacional	6	58.000	348.000	INATEC	Nacional	6	66.000	396.000
27	Reparación de hacha de baño de planta top	S/M	Nacional	1	500.000	500.000	N/A	Ind. Pya	1	177.320	177.320	Marmolería Aquinos	Paraguay	1	450.000	450.000	Nacional	Nacional	1	500.000	500.000	ETI	Nacional	1	550.000	550.000
						40.477.799					67.000.000					63.726.613					92.878.290					77.278.300

Firma del Responsable

Econ. Guido J. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

000274