BNF : TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 3/2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS".

								SOLTEC DE FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentaci	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído) Gs.	Precio total (IVA incluído) Gs.
1	81141804-043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRO	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		
1.1		Desarme y limpieza de placas y conectores.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.2		Verificación de datos de placa	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.3		Testeo de parámetros	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.4		Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias).	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.5		Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.6		Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.7		Limpieza interior de sensor y teclas	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.8		Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo).	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.9		Testeo general de conexiones.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
2	81141804-043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
2.1		Cambio de Sensor de huellas y accesorios	Unidad	EVENTO	1			280.000	280.000
2.2		Cambio de Lector de proximidad	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000
2.3		Cambio de parlante	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000
2.4		Cambio de Placa fuente	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
2.5		Cambio de Cable serial	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000
2.6		Cambio de pila Memoria interna	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
2.7		Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
2.8		Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
2.9		Cambio de Pantalla TFT	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000
2.10		Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000
2.11		Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000
2.12		Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485	Unidad	UNIDAD	1			380.000	380.000
2.13		Cambio de Tarjeta ID	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000
2.14		Cambio de Soporte de reloj	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
2.15		Cambio de Teclado y accesorios	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
2.16		Cambio de Interfaz de USB	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000
2.17		Cambio de Botón reset	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
2.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
3	81141804-043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 51 KM HASTA 200 KM DE DISTANCIA DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
3.1		Desarme y limpieza de placas y conectores	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.2		Verificación de datos de placa	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.3		Testeo de parámetros	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.4		Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias).	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.5		Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas.	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.6		Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas.	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.7		Limpieza interior de sensor y teclas	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.8		Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo).	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.9		Testeo general de conexiones	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
4	81141804-043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 51 KM HASTA 200 KM DE DISTANCIA DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
4.1		Cambio de Sensor de Huellas y accesorios	Unidad	EVENTO	1			325.000	325.000
4.2		Cambio de Lector de proximidad	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000
4.3		Cambio de Parlante	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000
4.4		Cambio de Placa fuente	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
4.5		Cambio de Cable serial	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000
4.6		Cambio de Pila Memoria interna	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
4.7		Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
4.8		Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
4.9		Cambio de Pantalla TFT	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000
4.10		Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000
4.11		Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000
4.12		Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000
4.13		Cambio de Tarjeta ID	Unidad	EVENTO	1			60.000	60.000
4.14		Cambio de Soporte de reloj	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
4.15		Cambio de Teclado y accesorios	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
4.16		Cambio de Interfaz de USB	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000
4.17		Cambio de Botón reset	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
4.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1			315.000	315.000
5	81141804-043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 201 KM Y MÁS INCLUSIVE, DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
5.1		Desarme y limpieza de placas y conectores	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.2		Verificación de datos de placa	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.3		Testeo de parámetros.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.4		Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias).	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.5		Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.6		Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.7		Limpieza interior de sensor y teclas	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.8		Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo).	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.9		Testeo general de conexiones.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
6	81141804-043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 201 KM Y MÁS INCLUSIVE DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
6.1		Cambio de Sensor de Huellas y accesorios	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
6.2		Cambio de Lector de proximidad	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000
6.3		Cambio de Parlante	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000
6.4		Cambio de Placa fuente	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
6.5		Cambio de Cable serial	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
6.6		Cambio de Pila Memoria interna	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
6.7		Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
6.8		Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
6.9		Cambio de Pantalla TFT	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000
6.10		Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000
6.11		Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000
6.12		Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
6.13		Cambio de Tarjeta ID	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
6.14		Cambio de Soporte de reloj	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
6.15		Cambio de Teclado y accesorios	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
6.16		Cambio de Interfaz de USB	Unidad	EVENTO	1			310.000	310.000
6.17		Cambio de Botón reset	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
6.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1			490.000	490.000
								Precio Total	23.680.000

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Encargada de Despacho
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 3/2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE RELOJES BIOMETRICOS".

								SOLTEC DE FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentaci	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído) Gs.	Precio total (IVA incluído) Gs.
1	81141804-043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRO	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		
1.1		Desarme y limpieza de placas y conectores.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.2		Verificación de datos de placa	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.3		Testeo de parámetros	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.4		Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias).	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.5		Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.6		Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.7		Limpieza interior de sensor y teclas	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.8		Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo).	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.9		Testeo general de conexiones.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
2	81141804-043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
2.1		Cambio de Sensor de huellas y accesorios	Unidad	EVENTO	1			280.000	280.000
2.2		Cambio de Lector de proximidad	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000
2.3		Cambio de parlante	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000
2.4		Cambio de Placa fuente	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
2.5		Cambio de Cable serial	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000
2.6		Cambio de pila Memoria interna	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
2.7		Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
2.8		Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
2.9		Cambio de Pantalla TFT	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000
2.10		Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000
2.11		Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000
2.12		Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485	Unidad	UNIDAD	1			380.000	380.000
2.13		Cambio de Tarjeta ID	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000
2.14		Cambio de Soporte de reloj	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
2.15		Cambio de Teclado y accesorios	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
2.16		Cambio de Interfaz de USB	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000
2.17		Cambio de Botón reset	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
2.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
3	81141804-043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 51 KM HASTA 200 KM DE DISTANCIA DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
3.1		Desarme y limpieza de placas y conectores	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.2		Verificación de datos de placa	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.3		Testeo de parámetros	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.4		Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias).	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.5		Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas.	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.6		Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas.	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.7		Limpieza interior de sensor y teclas	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.8		Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo).	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
3.9		Testeo general de conexiones	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
4	81141804-043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 51 KM HASTA 200 KM DE DISTANCIA DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
4.1		Cambio de Sensor de Huellas y accesorios	Unidad	EVENTO	1			325.000	325.000
4.2		Cambio de Lector de proximidad	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000
4.3		Cambio de Parlante	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000
4.4		Cambio de Placa fuente	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
4.5		Cambio de Cable serial	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000
4.6		Cambio de Pila Memoria interna	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
4.7		Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
4.8		Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
4.9		Cambio de Pantalla TFT	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000
4.10		Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000
4.11		Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000
4.12		Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000
4.13		Cambio de Tarjeta ID	Unidad	EVENTO	1			60.000	60.000
4.14		Cambio de Soporte de reloj	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
4.15		Cambio de Teclado y accesorios	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
4.16		Cambio de Interfaz de USB	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000
4.17		Cambio de Botón reset	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
4.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1			315.000	315.000
5	81141804-043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 201 KM Y MÁS INCLUSIVE, DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
5.1		Desarme y limpieza de placas y conectores	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.2		Verificación de datos de placa	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.3		Testeo de parámetros.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.4		Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias).	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.5		Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.6		Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.7		Limpieza interior de sensor y teclas	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.8		Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo).	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
5.9		Testeo general de conexiones.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000
6	81141804-043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 201 KM Y MÁS INCLUSIVE DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL	Unidad	EVENTO	1	40.000.000	80.000.000		-
6.1		Cambio de Sensor de Huellas y accesorios	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
6.2		Cambio de Lector de proximidad	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000
6.3		Cambio de Parlante	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000
6.4		Cambio de Placa fuente	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
6.5		Cambio de Cable serial	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
6.6		Cambio de Pila Memoria interna	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
6.7		Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
6.8		Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
6.9		Cambio de Pantalla TFT	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000
6.10		Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000
6.11		Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000
6.12		Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
6.13		Cambio de Tarjeta ID	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
6.14		Cambio de Soporte de reloj	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
6.15		Cambio de Teclado y accesorios	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
6.16		Cambio de Interfaz de USB	Unidad	EVENTO	1			310.000	310.000
6.17		Cambio de Botón reset	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
6.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1			490.000	490.000
								Precio Total	23.680.000

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Encargada de Despacho
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas