GOBERNACION DE ITAPUA

COMPARACION DE PRECIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

Lotes	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	CONDOR SACI Precio Unitario	CONDOR SACI Precio Total (IVA incluido)
Lote Nº 1	Vehiculo: RETROEXCAVADORA JCB 3C PLUS CON CHAPA TDF 589 R.A.S.P. k-0000569 CHAPA Nº AYH 603				
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					3.290.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013				
					3.250.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
					6.265.000
Item 4	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					700.000
Item 5	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					1.640.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					9.400.000
Item 7	SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR 78180101-015				
					1.930.000
	TOTAL LOTE Nº 1				26.475.000

Lote Nº 2 TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON CON CHAPA TDA 847				CONDOR SACI Precio Unitario	CONDOR SACI Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					1.600.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013				
					2.200.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
					5.850.000
Item 4	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					1.540.000
Item 5	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					1.970.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					5.700.000
Item 7	SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR:781801-015				
					1.700.000
Item 8	SISTEMA HIDRAULICOS 78180101-025				
					9.400.000
	TOTAL LOTE Nº 2				29.960.000

Lote Nº 3 TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON CON CHAPA TDA 887				CONDOR SACI Precio Unitario	CONDOR SACI Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					1.600.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013				
					2.200.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
					5.850.000
Item 4	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					1.540.000
Item 5	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					1.970.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					5.700.000
Item 7	SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR: 78180101-015				
					1.700.000

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Item 8	SISTEMA HIDRAULICOS 78180101-025				
					9.400.000
	TOTAL LOTE Nº 3			29.960.000	

				CONDOR SACI	
Lote Nº 4 PALA CARGADORA FIAT ALLIS FR 12 B CON CHAPA ADA 176				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					2.840.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013				
					4.700.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
					4.650.000
Item 4	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
1	Rulemanes de Masa	2	Unidad	350.000	700.000
Item 5	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					2.150.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					8.800.000
Item 7	SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR: 78180101-015				
					1.900.000
Item 8	SISTEMA HIDRAULICOS 78180101-025				
					3.800.000
	TOTAL LOTE Nº 4			29.540.000	

				CONDOR SACI	
Lote Nº 5 Furgón Móvil Salud - Volkswagen 8-140 R.A.S.P k-0000281 Chapa N°: AJO 920				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					1.150.000
Item 2	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.390.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					3.750.000
	TOTAL LOTE Nº 5			7.290.000	

				CONDOR SACI	
Lote Nº 6 Vehículo: CAMION VOLQUETE TIPO 14150 VW MOD. 1999 R.A.S.P. K-0000254 CHAPA Nº AJO 976				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					764.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013				
					2.200.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
					1.260.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
					3.190.000
Item 5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.510.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					2.114.000
Item 7	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					3.579.000
Item 8	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014				
					6.142.000
	TOTAL LOTE Nº 6			21.759.000	

		CONDOR SACI	
Lote Nº 7 Vehiculo: Camión Mercedes Benz 1315		Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

RASP K-0000609 OAO 557					
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					1.324.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013				
					3.020.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
					1.630.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
					3.720.000
Item 5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					3.700.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					3.304.600
Item 7	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					3.791.000
Item 8	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014				
					6.142.000
	TOTAL LOTE Nº 7			26.631.600	

				CONDOR SACI	
Lote Nº 8 Vehiculo: CASA RODANTE PARA CONSULTORIO MEDICO R.A.S.P. CHAPA Nº AJP 105				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	REPARACION DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
					820.000
Item 2	REPARACIÓN DE SUSPENSION: 78180101-004				
					660.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO: 78180101-009				
					896.000
	TOTAL LOTE Nº 8			2.376.000	

				CONDOR SACI	
Lote Nº 9 Vehiculo: AMBULANCIA MERCEDES BENZ MOD. R.A.S.P. CHAPA Nº				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001				
					740.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013				
					2.600.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
					1.570.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
					3.850.000
Item 5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.865.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					4.354.000
Item 7	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					3.250.000
Item 8	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014				
					6.010.000
	TOTAL LOTE Nº 9			25.239.000	

				CONDOR SACI	
Lote 10 Vehiculo Camión Volquete Tipo 14150 VW 1999 RASP k-0000253 AJO 956				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001				
					764.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013				
					2.200.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

					1.070.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005				
					3.000.000
Item 5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.110.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					1.748.000
Item 7	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
					1.871.000
Item 8	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014				
					3.250.000
Item 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR: 78180101-015				
					1.825.000
TOTAL LOTE Nº 10				17.838.000	

	CONDOR SACI	
Lote Nº 11 Vehículo: CAMIONETA NISSAN NAVARA CHAPA Nº NAS 268	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		866.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013		
		2.550.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		2.254.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005		
		3.027.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004		
		3.083.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.908.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002		
		4.090.000
TOTAL LOTE Nº 11	17.778.000	

	CONDOR SACI	
Lote Nº 12 Vehículo: CAMIONETA NISSAN NAVARA CHAPA Nº MOE 300 014	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		866.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013		
		2.550.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		2.254.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005		
		3.027.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004		
		3.083.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.908.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002		
		4.090.000
TOTAL LOTE Nº 12	17.778.000	

	CONDOR SACI	
Lote Nº 13 Vehículo: MINIBUS DUAL MERCEDES BENZ SPRINTER CHAPA BHR 720	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001		
		740.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013		
		2.100.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

					1.650.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
					4.150.000
Item 5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.980.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					4.354.000
	TOTAL LOTE Nº 13			15.974.000	

				CONDOR SACI	
Lote N° 14 Vehículo: CAMIONETA TOYOTA – HILLUX – 4X2 - 2012 CHAPA Nº BHX 655				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					2.240.000
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
					807.000
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.756.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					2.093.000
Item 5	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002				
5.1	Crucetas	2	Unidad	154.000	308.000
	TOTAL LOTE Nº 14			8.204.000	

				CONDOR SACI	
Lote N° 15 Vehículo: CAMIONETA TOYOTA – HILLUX – 4X2 - 2012 CHAPA Nº BJE 666				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					1.120.000
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
					807.000
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.756.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					2.093.000
Item 5	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002				
5.1	Crucetas	2	Unidad	154.000	308.000
	TOTAL LOTE Nº 15			7.084.000	

				CONDOR SACI	
Lote N°16 Vehículo: CAMIONETA TOYOTA – HILLUX – 4X2 - 2013 CHAPA Nº PXK 543				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					1.120.000
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
					807.000
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.756.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					2.093.000
Item 5	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002				
5.1	Crucetas	2	Unidad	154.000	308.000
	TOTAL LOTE Nº 16			7.084.000	

				CONDOR SACI	
Lote N° 17 Vehículo: CAMIONETA TOYOTA – HILLUX – 4X2 - 2013 CHAPA Nº PXK 465				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)

Derlis Fabian Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
					1.120.000
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
					807.000
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				
					2.756.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
					2.093.000
Item 5	REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002				
5.1	Crucetas	2	Unidad	154.000	308.000
	TOTAL LOTE Nº 17			7.084.000	

Lote Nº 18 Vehículo: CAMIONETA TOYOTA – HILLUX – 4X4 - 2012 CHAPA Nº BNF 804	CONDOR SACI Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001		
		1.120.000
Item 2 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		807.000
Item 3 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004		
		2.569.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		2.438.000
Item 5 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002		
5.1 Crucetas 2 Unidad	154.000	308.000
TOTAL LOTE Nº 18	7.242.000	

Lote Nº 19 Vehículo: CAMION AGRALE - 7500 MOD 2002 R.A.S.P. k-0000569 CHAPA Nº AYH 603	CONDOR SACI Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.148.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013		
		1.750.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005		
		2.530.000
Item 4 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004		
		1.938.000
Item 5 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.434.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002		
		3.400.000
Item 7 REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014		
		6.470.000
TOTAL LOTE Nº 19		19.670.000

Lote Nº 20 Camión VW 8140 2re Mod 1998 R.A.S.P. K-0000280 CHAPA Nª AJO 977	CONDOR SACI Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001		
		3.450.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013		
		2.200.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		1.260.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005		
		3.190.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004		
		1.970.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

		2.114.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002		
		3.750.000
Item 8 REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014		
		6.142.000
TOTAL LOTE Nº 20		24.076.000

	CONDOR SACI	
Lote Nº 21 Vehiculo: CAMIONETA NISSAN PATROL MODELO 2005 R.A.S.P. K-0000524 CHAPA Nº EAC 640	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.820.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013		
		2.150.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		1.499.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005		
		3.150.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004		
		3.036.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		2.084.000
TOTAL LOTE Nº 21		14.739.000

	CONDOR SACI	
Lote Nº 22 Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X2 MOD. 2006 R.A.S.P. Nº K-0000522 CHAPA Nº EAD 556	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.400.000
TOTAL LOTE Nº 22		2.400.000

	CONDOR SACI	
Lote Nº 23 Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X2 MOD. 2006 R.A.S.P. Nº K-0000523 CHAPA Nº EAD 547	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.400.000
TOTAL LOTE Nº 23		2.400.000

	CONDOR SACI	
Lote Nº 24 Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X2 MOD. 2006 R.A.S.P. Nº K-0000521 CHAPA EAD 518	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.400.000
TOTAL LOTE Nº 24		2.400.000

	CONDOR SACI		RIEDER & CIA SACI	
Lote Nº 25 Vehiculo: CAMION VOLQUETE VOLVO V 210 MOD. 2008 R.A.S.P. K-0000579 CHAPA Nº BDC 539	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001				
		7.950.000		57.797.298
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013				
		3.900.000		56.773.200
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
		2.801.000		11.901.580
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005				
		6.965.000		25.217.500
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004				

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

		5.313.000		28.041.300
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
		3.504.000		43.424.250
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002				
		9.800.000		141.137.150
Item 8 REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014				
		11.520.200		46.366.350
TOTAL LOTE Nº 25		51.753.200		410.658.628

	CONDOR SACI		RIEDER & CIA SACI	
Lote Nº 26 Vehiculo: CAMIONETA VOLVO MODELO 2009 R.A.S.P. K-0000603 CHAPA Nº BEH 753	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001				
		3.708.000		13.782.600
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013				
		2.465.200		31.897.050
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006				
		1.928.000		18.294.760
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005				
		3.810.000		35.879.350
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004				
		5.248.000		47.419.340
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009				
		2.634.000		50.936.050
TOTAL LOTE Nº 26		19.793.200		198.209.150

	CONDOR SACI	
Lote Nº 27 Vehiculo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2008 R.A.S.P. Nº K-0000604 CHAPA BED 416	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.598.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013		
		2.550.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		3.184.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005		
		3.027.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004		
		3.083.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.908.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002		
		4.090.000
TOTAL LOTE Nº 27		20.440.000

	CONDOR SACI	
Lote Nº 28 Vehiculo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2008 R.A.S.P. Nº K-0000605 CHAPA BED 338	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.598.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013		
		2.550.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		3.184.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005		
		3.027.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004		
		3.083.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.908.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002		

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

		4.090.000
	TOTAL LOTE Nº 28	20.440.000

	CONDOR SACI	
Lote Nº 29 Vehiculo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2008 R.A.S.P. Nº K-0000607 CHAPA BED 578	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.598.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013		
		2.550.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		3.184.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005		
		3.027.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004		
		3.083.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.908.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002		
		4.090.000
TOTAL LOTE Nº 29		20.440.000

	CONDOR SACI	
Lote Nº 30 Vehiculo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2008 R.A.S.P. Nº K-0000606 CHAPA BED 413	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.598.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013		
		2.550.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		3.184.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005		
		3.027.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004		
		3.083.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.908.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002		
		4.090.000
TOTAL LOTE Nº 30		20.440.000

	CONDOR SACI	
Lote Nº 31 Vehiculo: CAMION VOLQUETE FORD CARGO 1722 MOD. 2011 R.A.S.P. CHAPA Nº NAK 880	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.640.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013		
		1.585.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		1.004.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005		
		3.110.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004		
		2.079.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.814.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002		
		1.890.000
Item 8 REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014		
		5.514.000

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

TOTAL LOTE Nº 31	19.636.000

Lote Nº 32 Vehiculo: CAMION VOLQUETE FORD CARGO 1722 MOD. 2011 R.A.S.P. CHAPA Nº NAL 469	CONDOR SACI Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.640.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013		
		1.585.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		1.004.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005		
		3.110.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004		
		2.079.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.814.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN : 78180101-002		
		1.890.000
Item 8 REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014		
		5.514.000
TOTAL LOTE Nº 32		19.636.000

Lote Nº 33 Vehiculo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2008 R.A.S.P. Nº K-0000608 CHAPA BED 339	CONDOR SACI Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Item 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001		
		2.598.000
Item 2 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013		
		2.550.000
Item 3 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006		
		3.184.000
Item 4 REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005		
		3.027.000
Item 5 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004		
		3.083.000
Item 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009		
		1.908.000
Item 7 REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002		
		4.090.000
TOTAL LOTE Nº 33		20.440.000

Obs: La Empresa Rieder & CIA SACI presenta errores aritméticos en la sumatoria de los Lotes 25 y 26

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones