# ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

| LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN HEWLETT PACKARD | | | | | | Insuserv Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Diaz | IGC S.R.L | Bios Group S.R.L | Compu New y Asociados de Antonio Fernández |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) |
| 1 | 81111812-002 | IMPRESORA COLOR HP LASERJET CM 2320 NF MFP | | | | | | | |
| 1.1 | | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 | 80.000 | 300.000 |
| 1.2 | | Kit Fusor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 50.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| 1.3 | | Rodillo de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 40.000 | 130.000 | 300.000 |
| 1.4 | | Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 40.000 | 20.000 | 350.000 |
| 1.5 | | Resistencia Térmica | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 20.000 | 100.000 | 200.000 |
| 1.6 | | Termistor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 10.000 | 50.000 | 200.000 |
| 1.7 | | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 20.000 | 10.000 | 200.000 |
| 1.8 | | Cambio Película del Fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 40.000 | 130.000 | 250.000 |
| 1.9 | | Aplicación de grasa térmica | Unidad | Evento | 1 | 500 | 5.000 | 10.000 | 150.000 |
| 1.10 | | Bujes Fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 40.000 | 100.000 |
| 1.11 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 150.000 |
| 1.12 | | Engranajes y piñones | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 20.000 | 150.000 |
| 1.13 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 40.000 | 480.000 | 1.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | | Sensores de Tóner-Hojas | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 500.000 |
| 1.15 | | Engranaje acople | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 20.000 | 500.000 |
| 1.16 | | Memoria Ram | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 80.000 | 50.000 | 200.000 |
| 1.17 | | Rodillo de carga primario | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 40.000 | 30.000 | 200.000 |
| 1.18 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 60.000 | 10.000 | 200.000 |
| 1.19 | | Cambio de resistencia de calor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 20.000 | 10.000 | 300.000 |
| **Precio Total ítem 1** | | | | | | **397.500** | **525.000** | **2.450.000** | **6.750.000** |
| 2 | **81111812-002** | **IMPRESORA LASERJET HP P3015** | | | | | | | |
| 2.1 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 200.000 |
| 2.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 10.000 | 80.000 | 500.000 |
| 2.3 | | Panel de control y display | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 30.000 | 60.000 | 250.000 |
| 2.4 | | Unidad de fusión o fusor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 40.000 | 620.000 | 500.000 |
| 2.5 | | Tambor (Drum) | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 60.000 | 50.000 | 250.000 |
| 2.6 | | Memoria Ram | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 30.000 | 50.000 | 200.000 |
| 2.7 | | Rodillo de carga primario | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 200.000 |
| 2.8 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 250.000 |
| 2.9 | | Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC | Unidad | Evento | 1 | 35.000 | 50.000 | 420.000 | 400.000 |
| 2.10 | | Pad o almohadillas separadoras | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 20.000 | 40.000 | 200.000 |
| 2.11 | | Chips de Toner | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| 2.12 | | Cuchilla de limpieza de tambor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| 2.13 | | Chazis o armazón | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 150.000 |
| 2.14 | | Cuchilla dosificadora del Tambor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 250.000 |
| 2.15 | | Buje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 40.000 | 100.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 200.000 |
| 2.17 | | Engranajes y piñones | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 20.000 | 250.000 |
| 2.18 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | 440.000 | 400.000 |
| 2.19 | | Sensores de Tóner-Hojas | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 200.000 |
| 2.20 | | Cooler de Impresión | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| 2.21 | | Motores Internos DC | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 200.000 |
| 2.22 | | Lamina del fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 200.000 |
| 2.23 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 | 200.000 | 500.000 |
| 2.24 | | Kit fusor | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 45.000 | 750.000 | 800.000 |
| 2.25 | | Kit Unidad Laser | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 45.000 | 190.000 | 300.000 |
| 2.26 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 55.000 | 70.000 | 250.000 |
| **Precio Total ítem 2** | | | | | | **704.000** | **650.000** | **3.610.000** | **7.050.000** |
| 3 | **81111812-002** | **IMPRESORA LASERJET HP 4200** | | | | | | | |
| 3.1 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 200.000 |
| 3.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 | 80.000 | 350.000 |
| 3.3 | | Panel de control y display | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 30.000 | 80.000 | 300.000 |
| 3.4 | | Unidad de fusión o fusor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 40.000 | 650.000 | 1.500.000 |
| 3.5 | | Tambor (Drum) | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 200.000 |
| 3.6 | | Memoria Ram | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 150.000 |
| 3.7 | | Rodillo de carga primario | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 200.000 |
| 3.8 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 200.000 |
| 3.9 | | Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | 440.000 | 400.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | | Pad o almohadillas separadoras | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 20.000 | 40.000 | 200.000 |
| 3.11 | | Chips de Toner | Unidad | Evento | 1 | 70.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| 3.12 | | Cuchilla de limpieza de tambor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| 3.13 | | Chazis o armazón | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 150.000 |
| 3.14 | | Cuchilla dosificadora del Tambor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 200.000 |
| 3.15 | | Buje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 150.000 |
| 3.16 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 200.000 |
| 3.17 | | Engranajes y piñones | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 200.000 |
| 3.18 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | 460.000 | 500.000 |
| 3.19 | | Sensores de Tóner-Hojas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 150.000 |
| 3.20 | | Cooler de Impresión | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| 3.21 | | Motores Intemos DC | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 250.000 |
| 3.22 | | Lamina del fusor | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
| 3.23 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 | 200.000 | 500.000 |
| 3.24 | | Kit fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 45.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| 3.25 | | Kit Unidad Laser | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 45.000 | 240.000 | 400.000 |
| 3.26 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 55.000 | 70.000 | 300.000 |
| **Precio Total ítem 3** | | | | | | **669.000** | **650.000** | **3.890.000** | **8.200.000** |
| 4 | **81111812-002** | **IMPRESORA LASERJET HP 2035** | | | | | | | |
| 4.1 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 200.000 |
| 4.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 | 80.000 | 300.000 |
| 4.3 | | Panel de control y display | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 30.000 | 60.000 | 200.000 |
| 4.4 | | Unidad de fusión o fusor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 40.000 | 620.000 | 600.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | | Tambor (Drum) | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 200.000 |
| 4.6 | | Memoria Ram | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| 4.7 | | Rodillo de carga primario | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 150.000 |
| 4.8 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 20.000 | 50.000 | 150.000 |
| 4.9 | | Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | 350.000 | 300.000 |
| 4.10 | | Pad o almohadillas separadoras | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 20.000 | 50.000 | 200.000 |
| 4.11 | | Chips de Toner | Unidad | Evento | 1 | 70.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| 4.12 | | Cuchilla de limpieza de tambor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 100.000 |
| 4.13 | | Chazis o armazón | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 150.000 |
| 4.14 | | Cuchilla dosificadora del Tambor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 100.000 |
| 4.15 | | Buje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 40.000 | 100.000 |
| 4.16 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 50.000 | 200.000 |
| 4.17 | | Engranajes y piñones | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 250.000 |
| 4.18 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | 80.000 | 350.000 |
| 4.19 | | Sensores de Tóner-Hojas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 150.000 |
| 4.20 | | Cooler de Impresión | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 100.000 |
| 4.21 | | Motores Internos DC | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 200.000 |
| 4.22 | | Lamina del fusor | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 50.000 | 120.000 | 190.000 |
| 4.23 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 | 150.000 | 300.000 |
| 4.24 | | Kit fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 45.000 | 750.000 | 600.000 |
| 4.25 | | Kit Unidad Laser | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 45.000 | 130.000 | 300.000 |
| 4.26 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 55.000 | 80.000 | 200.000 |
| **Precio Total ítem 4** | | | | | | **669.000** | **650.000** | **3.120.000** | **5.790.000** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | **IMPRESORA LASERJET HP 1300** | | | | | | | |
| 5.1 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 150.000 |
| 5.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 | 80.000 | 200.000 |
| 5.3 | | Panel de control y display | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 100.000 |
| 5.4 | | Unidad de fusión o fusor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 40.000 | 550.000 | 400.000 |
| 5.5 | | Tambor (Drum) | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 150.000 |
| 5.6 | | Memoria Ram | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| 5.7 | | Rodillo de carga primario | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 20.000 | 80.000 | 140.000 |
| 5.8 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 150.000 |
| 5.9 | | Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 50.000 | 350.000 | 300.000 |
| 5.10 | | Pad o almohadillas separadoras | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 20.000 | 50.000 | 140.000 |
| 5.11 | | Chips de Toner | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| 5.12 | | Cuchilla de limpieza de tambor | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| 5.13 | | Chazis o armazón | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| 5.14 | | Cuchilla dosificadora del Tambor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 90.000 |
| 5.15 | | Buje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 150.000 |
| 5.16 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 80.000 |
| 5.17 | | Engranajes y piñones | Unidad | Evento | 1 | 1.000 | 5.000 | 30.000 | 100.000 |
| 5.18 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 300.000 |
| 5.19 | | Sensores de Toner-Hojas | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 150.000 |
| 5.20 | | Cooler de Impresión | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 100.000 |
| 5.21 | | Motores Internos DC | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 150.000 |
| 5.22 | | Lamina del fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 150.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 | 120.000 | 400.000 |
| 5.24 | | Kit fusor | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 45.000 | 700.000 | 400.000 |
| 5.25 | | Kit Unidad Laser | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 45.000 | 100.000 | 300.000 |
| 5.26 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 55.000 | 50.000 | 200.000 |
| **Precio Total ítem 5** | | | | | | **539.000** | **650.000** | **2.930.000** | **4.700.000** |
| **Precio Total Lote 1** | | | | | | **2.978.500** | **3.125.000** | **16.000.000** | **32.490.000** |

**Monto Mínimo a Contratar LOTE 1: Gs. 8.000.000**
**Monto Máximo a Contratar LOTE 1: Gs. 16.000.000**

| **LOTE 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COPISTERÍA CANON** | | | | | | **IGC S.R.L** | **Insuserv Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Díaz** | **Compu New y Asociados de Antonio Fernández** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** |
| 1 | **81141804-001** | **FOTOCOPIADORA CANON 2520** | | | | | | |
| 1.1 | | Buje Fusor | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 30.000 | 10.000 |
| 1.2 | | Cabezal térmica | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 20.000 | 10.000 |
| 1.3 | | Censor de papel | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 50.000 | 10.000 |
| 1.4 | | Censor de tóner | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 50.000 | 25.000 |
| 1.5 | | Cilindro | Unidad | Evento | 1 | 190.000 | 250.000 | 350.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | | collares de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 1.7 | | Collares de revelador | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 1.8 | | Cuchilla | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 180.000 | 120.000 |
| 1.9 | | Cuchilla de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 80.000 | 10.000 |
| 1.10 | | Cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 30.000 | 10.000 |
| 1.11 | | Cuchilla de rodillo magnético | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 20.000 | 5.000 |
| 1.12 | | Embrague de registro | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 20.000 | 40.000 |
| 1.13 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 200.000 | 30.000 |
| 1.14 | | film de fusión | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 200.000 | 300.000 |
| 1.15 | | Felpa de silicona | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.16 | | Fle de escáner | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 150.000 | 80.000 |
| 1.17 | | Grasa térmica | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 1.000 | 5.000 |
| 1.18 | | Lámpara de copiado | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 150.000 | 60.000 |
| 1.19 | | Lámpara de exposición | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 150.000 | 190.000 |
| 1.20 | | Lámpara de fusión | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 150.000 | 190.000 |
| 1.21 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 30.000 | 150.000 |
| 1.22 | | Mantenimiento preventivo | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 50.000 | 100.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | | Módulo de copiado | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 100.000 | 120.000 |
| 1.24 | | Módulo de carga de tóner | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 80.000 | 350.000 |
| 1.25 | | Motor Poiligonal | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 150.000 |
| 1.26 | | Panel de control | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 20.000 | 350.000 |
| 1.27 | | Placa de alta tensión | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 350.000 |
| 1.28 | | Reparación de placa de alta tensión | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 120.000 |
| 1.29 | | Poligonal laser | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 450.000 |
| 1.30 | | Resistencia de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 20.000 | 5.000 |
| 1.31 | | Revelador | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.32 | | Rodillo de carga | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | 120.000 |
| 1.33 | | Rodillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 40.000 |
| 1.34 | | Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 50.000 | 200.000 |
| 1.35 | | Rodillo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 50.000 | 120.000 |
| 1.36 | | Rodillo de transporte | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| 1.37 | | Rodillo Fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 70.000 | 20.000 |
| 1.38 | | Rodillo magnetico | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 70.000 | 20.000 |
| 1.39 | | Sinfin colector | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 30.000 | 15.000 |
| 1.40 | | Tarjeta procesadora de imagen | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 100.000 | 160.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | | Termisor | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 20.000 | 50.000 |
| 1.42 | | Tolva de toner | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 80.000 | 60.000 |
| 1.43 | | Unidad de borrado | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| 1.44 | | Uña de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
| 1.45 | | Zocalo de carga | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 | 30.000 |
| **Precio Total item 1** | | | | | | **880.000** | **2.716.000** | **4.515.000** |
| 2 | **81141804-001** | **FOTOCOPIADORA CANON 2520** | | | | | | |
| 2.1 | | Mantenimiento General | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| 2.2 | | Cilindro | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
| 2.3 | | Cuchilla de Unidad de Revelado | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 150.000 | 60.000 |
| 2.4 | | Cuchilla de Limpieza | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 180.000 | 120.000 |
| 2.5 | | Sello Inferior dr | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 | 15.000 |
| 2.6 | | Sello superior dv | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 | 15.000 |
| 2.7 | | Engranaje dv1 | Unidad | Evento | 1 | 2.500 | 30.000 | 30.000 |
| 2.8 | | Engranaje dv2 | Unidad | Evento | 1 | 2.500 | 30.000 | 30.000 |
| 2.9 | | Engranaje dv3 | Unidad | Evento | 1 | 2.500 | 30.000 | 30.000 |
| 2.10 | | Engranaje dv4 | Unidad | Evento | 1 | 2.500 | 30.000 | 30.000 |
| 2.11 | | Engranaje dv5 | Unidad | Evento | 1 | 2.500 | 30.000 | 30.000 |
| 2.12 | | Engranaje dv6 | Unidad | Evento | 1 | 2.500 | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | | Bujes dv | Unidad | Evento | 1 | 2.500 | 20.000 | 10.000 |
| 2.14 | | Retenes Dv | Unidad | Evento | 1 | 2.500 | 20.000 | 15.000 |
| 2.15 | | Rodillos Mescladores dv | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 45.000 | 30.000 |
| 2.16 | | Rodillo Magnético | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 50.000 | 30.000 |
| 2.17 | | Sensor de Tóner | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 50.000 | 30.000 |
| 2.18 | | Rueda de arrastre Lisa | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 | 40.000 |
| 2.19 | | Rueda de arrastre corrugada | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 2.20 | | Lámpara de exposición | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 250.000 | 140.000 |
| 2.21 | | Lamina de teflon del fusor | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 350.000 | 250.000 |
| 2.22 | | Rodillo de Presión | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 30.000 | 200.000 |
| 2.23 | | Uñas de fusión | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 5.000 | 15.000 |
| 2.24 | | Bujes de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2.25 | | Termistor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 | 60.000 |
| 2.26 | | Engranaje fusor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 60.000 |
| 2.27 | | Engranaje Acople fusor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 40.000 |
| 2.28 | | Engranaje Unidad de Embarque | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 60.000 |
| 2.29 | | Rodillo de carga | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 40.000 | 120.000 |
| 2.30 | | Rodillo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 40.000 | 60.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | | Placa eléctrica Principal | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |
| 2.32 | | Mecanismo de Unidad Transportadora | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 50.000 | 80.000 |
| 2.33 | | Sensor de entrada de papel | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2.34 | | sensor de salida de papel | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 40.000 | 30.000 |
| 2.35 | | Embrague de Unidad Tonera | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | 60.000 |
| 2.36 | | Embrague de Registro | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 | 80.000 |
| 2.37 | | Unidad laser | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 200.000 | 140.000 |
| 2.38 | | Cabezal térmico de fusor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 50.000 | 60.000 |
| 2.39 | | Unidad de escaner | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 80.000 | 350.000 |
| 2.40 | | Motor Principal | Unidad | Evento | 1 | 35.000 | 80.000 | 350.000 |
| 2.41 | | Motor de Unidad Óptica | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 80.000 | 250.000 |
| 2.42 | | Cable Óptico | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 50.000 | 65.000 |
| **Precio Total ítem 2** | | | | | | **880.000** | **2.600.000** | **3.620.000** |
| **Precio Total Lote 2** | | | | | | **1.760.000** | **5.316.000** | **8.135.000** |

**Monto Mínimo a Contratar LOTE 2: Gs. 6.750.000**
**Monto Máximo a Contratar LOTE 2: Gs. 13.500.000**

| LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COPISTERÍA KYOCERA | | | | | | IGC S.R.L | Insuserv Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Diaz | Compu New y Asociados de Antonio Fernández |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** |
| 1 | **81141804-001** | **FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 1500** | | | | | | |
| 1.1 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 50.000 | 120.000 |
| 1.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 50.000 | 100.000 |
| 1.3 | | Cilindro | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 150.000 | 300.000 |
| 1.4 | | Lámpara de exposición | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 150.000 | 120.000 |
| 1.5 | | Lámpara de fusor | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1.6 | | Rodillo de fusor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 100.000 | 200.000 |
| 1.7 | | Cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 100.000 | 120.000 |
| 1.8 | | Zócalo de carga | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 20.000 | 80.000 |
| 1.9 | | Zócalo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 20.000 | 120.000 |
| 1.10 | | Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 50.000 | 190.000 |
| 1.11 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 30.000 | 35.000 |
| 1.12 | | Buje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 30.000 | 10.000 |
| 1.13 | | Uña de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
| 1.14 | | Termistor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| 1.15 | | Corona | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| 1.16 | | Kit de revelado | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 150.000 | 250.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | | Placa de alta tensión | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 100.000 | 160.000 |
| 1.18 | | Kit fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 180.000 | 250.000 |
| 1.19 | | Kit Unidad Laser | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 150.000 | 300.000 |
| 1.20 | | Kit de unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |
| 1.21 | | Lámpara de copiado | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 100.000 | 120.000 |
| **Precio Total ítem 1** | | | | | | **1.500.000** | **1.745.000** | **2.735.000** |
| 2 | **81141804-001** | **FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 255** | | | | | | |
| 2.1 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 50.000 | 120.000 |
| 2.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 50.000 | 100.000 |
| 2.3 | | Cilindro | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 200.000 | 300.000 |
| 2.4 | | Lámpara de exposición | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 150.000 | 120.000 |
| 2.5 | | Lámpara de fusor | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2.6 | | Rodillo de fusor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 80.000 | 200.000 |
| 2.7 | | Cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 130.000 | 120.000 |
| 2.8 | | Zócalo de carga | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 80.000 |
| 2.9 | | Zócalo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 120.000 |
| 2.10 | | Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 50.000 | 190.000 |
| 2.11 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 | 35.000 |
| 2.12 | | Buje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 | 10.000 |
| 2.13 | | Uña de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2.14 | | Termistor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| 2.15 | | Corona | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 50.000 | 10.000 |
| 2.16 | | Kit de revelado | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 200.000 | 250.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | | Placa de alta tensión | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 150.000 | 160.000 |
| 2.18 | | Kit fusor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 200.000 | 250.000 |
| 2.19 | | Kit Unidad Laser | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 150.000 | 300.000 |
| 2.20 | | Kit de unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |
| 2.21 | | Lámpara de copiado | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 250.000 | 120.000 |
| **Precio Total ítem 2** | | | | | | **1.500.000** | **2.085.000** | **2.735.000** |
| **Precio Total Lote 3** | | | | | | **3.000.000** | **3.830.000** | **5.470.000** |

**Monto Mínimo a Contratar LOTE 3: Gs. 1.500.000**
**Monto Máximo a Contratar LOTE 3: Gs. 3.000.000**

| **LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COPISTERÍA RICOH** | | | | | | **Insuserv Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Díaz** | **IGC S.R.L** | **Compu New y Asociados de Antonio Fernández** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** |
| 1 | **81141804-001** | **FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1113** | | | | | | |
| 1.1 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 60.000 | 100.000 |
| 1.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 40.000 | 80.000 |
| 1.3 | | Ciiindro | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 180.000 | 250.000 |
| 1.4 | | Revelador | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 60.000 | 160.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | | Lámpara de exposición | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
| 1.6 | | Lámpara de copiado | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 120.000 | 80.000 |
| 1.7 | | Corona | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 40.000 | 30.000 |
| 1.8 | | Kit Unidad laser | Unidad | Evento | 1 | 200.000 | 180.000 | 60.000 |
| 1.9 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 40.000 | 60.000 |
| 1.10 | | Kit fusor | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 120.000 | 250.000 |
| 1.11 | | Kit de revelado | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 60.000 | 200.000 |
| 1.12 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 40.000 | 30.000 |
| 1.13 | | Placa de alta tensión | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 120.000 | 120.000 |
| 1.14 | | Rodillo de fusor | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 120.000 | 120.000 |
| 1.15 | | Buje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 60.000 | 20.000 |
| 1.16 | | Termistor | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 40.000 | 20.000 |
| 1.17 | | Lámpara de fusor | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 100.000 | 120.000 |
| **Precio Total ítem 1** | | | | | | **1.285.000** | **1.500.000** | **1.820.000** |
| **Precio Total Lote 4** | | | | | | **1.285.000** | **1.500.000** | **1.820.000** |

**Monto Mínimo a Contratar LOTE 4: Gs. 750.000**
**Monto Máximo a Contratar LOTE 4: Gs. 1.500.000**

| LOTE 5: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN XEROX | | | | | | IGC S.R.L | Insuserv Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Díaz | Compu New y Asociados de Antonio Fernández |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** |
| 1 | **81111812-002** | **IMPRESORA XEROX PHASER 5550** | | | | | | |
| 1.1 | | Mantenimiento general | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 50.000 | 150.000 |
| 1.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 50.000 | 120.000 |
| 1.3 | | Cilindro | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 350.000 | 450.000 |
| 1.4 | | Revelador | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 250.000 | 300.000 |
| 1.5 | | Lámpara de exposición | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 200.000 | 250.000 |
| 1.6 | | Lámpara de copiado | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 100.000 | 160.000 |
| 1.7 | | Corona | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 50.000 | 30.000 |
| 1.8 | | Kit Unidad laser | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 200.000 | 350.000 |
| 1.9 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| 1.10 | | Kit fusor | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 300.000 | 200.000 |
| 1.11 | | Kit de revelado | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 200.000 | 350.000 |
| 1.12 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 50.000 | 30.000 |
| 1.13 | | Placa de alta tensión | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 100.000 | 350.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | | Rodillo de fusor | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 100.000 | 40.000 |
| 1.15 | | Buje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 50.000 | 10.000 |
| 1.16 | | Termistor | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 20.000 | 40.000 |
| 1.17 | | Lámpara de fusor | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 200.000 | 180.000 |
| **Precio Total ítem 1** | | | | | | **1.500.000** | **2.350.000** | **3.130.000** |
| **Precio Total Lote 5** | | | | | | **1.500.000** | **2.350.000** | **3.130.000** |

**Monto Mínimo a Contratar LOTE 5: Gs. 2.000.000**
**Monto Máximo a Contratar LOTE 5: Gs. 4.000.000**

| **LOTE 6: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN BROTHER** | | | | | | **IGC S.R.L** | **Insuserv Soluciones Generales de Fabiola Ruiz Díaz** | **Compu New y Asociados de Antonio Fernández** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Unitario (IVA incluido)** |
| 1 | **81111812-002** | **IMPRESDRA MULTIFUNCION BROTHER DCP 8060** | | | | | | |
| 1.1 | | Mantenimiento General | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| 1.2 | | Mantenimiento preventivo correctivo | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | 100.000 |
| 1.3 | | Cilindro | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 120.000 | 180.000 |
| 1.4 | | Revelador | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 5.000 | 10.000 |
| 1.5 | | Lámpara de exposición | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 50.000 | 60.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | | Lámpara de Fusor | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 180.000 | 60.000 |
| 1.7 | | Lámpara de copiado | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 50.000 | 10.000 |
| 1.8 | | Cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 5.000 | 10.000 |
| 1.9 | | Rodillo Fusor | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 50.000 | 60.000 |
| 1.10 | | Rodillo de Presión | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 | 60.000 |
| 1.11 | | Zócalo de carga | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 1.12 | | Zócalo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 1.13 | | Uña fusor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.14 | | Termistor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 80.000 | 30.000 |
| 1.15 | | Buje de Fusor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 1.16 | | Engranaje de fusor | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 10.000 | 40.000 |
| 1.17 | | Corona | Unidad | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 1.18 | | Kit de revelado | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| 1.19 | | Kit Unidad laser | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 80.000 | 200.000 |
| 1.20 | | Kit Fusor | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 90.000 | 200.000 |
| 1.21 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| 1.22 | | Placa alta tensión | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 50.000 | 120.000 |
| **Precio Total ítem 1** | | | | | | **515.000** | **920.000** | **1.510.000** |
| **Precio Total Lote 6** | | | | | | **515.000** | **920.000** | **1.510.000** |

**Monto Mínimo a Contratar LOTE 6: Gs. 600.000**
**Monto Máximo a Contratar LOTE 6: Gs. 1.200.000**

| LOTE 7: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MICROFILM | | | | | | Ifilms Technology de Juan Medina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** |
| 1 | **81141804-029** | **MICROFILMADORA CANON CF100 CI100 RECORDER A** | | | | |
| 1.1 | | Limpieza, lubricación y ajuste de unidad filmica. | Unidad | Evento | 1 | 270.000 |
| 1.2 | | Cambio de lámpara de exposición. | Unidad | Evento | 1 | 470.000 |
| 1.3 | | Prueba dinamica de equipo en todas las configuraciones. | Unidad | Evento | 1 | 230.000 |
| **Precio Total ítem 1** | | | | | | **970.000** |
| 2 | **81141804-029** | **LECTOR COPIADOR KODAK STAR MOTE 500** | | | | |
| 2.1 | | Cambio de blade, unidad de revelado y lámpara de exposición. | Unidad | Evento | 1 | 1.000.000 |
| 2.2 | | Ajuste del sistema xerográfico y carro motorizado. | Unidad | Evento | 1 | 500.000 |
| 2.3 | | Verificación de sistema de alimentacción de papel fusión. | Unidad | Evento | 1 | 500.000 |
| **Precio Total ítem 2** | | | | | | **2.000.000** |
| 3 | **81141804-029** | **LECTOR CANON 320** | | | | |
| 3.1 | | Cambio de lámpara de exposición. | Unidad | Evento | 1 | 420.000 |
| 3.2 | | Prueba dinamica y refrigeración. | Unidad | Evento | 1 | 350.000 |
| **Precio Total ítem 3** | | | | | | **770.000** |
| 4 | **81141804-029** | **PROCESADOR KODAK PROSTAR** | | | | |
| 4.1 | | Ajuste de limpieza y prueba de revelado. | Unidad | Evento | 1 | 1.800.000 |
| 4.2 | | Ajuste de temperatura de revelador y secado de rollo. | Unidad | Evento | 1 | 1.350.000 |
| **Precio Total ítem 4** | | | | | | **3.150.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **81141804-029** | **LECTOR EIC MICROSTAR** | | | | |
| 5.1 | | Ajuste de limpieza y prueba de revelado. | Unidad | Evento | 1 | 450.000 |
| 5.2 | | Ajuste de temperatura de revelador y secado de rollo. | Unidad | Evento | 1 | 550.000 |
| **Precio Total ítem 5** | | | | | | **1.000.000** |
| 6 | **81141804-029** | **MICROFILMADORA PLANETARIA CANON** | | | | |
| 6.1 | | Verificación de funcionamiento. | Unidad | Evento | 1 | 300.000 |
| 6.2 | | Provisión de lámparas de exposición | Unidad | Evento | 1 | 500.000 |
| **Precio Total ítem 6** | | | | | | **800.000** |
| **Precio Total Lote 7** | | | | | | **8.690.000** |

**Monto Mínimo a Contratar LOTE 7: Gs. 5.400.000**
**Monto Máximo a Contratar LOTE 7: Gs. 10.800.000**