DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO LPN N° 14/14

EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEMS 1 al 21)

Ítem	Código de Catálogo DNCP	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
1	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatologia del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.549.000	10.196.000
2	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica 12 de Junio del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.558.000	10.232.000
3	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Boquerón del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.549.000	10.196.000
4	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Ingavi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.685.000	10.740.000
5	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Isla Po i del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.668.000	10.672.000
6	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.549.000	10.196.000
7	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	3.462.000	13.848.000
8	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	6.291.000	25.164.000
9	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.877.000	19.508.000
10	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS.	4	Unidad	Evento	7.258.000	29.032.000
11	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	7.430.000	29.720.000
12	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.523.000	18.092.000

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEMS 1 al 21)							
Ítem	Código de Catálogo DNCP	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
13	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	6.615.000	26.460.000
14	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	5.064.000	20.256.000
15	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	3.462.000	13.848.000
16	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	9.747.000	38.988.000
17	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepción del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	7.150.000	28.600.000
18	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.027.000	16.108.000
19	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.027.000	16.108.000
20	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.027.000	16.108.000
21	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	3.515.000	14.060.000
Son: Guaraníes trescientos ochenta y ocho millones ciento treinta y dos mil, IVA Incluido.							**388.132.000**

CONTRATO ABIERTO: ÍTEMS N° 22 AL 127							
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD							
22	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	4803404	1	Unidad	Evento	107.397.000
23	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5	10280914	1	Unidad	Evento	51.912.000
24	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de	5662759	1	Unidad	Evento	622.000
25	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320	5658963	1	Unidad	Evento	13.486.000
26	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACIÓN	7722395	1	Unidad	Evento	10.869.000
27	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19"	8684321	1	Unidad	Evento	14.191.000
28	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2	3084832	1	Unidad	Evento	10.646.000
29	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42	8870607	1	Unidad	Evento	6.275.000
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31	7095164	1	Unidad	Evento	12.171.000
31	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSOR DE FRECUENCIA	8870409	1	Unidad	Evento	9.087.000
32	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110	10021943	1	Unidad	Evento	4.762.000
33	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	10021941	1	Unidad	Evento	34.832.000
34	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	8602166	1	Unidad	Evento	29.338.000
35	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICIÓN	7097111	1	Unidad	Evento	1.767.000
36	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP	4699351	1	Unidad	Evento	704.000
37	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK	3079852	1	Unidad	Evento	584.000
38	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO	1674808	1	Unidad	Evento	5.873.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASPIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

LIC. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
39	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	7097228	1	Unidad	Evento	69.203.000
40	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de POTENCIÓMETRO R7	7094985	1	Unidad	Evento	1.473.000
41	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIÓMETRO R20	10167794	1	Unidad	Evento	1.645.000
42	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	10167066	1	Unidad	Evento	11.262.000
43	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2	5911149	1	Unidad	Evento	12.938.000
44	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIÓMETRO R3	10167834	1	Unidad	Evento	2.121.000
45	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1	5911248	1	Unidad	Evento	38.562.000
46	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm	5911362	1	Unidad	Evento	1.110.000
47	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS	8602224	1	Unidad	Evento	3.536.000
48	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA	5757096	1	Unidad	Evento	78.873.000
49	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	1173017	1	Unidad	Evento	61.035.000
50	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	5658864	1	Unidad	Evento	17.814.000
51	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	7463677	1	Unidad	Evento	1.465.000
52	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	7463248	1	Unidad	Evento	6.676.000
53	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100	5761270	1	Unidad	Evento	17.113.000
54	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160	1171227	1	Unidad	Evento	6.488.000
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
55	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	1175293	1	Unidad	Evento	68.278.000
56	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115	7125086	1	Unidad	Evento	9.184.000
57	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSIÓN	4466405	1	Unidad	Evento	7.841.000
58	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER	5911131	1	Unidad	Evento	7.094.000
59	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD	10143619	1	Unidad	Evento	4.432.000
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS							
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X MULTIX SWING							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
60	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO	1292627	1	Unidad	Evento	3.491.000
61	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE	4732293	1	Unidad	Evento	384.000
62	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA	1284418	1	Unidad	Evento	268.000
63	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE	4743860	1	Unidad	Evento	918.000
64	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA	4743787	1	Unidad	Evento	1.260.000
65	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS	8127255	1	Unidad	Evento	25.944.000
66	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCÉNTRICA COMPLETA	8899275	1	Unidad	Evento	1.412.000
67	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCÉNTRICO	8899507	1	Unidad	Evento	1.124.000
68	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTATUBO	8899622	1	Unidad	Evento	3.453.000
69	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA	8899630	1	Unidad	Evento	10.228.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X MULTIX SWING							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
70	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	5760157	1	Unidad	Evento	12.920.000
71	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO	1170609	1	Unidad	Evento	4.982.000
72	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	7759835	1	Unidad	Evento	20.378.000
73	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	3077088	1	Unidad	Evento	2.147.000
74	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL	8362076	1	Unidad	Evento	48.779.000
75	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX	5761452	1	Unidad	Evento	102.335.000
76	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115	7716447	1	Unidad	Evento	7.539.000
77	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	3848681	1	Unidad	Evento	5.781.000
78	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500	8362175	1	Unidad	Evento	22.769.000
79	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE	5759779	1	Unidad	Evento	1.974.000
80	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	1170609	1	Unidad	Evento	5.383.000
81	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE	10189173	1	Unidad	Evento	1.185.000
82	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	7123909	1	Unidad	Evento	5.105.000
83	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	5759795	1	Unidad	Evento	14.119.000
84	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX	8899721	1	Unidad	Evento	9.983.000
85	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	8899689	1	Unidad	Evento	2.808.000
86	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	8899762	1	Unidad	Evento	2.191.000
87	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX	8899713	1	Unidad	Evento	4.303.000

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X MULTIX SWING							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
88	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGÍA COMPLETO	8899705	1	Unidad	Evento	5.043.000
89	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	476705	1	Unidad	Evento	1.030.000
90	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3	8604998	1	Unidad	Evento	660.000
91	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3	8604980	1	Unidad	Evento	660.000

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X POLYMOBIL PLUS							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unit. c/IVA**
92	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D950	7566933	1	Unidad	Evento	7.296.000
93	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D960	1820344	1	Unidad	Evento	26.920.000
94	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX	5604892	1	Unidad	Evento	62.020.000
95	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D927	10272717	1	Unidad	Evento	8.165.000
96	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D961	10272711	1	Unidad	Evento	11.738.000
97	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA CORRUGADA	5604991	1	Unidad	Evento	10.647.000
98	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D915	1820443	1	Unidad	Evento	11.367.000
99	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D925	1820435	1	Unidad	Evento	8.988.000
100	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U1	1811301	1	Unidad	Evento	2.850.000
101	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2	1811319	1	Unidad	Evento	5.936.000
102	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA DELANTERA	1813844	1	Unidad	Evento	2.176.000
103	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA	1813851	1	Unidad	Evento	3.767.000
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unit. c/IVA**
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X POLYMOBIL PLUS							
104	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de BANCO DE CAPACITORES	7134740	1	Unidad	Evento	42.887.000
105	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D952	7566974	1	Unidad	Evento	7.168.000
106	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR	6564467	1	Unidad	Evento	2.965.000
Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unit. c/IVA**
107	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatologia del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000
108	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica 12 de Junio del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.243.000
109	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Boquerón del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000
110	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Ingavi del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.361.000
111	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Isla Po´i del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.345.000
112	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Nanawa del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000
113	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.080.000
114	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	4.700.000

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
115	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.390.000
116	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.595.000
117	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.754.000
118	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.063.000
119	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.000.000
120	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.564.000
121	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.080.000
122	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	7.900.000
123	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepción del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.495.000
124	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000
125	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000
126	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000
127	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.879.000

Monto Máximo	**G. 1.306.185.000.- (Guaraníes un mil trescientos seis millones ciento ochenta y cinco mil).**
Monto Mínimo	**G. 680.512.500.- (Guaraníes seiscientos ochenta millones quinientos doce mil quinientos).**

Total Adjudicado a la firma EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.: G. 1.694.317.000.- (Guaraníes un mil seiscientos noventa y cuatro millones trescientos diez y siete mil), IVA Incluido.

FIRMA RESPONSABLE UOC

Lic. Teresa Cristaldo de Ortiz
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.