PYTYVÕ PYA'ERÃ
Sanbabha
Secretaría de EMERGENCIA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONT. DIRECTA PLURIANUAL N° 04/2021 "SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO" - ID 393.311**

| Descripción del Bien | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | SETCOM de José Antonio Duarte | SERVICIO TECNICO JC de Neri Javier Caballero | TRAKS - CAR de Jorge Maure | RV SERVICE d Rodolfo Ramón Villalba | TECNO FRIO de Pascual Torres Nuñez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
| ***Servicio de mantenimiento y reparación de puerta corrediza colgante, con base de anti oxido, cambio de guia inferior*** | | | | | | | | |
| de tuerca accionada | Unidad | Evento | 1 | 2.000 | 1.500 | 1.910 | 2.000 | 1.000 |
| de base de motor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 22.000 | 41.375 | 40.000 | 40.000 |
| ión de curvaturas, guías y soportes | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 150.000 | 244.375 | 200.000 | 200.000 |
| de corona interna de brone de motor | Unidad | Evento | 1 | 400.000 | 170.000 | 312.375 | 260.000 | 280.000 |
| de corona interna del motor tipo planetaria | Unidad | Evento | 1 | 500.000 | 190.000 | 379.750 | 300.000 | 350.000 |
| de grampas de pivot con rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 270.000 | 100.000 | 205.900 | 180.000 | 200.000 |
| de pivot con rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 180.000 | 339.500 | 300.000 | 305.000 |
| de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 460.000 | 190.000 | 358.250 | 300.000 | 250.000 |
| de remaches | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 15.000 | 29.000 | 30.000 | 20.000 |
| de sitema de brazo | Unidad | Evento | 1 | 950.000 | 400.000 | 719.750 | 600.000 | 650.000 |
| de tensor de la hoja | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 130.000 | 252.000 | 220.000 | 250.000 |
| inado del motor | Unidad | Evento | 1 | 610.000 | 250.000 | 474.700 | 450.000 | 600.000 |
| ación de curvatura por unidad | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 110.000 | 197.375 | 180.000 | 130.000 |
| ación de placas | Unidad | Evento | 1 | 600.000 | 275.000 | 514.750 | 450.000 | 450.000 |
| ación de cremalleras | Unidad | Evento | 1 | 1.550.000 | 600.000 | 1.223.750 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| ación con fines de carrera | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 66.000 | 61.375 | 60.000 | 50.000 |
| o de rodamiento | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 130.000 | 238.000 | 210.000 | 180.000 |
| io de soporte | Unidad | Evento | 1 | 115.000 | 50.000 | 103.125 | 100.000 | 100.000 |
| s teflonadas para 50 k | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 120.000 | 197.500 | 180.000 | 180.000 |

Natividad Moringo S.
Jefa Dpto. de Procesos de Contratación
Secretaría de Emergencia Nacional (sen)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ras de 1,50 | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 115.000 | 239.125 | 210.000 | 180.000 |
| e 120 para basculante | Unidad | Evento | 1 | 200.000 | 95.000 | 184.375 | 160.000 | 160.000 |
| x 40 | Unidad | Evento | 1 | 115.000 | 75.000 | 93.475 | 90.000 | 95.000 |
| n acanalada de 3 mts | Unidad | Evento | 1 | 215.000 | 120.000 | 170.625 | 150.000 | 180.000 |
| . 1/2 x 3/16 | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 95.000 | 127.850 | 120.000 | 120.000 |
| de guia UPN de 3" | Unidad | Evento | 1 | 530.000 | 330.000 | 408.000 | 400.000 | 350.000 |
| de cerradura | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 150.000 | 207.000 | 200.000 | 200.000 |
| ión de marco del portón | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 200.000 | 207.000 | 200.000 | 180.000 |
| ión y colocación de porta candado | Unidad | Evento | 1 | 200.000 | 80.000 | 163.500 | 150.000 | 150.000 |
| imiento general de rueda (engrase) | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 110.000 | 273.250 | 250.000 | 200.000 |
| ión de nueva tapa junta (Plachuela de 2" 1/2 esor) | Unidad | Evento | 1 | 4.500.000 | 3.000.000 | 3.475.000 | 2.800.000 | 2.600.000 |

***cio de mantenimiento y reparación de puerta corrediza, con base de anti oxido, cambio de guia inferior, reparación del motor, pintura sintética mampostería, instalación eléctrica independiente del portón corredizo, reparación del portón basculante y motor***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de tuerca accionada | Unidad | Evento | 1 | 2.000 | 1.500 | 1.910 | 2.000 | 1.000 |
| de base de motor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 22.000 | 41.375 | 40.000 | 40.000 |
| ión de curvaturas, guías y soportes | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 220.000 | 244.375 | 200.000 | 200.000 |
| de corona interna de brone de motor | Unidad | Evento | 1 | 400.000 | 170.000 | 312.375 | 260.000 | 280.000 |
| de corona interna del motor tipo planetaria | Unidad | Evento | 1 | 500.000 | 190.000 | 379.750 | 300.000 | 350.000 |
| de grampas de pivot con rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 270.000 | 100.000 | 205.900 | 180.000 | 200.000 |
| de pivot con rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 180.000 | 339.500 | 300.000 | 305.000 |
| de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 460.000 | 190.000 | 358.250 | 300.000 | 250.000 |
| de remaches | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 15.000 | 29.000 | 30.000 | 20.000 |
| de sitema de brazo | Unidad | Evento | 1 | 950.000 | 400.000 | 719.750 | 600.000 | 650.000 |
| de tensor de la hoja | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 150.000 | 252.000 | 220.000 | 250.000 |
| nado del motor | Unidad | Evento | 1 | 610.000 | 250.000 | 474.700 | 450.000 | 600.000 |
| ción de curvatura por unidad | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 110.000 | 197.375 | 180.000 | 130.000 |
| ción de placas | Unidad | Evento | 1 | 600.000 | 275.000 | 514.750 | 450.000 | 450.000 |
| ción de cremalleras | Unidad | Evento | 1 | 1.550.000 | 770.000 | 1.223.750 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| ción con fines de carrera | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 66.000 | 61.375 | 60.000 | 50.000 |
| o de rodamiento | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 130.000 | 238.000 | 210.000 | 180.000 |
| o de soporte | Unidad | Evento | 1 | 115.000 | 55.000 | 103.125 | 100.000 | 100.000 |
| s teflonadas para 50 k | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 150.000 | 197.500 | 180.000 | 180.000 |

Natividad Moringo S.
Jefa Dpto. de Procesos de Contratación
Secretaría de Emergencia Nacional (sen)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eras de 1,50 | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 150.000 | 239.125 | 210.000 | 180.000 |
| le 120 para basculante | Unidad | Evento | 1 | 200.000 | 95.000 | 184.375 | 160.000 | 160.000 |
| x 40 | Unidad | Evento | 1 | 115.000 | 85.000 | 93.475 | 90.000 | 95.000 |
| in acanalada de 3 mts | Unidad | Evento | 1 | 215.000 | 135.000 | 170.625 | 150.000 | 180.000 |
| 1 1/2 x 3/16 | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 95.000 | 127.850 | 120.000 | 120.000 |
| de guia UPN de 3" | Unidad | Evento | 1 | 530.000 | 330.000 | 408.000 | 400.000 | 350.000 |
| de cerradura | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 180.000 | 207.000 | 200.000 | 200.000 |
| ión de marco del portón | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 200.000 | 207.000 | 200.000 | 180.000 |
| ción y colocación de porta candado | Unidad | Evento | 1 | 200.000 | 100.000 | 163.500 | 150.000 | 150.000 |
| imiento general de rueda (engrase) | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 110.000 | 273.250 | 250.000 | 200.000 |
| ión de nueva tapa junta (Plachuela de 2" 1/2 esor) | Unidad | Evento | 1 | 4.500.000 | 3.300.000 | 3.475.000 | 2.800.000 | 2.600.000 |

***Servicio de mantenimiento y reparación de puerta corrediza colgante, con base de anti oxido, cambio de guia inferior, pintura sintética, desmontaje y montaje***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de tuerca accionada | Unidad | Evento | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.910 | 2.000 | 1.000 |
| de base de motor | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 22.000 | 41.375 | 40.000 | 40.000 |
| ión de curvaturas, guías y soportes | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 220.000 | 244.375 | 200.000 | 200.000 |
| de corona interna de brone de motor | Unidad | Evento | 1 | 400.000 | 170.000 | 312.375 | 260.000 | 280.000 |
| de corona interna del motor tipo planetaria | Unidad | Evento | 1 | 500.000 | 160.000 | 379.750 | 300.000 | 350.000 |
| de grampas de pivot con rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 270.000 | 100.000 | 205.900 | 180.000 | 200.000 |
| de pivot con rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 180.000 | 339.500 | 300.000 | 305.000 |
| de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 460.000 | 190.000 | 358.250 | 300.000 | 250.000 |
| de remaches | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 15.000 | 29.000 | 30.000 | 20.000 |
| de sitema de brazo | Unidad | Evento | 1 | 950.000 | 350.000 | 719.750 | 600.000 | 650.000 |
| de tensor de la hoja | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 150.000 | 252.000 | 220.000 | 250.000 |
| nado del motor | Unidad | Evento | 1 | 610.000 | 220.000 | 474.700 | 420.000 | 600.000 |
| ción de curvatura por unidad | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 110.000 | 197.375 | 180.000 | 130.000 |
| ción de placas | Unidad | Evento | 1 | 600.000 | 250.000 | 514.750 | 450.000 | 450.000 |
| ción de cremalleras | Unidad | Evento | 1 | 1.550.000 | 500.000 | 1.223.750 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| ción con fines de carrera | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 66.000 | 61.375 | 60.000 | 50.000 |
| o de rodamiento | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 130.000 | 238.000 | 210.000 | 180.000 |
| o de soporte | Unidad | Evento | 1 | 115.000 | 55.000 | 103.125 | 100.000 | 100.000 |
| s teflonadas para 50 k | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 150.000 | 197.500 | 180.000 | 180.000 |
| lleras de 1,50 | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 100.000 | 239.125 | 210.000 | 180.000 |

Unidad Operativa de Contrataciones · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

Natividad Morinigo
Jefa Dpto. de Procesos de Contratación
Secretaría de Emergencia Nacional (sen)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| le 120 para basculante | Unidad | Evento | 1 | 200.000 | 75.000 | 184.375 | 160.000 | 160.000 |
| x 40 | Unidad | Evento | 1 | 115.000 | 85.000 | 93.475 | 90.000 | 95.000 |
| in acanalada de 3 mts | Unidad | Evento | 1 | 215.000 | 135.000 | 170.625 | 150.000 | 180.000 |
| 1 1/2 x 3/16 | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 95.000 | 127.850 | 120.000 | 120.000 |
| de guia UPN de 3" | Unidad | Evento | 1 | 530.000 | 330.000 | 408.000 | 400.000 | 350.000 |
| de cerradura | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 180.000 | 207.000 | 200.000 | 200.000 |
| ión de marco del portón | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 200.000 | 207.000 | 200.000 | 180.000 |
| ción y colocación de porta candado | Unidad | Evento | 1 | 200.000 | 100.000 | 163.500 | 150.000 | 150.000 |
| imiento general de rueda (engrase) | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 110.000 | 273.250 | 250.000 | 200.000 |
| ión de nueva tapa junta (Plachuela de 2" 1/2 esor) | Unidad | Evento | 1 | 4.500.000 | 3.300.000 | 3.475.000 | 2.800.000 | 2.600.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | **43.296.000** | **23.493.000** | **34.331.880** | **29.346.000** | **29.253.000** |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

Natividad Moriñigo S.
Jefa Dpto. de Procesos de Contratación
Secretaría de Emergencia Nacional (sen)