ANEXO B - 02 - 08

essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Construvip					Arquitectonica					Empresa Nº 3				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.-	Mampara															
1.1.	Mampara ciega	138.000	127,80	Construvip	Paraguaya	17.636.400	146.049	127,80	Arquitectonica	Paraguaya	18.665.109					
1.2.	Mampara vidriada	189.750	6,87	Construvip	Paraguaya	1.303.583	279.400	6,87	Arquitectonica	Paraguaya	1.919.478					
1.3.	Puerta de 0,80 m	322.000	5,00	Construvip	Paraguaya	1.610.000	444.500	5,00	Arquitectonica	Paraguaya	2.222.500					
2.-	Cielo raso de machimbre	69.000	95,00	Construvip	Paraguaya	6.555.000	118.745	95,00	Arquitectonica	Paraguaya	11.280.775					
3.-	Pintura Interior latex s/enduido	8.050	254,60	Construvip	Paraguaya	2.049.530	9.779	254,60	Arquitectonica	Paraguaya	2.489.733					
4.-	Aberturas															
4.1.	Retiro de aberturas metalicas existentes tipo balancin	57.500	10,00	Construvip	Paraguaya	575.000	27.940	10,00	Arquitectonica	Paraguaya	279.400					
4.2.	Retiro de aberturas metalicas existentes tipo balancin	128.800	14,10	Construvip	Paraguaya	1.816.080	184.404	14,10	Arquitectonica	Paraguaya	2.600.096					
4.3.	Colocación de aberturas tipo corredizas con perfileria de aluminio,color negro satinado con un paño fijo y otro movil	920.000	12,00	Construvip	Paraguaya	11.040.000	670.560	12,00	Arquitectonica	Paraguaya	8.046.720					
5.-	Instalación Electrica															
5.1.	Linea para Interruptor	63.250	16,00	Construvip	Paraguaya	1.012.000	83.820	16,00	Arquitectonica	Paraguaya	1.341.120					
5.2.	Linea para Toma Corriente	63.250	25,00	Construvip	Paraguaya	1.581.250	83.820	25,00	Arquitectonica	Paraguaya	2.095.500					
5.3.	Linea de Aire Acondicionado tipo Split	172.500	11,00	Construvip	Paraguaya	1.897.500	488.950	11,00	Arquitectonica	Paraguaya	5.378.450					
5.4.	Artefactos fluorescentes 2x40 con rejilla difusora	189.750	3,00	Construvip	Paraguaya	569.250	412.115	3,00	Arquitectonica	Paraguaya	1.236.345					
5.5.	Artefactos fluorescentes 4x40 con rejilla difusora	322.000	26,00	Construvip	Paraguaya	8.372.000	663.575	26,00	Arquitectonica	Paraguaya	17.252.950					
5.6.	Tablero Electrico 5 llaves TM	431.250	1,00	Construvip	Paraguaya	431.250	558.800	1,00	Arquitectonica	Paraguaya	558.800					
5.7.	Tablero Electrico 11 llaves TM	994.750	1,00	Construvip	Paraguaya	994.750	4.051.300	1,00	Arquitectonica	Paraguaya	4.051.300					
6.-	Escalera de Emergencia de hormigon Armado	17.250.000	1,00	Construvip	Paraguaya	17.250.000	19.837.400	1,00	Arquitectonica	Paraguaya	19.837.400					
7.-	Alisada de cemento para recubrimiento de escalera	20.700	34,50	Construvip	Paraguaya	714.150	32.131	34,50	Arquitectonica	Paraguaya	1.108.520					
8.-	Barandas metalicas para escalera	161.000	29,10	Construvip	Paraguaya	4.685.100	251.460	29,10	Arquitectonica	Paraguaya	7.317.486					
9.-	Puerta cortafuego metalica de 0,80 mts con aislante interior de lana mineral	4.600.000	2,00	Construvip	Paraguaya	9.200.000	4.889.500	2,00	Arquitectonica	Paraguaya	9.779.000					
10.-	Limpieza final y retiro de escombros	2.357.500	1,00	Construvip	Paraguaya	2.357.500	1.117.600	1,00	Arquitectonica	Paraguaya	1.117.600					
	Total					**91.650.343**					**118.578.283**					**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.