UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itápytapunta)
Teléfonos: 423.315 – 423.320 – Fax: 425888
E-mail: colegio@cepb.una.py
Asunción – Paraguay

CUADRO DE PRECIO COMPARATIVO

Descripción del llamado : **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBÚS HYUNDAI H1**
Modalidad: Contratación Directa por Excepción

EXPEDIENTE Nº 321097				AUTOMOTOR S.A.												PRECIOS TOTALES			
ITEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	AUTOMOTOR S.A.	0	0	0
1	1	Unidad	Reparación de freno - Juego de Pastillas de frenos delantero			591.000										591.000			
2	1	Unidad	Reparación de freno - Juego de Pastillas de frenos trasero			105.000										105.000			
3	1	Unidad	Reparación de freno - Fluido de frenos			35.000										35.000			
4	1	Unidad	Reparación de freno - Mano de obra por cambio de Juegos de pastillas de frenos delanteros			120.000										120.000			
5	1	Unidad	Reparación de freno - Mano de obra por cambio de Juegos de pastillas de frenos traseros			120.000										120.000			
6	1	Unidad	Reparación de suspensión - Buje estabilizador delantero			40.000										40.000			
7	1	Unidad	Reparación de suspensión - Bieleta estabilizador delantero			145.000										145.000			
8	1	Unidad	Reparación de suspensión - Buje trasero			65.000										65.000			
9	1	Unidad	Reparación de suspensión - Buje de Parrilla			120.000										120.000			
10	1	Unidad	Reparación de suspensión - Mano de obra por cambio de buje estabilizador delantero			180.000										180.000			
11	1	Unidad	Reparación de suspensión - Mano de obra por cambio de bieleta estabilizador delantero			180.000										180.000			
12	1	Unidad	Reparación de suspensión - Mano de obra por cambio de buje trasero			180.000										180.000			

Oscar J. Careaga Olmedo

13	1	Unidad	Reparación de suspensión - Mano de obra por cambio de buje de parrilla			180.000										180.000			
14	1	Unidad	Reparación de motor - Filtro de aceite			28.000										28.000			
15	1	Unidad	Reparación de motor - Aceite motor			45.000										45.000			
16	1	Unidad	Reparación de motor - Filtro de aire			58.000										58.000			
17	1	Unidad	Reparación de motor - Filtro de combustible			68.000										68.000			
18	1	Unidad	Reparación de motor - Aceite para Caja de Velocidades			61.000										61.000			
19	1	Unidad	Reparación de motor - Filtro para caja de velocidades			no lleva										300.000			
20	1	Unidad	Reparación de motor - Correa dentada			579.000										579.000			
21	1	Unidad	Reparación de motor - Tensor correa			330.000										330.000			
22	1	Unidad	Reparación de motor - Mano de obra por cambio de filtro de aceite			120.000										120.000			
23	1	Unidad	Reparación de motor - Mano de obra por cambio de aceite motor			120.000										120.000			
24	1	Unidad	Reparación de motor - Mano de obra por cambio de filtro de aire			120.000										120.000			
25	1	Unidad	Reparación de motor - Mano de obra por cambio de filtro de combustible			120.000										120.000			
26	1	Unidad	Reparación de motor - Mano de obra por cambio de filtro de caja de velocidades.			no lleva										200.000			
27	1	Unidad	Reparación de motor - Mano de obra por cambio de aceite de caja de velocidades			180.000										180.000			
28	1	Unidad	Reparación de motor - Mano de obra por cambio de tensor correa			180.000										180.000			
TOTAL IVA INCLUIDO																4.570.000			

Oscar I. Careaga Olmedo
Responsable S-UOC