Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER FEDERAU											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	japón		600.000		600.000						0
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	japón		1.200.000		1.200.000						0
3	Eje ranurado	original	japón		2.200.000		2.200.000						0
4	Eje cuádruple	original	japón		1.800.000		1.800.000						0
5	Rulemán	original	japón		260.000		260.000						0
6	Reten	original	japón		60.000		60.000						0
7	Juntas	original	japón		30.000		30.000						0
8	Selectores de cambio	original	japón		700.000		700.000						0
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	original			0	1.200.000	1.200.000						0
10	Cambiar soporte de caja	original	japón		260.000	100.000	360.000						0
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	original	japón		1.600.000	250.000	1.850.000						0
12	Cambio de engranaje	original	japón		1.400.000	200.000	1.600.000						0
13	Cambio de rúleman	original	japón		200.000	100.000	300.000						0
14	Cambio de juego de junta	original	japón		100.000	20.000	120.000						0
15	Cambio de retén	original	japón		100.000	20.000	120.000						0
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4				0	1.000.000	1.000.000						0
	TOTAL						**13.400.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER FEDERAU											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	japón		290.000	120.000	410.000						0
18	Cambiar cruceta cardan	original	japón		125.000	180.000	305.000						0
19	Cambiar reten de piñón	original	japón		50.000	120.000	170.000						0
20	Cambiar rúleman de piñón	original	japón		185.000	420.000	605.000						0
21	Cambiar rúleman de corona	original	japón		215.000	420.000	635.000						0
22	Cambiar corona y piñón diferencia trasero	original	japón		3.200.000	650.000	3.850.000						0
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	japón		230.000	110.000	340.000						0
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	japón		260.000	110.000	370.000						0
25	Cambiar rulemanes de diferencial	original	japón		220.000	110.000	330.000						0
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	original	japón		880.000	110.000	990.000						0
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines – c/u				120.000	130.000	250.000						0
2	Cambiar brazo zeta				722.000	100.000	822.000						0
3	Cambiar brazo pitman				422.000	100.000	522.000						
	TOTAL						**9.599.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección	original	japón		485.000	80.000	565.000						-
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	japón		1.600.000	220.000	1.820.000						0
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	japón		220.000	220.000	440.000						0
7	Reparar eje cardánica de dirección	original	japón			230.000	230.000						0
8	Cambiar guardapolvo de homocinetica	original	japón		80.000	180.000	260.000						0
9	Cambiar homocinetica	original	japón		780.000	180.000	960.000						0
10	Cambiar barra larga de dirección				860.000	80.000	940.000						0
11	Alineación y Balanceo de ruedas	original	japón			100.000	100.000						0
12	Cambio rúleman carcaza				180.000	200.000	380.000						
13	Cambio renten carcaza				60.000	60.000	120.000						
14	Cambio rúleman masa extracta del 4x4 ambos lados				240.000	80.000	320.000						
15	Cambio de rúleman punta eje				220.000	120.000	340.000						0
16	Cambio de retén punta eje	original	japón		60.000	80.000	140.000						0
17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	original	japón		360.000	300.000	660.000						0
	TOTAL						**7.275.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de rúleman masa delantera	original	japón		180.000	120.000	300.000						-
19	Cambio de ruleman palier masa trasera	original	japón		280.000	220.000	500.000						0
20	Cambio extremo de dirección	original	japón		120.000	130.000	250.000						0
21	Cambio sinfin de dirección	original	japón		2.800.000	280.000	3.080.000						0
22	Reparar sinfin de dirección				200.000	700.000	900.000						0
23	Cambiar correa de dirección hidráulica	original	japón		50.000	40.000	90.000						0
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	japón		268.000	50.000	318.000						0
25	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	japón		215.000	60.000	275.000						0
26	Cambiar buje parrilla superior	original	japón		135.000	240.000	375.000						0
27	Cambiar buje parrilla inferior	original	japón		110.000	240.000	350.000						0
28	Cambiar buje barra estabilizadora	original	japón		45.000	80.000	125.000						0
29	Cambiar buje tensor de rueda	original	japón		60.000	120.000	180.000						0
30	Cambiar buje amortiguador	original	japón		10.000		10.000						0
31	Cambiar rotula inferior	original	japón		344.000	120.000	464.000						0
32	Cambiar rotula superior	original	japón		226.000	120.000	346.000						0
33	Cambiar juego elásticos -traseros	original	japón		1.800.000	260.000	2.060.000						0
	TOTAL						**9.623.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elásticos-completo	original	japón		460.000	150.000	610.000						-
35	Cambiar grillete de elástico	original	japón		90.000	60.000	150.000						0
36	Cambiar centro elástico	original	japón		150.000	120.000	270.000						0
37	Cambiar juego de bieleta	original	japón		120.000	80.000	200.000						0
38	Cambiar barra estabilizadora	original	japón		1.150.000	160.000	1.310.000						0
39	Cambiar barra torsión de suspensión	original	japón		1.200.000	200.000	1.400.000						0
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague	original	japón		380.000	300.000	680.000						0
41	Cambiar campana de embrague	original	japón		800.000	350.000	1.150.000						0
42	Cambiar cojinete de empuje	original	japón		240.000	300.000	540.000						0
43	Cambiar plato de presión	original	japón		400.000	300.000	700.000						0
44	Cambiar rúleman piloto	original	japón		140.000	380.000	520.000						0
45	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	original	japón		85.000	80.000	165.000						0
46	Cambiar reten de bancada	original	japón		215.000	380.000	595.000						0
	TOTAL						**8.290.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar jgo. De reparo bomba auxiliar de embrague	original	japón		45.000	30.000	75.000						-
48	Cambiar bomba central de embrague	original	japón		300.000	80.000	380.000						0
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague	original	japón		130.000	30.000	160.000						0
50	Cambiar horquilla de embrague	original	japón		645.000	350.000	995.000						0
51	Rectificación volante motor					160.000	160.000						0
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	japón		155.000	180.000	335.000						0
53	Cambiar disco de freno c/u	original	japón		420.000	200.000	620.000						0
54	Rectificar discos de freno –ambos					80.000	80.000						0
55	Cambiar fibras freno –ambos	original	japón		315.000	160.000	475.000						0
56	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	japón		220.000	120.000	340.000						0
57	Cambiar bomba central de freno	original	japón		580.000	80.000	660.000						0
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	original	japón		320.000	120.000	440.000						0
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos					50.000	50.000						0
60	Cambiar servofreno	original	japón		3.100.000	300.000	3.400.000						0
61	Cambiar cilindro de freno trasero	original	japón		210.000	120.000	330.000						0
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	japón		60.000	120.000	180.000						0
	TOTAL						**8.680.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno	original	japón		350.000	180.000	530.000						-
64	Cambiar caño flexible	original	japón		90.000	70.000	160.000						0
65	Cambiar cabo de freno de mano	original	japón		803.000	350.000	1.153.000						0
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	japón		230.000	80.000	310.000						0
2	Cambiar faro señalero un lado	original	japón		120.000	80.000	200.000						0
3	Cambiar faro trasero un lado	original	japón		210.000	60.000	270.000						0
4	Cambiar focos por unidad	original	japón			15.000	15.000						0
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	original	japón		1.860.000	180.000	2.040.000						0
6	Cambiar regulador de voltaje	original	japón		180.000	220.000	400.000						0
7	Cambiar llave contacto	original	japón		325.000	180.000	505.000						0
8	Cambiar terminal de batería	original	japón		20.000	10.000	30.000						0
9	Colocar relay luz alta	original	japón		45.000	50.000	95.000						0
10	Batería	original	japón		600.000		600.000						0
11	Reparación de motor de arranque					600.000	600.000						0
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	original	japón			80.000	80.000						0
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo					250.000	250.000						0
	TOTAL						**7.238.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	japón		380.000	120.000	500.000						-
15	Ajustar faro auxiliar	original	japón			20.000	20.000						0
16	Alinear luces					60.000	60.000						0
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	japón		75.000		75.000						0
18	Cambiar bulbo de aceite	original	japón		50.000	70.000	120.000						0
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	original	japón		140.000	80.000	220.000						0
20	Reparar alternador					600.000	600.000						0
21	Cambiar correa de alternador	original	japón		65.000	50.000	115.000						0
22	Cambiar faro de luces laterales delanteros	original	japón		230.000	80.000	310.000						0
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	japón		1.850.000		1.850.000						0
2	Juego de Camisa	original	japón		620.000		620.000						0
3	Casquillo de biela	original	japón		180.000		180.000						0
4	Casquillo de bancada	original	japón		275.000		275.000						0
5	Casquillo de leva	original	japón		310.000		310.000						0
	TOTAL						**5.255.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
6	Buje de biela	original	japón		80.000		80.000						-
7	Juego de juntas	original	japón		580.000		580.000						0
8	Juego de válvulas	original	japón		480.000		480.000						0
9	Guías de válvulas	original	japón		180.000		180.000						0
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					480.000	480.000						0
11	Rectificación de cilindro					460.000	460.000						0
12	Rectificación de cigüeñal					380.000	380.000						0
13	Mano de obra Reparación Gral.motor					3.500.000	3.500.000						0
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	original	japón		870.000		870.000						0
15	Junta tapa motor	original	japón		320.000		320.000						0
16	Junta carter	original	japón		120.000		120.000						0
17	Rectificar tapa motor					600.000	600.000						0
18	Mano de obra : Cambio de aro					1.800.000	1.800.000						0
	TOTAL						**9.850.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER FEDERAU											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	original	japón		425.000	350.000	775.000						0
20	Reparar Bomba de agua	original	japón			350.000	350.000						0
21	Cambiar bomba de aceite	original	japón		1.440.000	480.000	1.920.000						0
22	Cambiar cabo de velocímetro	original	japón		70.000	50.000	120.000						0
23	Cambiar correa dentada	original	japón		380.000	280.000	660.000						0
24	Cambiar tensor de correa	original	japón		255.000		255.000						0
25	Cambiar ruleman tensor de correa	original	japón		295.000		295.000						0
26	Cambiar guía de correa dentada	original	japón		195.000		195.000						0
27	Mantenimiento bomba inyectora					1.000.000	1.000.000						0
28	Reparar bomba inyectora					3.800.000	3.800.000						0
29	Cambiar pico inyector c/u	original	japón		220.000	170.000	390.000						0
30	Calibrar pico inyector					70.000	70.000						0
31	Cambiar tapa motor	original	japón		3.800.000	700.000	4.500.000						0
32	Cambiar reten culata motor	original	japón		80.000	120.000	200.000						0
33	Cambiar reten frente motor	original	japón		60.000	120.000	180.000						0
34	Cambiar soporte motor	original	japón		120.000	80.000	200.000						0
	TOTAL						**14.910.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
35	Cambiar junta tapa balancín	original	japón		80.000	70.000	150.000						-
36	Cambiar ventilador de motor	original	japón		160.000	80.000	240.000						0
37	Cambiar aleta del ventilador				160.000	80.000	240.000						
38	Cambiar radiador	original	japón		6.600.000	150.000	6.750.000						0
39	Reparar radiador					300.000	300.000						0
40	Regular válvulas					300.000	300.000						0
41	Limpieza de tanque de combustible					200.000	200.000						0
42	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado					800.000	800.000						0
43	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado					1.300.000	1.300.000						0
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		22.000	60.000	82.000						0
	Limpieza de Filtro de aire					50.000	50.000						0
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		22.000		22.000						0
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		177.000		177.000						0
	TOTAL						**10.611.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		75.000		75.000						-
	Cambio de filtro de aire	original	japón		225.000		225.000						0
	Mano de obra p/mantenimiento de los 10.000 km					180.000	180.000						0
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		22.000		22.000						0
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		177.000		177.000						0
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		75.000		75.000						0
	Cambio de filtro de aire	original	japón		225.000		225.000						0
	Limpieza radiador				180.000		180.000						0
	Mano de obra p/mantenimiento de los 50.000 km					180.000	180.000						0
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	original	japón		45.000		45.000						0
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	original	japón		28.500		28.500						0
	Cambiar aceite reuter	original	japón		28.500		28.500						
	Cambiar fluido de freno	original	japón		18.000		18.000						0
	Lavado completo, pulverizado y engrase					120.000	120.000						0
	TOTAL						**1.579.000**						**-**
	TOTAL						**106.310.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

Ítem	Descripción	TALLER FEDERAU											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	japón		600.000		600.000						0
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	japón		1.200.000		1.200.000						0
3	Eje ranurado	original	japón		2.200.000		2.200.000						0
4	Eje cuádruple	original	japón		1.800.000		1.800.000						0
5	Rulemán	original	japón		260.000		260.000						0
6	Reten	original	japón		60.000		60.000						0
7	Juntas	original	japón		30.000		30.000						0
8	Selectores de cambio	original	japón		700.000		700.000						0
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	original			0	1.200.000	1.200.000						0
10	Cambiar soporte de caja	original	japón		260.000	100.000	360.000						0
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	original	japón		1.600.000	250.000	1.850.000						0
12	Cambio de engranaje	original	japón		1.400.000	200.000	1.600.000						0
13	Cambio de rúleman	original	japón		200.000	100.000	300.000						0
14	Cambio de juego de junta	original	japón		100.000	20.000	120.000						0
15	Cambio de retén	original	japón		100.000	20.000	120.000						0
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4				0	1.000.000	1.000.000						0
	TOTAL						**13.400.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

Ítem	Descripción	TALLER FEDERAU											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	japón		290.000	120.000	410.000						0
18	Cambiar cruceta cardan	original	japón		125.000	180.000	305.000						0
19	Cambiar reten de piñón	original	japón		50.000	120.000	170.000						0
20	Cambiar rúleman de piñón	original	japón		185.000	420.000	605.000						0
21	Cambiar rúleman de corona	original	japón		215.000	420.000	635.000						0
22	Cambiar corona y piñón diferencia trasero	original	japón		3.200.000	650.000	3.850.000						0
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	japón		230.000	110.000	340.000						0
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	japón		260.000	110.000	370.000						0
25	Cambiar rulemanes de diferencial	original	japón		220.000	110.000	330.000						0
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	original	japón		880.000	110.000	990.000						0
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines – c/u				120.000	130.000	250.000						0
2	Cambiar brazo zeta				722.000	100.000	822.000						0
3	Cambiar brazo pitman				422.000	100.000	522.000						
	TOTAL						**9.599.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección	original	japón		485.000	80.000	565.000						-
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	japón		1.600.000	220.000	1.820.000						0
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	japón		220.000	220.000	440.000						0
7	Reparar eje cardánica de dirección	original	japón			230.000	230.000						0
8	Cambiar guardapolvo de homocinetica	original	japón		80.000	180.000	260.000						0
9	Cambiar homocinetica	original	japón		780.000	180.000	960.000						0
10	Cambiar barra larga de dirección				860.000	80.000	940.000						0
11	Alineación y Balanceo de ruedas	original	japón			100.000	100.000						0
12	Cambio rúleman carcaza				180.000	200.000	380.000						
13	Cambio renten carcaza				60.000	60.000	120.000						
14	Cambio rúleman masa extracta del 4x4 ambos lados				240.000	80.000	320.000						
15	Cambio de rúleman punta eje				220.000	120.000	340.000						0
16	Cambio de retén punta eje	original	japón		60.000	80.000	140.000						0
17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	original	japón		360.000	300.000	660.000						0
	TOTAL						**7.275.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de rúleman masa delantera	original	japón		180.000	120.000	300.000						-
19	Cambio de ruleman palier masa trasera	original	japón		280.000	220.000	500.000						0
20	Cambio extremo de dirección	original	japón		120.000	130.000	250.000						0
21	Cambio sinfín de dirección	original	japón		2.800.000	280.000	3.080.000						0
22	Reparar sinfín de dirección				200.000	700.000	900.000						0
23	Cambiar correa de dirección hidráulica	original	japón		50.000	40.000	90.000						0
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	japón		268.000	50.000	318.000						0
25	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	japón		215.000	60.000	275.000						0
26	Cambiar buje parrilla superior	original	japón		135.000	240.000	375.000						0
27	Cambiar buje parrilla inferior	original	japón		110.000	240.000	350.000						0
28	Cambiar buje barra estabilizadora	original	japón		45.000	80.000	125.000						0
29	Cambiar buje tensor de rueda	original	japón		60.000	120.000	180.000						0
30	Cambiar buje amortiguador	original	japón		10.000		10.000						0
31	Cambiar rotula inferior	original	japón		344.000	120.000	464.000						0
32	Cambiar rotula superior	original	japón		226.000	120.000	346.000						0
33	Cambiar juego elásticos -traseros	original	japón		1.800.000	260.000	2.060.000						0
	TOTAL						**9.623.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elásticos-completo	original	japón		460.000	150.000	610.000						-
35	Cambiar grillete de elástico	original	japón		90.000	60.000	150.000						0
36	Cambiar centro elástico	original	japón		150.000	120.000	270.000						0
37	Cambiar juego de bieleta	original	japón		120.000	80.000	200.000						0
38	Cambiar barra estabilizadora	original	japón		1.150.000	160.000	1.310.000						0
39	Cambiar barra torsión de suspensión	original	japón		1.200.000	200.000	1.400.000						0
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague	original	japón		380.000	300.000	680.000						0
41	Cambiar campana de embrague	original	japón		800.000	350.000	1.150.000						0
42	Cambiar cojinete de empuje	original	japón		240.000	300.000	540.000						0
43	Cambiar plato de presión	original	japón		400.000	300.000	700.000						0
44	Cambiar rúleman piloto	original	japón		140.000	380.000	520.000						0
45	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	original	japón		85.000	80.000	165.000						0
46	Cambiar reten de bancada	original	japón		215.000	380.000	595.000						0
	TOTAL						**8.290.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar jgo. De reparo bomba auxiliar de embrague	original	japón		45.000	30.000	75.000						-
48	Cambiar bomba central de embrague	original	japón		300.000	80.000	380.000						0
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague	original	japón		130.000	30.000	160.000						0
50	Cambiar horquilla de embrague	original	japón		645.000	350.000	995.000						0
51	Rectificación volante motor					160.000	160.000						0
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	japón		155.000	180.000	335.000						0
53	Cambiar disco de freno c/u	original	japón		420.000	200.000	620.000						0
54	Rectificar discos de freno –ambos					80.000	80.000						0
55	Cambiar fibras freno –ambos	original	japón		315.000	160.000	475.000						0
56	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	japón		220.000	120.000	340.000						0
57	Cambiar bomba central de freno	original	japón		580.000	80.000	660.000						0
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	original	japón		320.000	120.000	440.000						0
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos					50.000	50.000						0
60	Cambiar servofreno	original	japón		3.100.000	300.000	3.400.000						0
61	Cambiar cilindro de freno trasero	original	japón		210.000	120.000	330.000						0
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	japón		60.000	120.000	180.000						0
	TOTAL						**8.680.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno	original	japón		350.000	180.000	530.000						-
64	Cambiar caño flexible	original	japón		90.000	70.000	160.000						0
65	Cambiar cabo de freno de mano	original	japón		803.000	350.000	1.153.000						0
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	japón		230.000	80.000	310.000						0
2	Cambiar faro señalero un lado	original	japón		120.000	80.000	200.000						0
3	Cambiar faro trasero un lado	original	japón		210.000	60.000	270.000						0
4	Cambiar focos por unidad	original	japón			15.000	15.000						0
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	original	japón		1.860.000	180.000	2.040.000						0
6	Cambiar regulador de voltaje	original	japón		180.000	220.000	400.000						0
7	Cambiar llave contacto	original	japón		325.000	180.000	505.000						0
8	Cambiar terminal de batería	original	japón		20.000	10.000	30.000						0
9	Colocar relay luz alta	original	japón		45.000	50.000	95.000						0
10	Batería	original	japón		600.000		600.000						0
11	Reparación de motor de arranque					600.000	600.000						0
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	original	japón			80.000	80.000						0
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo					250.000	250.000						0
	TOTAL						**7.238.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	japón		380.000	120.000	500.000						-
15	Ajustar faro auxiliar	original	japón			20.000	20.000						0
16	Alinear luces					60.000	60.000						0
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	japón		75.000		75.000						0
18	Cambiar bulbo de aceite	original	japón		50.000	70.000	120.000						0
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	original	japón		140.000	80.000	220.000						0
20	Reparar alternador					600.000	600.000						0
21	Cambiar correa de alternador	original	japón		65.000	50.000	115.000						0
22	Cambiar faro de luces laterales delanteros	original	japón		230.000	80.000	310.000						0
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	japón		1.850.000		1.850.000						0
2	Juego de Camisa	original	japón		620.000		620.000						0
3	Casquillo de biela	original	japón		180.000		180.000						0
4	Casquillo de bancada	original	japón		275.000		275.000						0
5	Casquillo de leva	original	japón		310.000		310.000						0
	TOTAL						**5.255.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
6	Buje de biela	original	japón		80.000		80.000						-
7	Juego de juntas	original	japón		580.000		580.000						0
8	Juego de válvulas	original	japón		480.000		480.000						0
9	Guías de válvulas	original	japón		180.000		180.000						0
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					480.000	480.000						0
11	Rectificación de cilindro					460.000	460.000						0
12	Rectificación de cigüeñal					380.000	380.000						0
13	Mano de obra Reparación Gral.motor					3.500.000	3.500.000						0
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	original	japón		870.000		870.000						0
15	Junta tapa motor	original	japón		320.000		320.000						0
16	Junta carter	original	japón		120.000		120.000						0
17	Rectificar tapa motor					600.000	600.000						0
18	Mano de obra : Cambio de aro					1.800.000	1.800.000						0
	TOTAL						**9.850.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

Ítem	Descripción	TALLER FEDERAU											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	original	japón		425.000	350.000	775.000						0
20	Reparar Bomba de agua	original	japón			350.000	350.000						0
21	Cambiar bomba de aceite	original	japón		1.440.000	480.000	1.920.000						0
22	Cambiar cabo de velocímetro	original	japón		70.000	50.000	120.000						0
23	Cambiar correa dentada	original	japón		380.000	280.000	660.000						0
24	Cambiar tensor de correa	original	japón		255.000		255.000						0
25	Cambiar ruleman tensor de correa	original	japón		295.000		295.000						0
26	Cambiar guía de correa dentada	original	japón		195.000		195.000						0
27	Mantenimiento bomba inyectora					1.000.000	1.000.000						0
28	Reparar bomba inyectora					3.800.000	3.800.000						0
29	Cambiar pico inyector c/u	original	japón		220.000	170.000	390.000						0
30	Calibrar pico inyector					70.000	70.000						0
31	Cambiar tapa motor	original	japón		3.800.000	700.000	4.500.000						0
32	Cambiar reten culata motor	original	japón		80.000	120.000	200.000						0
33	Cambiar reten frente motor	original	japón		60.000	120.000	180.000						0
34	Cambiar soporte motor	original	japón		120.000	80.000	200.000						0
	TOTAL						**14.910.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
35	Cambiar junta tapa balancín	original	japón		80.000	70.000	150.000						-
36	Cambiar ventilador de motor	original	japón		160.000	80.000	240.000						0
37	Cambiar aleta del ventilador				160.000	80.000	240.000						
38	Cambiar radiador	original	japón		6.600.000	150.000	6.750.000						0
39	Reparar radiador					300.000	300.000						0
40	Regular válvulas					300.000	300.000						0
41	Limpieza de tanque de combustible					200.000	200.000						0
42	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado					800.000	800.000						0
43	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado					1.300.000	1.300.000						0
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		22.000	60.000	82.000						0
	Limpieza de Filtro de aire					50.000	50.000						0
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		22.000		22.000						0
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		177.000		177.000						0
	TOTAL						**10.611.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER FEDERAU											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		75.000		75.000						-
	Cambio de filtro de aire	original	japón		225.000		225.000						0
	Mano de obra p/mantenimiento de los 10.000 km					180.000	180.000						0
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		22.000		22.000						0
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		177.000		177.000						0
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		75.000		75.000						0
	Cambio de filtro de aire	original	japón		225.000		225.000						0
	Limpieza radiador				180.000		180.000						0
	Mano de obra p/mantenimiento de los 50.000 km					180.000	180.000						0
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	original	japón		45.000		45.000						0
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	original	japón		28.500		28.500						0
	Cambiar aceite reuter	original	japón		28.500		28.500						
	Cambiar fluido de freno	original	japón		18.000		18.000						0
	Lavado completo, pulverizado y engrase					120.000	120.000						0
	TOTAL						**1.579.000**						**-**
	TOTAL						**106.310.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.