CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FL-CUOC-08
Versión: 01

ID Nro : 361.080
Nombre :"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES DE LA DA"
Modalida : LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/19

Item	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Cantidad	PRECIO SSD	PRECIO DATALAB
1		SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G7				
1.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
1.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
1.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
1.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
1.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
1.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
		TOTAL			**24.846.726**	**21.288.000**
2		SERVIDOR DELL POWEREDGE R720				
2.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
2.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
2.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
2.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
2.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
2.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
		TOTAL			**24.846.726**	**21.288.000**
3		SERVIDOR DELL POWEREDGE R530				
3.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
3.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
3.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
3.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
3.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
3.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
		TOTAL			**24.846.726**	**21.288.000**
4		SERVIDOR DELL POWEREDGE 2950				
4.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
4.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
4.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
4.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
4.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
4.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
		TOTAL			**24.846.726**	**21.288.000**
5		SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900				
5.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.714.000	1.613.000
5.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	2.199.450	1.649.600
5.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	6.047.000	5.691.100
5.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	740.000	696.200
5.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	10.636.824	7.800.400
5.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.766.000	4.485.000
5.7	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	7.845.000	7.383.100
5.8	81111812	Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	1	5.197.000	4.890.900
5.9	81111812	Placa Madre, reemplazo	Unidad	1	8.775.000	8.258.300
5.10	81111812	Batería Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	1	305.000	286.200
5.11	81111812	Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	1	4.451.000	4.188.500
		TOTAL			**52.676.274**	**46.942.300**
6		SERVIDOR DELL POWEREDGE 1950				
6.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
6.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Abog. Karen Liz Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Carlos Miranda
Área de Gestión Documental
C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

6.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
6.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
6.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
6.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
		TOTAL			**24.846.726**	**21.288.000**
7		SERVIDOR DELL POWEREDGE 1850				
7.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
7.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
7.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
7.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
7.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
7.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
		TOTAL			**24.846.726**	**21.288.000**
8		SERVIDOR SUN X4150				
8.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
8.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
8.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
8.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
8.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
8.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
					24.846.726	**21.288.000**
9		SERVIDOR SUN X4100				
9.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
9.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
9.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
9.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
9.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
9.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
					24.846.726	**21.288.000**
10		SERVIDOR SUN V40Z				
10.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.935.000	1.451.300
10.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
10.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	905.000	851.400
10.4	81111812	Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.306.166	6.091.200
10.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.373.000	4.115.100
10.6	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.663.780	4.389.500
					24.846.726	**21.288.000**
11		SERVIDOR HP PROLIANT ML850G				
11.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
11.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
11.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.672.000	4.396.600
11.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	673.000	632.900
11.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.345.010	6.119.700
11.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.448.000	4.186.100
11.7	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.744.190	4.465.200
11.8	81111812	Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	1	4.775.000	4.493.500
11.9	81111812	Placa Madre, reemplazo	Unidad	1	7.187.000	6.763.900
11.10	81111812	Fuente DC Backplane, reemplazo	Unidad	1	4.524.000	4.257.000
11.11	81111812	Tarjeta PCI-e HBA FC 8GB, reemplazo	Unidad	1	4.408.000	4.148.300
11.12	81111812	Batería Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	1	277.000	260.200
11.13	81111812	Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	1	4.071.000	3.831.300
					51.681.700	**46.520.700**
12		SERVIDOR HP PROLIANT DL870G				
12.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
12.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
12.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.933.000	4.642.100
12.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	673.000	632.900
12.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.667.510	6.356.200
12.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	2.765.000	2.601.500
12.7	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.795.000	4.512.500
12.8	81111812	Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	1	2.555.000	2.404.000
12.9	81111812	Placa Madre, reemplazo	Unidad	1	8.268.000	7.780.900
12.10	81111812	Fuente DC Backplane, reemplazo	Unidad	1	4.617.000	4.345.000
12.11	81111812	Tarjeta PCI-e HBA FC 8GB, reemplazo	Unidad	1	4.433.000	4.171.900
12.12	81111812	Batería Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	1	277.000	260.200
12.13	81111812	Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	1	4.046.000	3.807.700
					49.587.010	**44.480.900**
13		STORAGE WORKS P2000				
13.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Raimundo Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A.-D.A.

Abog. Karen Liz Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Carlos Miranda
Área de Gestión Documental
C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

13.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
13.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	9.608.995	9.043.800
13.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	688.000	646.600
13.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	9.475.050	6.948.400
13.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	3.698.860	3.481.300
13.7	81111812	Modulo Controlador RAID de discos, reemplazo	Unidad	1	7.338.000	6.905.800
13.8	81111812	Controlador FC 8GB, reemplazo	Unidad	1	4.623.575	4.351.600
13.9	81111812	Tarjeta Midplane para Expansión HP Storage Chassis 2U12, reemplazo	Unidad	1	8.217.000	7.733.600
13.10	81111812	Cable SAS, reemplazo	Unidad	1	1.659.000	1.560.900
					48.865.980	**43.638.000**
14		**SERVIDOR DELL POWER EDGE 2850**				
14.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
14.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
14.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	5.498.000	5.173.700
14.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	673.000	632.900
14.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	9.669.840	7.091.300
14.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.333.000	4.077.300
14.7	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	7.132.000	6.711.900
14.8	81111812	Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	1	4.725.000	4.446.200
14.9	81111812	Placa Madre, reemplazo	Unidad	1	7.976.672	7.507.500
14.10	81111812	Fuente DC Backplane, reemplazo	Unidad	1	4.583.370	4.313.800
14.11	81111812	Tarjeta PCI-x HBA FC 4GB, reemplazo	Unidad	1	4.594.000	4.323.300
14.12	81111812	Batería Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	1	277.000	260.200
14.13	81111812	Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	1	4.046.000	3.807.700
					57.065.382	**51.311.800**
15		**SERVIDOR IBM SERIES X3250**				
15.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
15.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
15.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	5.533.000	5.207.300
15.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	679.000	638.400
15.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	9.346.050	6.853.800
15.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	5.197.000	4.890.900
15.7	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	6.726.000	6.329.700
15.8	81111812	Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	1	4.703.985	4.427.300
15.9	81111812	Placa Madre, reemplazo	Unidad	1	8.544.000	8.041.000
15.10	81111812	Fuente DC Backplane, reemplazo	Unidad	1	4.835.000	4.550.300
15.11	81111812	Tarjeta PCI-e HBA FC 8GB, reemplazo	Unidad	1	4.549.000	4.280.700
15.12	81111812	Batería Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	1	277.000	260.200
15.13	81111812	Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	1	4.122.000	3.878.600
					58.069.535	**52.324.200**
16		**STORAGE SERIES DS400 + CAJONERAS EXP 3000**				
16.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
16.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
16.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	15.138.000	14.246.800
16.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	699.000	657.600
16.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	11.425.000	8.378.300
16.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	7.759.565	7.303.200
16.7	81111812	Controladora de Disco, reemplazo	Unidad	1	19.766.000	18.603.100
16.8	81111812	Batería Cache, reemplazo	Unidad	1	8.715.000	8.201.900
16.9	81111812	Memoria Cache, reemplazo	Unidad	1	7.941.000	7.473.400
16.10	81111812	Módulos SFP 8GB, reemplazo	Unidad	1	5.896.000	5.548.300
16.11	81111812	Módulos ESM, reemplazo	Unidad	1	9.660.000	9.091.100
16.12	81111812	Cable SAS, reemplazo	Unidad	1	1.659.000	1.560.900
					92.216.065	**84.030.600**
17		**LIBRERÍA TAPE BACKUP TS3310**				
17.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
17.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
17.3	81111812	Reparación de remplazo de la placa principal, reemplazo	Unidad	1	7.981.000	7.511.300
17.4	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	5.358.000	5.042.200
17.5	81111812	Puerta de Acceso con Panel de Operaciones, reemplazo	Unidad	1	9.142.000	8.603.900
17.6	81111812	Control de Librería Blade, reemplazo	Unidad	1	14.473.800	13.622.400
17.7	81111812	Conjunto de Ejes y Ensambladores en Y, reemplazo	Unidad	1	14.701.000	13.835.500

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Abog. Karen Liz Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Carlos Miranda
Área de Gestión Documental
C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

00230

17.8	81111812	Tarjeta de almacenamiento Flash LCB, reemplazo	Unidad	1	3.569.000	3.358.300
17.9	81111812	Módulo de montaje de Cintas LTO, reemplazo	Unidad	1	16.088.000	15.141.000
17.10	81111812	Lector de Cintas LTO Ultrium, reemplazo	Unidad	1	19.550.000	18.399.700
17.11	81111812	Cartuchos de limpiezas IBM, reemplazo	Unidad	1	1.508.000	1.419.000
					95.928.300	**89.899.300**
18			**STORAGE QNAP**			
18.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.419.000	1.064.300
18.2	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	15.128.000	14.237.300
18.3	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	673.000	632.900
18.4	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	11.100.450	8.140.400
18.5	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	7.664.000	7.212.800
18.6	81111812	Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	1	4.674.000	4.398.900
					40.658.450	**35.686.600**
19			**WORKS MSA 1000**			
19.1	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	4.672.000	4.396.600
19.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	32.920.800	24.690.600
19.3	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
					39.150.800	**30.553.500**
20			**PROLIANT DL580 G5**			
20.1	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	3.293.000	2.469.100
20.2	81111812	Cambio de disco	Unidad	1	6.754.000	6.356.200
20.3	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.345.010	6.119.700
20.4	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
20.5	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	2.993.000	2.816.600
					22.943.010	**19.227.900**
21			**PROLIANT DL380 G6**			
21.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
21.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	3.292.080	2.469.100
21.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	2.993.000	2.816.600
21.4	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.345.010	6.119.700
					16.188.090	**12.871.700**
22			**MSL4048-LTO4**			
22.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
22.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	3.292.080	2.469.100
22.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	2.993.000	2.816.600
22.4	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.345.010	6.119.700
					16.188.090	**12.871.700**
23			**HITACHI AMS2300**			
23.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
23.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	3.292.080	2.469.100
23.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	2.993.000	2.816.600
23.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	673.000	632.900
23.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	8.345.010	6.119.700
23.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.448.000	4.186.100
23.7	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	4.744.190	4.465.200
23.8	81111812	Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	1	4.775.000	4.493.500
23.9	81111812	Placa Madre, reemplazo	Unidad	1	7.187.000	6.763.900
23.10	81111812	Fuente DC Backplane, reemplazo	Unidad	1	4.524.000	4.257.000
					42.539.280	**37.670.300**
24			**HP STORAGE WORKS X1400 G2**			
24.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
24.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
24.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	9.608.995	9.043.800
24.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	699.000	657.600
24.5	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	7.132.000	6.711.900
24.6	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	9.475.050	6.948.400
24.7	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	3.698.860	3.481.300
24.8	81111812	Modulo Controlador RAID de discos, reemplazo	Unidad	1	7.338.000	6.905.800
24.9	81111812	Batería Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	1	277.000	260.200
24.10	81111812	Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	1	4.046.000	3.807.700
24.11	81111812	Cable SAS, reemplazo	Unidad	1	1.659.000	1.560.900
					47.491.405	**42.343.600**
25			**DELL POWER EDGE R710**			
25.1	81111812	Actualización de firmware	Unidad	1	1.558.000	1.466.300
25.2	81111812	Mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.999.500	1.499.700
25.3	81111812	Fuente averiada, reemplazo	Unidad	1	5.498.000	5.173.700
25.4	81111812	Cooler averiado, reemplazo	Unidad	1	672.500	632.900
25.5	81111812	Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	1	9.669.840	7.091.300

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Carlos Miranda
Área de Gestión Documental
R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

Abog. Karen Liz Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

25.6	81111812	Memoria averiada, reemplazo	Unidad	1	4.333.000	4.077.300
25.7	81111812	Procesador averiado, reemplazo	Unidad	1	7.132.000	6.711.900
25.8	81111812	Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	1	4.725.000	4.446.200
25.9	81111812	Placa Madre, reemplazo	Unidad	1	7.977.000	7.507.500
25.10	81111812	Tarjeta PCI-x HBA FC 4GB, reemplazo	Unidad	1	4.594.000	4.323.300
25.11	81111812	Batería Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	1	277.000	260.200
					48.435.840	**43.190.300**
TOTAL					1.003.305.745	885.155.400

POSICIÓN	OFERENTE	PRECIO OFERTADO	PRESENTA MARGEN DE PREFERENCIA	APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA (+ 20% DEL VALOR OFERTADO)	VALOR AUMENTADO EN BASE AL PORCENTAJE	PRECIO OFERTADO + VALOR AUMENTADO EN BASE AL %
1	SSD S.R.L	1.003.305.745	NO	20%	200.661.149	**1.203.966.894**
2	DATALAB S.A	885.155.400	SI	0%	-	**885.155.400**

Minimo:	***250.000.000***
Maximo	***500.000.000***

JOSE CABRERA
Representante Técnico
Departamento de Informática - CRA - DA

RAMÓN SOLIS
Representante Técnico
Departamento de Informática - CRA - DA

CARLOS MIRANDA
Representante de la Coordinación de Recursos Administrativos - DA

KAREN ROMERO
Representante de la Dirección Administrativa