INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 03/2022 - CD N° 04/2022 "Servicio Mecanizado del Manchón y Tornillos del Accionamiento Principal Molino 1 del CIP. Villeta"- ID N° 411.769.

Item	Descripción	FIERROS GUARANÍ de MARIA JULIA PLANAS					WILKO TORNERIA Y CROMADO de WALDEMAR WILLMS LOWEN				
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total Gs. (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total Gs. (IVA incluido)
	Servicio mecanizado del manchon y tornillos del accionamiento principal del molino I del Cip Villeta con ID: 411769										
1	Servicio de encamisado de la masa central del manchón del accionamiento principal del Molino 1. Confeccionado en hierro fundido, con ajuste de precisión. Con ajuste de chavetera interna y externa	Unidad	Unidad	1	33.400.000	33.400.000	Unidad	Unidad	1	35.392.000	35.392.000
2	Servicio de fabricación de bulones confeccionados en acero SAE 4340. medidas M36x5?. Debe incluir arandela plana M36 de 3mm de espesor confeccionado con el mismo material. Los bulones deberán ser de cabeza hexagonal.	Unidad	Unidad	8	455.000	3.640.000	Unidad	Unidad	8	471.000	3.768.000
3	Servicio de fabricación de bulones confeccionados en acero SAE 4340. Medias M30x5?. Debe incluir arandela plana M36 de 3mm de espesor confeccionado con el mismo material. Los bulones deberán ser de cabeza hexagonal.	Unidad	Unidad	30	321.000	9.630.000	Unidad	Unidad	30	338.700	10.161.000
4	Servicio de rectificación del orificio pasante M32 en manchón del acople del accionamiento principal Molino 1.	Unidad	Unidad	30	76.000	2.280.000	Unidad	Unidad	30	79.500	2.385.000
	Precio Total IVA. INCLUIDO					48.950.000					51.706.000

OBSERVACION: NINGUNA.-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Edgar M. Colman M.
Jefe Dpto. de Licitaciones
y Compras Menores
I.N.C.

Luis R. Talavera P.