MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO llamado REPARACIÓN MENOR DE CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN con ID: 374043

					AUTOMEX		AUTO CENTER		TALLER DM	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78181508-001	Mantenimiento y reparacion con Provisión de Repuestos CAMION Sterling Doble Eje Tumba	Unidad Medida Global							
1.1		reparación de bomba inyectora	Unidad	1	400,000	400,000	566,160	566,160	590,000	590,000
1.2		reparacion de mecanismo de alta y baja	Unidad	1	300,000	300,000	404,400	404,400	422,000	422,000
1.3		cambio de amortiguador delantera	Unidad	1	300,000	300,000	323,520	323,520	337,000	337,000
1.4		reparacion de bomba inyectora	Unidad	1	400,000	400,000	808,800	808,800	843,000	843,000
1.5		reparacion de bujes elesticos	Unidad	1	200,000	200,000	202,200	202,200	211,000	211,000
1.6		reparacion de sinfin	Unidad	1	300,000	300,000	283,080	283,080	295,000	295,000
1.7		cambio de filtro de aceite de motor	Unidad	1	15,000	15,000	121,320	121,320	127,000	127,000
1.8		cambio de filtro con trampa de agua	Unidad	1	200,000	200,000	202,200	202,200	211,000	211,000
1.9		cambio de filtro de combustible	Unidad	1	150,000	150,000	121,320	121,320	127,000	127,000
1.10		cambio de centralizador	Unidad	1	250,000	250,000	363,960	363,960	380,000	380,000
2	78181507-001	Mantenimiento y reparacion con Provisión de Repuestos Hyundai Camion de Tumba HD720	Unidad Medida Global			0		0		
2.1		reparacion de automatico de arranque	Unidad	1	450,000	450,000	720,000	720,000	750,000	750,000
2.2		cambio de filtro de aceite de motor	Unidad	1	15,000	15,000	129,600	129,600	135,000	135,000
2.3		cambio de filtro de aire primario	Unidad	1	250,000	250,000	201,600	201,600	210,000	210,000
2.4		cambio de filtro de aire secundario	Unidad	1	250,000	250,000	201,600	201,600	210,000	210,000
2.5		cambio de filtro de combustible	Unidad	1	150,000	150,000	129,600	129,600	135,000	135,000
2.6		reparacion de radiador	Unidad	1	650,000	650,000	1,080,000	1,080,000	1,125,000	1,125,000
2.7		reparacion de sistema de freno completo	Unidad	1	650,000	650,000	1,080,000	1,080,000	1,125,000	1,125,000
2.8		reparacion de sinfin	Unidad	1	700,000	700,000	864,000	864,000	900,000	900,000
2.9		reparacion de cilindro de cachamba	Unidad	1	700,000	700,000	720,000	720,000	750,000	750,000
2.10		reparacion de bomba inyectora	Unidad	1	700,000	700,000	1,080,000	1,080,000	1,125,000	1,125,000
3	78181508-001	Mantenimiento y reparacion con Provisión de Repuestos CAMION KINGSTAR	Unidad Medida Global			0		0		
3.1		reparaci?n de motor de arranque	Unidad	1	100,000	100,000	88,320	88,320	92,500	92,500
3.2		reparaci?n de buje parrilla	Unidad	1	80,000	80,000	60,000	60,000	62,500	62,500

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

3.3		cambio de amortiguador delantera	Unidad	1	150,000	150,000	136,000	136,000	150,000	150,000
3.4		reparaci?n de disco de embragues	Unidad	1	200,000	200,000	175,200	175,200	182,500	182,500
3.5		reparaci?n cojinete de empujes	Unidad	1	200,000	200,000	192,000	192,000	200,000	200,000
3.6		reparaci?n de radiador	Unidad	1	100,000	100,000	87,360	87,360	91,000	91,000
3.7		reparaci?n de motor en general	Unidad	1	250,000	250,000	254,400	254,400	265,000	265,000
3.8		reparaci?n de amortiguador trasero	Unidad	1	300,000	300,000	276,000	276,000	287,500	287,500
3.9		reparaci?n bomba inyectora	Unidad	1	300,000	300,000	254,400	254,400	265,000	265,000
3.10		reparaci?n parte el?ctrica general	Unidad	1	200,000	200,000	198,720	198,720	207,000	207,000
4	78181507-001	Mantenimiento y reparacion con Provisión de Repuestos Nissan Serena - FURGON	Unidad Medida Global			0		0		
4.1		reparacion bomba inyectora	Unidad	1	500,000	500,000	647,040	647,040	674,000	674,000
4.2		reparacion de freno completo	Unidad	1	300,000	300,000	323,520	323,520	337,000	337,000
4.3		reparacion de radiador	Unidad	1	300,000	300,000	323,520	323,520	337,000	337,000
4.4		reparacion parte electrica en general	Unidad	1	350,000	350,000	404,400	404,400	421,000	421,500
4.5		cambio de filtro de aceite	Unidad	1	80,000	80,000	64,704	64,704	67,500	67,500
4.6		cambio de filtro de aire primario	Unidad	1	150,000	150,000	121,320	121,320	126,500	126,500
4.7		reparacion de elastico completo	Unidad	1	350,000	350,000	363,960	363,960	379,500	379,500
4.8		cambio de amortiguador completo de los 4	Unidad	1	500,000	500,000	647,040	647,040	674,500	674,500
4.9		reparacion de radiador	Unidad	1	300,000	300,000	485,568	485,568	505,800	505,800
5	78181507-001	Mantenimiento y reparacion con Provisión de Repuestos CAMION IZUZU 5000 KG - KING STAR	Unidad Medida Global			0		0		
5.1		reparaci?n de motor de arranque	Unidad	1	100,000	100,000	88,320	88,320	92,500	92,500
5.2		reparaci?n de buje parrilla	Unidad	1	80,000	80,000	60,000	60,000	62,500	62,500
5.3		cambio de amortiguador delantera	Unidad	1	150,000	150,000	136,800	136,800	142,500	142,500
5.4		reparaci?n de disco de embragues	Unidad	1	100,000	100,000	175,200	175,200	182,500	182,500
5.5		reparaci?n cojinete de empujes	Unidad	1	200,000	200,000	192,000	192,000	200,000	200,000
5.6		reparaci?n de radiador	Unidad	1	100,000	100,000	87,360	87,360	91,000	91,000
5.7		reparaci?n de motor en general	Unidad	1	300,000	300,000	254,400	254,400	265,000	265,000
5.8		reparaci?n de amortiguador trasero	Unidad	1	300,000	300,000	276,000	276,000	287,500	287,500
5.9		reparaci?n bomba inyectora	Unidad	1	300,000	300,000	254,400	254,400	265,000	265,000
5.10		reparaci?n parte el?ctrica general	Unidad	1	220,000	220,000	198,720	198,720	207,000	207,000
					TOTAL:	13,590,000	TOTAL:	16,430,032	TOTAL:	17,129,800

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC