06(seis)

Anexo 2 _ Cuadro Comparativo de Ofertas

Concurso de Ofertas N° 21/2017 Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner _ ID N° 339.388

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramon Fernandez Alfonso	OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero
1		81111812- Mantenimiento y Reparacion de Impresora HP DESKJET 3920							
1.1		Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	50.000
1.2		Cambio de canasta	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	75.000
1.3		Cambio de cabezal	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	80.000
1.4		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.598	25.000	20.000
1.5		Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	22.900	23.517	25.000	25.000
1.6		Cambio de carcaza	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	65.000	75.000
1.7		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	22.900	58.793	35.000	30.000
1.8		Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	38.000	23.517	45.000	45.000
1.9		Cambio de fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	57.000	39.195	80.000	80.000
1.10		Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
1.11		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
2		81111812- Mantenimiento y Reparacion de Impresora HP DESKJET D1360							
2.1		Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	50.000
2.2		Cambio de canasta	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	70.000
2.3		Cambio de cabezal	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	80.000
2.4		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.598	25.000	20.000
2.5		Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	22.900	23.517	25.000	25.000
2.6		Cambio de carcaza	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	65.000	75.000
2.7		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	22.900	58.793	35.000	30.000
2.8		Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	38.000	23.517	45.000	45.000
2.9		Cambio de fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	57.000	39.195	80.000	80.000
2.10		Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
2.11		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
3		81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora HP DESKJET D1560							
3.1		Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	45.000
3.2		Cambio de canasta	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	70.000
3.3		Cambio de cabezal	Unidad	EVENTO	1	38.000	58.793	80.000	80.000
3.4		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	57.000	19.598	25.000	20.000
3.5		Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	22.900	23.517	25.000	25.000
3.6		Cambio de carcaza	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	65.000	70.000
3.7		Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	22.900	23.517	35.000	35.000
3.8		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	38.000	58.793	45.000	50.000
3.9		Cambio de fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	57.000	39.195	80.000	80.000
3.10		Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
3.11		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
4		81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora HP DESKJET D2460							
4.1		Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	45.000
4.2		Cambio de canasta	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	70.000
4.3		Cambio de cabezal	Unidad	EVENTO	1	5.700	58.793	80.000	70.000
4.4		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.598	25.000	20.000
4.5		Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	22.900	23.517	25.000	25.000
4.6		Cambio de carcaza	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	65.000	60.000
4.7		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	22.900	58.793	35.000	30.000
4.8		Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	38.000	23.517	45.000	40.000
4.9		Cambio de fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	57.000	39.195	80.000	60.000
4.10		Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
4.11		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
5		81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion HP DESKJET D43							
5.1		Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	45.000
5.2		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	65.000
5.3		Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	60.000
5.4		Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	68.500	70.551	75.000	80.000
5.5		Cambio de L?mpara de esc?ner	Unidad	EVENTO	1	30.500	31.356	35.000	35.000
5.6		Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.598	20.475	20.000
5.7		Cambio de fuente de alimentaci?n externa	Unidad	EVENTO	1	45.500	31.356	70.000	60.000
5.8		Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	35.000
5.9		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	35.000
6		81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion HP DESKJET F218							
6.1		Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	45.000
6.2		Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	60.000
6.3		Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	68.500	70.551	80.000	80.000
6.4		Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.598	20.475	20.000
6.5		Cambio de L?mpara de Esc?ner	Unidad	EVENTO	1	30.500	31.356	35.000	40.000
6.6		Cambio de fuente de alimentaci?n externa	Unidad	EVENTO	1	30.500	47.034	50.000	40.000
6.7		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	75.000
6.8		Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
6.9		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
7		81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion HP DESKJET F38(							
7.1		Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	45.000
7.2		Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	75.000
7.3		Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	57.000	70.551	80.000	80.000
7.4		Cambio de L?mpara de Esc?ner	Unidad	EVENTO	1	68.500	31.356	50.000	40.000
7.5		Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	30.500	19.598	20.475	25.000
7.6		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	19.000	58.793	80.000	70.000
7.7		Cambio de fuente de alimentaci?n externa	Unidad	EVENTO	1	45.500	47.034	70.000	55.000
7.8		Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
7.9		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	
8		81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion HP DESKJET F42							
8.1		Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	45.000
8.2		Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	70.000
8.3		Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	57.000	70.551	80.000	80.000
8.4		Cambio de fuente de alimentaci?n externa	Unidad	EVENTO	1	68.500	47.034	50.000	60.000

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Acción Social

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC

Abog. María L. Galván Del Puerto
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. N° 5.050

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

8.5	Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	30.500	58.793	61.425	70.000
8.6	Cambio de L?mpara de Esc?ner	Unidad	EVENTO	1	19.000	31.356	80.000	40.000
8.7	Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	45.500	19.598	70.000	20.000
8.8	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
8.9	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
9	81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion HP PHOTOSMART D110 SERIES							
9.1	Cambio Cinta Encoder	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	50.000	45.000
9.2	Cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	80.000	70.000
9.3	Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	57.000	70.551	80.000	80.000
9.4	Cambio de fuente de alimentaci?n externa	Unidad	EVENTO	1	68.500	47.034	50.000	60.000
9.5	Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	30.500	58.793	61.425	70.000
9.6	Cambio de L?mpara de Esc?ner	Unidad	EVENTO	1	19.000	31.356	80.000	40.000
9.7	Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	45.500	19.598	70.000	20.000
9.8	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
9.9	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	40.000
10	81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion BROTHER MFC-8							
10.1	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.387.913	1.494.675	1.494.700
10.2	Cambio de engranajes Fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	62.712	65.520	85.000
10.3	Cambio de termistor	Unidad	EVENTO	1	85.000	86.229	90.090	102.000
10.4	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	EVENTO	1	880.000	913.244	954.135	955.000
10.5	Cambio de calentador cer?mico Fusor	Unidad	EVENTO	1	320.000	337.077	352.170	353.000
10.6	Cambio de Film Fusor	Unidad	EVENTO	1	340.000	360.594	376.740	377.000
10.7	Cambio de cilindro fusor	Unidad	EVENTO	1	475.000	489.938	511.875	512.000
10.8	Cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	210.000	219.492	229.320	230.000
10.9	Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	710.000	711.068	765.765	766.000
10.10	Cambio Kit de engranaje	Unidad	EVENTO	1	320.000	337.077	352.170	352.200
10.11	Cambio Rulem?n de presi?n	Unidad	EVENTO	1	280.000	293.963	307.125	307.200
10.12	Cambio Z?calo de corona	Unidad	EVENTO	1	135.000	141.102	147.420	147.500
10.13	Cambio Corona de limpieza	Unidad	EVENTO	1	175.000	180.297	188.370	188.500
10.14	Cambio Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	330.000	340.997	356.265	356.500
10.15	Cambio Corona de transparencia	Unidad	EVENTO	1	295.000	305.721	319.410	320.000
10.16	Cambio Rodillo de tefl?n	Unidad	EVENTO	1	135.000	141.102	147.420	147.500
10.17	Cambio de bujes del rodillo de presi?n de fus	Unidad	EVENTO	1	80.000	86.229	90.090	93.000
10.18	Cambio de engranaje del mecanismo de fusor	Unidad	EVENTO	1	98.000	101.907	106.470	106.500
10.19	Reaparici?n de placa principal por problema c	Unidad	EVENTO	1	380.000	391.950	585.000	410.000
10.20	Cambio leva sost?n izquierdo	Unidad	EVENTO	1	170.000	176.378	184.275	185.000
10.21	Cambio leva sost?n derecho	Unidad	EVENTO	1	170.000	176.378	184.275	184.500
10.22	Reparaci?n mecanismo del engranaje de acop	Unidad	EVENTO	1	240.000	254.768	266.175	266.500
10.23	Cambio soporte de engranaje	Unidad	EVENTO	1	240.000	254.768	266.175	266.200
10.24	Cambio de ruedas de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	68.000	70.551	73.710	75.000
10.25	Cambio de cinta de arrastre	Unidad	EVENTO	1	935.000	964.197	1.007.370	1.007.500
10.26	Memoria	Unidad	EVENTO	1	320.000	337.077	352.170	353.000
10.27	Switch	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	47.000
10.28	Cooler	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	103.000
10.29	Fuente	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.430.618	1.494.675	1.495.000
10.30	Placa madre	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.669.707	1.744.470	1.745.000
10.31	Rodillo de presi?n superior	Unidad	EVENTO	1	270.000	282.204	294.840	295.000
10.32	Rodillo de salida	Unidad	EVENTO	1	255.000	266.526	278.460	278.500
10.33	Rodillo de calor	Unidad	EVENTO	1	550.000	568.328	593.775	594.000
10.34	Cambio Juego de collaretas	Unidad	EVENTO	1	590.000	611.442	638.820	639.000
10.35	Cabio de correa dentadas	Unidad	EVENTO	1	135.000	141.102	147.420	147.500
10.36	Display	Unidad	EVENTO	1	330.000	340.997	356.265	356.500
10.37	Panel Frontal	Unidad	EVENTO	1	415.000	431.145	500.000	451.000
10.38	Kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	500.000	517.374	772.200	540.600
10.39	Placa de red	Unidad	EVENTO	1	170.000	176.378	250.000	185.000
10.40	Cambio de rodillos varios	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	61.425	70.000
10.41	Cambio de Correa del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	61.425	70.000
10.42	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	57.000	70.551	61.425	70.000
10.43	Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	295.000	305.721	319.410	320.000
10.44	Cambio de L?mpara de esc?ner	Unidad	EVENTO	1	260.000	270.446	282.555	283.000
10.45	Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	120.000
10.46	Cambio de sensores de papel	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	120.000
10.47	Cambio de sensor de la tapa del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	120.000
10.48	Cambio de Fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	455.000	470.340	491.400	492.000
10.49	Cambio de unidad laser	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.352.228	1.412.775	1.413.000
10.50	Cambio de formater	Unidad	EVENTO	1	2.020.000	2.085.174	2.178.540	2.179.000
10.51	Cambio de Bandeja ADF	Unidad	EVENTO	1	360.000	372.353	389.025	390.000
10.52	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	360.000	372.353	389.025	390.000
10.53	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	115.000
10.54	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	115.000
11	81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion Laser CANON 14							
11.1	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.575.000	1.509.008	1.576.575	1.577.000
11.2	Cambio de engranajes Fusor	Unidad	EVENTO	1	65.500	62.712	65.520	75.000
11.3	Cambio de termistor	Unidad	EVENTO	1	90.000	86.229	90.090	115.000
11.4	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	EVENTO	1	950.000	913.244	954.135	955.000
11.5	Cambio de calentador cer?mico Fusor	Unidad	EVENTO	1	350.000	337.077	352.170	352.500
11.6	Cambio de Film Fusor	Unidad	EVENTO	1	375.000	360.594	376.740	377.000
11.7	Cambio de cilindro fusor	Unidad	EVENTO	1	510.000	489.938	511.875	512.000
11.8	Cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	230.000	219.492	229.320	
11.9	Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	765.000	732.947	765.765	766.000
11.10	Cambio Kit de engranaje	Unidad	EVENTO	1	350.000	337.077	352.170	352.500
11.11	Cambio Rulem?n de presi?n	Unidad	EVENTO	1	305.000	293.963	307.125	308.000
11.12	Cambio Z?calo de corona	Unidad	EVENTO	1	145.000	141.102	147.420	150.000
11.13	Cambio Corona de limpieza	Unidad	EVENTO	1	185.000	180.297	207.270	207.500
11.14	Cambio Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	355.000	340.997	356.265	356.500
11.15	Cambio Corona de transparencia	Unidad	EVENTO	1	320.000	305.721	319.410	319.500
11.16	Cambio Rodillo de tefl?n	Unidad	EVENTO	1	145.000	141.102	147.420	150.000
11.17	Cambio de bujes del rodillo de presi?n de fus	Unidad	EVENTO	1	90.000	86.229	90.090	115.000
11.18	Cambio de engranaje del mecanismo de fusor	Unidad	EVENTO	1	105.000	101.907	106.470	115.000
11.19	Reaparici?n de placa principal por problema c	Unidad	EVENTO	1	410.000	391.950	500.000	410.000
11.20	Cambio leva sost?n izquierdo	Unidad	EVENTO	1	180.000	176.378	184.275	185.000

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC

Abog. María E. Galván Del
Directora Jurídica
Mat. C.S.J. Nº 5.050

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Accion Social

07(siete)

11.21	Cambio leva sost?n derecho	Unidad	EVENTO 1	180.000	176.378	184.275	185.000
11.22	Reparaci?n mecanismo del engranaje de acop	Unidad	EVENTO 1	265.000	254.768	266.175	266.500
11.23	Cambio soporte de engranaje	Unidad	EVENTO 1	265.000	254.768	266.175	266.500
11.24	Cambio de ruedas de alimentaci?n	Unidad	EVENTO 1	75.000	70.551	73.710	103.000
11.25	Cambio de cinta de arrastre	Unidad	EVENTO 1	1.010.000	964.197	1.007.370	1.007.500
11.26	Memoria	Unidad	EVENTO 1	3.550.000	337.077	352.170	352.500
11.27	Switch	Unidad	EVENTO 1	41.000	39.195	40.950	45.000
11.28	Cooler	Unidad	EVENTO 1	100.000	97.988	102.375	120.000
11.29	Fuente	Unidad	EVENTO 1	1.500.000	1.430.618	1.494.675	1.495.000
11.30	Placa madre	Unidad	EVENTO 1	1.750.000	1.669.707	1.744.470	1.745.000
11.31	Rodillo de presi?n superior	Unidad	EVENTO 1	290.000	282.204	294.840	295.000
11.32	Rodillo de salida	Unidad	EVENTO 1	275.000	266.526	278.460	278.500
11.33	Rodillo de calor	Unidad	EVENTO 1	590.000	568.328	593.775	594.000
11.34	Juego de collaretas	Unidad	EVENTO 1	630.000	611.442	638.820	639.000
11.35	Cambio de correa dentadas	Unidad	EVENTO 1	145.000	141.102	147.420	148.000
11.36	Display	Unidad	EVENTO 1	355.000	340.997	500.000	356.500
11.37	Panel Frontal	Unidad	EVENTO 1	450.000	431.145	500.000	450.500
11.38	Kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO 1	540.000	517.374	540.540	540.600
11.39	Placa de red	Unidad	EVENTO 1	180.000	176.378	250.000	185.000
11.40	Cambio de rodillos varios	Unidad	EVENTO 1	60.000	58.793	61.425	70.000
11.41	Cambio de Correa del esc?ner	Unidad	EVENTO 1	60.000	58.793	61.425	70.000
11.42	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO 1	70.000	70.551	73.710	85.000
11.43	Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO 1	320.000	305.721	319.410	320.000
11.44	Cambio de L?mpara de esc?ner	Unidad	EVENTO 1	280.000	270.446	282.555	283.000
11.45	Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO 1	100.000	97.988	102.375	120.000
11.46	Cambio de sensores	Unidad	EVENTO 1	100.000	97.988	102.375	120.000
11.47	Cambio de sensor de la tapa del esc?ner	Unidad	EVENTO 1	100.000	97.988	102.375	120.000
11.48	Cambio de Fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO 1	490.000	470.340	491.400	492.000
11.49	Cambio de unidad laser	Unidad	EVENTO 1	1.600.000	1.501.988	1.617.525	1.618.000
11.50	Cambio de formater	Unidad	EVENTO 1	2.170.000	2.022.930	2.178.540	2.179.000
11.51	Cambio de Bandeja ADF	Unidad	EVENTO 1	390.000	372.353	500.000	389.500
11.52	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO 1	390.000	372.353	500.000	389.500
11.53	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO 1	100.000	97.988	102.375	120.000
11.54	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO 1	100.000	97.988	102.375	120.000
12	81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion KYOCERA FS-103						
12.1	Cambio de rodillo (Pulley Feed)	Unidad	EVENTO 1	285.000	293.963	307.125	308.000
12.2	Cambio de rodillo (Pulley Pickup)	Unidad	EVENTO 1	285.000	293.963	307.125	308.000
12.3	Cambio de rodillo (Retard Roll)	Unidad	EVENTO 1	285.000	293.963	307.125	308.000
12.4	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO 1	1.500.000	1.548.203	2.300.000	1.618.000
12.5	Cambio de engranajes Fusor	Unidad	EVENTO 1	60.000	62.712	65.520	75.000
12.6	Cambio de termistor	Unidad	EVENTO 1	85.000	86.229	90.090	110.000
12.7	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	EVENTO 1	880.000	913.244	954.135	954.500
12.8	Cambio de calentador cer?mico Fusor	Unidad	EVENTO 1	320.000	337.077	352.170	352.500
12.9	Cambio de Film Fusor	Unidad	EVENTO 1	350.000	360.594	376.740	377.000
12.10	Cambio de cilindro fusor	Unidad	EVENTO 1	475.000	489.938	511.875	512.000
12.11	Cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO 1	210.000	219.492	229.320	230.000
12.12	Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	EVENTO 1	710.000	732.947	765.765	767.000
12.13	Cambio Kit de engranaje	Unidad	EVENTO 1	320.000	337.077	352.170	352.500
12.14	Cambio Rulem?n de presi?n	Unidad	EVENTO 1	285.000	293.963	307.125	307.500
12.15	Cambio Z?calo de corona	Unidad	EVENTO 1	135.000	141.102	147.420	150.000
12.16	Cambio Corona de limpieza	Unidad	EVENTO 1	175.000	180.297	188.370	188.500
12.17	Cambio Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO 1	330.000	340.997	356.265	356.500
12.18	Cambio Corona de transparencia	Unidad	EVENTO 1	295.000	305.721	319.410	320.000
12.19	Cambio Rodillo de tefl?n	Unidad	EVENTO 1	135.000	141.102	147.420	150.000
12.20	Cambio de bujes del rodillo de presi?n de fus	Unidad	EVENTO 1	80.000	86.229	90.090	95.000
12.21	Cambio de engranaje del mecanismo de fusor	Unidad	EVENTO 1	98.000	101.907	106.470	107.000
12.22	Reaparici?n de placa principal por problema c	Unidad	EVENTO 1	380.000	391.950	409.500	410.000
12.23	Cambio leva sost?n izquierdo	Unidad	EVENTO 1	170.000	176.378	184.275	185.000
12.24	Cambio leva sost?n derecho	Unidad	EVENTO 1	170.000	176.378	184.275	185.000
12.25	Reparaci?n mecanismo del engranaje de acop	Unidad	EVENTO 1	245.000	254.768	266.175	266.500
12.26	Cambio soporte de engranaje	Unidad	EVENTO 1	245.000	254.768	266.175	266.500
12.27	Cambio de ruedas de alimentaci?n	Unidad	EVENTO 1	68.500	70.551	73.710	85.000
12.28	Cambio de cinta de arrastre	Unidad	EVENTO 1	935.000	964.197	1.007.370	1.007.500
12.29	Memoria	Unidad	EVENTO 1	325.000	337.077	352.170	352.500
12.30	Switch	Unidad	EVENTO 1	38.000	39.195	40.950	45.000
12.31	Cooler	Unidad	EVENTO 1	95.000	97.988	102.375	120.000
12.32	Fuente	Unidad	EVENTO 1	1.380.000	1.430.618	1.494.675	1.495.000
12.33	Placa madre	Unidad	EVENTO 1	1.600.000	1.669.707	1.744.470	1.745.000
12.34	Rodillo de presi?n superior	Unidad	EVENTO 1	270.000	282.204	294.840	295.000
12.35	Rodillo de salida	Unidad	EVENTO 1	255.000	266.526	278.460	278.500
12.36	Rodillo de calor	Unidad	EVENTO 1	550.000	568.328	593.775	594.000
12.37	Juego de collaretas	Unidad	EVENTO 1	590.000	611.442	638.820	639.000
12.38	Cambio de correa dentadas	Unidad	EVENTO 1	135.000	141.102	147.420	150.000
12.39	Display	Unidad	EVENTO 1	330.000	340.997	500.000	356.500
12.40	Panel Frontal	Unidad	EVENTO 1	415.000	431.145	500.000	453.000
12.41	Kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO 1	500.000	517.374	770.000	541.000
12.42	Placa de red	Unidad	EVENTO 1	170.000	176.378	184.275	243.000
12.43	Cambio de rodillos varios	Unidad	EVENTO 1	57.000	58.793	61.425	75.000
12.44	Cambio de Correa del esc?ner	Unidad	EVENTO 1	57.000	58.793	61.425	75.000
12.45	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO 1	68.000	70.551	73.710	85.000
12.46	Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO 1	295.000	305.721	319.410	320.000
12.47	Cambio de L?mpara de esc?ner	Unidad	EVENTO 1	260.000	270.446	282.555	283.000
12.48	Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO 1	95.000	97.988	102.375	103.000
12.49	Cambio de sensores	Unidad	EVENTO 1	95.000	97.988	102.375	103.000
12.50	Cambio de sensor de la tapa del esc?ner	Unidad	EVENTO 1	95.000	97.988	102.375	103.000
12.51	Cambio de Fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO 1	455.000	470.340	491.400	492.000
12.52	Cambio de unidad laser	Unidad	EVENTO 1	1.500.000	1.548.203	2.300.000	1.618.000
12.53	Cambio de formater	Unidad	EVENTO 1	2.020.000	2.085.174	2.178.540	2.179.000
12.54	Cambio de Bandeja ADF	Unidad	EVENTO 1	360.000	372.353	500.000	389.200
12.55	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO 1	360.000	372.353	500.000	389.200
12.56	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO 1	95.000	97.988	102.375	103.000

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Acción Social

C.P. Carlos C. Martinez S.
DUOC

Abog. Maria E. Galvan Tiefenthaler
Directora Juridica - S.A.S.
Mat. C.S.J. Nº 4.050

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

12.57	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	103.000
13	81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion HP LASERJET M2727 nf							
13.1	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.430.618	1.494.675	1.495.000
13.2	Cambio de engranajes Fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	62.712	65.520	80.000
13.3	Cambio de termistor	Unidad	EVENTO	1	80.000	86.229	90.090	110.000
13.4	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	EVENTO	1	880.000	913.244	954.135	970.000
13.5	Cambio de calentador cer?mico Fusor	Unidad	EVENTO	1	320.000	337.077	352.170	352.500
13.6	Cambio de Film Fusor	Unidad	EVENTO	1	350.000	360.594	376.740	378.000
13.7	Cambio de cilindro fusor	Unidad	EVENTO	1	475.000	489.938	511.875	512.000
13.8	Cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	210.000	219.492	229.320	230.000
13.9	Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	710.000	732.947	765.765	767.000
13.10	Cambio Kit de engranaje	Unidad	EVENTO	1	320.000	337.077	352.170	352.500
13.11	Cambio Rulem?n de presi?n	Unidad	EVENTO	1	285.000	293.963	307.125	307.500
13.12	Cambio Z?calo de corona	Unidad	EVENTO	1	135.000	141.102	147.420	147.500
13.13	Cambio Corona de limpieza	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.297	188.370	188.500
13.14	Cambio Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	330.000	340.997	356.265	356.500
13.15	Cambio Corona de transparencia	Unidad	EVENTO	1	295.000	305.721	319.410	319.500
13.16	Cambio Rodillo de tefl?n	Unidad	EVENTO	1	135.000	141.102	147.420	147.500
13.17	Cambio de bujes del rodillo de presi?n de fus	Unidad	EVENTO	1	80.000	86.229	90.090	92.000
13.18	Cambio de engranaje del mecanismo de fuso	Unidad	EVENTO	1	98.000	101.907	106.470	106.500
13.19	Reaparici?n de placa principal por problema	Unidad	EVENTO	1	380.000	391.950	409.500	410.000
13.20	Cambio leva sost?n izquierdo	Unidad	EVENTO	1	170.000	176.378	184.275	184.500
13.21	Cambio leva sost?n derecho	Unidad	EVENTO	1	170.000	176.378	184.275	184.500
13.22	Reparaci?n mecanismo del engranaje de aco	Unidad	EVENTO	1	245.000	254.768	266.175	266.500
13.23	Cambio soporte de engranaje	Unidad	EVENTO	1	245.000	254.768	266.175	266.500
13.24	Cambio de ruedas de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	68.500	70.551	73.710	75.000
13.25	Cambio de cinta de arrastre	Unidad	EVENTO	1	935.000	964.197	1.007.370	1.007.500
13.26	Memoria	Unidad	EVENTO	1	320.000	337.077	352.170	352.500
13.27	Switch	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	45.000
13.28	Cooler	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	103.000
13.29	Fuente	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.430.618	1.494.675	1.495.000
13.30	Placa madre	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.669.707	1.744.470	1.745.000
13.31	Rodillo de presi?n superior	Unidad	EVENTO	1	270.000	282.204	294.840	295.000
13.32	Rodillo de salida	Unidad	EVENTO	1	255.000	266.526	278.460	278.500
13.33	Rodillo de calor	Unidad	EVENTO	1	550.000	568.328	593.775	594.000
13.34	Juego de collaretas	Unidad	EVENTO	1	590.000	611.442	638.820	639.000
13.35	Cambio de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	135.000	141.102	147.420	147.500
13.36	Display	Unidad	EVENTO	1	330.000	340.997	500.000	356.500
13.37	Panel Frontal	Unidad	EVENTO	1	415.000	431.145	500.000	450.500
13.38	Kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	500.000	517.374	770.000	541.000
13.39	Placa de red	Unidad	EVENTO	1	170.000	176.378	184.275	184.500
13.40	Cambio de rodillos varios	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	61.425	75.000
13.41	Cambio de Correa del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	61.425	70.000
13.42	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	68.500	70.551	73.710	85.000
13.43	Cambio del cristal del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	295.000	305.721	319.410	319.500
13.44	Cambio de L?mpara de esc?ner	Unidad	EVENTO	1	260.000	270.446	282.555	283.000
13.45	Cambio de Cable flat del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	102.500
13.46	Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	102.500
13.47	Cambio de sensor de la tapa del esc?ner	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	102.500
13.48	Cambio de Fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	455.000	470.340	491.400	491.500
13.49	Cambio de unidad laser	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.311.863	2.000.000	1.413.000
13.50	Cambio de formater	Unidad	EVENTO	1	2.020.000	2.022.930	2.178.540	2.179.000
13.51	Cambio de Bandeja ADF	Unidad	EVENTO	1	360.000	372.353	500.000	389.500
13.52	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	360.000	372.353	500.000	389.500
13.53	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	102.500
13.54	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	102.500
14	81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Laser Color CANON LBP7780C							
14.1	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.387.913	1.494.675	1.495.000
14.2	Cambio de engranajes Fusor	Unidad	EVENTO	1	65.000	62.712	65.520	80.000
14.3	Cambio de termistor	Unidad	EVENTO	1	90.000	86.229	90.090	102.000
14.4	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	EVENTO	1	950.000	913.244	954.135	954.500
14.5	Cambio de calentador cer?mico Fusor	Unidad	EVENTO	1	350.000	337.077	352.170	352.500
14.6	Cambio de Film Fusor	Unidad	EVENTO	1	375.000	360.594	376.740	377.000
14.7	Cambio de cilindro fusor	Unidad	EVENTO	1	510.000	489.938	511.875	512.000
14.8	Cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	225.000	219.492	229.320	229.500
14.9	Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	765.000	732.947	765.765	766.000
14.10	Cambio Kit de engranaje	Unidad	EVENTO	1	350.000	337.077	352.170	352.500
14.11	Cambio Rulem?n de presi?n	Unidad	EVENTO	1	300.000	293.963	307.125	307.500
14.12	Cambio Z?calo de corona	Unidad	EVENTO	1	145.000	141.102	147.420	147.500
14.13	Cambio Corona de limpieza	Unidad	EVENTO	1	185.000	180.297	188.370	188.500
14.14	Cambio Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	355.000	340.997	356.265	356.500
14.15	Cambio Corona de transparencia	Unidad	EVENTO	1	320.000	305.721	319.410	319.500
14.16	Cambio Rodillo de tefl?n	Unidad	EVENTO	1	145.000	141.102	147.420	150.000
14.17	Cambio de bujes del rodillo de presi?n de fus	Unidad	EVENTO	1	90.000	86.229	90.090	95.000
14.18	Cambio de engranaje del mecanismo de fuso	Unidad	EVENTO	1	105.000	101.907	106.470	106.500
14.19	Reaparici?n de placa principal por problema	Unidad	EVENTO	1	410.000	391.950	409.500	410.000
14.20	Cambio leva sost?n izquierdo	Unidad	EVENTO	1	185.000	176.378	184.275	184.500
14.21	Cambio leva sost?n derecho	Unidad	EVENTO	1	185.000	176.378	184.275	184.500
14.22	Reparaci?n mecanismo del engranaje de aco	Unidad	EVENTO	1	260.000	254.768	266.175	266.500
14.23	Cambio soporte de engranaje	Unidad	EVENTO	1	260.000	254.768	266.175	266.500
14.24	Cambio de ruedas de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	73.000	70.551	73.710	75.000
14.25	Cambio de cinta de arrastre	Unidad	EVENTO	1	1.010.000	964.197	1.007.370	1.007.500
14.26	Memoria	Unidad	EVENTO	1	355.000	337.077	352.170	352.500
14.27	Switch	Unidad	EVENTO	1	40.000	39.195	40.950	45.000
14.28	Cooler	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
14.29	Fuente	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.387.913	1.494.675	1.495.000
14.30	Placa madre	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.619.865	1.744.470	1.745.000
14.31	Rodillo de presi?n superior	Unidad	EVENTO	1	290.000	273.780	294.840	295.000
14.32	Rodillo de salida	Unidad	EVENTO	1	275.000	266.526	278.460	278.500
14.33	Rodillo de calor	Unidad	EVENTO	1	590.000	568.328	593.775	594.000
14.34	Juego de collaretas	Unidad	EVENTO	1	630.000	611.442	638.820	639.000

C.P. Carlos O. Martínez S.
DUOC

Abog. María E. Galvan Del Pue
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. N° 5.039

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekohá
Secretaría de Accion Social

14.35	Cambio de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	145.000	141.102	147.420	147.500
14.36	Display	Unidad	EVENTO	1	355.000	340.997	500.000	356.500
14.37	Panel Frontal	Unidad	EVENTO	1	450.000	431.145	500.000	451.000
14.38	Kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	540.000	517.374	540.540	541.000
14.39	Placa de red	Unidad	EVENTO	1	180.000	176.378	184.275	184.500
14.40	Cambio de rodillos varios	Unidad	EVENTO	1	60.000	58.793	61.425	65.000
14.41	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	75.000	70.551	73.710	75.000
14.42	Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
14.43	Cambio de Fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	490.000	470.340	491.400	491.500
14.44	Cambio de unidad laser	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.311.863	1.412.775	1.413.000
14.45	Cambio de formater	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.022.930	2.178.540	2.179.000
14.46	Cambio de Bandeja ADF	Unidad	EVENTO	1	390.000	372.353	500.000	389.200
14.47	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	390.000	372.353	500.000	389.200
14.48	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
14.49	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
15	81111812- Mantenimiento y Reparacion de impresora Matricial EPSON LX300 II y LX:							
15.1	Cambio de Cabezal	Unidad	EVENTO	1	265.000	274.365	350.000	415.000
15.2	Cambio de Rodillos	Unidad	EVENTO	1	45.000	47.034	49.140	70.000
15.3	Cambio de Engranajes	Unidad	EVENTO	1	45.000	47.034	49.140	65.000
15.4	Cambio de Cinta oruga	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	58.500
15.5	Cambio de Cinta flat	Unidad	EVENTO	1	57.000	58.793	61.425	85.000
15.6	Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	265.000	274.365	350.000	490.000
15.7	Cambio de fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	225.000	235.170	245.700	350.000
15.8	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	50.000
15.9	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	38.000	39.195	40.950	50.000
16	81111812- Mantenimiento y Reparacion de Escaner CANON IMAGEFORMULA DR-60:							
16.1	Kit de Rodillo Superior	Unidad	EVENTO	1	590.000	568.328	593.775	594.000
16.2	Kit de Rodillo inferior	Unidad	EVENTO	1	490.000	470.340	491.400	495.000
16.3	L?mpara de Esc?ner Superior	Unidad	EVENTO	1	555.000	533.052	556.920	557.000
16.4	L?mpara de Esc?ner Inferior	Unidad	EVENTO	1	510.000	489.938	511.875	512.000
16.5	Cambio de sensores en general	Unidad	EVENTO	1	115.000	109.746	114.660	150.000
16.6	Fuente de Alimentaci?n interna	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	999.473	1.044.225	1.046.500
16.7	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
16.8	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
17	81111812- Mantenimiento y Reparacion de Escaner EPSON WORKFORCE GT-S80							
17.1	Kit de Rodillo Superior	Unidad	EVENTO	1	475.000	489.938	511.875	512.000
17.2	Kit de Rodillo inferior	Unidad	EVENTO	1	415.000	431.145	450.450	451.000
17.3	L?mpara de Esc?ner Superior	Unidad	EVENTO	1	500.000	517.374	540.540	541.000
17.4	L?mpara de Esc?ner Inferior	Unidad	EVENTO	1	460.000	478.179	499.590	499.700
17.5	Cambio de sensores en general	Unidad	EVENTO	1	98.000	101.907	106.470	106.500
17.6	Fuente de Alimentaci?n interna	Unidad	EVENTO	1	890.000	893.588	962.325	962.500
17.7	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	102.500
17.8	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.372	102.500
18	81111812- Mantenimiento y Reparacion de Escaner CANON DR-C225							
18.1	Kit de Rodillo Superior	Unidad	EVENTO	1	590.000	568.328	593.775	594.000
18.2	Kit de Rodillo inferior	Unidad	EVENTO	1	490.000	470.340	491.400	491.500
18.3	L?mpara de Esc?ner Superior	Unidad	EVENTO	1	555.000	533.052	556.920	557.000
18.4	L?mpara de Esc?ner Inferior	Unidad	EVENTO	1	510.000	489.938	511.875	512.000
18.5	Cambio de sensores en general	Unidad	EVENTO	1	115.000	109.746	114.660	115.000
18.6	Fuente de Alimentaci?n interna	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	969.638	1.044.225	1.045.000
18.7	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
18.8	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
19	81111812- Mantenimiento y Reparacion de Escaner CANON C240M							
19.1	Kit de Rodillo Superior	Unidad	EVENTO	1	550.000	568.328	593.775	594.000
19.2	Kit de Rodillo inferior	Unidad	EVENTO	1	450.000	470.340	491.400	491.500
19.3	L?mpara de Esc?ner Superior	Unidad	EVENTO	1	515.000	533.052	556.920	557.000
19.4	L?mpara de Esc?ner Inferior	Unidad	EVENTO	1	475.000	489.938	511.875	512.000
19.5	Cambio de sensores en general	Unidad	EVENTO	1	105.000	109.746	114.660	115.000
19.6	Fuente de Alimentaci?n interna	Unidad	EVENTO	1	960.000	969.638	1.044.225	1.044.500
19.7	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	102.500
19.8	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	95.000	97.988	102.375	102.500
20	81111812- Mantenimiento y Reparacion de Escaner CANON DR-1100							
20.1	Kit de Rodillo Superior	Unidad	EVENTO	1	590.000	568.328	593.775	594.000
20.2	Kit de Rodillo inferior	Unidad	EVENTO	1	490.000	470.340	491.400	491.500
20.3	L?mpara de Esc?ner Superior	Unidad	EVENTO	1	550.000	533.052	556.920	557.000
20.4	L?mpara de Esc?ner Inferior	Unidad	EVENTO	1	510.000	489.938	511.875	512.000
20.5	Cambio de sensores en general	Unidad	EVENTO	1	115.000	109.746	114.660	115.000
20.6	Fuente de Alimentaci?n interna	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	969.638	1.044.225	1.044.500
20.7	Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
20.8	Limpieza y Mantenimiento sin cambio de par	Unidad	EVENTO	1	100.000	97.988	102.375	102.500
	Adición de precios unitarios a efectos de comparación de precios				133.106.400	129.829.554	142.041.642	137.832.500

COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramon Fernandez Alfonso	OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Accion Social

C.P. Carlos C. Martinez S.
DUOC

Abog. Maria E. Galvan Delgado
Directora Juridica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.058

Lic. Rogelio Caceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social