MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II

CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 1.880/BL-PR

CONTRATACIÓN DIRECTA MEC-BID Nº 13/2012

"CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD N° 04-2012 – ID N° 242.280 CON ABIERTO"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR												
1.1		Cambio de Filtro de aceite.-	Sakura	Japones	1	70.000	1.000	71.000	MMC	JAP/BR	1	270.000	11.000	281.000
1.2		Cambio de Filtro de combustible.-	Sakura	Japones	1	45.000	1.000	46.000	MMC	JAPON	1	285.000	11.000	296.000
1.3		Cambio de Filtro de aire.-	Sakura	Japones	1	65.000	1.000	66.000	MMC	JAP/BR	1	350.000	11.000	361.000
1.4		Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	Castrol	Americano	1	245.000	1.000	246.000	LUBRAX	BR	1	43.000	11.000	54.000
1.5		Cambio de Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	Wilcar	Wilcar	1	300.000	50.000	350.000	EVENT.	PY	1	2.500.000	88.000	2.588.000
1.6		Reparación completo de bomba inyectora.-	Wilcar	Wilcar	1	800.000	50.000	850.000	EVENT.	PY	1	5.200.000	396.000	5.596.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.7		Cambio de Cabo de acelerador.-	SBK	Japones	1	70.000	5.000	75.000	MMC	JAP	1	450.000	44.000	494.000
1.8		Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	Wilcar	Wilcar	1	10.000	70.000	80.000	EVENT.	PY	1	220.000	33.000	253.000
1.9		Cambio de Picos inyectores.-	Denso	Japones	1	250.000	5.000	255.000	MMC	JAP	1	480.000	66.000	546.000
1.10		Limpieza de tanque de combustible.-	Wilcar	Wilcar	1	10.000	70.000	80.000	EVENT.	PYA	1	300.000	66.000	366.000
1.11		Cambio de Soporte motor.-	OTO	Japones	1	180.000	20.000	200.000	MMC	JAP	1	850.000	66.000	916.000
1.12		Cambio de Correa dentada Larga.-	Mitsubishi	Japones	1	400.000	50.000	450.000	MMC	JAP	1	690.000	165.000	855.000
1.13		Cambio de Correa dentada Corta.-	Mitsubishi	Japones	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	360.000	165.000	525.000
1.14		Cambio de Polea tensor para correa dentada larga.-	KOYO	Japones	1	300.000	10.000	310.000	MMC	JAP	1	450.000	165.000	615.000
1.15		Cambio de Polea tensor para correa dentada corta.-	KOYO	Japones	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	350.000	165.000	515.000
1.16		Cambio de Polea tensor Aire Acondicionado.-	KOYO	Japones	1	80.000	20.000	100.000	MMC	JAP	1	520.000	66.000	586.000
1.17		Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	NTN	Japones	1	60.000	20.000	80.000	MMC	JAP	1	120.000	44.000	164.000
1.18		Cambio de Retén cigüeñal frente motor.-	NOK	Japones	1	70.000	30.000	100.000	MMC	JAP	1	215.000	165.000	380.000
1.19		Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	OTO	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	450.000	44.000	494.000
1.20		Cambio de Careta Inferior Frente Motor.-	OTO	Japones	1	90.000	20.000	110.000	MMC	JAP	1	450.000	44.000	494.000
1.21		Cambio de Retén bancada trasera.-	NOK	Japones	1	90.000	30.000	120.000	MMC	JAP	1	250.000	165.000	415.000
1.22		Cambio de Correa alternador.-	Bando Raf	Japones	1	70.000	5.000	75.000	MMC	JAP	1	220.000	18.500	238.500
1.23		Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	Bando Raf	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	200.000	18.500	218.500
1.24		Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	Bando Raf	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	200.000	18.500	218.500
1.25		Cambio de Retén eje de leva.-	NOK	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	90.000	165.000	255.000
1.26		Cambio de Retén eje balanceador chico.-	NOK	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	90.000	88.000	178.000
1.27		Cambio de Retén eje balanceador grande.-	NOK	Japones	1	60.000	10.000	70.000	MMC	JAP	1	90.000	88.000	178.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.28		Cambio de Junta tapa balancín.-	NAKAMOTO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	130.000	33.000	163.000
1.29		Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	TAMPS	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	200.000	5.500	205.500
1.30		Cambio de Reten media luna.-	NOK	Japones	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	69.000	5.500	74.500
1.31		Cambio de Soporte caño de escape.-	OTO	Japones	1	70.000	5.000	75.000	MMC	JAP	1	95.000	44.000	139.000
1.32		Cambio de Casquillo de bancada.-	TAIHO	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	750.000	0	750.000
1.33		Cambio de Casquillo de biela.-	TAIHO	Japones	1	180.000	10.000	190.000	MMC	JAP	1	750.000	0	750.000
1.34		Cambio de Buje de biela.-	TAIHO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	250.000	0	250.000
1.35		Cambio de Brazo de biela.-	TAIHO	Japones	1	350.000	50.000	400.000	MMC	JAP	1	2.000.000	0	2.000.000
1.36		Cambio de Válvula de escape.-	TAIHO	Japones	1	350.000	50.000	400.000	MMC	JAP	1	300.000	0	300.000
1.37		Cambio de Válvula de admisión.-	TAIHO	Japones	1	125.000	10.000	135.000	MMC	JAP	1	350.000	0	350.000
1.38		Cambio de Guías de válvula.-	TAIHO	Japones	1	20.000	10.000	30.000	MMC	JAP	1	400.000	0	400.000
1.39		Cambio de Pistón.-	TOTO	Japones	1	250.000	30.000	280.000	MMC	JAP	1	950.000	0	950.000
1.40		Cambio de Aro.-	TP	Japones	1	500.000	50.000	550.000	MMC	JAP	1	2.200.000	0	2.200.000
1.41		Cambio de Camisa para cilindro.-	ISUMI	Japones	1	260.000	20.000	280.000	MMC	JAP	1	900.000	0	900.000
1.42		Cambio de Bomba de aceite.-	TAMPS	Japones	1	1.400.000	50.000	1.450.000	MMC	JAP	1	4.500.000	330.000	4.830.000
1.43		Cambio de Junta motor completo.-	NAKAMOTO	Japones	1	700.000	50.000	750.000	MMC	JAP	1	2.500.000	0	2.500.000
1.44		Cambio de Junta tapa motor.-	NAKAMOTO	Japones	1	300.000	50.000	350.000	MMC	JAP	1	660.000	330.000	990.000
1.45		Cambio de Eje de leva.-	NAKAMOTO	Japones	1	1.100.000	50.000	1.150.000	MMC	JAP	1	2.650.000	0	2.650.000
1.46		Cambio de Eje Cigüeñal.-	NAKAMOTO	Japones	1	2.200.000	100.000	2.300.000	MMC	JAP	1	11.000.000	0	11.000.000
1.47		Cambio de Eje flautín.-	NAKAMOTO	Japones	1	300.000	50.000	350.000	MMC	JAP	1	1.950.000	0	1.950.000
1.48		Cambio de Bancadita Nº 1.-	TP	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	1.200.000	0	1.200.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.49		Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.-	TP	Japones	1	450.000	80.000	530.000	MMC	JAP	1	890.000	0	890.000
1.50		Cambio de Bancadita Nº 5.-	TP	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	1.200.000	0	1.200.000
1.51		Cambio de Martillete de admisión.-	TP	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	550.000	0	550.000
1.52		Cambio de Martillete de escape.-	TP	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	550.000	0	550.000
1.53		Cambio de Eje balanceador largo.-	TP	Japones	1	800.000	50.000	850.000	MMC	JAP	1	2.850.000	0	2.850.000
1.54		Cambio de Eje balanceador corto.-	TP	Japones	1	600.000	50.000	650.000	MMC	JAP	1	2.500.000	0	2.500.000
1.55		Cambio de Rectificación de cilindro.-	Wilcar	Wilcar	1	1	850.000	850.001	MMC	JAP	1	865.000	0	865.000
1.56		Rectificación de cigüeñal.-	Wilcar	Wilcar	1	1	320.000	320.001	EVENT.	PY	1	850.000	0	850.000
1.57		Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	Wilcar	Wilcar	1	1	230.000	230.001	MMC	PY	1	600.000	0	600.000
1.58		Rectificar Tapa Motor.-	Wilcar	Wilcar	1	1	450.000	450.001	MMC	PY	1	850.000	330.000	1.180.000
1.59		Cambio buje de biela.-	TAIHO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	PY	1	450.000	0	450.000
1.60		Cambio buje eje balanceador.-	TAIHO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	PY	1	450.000	0	450.000
1.61		Cambio de guía de válvula.-	TAIHO	Japones	1	70.000	10.000	80.000	MMC	PY	1	400.000	0	400.000
1.62		Balanceo de cigüeñal y volante.-	Wilcar	Wilcar	1	1	110.000	110.001	MMC	PY	1	375.000	330.000	705.000
1.63		Reparación Frente Motor.-	Wilcar	Wilcar	1	1	110.000	110.001	MMC	PY	1	650.000	165.000	815.000
2	**78180101-002**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL.**												
2.1		Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	Castrol	Americana	1	350.000	10.000	360.000	LUBRAX	BR	1	70.000	33.000	103.000
2.2		Cambio de Cruceta de cardan trasera.-	GMB	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	620.000	66.000	686.000
2.3		Cambio de Cruceta de cardan delantera.-	GMB	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	620.000	66.000	686.000
2.4		Cambio de Centralizador de cardan.-	OTO	Japones	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	1.100.000	66.000	1.166.000
2.5		Cambio de Eje de mando.-	OTO	Japones	1	320.000	30.000	350.000	MMC	JAP	1	2.000.000	495.000	2.495.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.6		Cambio de Eje cuádruple.-	SBK	Japones	1	500.000	50.000	550.000	MMC	JAP	1	4.200.000	495.000	4.695.000
2.7		Cambio de Engranaje de velocímetro.-	SBK	Japones	1	170.000	10.000	180.000	MMC	JAP	1	680.000	44.000	724.000
2.8		Cambio de Cabo velocímetro.-	SBK	Japones	1	120.000	10.000	130.000	MMC	JAP	1	550.000	44.000	594.000
2.9		Cambio de Engranaje de primera.-	SBK	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	790.000	0	790.000
2.10		Cambio de Engranaje de segunda.-	SBK	Japones	1	220.000	10.000	230.000	MMC	JAP	1	820.000	0	820.000
2.11		Cambio de Engranaje de tercera.-	SBK	Japones	1	220.000	10.000	230.000	MMC	JAP	1	650.000	0	650.000
2.12		Cambio de Engranaje de cuarta.-	SBK	Japones	1	220.000	200.000	420.000	MMC	JAP	1	980.000	0	980.000
2.13		Cambio de Engranaje de quinta.-	SBK	Japones	1	220.000	10.000	230.000	MMC	JAP	1	1.350.000	0	1.350.000
2.14		Cambio de Sincronizadores (de primera a quinta).-	NOK	Japones	1	350.000	30.000	380.000	MMC	JAP	1	500.000	0	500.000
2.15		Cambio de Retén eje de mando.-	NOK	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	200.000	0	200.000
2.16		Cambio de Retén cola caja.-	NOK	Japones	1	60.000	30.000	90.000	MMC	JAP	1	165.000	55.000	220.000
2.17		Cambio de Retén salida transferencia.-	NOK	Japones	1	60.000	10.000	70.000	MMC	JAP	1	95.000	33.000	128.000
2.18		Cambio de Rulemán eje de mando.-	KOYO	Japones	1	120.000	200.000	320.000	MMC	JAP	1	568.000	0	568.000
2.19		Cambio de Rulemán eje principal Nº 6207.-	KOYO	Japones	1	70.000	20.000	90.000	MMC	JAP	1	250.000	0	250.000
2.20		Cambio de Rulemán eje cuádruple Nº 30205.-	KOYO	Japones	1	130.000	30.000	160.000	MMC	JAP	1	260.000	0	260.000
2.21		Cambio de Rodillo eje de mando.-	KOYO	Japones	1	130.000	30.000	160.000	MMC	JAP	1	69.000	0	69.000
2.22		Cambio de Junta caja.-	NAKAMOTO	Japones	1	50.000	20.000	70.000	MMC	JAP	1	689.000	495.000	1.184.000
2.23		Cambio de Soporte caja.-	OTO	Japones	1	110.000	10.000	120.000	MMC	JAP	1	850.000	66.000	916.000
2.24		Soporte auxiliar de caja.-	OTO	Japones	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	300.000	66.000	366.000
2.25		Cambio de Cambio de Corona.-	OTO	Japones	1	450.000	20.000	470.000	MMC	JAP	1	2.000.000	0	2.000.000
2.26		Cambio de Piñón.-	OTO	Japones	1	350.000	30.000	380.000	MMC	JAP	1	1.890.000	0	1.890.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.27		Cambio de Satélite y planetario.-	OTO	Japones	1	250.000	50.000	300.000	MMC	JAP	1	1.870.000	0	1.870.000
2.28		Cambio de Rulemán lateral.-	KOYO	Japones	1	110.000	10.000	120.000	MMC	JAP	1	450.000	0	450.000
2.29		Cambio de Rulemán piñón.-	KOYO	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	400.000	0	400.000
2.30		Cambio de Junta diferencial.-	NAKAMOTO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	150.000	220.000	370.000
2.31		Cambio de Retén eje piñón.-	NOK	Japones	1	60.000	20.000	80.000	MMC	JAP	1	140.000	0	140.000
2.32		Bajar caja para reparación de embrague.-	Wilcar	Wilcar	1	1	350.000	350.001	EVENT.	JAP	1	4.500.000	165.000	4.665.000
2.33		Reparación de cuenta kilómetros.-	Wilcar	Wilcar	1	1	300.000	300.001	MMC	JAP	1	220.000	160.000	380.000
3	**78180101-003**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO**												
3.1		Cambio de Aceite ATF de dirección (para recarga).-	Castrol	Americano	1	40.000	1.000	41.000	LUBRAX	BR	1	69.000	33.000	102.000
3.2		Cambio de Brazo Z.-	555	Japones	1	250.000	50.000	300.000	MMC	JAP	1	1.200.000	33.000	1.233.000
3.3		Cambio de Brazo pitman.-	555	Japones	1	200.000	50.000	250.000	MMC	JAP	1	1.400.000	33.000	1.433.000
3.4		Cambio de Muñequín curvo interior.-	555	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	600.000	33.000	633.000
3.5		Cambio de Muñequín corto lado rueda.-	555	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	650.000	33.000	683.000
3.6		Cambio de Rótula superior.-	555	Japones	1	180.000	30.000	210.000	MMC	JAP	1	550.000	66.000	616.000
3.7		Cambio de Rótula inferior izquierdo.-	555	Japones	1	220.000	30.000	250.000	MMC	JAP	1	600.000	33.000	633.000
3.8		Cambio de Rótula inferior derecho.-	555	Japones	1	250.000	50.000	300.000	MMC	JAP	1	600.000	33.000	633.000
3.9		Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	TAMPS	Japones	1	1.650.000	50.000	1.700.000	MMC	JAP	1	7.500.000	88.000	7.588.000
3.10		Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	NAKAMOTO	Japones	1	250.000	50.000	300.000	MMC	JAP	1	1.200.000	154.000	1.354.000
3.11		Cambio de Rulemán de masa delantera.-	KOYO	Japones	1	70.000	10.000	80.000	MMC	JAP	1	480.000	88.000	568.000
3.12		Cambio de Retén de masa delantera.-	NOK	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	250.000	88.000	338.000
3.13		Cambio de Rodillo punta eje.-	NOK	Japones	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	150.000	66.000	216.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
3.14		Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	NOK	Japones	1	60.000	10.000	70.000	MMC	JAP	1	160.000	66.000	226.000
3.15		Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	SEIKEN	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	750.000	66.000	816.000
3.16		Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	SEIKEN	Japones	1	60.000	10.000	70.000	MMC	JAP	1	650.000	66.000	716.000
3.17		Cambio de Seguro palier punta eje.-	GMB	Japones	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	75.000	66.000	141.000
3.18		Tuerca con seguro punta eje.-	GMB	Japones	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	198.000	66.000	264.000
3.19		Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	GMB	Japones	1	600.000	50.000	650.000	MMC	JAP	1	2.000.000	88.000	2.088.000
3.20		Cambio de Rulemán palier trasero.-	KOYO	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	520.000	88.000	608.000
3.21		Cambio de Retén palier trasero.-	NOK	Japones	1	80.000	10.000	90.000	MMC	JAP	1	80.000	88.000	168.000
3.22		Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	GMB	Japones	1	20.000	5.000	25.000	MMC	JAP	1	75.000	22.000	97.000
4	**78180101-005**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**												
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	TOKICO	Japones	1	450.000	50.000	500.000	MMC	JAP	1	1.650.000	165.000	1.815.000
4.2		Cambio de Plato de presión.-	TOKICO	Japones	1	650.000	50.000	700.000	MMC	JAP	1	1.300.000	165.000	1.465.000
4.3		Rectificación volante motor.-	Wilcar	Wilcar	1	100.000	20.000	120.000	EVENT.	PY	1	250.000	165.000	415.000
4.4		Cambio de Cojinete de empuje.-	KOYO	Japones	1	260.000	50.000	310.000	MMC	JAP	1	900.000	165.000	1.065.000
4.5		Cambio de Rulemán eje piloto.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	85.000	165.000	250.000
4.6		Cambio de Horquilla de embrague.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	596.500	165.000	761.500
4.7		Cambio de Fluido de embrague.-	SEIKEN	Japones	1	20.000	1.000	21.000	LUBRAX	BR	1	85.000	33.000	118.000
4.8		Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	NOK	Japones	1	70.000	20.000	90.000	MMC	JAP	1	150.000	66.000	216.000
4.9		Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	NOK	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	580.000	66.000	646.000
4.10		Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	NOK	Japones	1	90.000	20.000	110.000	MMC	JAP	1	385.000	66.000	451.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
4.11		Cambio de Bomba central de embrague.-	NOK	Japones	1	300.000	50.000	350.000	MMC	JAP	1	900.000	66.000	966.000
5	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO**												
5.1		Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	OTO	Japones	1	330.000	20.000	350.000	MMC	JAP	1	1.200.000	93.500	1.293.500
5.2		Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	OTO	Japones	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	760.000	93.500	853.500
5.3		Rectificación de disco de freno.-	Wilcar	Wilcar	1	130.000	20.000	150.000	EVENT.	PY	1	0	99.000	99.000
5.4		Rectificación de Tambor, trasero.-	Wilcar	Wilcar	1	130.000	20.000	150.000	EVENT.	PY	1	0	99.000	99.000
5.5		Cambio Fluido de Freno.-	SEIKEN	Japones	1	30.000	1.000	31.000	LUBRAX	BR	1	85.000	33.000	118.000
5.6		Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	OTO	Japones	1	180.000	20.000	200.000	MMC	JAP	1	250.000	88.000	338.000
5.7		Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	OTO	Japones	1	95.000	10.000	105.000	MMC	JAP	1	400.000	88.000	488.000
5.8		Cambio de Bomba central de freno.-	OTO	Japones	1	400.000	20.000	420.000	MMC	JAP	1	2.000.000	88.000	2.088.000
5.9		Cambio de Cañito Flexible de Freno macho - hembra delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	20.000	110.000	MMC	JAP	1	125.000	44.000	169.000
5.10		Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	20.000	110.000	MMC	JAP	1	125.000	44.000	169.000
5.11		Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	OTO	Japones	1	30.000	10.000	40.000	MMC	JAP	1	150.000	88.000	238.000
5.12		Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	OTO	Japones	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	715.000	88.000	803.000
5.13		Cambio de Regulador de zapata de freno.-	OTO	Japones	1	40.000	10.000	50.000	MMC	JAP	1	230.000	44.000	274.000
6	**78180101-015**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR**												
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	Wilcar	Wilcar	1	280.000	20.000	300.000	EVENT.	PY	1	0	300.000	300.000
6.2		Cambio de Manguera de radiador inferior.-	Wilcar	Wilcar	1	120.000	10.000	130.000	MMC	JAP	1	350.000	33.000	383.000
6.3		Cambio de Manguera de radiador superior.-	Wilcar	Wilcar	1	120.000	10.000	130.000	MMC	JAP	1	250.000	33.000	283.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
6.4		Cambio de Abrazadera para manguera.-	Wilcar	Wilcar	1	5.000	1.000	6.000	MMC	JAP	1	8.500	22.000	30.500
6.5		Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	Castrol	Americana	1	15.000	1.000	16.000	MMC	JAP	1	200.000	22.000	222.000
6.6		Cambio de Bomba de agua.-	GMB	Japones	1	900.000	50.000	950.000	MMC	JAP	1	2.500.000	132.000	2.632.000
6.7		Cambio de Tapa de Radiador.-	NOK	Japones	1	60.000	1.000	61.000	MMC	JAP	1	200.000	5.500	205.500
6.8		Cambio de Aleta de ventilador.-	JTL	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	750.000	55.000	805.000
6.9		Cambio de Embrague de ventilador.-	JTL	Japones	1	450.000	50.000	500.000	MMC	JAP	1	2.500.000	55.000	2.555.000
6.10		Cambio de Tapón para blok.-	NOK	Japones	1	10.000	1.000	11.000	MMC	JAP	1	25.000	220.000	245.000
7	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA**												
7.1		Cambio de Buje elástico trasero.-	GMB	Japones	1	10.000	1.000	11.000	MMC	JAP	1	35.000	88.000	123.000
7.2		Cambio de Buje blindado.-	GMB	Japones	1	20.000	1.000	21.000	MMC	JAP	1	250.000	88.000	338.000
7.3		Cambio de Amortiguadores Traseros.-	OTO	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	1.200.000	66.000	1.266.000
7.4		Cambio de Taqueador trasero.-	GMB	Japones	1	20.000	2.000	22.000	MMC	JAP	1	320.000	66.000	386.000
7.5		Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	GMB	Japones	1	10.000	1.000	11.000	MMC	JAP	1	160.000	66.000	226.000
7.6		Cambio de Buje parrilla superior.-	GMB	Japones	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	200.000	110.000	310.000
7.7		Cambio de Buje parrilla inferior.-	GMB	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	250.000	110.000	360.000
7.8		Cambio de Buje barra estabilizador central.-	GMB	Japones	1	40.000	5.000	45.000	MMC	JAP	1	87.000	33.000	120.000
7.9		Buje barra estabilizador lateral.-	GMB	Japones	1	40.000	5.000	45.000	MMC	JAP	1	110.000	33.000	143.000
7.10		Cambio de Amortiguadores Delantero.-	TOKICO	Japones	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	1.000.000	66.000	1.066.000
7.11		Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	GMB	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	250.000	110.000	360.000
7.12		Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	GMB	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	260.000	110.000	370.000
8	**78180101-009**	**SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO**												

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	Helliar	Brasilera	1	650.000	5.000	655.000	MMC	JAP	1	545.000	22.000	567.000
8.2		Cambio de Flotador de combustible.-	GMB	Japones	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	550.000	66.000	616.000
8.3		Cambio de Bujías Incandecentes.-	NSK	Japones	1	75.000	5.000	80.000	MMC	JAP	1	450.000	66.000	516.000
8.4		Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	NSK	Japones	1	35.000	5.000	40.000	MMC	JAP	1	220.000	33.000	253.000
8.5		Cambio de Faro trasero.-	JTL	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	850.000	66.000	916.000
8.6		Cambio de Faro delantero.-	JTL	Japones	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	980.000	66.000	1.046.000
8.7		Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	FLOSSER	Brasilera	1	5.000	10	5.010	MMC	JAP	1	15.000	33.000	48.000
8.8		Cambio de Bulbo de temperatura.-	TAMPS	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	230.000	33.000	263.000
8.9		Cambio de Bulbo presión de aceite.-	TAMPS	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	220.000	33.000	253.000
8.10		Cambio de Bulbo de freno.-	TAMPS	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	160.000	66.000	226.000
8.11		Cambio de Relay de señalero.-	FLOSSER	Brasilera	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	180.000	22.000	202.000
8.12		Cambio de Automático de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	975.000	99.000	1.074.000
8.13		Cambio de Bendix de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	980.000	99.000	1.079.000
8.14		Cambio de Juego carbón de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	125.000	66.000	191.000
8.15		Cambio de Rulemán de arranque.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	130.000	99.000	229.000
8.16		Cambio de Reparación de campo de arranque.-	KOYO	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	125.000	99.000	224.000
8.17		Cambio de Colector de arranque.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	820.000	99.000	919.000
8.18		Cambio de Inducido de arranque.-	KOYO	Japones	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	1.100.000	99.000	1.199.000
8.19		Cambio de Reparación campo de alternador.-	KOYO	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	860.000	99.000	959.000
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	KOYO	Japones	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	135.000	99.000	234.000
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	KOYO	Japones	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	1.650.000	99.000	1.749.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	KOYO	Japones	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	150.000	99.000	249.000
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	165.000	99.000	264.000
8.24		Cambio de Colector de alternador.-	KOYO	Japones	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	820.000	99.000	919.000
8.25		Cambio de Retén de alternador.-	KOYO	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	125.000	99.000	224.000
9	**78180101-008**	**SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS**												
9.1		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	350.000	50.000	400.000	MMC	JAP	1	1.446.000	66.000	1.512.000
9.2		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	Wilcar	Wilcar	1	350.000	50.000	400.000	MMC	JAP	1	950.000	66.000	1.016.000
9.3		Cambio de Manija levanta vidrio.-	Wilcar	Wilcar	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	180.000	33.000	213.000
9.4		Cambio de Manija de puerta interior.-	Wilcar	Wilcar	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	242.000	33.000	275.000
9.5		Cambio de Manija de puerta exterior.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	85.000	33.000	118.000
9.6		Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	Wilcar	Wilcar	1	20.000	1.000	21.000	MMC	JAP	1	280.000	22.000	302.000
9.7		Cambio de Espejo retrovisor externo.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	2.500.000	33.000	2.533.000
9.8		Cambio de Motor de limpia parabrisa.-	Wilcar	Wilcar	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	1.600.000	66.000	1.666.000
9.9		Lavado Completo.-	Wilcar	Wilcar	1	45.000	10.000	55.000	MMC	JAP	1	65.000	65.000	130.000
TOTAL DE LA OFERTA								**43.922.018**	**TOTAL DE LA OFERTA**					**171.318.000**