RESOLUCIÓN N° 3562

Bobinado de motor de 5HP	2.262.750	911.295	3.174.045
Bobinado de motor de 20HP	3.105.440	1.320.336	4.425.776
Relay 24 VDC para placas de mando	833.040	273.268	1.106.308
TOTAL			**104.371.195**

Monto mínimo y máximos del lote 2 Ítem 1
Monto Mínimo: Gs. 150.000.000
Monto Máximo: Gs. 300.000.000

- **INGENIERIOS CONSULTORES INDUSTRIALES – ICI S.A.**, el **Lote N° 2 – Mantenimiento Correctivo para el Palacio de Justicia de Asunción Torre Sur y Recoleta,** por un monto mínimo de **G. 150.000.000 (GUARANÍES CIENTO CINCUENTA MILLONES)** y un monto máximo de **G. 300.000.000 (GUARANÍES TRESCIENTOS MILLONES),** conforme al detalle anexo al presente informe. y, el **Lote N° 3 – Mantenimiento Correctivo para el Palacio de Justicia de Caacupé**, por un monto mínimo de **G. 100.000.000 (GUARANÍES CIEN MILLONES)** y un monto máximo de **G. 200.000.000 (GUARANÍES DOSCIENTOS MILLONES),** conforme al detalle anexo al presente informe.

LOTE 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Palacio de Justicia Torre Sur y Recoleta - Asunción			
ICISA			
Repuestos	**Precio Unitario GS**	**Mano de Obra**	**Total**
AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL			
Ruleman	345.000	180.000	525.000
Rebobinado	805.000	400.000	1.205.000
Bandeja de chapa galvanizada para desagüe 1,55 x 0,70 x 0,10	460.000	150.000	610.000
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT			0
Compresor 24.000 BTU	2.875.000	680.000	3.555.000
Compresor 36.000 BTU	3.335.000	680.000	4.015.000
Compresor 48.000 BTU	4.140.000	680.000	4.820.000
Compresor 60.000 BTU	1.380.000	250.000	1.630.000
Compresor 120.000 BTU	1.380.000	250.000	1.630.000
Plaqueta electrónica	1.495.000	250.000	1.745.000
Presurizacion para equipo 24.000 BTU	345.000	200.000	545.000
Presurizacion para equipo 36.000 BTU	575.000	330.000	905.000
Presurizacion para equipo 48.000 BTU	690.000	400.000	1.090.000
Presurizacion para equipo 60.000 BTU	805.000	500.000	1.305.000
Presurizacion para equipo 120.000 BTU	1.725.000	700.000	2.425.000
Contactor de 24.000 BTU	149.500	30.000	179.500
Contactor de 36.000 BTU	575.000	230.000	805.000
Contactor de 48.000 BTU	575.000	230.000	805.000
Contactor de 60.000 BTU	207.000	230.000	437.000
Contactor de 120.000 BTU	207.000	230.000	437.000
Relay para 24.000 BTU	402.500	150.000	552.500
Relay para 36.000 BTU	575.000	200.000	775.000
Relay para 48.000 BTU	690.000	200.000	890.000
Relay para 60.000 BTU	690.000	200.000	890.000
Relay para 120.000 BTU	287.500	250.000	537.500
Gas para 24.000 BTU	187.000	250.000	437.000
Gas para 36.000 BTU	287.500	85.000	372.500
Gas para 48.000 BTU	287.500	100.000	387.500
Gas para 60.000 BTU	287.500	170.000	457.500
Gas para 120.000 BTU	402.500	235.000	637.500
AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	187.000	170.000	357.000
Compresor de 12.000 BTU	2.070.000	550.000	0 2.620.000

Alejandrino Cuevas Cáceres
Secretario

Luis María Benítez Riera
Presidente

VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ
MINISTRO

ANTONIO FRETES
Ministro

Gladys Ester Bareiro de Módica
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

MIGUEL [illegible] BERTINI
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

RESOLUCIÓN Nº..3562.....

Compresor de 18.000 BTU	2.185.000	550.000	2.735.000
Compresor de 24.000 BTU	2.875.000	400.000	3.275.000
Compresor de 36.000 BTU	4.255.000	1.000.000	5.255.000
Gas para 12.000 BTU	92.000	230.000	322.000
Gas para 18.000 BTU	132.250	230.000	362.250
Gas para 24.000 BTU	189.750	230.000	419.750
Gas para 36.000 BTU	264.500	280.000	544.500
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS			0
Rulemanes Z	632.500	220.000	852.500
Rulemanes ZZ	747.500	350.000	1.097.500
Empaquetadora teflon 1/4	492.200	225.000	717.200
Bulón 5/8 x 2"	35.000	36.225	71.225
Junta Klinkering 1,5 mm	863.364	359.100	1.222.464
Pomo adhesivo para junta	75.900	29.700	105.600
Pintura sintética	103.500	21.780	125.280
Thiner	17.710	6.930	24.640
Estopa	8.050	3.150	11.200
Lija de agua	7.073	2.769	9.842
Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman	1.100.000	550.000	1.650.000
Rulemanes 6313A	409.400	180.000	589.400
Rulemanes 3313 A	549.700	220.000	769.700
Relleno eje de turbina, ajuste del relleno en torno para asiento empaquet	1.500.000	686.000	2.186.000
punta prisionero para seguro de turbina	2.254.000	720.000	2.974.000
Rulemanes 6113	1.104.000	433.000	1.537.000
Flejas de acoplamiento 8F	759.000	297.000	1.056.000
Buje de bronce	690.000	270.000	960.000
Tuerca de 5/8"	1.265	495	1.760
Aceite 40	460.000	180.000	640.000
ENFRIADORA CARRIER			0
Filtros de Gas refrigerante (según muestra)	287.500	200.000	487.500
Filtro de aceite (según muestra)	442.750	200.000	642.750
Filtro recuperador de aceite (según muestra)	442.750	200.000	642.750
Aceite tipo hidraulico 68 (lt)	460.000	250.000	710.000
Gas Freon)11(kg)	287.500	120.000	407.500
Correa B112	402.500	200.000	602.500
TOTAL			**70.590.311**

Monto mínimo y máximos del lote 2 (mantenimiento preventivo)
Monto Mínimo: Gs. 150.000.000
Monto Máximo: Gs. 300.000.000

LOTE 3 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Palacio de Justicia Caacupé			
ICISA			
Repuestos	**Precio Unitario G$**	**Mano de Obra**	**Total**
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT			
Compresor 24.000 BTU	2.875.000	680.000	3.555.000
Compresor 36.000 BTU	3.335.000	680.000	4.015.000
Compresor 48.000 BTU	4.140.000	680.000	4.820.000
Compresor 60.000 BTU	4.255.000	780.000	5.035.000
Compresor 120.000 BTU	4.830.000	500.000	5.330.000
Presurizador equipo 24.000 BTU	1.495.000	250.000	1.745.000
Presurizacion para equipo 36.000 BTU	345.000	200.000	545.000
Presurizacion para equipo 48.000 BTU	575.000	330.000	905.000
Presurizacion para equipo 60.000 BTU	690.000	400.000	1.090.000
Presurizacion para equipo 120.000 BTU	805.000	500.000	1.305.000
Contactor de 24.000 BTU	805.000	500.000	1.305.000
Contactor de 36.000 BTU	149.500	30.000	179.500
Contactor de 48.000 BTU	575.000	230.000	805.000
	575.000	230.000	805.000

Alejandrina Cuevas Cáceres
Secretaria

VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ
MINISTRO

Luis María González Riera
Presidente

Gladys Esther Bareiro de Módica
Ministra

ALICIA BEATRIZ PUCHETA de CORREA
Ministra

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

SINDULFO BLANCO
Ministro

ANTONIO FRETES

PAUL TORRES KIRMSER
Ministro

RESOLUCIÓN Nº..3562.....

Contactor de 60.000 BTU	575.000	230.000	805.000
Contactor de 120.000 BTU	575.000	230.000	805.000
Capacitor	402.500	150.000	552.500
Relay para 24.000 BTU	575.000	200.000	775.000
Relay para 36.000 BTU	690.000	200.000	890.000
Relay para 48.000 BTU	690.000	200.000	890.000
Relay para 60.000 BTU	805.000	250.000	1.055.000
Relay para 120.000 BTU	851.000	250.000	1.101.000
Gas para 24.000 BTU	287.500	85.000	372.500
Gas para 36.000 BTU	287.500	100.000	387.500
Gas para 48.000 BTU	287.500	170.000	457.500
Gas para 60.000 BTU	402.500	235.000	637.500
Gas para 120.000 BTU	402.500	235.000	637.500
AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA			
Compresor de 12.000 BTU	2.070.000	550.000	2.620.000
Compresor de 18.000 BTU	2.185.000	550.000	2.735.000
Compresor de 24.000 BTU	2.875.000	400.000	3.275.000
Compresor de 36.000 BTU	4.255.000	1.000.000	5.255.000
Gas para 12.000 BTU	92.000	230.000	322.000
Gas para 18.000 BTU	132.250	230.000	362.250
Gas para 24.000 BTU	189.750	230.000	419.750
Gas para 36.000 BTU	264.500	280.000	544.500
TOTAL			**56.339.000**

Monto mínimo y máximos del lote 3 (mantenimiento preventivo)
Monto Mínimo: Gs. 100.000.000
Monto Máximo: Gs. 200.000.000

Art. 2°.- DISPONER la suscripción de los Contratos correspondientes, entre la Corte Suprema de Justicia representada por su Presidente Prof. Dr. Luis María Benítez Riera y los representantes de las Empresas Adjudicadas.

Art. 3°.- IMPUTAR la presente erogación al rubro correspondiente.

Art. 4°.- ANOTAR, registrar, notificar.

Ante mi

Alejandrino Cuevas Cáceres
Secretario

Luis María Benítez Riera
Presidente

MARIA BEATRIZ PUCHETA de CORREA
Ministra

Gladys Ester Bareiro de Módica
Ministra

VICTOR MANUEL NÚÑEZ
MINISTRO

SINDULFO BLANCO
Ministro

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

ANTONIO FRETES